

**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua Superficial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 1 AS-09					
Fecha: 10/04/2022					
Hora: 11:25					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 391896					
Norte (m): 8700411					
Altitud (m s. n. m.): 4316					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en la Quebrada Sin Nombre, aproximadamente a 120 m aguas arriba de la descarga del efluente EM-607.				

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 2 AS-11					
Fecha: 10/04/2022					
Hora: 12:50					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 392160					
Norte (m): 8700469					
Altitud (m s. n. m.): 4224					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en la Quebrada Sin Nombre, aproximadamente a 150 m aguas abajo del efluente EM-607.				

**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua Superficial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 3 AS-05					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 9:20					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 389802					
Norte (m): 8701471					
Altitud (m s. n. m.): 4441					
Precisión: ± 3m					
					
Descripción: Ubicado en el Río Andaychagua, aproximadamente a 300 metros aguas abajo del efluente EM-604.					

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 4 AS-04					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 11:15					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 389306					
Norte (m): 8702102					
Altitud (m s. n. m.): 4447					
Precisión: ± 3m					
					
Descripción: Ubicado en el Río Andaychagua, aguas arriba del efluente EM-604 (inicio de su canalización).					


**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua Superficial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 5 AS-61					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 13:35					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 393630					
Norte (m): 8701704					
Altitud (m s. n. m.): 4335					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en la Quebrada Sin Nombre (zona ultimatum) aproximadamente a 50 metros aguas arriba de la descarga del efluente proveniente de la bocamina B-AN-23.				


Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 6 AS-50					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 15:10					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 393724					
Norte (m): 8701405					
Altitud (m s. n. m.): 4212					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en la Quebrada Sin Nombre (zona ultimatum) aproximadamente a 200 metros aguas abajo del efluente proveniente de la bocamina B-AN-23				

**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua Superficial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 7 EM-605					
Fecha: 12/04/2022					
Hora: 10:25					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 392053					
Norte (m): 8700650					
Altitud (m s. n. m.): 4266					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en el Río Andaychagua, aproximadamente a 200 metros aguas arriba de la confluencia con la quebrada Sin Nombre.				

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 8 AS-60					
Fecha: 12/04/2022					
Hora: 11:40					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 392190					
Norte (m): 8700399					
Altitud (m s. n. m.): 4225					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en el Flujo de agua que discurre por la quebrada Sin Nombre, aproximadamente a 440 metros del pie del talud del depósito de relave Andaychagua Bajo. Y aproximadamente a 108 metros antes de llegar al río Andaychagua.				

**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua Superficial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 9 EM-610					
Fecha: 12/04/2022					
Hora: 12:10					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 392293					
Norte (m): 8700509					
Altitud (m s. n. m.): 4226					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en el Río Andaychagua, aproximadamente a 60 metros aguas abajo de la confluencia con la quebrada Sin Nombre y Quebrada sin nombre..				

Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua residual industrial
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 1 EM-607					
Fecha: 10/04/2022					
Hora: 12:20					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 392018					
Norte (m): 8700469					
Altitud (m s. n. m.): 4263					
Precisión: ± 3m					
					
Descripción: Ubicado en la descarga de efluente del depósito de relaves Andaychagua Alto.					

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía 2 EM-604					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 10:20					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 389540					
Norte (m): 8701669					
Altitud (m s. n. m.): 4431					
Precisión: ± 3m					
					
Descripción: Ubicado en el Canal de salida de la planta de tratamiento de agua de mina.					

**Evaluación ambiental de seguimiento en el área de influencia de la unidad minera Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A., distrito Huay-Huay, provincia Yauli, departamento de Junín
Agua residual industrial**
Expediente de evaluación: 003-2022-DEAM-EAS
Código de acción: 0005-4-2022-412

Distrito	Huay Huay	Provincia	Yauli	Departamento	Junín
Fotografía3 ARI-06					
Fecha: 11/04/2022					
Hora: 13:50					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 393597					
Norte (m): 8701678					
Altitud (m s. n. m.): 4336					
Precisión: ± 3m					
Descripción:	Ubicado en el Efluente proveniente de la bocamina B-AN-23 (zona ultimatum) que llega a la quebrada Sin Nombre..				