



Expediente de evaluación: 043-2023-DEAM-EAF

Código de acción: 0001-8-2023-416

Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
<p>Fotografía 1 PMB-AS-1</p> <p>Fecha: 03/08/2023</p> <p>Hora: 11:30</p> <p>Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L</p> <p>Este (m): 262109</p> <p>Norte (m): 8697538</p> <p>Altitud (m s. n. m.): 0</p> <p>Precisión: ± 3 m</p>					
					
<p>Descripción: Punto de muestreo de agua superficial de mar, ubicado en la zona intermareal de la punta Malecón Bardelli y Malecón Ferreyros (según Digesa, playa Enanos), entre el Club de Yates de Ancón y aproximadamente a 150 m al norte del muelle.</p>					
Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
<p>Fotografía 2 PMB-AS-1</p> <p>Fecha: 03/08/2023</p> <p>Hora: 11:30</p> <p>Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L</p> <p>Este (m): 262109</p> <p>Norte (m): 8697538</p> <p>Altitud (m s. n. m.): 0</p> <p>Precisión: ± 3 m</p>					
					
<p>Descripción: Toma de muestra de agua superficial de mar, de los parámetros de TPH (hidrocarburos totales de petróleo) y HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos).</p>					