



Expediente de evaluación: 043-2023-DEAM-EAF

Código de acción: 0001-8-2023-416

Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
<p>Fotografía 1 ANC-AS-4</p> <p>Fecha: 02/08/2023</p> <p>Hora: 11:10</p> <p>Coordenadas UTM - WGS 84 – Zona 18L</p> <p>Este (m): 262729</p> <p>Norte (m): 8697482</p> <p>Altitud (m s. n. m.): 0</p> <p>Precisión: ± 3</p>					
 <p style="text-align: right;">02/08/2023 11:05</p>					
<p>Descripción: Vista panorámica del punto de muestreo de agua superficial, ubicado en la zona intermareal de la Playa de Ancón (según DIGESA, Playa Dieciocho Ancón), aproximadamente a 180 m al suroeste del Muelle de Ancón</p>					
Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
<p>Fotografía 2 ANC-AS-4</p> <p>Fecha: 02/08/2023</p> <p>Hora: 11:10</p> <p>Coordenadas UTM - WGS 84 – Zona 18L</p> <p>Este (m): 262729</p> <p>Norte (m): 8697482</p> <p>Altitud (m s. n. m.): 0</p> <p>Precisión: ± 3</p>					
 <p style="text-align: right;">02/08/2023 11:07</p>					
<p>Descripción: Toma de muestra de agua superficial de mar, de los parámetros de TPH (hidrocarburos totales de petróleo) y HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos).</p>					