



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

000001

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	
RECIBIDO	
26 ENE. 2015	
VºBº _____	Hora: 3:00
Firma _____	

INFORME N° 59 - 2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH

PARA : **CARLOS ALLEN GUILLÉN PANTIGOZO**
Coordinador para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

DE : **GUILLERMO FILER ALDANA SCHWARTZ**
Tercero Evaluador para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

ASUNTO : Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01282, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VI), en el distrito de Lobitos de la provincia Talara del departamento de Piura.

FECHA : San Isidro, 26 ENE. 2015

El presente Informe de identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos¹ y su Reglamento², así como en aplicación de la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD³.

I. OBJETO

1. El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con código PERUPETRO L2071) y el suelo contaminado circundante a él, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con código de Ficha OEFA F01282. Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el distrito de Pariñas de la provincia Talara departamento de Piura, el cual fue verificado en campo el 6 de julio de 2014.

II. MARCO NORMATIVO

2. Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestión de los pasivos ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
3. El Artículo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.

¹ Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

² Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

³ Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013.

4. El Numeral 6.3 del Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalización y sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, en tanto no se efectúe la transferencia de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM.
5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno Nacional con competencias en evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobó el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la Resolución Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el Ministerio del Ambiente precisó que el OEFA es competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29134 y su Reglamento.
6. Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013, se aprobó la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

A continuación se detallan las acciones desarrolladas:

III. IDENTIFICACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS CON CÓDIGO DE FICHA OEFA F01282

III.1 Revisión Documentaria

7. Entre los años 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizó el estudio denominado "Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA"⁴(en adelante, Estudio PERUPETRO), evaluándose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron clasificados con un código de intervención⁵, para priorizar su abandono o considerarlo dentro de un programa de rehabilitación.

⁴ Pozo ATA: Pozo con abandono temporal.
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforación.

⁵ 1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las personas.
1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.
1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.
2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlos en producción o para incluirlos dentro de proyectos de recuperación mejorada.

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los códigos 1A y 1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los campos del noroeste del Perú, así como los pozos ubicados en el sector Pirín y Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad integral de las personas. La ejecución del programa de abandono técnico definitivo de dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERÚ S.A. (en adelante, PETROPERÚ), según la autorización dispuesta en el Artículo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas.
9. Asimismo, entre los años 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizó trabajos de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificándose 6 271 pozos, de los cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes números 19853-2009-OS-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y evaluados cumplen con la definición de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
10. De la revisión documentaria, se tiene que el pasivo ambiental evaluado corresponde a un pozo inactivo, considerado en el Estudio PERUPETRO como un pozo ATA con código de intervención 2A; es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlo en producción o para incluirlo dentro de proyectos de recuperación mejorada, este pozo presenta intervalos perforados y no cuenta con tapones de abandono. Así mismo, no cumple con la legislación de la época en la que fue elaborado el Estudio PERUPETRO. (ver anexo 6).
11. Según el registro del OSINERGMIN, figura como pozo ATA, destacando la presencia de una tubería abierta y suelo contaminado con hidrocarburos (ver anexo 7).

III.2 Descripción del pasivo ambiental y área circundante

III.2.1 Identificación del área

12. De la revisión del contenido correspondiente a la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de "Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km", aprobado por Resolución Directoral N° 203-2012-MEM/AAE, se pudo determinar que la área presentará clima cálido muy seco tropical (árido tropical) con niveles de precipitación casi nulas, ubicado en la zona de vida denominado "Desierto perárido – Tropical", con características geomorfológicas de "colinas bajas fuertemente disectadas" y perteneciente a la unidad de vegetación "matorral seco de colinas bajas fuertemente disectadas".
13. El área evaluada se emplaza en un terreno semiplano rodeado por una cadena de colinas bajas con presencia de vegetación natural compuesta por especies arbustivas y herbáceas que se encuentran en el bosque seco tropical. Existe acceso vehicular en regular estado de conservación hasta el pozo y cuenta con terraplén deteriorado, asimismo no se observan viviendas cercanas ni actividades industriales/extractivas en un radio de 200 m a la redonda del pozo.

III.2.2 Descripción del pasivo ambiental

14. Durante la evaluación de campo realizada por el OEFA, Se observó un pozo inactivo, ubicado en un terreno no habilitado con acceso vehicular que presenta cabezal compuesto por una brida de aproximadamente 15 pulgadas de diámetro la cual posee 3 salidas laterales unida a un casing que además presenta tubería de reducción de 2 pulgadas de diámetro abierto al ambiente que sobresalen a 1,2 m del nivel del suelo desde el interior de una posible cantina deteriorada de 2,1 m x 2,1 m y 0,3 m de profundidad con evidentes signos de corrosión y sin válvulas que aseguren su hermetismo. No se visualizó afloramiento de líquidos ni se percibió olores característicos a hidrocarburos provenientes del pozo, sin embargo se observa la presencia de suelo con hidrocarburos en el área circundante al pozo. (ver anexos 1, 2 y 3).
15. Para la evaluación del suelo en el área circundante al pozo se realizó un recorrido y exploración, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose la ubicación de los puntos de muestreo de suelo, tras el análisis de las muestras recolectadas, los resultados del informe de ensayo de laboratorio determina que la concentración de la Fracción de hidrocarburos F2 y Fracción de hidrocarburos F3 superan las concentraciones establecidas en el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, como se detalla en el Ítem III.3.
16. En ese sentido, de la revisión documentaria y evaluación in situ se tiene que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras para el abandono, conforme se establece el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos⁶. Además de presentar suelo contaminado con hidrocarburos en el área circundante al pozo.

III.3 Identificación de contaminantes y toma de muestras

III.3.1 Calidad del suelo

17. Producto del recorrido y exploración del área circundante al pozo, se ubicaron dos (2) puntos para la recolección de igual número de muestras puntuales de suelo para su correspondiente análisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios establecidos en la Guía para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.
18. La descripción y ubicación de los puntos de muestreo de suelo; así como, los parámetros analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

⁶ Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Artículo 2°.- Definiciones
(...)
"Abandono del Pozo: Trabajos que se efectúan para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un Pozo."
(...)

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Tabla 1: Puntos de Muestreo

Matriz	Código del punto de muestreo	Parámetros analizados	Descripción	WGS 84 ZONA 17M	
				ESTE (m)	NORTE (m)
Suelo	F01282-SU01	FH F1 (C ₅ -C ₁₀) FH F2 (C ₁₀ -C ₂₈) FH F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	La muestra de suelo se tomó a 0,4 m de distancia al casing del Pozo y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo.	471551	9508519
Suelo	F01282-SU02	FH F1 (C ₅ -C ₁₀) FH F2 (C ₁₀ -C ₂₈) FH F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	La muestra de suelo se tomó a 2 m de distancia al casing del Pozo y a una profundidad de 0,3 m de la superficie del suelo.	471552	9508517

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C₅-C₁₀).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C₁₀-C₂₈).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C₂₈-C₄₀).

19. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que cerca de la ubicación del pozo se muestra un hábitat de especies arbustivas y arbóreas permanentes y transitorias de la zona, además de que no se ha observado viviendas ni actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicación del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 5):

Tabla 2: Resultado de los análisis fisicoquímicos realizados

Matriz	Código de muestra	Parámetros analizados	Resultado	Unidad	ECA o norma referencial	% que se encuentra por encima del ECA o norma referencial	Laboratorio	Número de informe de ensayo de laboratorio
Suelo	F01282-SU01	FH F1 (C ₅ -C ₁₀)	< 6	mg/kg	200	No supera	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA
Suelo	F01282-SU01	FH F2 (C ₁₀ -C ₂₈)	9 264,67	mg/kg	1 200	772,1 %	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA
Suelo	F01282-SU01	FH F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	8 382,64	mg/kg	3 000	279,4 %	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA
Suelo	F01282-SU02	FH F1 (C ₅ -C ₁₀)	< 6	mg/kg	200	No supera	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA
Suelo	F01282-SU02	FH F2 (C ₁₀ -C ₂₈)	11 536,41	mg/kg	1 200	961,4 %	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA
Suelo	F01282-SU02	FH F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	13 864,59	mg/kg	3 000	462,2 %	Inspectorate Services Perú S.A.C.	75065L/14-MA

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C₅-C₁₀).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C₁₀-C₂₈).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C₂₈-C₄₀).

20. Los resultados obtenidos del análisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, se observó que los parámetros FH F2 y FH F3 de ambas muestras, superan las concentraciones de los ECA para suelo de uso agrícola.
21. A continuación se realiza la estimación del nivel de riesgo en función del parámetro Fracción de hidrocarburos F2 de la muestra F01282-SU02, debido a que presentó el valor más alto en la valoración (% que supera el ECA) entre el resto de parámetros considerados para la evaluación.

III.4 Estimación del Nivel de Riesgo

22. La estimación del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evaluó conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

III.4.1 Salud

Identificación de peligros

23. Existe presencia de suelo contaminado con hidrocarburo a nivel superficial, que puede afectar la salud de la población en caso exista un contacto directo continuo y/o manipulación continua (sin la adecuada protección) con este suelo.

Estimación de la probabilidad

24. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia	Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con hidrocarburo y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua.	5

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimación de la consecuencia en la salud

25. La consecuencia en la salud, se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

$$\text{Salud} = C + 2(P) + E + \text{Pobl.}$$

Factores	Escenarios	Puntuación
Cantidad (C)	De los resultados del análisis de las muestras de suelo alrededor del pozo, se encontraron valores de concentración para la Fracción de hidrocarburos F2 de hasta 961,4 % por encima del ECA para suelo de uso agrícola	4
Peligrosidad (P)	Existe suelo contaminado con hidrocarburos en el área circundante al pozo y una de las propiedades intrínsecas de los hidrocarburos es ser combustible.	2* x (2)

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Factores	Escenarios	Puntuación
Extensión (E)	La población más cercana (la periferia de la localidad de Lobitos) se encuentra ubicada aproximadamente a 2 km de distancia.	1
Población potencialmente afectada (Pobl.)**	No existe presencia de viviendas asentadas próximas al área circundante del pozo (menos de 1 km).	1
Total		10

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 5 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

**La población potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la mayor distancia en el factor extensión está referida a 1 km.

26. Para la puntuación de 10, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 11 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimación del nivel de riesgo en la salud

27. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

28. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 2), el valor del riesgo para la salud es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

III.4.2 Seguridad de la población

Identificación de peligros

29. Debido a las condiciones en las que se encuentra el pozo y su área circundante pueden ocasionar daños a la integridad física de las personas producto de caídas y/o golpes.

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Estimación de la probabilidad

30. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuación:

Probabilidad de la ocurrencia	Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con hidrocarburo y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua.	5

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimación de la consecuencia en la seguridad de la población

31. La consecuencia en la seguridad de la población se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

Seguridad de la población = Σ (Factores)

Factores	Escenarios	Puntuación
Accesibilidad	La población más cercana (la periferia de la localidad de Lobitos) se encuentra ubicada aproximadamente a 2 km de distancia, desde donde se puede acceder en vehículo seguido de una distancia corta a pie.	2
Potencial de colapso	Estructura que sobresale del interior de una cantina en 1,2 m (menor a 1,5 m).	1
Presencia de cercos	El área del pasivo ambiental no está cercada ni señalizada.	4
Potencial de incendios o explosión	Presencia de residuos de petróleo impregnados en el suelo, cuyas propiedades se encuentran neutralizadas por su exposición a la intemperie y a agentes naturales.	1
Total		8

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 7, 8, 9 y 10 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

32. Para la puntuación de 8, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 13 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la población.

Estimación del nivel de riesgo en la seguridad

33. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la seguridad de la población se realiza empleando la siguiente ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

34. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 2), el valor del riesgo para la seguridad de la población es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

III.4.3 Calidad del Ambiente

Identificación de peligros

35. Existe presencia de hidrocarburo contaminado en el suelo a nivel superficial, que afecta la calidad del suelo y podría ser transportado hacia otras áreas debido a la acción de agentes naturales como las precipitaciones pluviales y/o el viento, existiendo la posibilidad de afectar otros componentes ambientales.

Estimación de la probabilidad

36. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

Probabilidad de la ocurrencia	Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con hidrocarburo y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre de manera continua.	5

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Estimación de la consecuencia en la calidad del ambiente

37. La consecuencia en la calidad del ambiente se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación.

$$\text{Calidad del ambiente} = C + 2(P) + E + CM$$

Factores	Escenarios	Puntuación
Cantidad (C)	De los resultados del análisis de las muestras de suelo alrededor del pozo, se encontraron valores de concentración para la Fracción de hidrocarburos F2 de hasta 961,4 % por encima del ECA para suelo de uso agrícola	4
Peligrosidad (P)	Existe suelo contaminado con hidrocarburos en el área circundante al pozo y una de las propiedades intrínsecas de los hidrocarburos es ser combustible.	2* x (2)
Extensión (E)	La población más cercana (la periferia de la localidad de Lobitos) se encuentra ubicada aproximadamente a 2 km de distancia.	1
Calidad Medio (CM) del	El pasivo ambiental está afectando la calidad del componente ambiental suelo, debido a la presencia de Fracción de hidrocarburos F2 y Fracción de hidrocarburos F3, cuyas concentraciones superan lo establecido en el ECA para suelo agrícola.	2
Total		11

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 6 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

38. Para la puntuación de 11, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimación del nivel de riesgo en la calidad del ambiente

39. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuación:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

40. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5×3) , el valor del riesgo para la calidad del ambiente es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

IV. CONCLUSIONES

41. Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes conclusiones:
- (i) El pozo identificado con código PERUPETRO L2071, califica como un pozo mal abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
 - (ii) En el área circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de hidrocarburos, según los resultados obtenidos en laboratorio para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C₁₀-C₂₈) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C₂₈-C₄₀); cuyas concentraciones han superado el valor establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para suelo agrícola, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.
 - (iii) El pozo mal abandonado (Pozo L2071) y el suelo contaminado del área circundante al pozo descritas en la Ficha OEFA F01282, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburo, en la medida que cumplen con la definición de pasivo ambiental del subsector hidrocarburo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
 - (iv) Los resultados de la estimación del nivel de riesgo de este pasivo ambiental determinan que, el nivel de riesgo para la salud es MEDIO, el nivel de riesgo para la seguridad de la población es MEDIO y el nivel de riesgo para la calidad del ambiente es MEDIO.


V. RECOMENDACIÓN

42. Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

VI. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA).
3. Mapa de ubicación geográfica.
4. Reporte de Monitoreo de Suelo.
5. Informe de ensayo de laboratorio.
6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

Atentamente,



GUILLERMO FILER ALDANA SCHWARTZ
Tercero Evaluador para la Identificación de
Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXOS



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 1

Registro fotográfico

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"




Fotografía N° 1. Vista del estado actual del pozo con código L2071 en la fecha de visita de campo realizado por el personal de evaluación del OEFA.



Fotografía N° 2. Vista panorámica donde se observa la vegetación y el relieve del suelo en el área circundante al pozo inactivo con código L2071.

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"



Fotografía N° 3. Vista del lugar de la toma de muestra de suelo realizado en el área de ubicación del pozo en el punto F01282-SU01.



Fotografía N° 4. Vista del lugar de la toma de muestra de suelo realizado en el área circundante a la ubicación del pozo en el punto F01282-SU02.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

000011

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 2

Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector
hidrocarburo (OEFA)

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: 06-jul-14 Hora de la visita: 10:10 Nombre del evaluador: Guillermo Filer Aldana Schwartz Dirección / Unidad: OEFA - DE

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

Localidad: Cruz Código PERUPETRO: L2071 Estado Tiempo: ☐ Lluvioso ☐ Soleado ☒ Nublado
Distrito: LOBITOS (Descripción)
Provincia: TALARA El estado del tiempo se presentó con cielo parcialmente nublado, sin presencia de brillo solar, vientos moderados de sur a norte.
Región: Piura
Lote: ☒ Nombre: VII/VI (ex lote VI)
Proyecto: ☐ Área de operación: L2071
Otros: ☐

Coordenadas UTM	Datum Geodésico: WGS84	Zona: 17	Norte: 9508519	Este: 471551	Altitud (m): 34	Precisión (m): ± 3
-----------------	------------------------	----------	----------------	--------------	-----------------	--------------------

Breve Descripción de la zona:

El pozo se ubica en una zona de vida de desierto superárido tropical en la parte media y matorral desértico tropical en la parte baja, la fisiografía esta representada por lomas y colinas bajas y dunas monticulares en la parte media y depósitos fluviales recientes (cauces) en la parte baja o planicie. El área evaluada se emplaza en un terreno semiplano rodeado por una cadena de colinas bajas con presencia de vegetación natural compuesta por especies arbustivas y herbáceas que se encuentran en el bosque seco tropical. Existe acceso vehicular en regular estado de conservación hasta el pozo y cuenta con terraplén deteriorado, asimismo no se observan viviendas cercanas ni actividades industriales/extractivas en un radio de 200 m a la redonda del pozo.

II. DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

Tipo de Pozo: Abandonado ☒	Instalaciones mal Abandonadas ☐	Suelos Contaminados con Efluente o Derrame ☒	Emisiones ☐	Restos de Residuos ☒	Otros: ☐
---	---	---	---------------------------------	---	------------------------------

Descripción del Pasivo Ambiental:

Se observa un pozo inactivo, ubicado en un terreno no habilitado con acceso vehicular que presenta cabezal compuesto por una brida de aproximadamente 15 pulgadas de diámetro la cual posee 3 salidas laterales unida a un casing que además presenta tubería de reducción de 2 pulgadas de diámetro abierto al ambiente que sobresalen a 1,2 m del nivel del suelo desde el interior de una posible cantina deteriorada de 2,1 m x 2,1 m y 0,3 m de profundidad con evidentes signos de corrosión y sin válvulas que aseguren su hermetismo. No se visualiza afloramiento de líquidos ni se perciben olores característicos a hidrocarburos provenientes del pozo, sin embargo se observa la presencia de suelo con hidrocarburos en el área circundante al pozo.

Área afectada aprox. (m2): 50

Profundidad aproximada del área afectada (m): 4

III. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Actividades económicas:	Industrial ☐	Comercial ☐	Agropecuaria ☐	Otros: ☐
Actividades recreativas:	Natación ☐	Caza ☐	Campo deportivo ☐	Otros: No se observa actividades cercanas al pozo.

IV. SITUACIÓN DEL ENTORNO

Entorno	Distancia aprox. (m)	Descripción
Viviendas	2028	Las viviendas más cercanas corresponden a la localidad de Lobitos.
Infraestructura vial	1	Existe vía carrozable afirmada hasta el entorno del pozo.
Infraestructura urbana	-	No existe en un radio aproximado de 200 m.
Áreas Agrícolas o Ganaderas	-	No existe en un radio aproximado de 200 m.
Explotación forestal	-	No existe en un radio aproximado de 200 m.
Bosque y/o Vegetación Natural	3	Vegetación natural en el entorno donde se ubica el pozo.
Especies y Ecosistemas en Protección	-	No existe en un radio aproximado de 200 m.
Otros	-	No aplica.

Observaciones

V. SITUACIÓN DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)



FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Cuerpo de agua cercano: No
Distancia aproximada (m): No determinado.
Descripción del cuerpo de agua: No aplica
Uso del agua: No aplica

Nombre del cuerpo de agua:
Volumen o caudal aproximado: No determinado.

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL

Infraestructura encontrada (En caso de existir)	Campamentos, oficinas, talleres ☐	Caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas ☐	Líneas eléctricas ☐	Maquinaria pesada ☐
	Plantas de procesos abandonadas ☐	Generadores y transformadores eléctricos ☐	Otros Cantina	

Descripción de infraestructura: No aplica

Tipo de Residuo (En caso de existir)	Material de desbroce ☐	Chatarra ☐	Industrial ☐	Desmonte ☐	Escoria ☐	Construcción ☒	Otros:
---	---	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--------

Descripción de los residuos, en caso de existir (Volumen, etc.): Se evidencia la presencia de residuos sólidos de construcción la misma que consiste en una cantina de concreto de 2.10 x 2.10 x 0.50 m de diámetro, en estado de deterioro.

CALIDAD AMBIENTAL	CANTIDAD	Componente ambiental	Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 1% hasta 10% sobre el ECA o norma referencial	☐	Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 10% hasta 50% sobre el ECA o norma referencial	☐	Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 50% hasta 100% sobre el ECA o norma referencial	☐	Cantidad de contaminante que se encuentre mayor al 100% sobre el ECA o norma referencial	☒
		Infraestructura o residuos	Menor a 5 toneladas	☒	Entre 5 a 49 toneladas	☐	Entre 50 a 500 toneladas	☐	Mayor a 500 toneladas	☐
	Peligrosidad	Daños leves y reversibles	☐	Combustible	☒	Explosiva, inflamable, corrosiva	☐	Muy inflamable, muy tóxica, causa efectos irreversibles inmediatos	☐	
	Extensión	Presencia de población en un radio mayor a 1 km	☒	Presencia de población en un radio de 0,5 a 1 km	☐	Presencia de población en un radio menor de 0,5 km	☐	Presencia de población adyacente, localizada en el mismo lugar del pasivo	☐	
	Calidad del Medio	Pasivo ambiental que no afecte a los componentes ambientales	☐	Pasivo ambiental que se encuentre afectando en un componente ambiental, en al menos un parámetro establecido en el ECA o normal referencial	☒	Pasivo ambiental que se encuentre afectando en dos componentes ambientales, en al menos un parámetro por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial	☐	Pasivo ambiental que se encuentre afectando dos o más componentes ambientales y dos o más parámetros por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial	☐	
SALUD	Población afectada	Menor a 5 personas	☒	De 5 a 50 personas	☐	De 50 a 100 personas	☐	Más de 100 personas	☐	



FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN	Accesibilidad	Para llegar se requiere de un vehículo de transporte (bote, helicóptero, avión) ☐	En vehículo, seguido de distancia corta a pie (mayor a 1 km) ☒	Recorrido largo a pie en vía no demarcada (mayor de 1 km) ☐	Adyacente a áreas pobladas, corta distancia a pie (menos de 1 km) ☐
	Potencial de colapso	Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones deterioradas a nivel del suelo (menor a 1,5 m) ☒	Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables de poca elevación (entre 1,5 y 2,5 m de altura) ☐	Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas (mayor a 2,5 m de altura) ☐	Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas, con potencial caída de escombros (mayor a 2,5 m de altura) potencial caída de escombros ☐
	Presencia de cercos	Zona afectada con cercos y señales, ambos deteriorados ☐	Zona afectada cercada y no señalizada ☐	Zona afectada no cercada pero señalizada ☐	Zona afectada no cercada ni señalizada ☒
	Potencial de incendios o explosivos	Existen residuos explosivos y/o combustibles cuyas propiedades se encuentran neutralizadas ☒	Existen residuos explosivos y/o combustibles almacenados en infraestructuras deterioradas ☐	Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados en áreas cercadas ☐	Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados a la intemperie ☐

Nº Muestras Recolectadas:	Aire	Agua superficial	Agua subterránea	Sedimento	Suelo	Efluentes	Emisiones
	0	0	0	0	2	0	0
Laboratorio / Número de informe de laboratorio:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Inspectorate Services Perú S.A.C. 75065L/14-MA	No aplica	No aplica

Observaciones: Ninguna.


 Guillermo Filer Aldana Schwartz
 Unidad de Identificación de Pasivos
 Ambientales del Subsector Hidrocarburos
 Dirección de Evaluación





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 3

Mapa de ubicación geográfica





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 4

Reporte de monitoreo de Suelo



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

000017

FICHA SUELO

N° 821- SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

1. DATOS GENERALES

Actividad	Identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VI) - Pozo con código PERUPETRO L2071.
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito de LOBITOS, provincia TALARA, departamento PIURA.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)	06 de julio de 2014
Fecha fin (dd-mm-aa)	06 de julio de 2014
Equipo Técnico	Guillermo Aldana Schwartz (Dirección de Evaluación) Irene Bello Duránd (Dirección de Evaluación)

Puntos de monitoreo de suelo

N°	Código punto muestreo	Matriz	Fecha	Hora	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
					Zona	Este	Norte	
1	F01282-SU01	SU	06/07/14	10:15	17	471551	9508519	La muestra de suelo se tomó a 0,4 m de distancia al casing del Pozo y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo.
2	F01282-SU02	SU	06/07/14	10:35	17	471552	9508517	La muestra de suelo se tomó a 2 m de distancia al casing del Pozo y a una profundidad de 0,3 m de la superficie del suelo.

Protocolo de monitoreo

GUÍA PARA MUESTREO DE SUELOS

En el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM-Ministerio del Ambiente.

Parámetros a analizar

Matriz	Parámetros a analizar	Observaciones
Suelo	Fracción de Hidrocarburos F1 (C ₅ -C ₁₀) Fracción de Hidrocarburos F2 (C ₁₀ -C ₂₈) Fracción de Hidrocarburos F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	Análisis en Laboratorio TDR N° 1492-LAB-2014

www.oefa.gob.pe

Av. República de Panamá 3542
San Isidro - Lima, Perú
T (511) 7131553



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Laboratorio

INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.

3. OBSERVACIONES


- El tiempo se presentó con cielo parcialmene nublado, vientos moderados de sur a norte.
- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS

	Sí	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio.	x	
Registro fotográfico de cada muestra.	x	

FECHA

San Isidro, 05 SET. 2014


Guillermo F. Aldana-Schwartz
EVALUADOR





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

000018

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio

Inspectorate Services Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett N° 444
Callao, Perú
Teléfono: (51) 011-3000 Fax: 0289016

SOLICITUD DE SERVICIOS ANALÍTICOS N°
INFORME DE ENSAYO N°

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL MONITOREO				DATOS DEL ENVÍO			
Nombre o razón social : OEFA Dirección : Av. República de Panamá N° 3542 - San Isidro Persona de contacto : Ing. Guillermo Flier Aldana Schwartz Teléfono/Fax : 971107801 Correo Electrónico : gas_fly@hotmail.com				Muestra : Suelo : Ubicación : Dirección/Referencia : Ref. TDR N° 1492-LAB-2014 Distrito : Provincia : Departamento :				Empleado por : Fecha y Hora de Envío : Medio de Envío : Recogido por : Nombre Medio de Envío : Fecha y Hora :			
Muestra : ESTACIÓN DE MONITOREO (Descripción según Cliente)				ENSAYOS SOLICITADOS				OBSERVACIONES			
PREPARACIÓN				BIOLÓGICOS				FÍSICOQUÍMICOS			
PRESERVANTE QUÍMICO				BIOLÓGICOS				FÍSICOQUÍMICOS			
PARÁMETROS				BIOLÓGICOS				FÍSICOQUÍMICOS			
Fecha de muestreo : 08/07/2014 Hora del muestreo : 10:15 P. V. : X				TPH F1 (C5-C10) TPH F2 (C10-C28) TPH F3 (C28-C40)				SU SU			
1 F01282-SU01				1 F01282-SU01				1 F01282-SU01			
2 F01282-SU02				2 F01282-SU02				2 F01282-SU02			
3 F01282-SU03				3 F01282-SU03				3 F01282-SU03			
4 F01282-SU04				4 F01282-SU04				4 F01282-SU04			
5 F01282-SU05				5 F01282-SU05				5 F01282-SU05			
6 F01282-SU06				6 F01282-SU06				6 F01282-SU06			
7 F01282-SU07				7 F01282-SU07				7 F01282-SU07			
8 F01282-SU08				8 F01282-SU08				8 F01282-SU08			
9 F01282-SU09				9 F01282-SU09				9 F01282-SU09			
10 F01282-SU10				10 F01282-SU10				10 F01282-SU10			
11 F01282-SU11				11 F01282-SU11				11 F01282-SU11			
12 F01282-SU12				12 F01282-SU12				12 F01282-SU12			
13 F01282-SU13				13 F01282-SU13				13 F01282-SU13			
14 F01282-SU14				14 F01282-SU14				14 F01282-SU14			
15 F01282-SU15				15 F01282-SU15				15 F01282-SU15			
16 F01282-SU16				16 F01282-SU16				16 F01282-SU16			
17 F01282-SU17				17 F01282-SU17				17 F01282-SU17			
18 F01282-SU18				18 F01282-SU18				18 F01282-SU18			
19 F01282-SU19				19 F01282-SU19				19 F01282-SU19			
20 F01282-SU20				20 F01282-SU20				20 F01282-SU20			
21 F01282-SU21				21 F01282-SU21				21 F01282-SU21			
22 F01282-SU22				22 F01282-SU22				22 F01282-SU22			
23 F01282-SU23				23 F01282-SU23				23 F01282-SU23			
24 F01282-SU24				24 F01282-SU24				24 F01282-SU24			
25 F01282-SU25				25 F01282-SU25				25 F01282-SU25			
26 F01282-SU26				26 F01282-SU26				26 F01282-SU26			
27 F01282-SU27				27 F01282-SU27				27 F01282-SU27			
28 F01282-SU28				28 F01282-SU28				28 F01282-SU28			
29 F01282-SU29				29 F01282-SU29				29 F01282-SU29			
30 F01282-SU30				30 F01282-SU30				30 F01282-SU30			
31 F01282-SU31				31 F01282-SU31				31 F01282-SU31			
32 F01282-SU32				32 F01282-SU32				32 F01282-SU32			
33 F01282-SU33				33 F01282-SU33				33 F01282-SU33			
34 F01282-SU34				34 F01282-SU34				34 F01282-SU34			
35 F01282-SU35				35 F01282-SU35				35 F01282-SU35			
36 F01282-SU36				36 F01282-SU36				36 F01282-SU36			
37 F01282-SU37				37 F01282-SU37				37 F01282-SU37			
38 F01282-SU38				38 F01282-SU38				38 F01282-SU38			
39 F01282-SU39				39 F01282-SU39				39 F01282-SU39			
40 F01282-SU40				40 F01282-SU40				40 F01282-SU40			
41 F01282-SU41				41 F01282-SU41				41 F01282-SU41			
42 F01282-SU42				42 F01282-SU42				42 F01282-SU42			
43 F01282-SU43				43 F01282-SU43				43 F01282-SU43			
44 F01282-SU44				44 F01282-SU44				44 F01282-SU44			
45 F01282-SU45				45 F01282-SU45				45 F01282-SU45			
46 F01282-SU46				46 F01282-SU46				46 F01282-SU46			
47 F01282-SU47				47 F01282-SU47				47 F01282-SU47			
48 F01282-SU48				48 F01282-SU48				48 F01282-SU48			
49 F01282-SU49				49 F01282-SU49				49 F01282-SU49			
50 F01282-SU50				50 F01282-SU50				50 F01282-SU50			
51 F01282-SU51				51 F01282-SU51				51 F01282-SU51			
52 F01282-SU52				52 F01282-SU52				52 F01282-SU52			
53 F01282-SU53				53 F01282-SU53				53 F01282-SU53			
54 F01282-SU54				54 F01282-SU54				54 F01282-SU54			
55 F01282-SU55				55 F01282-SU55				55 F01282-SU55			
56 F01282-SU56				56 F01282-SU56				56 F01282-SU56			
57 F01282-SU57				57 F01282-SU57				57 F01282-SU57			
58 F01282-SU58				58 F01282-SU58				58 F01282-SU58			
59 F01282-SU59				59 F01282-SU59				59 F01282-SU59			
60 F01282-SU60				60 F01282-SU60				60 F01282-SU60			
61 F01282-SU61				61 F01282-SU61				61 F01282-SU61			
62 F01282-SU62				62 F01282-SU62				62 F01282-SU62			
63 F01282-SU63				63 F01282-SU63				63 F01282-SU63			
64 F01282-SU64				64 F01282-SU64				64 F01282-SU64			
65 F01282-SU65				65 F01282-SU65				65 F01282-SU65			
66 F01282-SU66				66 F01282-SU66				66 F01282-SU66			
67 F01282-SU67				67 F01282-SU67				67 F01282-SU67			
68 F01282-SU68				68 F01282-SU68				68 F01282-SU68			
69 F01282-SU69				69 F01282-SU69				69 F01282-SU69			
70 F01282-SU70				70 F01282-SU70				70 F01282-SU70			
71 F01282-SU71				71 F01282-SU71				71 F01282-SU71			
72 F01282-SU72				72 F01282-SU72				72 F01282-SU72			
73 F01282-SU73				73 F01282-SU73				73 F01282-SU73			
74 F01282-SU74				74 F01282-SU74				74 F01282-SU74			
75 F01282-SU75				75 F01282-SU75				75 F01282-SU75			
76 F01282-SU76				76 F01282-SU76				76 F01282-SU76			
77 F01282-SU77				77 F01282-SU77				77 F01282-SU77			
78 F01282-SU78				78 F01282-SU78				78 F01282-SU78			
79 F01282-SU79				79 F01282-SU79				79 F01282-SU79			
80 F01282-SU80				80 F01282-SU80				80 F01282-SU80			
81 F01282-SU81				81 F01282-SU81				81 F01282-SU81			
82 F01282-SU82				82 F01282-SU82				82 F01282-SU82			
83 F01282-SU83				83 F01282-SU83				83 F01282-SU83			
84 F01282-SU84				84 F01282-SU84				84 F01282-SU84			
85 F01282-SU85				85 F01282-SU85				85 F01282-SU85			
86 F01282-SU86				86 F01282-SU86				86 F01282-SU86			
87 F01282-SU87				87 F01282-SU87				87 F01282-SU87			
88 F01282-SU88				88 F01282-SU88				88 F01282-SU88			
89 F01282-SU89				89 F01282-SU89				89 F01282-SU89			
90 F01282-SU90				90 F01282-SU90				90 F01282-SU90			
91 F01282-SU91				91 F01282-SU91				91 F01282-SU91			
92 F01282-SU92				92 F01282-SU92				92 F01282-SU92			
93 F01282-SU93				93 F01282-SU93				93 F01282-SU93			
94 F01282-SU94				94 F01282-SU94				94 F01282-SU94			
95 F01282-SU95				95 F01282-SU95				95 F01282-SU95			
96 F01282-SU96				96 F01282-SU96				96 F01282-SU96			
97 F01282-SU97				97 F01282-SU97				97 F01282-SU97			
98 F01282-SU98				98 F01282-SU98				98 F01282-SU98			
99 F01282-SU99				99 F01282-SU99				99 F01282-SU99			
100 F01282-SU100				100 F01282-SU100				100 F01282-SU100			
101 F01282-SU101				101 F01282-SU101				101 F01282-SU101			
102 F01282-SU102				102 F01282-SU102				102 F01282-SU102			
103 F01282-SU103				103 F01282-SU103				103 F01282-SU103			
104 F01282-SU104				104 F01282-SU104				104 F01282-SU104			
105 F01282-SU105				105 F01282-SU105				105 F01282-SU105			
106 F01282-SU106				106 F01282-SU106				106 F01282-SU106			
107 F01282-SU107				107 F01282-SU107				107 F01282-SU107			
108 F01282-SU108				108 F01282-SU108				108 F01282-SU108			
109 F01282-SU109				109 F01282-SU109				109 F01282-SU109			
110 F01282-SU110				110 F01282-SU110				110 F01282-SU110			
111 F01282-SU111				111 F01282-SU111				111 F01282-SU111			
112 F01282-SU112				112 F01282-SU112				112 F01282-SU112			
113 F01282-SU113				113 F01282-SU113				113 F01282-SU113			
114 F01282-SU114				114 F01282-SU114				114 F01282-SU114			
115 F01282-SU115				115 F01282-SU115				115 F01282-SU115			
116 F01282-SU116				116 F01282-SU116				116 F01282-SU116			
117 F01282-SU117				117 F01282-SU117				117 F01282-SU117			
118 F01282-SU118				118 F01282-SU118				118 F01282-SU118			
119 F01282-SU119				119 F01282-SU119				119 F01282-SU119			
120 F01282-SU120				120 F01282-SU120				120 F01282-SU120			
121 F01282-SU121				121 F01282-SU121				121 F01282-SU121			
122 F01282-SU122				122 F01282-SU122				122 F01282-SU122			
123 F01282-SU123				123 F01282-SU123				123 F01282-SU123			
124 F01282-SU124				124 F01282-SU124				124 F01282-SU124			
125 F01282-SU125				125 F01282-SU125				125 F01282-SU125			
126 F01282-SU126				126 F01282-SU126				126 F01282-SU126			
127 F01282-SU127				127 F01282-SU127				127 F01282-SU127			
128 F01282-SU128				128 F01282-SU128				128 F01282-SU128			
129 F01282-SU129				129 F01282-SU129				129 F01282-SU129			
130 F01282-SU130				130 F01282-SU130				130 F01282-SU130			
131 F01282-SU131				131 F01282-SU131				131 F01282-SU131			
132 F01282-SU132				132 F01282-SU132				132 F01282-SU132			
133 F01282-SU133				133 F01282-SU133				133 F01282-SU133			



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

000020

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO II

Registro Fotográfico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



Fotografía N° 1. Toma de muestra de suelo en el punto F01282-SU01, ubicado a 0,4 m aproximadamente del Pozo L2071



Fotografía N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F01282-SU02, ubicado a 2 m aproximadamente del Pozo L2071



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 5

Informes de ensayo de laboratorio



INSPECTORATE

**LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA
CON REGISTRO N° LE - 031**



Registro N° LE-031

Pág. 01/1

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 75065L/14-MA

Cliente : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 Dirección : Av. República de Panamá N° 3542 - San Isidro.
 Producto : Suelos
 Cantidad de muestra : 02
 Presentación : Frascos de vidrio proporcionados por Inspectorate Services Perú S.A.C.
 Instrucciones de Ensayo : Enviadas por el Cliente
 Procedencia de la muestra : Muestras enviadas por el cliente indicando fecha de muestreo: 2014-07-06; Hora 10:15/10:35
 S/S 001726-14-LMA
 Referencia del Cliente : Región Piura - Talara - Lobitos - Suelo - TDR N° 1492
 Fecha Ingreso de Muestra(s) : 2014-07-08
 Fecha de Inicio de Análisis : 2014-07-09
 Fecha de Término de Análisis : 2014-07-21
 Solicitud de Análisis : 04922/14

Código de Laboratorio	Descripción de Muestra	Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/kg (C5-C10)	Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/kg (C10-C28)	Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/kg (C28-C40)
04922-18497	F01282-SU01	<6,00	9 264,67	8 392,64
04922-18498	F01282-SU02	<6,00	11 535,41	13 884,59
	Límite de Cuantificación	6,00	6,00	6,00

Métodos:

Hidrocarburos Totales de Petróleo EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero, 2007, Method 8015C Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography.

Las muestras ingresaron al Laboratorio, en color.

El informe de Control de Calidad les será proporcionada a su solicitud.
Callao, 24 de Julio del 2014

Inspectorate Services Perú S.A.C.
A Bureau Veritas Group Company

[Firma]
ING. YANI MORALES H.
C.I.P. 135922
JEFE DE LABORATORIO MEDIO AMBIENTE

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de Inspectorate Services Perú S.A.C.
 Los resultados presentados corresponden sólo a la muestra indicada.
 No deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
 "valor" significa no cuantificable debajo del límite de cuantificación indicado.
 A excepción de los productos perecibles los tiempos de custodia dependerán del laboratorio que realice el análisis.
 Este tiempo variará desde 7 días hasta 6 meses como máximo.

Av. Elmer Faucett N° 444 Callao - Perú / Central: (511) 613-8080 Fax: (511) 628-9016



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 6

Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO)



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

000025

INFORMACIÓN DE POZO

Pozo	L2071	Área	Cruz I	Lote	VI
Coordenada Este	471554	Coordenada Norte	9508520		
Cía Operadora	Sapet				
Cía Perforació	Compañía Petrolera Lobitos				
Prioridad de Abandono					
Fecha de Perforación	03/10/1967	Profundidad total	3761		
Fecha de Completación	30/10/1967	Profundidad efectiva	3709		
Casing de Superficie e Intermedios	9 5/8" - 32.3#/ft-H40				
Profundidad de casing de Superficie e Intermedios	240'				
Casing de producción y laines	4 1/2" - J55- 9.5#/ft				
Profundidad de casing de producción y laines	3749'				
Intervalos Perforados	3690'-3200', 3103'-2711'				
Tope Cemento	2000	Formaciones	Lower y UP. Pariñas		
Tipo y Cantidad de Tapones					
Profundidad de tapones					
Tope de Tapones	0	Estado	Abandonado productor de petróleo		
Intervalos abiertos	3690'-2711' (2)	Fecha de último Estado			
Adecuadamente abandonado	No	Último Servicio de Pozos			
Cumple con Legislación	No	Fecha Último Servicio de Pozos			
Impacto Ambiental y Seguridad					
Código Intervención	2A	Se encuentra entre Construcciones	No		
Estado del pozo	ATA	Acceso	Si		
Identificado	Si	Terraplén	Si		
Rx Abandono		Foto			
Observaciones	IPR: 101 x 0 x TF x 12297 GOR. No hay registro de reacondicionamientos.				

Fuente: PERUPETRO - 2002



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Evaluación

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 7

Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN

 Osineergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES		Código : F2-GFHL-UMAL-PE-03
			Revisión : 01
			Fecha : 24-07-09
			Página : 1 de 1
Número: 78		Fecha: 13 de agosto de 2009	
1. LOCALIZACIÓN			
Lote: VI			
Área de Producción : Cruz			
Distrito: Lobitos		Provincia: Talara	Región: Piura
Identificación del Pozo según PERUPETRO : L_2071			
Coordenadas UTM Insitu (Sistema WGS84)			Zona
Norte		Este	17
9508520		471552	
2. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL			
Tubería del pozo abierto, expuesta al medio ambiente. Hay presencia de suelo contaminado con hidrocarburo. El área de influencia corresponde a la plataforma del pozo L_2071, 50 m ² de su entorno y las vías de acceso; pozo ubicado dentro de un bosque seco que tiene como especies vegetales predominantes al algarrobo (<i>Prosopis</i> sp), bichayo (<i>Capparis crotonoides</i>) y espino (<i>Acacia</i> sp).			
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
4. CAUSA / ORIGEN			
El inadecuado abandono del pozo.			
5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES (Marque con X el que corresponda).			
Pozos abandonados	☒	Efluentes	
Instalaciones mal abandonadas		Emisiones	
Suelos contaminados	☒	Restos o depósitos de residuos	
6. CATEGORÍA AMBIENTAL (Marque con X el que corresponda).			
Contaminación Ambiental	☒	Aspectos de interés Humano	
Aspectos Estéticos		Ecológico	
7. TITULAR ACTUAL			
Sapet Development Peru Inc. Sucursal Perú.			
8. TITULAR (S) ANTERIOR (ES)			
IPCo (fecha de perforación el 03 de octubre de 1967) y Petroperú (fecha de abandono el 29 de noviembre de 1981).			
9. RESULTADO DE MONITOREOS (En caso aplique) (Preliminar)			
NO APLICA			
10. OBSERVACIONES			
El Informe Final de Pasivos Ambientales – Estudio de Pozos ATA, APA y DPA de PERUPETRO S.A. de setiembre de 2002, determina que el pozo identificado como L_2071, es un pozo ATA.			

Armando Martín Eneque Puicón
Supervisor Ambiental



Armando Eneque Puicón
BIOLOGO
C.B.P. 4217

