

Hecho Detectado

El administrado habria realizado la descarga de aguas residuales domesticas tratadas provenientes de la PTAR 7 en un punot no autorizado

Requerimiento

Se requiere que el administrado precise, a través de un Informe Técnico, la clausura de los puntos de vertimiento, adicionalmente que incluya los monitoreos realizados en el efluente EFLU-04 (código OEFA) y en el cuerpo receptor durante el tiempo que duró el vertimiento proveniente de la PTAR 5, PTAR 6 y PTAR 7.

Esta documentación deberá ser presentada en las oficinas del OEFA (Sede Central u Oficina Desconcentrada) o vía Mesa de Partes Virtual, en formato digital, a colores y en alta resolución; en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la suscripción de la presente Acta de Supervisión.

Descargo

Medida Correctiva

A traves de las fotografias 1 y 2 se acredita la clausura del punto EFLU 04. La tuberia auxiliar de descarga ha sido debidamente deshabilitada.

Ademas les informamos que los efluentes generados en el campamento Limonal, previamente tratados en la PTAR 5 son descargados en el punto EF01 conforme a la autorizacion de vertimiento R.D. N°143-2019-ANA-DCERH.(ANEXO A)



Fotografia 1 : Tuberia auxiliar cortada y en proceso de retiro



Fotografía 2: Tubería auxiliar desacoplada

A través de las fotografías 3 y 4 se evidencia la existencia de la tubería de descarga de agua tratada hacia el EF-01, proveniente de la planta de tratamiento de agua - PTAR 05



Fotografía 3: Vista frontal del talud por donde recorre la tubería proveniente de la PTAR 5



Fotografía N° 4: parte superior del talud por donde baja la tubería al EF 01

Monitoreos realizados en el punto de descarga

En calidad de Anexo B se presentan los resultados de monitoreo correspondientes al punto de vertimiento del EF01 y los resultados de monitoreo correspondientes al cuerpo receptor.