UINFECTION DE EVALUACIÓN RECIBIDO

3 1 OCT. 2014



PERÚ

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

INFORME N° \\3 \ - 2014-OEFA/DE-SDCA

PARA

JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS

Director de Evaluación

DE

ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA

Subdirectora de Calidad Ambiental

CARLOS ALLEN GUILLÉN PANTIGOZO

Coordinador de la Unidad de Identificación de Pasivos

Ambientales del Subsector Hidrocarburos

RAFAHEL VERA TTITO

Tercero evaluador de la Unidad de Identificación de Pasivos

Ambientales del Subsector Hidrocarburos

ASUNTO

Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos

con código de Ficha OEFA F01695, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VI), en el distrito de Pariñas de la provincia Talara del

departamento de Piura.

FECHA

San Isidro,

3 1 OCT. 2014

El presente Informe de identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido elaborado en el marco de la Ley Nº 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos1 v su Reglamento2, así como en aplicación de la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD3.

I. **OBJETO**

El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con código 1. PERUPETRO T3238) y el suelo contaminado circundante a él, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con código de Ficha OEFA F01695. Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el distrito de Pariñas de la provincia Talara del departamento de Piura, el cual fue verificado en campo el 08 de agosto de 2014.

MARCO NORMATIVO II.

- Mediante la Ley Nº 29134 Ley que regula los pasivos ambientales del subsector 2. hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestión de los pasivos ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
- El Artículo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e 3. instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,

Decreto Supremo Nº 004-2011-EM.

Directiva Nº 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013.



1

Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

Ministerio

del Ambiente

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.

- 4. El Numeral 6.3 del Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalización y sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN, en tanto no se efectúe la transferencia de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM.
- 5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 29325, y dentro del proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno Nacional con competencias en evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM se aprobó el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la Resolución Ministerial Nº 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el Ministerio del Ambiente precisó que el OEFA es competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 29134 y su Reglamento.
- 6. Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo de 2013, se aprobó la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD Directiva para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.


A continuación se detallan las acciones desarrolladas:

III. IDENTIFICACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS CON CÓDIGO DE FICHA OEFA F01695

III.1 Revisión Documentaria



Entre los años 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizó el estudio denominado "Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA" (en adelante, Estudio PERUPETRO), evaluándose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron clasificados con un código de intervención para priorizar su abandono o considerarlo dentro de un programa de rehabilitación.



Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforación.

²A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlos en producción o para incluirlos dentro de proyectos de recuperación mejorada.



¹A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las personas.

¹B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

¹C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

- 8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los códigos 1A y 1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los campos del noroeste del Perú, así como los pozos ubicados en el sector Pirín y Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad integral de las personas. La ejecución del programa de abandono técnico definitivo de dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERÚ S.A. (en adelante, PETROPERÚ), según la autorización dispuesta en el Artículo 6° de la Ley N° 28880 Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas.
- 9. Asimismo, entre los años 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizó trabajos de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificándose 6 271 pozos, de los cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes números 19853-2009-OS-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y evaluados cumplen con la definición de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 29134 Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
- 10. De la revisión de los antecedentes relacionados a pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, se tiene que el pozo en mención, según el Estudio PERUPETRO, se considera como un pozo ATA con código de intervención 2A; es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su rehabilitación, ya sea para ponerlo en producción o para incluirlo dentro de proyectos de recuperación mejorada, el cual no cuenta con tapones de abandono en todos los intervalos perforados; asimismo, figura en el registro del OSINERGMIN como pozo ATA, el cual presenta el casing abierto con presencia de suelo contaminado con hidrocarburos (ver anexos 6 y 7).

III.2 Descripción del pasivo ambiental y área circundante

III.2.1 Identificación del área

- 11. De la revisión del contenido correspondiente a la Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de "Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km", aprobado por Resolución Directoral N° 203-2012-MEM/AAE, se pudo determinar que el Pozo T3238 está ubicado en el talud disectado de una planicie marina con pendiente de 25%, pertenece a la formación Salinas Mogollón, con clima cálido muy seco tropical, en una zona de vida de Desierto perárido Tropical, con características geomorfológicas inestables; asimismo se encuentra vegetación propia de un matorral de dunas, los alrededores del pozo cuentan con suelos de protección los cuales están limitados por el suelo y por la topografía por riesgo de erosión.
- 12. El área evaluada se encuentra en una zona desértica, presenta topografía de pendiente rodeado de varias quebradas inactivas, de escasa vegetación propia del lugar principalmente fabáceas (Faique), se encuentra a 300 m de la quebrada Pariñas la cual no se encuentra activa así como otras redes de drenaje existentes en el área, el suelo es arenoso pedregoso debido a la erosión eólica. Se observó torres de alta tensión a 40 m al norte del pozo así como tuberías que transportan aparentemente crudo a 110 m al norte, se encuentra a 220 m del lado norte del cerco perimétrico del Grupo Aéreo N° 11.







III.2.2 Descripción del pasivo ambiental

- Durante la evaluación in situ realizada por el OEFA el 08 de agosto de 2014, se observó un pozo inactivo que se encuentra dentro de un hoyo de poca profundidad el cual abarca un área de aproximadamente de 1,5 m² que posiblemente fue la cantina, no presentaba señales ni cercos de prevención, el pozo contaba con acceso vehicular hasta la ubicación del pozo que presentaba una plataforma deteriorada. Asimismo, se observó un casing (tubería de revestimiento) de 6,25 plg y un tubing de 2,75 plg que se encuentran al nivel del suelo aparentemente cortadas, el cual no tenía brida ni válvulas que aseguren su hermetismo por lo que se le consideró como un pozo abierto. No se observaron afloramientos de fluidos ni se percibieron olores a hidrocarburos procedentes del pozo (ver anexos 1, 2 y 3).
- 14. Se observó estructuras de concreto (pared de ladrillos) deterioradas que posiblemente servían para ayudar a la estabilidad del talud.
- Para la evaluación del suelo en el área circundante al pozo se realizó un recorrido y 15. exploración, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose la ubicación de los puntos de muestreo de suelo, tras el análisis de las muestras recolectadas, los resultados de los informes de ensayo de laboratorio determinan que las concentraciones de la Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) superan las concentraciones establecida en el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola aprobado por el Decreto Supremo 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado hidrocarburos, como se detalla en el Item III.3.
- En ese sentido, de la revisión de los antecedentes y las observaciones en campo se tiene 16. que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras para el abandono, conforme se establece en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos⁶. Además de presentar suelo contaminado con hidrocarburos.

Identificación de contaminantes y toma de muestras 111.3

III.3.1 Calidad del suelo

- 17. SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL
 - Producto del recorrido y exploración del área circundante al pozo, se establecieron los puntos de muestreo de los cuales se recolectó dos (2) muestras puntuales de suelo para su correspondiente análisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios establecidos en la Guía para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM.
 - La descripción y ubicación de los puntos de muestreo de suelo; así como, los parámetros 18. analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

[&]quot;Abandono del Pozo: Trabajos que se efectúan para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un





Decreto Supremo Nº 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Tabla 1: Puntos de Muestreo

Matriz	Código del	Parámetros	OPPOSICO HADDAN CO	WGS 84 ZONA 17M	
	punto de muestreo	analizados	Descripción	ESTE (m)	NORTE (m)
SUELO	F01695-SU01	FH F1 (C6-C10)* FH F2 (C10-C28) FH F3 (C28-C40)	La muestra de suelo se tomó a 1,5 m de distancia al noroeste del casing del Pozo T3238 y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo.	475241	9499148
SUELO	F01695-SU02	FH F1 (C6-C10)* FH F2 (C10-C28) FH F3 (C28-C40)	La muestra de suelo se tomó a 3 m de distancia al suroeste del casing del Pozo T3238 y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo.	475239	9499150

FH F1: Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10).

FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28).

Ministerio

del Ambiente

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40).

19. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estándar de Calidad Ambiental para Suelo de uso agrícola (Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM), dado que cerca de la ubicación del pozo se muestra un hábitat de especies arbustivas y arbóreas permanentes y transitorias de la zona, además de que no se ha observado viviendas ni actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicación del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 5):

Tabla 2: Resultado de los análisis fisicoquímicos realizados

Matriz	Código de muestra	Parámetros analizados	Resultado	Unidad	ECA o norma referencial	% que se encuentra por encima del ECA o norma referencial	Laboratorio	Número de informe de ensayo de laboratorio
SUELO	F01695-SU01	FH F1 (C6-C10)*	<10	mg/kg	200	No supera	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23303
SUELO	F01695-SU01	FH F2 (C10-C28)	5 595	mg/kg	1 200	366,2%	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23303
SUELO	F01695-SU01	FH F3 (C28-C40)	18 627	mg/kg	3 000	520,9%	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23303
SUELO	F01695-SU02	FH F1 (C6-C10)*	<10	mg/kg	200	No supera	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23338
SUELO	F01695-SU02	FH F2 (C10-C28)	100	mg/kg	1 200	No supera	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23338
SUELO	F01695-SU02	FH F3 (C28-C40)	351	mg/kg	3 000	No supera	AGQ Perú S.A.C.	S-14/23338



FH F2: Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28).

- 20. Los resultados obtenidos del análisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, dado que las concentraciones correspondientes a la Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40), de la muestra F01695-SU01, superan el ECA para suelo de uso agrícola.
- A continuación se realiza la estimación del nivel de riesgo en función del parámetro 21. Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40), debido a que presentó el valor más alto en la valoración (% que supera el ECA) entre el resto de parámetros considerados para la evaluación.



^{*} De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10).

FH F3: Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40).

^{*} De manera referencial, dado que el ECA considera la Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10).

III.4 Estimación del Nivel de Riesgo

22. La estimación del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evaluó conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

III.4.1 Salud

Identificación de peligros

23. La presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, puede afectar la salud de la población en caso exista un contacto directo continuo y/o manipulación continua (sin la adecuada protección) con este suelo.

Estimación de la probabilidad

24. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia			
	presencia de suelo contaminado y a las encuentra el pozo, se estima que ocurre de	5	

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).


Estimación de la consecuencia en la salud

25. La consecuencia en la salud, se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

Salud =
$$C + 2(P) + E + Pobl.$$









Factores	Escenarios	Puntuación
Población potencialmente afectada (Pobl.)**	No existe presencia de población asentada próxima al área circundante del pozo a menos de 1 km.	1
Total		10

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 5 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

26. Para la puntuación de 10, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 11 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimación del nivel de riesgo en la salud

27. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuación:

28. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 2), el valor del riesgo para la salud es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro Nº 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CALIDAD III.4.2 Seguridad de la población

Identificación de peligros

29. Las condiciones en las que se encuentra el pozo y su área circundante pueden ocasionar daños a la integridad física de las personas producto de caídas y/o golpes.

Estimación de la probabilidad

30. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuación:



MBIENTAL

^{*} La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

^{**}La población potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la mayor distancia en el factor extensión está referida a 1 km.

Ministerio

del Ambiente

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

Probabilidad de la ocurrencia				
	a de suelo contaminado y a las a el pozo, se estima que ocurre de	5		

Fuente: Elaboración propia (Cuadro Nº 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimación de la consecuencia en la seguridad de la población

La consecuencia en la seguridad de la población se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

Seguridad de la población = Σ (Factores)

Factores	Escenarios	Puntuación	
Accesibilidad	La población más cercana (viviendas ubicadas en las afueras del caserío Jabonillal) se encuentra ubicada aproximadamente a 1,4 km de distancia, desde donde se puede acceder después de un largo recorrido a pie.	3	
Potencial de La estructura del pozo identificado se encuentra a nivel de la superficie del suelo.		1	
Presencia de El área donde se identificó el pasivo ambiental no está cercada ni señalizada.		4	
Potencial de incendios o explosión	Presencia de residuos de hidrocarburos impregnados en el suelo, cuyas propiedades se encuentran neutralizadas por su exposición a la intemperie y a agentes naturales.	1	
Total		9	

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 7, 8, 9 y 10 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

32. Para la puntuación de 9, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 13 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la población.

Estimación del nivel de riesgo en la seguridad

33. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la seguridad de la población se realiza empleando la siguiente ecuación:

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

34. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 2), el valor del riesgo para la seguridad de la población es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:



Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro Nº 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

III.4.3 Calidad del Ambiente

Identificación de peligros

35. Se verificó la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que afecta la calidad del suelo y podría ser transportado hacia otras áreas, existiendo la posibilidad de afectar otros componentes ambientales.

Estimación de la probabilidad


36. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:

Probabilidad de la ocurren	cia	Valor
	presencia de suelo contaminado y a las encuentra el pozo, se estima que ocurre de	5

Fuente: Elaboración propia (Cuadro N° 1 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimación de la consecuencia en la calidad del ambiente

37. La consecuencia en la calidad del ambiente se evaluó in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuación:







Factores	Factores Escenarios	
Cantidad (C)	De los resultados del análisis de las muestras de suelo se observa que la concentración del parámetro Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) se encuentra a 520,9% por encima del valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso agrícola.	4
Peligrosidad (P)	Existe suelo contaminado con hidrocarburos en el área circundante al pozo y una de las propiedades intrínsecas de los hidrocarburos es ser combustible.	2* x (2)
Extensión (E)	La población más cercana (viviendas ubicadas en las afueras del caserío Jabonillal) se encuentra ubicada aproximadamente a 1,4 km de distancia.	1



Factores	Escenarios	Puntuación
Calidad del Medio (CM)	El pasivo ambiental está afectando la calidad del componente ambiental suelo, debido a la presencia de Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40), cuyas concentraciones superan lo establecido en el ECA para suelo agrícola.	2
Total		11

Fuente: Elaboración propia (Cuadros números 2, 3, 4 y 6 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

38. Para la puntuación de 11, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimación del nivel de riesgo en la calidad del ambiente

39. De acuerdo a lo señalado en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el cálculo para la estimación de riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuación:

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuación tenemos: (5 x 3), el valor del 40. riesgo para la calidad del ambiente es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en función de la salud, seguridad de la población y calidad del ambiente	Rango del riesgo
Riesgo alto	16 – 25
Riesgo medio	6 – 15
Riesgo bajo	1 – 5

Fuente: Cuadro Nº 14 de la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

- Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes conclusiones:
- (i) El pozo identificado con código PERUPETRO T3238, califica como un pozo mal abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones seguras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º del Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
- (ii) En el área circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de hidrocarburos, según los resultados obtenidos del informe de ensayo de laboratorio para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40); cuyas concentraciones han superado el valor





^{*} La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el cálculo de la consecuencia.

establecido en el Estándar de Calidad Ambiental para suelo Agrícola, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.

- El pozo mal abandonado (Pozo T3238) y el suelo del área circundante a él (iii) descritos en la Ficha F01695, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que cumplen con la definición de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos establecido en el Artículo 2º de la Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
- Los resultados de la estimación del nivel de riesgo de este pasivo ambiental (iv) determinan que, el nivel de riesgo para la salud es MEDIO, el nivel de riesgo para la seguridad de la población es MEDIO y el nivel de riesgo para la calidad del ambiente es MEDIO.

RECOMENDACIÓN V.

Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la 42. Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

VI. **ANEXOS**

- Registro fotográfico.
- 2. Ficha para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos (OEFA).
- 3. Mapa de ubicación geográfica.
- 4. Reporte de monitoreo de suelo.
- 5. Informe de ensayo de laboratorio.
- 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
- 7. Ficha de Identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

Atentamente,

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA

Subdirectora de Calidad Ambiental

LEN GUILLÉN PANTIGOZO Conditiador de la Unidad de Identificación

de Pasivos Ambientales del Subsector

Hidrocarburos

RAFAHEL VERA TTITO

Tercero evaluador de la Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos Dirección de Evaluación




ANEXOS

•

ANEXO 1

Registro fotográfico





Fotografía N° 1. Identificación del pozo inactivo con código PERUPETRO T3238. Presenta casing sin válvula que no aseguraba su hermetismo.



Fotografía N° 2. Vista panorámica del área circundante del pozo inactivo T3238.





Fotografía N° 3. Toma de muestra de suelo en el punto F01695-SU01 ubicado a 1,5 m al noroeste del Pozo T3238.



Fotografía N° 4. Toma de muestra de suelo en el punto F01695-SU02 ubicado a 3 m al suroeste del Pozo T3238.





ANEXO 2

Ficha para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos (OEFA)

Código de Ficha

F01695

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: Ho 08-ago-14	ra de la visita: 16:57		del evaluador: Vera Ttito						
I. IDENTIFICACIÓN Y UBICA	CIÓN								
Localidad: Distrito: Pariñas Provincia: Talara Región: Piura			Código PERUPETRO: T3238	Estado Tiemį (Descripción) Cielo despej			Soleado de sur a norte	Nublado	
Provecto O	re: VII/VI (ex Lote V e operación: Pozc	(I)) T3238							
Coordenadas Datur UTM	n Geodésico:	Zona:	Norte:		Este		A A	10	
OTM	WGS84	17	9499150		47524	1	67	± 2	
drenaje existentes en el area observó torres de alta tensió del lado norte del cerco peri	n a 40 m al norte de métrico del Grupo Ad	l pozo así éreo N° 11	como tuberías que t	ransportan apa	rentemen	te crudo a 110	m al norte, se	encuentra a 220 m	
Tipo Pozo	Instalaciones mal	Suelos	s Contaminados con	Emision	es O	Restos de Residuos	Otros:		
Asimismo, se observa un cas cortadas, el cual no tiene bri concreto (pared de ladrillos)	ing (tubería de reves da ni válvulas que as deterioradas que po ueña capa de suelo, carburos relacionad	stimiento) eguren su siblement por lo que	de 6,25 pig y un tub hermetismo por lo te servian para ayud tomaron muestras ones gaseosas prove	ing de 2,75 plg que se le consic ar a la estabilid puntuales en la mientes del poz	que se end lera como ad del talu s zonas vis	cuentran al niv un pozo abier d. Se observa cualmente imp	vel del suelo apa to. Se visualizar suelo impregna pactadas, asimis	arentemente n estructuras de do con	
III. ACTIVIDADES QUE SE RE		DEL ÁREA							
Actividades económicas:	Industrial	Come		ecuaria [Otro	s:			
Actividades recreativas:	Natación 🗌	Caza	☐ Camp	o deportivo	Otro	s:			
IV. SITUACIÓN DEL ENTORN	10					Altitud (m): Precisión (m): 41 67 ± 2 as quebradas inactivas, de escasa vegetación no se encuentra activa así como otras redes de arenoso pedregoso debido a la erosión eólica. Se te crudo a 110 m al norte, se encuentra a 220 m Restos de Residuos Otros: Area de aproximadamente de 1,5 m2 que hicular y presenta una plataforma deteriorada. cuentran al nivel del suelo aparentemente un pozo abierto. Se visualizan estructuras de ad. Se observa suelo impregnado con sualmente impactadas, asimismo no se perciben a afectada (m): 0.4 Designativo de la companya			
Entorno	Distar aprox	C 1 (1 1) (1 1)			Desc	ripción			
Viviendas Infraestructura vial Infraestructura urbana Áreas Agrícolas o Ganaderas Explotación forestal	142 4 605	0.0	Viviendas ubicadas en las afueras del caserío Jabonillal. Trocha lleva hasta la plataforma del pozo. Afueras de Talara. No existe en un radio aproximado de 200 m a la redonda. No existe en un radio aproximado de 200 m a la redonda. Existe vegetación propia del lugar. No existe en un radio aproximado de 200 m a la redonda. Torres de alta tensión al norte.						
Bosque y/o Vegetación Natura Especies y Ecosistemas en Prot Otros		1							

Observaciones



Código de Ficha-

F01695

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Dist Des	ancia a			No ia:					uerpo de ag udal aproxir							
100000			COMPLEN	IENT	ARIA A LA	DESCR	IPCIÓN	DEL	PASIVO AN	BIEN	TAL					
Infraestructura encontrada (En caso de		tallere	Campamentos, oficinas, Lalleres			Caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas Líneas eléctricas Generadores y transformadores Otros							Maquinaria pesada			
		35 av. S	abando	onada			eléctr		s y transion	- Industrial] 0	03			
Tipo de	Resid	uo M	aterial de		Chatarra	☐ Inc	lustrial		Desmonte		Escoria	a 🗆	Construcción		Otros:	
			residuos, ei umen, etc.)												8	
	CANTIDAD	Componente ambiental		Cantidad de contaminante que se encuentre mayor a 1% hasta 10% sobre el ECA o norma referencial		contaminante que se encuentre mayor a 10%			que se e 50% has	d de contaminar encuentre mayor sta 100% sobre e orma referencial	a O	Cantidad de contaminante que se encuentre mayor al 100% sobre el ECA o norma referencial	•			
	ŏ	Infraestructura o residuos		Me	Menor a 5 toneladas		Entre 5 a 49 toneladas		0	Entre 50	ntre 50 a 500 toneladas		Mayor a 500 toneladas	0		
	Peligrosidad		Daños leves y reversibles		Combustible		•	Explosiv corrosiv	xplosiva, inflamable, orrosiva		Muy inflamable, muy tóxica, causa efectos irreversibles inmediatos	0				
	Extensión		Presencia de población en un radio mayor a 1 km		Presencia de población en un radio de 0,5 a 1 km		, 0		Presencia de población en un radio menor de 0,5 km		Presencia de población adyacente, localizada en el mismo lugar del pasivo					
	Calidad del Medio			afe cor	sivo ambien cte a los nponentes bientales	tal que i	no O	encue un co ambi un pa estab	o ambiental entre afectar mponente ental, en al r irámetro lecido en el al referencia	ndo en nenos ECA o	(•)	encuent dos com ambien menos i compor estable	Pasivo ambiental que se encuentre afectando en dos componentes ambientales, en al menos un parámetro por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial		Pasivo ambiental que se encuentre afectando dos o más componentes ambientales y dos o más parámetros por componente afectado establecido en el ECA o normal referencial	0
SA	LUD	35	oblación afectada	Me	enor a 5 per	rsonas	•	De 5	a 50 person	ias	0	De 50	a 100 personas	0	Más de 100 personas	0





F01695



FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Nún info	ratorio / nero de rme de ratorio:	No	aplica	No aplica	No aplica	N	o aplica	AGQ/ S- 14/23303; S- 14/23338		No aplica	No aplica	{
3071100 250	lectadas:	7000 CO		0	0		0	2		0	0	
Nº M	luestras		Aire Agua superficial		Agua subterranea	Se	dimento Suelo		Efluentes	Efluentes	Emisiones	s
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN	Potencial de incendios o explosivos		explosivos y/o		Existen residuos explosivos y/o combustibles almacenados en infraestructuras deterioradas		Existen residuos explosivos y/o combustibles abandonados en áreas cercadas			ten residuos e bustibles abar mperie	xplosivos y/o ndonados a la	C
	Presen		v coñales ambos		Zona afectada cercada y no señalizada	0	Zona afectada no cercada pero señalizada			Zona afectada no cercada ni señalizada		•
	Potencial de colapso		Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones deterioradas a nivel del suelo (menor a 1,5 m)		Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables de poca elevación (entre 1,5 y 2,5 m de altura)		Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas (mayor a 2,5 m de altura)			Instalaciones con cimentación deteriorada y con construcciones inestables y elevadas, con potencial caída de escombros (mayor a 2,5 m de altura) potencial caída de escombros		
	Accesib	Accesibilidad Para llegar se requiere de un vehículo de transporte (bote, helicóptero, avión)			En vehículo, seguido de distancia corta a pie (mayor a 1 km) Recorrido I vía no dem de 1 km)			largo a pie en narcada (mayor	I Killy			0

Observaciones:


Rafahel Vera Ttito Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos Dirección de Evaluación





ANEXO 3

Mapa de ubicación geográfica



		2 v	

ANEXO 4

Reporte de Monitoreo de Suelo

FICHA SUELO Nº 1193 SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROGARBUROS

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Actividad	Identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VI) - Pozo con código PERUPETRO T3238
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito de Pariñas, provincia Talara, departamento Piura.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)	08-08-2014					
Fecha fin (dd-mm-aa)	08-08-2014					
E Timber	Rafahel Vera Ttito (Dirección de Evaluación)					
Equipo Técnico	María del Carmen Peralta Utani (Dirección de Evaluación)					

Puntos de monitoreo de suelo

ſ	N°	Código			Hora	Co	ordenada	s UTM			
١		punto	Matriz	Fecha		(1	Datum Wo	SS84)	Descripción		
1		muestreo				Zona	Este	Norte			
	1	F01695-SU01	SU	08/08/2014	17:29	17	475241	9499148	La muestra de suelo se tomó a 1,5 m de distancia al noroeste del casing del Pozo T3238 y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo.		
-	2	F01695-SU02	SU	08/08/2014	17:49	17	475239	9499150	La muestra de suelo se tomó a 3 m de distancia al suroeste del casing del Pozo T3238 y a una profundidad de 0,4 m de la superficie del suelo		

Protocolo de monitoreo

Guía para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobada con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Parámetros a analizar

Matriz	Parámetros a analizar	Observaciones
Suelo	Fracción de Hidrocarburos F1 (C ₅ -C ₁₀) Fracción de Hidrocarburos F2 (C ₁₀ -C ₂₈) Fracción de Hidrocarburos F3 (C ₂₈ -C ₄₀)	Análisis en Laboratorio TDR N° 1798-LAB-2014

Laboratorio

AGQ Perú S.A.C.

3. OBSERVACIONES

- El estado de tiempo en la zona se presentó cielo despejado y con fuertes vientos de sur a norte.
- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS

	Sí	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Registro fotográfico de cada muestra	X	

FECHA

San Isidro, 17 00T 20%



Rafahel Vera Ttito EVALUADOR





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio



			CADE	CADENA DE CUSTODIA	ODIA /	SOLIC	ITUD	SOLICITUD DE ANÁLISIS	VLISIS							2000	100				Γ	.3		
cala(m)	ORGENESAD D	ORGANISMO DE EVALUACION Y RISCALIZACION ACIBIENTAL	CALEACON	SUBBRITAL.		- 19	040		-		-			-			F	L		F	+	io e	-	
ののでは、	Carlot Control					1014	£				-			-		I	-		+	Ŧ		1	+	
No. State (Sign)	Republica de Pa	Republics de Panamá N° 3542. San toideo, Lima,	Isides, Lima,			ii)	p#k<2				-	İ	-	-			+		1	-	+	1	+	
Paragoyhi bis colympicto	ing Rafahel Vera Tibbo	a Toto				-	H			İ		1	-		+	1	t		1	Ŧ		1	+	,
Handrollo / Smill	987137984/1	987132984 / rataheherat@gmail.com	Lcom			KOA	×	-			-		+	-	t	-	t	+	1	-	+	1	+	
CONTRATO / OTEN SEE	TERMINO DE N	TERMINO DE ASTORENCIA H' 1798-148-3014	148-3014			13	Þ	×	×				1	+		-	+	İ	ļ			1	+	
BNYSH FACTURE A ICLIBRAT TRACEION	CSIO					+			-		-			AMALA	100000	100000	-				1		-	
SPATES SOUM!	CRCAN SMC DR	DRGANISMO DE EVALUACION Y RISCALIZACION AMBEENTAL	CHURNOON	WHENTA		+			200	ALCOHOL: N	A STATE OF	Section Section		HOME TO	HINH ISS REQUERROUS	CHINO								
3.50 SE	22521286789					T		-8	-82		-	-		-				-			-	1938	0.00	
Deshelite	Republica de Pa	Republica de Panumá IV 2542. San bidro. Lima	Isidno, Lima.			T		ο) τ;	14,					-									-	
1. Block of a to 3, aver 10		I DE PASYOS ARABI	BATAES BAL	INDENTIFICACION DE PASANDS ARREDATALES EN EL SUBSECTIOR HIDADICARBURO	SOBO) 	tra	ROS	-11°A					-			-					Ξ	_	
No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Name of Street, or other Pers								uas	- 50.0					-						_				
THERE IS SHOWN	DISTUTO PASS	DISTRITO PARIMAS, PROMICIA TALARA, REGION PRIRA	ARK, REGION	PUEA				4OCV	9000					-										
SAME SAME AND								нон	ed y										_			_	-	
Cottgo de Per	Perio de Musitas	Advented	2	(h) tipo Muesera /	4	s ab arennerifi amen	(T stations)	:TO) EVCCION DE	BACCION DE BACCION DE	(0):														
	Menses.	Fector (de mm-let)	Hoya. (24.90)	272	OS N HISO				1		-	i i i	con una [20 km zer	No remade	nos sultons		loc analysis	- Appendix	1	- 1				- 1
-	F01695-5U01	08/08/2014	17-28	SUELO		11		ж	×											-			-	,
						+				1	+					_	1		1					
	F01695-5U02	08/08/2014	17349	SUELO				×	×	731						_								
			tinco																	-				1
														_									-	1
						+			-			-		-		_	+	+	1	-		I	+	,
						+																	-	
						7																		
														-									-	
											+	1		+									+	
(1) MATRIZ. Agus Residos? Agus de proces	: Dom, sika, Municipal, k circulación/entriamie.	Industrial, Agus N nto, aliment citin	atural: Suist cableras, box	Agus Rezidoris Domicijota. Manicipal Indentrials, Agus Naturali Subternitin sijkannantili Proc. Termali, Superfoalijao, Lagnali Agus de Genstme Hamanes Behdeli Joshek. Jeenstralija Postori, Legnal antificië, Agus Sulformani, L	Termall, Superficialities	L'Cafdad d	eo): Apra de	Consumo Hu	mano: Behi	de ipotset	(smasoda)	Piccina, Lan	The antifer	F. Aguas Sal		Salotere								
[2] IN SITU: En caso de mue	Stres tomatia: por el ch	ente en donde qu	soj ada esa	En exzo de muestres tornadas por el Ciente en donde quinta que los paránsa tros in situ se sauestaen en el informe	essen en el informe de	hbersteri	c Indicar Pa	de Inberstario: Indicar Presimetro y valor obtenido.	or obtenisho		1	Total Carre		Samo dive										
1.8	MUESTREO REALIZADO POR	85					AGE	0		ER WIETERS	Served.	(i								SIDE	SUPERVISOR LO	18MIT		
AMBIENTAL PARENTAL PARENTAL	OMSANISMO DE EVALUACION AMBIENTAL RASAHEI VERA TITTO	Y PSCAUZAGO	V	Verdeside ate	133	100	D	DPTO, OPERACIONE	OPER	ACIC	ONES							1	deption					
			AA	1ª Verificación	2ª Verificación	T		C-1	THE SHIP	62	w							3	Firms:					11 11 11
	1						ALAB.	DRATORIO	STORED RECEIVED OF MUESTRAS	IN OK MUS	STRAS	1												
and the state							_								Organia	vate dec	and which is	Cheme	AGO		Theresolah	1		1 7
(1 cmg) (1)			(100 Hours						Firms v Sello															
AGQ Perú S.A.C., RUC 20512225986. Av. Santa Rosa # 511 La Perla, Callao.T. (1) 710 27 00; Email: operacionesperu@agq.com.pe; www.agq.com.as	225986. Av. Santa Ro	sa #511 La Perla	Callag.T:	1) 710 27 00; Email: op	eracionesperu@agq.n	ompe; w	nw.agq.com																	

		. A



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO II

Registro fotográfico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



Fotografía N° 1. Toma de muestra de suelo en el punto F01695-SU01 ubicado a 1,5 m al noroeste del Pozo T3238



Fotografía N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F01695-SU02 ubicado a 3 m al suroeste del Pozo T3238

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 5

Informe de ensayo de laboratorio





		\sim
INFORM	E = 17.1-17	18 S. T.

Nº de Referencia:

Análisis:

Tipo Muestra:

S-14/23303

Registrada en:

AGQ Perú Centro Análisis:

S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE) SUELOS RD

TDR Nº 1798 / F01695-SU01

AGQ España

PARIÑAS - TALARA -Lugar de Muestreo:

Fecha Toma Muestra: Fecha Recepción:

08/08/2014 12/08/2014

12/08/2014

11/09/2014

Fecha Inicio:

Domicilio:

Cliente:

OEFA

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542

SAN ISIDRO LIMA 106327

Cod Cliente:

Contrato:

PE14-0227-MIN

Muestreado por: Descripción:

Punto de Muestreo:

Cliente

F01695-SU01

PIURA

Fecha Fin: Lote:

Cliente tercero:

PNT Muestreo

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad,AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

> Yoel Iñigo Guizado Resp. Lab. Inorgánico

Mercedes Naranjo Vasco Resp. Lab. Inorgánico

Jesús Pineda Valdecantos Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 11/9/14

Observaciones:

HORA DE MUESTREO: 17:29 H.

Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. -ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA). - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA





Los Parámetros mercados con (*) y los resultados entre parámesas, no estan amperados por la Acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23303

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU01

Fecha Fin:

11/09/2014

DECLI	TADOC	ABIAI	ITICOS
RESUL	TADUS	ANAL	1110.03

Parámetro

Resultado

CMA

Características Básicas

Humedad

1,41

Unidades

%

Labs & Technological Services AGQ, S.L.	MANY IN STRUCTURE			www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	2 / 5





INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23303

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU01

Fecha Fin:

11/09/2014

		RESI	JLTADOS	SANALITICOS			
Parámetro	Resultado	Unidades	CMA	Parámetro	Resultado	Unidades	CMA
Hidrocarburos							
Hidrocarb Totales >C10-C28	5595	mg/Kg		Hidrocarb Totales >C28-C40	18627	mg/Kg	
Hidrocarb Totales >C6-C10	< 10	mg/Kg		* Hidrocarburos Totales C5-C10	< 10	mg/Kg	
* Hidrocarb Totales >C5-C40	24222	mg/Kg		* Hidrocarburos Totales C5	< 10	mg/Kg	





Los Parámetros marcados con (") y los terutados entre parámeso, no estan ampierados por la Acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23303

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU01

Fecha Fin:

11/09/2014

		ANEX	O TECNICO		
Parámetro	PNT	Técnica	Incert	Rango (1)	
Características Básicas					
Humedad	PE-980	Gravimetria	±7%	0,1 - 50 %	

Labs & Technological Services AGQ, S.L.				www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	4/5





Los Parámetros marcados con (*) y los resultados entre parémesa, no estan amparados por la Acreditación de ENAG

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23303

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU01

Fecha Fin:

11/09/2014

		ANEXO 1	recnico		
Parámetro	Incert	Rango (1)	Parámetro	Incert	Rango (1)
Hidrocarburos					
PNT: PE-649 (EPA 8015D)		Técnica	Cromat CG FID/ECD		
Hidrocarb Totales >C10-C28	±27%	10 - 20000 mg/Kg	Hidrocarb Totales >C28-C40	±27%	10 - 20000 mg/Kg
Hidrocarb Totales >C6-C10	±27%	10 - 20000 mg/Kg	* Hidrocarburos Totales C5-C10	-	10 - 20000 mg/Kg
Hidrocarb Totales >C5-C40		10 - 30000 mg/Kg	* Hidrocarburos Totales C5		10 - 20000 mg/Kg

Nota: L.D.T.: Limite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros mrcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él . N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

(1) El rango mínimo se corresponde con el limite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.				www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	5 / 5





Los Parámetros murcados con los resultados entre parémisis, estari amperados por la Acredit de ENAC

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

Análisis:

S-14/23338

S-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE)

Tipo Muestra: SUELOS RD

Lugar de Muestreo:

PARIÑAS - TALARA -

TDR Nº 1798 / F01695-SU02

PIURA

Punto de Muestreo: Muestreado por:

Descripción:

F01695-SU02

Cliente

Fecha Fin: Lote:

Registrada en: Centro Análisis:

Fecha Recepción:

Fecha Inicio:

Fecha Toma Muestra:

12/08/2014

12/08/2014

AGQ Perú

AGQ España

08/08/2014

18/09/2014

Cliente:

OEFA

Domicilio:

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542

SAN ISIDRO LIMA

Cod Cliente:

Contrato:

PE14-0227-MIN

106327

Cliente tercero:

PNT Muestreo

A continuación se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad,AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Yoel Iñigo Guizado

Resp. Lab. Inorgánico

Mercedes Naranjo Vasco

Resp. Lab. Inorgánico

Mª del Mar Del Valle García Resp. Lab. Orgánico

Fecha Emisión 18/9/14

Observaciones:

HORA DE MUESTREO: 17:49 H.

Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE. - AUTORIZACION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. -ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA). - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA





INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23338

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

Humedad

TDR Nº 1798 / F01695-SU02

1,73

%

Fecha Fin:

18/09/2014

		RESULTAD	DOS ANALÍTICOS	
Parámetro	Resultado	Unidades	CMA	





Los Parámetros morcados con (*) y los resultados entre parámiesis, no estan amparados por la Acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23338

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU02

Fecha Fin:

18/09/2014

	Burn Brand	RESI	ULTADOS	SANALITICOS			
Parámetro	Resultado	Unidades	CMA	Parámetro	Resultado	Unidades	СМА
Hidrocarburos						7000	move
Hidrocarb Totales >C10-C28	100,0	mg/Kg		Hidrocarb Totales >C28-C40	351	mg/Kg	
Hidrocarb Totales >C6-C10	< 10	mg/Kg		* Hidrocarburos Totales C5-C10	< 10	mg/Kg	
* Hidrocarb Totales >C5-C40	451	mg/Kg		* Hidrocarburos Totales C5	< 10	mg/Kg	

Labs & Technological Services AGQ, S.L.	IN THE THE STATE OF S		ALC TO A CHARLES OF	www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	3 / 5





INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23338

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU02

Fecha Fin:

18/09/2014

ANEXO TECNICO					
Parámetro	PNT	Técnica	Incert	Rango (1)	
Características Básicas	THE RESIDENCE				
Humedad	PE-980	Gravimetria	±7%	0,1 - 50 %	

Labs & Technological Services AGQ, S.L.	· 阿尔克斯斯 第 43	NO SALES OF THE		www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	4 / 5





Los Parámetros mercados con (*) y los resultados entre parémisis, no estan amperados por la Acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO

Nº de Referencia:

S-14/23338

Tipo Muestra:

SUELOS RD

Descripción:

TDR Nº 1798 / F01695-SU02

Fecha Fin:

18/09/2014

ANEXO TECNICO						
Parámetro	Incert	Rango (1)	Parámetro	Incert	Rango (1)	
Hidrocarburos						
PNT: PE-649 (EPA 8015D) Hidrocarb Totales >C10-C28	±27%	Técnica 10 - 20000 mg/Kg	Cromat CG FID/ECD Hidrocarb Totales >C28-C40	±27%	10 - 20000 mg/Kg	
Hidrocarb Totales >C6-C10	±27%	10 - 20000 mg/Kg	* Hidrocarburos Totales C5-C10		10 - 20000 mg/Kg	
Hidrocarb Totales >C5-C40		10 - 30000 mg/Kg	* Hidrocarburos Totales C5		10 - 20000 mg/Kg	

Nota: L.D.T.: Limite de Determinación. SP: sólo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) están recogidas en el anexo técnico adjunto. Los parámetros mrcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación. El cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él . N/A: No Aplica. El método de análisis de multiresiduos no es el más adecuado para la determinación de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados como semicuantitativos y orientativos

(1) El rango mínimo se corresponde con el límite de Determinación, a partir del cual cuantificamos.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.			WIN DY TO STORY	www.agq.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (España)	T (+34) 902 931 934	F (+34) 955 738 912	agq@agq.com.es	5 / 5

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 6

Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO)

			%	V



INFORMACIÓN DE POZO

Pozo	T3238		Área Rio B	Bravo		Lote VI	
	Coorde	enada Este			Coordenada	a Norte	
Cía Ope	eradora	Sapet					
Cía Perf	foració	Compañía Petr	olera Lobitos				
Priorida	ad de Aba	andono			rofundidad	total 2900	
Fecha d	echa de Perforación 18/03/1941				rofundidad	10000000	
Fecha d	Fecha de Completación 25/04/1941			P	rorundidad	efectiva 2846	
Casing o	de Super	ficie e Intermed	ios 10 3/4"				
Profunc	didad de	casing de Super	ficie e Intermedios	312'-12'			
Casing o	de produ	cción y lainas	6 5/8"				
Profunc	didad de	casing de produ	cción y lainas 287	/8'-10'			
Interval	los Perfo	orados 2336	5'-2071', 2380'-2348	3', 2845'-26	571'		
Tope Ce	emento			For	maciones	Pariñas	
Tipo y C	Cantidad	de Tapones					
Profunc	didad de	tapones					
Tope de	e Tapone	s O		1	Estado A	Abandonado inyector	
Interval	los abier	tos 2845'-207	1'(3)		Fecha de u	último Estado	
Adecua	damente	abandonado	No		Último Sei	rvicio de Pozos	
Cumple	con Leg	islación No			Fecha Últi	mo Servicio de Pozos	
Impacto	o Ambier	ntal y Seguridad					
Código	Interven	ción 2A		Se	encuentra (entre Construcciones	
Estado (del pozo	ATA		Acc	ceso		
Identific	cado			Ter	raplèn		
Rx Abar	ndono			Fot	0		
Observa	aciones					ua, 17/1/1965. Trató de reactivar a produ 3/1985), negativo, abandonó.	ctor

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

ANEXO 7

Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

Código : F2-GFHL-UMAL-PE-03

Revisión: 01

Fecha 24-07-09 Página 1 de 1

Fecha: 24 de setiembre de 2009

Número: 448

1. LOCALIZACIÓN

Área de Producción Yacimiento Río Bravo

Distrito: Pariñas

Provincia: Talara

Región: Piura

Identificación del Pozo según PERUPETRO: T3238

Coordenadas UTM Insitu (Sis	tamas Milana	
	tema WGS84)	Zona
Norte	Este	
9499148	475242	17

2. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL

Pozo ATA con código T3238, ubicado, con el casing abierto, expuesto al medio ambiente y con presencia de suelos contaminados con hidrocarburos; con terraplén de aproximadamente de 80 m² y sin vías de acceso carrozable hasta el pozo; se encuentra rodeadas de quebradas secas y dentro de un bosque seco que tiene como especies vegetales predominantes en el lugar al espino (Acacia sp).

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





4. CAUSA / ORIGEN

El inadecuado abandono del pozo.

5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES (Marque con X el que corresponda).

Pozos abandonados	×	Efluentes	
Instalaciones mal abandonadas		Emisiones	
Suelos contaminados	×	Restos o depósitos de residuos	

6. CATEGORIA AMBIENTAL (Marque con X el que correspon

	s con x er que correspo	onda).	
Contaminación Ambiental	×	Aspectos de interés Humano	
Aspectos Estéticos	^		
Company of the second s		Ecológico	

7. TITULAR ACTUAL

Sapet Development Peru Inc. Sucursal Perú.

8. TITULAR (S) ANTERIOR (ES)

IPCo (fecha de perforación el 18 de marzo de 1941) y Petroperú (fecha de abandono el 01 de julio de 1986).

9. RESULTADO DE MONITOREOS (En caso aplique) (Preliminar)

NO APLICA

10. OBSERVACIONES

El Informe Final de Pasivos Ambientales – Estudio de Pozos ATA, APA y DPA de PERUPETRO S.A. de setiembre de 2002, determina que el pozo identificado como T3238, es un pozo ATA.

Armando Martín Eneque Puicón Supervisor Ambiental

mando Enegue Puicón BIOLÓGO