«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del diálogo y la reconciliación nacional»

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
30 NOV. 2018
V°B° Hora: 17:30
Firma

**INFORME N. ° 347 -2018-OEFA/DEAM-STEC**

A : **FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN**
Director de Evaluación Ambiental

DE : **LÁZARO WALTHER FAJARDO VARGAS**
Subdirector de la Subdirección Técnica Científica

**LUIS ÁNGEL ANCCO PICHUILLA**
Coordinador de Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía

**LLOJAN CHUQUISENGO PICÓN**
Especialista en Monitoreo y Vigilancia Ambiental

**DIBER ROLANDO SALDAÑA ALFARO**
Tercero Evaluador

**JORGE LUIS FERNÁNDEZ NAJARRO**
Tercero Evaluador

**OSCAR ARTURO TEJADA CANO**
Especialista de Evaluaciones Ambientales Integrales

ASUNTO : Evaluación ambiental temprana (preliminar) en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac - 2018.

REFERENCIA : Planefa 2018

FECHA : Lima, 30 NOV. 2018

2018-I01-43557

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente:

## 1. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA

Datos generales de la evaluación ambiental temprana en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú

| | | |
|---|---|---|
| a. | Ubicación general | Distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. |
| b. | Ámbito de influencia | Ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Cooper Corporation, Sucursal del Perú. |
| c. | Antecedente | Planefa 2018 |
| d. | Objetivo general | Evaluar la calidad ambiental en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Cooper Corporation, Sucursal del Perú. |
| e. | Tipo de evaluación | Evaluación ambiental temprana |

Cantidad de puntos evaluados por matriz en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú - 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Fecha de comisión | Primera salida | 9/10/2018 al 19/10/2018 |
| b. | Puntos evaluados | Agua superficial | 36 |
| | | Afloramientos | 79 |

Parámetros que incumplieron la normativa en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú – 2018

| Matriz | Parámetro | Cantidad de puntos que incumplieron la norma |
|---|---|---|
| | | Norma vigente o referencial (2) |
| **Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752** | | |
| Agua superficial | **Zona II** | |
| | pH | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | Cobre | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | | Quebrada Pacchapata: (QPac-01) |
| | Hierro | Quebrada Qocha Wayjo: (QQOWa-03) |
| | Níquel | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | | Quebrada Pacchapata: (QPac-01) |
| | **Zona V** | |
| | Hierro | Río Antabamba: (RAnta-01, RAnta-03) |
| | Níquel | Río Antabamba: (RAnta-01, RAnta-03) |
| Afloramientos | **Zona II** | |
| | pH | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | | Afloramiento Chaupiorcco: (MCha-04) |
| | Cobre | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | | Afloramiento Chaupiorcco: (MCha-04) |
| | | Afloramiento Chellcahuayco: (MChel-01) |
| | Hierro | Afloramiento Occoroyocc: (MOcc-01) |
| | | Afloramiento Tastayoq Puquio: (MTas-01) |
| | | Afloramiento Lambrasniyoq Puquio: (MLam-01) |
| | Níquel | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | | Afloramiento Chaupiorcco: (MCha-04) |
| | | Afloramiento Tastayoq Puquio: (MTas-01) |
| | | Afloramiento Lambrasniyoq Puquio: (MLam-01) |
| **Estándares de Calidad Ambiental para agua - Categoría 3 - D.S. N° 004-2017-MINAM.** | | |
| Agua superficial | **Zona I** | |
| | pH | Quebrada Accoñose: (QAcco-01) |
| | | Quebrada Mamachahuayco: (QMama-01) |
| | Manganeso | Quebrada Omolo Huayjo: (QOmol-01) |
| | **Zona II** | |
| | pH | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | | Quebrada Pacchapata: (QPac-01) |
| | Cobre | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | | Quebrada Pacchapata: (QPac-01) |
| | Manganeso | Quebrada Huaccamolle: (QHua-01) |
| | | Quebrada Negro Puquio: (QNPuq-01) |
| | | Quebrada Pacchapata: (QPac-01) |

| Matriz | Parámetro | Cantidad de puntos que incumplieron la norma |
|---|---|---|
| | | Norma vigente o referencial (2) |
| | **Zona III** | |
| | pH | Quebrada Mujiña: (QMuji-01) |
| | | Quebrada Qochapampa: (QQPam-01) |
| | **Zona IV** | |
| | pH | Quebrada Sillancay: (QSill-02) |
| | | Río Chiuchoi: (RChiu-01) |
| | **Zona V** | |
| | pH | Río Antabamba: (RAnta-04, RAnta-05, RAnta-06) |
| | Manganeso | Río Antabamba: (RAnta-03) |
| Afloramientos | **Zona I** | |
| | pH | Afloramiento Markmachay: (MMarc-01) |
| | | Afloramiento Huañaccota: (MHuañ-01) |
| | | Afloramiento Chuñollani: (MChuñ-01) |
| | | Afloramiento Cachijarana: (MCach-01) |
| | **Zona II** | |
| | pH | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | | Afloramiento Chaupiorcco: (MCha-04) |
| | | Afloramiento Tastayoq Puquio: (MTas-01) |
| | | Afloramiento Chellcahuayco: (MChel-01) |
| | Cobre | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | | Afloramiento Chaupiorcco: (MCha-04) |
| | | Afloramiento Chellcahuayco: (MChel-01) |
| | | Afloramiento Tastayoq Puquio: (MTas-01) |
| | Manganeso | Afloramiento Negro Puquio: (MNPuq-01) |
| | **Zona III** | |
| | pH | Afloramiento Condor Hapina: (MCHa-02) |
| | | Afloramiento Ichu Pampa: (MIPa-01) |
| | | Afloramiento Puca Pucquio: (MPPu-01, MPPu-02, MPPu-03) |
| | | Afloramiento Mujiñi: (MMuj-01, MMuji-02, MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05, MMuj-06) |
| | | Afloramiento Luichani Pampa: (MLPa-02) |
| | | Afloramiento Hanaytiyana: (MHan-01) |
| | | Afloramiento Qairacorral: (MQCo-01, MQCo-02, MQCo-03, MQCo-04, MQCo-05) |
| | | Afloramiento Chaqllawasi: (MCha-01, MCha-02, MCha-03) |
| | | Afloramiento Uchuy Parqapucquio: (MUPa-01, MUPa-02) |
| | | Afloramiento Lloqllasqa: (MLloc-01) |
| | | Afloramiento Lambrashuaico: (MLamb-01) |
| | | Afloramiento Qaqa Cucho: (MQCu-02) |
| | | Afloramiento Toqarwaniyo: (MToca-02) |
| | | Afloramiento Tanqar Pata: (MTPa-06) |
| | Aluminio | Afloramiento Ichu Marka: (MIMa-01) |
| | Hierro | Afloramiento Ichu Marka: (MIMa-01) |
| | | Afloramiento Puca Orqopata: (MPUOr-02) |
| | | Afloramiento Kuychiyopukio: (MKuy-02) |
| | Manganeso | Afloramiento Ichu Marka: (MIMa-01) |
| | | Afloramiento Luichani Pampa: (MLPa-02) |
| | | Afloramiento Puca Orqopata: (MUPOr-02) |
| | | Afloramiento Kuychiyopukio: (MKuy-02) |
| | **Zona IV** | |
| | pH | Afloramiento Yana Paccha: (MYPa-01, MYPa-02) |
| | Hierro | Afloramiento Yana Paccha: (MYPa-01) |

(2): Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752; Estándares de Calidad Ambiental para agua. D.S. N° 004-2017-MINAM.

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA
-OEFA-

## 2. CONCLUSIONES

Los resultados de agua superficial (ríos, quebradas y lagunas) y los afloramientos de agua subterránea de las zonas II y V, fueron comparados con el uso III: Riego de vegetales de consumo crudo y Bebida de animales, de la Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752 y sus modificatorias. Mientras que las cinco zonas fueron comparadas referencialmente con los ECA para Agua Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales.

### Zona I

Los valores de pH en las quebradas Accoñose, Omolo Huayjo, Chacahuaycco y Mamachahuayco y en los afloramientos variaron entre 4,65 y 9,2 unidades. Las concentraciones de manganeso incumplieron los ECA para agua Categoría 3. Asimismo, los puntos evaluados presentaron facies heterogéneas, siendo estas sulfatadas cálcicas, sulfatadas mixtas (cálcicas sódicas) y bicarbonatadas cálcicas; y, de acuerdo al diagrama de Ficklin, en todos los puntos evaluados, sus aguas se clasificaron como cercano a la neutralidad con alta concentración de metales.

### Zona II

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 3,44 y 7,32 unidades. Las concentraciones de cobre en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01; de hierro en los puntos MOcc-01, MTas-01, MLam-01 y QQOWa-03; y de manganeso en los puntos MNPuq-01, MCha-04, MTas-01, MLam-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedieron el valor establecido en la LGA Uso III.

Al comparar referencialmente con los ECA para agua Categoría 3, el pH y cobre en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, MTas-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01; y el manganeso en los puntos MNPuq-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 incumplieron este estándar. Asimismo, los puntos evaluados en esta zona presentaron facies heterogéneas, siendo estas sulfatadas cálcicas, sulfatadas mixtas (cálcicas magnésicas, sódicas cálcicas) y bicarbonatadas mixtas (sódicas cálcicas, cálcicas sódicas); y, de acuerdo al diagrama de Ficklin, sus aguas se clasificaron como ácidas con extrema concentración de metales; a excepción del punto MChel-01 que se clasificó como cercano a la neutralidad con extrema concentración de metales.

### Zona III

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 3,75 y 7,55 unidades; mientras que las concentraciones de aluminio en el punto MIMa-01; de hierro en MIMa-01, MYPa-01, MCha-02, MPUOr-02 y MKuy-02; y de manganeso en los puntos MLPa-01, MPUOr-02 y MKuy-02 incumplieron los ECA para agua Categoría 3. Por otro lado, los afloramientos evaluados presentaron facies heterogéneas, siendo estas bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas magnésicas, sulfatadas cálcicas y sulfatadas magnésicas; y las quebradas presentaron facies sulfatadas cálcicas y bicarbonatadas cálcicas. De acuerdo al diagrama de Ficklin, todos los puntos evaluados se clasifican como aguas ácidas con extrema concentración de metales o cercano a la neutralidad con alta concentración de metales.

**Zona IV**

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 7,23 y 8,89 unidades. Los puntos QSill-02 y RChiu-01 incumplieron los valores de pH del ECA para agua Categoría 3. Asimismo, presentaron facies sulfatadas cálcicas y sulfatadas mixtas (cálcico magnésico, sódico cálcicas, cálcicas sódicas); y de acuerdo al diagrama de Ficklin todos, los puntos se clasifican como cercanos a la neutralidad con baja concentración de metales.

**Zona V**

Los valores de pH en el río Antabamba y la quebrada Huascuya variaron entre 7,87 y 8,61 unidades; mientras que la concentración de manganeso en el punto RAnta-03 incumplió los ECA para agua Categoría 3. Asimismo, todos los puntos presentaron facies bicarbonatadas cálcicas; y de acuerdo al diagrama de Ficklin, todos los puntos se clasifican como cercanos a la neutralidad con alta concentración de metales.

## 3. RECOMENDACIONES

- Aprobar el informe de la evaluación ambiental temprana (preliminar) en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, ubicado en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac - 2018, en vista que cuenta con el sustento técnico requerido.

Atentamente:

**LÁZARO WALTHER FAJARDO VARGAS**
Subdirector de la Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**LUIS ÁNGEL ANCCO PICHUILLA**
Coordinador de Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**LLOJAN CHUQUISENGO PICON**
Especialista en Monitoreo y Vigilancia Ambiental
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**DIBER ROLANDO SALDAÑA ALFARO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**JORGE LUIS FERNANDEZ NAJARRO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**OSCAR ARTURO TEJADA CANO**
Especialista de Evaluaciones Ambientales Integrales
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Visto el Informe N.° 347 -2018-OEFA/DEAM-STEC, la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.

Atentamente:

**Por. FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN**
Director de Evaluación Ambiental
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA (PRELIMINAR) EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, DE SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL 2018

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA
-OEFA-

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

**Noviembre 2018**

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ..... 1
2. ANTECEDENTES ..... 1
2.1. Actividad de exploración ..... 1
2.2. Recopilación, revisión y análisis de la información ..... 2
2.2.1. Instrumentos de Gestión Ambiental ..... 2
2.2.2. Acciones realizadas por el OEFA y otras instituciones ..... 3
3. OBJETIVOS ..... 4
3.1. Objetivo general ..... 4
3.2. Objetivo específico ..... 4
4. ÁREA DE ESTUDIO ..... 5
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..... 5
6. METODOLOGÍA ..... 7
6.1. Agua ..... 7
6.1.1. Guías utilizadas para la evaluación ..... 7
6.1.2. Ubicación de puntos ..... 8
6.1.3. Parámetros y métodos de análisis ..... 12
6.1.4. Equipos utilizados ..... 13
6.1.5. Aseguramiento de la calidad ..... 14
6.1.6. Criterios de comparación ..... 14
6.2. Evaluación hidroquímica ..... 15
6.2.1. Ubicación de puntos ..... 16
6.2.2. Procesamiento de datos ..... 16
7. RESULTADOS ..... 20
7.1. Comparación con los estándares aprobados en el IGA ..... 21
7.1.1. Calidad de agua superficial ..... 21
7.2. Comparación referencial con estándares nacionales y de nivel internacional ..... 24
7.2.1. Calidad de agua ..... 24
7.3. Estudios especializados ..... 33
7.3.1. Evaluación hidroquímica ..... 33
9. CONCLUSIONES ..... 55
10. ANEXOS ..... 56
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... 56

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1. Instrumentos de gestión ambiental aprobados del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 2
Tabla 2-2. Parámetros que incumplieron la normativa para agua en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de acuerdo al IGA ..... 2
Tabla 2-3. Parámetros excedidos en las evaluaciones ambientales en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de acuerdo a otros estudios ..... 3
Tabla 5-1. Actores sociales en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 6
Tabla 5-2. Participación ciudadana de acuerdo a la ejecución de las etapas de la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 7
Tabla 6-1. Referencias para el muestreo de la calidad de agua superficial y subterránea en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 8
Tabla 6-2. Ubicación de puntos de muestreo de agua superficial (ríos, quebradas y lagunas) evaluados en época seca (2018) ..... 9
Tabla 6-3. Ubicación de puntos de muestreo de agua subterránea (afloramientos) evaluados en época seca (2018) ..... 10
Tabla 6-4. Parámetros evaluados y su método de análisis, y cantidad de puntos de agua superficial y subterránea ..... 13
Tabla 6-5. Equipos utilizados para el muestreo de agua superficial y subterránea en época seca ..... 13
Tabla 6-6. Controles de calidad establecidos para agua superficial y subterránea ..... 14
Tabla 6-7. Estándares de comparación para agua superficial y subterránea (afloramientos) ..... 15
Tabla 6-8. Valores aceptables de error aceptable en función de la conductividad eléctrica ..... 16
Tabla 7-1. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron la LGA Uso III en la zona II ..... 21
Tabla 7-2. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron la LGA Uso III en la zona V ..... 23
Tabla 7-3. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona I ..... 24
Tabla 7-4. Resultados de agua superficial que excedieron los ECA en la zona II ..... 26
Tabla 7-5. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona III ..... 27
Tabla 7-6. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona IV ..... 31
Tabla 7-7. Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona V ..... 32
Tabla 7-8. Balance iónico de los cuerpos agua en la zona I ..... 34
Tabla 7-9. Balance iónico de los cuerpos agua en la zona II ..... 34
Tabla 7-10. Balance iónico de los cuerpos agua en la zona III ..... 35
Tabla 7-11. Balance iónico de los cuerpos agua en la zona IV ..... 38
Tabla 7-12. Balance iónico de los cuerpos agua en la zona V ..... 39

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Ubicación geográfica del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 5
Figura 6-1. A) EBI sin H3O+, B) EBI con H3O+ y sin especiación y C) EBI con H3O+ y con especiación ..... 17
Figura 6-2. Diagrama de Stiff ..... 18
Figura 6-3. Diagrama de Piper ..... 19
Figura 6-4. Clasificación geoquímica (diagrama de Ficklin) para el agua, basada en la suma de metales disueltos y el pH ..... 20
Figura 7-1. Esquema de distribución de zonas en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas ..... 21
Figura 7-2. Valor de pH en la zona II comparado con la LGA para uso III ..... 22
Figura 7-3. Concentración de cobre total en la zona II comparado con la LGA Uso III ..... 22
Figura 7-4. Concentración de hierro total en la zona II comparado con la LGA Uso III ..... 23
Figura 7-5. Concentración de níquel total en la zona II comparado con la LGA Uso III ..... 23
Figura 7-6. Concentración de hierro total en la zona V comparado con la LGA Uso III ..... 24
Figura 7-7. Concentración de níquel total en la zona V comparado con la LGA Uso III ..... 24
Figura 7-8. Valores de pH en la zona I comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2, y los ECA para agua Cat4: E1 ..... 25
Figura 7-9. Concentración de manganeso total en la zona I comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 25
Figura 7-10. Valores de pH en la zona II comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 26
Figura 7-11. Concentración de cobre total en la zona II comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 27
Figura 7-12. Concentración de manganeso total en la zona II comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2. ..... 27
Figura 7-13. Valores de pH en la zona III comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 29
Figura 7-14. Concentración de aluminio total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 29
Figura 7-15. Concentración de hierro total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 ..... 30
Figura 7-16. Concentración de manganeso total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 30
Figura 7-17. Valores de pH en la zona IV comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 31
Figura 7-18. Concentración de manganeso total en la zona I comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 ..... 32
Figura 7-19. Valores de pH en la zona V comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2, ..... 32
Figura 7-20. Concentración de manganeso total en la zona V comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2. ..... 33
Figura 7-21. Diagramas de Pipper en la zona I ..... 40
Figura 7-22. Diagramas de Stiff en la zona I ..... 41
Figura 7-23. Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona I ..... 42
Figura 7-24. Diagramas de Pipper en la zona II ..... 43

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - TRIBUNAL

Figura 7-25. Diagramas de Stiff en la zona II ..... 44
Figura 7-26. Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona II ..... 45
Figura 7-27. Diagramas de Pipper de afloramientos en la zona III ..... 46
Figura 7-28. Diagramas de Pipper de quebradas en la zona III ..... 47
Figura 7-29. Diagramas de Stiff de afloramientos bicarbonatadas en la zona III ..... 48
Figura 7-30. Diagramas de Stiff de afloramientos sulfatadas y quebradas en la zona III ..... 48
Figura 7-31. Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona III ..... 49
Figura 7-32. Diagramas de Pipper en la zona IV ..... 50
Figura 7-33. Diagramas de Stiff en la zona IV ..... 51
Figura 7-34. Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona IV ..... 52
Figura 7-35. Diagramas de Pipper en la zona V ..... 53
Figura 7-36. Diagramas de Stiff en la zona V ..... 54
Figura 7-37. Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona V ..... 54

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la evaluación ambiental temprana realizada durante el 2018 en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas, contiene los resultados, análisis y conclusiones de los estudios realizados por la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), como parte de Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018 (en adelante, Planefa, 2018).

El proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú (en adelante, SPCC), se encuentra ubicado políticamente en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, entre las altitudes de 2800 y 4075 m s.n.m., distando aproximadamente a 80 km de la ciudad de Abancay. Se encuentra en el flanco este de la cordillera occidental de los Andes, en las vertientes de la margen derecha del río Antabamba. El área de estudio está ubicada en la cabecera de la Quebrada Pacchantay, tributario de la margen derecha del río Antabamba.

El proyecto de exploración minera Los Chancas se desarrolla en las concesiones mineras Chanca Uno, Chanca Dos y Chanka Tres.

La ejecución de la Evaluación Ambiental Temprana (en adelante, EAT) en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas se realizó, en época seca, del 9 al 19 de octubre de 2018.

En tal sentido, el Planefa 2018, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 037-2017- OEFA/CD y publicado el 30 de diciembre de 2017 en el diario oficial El Peruano, establece como parte de la función evaluadora, generar diagnósticos ambientales que contengan un análisis integral del estado de los diversos componentes ambientales; dentro de las cuales, la evaluación ambiental temprana, se ejecuta durante la etapa de exploración y antes del inicio de las operaciones, bajo un enfoque preventivo y con participación ciudadana de la sociedad civil, en el marco del «Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del OEFA[1]».

La información contenida en este informe constituirá un soporte técnico para futuras acciones de fiscalización y supervisión ambiental a cargo del OEFA.

## 2. ANTECEDENTES

Para conocer el estado de la calidad ambiental relacionada al ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas, se procedió a identificar las actividades extractivas o productivas del administrado. Asimismo, se realizó una recopilación, revisión y síntesis de la información ambiental existente en el ámbito del mencionado proyecto.

### 2.1. Actividad de exploración

Southern Perú Copper Corparation, Sucursal del Perú, realiza desde 1998 actividades de exploración minera en el proyecto Los Chancas, el cual se ubica en un área aproximada de 2200 hectáreas, entre los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, en la

[1] Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.° 032-2014-OEFA/CD y modificado por la Resolución de Consejo Directivo N.° 003-2016-OEFA/CD.

provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, entre altitudes de 2800 a 4075 m s.n.m., a una distancia aproximada de 80 km de la ciudad de Abancay.

El proyecto de exploración minera Los Chancas es un pórfido de cobre, oro y molibdeno localizado en roca volcánica hipoabisal de la composición dacítica que presenta argilización fuerte y silificación en grado leve a moderado, relacionado directamente con la presencia de mineralización en la zona.

## 2.2. Recopilación, revisión y análisis de la información

### 2.2.1. Instrumentos de gestión ambiental

Se revisó los instrumentos de gestión ambiental (en adelante, IGA) asociados al proyecto de exploración minera Los Chancas, aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En la Tabla 2-1 se detallan los tres instrumentos considerados para el presente plan de evaluación.

**Tabla 2-1.** Instrumentos de gestión ambiental aprobados del proyecto de exploración minera Los Chancas

| N.° | Administrado | Título del IGA | Número de Resolución | Fecha de aprobación | Organismo que aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú | «Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas» | RD-220-2001-EM/DGAA | 11/07/2001 | Minem |
| 2 | Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú | «Modificación de la Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas» | RD-170-2008-MEM-AAM | 15/07/2008 | Minem |
| 3 | Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú | «Modificación del cronograma de ejecución del proyecto de exploración minera Los Chancas» | RD-344-2010-MEM-AAM | 20/10/2010 | Minem |

De acuerdo con la información descrita en los IGA aprobados para el proyecto de exploración minera Los Chancas, los cuerpos de agua ubicados en el ámbito presentaron parámetros que incumplieron la normativa nacional establecida en el año 1969[2]. Al respecto, en la Tabla 2-2 se presenta un resumen de la línea base del componente agua, evaluada en los IGA del proyecto de exploración minera Los Chancas con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua del año 1969[3], vigentes para aquel entonces.

**Tabla 2-2.** Parámetros que incumplieron la normativa para agua en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de acuerdo al IGA

| N.° | IGA o informe revisado | Resolución de aprobación | Zonas de posible influencia | Parámetros excedidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas (junio, 2000) | RD-220-2001-EM/DGAA | Río Antabamba | Nitrato, sulfuros |
| | | | Quebrada Pacchantay | Nitratos, sulfuros, cobre, hierro |

2 Decreto Supremo N° 261 – 69 – AP, aprobado el 12 de diciembre de 1969
3 Decreto Supremo N° 261 – 69 – AP, aprobado el 12 de diciembre de 1969

### 2.2.2. Acciones realizadas por el OEFA y otras instituciones

Los informes revisados del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (en adelante ANA) y que sirven de insumo para el presente PEA se detallan en la Tabla 2-3.

**Tabla 2-3.** Parámetros excedidos en las evaluaciones ambientales en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas de acuerdo a otros estudios

| Informe | Número de Informe | Fecha de aprobación | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Componente | Zona crítica | Parámetro que exceden |
| Resultados del Monitoreo Ambiental Participativo de Calidad de Aire y Suelo en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas de la empresa Southern Perú Cooper Corporation | INFORME N° 478-2014-OEFA/DE-SDCA | Julio 2014 | Aire[4] | Campamento Base Policial: PTO-01-CQA | No excede |
| | | | | Institución Educativa Quishque: PTO-02-QCHE | No excede |
| | | | Suelo[5] | B1 | Arsénico, plomo |
| | | | | B2 | Arsénico |
| | | | | B3 | Arsénico |
| | | | | B4 | Arsénico, plomo |
| | | | | B5 | Arsénico, plomo |
| | | | | B6 | Arsénico |
| | | | | B7 | Arsénico, plomo |
| | | | | S3 | Arsénico, plomo |
| Informe de monitoreo de calidad de aire y suelo realizado en los anexos de Choquemarca y Quischque, distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, en junio de 2015 | INFORME N° 251-2015-OEFA/DE-SDCA | Diciembre 2015 | Aire[3] | Campamento Base Policial: CA-CHO-01 | No excede |
| | | | Suelo[4] | S-1 | Cromo hexavalente |
| | | | | S-2 | Cromo hexavalente, plomo |
| | | | | S-3 | Arsénico, plomo |
| | | | | B-7 | Cromo hexavalente, arsénico, plomo |
| | | | | AD-SUE-01 | Cromo hexavalente |
| | | | | AD-SUE-02 | Cromo hexavalente |
| Monitoreo participativo de la calidad del agua en la cuenca del río Antabamba (Realizado del 21 al 25 de abril de 2014) | INFORME N° 002-2014-ANA-ALA-MAP/MGM-PECA | Agosto 2014 | Agua[6] | Quebrada Masopampa: QMaso1 | pH, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo |
| | | | Sedimento[7] | Río Queuñamarca: RQueu1 | Arsénico, cadmio |
| | | | | Río Achocca: RAcho1 | Arsénico, cadmio |
| | | | | Río Secceña: RSecc1 | Arsénico |

4 D.S. N° 074-2001-PCM y AAQCs de Ontario Canadá
5 D.S. N° 002-2013-MINAM
6 D.S. N° 002-2008-MINAM
7 PEL, ISQG de la Canadian Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, 2012 (CEQG).

| Informe | Número de Informe | Fecha de aprobación | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Componente | Zona crítica | Parámetro que exceden |
| | | | | Río Mollebamba: RMoll1 | Arsénico, cadmio, cobre, zinc |
| | | | | Quebrada Pachaconas: QPach1 | Arsénico, cadmio, cobre, plomo, zinc |
| | | | | Quebrada Chaccama: QChac1 | Arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc |
| | | | | Quebrada Huayao: QHuay1 | Arsénico, cadmio, cobre, plomo |
| | | | | Quebrada Tapayrihua: QTapa1 | Arsénico, cadmio, cobre |
| | | | | Quebrada Masopampa: QMaso1 | Arsénico, cadmio, cobre, plomo |
| | | | | Río Antabamba: RAnta4 | Arsénico, cadmio, cobre, plomo |
| Monitoreo participativo de la calidad del agua de la cuenca del río Pachachaca - 2016 | INFORME TECNICO N° 035-2016-ANA-AAA.PA-SDGCRH | Diciembre 2016 | Agua[8] | Quebrada Masopampa: QMaso1 | Oxígeno disuelto, pH, aluminio, cobre, hierro, manganeso |
| Resultado del monitoreo participativo de la calidad del agua de la cuenca del río Pachachaca - 2017 | INFORME TECNICO N° 016-2017-ANA-AAA.PA-SDGCRH | Noviembre 2017 | Agua[9] | Quebrada Tapayrihua: QTapa1 | Oxígeno disuelto |
| | | | | Quebrada Huayao: QHuay1 | Oxígeno disuelto |
| | | | | Quebrada Masopampa: QMaso1 | Oxígeno disuelto, pH, aluminio, cobre, manganeso |
| | | | | Río Antabamba: RAnta4 | pH |

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo general

Evaluar la calidad ambiental en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas, de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú.

### 3.2. Objetivo específico

Evaluar la calidad de agua superficial y subterránea (afloramientos) en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas.

[8] D.S. N° 015-2015-MINAM
[9] D.S. N° 004-2017-MINAM

## 4. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del proyecto de exploración minero Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, pertenece a la intercuenca Alto Apurímac; ubicándose en la microcuenca de las quebradas Pacchantay, Omolo Huayjo, Mamanchusihuaylo y Sillancay, y del río Suichu, los cuales son tributarios del río Antabamba.





**Figura 4-1.** Ubicación geográfica del proyecto de exploración minera Los Chancas

## 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el OEFA, la participación de la ciudadanía en el proceso de la fiscalización ambiental es de vital importancia. En consecuencia, la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA vio conveniente desarrollar la Evaluación Ambiental Temprana (en adelante, EAT) en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas con participación ciudadana basándose en el Reglamento de Participación Ciudadana en las Acciones de Monitoreo Ambiental (en adelante, Reglamento), aprobado en el 2014[10] y modificado en el 2016[11].

Visita de reconocimiento

La visita de reconocimiento se realizó del 12 al 16 de agosto y del 14 al 19 de setiembre de 2018, su objetivo fue establecer un primer contacto con las poblaciones y autoridades del área de estudio, identificar la situación social y ambiental, conocer su percepción respecto a la realización de la EAT, y reconocer técnica y logísticamente el área de evaluación.

10 Resolución de Consejo Directivo N. ° 032-2014-OEFA-CD.
11 Resolución de Consejo Directivo N. ° 003-2016-OEFA-CD.

Como resultado de esta visita, se definió el área de estudio, se identificaron los componentes ambientales a ser evaluados, se determinó la red de puntos de muestreo, los parámetros y el tiempo requerido para la evaluación.

Los actores sociales involucrados en la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas están conformados por representantes de las comunidades campesinas, los anexos y las municipalidades distritales, los cuales son presentados en la Tabla 5-1.

**Tabla 5-1.** Actores sociales en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas

| Institución / Actores | Distrito | Provincia | Departamento |
|---|---|---|---|
| Municipalidad Distrital de Tapairihua | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Quishque | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Choccemarca | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Huayao | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Socco | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Ccoriray | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Layme | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Anexo Pallccora | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| JAS Sojjo | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| JAS Choccemarca | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Frente de Defensa Tapairihua | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Frente de Defensa Choccemarca | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Asociación de Agricultores Pallccora | Tapairihua | Aymaraes | Apurímac |
| Municipalidad distrital de Poconuanca | Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac |
| Frente de defensa Tiaparo | Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac |
| Comité de Lucha Tiaparo | Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac |
| Frente de Defensa Anexo Huancaquito | Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac |
| Tambo Sarayca | Pocohuanca | Aymaraes | Apurímac |

Desarrollo de la EAT

La EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas se desarrolló conforme a las etapas siguientes tipificadas en el Reglamento:

- Etapa 1. Coordinación previa con los actores involucrados
- Etapa 2. Convocatoria
- Etapa 3. Inscripción en los programas de inducción
- Etapa 4. Realización de la inducción
- Etapa 5. Taller para la presentación de la propuesta del plan de monitoreo
- Etapa 6. Ejecución del monitoreo ambiental participativo
- Etapa 7. Taller para la presentación de los resultados del monitoreo realizado

En la Tabla 5-2, se muestra la cantidad de personas por género que participaron en cada una de las etapas de la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas, durante el 2018.

**Tabla 5-2.** Participación ciudadana de acuerdo a la ejecución de las etapas de la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas

| Etapa | Fecha | Participantes | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | hombres | mujeres |
| Etapa preliminar<br>Visita de reconocimiento (A) | Del 12 al 16 de agosto de 2018 | --- | --- |
| | Del 14 al 19 de septiembre de 2018 | --- | --- |
| Etapa 1<br>Coordinación previa con los actores involucrados | Del 12 al 16 de agosto de 2017 | 13 | 10 |
| Etapa 2<br>Convocatoria(B) | Del 15 al 16 de septiembre y 12 de octubre de 2018 | 76 | 66 |
| Etapa 3<br>Inscripción en los programas de inducción | | | |
| Etapa 4<br>Realización de la inducción | | | |
| Etapa 5<br>Taller para la presentación de la propuesta del plan | | | |
| Etapa 6<br>Ejecución del monitoreo | Del 9 al 19 de octubre de 2018 | 14 | 13 |
| Etapa 7<br>Taller para la presentación de resultados (C) | --- | --- | --- |

- No se cuenta con registro.
(A) Esta etapa no está considerada en el reglamento de Participación Ciudadana, pero es necesaria para el reconocimiento técnico del área de estudio
(B) La convocatoria se realizó mediante cartas, oficios y difusión radial
(C) No se tiene fecha tentativa para la actividad de presentación de resultados de la ejecución en el 2018

## 6. METODOLOGÍA

En este apartado se presenta la metodología empleada en la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas. Dicha metodología está dividida para cada uno de los componentes ambientales evaluados y estudios especializados.

### 6.1. Agua

En los apartados siguientes se muestra la metodología desarrollada para evaluar la calidad del componente agua; comprende el procedimiento para la toma de muestras, la ubicación de los puntos de muestreo, parámetros y métodos de análisis, los equipos utilizados, el aseguramiento de la calidad y los criterios de comparación.

#### 6.1.1. Guías utilizadas para la evaluación

La metodología aplicada para la evaluación de agua de ríos, quebradas, lagunas, y afloramientos (agua subterránea) se enmarcó en el capítulo 6: «Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales» del «Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales»[12], en la cual se establecen los criterios técnicos y lineamientos generales aplicados en las actividades de monitoreo de la calidad de agua.

12 Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA. «Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales». Aprobado el 11 de enero de 2016.

Para la evaluación de la calidad de agua se ha tomado en consideración las referencias detalladas en la Tabla 6-1.

**Tabla 6-1.** Referencias para el muestreo de la calidad de agua superficial y subterránea en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas

| Componente ambiental | Referencia | Sección | País | Institución | Dispositivo legal | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua superficial | Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales | Capítulo 6 | Perú | Autoridad Nacional del Agua | Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA | 2016 |
| Agua subterránea | National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data de la U.S. Geological Survey TWRI book 9 | Capítulos del A1 al A6 | Estados Unidos | U.S. Geological Survey | --- | 2015 |
| | Manual de buenas prácticas en la investigación de sitios contaminados muestreo de aguas subterráneas | Parte 2 | Perú | Ministerio del Ambiente | --- | 2016 |

### 6.1.2. Ubicación de puntos

La ubicación de los puntos de muestreo de agua superficial y aguas subterránea fue establecida tomando como referencia los puntos declarados en los IGA de SPCC y validados en la visita de reconocimiento de agosto y septiembre de 2018; así como, ubicación de cuerpos receptores en el área de estudio y cercanía a centros poblados o comunidades que pudieran verse afectados por la futura actividad.

De acuerdo con lo mencionado líneas arriba, se evaluaron 36 puntos de muestreo de agua superficial (quebradas y lagunas) y 79 puntos de afloramientos de agua subterránea, los cuales se detallan en la Tabla 6-2 y Tabla 6-3, respectivamente.

En cuanto a los puntos de agua subterránea, estos fueron considerados como afloramientos, término que involucra a los manantiales[13] y filtraciones[14], cuya principal diferencia es que solo el primero tiene un punto de salida definido. Asimismo, las filtraciones tienen un flujo de agua menor que los manantiales y pocas veces tienen un volumen suficiente como para formar un riachuelo o arroyo. De otro lado, los manantiales pueden ser la fuente de un pequeño chorro de agua, riachuelo, arroyo o, incluso, de un rio considerable[15].

---

13 De acuerdo a Kresic N., & Stevanoci Z. (2010). *Groundwater Hudrology of Springs Engineering Theory Managment and Sustainability*, el manantial es un lugar donde las aguas subterráneas se descargan del acuífero, creando un flujo visible. Esta descarga es causada por la diferencia en la elevación de la cabeza hidráulica del acuífero y la elevación de la superficie de la tierra donde la descarga toma lugar. El punto de salida es llamado orificio, el cual puede estar en el fondo de un estanque del manantial y no es claramente visible, o puede estar cubierto por sedimentos o fragmentos de rocas (detritos).

14 De acuerdo a por Kresic N., & Stevanoci Z. (2010). *Groundwater Hudrology of Springs Engineering Theory Managment and Sustainability*, la filtración es una descarga de agua, cuyo flujo no puede ser inmediatamente observado, no obstante, la superficie de la tierra es húmeda comparada con los alrededores.

15 U.S Fish & Wildlife Service. Conserving the nature of America. Southeast Region. Actualizado el 10 de marzo de 2017 y consultado el 12 de julio de 2018 de: https://www.fws.gov/southeast/pdf/workbook/educators-guide-to-the-threatened-and-endangered-species-and-ecosystems-of-tennessee-springs-and-seeps.pdf.

De acuerdo con los criterios señalados, la ubicación y descripción de los puntos de muestreo de agua evaluados en octubre de 2018 (en adelante, época seca) se presentan en las Tablas 6-2 y 6-3.

**Tabla 6-2.** Ubicación de puntos de muestreo de agua superficial (ríos, quebradas y lagunas) evaluados en época seca (2018)

| N.° | Punto de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 1 | QNPuq-01 [a] | 702025 | 8432863 | 3232 | Quebrada Negro Puquio, afluente a la quebrada Pacchapata |
| 2 | QPac-01 [b] | 701707 | 8432825 | 3146 | Quebrada Pacchapata, afluente de la quebrada Masopampa |
| 3 | QCce-01 | 701621 | 8434317 | 3279 | Quebrada Ccello Puquio, naciente |
| 4 | QLuy-01 | 701647 | 8434426 | 3270 | Quebrada Luychu Puquio, ubicado en el anexo de Quishque naciente del manantial Luychu Puquio |
| 5 | QMuji-01 | 703538 | 8434658 | 3846 | Quebrada Mujiña, naciente de los manantiales Mujiñi Saywa |
| 6 | QLuyc-01 | 703814 | 8434305 | 3885 | Quebrada Luychani, naciente |
| 7 | QLuyc-02 | 703811 | 8434287 | 3889 | Quebrada Luychani |
| 8 | QAsno-01 | 703614 | 8434096 | 3865 | Quebrada Asnomoqo, naciente |
| 9 | QHua-01 | 700519 | 8434599 | 2737 | Quebrada Huaccamolle, ubicado aguas abajo de una zona donde se realiza minería artesanal en el anexo de Quishque |
| 10 | QQair-01 | 703285 | 8434395 | 3648 | Quebrada Qairacorral |
| 11 | RAnta-04 [c] | 700082 | 8432752 | 2516 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Pacchantay |
| 12 | RAnta-05 [d] | 700112 | 8433581 | 2476 | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Pacchantay |
| 13 | RAnta-06 | 698034 | 8437387 | 2459 | Río Antabamba, después de la afluencia del río Chiucho |
| 14 | QSill-01 | 702438 | 8435517 | 3110 | Quebrada Sillancay, antes de su afluencia en la quebrada Lambrashuaico |
| 15 | RChiu-02 | 699191 | 8435845 | 2523 | Río Chiucho, antes de su afluencia al río Antabamba |
| 16 | QQPam-01 | 702918 | 8434586 | 3622 | Quebrada Qochapampa antes de la confluencia con la quebrada Lloqllasqa |
| 17 | QLloq-01 | 702866 | 8434512 | 3607 | Quebrada Lloqllasqa, antes de la confluencia con la quebrada Qochapampa |
| 18 | QLloq-02 | 702782 | 8434542 | 3590 | Quebrada Lloqllasqa, después de la confluencia con la quebrada Qochapampa |
| 19 | QLamb-01 | 702673 | 8434476 | 3568 | Quebrada Lambrashuaico |
| 20 | QQOWa-03 | 701924 | 8434329 | 3443 | Quebrada Qocha Wayjo |
| 21 | QSill-02 | 700835 | 8436263 | 2696 | Quebrada Sillancay, antes de su confluencia con el río Chiucho |
| 22 | RChiu-01 | 701363 | 8437029 | 2761 | Río Chiucho, antes de la afluencia de la quebrada Sillancay |
| 23 | QLamb-03 | 702020 | 8435414 | 3068 | Quebrada Lambrashuaico, antes de la confluencia con la quebrada Sillancay |
| 24 | QChuq-01 | 702721 | 8435647 | 3246 | Quebrada Chuqawampa wayqo |
| 25 | QChuq-02 | 703165 | 8435742 | 3267 | Quebrada Chuqawampa wayqo |
| 26 | QUchu-01 | 703188 | 8435818 | 3293 | Quebrada Uchuy Uncani |
| 27 | LTira-01 | 707137 | 8434532 | 4271 | Laguna Tirane |
| 28 | LTam-01 | 707380 | 8434683 | 4416 | Laguna Tampaccocha |
| 29 | RAnta-01 | 708413 | 8427740 | 2668 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Huascuya |
| 30 | QHuas-01 | 707997 | 8429046 | 2750 | Quebrada Huascuya, antes de su afluencia al río Antabamba |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N.° | Punto de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 31 | QMama-01 | 705588 | 8430761 | 3122 | Quebrada Mamachahuayco |
| 32 | RAnta-03 | 704334 | 8429084 | 2597 | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |
| 33 | RAnta-02 | 704508 | 8429222 | 2588 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |
| 34 | QOmol-01 | 704460 | 8429188 | 2653 | Quebrada Omolo Huayjo, antes de la confluencia con el río Antabamba |
| 35 | QAcco-01 | 705148 | 8433773 | 3967 | Quebrada Accoñose, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 36 | QChac-01 | 706123 | 8433319 | 3663 | Quebrada Chacahuaycco |

Leyenda: Los superíndices conrresponden a puntos del IGA[16] de acuerdo alsiguiente detalle: (a) B1, (b) C1, (c) A1 y (d) D1

**Tabla 6-3.** Ubicación de puntos de muestreo de agua subterránea (afloramientos) evaluados en época seca (2018)

| N° | Punto de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 1 | MNPuq-01 | 702176 | 8432874 | 3273 | Afloramiento Negro Puquio, ubicado en el anexo de Quishque aguas abajo del proyecto de exploración minera Los Chancas, naciente de la quebrada Masopampa |
| 2 | MChel-01 | 702142 | 8432895 | 3295 | Afloramiento Chellcahuayco, ubicado en el anexo de Quishque |
| 3 | MRay-01 | 701622 | 8434308 | 3281 | Afloramiento Rayetayocc, ubicado en el anexo de Quishque |
| 4 | MOcc-01 | 701224 | 8434375 | 3089 | Afloramiento Occoroyocc, ubicado en el anexo de Quishque |
| 5 | MMol-02 | 701052 | 8434793 | 3121 | Afloramiento Mollepampa, ubicado en el anexo de Quishque |
| 6 | MCha-04 | 700872 | 8434642 | 2921 | Afloramiento Chaupiorcco, ubicado en una zona donde se realiza mineria artesanal en el anexo de Quishque |
| 7 | MLam-01 | 702180 | 8431199 | 3370 | Afloramiento Lambrasniyoq Puquio, ubicado en el anexo de Quishque |
| 8 | MTas-01 | 702301 | 8431020 | 3334 | Afloramiento Tastayoq Puquio, ubicado en el anexo de Quisque |
| 9 | MPQo-01 | 703596 | 8433533 | 3970 | Afloramiento Puca Qocha, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 10 | MIMa-01 | 703440 | 8433653 | 3887 | Afloramiento Ichu Marka, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 11 | MSSa-01 | 703731 | 8434067 | 3893 | Afloramiento Santo Samarichina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 12 | MLYa-01 | 703736 | 8434097 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 13 | MLYa-02 | 703729 | 8434092 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 14 | MLYa-03 | 703715 | 8434122 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 15 | MLPa-01 | 703765 | 8434243 | 3904 | Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 16 | MLPa-02 | 703789 | 8434191 | 3916 | Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 17 | MLHu-01 | 703815 | 8434289 | 3895 | Afloramiento Luchuyani Huayco, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 18 | MPac-01 | 703912 | 8434459 | 3945 | Afloramiento Pachaya, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 19 | MCHa-01 | 703759 | 8434556 | 3915 | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 20 | MCHa-02 | 703742 | 8434552 | 3907 | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |

[16] RD-170-2008-MEM-AAM «Modificación de la Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas»

| N° | Punto de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 21 | MIPa-01 | 703637 | 8434503 | 3852 | Afloramiento Ichu Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 22 | MPPu-01 | 703657 | 8434521 | 3857 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 23 | MPPu-02 | 703639 | 8434518 | 3851 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 24 | MMuj-01 | 703599 | 8434653 | 3863 | Afloramiento Mujiñi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 25 | MMuj-02 | 703588 | 8434660 | 3852 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 26 | MMuj-03 | 703581 | 8434669 | 3853 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 27 | MMuj-04 | 703577 | 8434676 | 3854 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 28 | MMuj-05 | 703588 | 8434692 | 3854 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 29 | MMuj-06 | 703580 | 8434708 | 3855 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 30 | MYPa-01 | 703673 | 8434905 | 3822 | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |
| 31 | MYPa-02 | 703630 | 8434790 | 3853 | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |
| 32 | MHan-01 | 703538 | 8434483 | 3826 | Afloramiento Hanaytiyana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 33 | MZRu-01 | 703323 | 8434122 | 3792 | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 34 | MZRu-02 | 703920 | 8434137 | 3782 | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 35 | MTKa-01 | 703139 | 8434029 | 3761 | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 36 | MTKa-02 | 703144 | 8434034 | 3757 | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 37 | MÑuñ-01 | 703046 | 8433984 | 3755 | Afloramiento Ñuñunyani, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 38 | MMoq-01 | 703149 | 8434215 | 3727 | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 39 | MMoq-02 | 703190 | 8434215 | 3736 | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 40 | Mkuy-01 | 703333 | 8434264 | 3744 | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 41 | Mkuy-02 | 703248 | 8434338 | 3732 | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 42 | MQCo-01 | 703231 | 8434543 | 3721 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 43 | MQCo-02 | 703228 | 8434540 | 3722 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 44 | MQCo-03 | 703206 | 8434560 | 3717 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 45 | MQCo-04 | 703206 | 8434562 | 3716 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 46 | MQCo-05 | 703206 | 8434566 | 3716 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 47 | MCha-01 | 703138 | 8434589 | 3701 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 48 | MCha-02 | 703138 | 8434587 | 3702 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 49 | MCha-03 | 703092 | 8434615 | 3694 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 50 | MPPu-03 | 703134 | 8434504 | 3699 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 51 | MUPa-01 | 703241 | 8434470 | 3716 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 52 | MUPa-02 | 703236 | 8434462 | 3708 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 53 | MUPa-03 | 703219 | 8434453 | 3705 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| N° | Punto de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 54 | MCen-01 | 702833 | 8434281 | 3676 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 55 | MCen-02 | 702839 | 8434285 | 3671 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 56 | MCen-03 | 702824 | 8434280 | 3668 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 57 | MPin-01 | 702796 | 8434323 | 3660 | Afloramiento Pinawayqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 58 | MPUOr-01 | 702945 | 8434462 | 3543 | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 59 | MPUOr-02 | 702910 | 8434461 | 3579 | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 60 | MPaqa-01 | 702920 | 8434495 | 3597 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 61 | MPaqa-03 | 702912 | 8434502 | 3605 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 62 | MPaqa-04 | 702906 | 8434510 | 3610 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 63 | MPaqa-05 | 702902 | 8434511 | 3612 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 64 | MTPa-06 | 702786 | 8434534 | 3594 | Afloramiento Tanqar Pata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 65 | MLloc-01 | 702777 | 8434546 | 3589 | Afloramiento Lloqllasqa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 66 | MLamb-01 | 702672 | 8434510 | 3759 | Afloramiento Lambrashuaico, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 67 | MQCu-02 | 702583 | 8434588 | 3533 | Afloramiento Qaqa Cucho, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 68 | MToca-02 | 702348 | 8434647 | 3470 | Afloramiento Toqarwaniyo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 69 | MChal-01 | 702823 | 8435975 | 3355 | Afloramiento Challwayoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 70 | MAtis-01 | 702744 | 8436111 | 3422 | Afloramiento Atisoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 71 | MJara-01 | 704143 | 8436017 | 3664 | Afloramiento Jaratuyoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 72 | MHatu-01 | 703321 | 8436206 | 3548 | Afloramiento Hatuncani, ubicado en el anexo de Huayao |
| 73 | MChuc-01 | 701950 | 8435837 | 3096 | Afloramiento Chuchin, ubicado en el anexo de Huayao |
| 74 | MTira-01 | 707100 | 8434767 | 4260 | Afloramiento Tirane Hasse, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 75 | MInq-01 | 707117 | 8434969 | 4484 | Afloramiento Inquikorral, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 76 | MCach-01 | 705361 | 8434314 | 4016 | Afloramiento Cachijarana, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 77 | MChuñ-01 | 705233 | 8434137 | 3930 | Afloramiento Chuñollani, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 78 | MHuañ-01 | 705503 | 8434107 | 3984 | Afloramiento Huañaccota, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 79 | MMar-01 | 705261 | 8434029 | 3921 | Afloramiento Markmachay, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |

### 6.1.3. Parámetros y métodos de análisis

Los parámetros considerados para evaluar la calidad del agua superficial y subterránea fueron seleccionados en función de las actividades productivas del ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas, se tomaron en cuenta los parámetros relacionados a las características más representativas de los cuerpos de agua.

En los puntos de muestreo se realizaron (*in situ*) mediciones de los parámetros de campo potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD), temperatura (T) y potencial óxido-reducción (ORP). En la Tabla 6-4 se muestran

los parámetros y los métodos de análisis utilizados por los laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), los que proporcionaron materiales (coolers, frascos y preservantes) para la evaluación de calidad de agua superficial y subterránea (época seca).

**Tabla 6-4.** Parámetros evaluados y su método de análisis, y cantidad de puntos de agua superficial y subterránea

| N° | Parámetro (mg/L) | Cantidad de puntos muestreados | Método de ensayo de referencia | Laboratorio de ensayo acreditado |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2018 (época seca) | | | | |
| 1 | Cloruro | 115 | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl- B, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERÚ S.A.C. |
| 2 | Sulfatos | | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-SO4(2)-E, 22nd Ed. 2012 | |
| 3 | Sólidos suspendidos totales | | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | |
| 4 | Sólidos totales disueltos | | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | |
| 5 | Metales totales | | EPA 6020A | |
| 6 | Metales disueltos | | EPA 6020A | |
| 7 | Carbonatos | | SM 2320 B (2012) | |
| 8 | Bicarbonatos | | SM 2320 B (2012) | |

### 6.1.4. Equipos utilizados

Antes de salir a campo, se realizaron los ajustes y las verificaciones de los equipos de monitoreo de agua. En el caso de la presente EAT se emplearon los equipos que se presentan en la Tabla 6-5.

**Tabla 6-5.** Equipos utilizados para el muestreo de agua superficial y subterránea en época seca

| Equipos/ materiales | Marca | Modelo | Serie | Código patrimonial | Número de serie de sonda | N.° de certificado de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidor multiparámetro | HACH | HQ40D | 150500000901 | 602264710036 | Potencial de hidrogeno: 172822588053 | LA-596-2017 |
| | | | | | Oxígeno disuelto: 15142598010 | LA-063-2018 |
| | | | | | Temperatura: 171953028001 | LA-159-2018 |
| | | | | | Conductividad: 151422587016 | LA-105-2018 |
| | | | | | ORP: 171953028001 | LA-163-2018 |
| | HACH | HQ40D | 150500000613 | 602264710045 | Potencial de hidrogeno: 172542567034 | LA-601-2018 |
| | | | | | Oxígeno disuelto: 150500000613 | LA-053-2018 |
| | | | | | Temperatura: 171953028002 | LA-160-2018 |

| Equipos/ materiales | Marca | Modelo | Serie | Código patrimonial | Número de serie de sonda | N.° de certificado de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | Conductividad: 151332587029 | LA-104-2018 |
| | | | | | ORP: 171953028002 | LA-164-2018 |
| Cámara fotográfica | Canon | Powershot D30BL | 92051001983 | 742208970195 | - | - |
| | | | 92051001989 | 742208970200 | | |
| GPS | Garmin | Montana 680 | 3D049297 | 952231860140 | - | - |
| | | | 4HU005013 | 952231860267 | | |
| Correntómetro | Global Water | FP11 | 1550006901 | 602224260064 | - | LA-069-2018 |

Una mayor descripción de los equipos listados y de aquellos que no se describen en la tabla anterior se encuentran en el reporte de campo N.° 050-2018-STEC (Anexo 3).

### 6.1.5. Aseguramiento de la calidad

De acuerdo con lo señalado en el inciso 6.17 de la Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA, se consideraron dentro del aseguramiento de calidad: blanco de campo (una muestra), blanco viajero (una muestra) y duplicados (uno por cada 10 muestras colectadas) para el parámetro metales totales (Tabla 6-6).

**Tabla 6-6.** Controles de calidad establecidos para agua superficial y subterránea

| Tipo de control | Número de muestras |
|---|---|
| Blanco de campo | 1 |
| Blanco de viajero | 1 |
| Duplicados | 12 |

### 6.1.6. Criterios de comparación

Los resultados de agua superficial (quebradas y lagunas) y los afloramientos de agua subterránea fueron comparados con los estándares de calidad ambiental para agua empleados en la modificación de la evaluación ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas[17], último instrumento de gestión ambiental del administrado (Tabla 6-7).

Asimismo, estos resultados fueron comparados referencialmente con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua (en adelante, ECA para agua) aprobados por el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM.

Es necesario señalar que el río principal que recorre la zona evaluada es el río Antabamba no se encuentran clasificadas en la Resolución Jefatural N.° 056-2018-ANA «Clasificación de cuerpos de Agua Continentales Superficiales»; sin embargo, este río y sus tributarios asumirán la categoría del río al cual tributan, este es el río Pachacacha, clasificado de acuerdo a la citada resolución jefatural como categoría 3: «Riego de vegetales y bebida de animales», subcategoría D1: «Riego de vegetales» y D2: «Bebida de animales», (en adelante, Cat3D1 y Cat3D2, respectivamente).

[17] Modificación de la Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas, aprobado mediante Resolución Directoral N.° 170-2008-MEM-AAM, con fecha 15 de julio de 2017.

Lo anterior está establecido en la tercera disposición complementaria transitoria de la norma de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM: *«En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya asignado una categoría a un determinado cuerpo natural de agua, se debe aplicar la categoría del recurso hídrico al que éste tributa, previo análisis de dicha Autoridad».*

Con respecto a los resultados de los afloramientos[18] de agua subterránea, estos fueron comparados referencialmente con la categoría 3: «Riego de vegetales y bebida de animales», subcategoría D1: «Riego de vegetales» y D2: «Bebida de animales» del Decreto Supremo N. º 004-2017-MINAM.

De forma similar, las lagunas fueron comparadas con la categoría 4, Conservación del ambiente acuático, subcategoría E1: lagunas y lagos (en adelante, Cat4E1), la cual comprende a los cuerpos de agua lénticos de origen natural que no presentan corriente continua, tipificado en el literal a) del inciso 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N. º 004-2017-MINAM.

Los estándares de comparación para agua se detallan en la Tabla 6-7.

**Tabla 6-7.** Estándares de comparación para agua superficial y subterránea (afloramientos)

| Norma vigente y aprobada en el IGA del administrado | Norma referencial |
|---|---|
| Agua superficial: Lóticos (ríos y quebradas y afloramientos*) | |
| Uso III: Riego de vegetales de consumo crudo y Bebida de animales, de la Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752 | Categoría 3: Riego de vegetales y Bebida de animales, subcategorías Cat3D1 y Cat3D2, de los ECA para agua, Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM |
| Agua superficial: Lénticos (lagunas) | |
| Uso III: Riego de vegetales de consumo crudo y Bebida de animales, de la Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752 | Categoría 4 «Conservación del ambiente acuático-Ríos de la Sierra» (Cat4E2), de los ECA para agua, Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM |

* La comparación de resultados fue de manera referencial

## 6.2. Evaluación hidroquímica

La evaluación de los aspectos químicos del agua y los tipos de reacciones que ocurren en este medio consideró los resultados de agua (ríos, quebradas, bofedales, lagunas, piezómetros y manantiales) del área de estudio. Es importante mencionar que Custodio y Llamas (1996) considera que los análisis de calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y parámetros de campo como la conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y pH son suficientes para el estudio de los principales procesos químicos en la mayoría de acuíferos y sistemas hidrológicos.

Pulido (2014) define a un manantial como la surgencia de agua subterránea a la superficie procedente de un acuífero; bajo este criterio técnico, para la evaluación

[18] Considerados como agua superficial en amparo del artículo 226° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la cual indica que [...*Los manantiales como puntos o áreas aflorantes de las aguas subterráneas serán considerados como aguas superficiales para los efectos de evaluación y otorgamientos de derechos de uso de agua, toda vez que para su utilización no se requiere la realización de mecanismos ni obras específicas de extracción.*]

hidroquímica, los manantiales y las filtraciones se consideraron como fuentes de agua subterránea.

### 6.2.1. Ubicación de puntos

Los puntos de muestreo considerados en esta sección corresponden a los puntos en ríos, quebradas, lagunas y afloramientos evaluados en época seca (Tablas 6-2 y 6-3).

### 6.2.2. Procesamiento de datos

El procesamiento de datos se realizó de la siguiente manera:

#### 6.2.2.1. Balance iónico

El procesamiento de datos se inicia con el control de calidad de los resultados reportados por el laboratorio, que consiste en realizar el balance iónico (BI); este análisis se basa en el equilibrio porcentual de cargas en las muestras. Cuando las sales se disuelven en agua para formar iones, los aniones son atraídos al polo positivo del agua mientras que los cationes son atraídos al polo negativo (Arnórsson, 2000).

$$BI = 100 * \frac{\sum Cationes - \sum Aniones}{\sum Cationes + \sum Aniones} \qquad (6.1)$$

Para los rangos de error aceptables se ha tomado de referencia lo planteado por (Custodio y Llamas, 1976), basado en el valor de conductividad eléctrica (Tabla 6-8).

**Tabla 6-8.** Valores aceptables de error aceptable en función de la conductividad eléctrica

| Conductividad eléctrica (µS/cm) | 50 | 200 | 500 | 2000 | >2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Error aceptable (%) | ±30 | ±10 | ±8 | ±4 | ±4 |

Fuente: Custodio y Llamas, 1976.

De otro lado, algunas muestras presentan valores de error de balance iónico (en adelate, EBI) fuera del rango óptimo de ± 10 %, con valores demasiado negativos (<< - 10 %). Esto se da en la mayoría de los casos en muestras ácidas con altas concentraciones de metales, resultando un EBI negativo si no se toma en cuenta sobre todos los iones hidronio ($H_3O^+$) del pH (de preferencia en base a su actividad y no concentración) y otras especies disueltas en mayor concentración como el aluminio ($Al^{3+}$) y hierro ($Fe^{2+}$).

Al respecto de las muestras ácidas, el error de omitir los iones hidronio ($H_3O^+$)[19] lleva a que el balance de carga será más negativo progresivamente a medida que el pH desciende, tal como muestra en la Figura 6-1 (Nordstrom *et al.*, 2009). En la Figura 6-1A se observa que en aguas a pH menores a 3, el ion $H_3O^+$ puede tener mayor concentración (en meq/L) que otros cationes y por ende su EBI llega a valores mayores entre -50 y -100.

[19] En el presente estudio para el cálculo del EBI se hará referencia al catión $H_3O^+$ (también llamado oxonio), el cual es la forma hidratada de los iones $H^+$ en el agua mediante solvatación (reacción espontánea en el cual los iones H+ como soluto dispersado son rodeados por las moléculas del agua ($H_2O$) como solvente).





**Figura 6-1.** A) EBI sin $H_3O^+$, B) EBI con $H_3O^+$ y sin especiación y C) EBI con $H_3O^+$ y con especiación
Fuente: Nordstrom *et al.*, 2009

Mientras que la Figura 6-2B y Figura 6-2C indican la importancia de considerar todas las especies formadas de Fe, Al, As, fluoruros y sulfatos a pH ácidos antes del cálculo del EBI. Un ejemplo son los sulfatos, que a pH de 1,3 a 2,7 sus iones se distribuyen en $SO_4^{2-}$ (II) y $HSO_4^{2-}$ (I).

Una de las causas de la acidez y de la disolución de metales es la rápida e intensa oxidación de piritas ($FeS_2$) y otros sulfuros en los acuíferos, tras intrusión de oxidantes como el $O_2$, y aumento del potencial redox en un ambiente reductor de $SO_4^{2-}$ (potencial redox Eh << 160 mV).

De esta manera, en el presente estudio se ha considerado las concentraciones de aluminio ($Al^{3+}$), hierro ($Fe^{2+}$), manganeso ($Mn^{2+}$), bario ($Ba^{2+}$), estroncio ($Sr^{2+}$) y litio ($Li^+$) en la evaluación del EBI en cada uno de los puntos de muestreo.

### 6.2.2.2. Selección de la serie analítica

Se seleccionó la serie analítica con la finalidad de describir las propiedades de los componentes hidroquímicos del agua. Los parámetros analizados fueron los siguientes:

- Parámetros fisicoquímicos: pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y bicarbonatos.

- Parámetros Inorgánicos: sulfatos y cloruros.

- Metales totales y metales disueltos: Al, Ag, Sb, As, Be, Ba, B, Bi, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Hg, Se, Si, Sn, Sr, Tl, Ti, V y Zn, siendo estos los principales (serie estándar para metales totales y disueltos).

### 6.2.2.3. Diagramas hidroquímicos

El análisis de resultado comprendió la elaboración de diagramas hidroquímicos que permitieron caracterizar las aguas en función a su concentración de sales, predominancia catiónica y aniones (tipo de agua) e interacción con la parte orgánica y roca.

Para la obtención de los diagramas hidroquímicos (facies e índices) se utilizó el software libre Aqion versión 6.2.6 y Diagrammes.

Diagrama de Stiff

Esta gráfica está compuesta por tres ejes horizontales, cada uno de ellos une un catión y un anión. Los cationes se disponen al costado izquierdo del diagrama, y los aniones al derecho. Siempre el $Na^+$ se confronta con el $Cl^-$, el $Ca^{+2}$ con el $HCO_3^-$ y el $Mg^{+2}$ con el $SO_4^{-2}$ (a veces también se pueden mostrar otros dos iones, como el $Fe^{+2}$ contra el $NO_3$). Todos los ejes horizontales están a la misma escala (lineal) y las concentraciones están dadas en meq/L.

Dos características sobresalen en este tipo de diagrama: por un lado, permite visualizar claramente diferentes tipos de agua (cada una con una configuración particular); por otro lado, y en forma simultánea, permite tener idea del grado de mineralización (ancho de la gráfica). En la Figura 6-2 se muestran algunas apreciaciones de este diagrama que caracterizan varios tipos de aguas.

Los diagramas de Stiff también se presentan en un mapa, denominado mapa hidroquímico, en el que se visualizó la variación espacial de la mineralización del agua en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas.





**Figura 6-2.** Diagrama de Stiff

Diagrama de Piper

Es una de las gráficas más utilizadas en la evaluación de los aspectos químicos del agua, en ella se incluyen aniones y cationes en forma simultánea. Las aguas geoquímicamente similares quedan agrupadas en áreas bien definidas (Custodio, 1976).

Está formada por dos triángulos equiláteros, donde se representan los cationes y aniones mayoritarios. Los vértices del triángulo de cationes son $Ca^{+2}$, $Mg^{+2}$, y $Na^{+}$ + $K^{+}$. Los vértices del triángulo de aniones son $SO_4^{-2}$, $Cl^{-}$, y $CO_3$ + $HCO_3^{-}$. Los datos de los diagramas triangulares se proyectan en un rombo central en el que se representa la composición del agua deducida a partir de aniones y cationes.

Las concentraciones de los iones dadas en meq/L se expresan como porcentaje con respecto a la suma de aniones y cationes respectivamente. En cada triángulo se reúnen solo tres aniones y tres cationes. A cada vértice le corresponde el 100 % de un anión o catión (Figura 6-3).





**Figura 6-3.** Diagrama de Piper

### 6.2.2.4. Clasificación geoquímica

En el presente estudio se realizó la clasificación geoquímica del agua superficial (lagunas, quebradas y ríos) y agua subterránea mediante un diagrama conocido como Ficklin (Ficklin, 1992), el cual relaciona el pH con la suma de los metales disueltos Zn, Cu, Cd, Pb, Co y Ni (en mg/L), tal como se muestra en la Figura 6-4.





**Figura 6-4.** Clasificación geoquímica (diagrama de Ficklin) para el agua, basada en la suma de metales disueltos y el pH
Fuente: Adaptado de Ficklin et al. (1992) y Plumlee et al. (1999)

## 7. RESULTADOS

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos de las matrices evaluadas: ríos, quebradas, lagunas y afloramientos de agua subterránea, y de la evaluación hidroquímica, durante la EAT en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas.

Los resultados son presentados en tres partes: la primera parte corresponde a la comparación con las normas ambientales aprobados en el IGA[20], la segunda parte a la comparación con normas vigentes o referencias internacionales, y la tercera corresponde a los estudios especializados. Asimismo, con la finalidad de tener una mejor interpretación, el área de evaluación se dividió en cinco zonas (Figura 7-1), tal como se presenta a continuación:

**Zona I:** Comprende las quebradas Accoñose, Omolo Huayjo, Chacahuaycco, Mamachahuayco y las lagunas Tirane y Tampaccocha.

**Zona II:** Comprende las quebradas Pacchapata, Negro Puquio, Huaccamolle, Luychu Puquio, Ccello Puquio y Qocha Wayjo.

**Zona III:** Comprende las quebradas Mujiña, Luychani, Asnomoqo, Qairacorral, Qochapampa, Lloqllasqa y Chuqawampa wayqo.

**Zona IV:** Comprende las quebradas Sillancay, Lambrashuaico, Chuqawampa wayqo, Uchuy Uncani y el río Chiucho.

**Zona V:** Comprende la quebrada Huascuya y el río Antabamba.

[20] «Modificación de la Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera Los Chancas», aprobado mediante Resolución Directoral N° 170-2008-MEM-AAM, con fecha 15 de julio de 2008.





**Figura 7-1.** Esquema de distribución de zonas en el ámbito del proyecto de exploración minera Los Chancas

## 7.1. Comparación con los estándares aprobados en el IGA

### 7.1.1. Calidad de agua superficial

Los resultados de agua superficial (ríos, quebradas y lagunas) y los afloramientos de agua subterránea en las zonas II y V fueron comparados con el uso III: Riego de vegetales de consumo crudo y Bebida de animales, de la Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752.

Los resultados de los parámetros evaluados que excedieron la Ley General de Aguas uso III (en adelante, LGA Uso III) se exponen mediante representaciones gráficas. En el Anexo 2 se encuentra el detalle de los resultados de calidad de agua superficial y afloramientos de los parámetros evaluados, comparados con los estándares referidos.

**Zona II**

En la zona II comprendió la evaluación de 14 puntos de muestreo de agua, de los cuales 8 se ubicaron en afloramientos y 6 en quebradas. En la Tabla 7-1 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de la LGA Uso III.

**Tabla 7-1.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron la LGA Uso III en la zona II

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) |
|---|---|
| | Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752) |
| | Uso III |
| MNPuq-01 | pH, cobre, níquel |
| MCha-04 | pH, cobre, níquel |
| MOcc-01 | Hierro |
| MTas-01 | hierro, níquel |

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) |
|---|---|
| | Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752) |
| | Uso III |
| MLam-01 | hierro, níquel |
| QQOWa-03 | Hierro |
| QHua-01 | pH, cobre, níquel |
| MChel-01 | Cobre |
| QNPuq-01 | pH, cobre, níquel |
| QPac-01 | cobre, níquel |

En la Figura 7-2, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona II variaron entre 3,44 y 7,32. En los puntos de muestreo MNPuq-01, MCha-04, QNPuq-01 y QHua-01 se registraron por debajo del rango establecido en la LGA Uso III, presentando características ácidas que incumplieron con la norma en mención.

La concentración de cobre total en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedió el valor establecido en la LGA Uso III (Figura 7-3); asimismo, la concentración de hierro total en los puntos MOcc-01, MTas-01, MLam-01 y QQOWa-03 excedió el valor establecido en la LGA Uso III (Figura 7-4), y la concentración de níquel total en los puntos MNPuq-01, MCha-04, MTas-01, MLam-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedió el valor establecido en la mencionada norma (Figura 7-5).





**Figura 7-2.** Valor de pH en la zona II comparado con la LGA para uso III





**Figura 7-3.** Concentración de cobre total en la zona II comparado con la LGA Uso III





**Figura 7-4.** Concentración de hierro total en la zona II comparado con la LGA Uso III





**Figura 7-5.** Concentración de níquel total en la zona II comparado con la LGA Uso III

## Zona V

La zona V comprendió la evaluación de 7 puntos de muestreo de agua, de los cuales 6 se ubicaron en el río Antabamba y 1 en quebrada. En la Tabla 7-2 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de la LGA Uso III.

**Tabla 7-2.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron la LGA Uso III en la zona V

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) |
|---|---|
| | Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752) |
| | Uso III |
| RAnta-01 | hierro, níquel |
| RAnta-03 | hierro, níquel |

En la zona V, las concentraciones de hierro y níquel total registradas en los puntos RAnta-01 y RAnta-03 excedieron el valor establecido la LGA Uso III (Figuras 6 y 7).





**Figura 7-6.** Concentración de hierro total en la zona V comparado con la LGA Uso III





**Figura 7-7.** Concentración de níquel total en la zona V comparado con la LGA Uso III

## 7.2. Comparación referencial con estándares nacionales y de nivel internacional

### 7.2.1. Calidad de agua

Los resultados de los parámetros de agua superficial (ríos y quebradas) y de los afloramientos de agua subterrána que excedieron los ECA para agua Cat3: D1 y D2, y, en el cado de lagunas, los ECA para agua Cat4: E1 se exponen mediante representaciones gráficas. En el Anexo 2 se encuentra el detalle de los resultados de calidad de agua superficial de los parámetros evaluados, comparados con los estándares referidos.

#### Zona I

En la zona I comprendió la evaluación de 12 puntos de muestreo de agua, de los cuales 6 se ubicaron en afloramientos, 2 en lagunas y 2 en quebradas. En la Tabla 7-3 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de los ECA para agua Cat 3: D1 y D2.

**Tabla 7-3.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona I

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MCach-01 | pH | pH |
| MChuñ-01 | pH | pH |
| MHuañ-01 | pH | pH |

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MMar-01 | pH | pH |
| QAcco-01 | pH | pH |
| QMama-01 | pH | pH |
| QOmol-01 | Manganeso | Manganeso |

En la Figura 7-8, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona I variaron entre 4,65 y 9,2. En los puntos de muestreo MCach-01, MChuñ-01, MHuañ-01 y MMar-01 se registraron por debajo del rango establecido en los ECA para agua Cat3, presentando características ácidas que incumplieron con la norma en mención; mientras que, en el punto QAcco-01 se consignaron valores de pH por encima del rango establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2, presentando características básicas que incumplieron con la norma antes señalada.





**Figura 7-8.** Valores de pH en la zona I comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2, y los ECA para agua Cat4: E1

La concentración de manganeso total en el punto de QOmol-01 excedió el valor establecido en los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 (Figura 7-9).





**Figura 7-9.** Concentración de manganeso total en la zona I comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2

## Zona II

En la Tabla 7-4 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de los ECA para agua Cat 3: D1 y D2.

**Tabla 7-4.** Resultados de agua superficial que excedieron los ECA en la zona II

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MNPuq-01 | pH, cobre, manganeso | pH, cobre, manganeso |
| MChel-01 | pH, cobre | pH, cobre |
| MCha-04 | pH, cobre | pH, cobre |
| MTas-01 | pH, cobre | pH |
| QNPuq-01 | pH, cobre, manganeso | pH, cobre, manganeso |
| QPac-01 | pH, cobre, manganeso | cobre, manganeso |
| QHua-01 | pH, cobre, manganeso | pH, cobre, manganeso |

En la Figura 7-10, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona II variaron entre 3,44 y 7,32. En los puntos de muestreo MNPuq-01, MChel-01, MCha-01, MTas-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 se registraron pH por debajo del rango establecido en los ECA para agua Cat3, presentando características ácidas que incumplieron con la norma en mención.

La concentración de cobre total en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2 (Figura 7-11).

En la Figura 7-12, la concentración de manganeso total en los puntos MNPuq-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2.





**Figura 7-10.** Valores de pH en la zona II comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2





**Figura 7-11.** Concentración de cobre total en la zona II comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2





**Figura 7-12.** Concentración de manganeso total en la zona II comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2.

## Zona III

En la zona III comprendió la evaluación de 67 puntos de muestreo de agua, de los cuales 58 se ubicaron en afloramientos y 9 en quebradas. En la Tabla 7-5 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de la LGA para el uso III.

**Tabla 7-5.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona III

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MCHa-02 | pH | pH |
| MIPa-01 | pH | pH |
| MPPu-01 | pH | pH |
| MPPu-02 | pH | pH |
| MMuj-01 | pH | pH |
| MIMa-01 | aluminio, hierro, manganeso | aluminio, manganeso |
| MLPa-02 | pH, manganeso | pH, manganeso |
| MMuj-02 | pH | pH |
| MMuj-03 | pH | pH |
| MMuj-04 | pH | pH |
| MMuj-05 | pH | pH |
| MMuj-06 | pH | pH |
| MHan-01 | pH | pH |
| MQCo-02 | pH | pH |
| MQCo-03 | pH | pH |
| MQCo-04 | pH | pH |

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MQCo-05 | pH | pH |
| MCha-01 | pH | pH |
| MCha-02 | pH | pH |
| MCha-03 | pH | pH |
| MPPu-03 | pH | pH |
| MUPa-01 | pH | pH |
| MUPa-02 | pH | pH |
| MLloc-01 | pH | pH |
| MLamb-01 | pH | pH |
| MQCu-02 | pH | pH |
| MToca-02 | pH | pH |
| MPUOr-02 | hierro, manganeso | manganeso |
| MTPa-06 | pH | pH |
| MKuy-02 | hierro, manganeso | manganeso |
| MQCo-01 | pH | pH |
| QMuji-01 | pH | pH |
| QQPam-01 | pH | pH |

En la Figura 7-13, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona III variaron entre 3,75 y 7,55. En los puntos de muestreo MCHa-01, MIPa-01, MPPu-01, MPPu-02, MMuj-01, MLPa-02, MMuj-02, MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05, MMuj-06, MYPa-01, MYPa-02, MHan-01, MQCo-02, MQCo-03, MQCo-04, MQCo-05, MCha-01, MCha-02, MCha-03, MPPu03, MUPa-01, MUPa-02, MLloc-01, MLamb-01, MQCu-02, MToca-02, MTPa-06, MQCo-01, QMuji-01 y QQPam-01 se registraron pH por debajo del rango establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2, presentando características ácidas que incumplieron con la norma en mención.

En la Figura 7-14, la concentración de aluminio total en el punto MIMa-01 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2

La concentración de hierro total en los puntos MIMa-01, MYPa-01, MCha-02, MPUOr-02 y MKuy-02 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 (Figura 7-15).

Finalmente, la concentración de manganeso total en los puntos MIMa-01, MLPa-01, MPUOr-02 y MKuy-02 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2 (Figura 7-16).





**Figura 7-13.** Valores de pH en la zona III comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2





**Figura 7-14.** Concentración de aluminio total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2





**Figura 7-15.** Concentración de hierro total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1





**Figura 7-16.** Concentración de manganeso total en la zona III comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2

## Zona IV

En la zona IV comprendió la evaluación de 13 puntos de muestreo de agua, de los cuales 5 se ubicaron en afloramientos y 8 en quebradas. En la Tabla 7-6 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de los ECA para agua Cat3: D1 y D2.

**Tabla 7-6.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona IV

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| MYPa-01 | pH, hierro | pH |
| MYPa-02 | pH | pH |
| QSill-02 | pH | pH |
| RChiu-01 | pH | pH |

En la Figura 7- 17, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona IV variaron de 5,02 a 8,89 unidades. En los puntos de muestreo MYPa-01 y MYPa-02 se registraron por debajo del rango establecido en los ECA para agua Cat3, presentando características ácidas que incumplieron con la norma en mención; mientras que en los puntos QSill-02 y RChiu-01 se consignaron valores de pH por encima del rango establecido en los ECA para agua Cat3 presentando características básicas que incumplieron la norma antes señalada.





**Figura 7-17.** Valores de pH en la zona IV comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2

La concentración de hierro total en el punto de MYPa-01 excedió el valor establecido en los ECA para agua categoría 3: D1 y D2 (Figura 7-18).





**Figura 7-18.** Concentración de manganeso total en la zona I comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2

## Zona V

En la Tabla 7-7 se muestra el resumen de los parámetros que excedieron los valores de los ECA para agua Cat3: D1 y D2.

**Tabla 7-7.** Resultados de calidad de agua superficial que excedieron los ECA en la zona V

| Punto de muestreo | Octubre 2018 (época seca) | |
|---|---|---|
| | Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM | |
| | Categoría 3 | |
| | Riego de vegetales (D1) | Bebida de animales (D2) |
| RAnta-03 | manganeso | manganeso |
| RAnta-04 | pH | pH |
| RAnta-05 | pH | pH |
| RAnta-06 | - | pH |

En la Figura 7-19, los valores de pH en los puntos ubicados en la zona V variaron entre 7,87 y 8,61. En los puntos de muestreo RAnta-03, RAnta-04, RAnta-05 y RAnta-06 se registraron valores por encima del rango establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2, presentando características ligeramente básicas que incumplieron con la norma antes señalada.





**Figura 7-19.** Valores de pH en la zona V comparados con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2

En la zona V, la concentración de manganeso total en el punto RAnta-03 excedió el valor establecido en los ECA para agua Cat3: D1 y D2 (Figura 7-20).





**Figura 7-20.** Concentración de manganeso total en la zona V comparado con los ECA para agua categoría 3: D1 y D2.

## 7.3. Estudios especializados

### 7.3.1. Evaluación hidroquímica

La caracterización hidroquímica se enfocó en los puntos de muestro ubicados en las cinco zonas de evaluación de ríos, quebradas, lagunas y afloramientos de agua subterránea.

**Diagramas (facies) hidroquímicos**

Para efectos de este análisis se utilizaron las concentraciones de los componentes iónicos mayoritarios del agua (cationes: $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Na^{+}$ y $K^{+}$; y aniones: $HCO_3$, $SO_4^{2-}$ y $Cl^{-}$), mediante los diagramas de Piper y Stiff.

Se ha realizado la clasificación del agua superficial (quebradas, ríos y lagunas) y afloramientos con el diagrama de Ficklin, el cual se basa en la suma de los metales disueltos (zinc, cobre, cadmio, plomo, cobalto y níquel) en relación con los valores de pH. Es importante señalar que, el diagrama de Ficklin, no considera a las concentraciones de manganeso, aluminio y hierro, debido a que estos elementos presentan un comportamiento geoquímico muy diferente (Favas *et al.*, 2016).

**Error de balance iónico (EBI)**

El EBI se calculó en base a los aniones: sulfatos ($SO_4^{-2}$), cloruros ($Cl^{-}$) y bicarbonatos ($HCO_3^{-}$), y los cationes: hidronio ($H_3O^{+}$), calcio ($Ca^{2+}$), magnesio ($Mg^{2+}$), potasio ($K^{+}$), sodio ($Na^{+}$), aluminio($Al^{3+}$), litio ($Li^{+}$), bario ($Ba^{2+}$), hierro ($Fe^{2+}$), manganeso ($Mn^{2+}$), estroncio ($Sr^{2+}$) y magnesio ($Mg^{2+}$).

Desde la Tabla 7-8 hasta la 7-12, se muestran las concentraciones de aniones y cationes considerados para la evaluación del balance iónico. En los puntos que superan el EBI, se observa que la suma de aniones y cationes es menor a 1 meq/L. A este nivel, los valores de concentración se encuentran muy cerca al límite de cuantificación (LC), y las desviaciones aceptables para valores cercanos al LC es 50 %, debido a la variabilidad relativa existente a este nivel; por lo que podría esperarse que el EBI supere el ±10 % para niveles de concentración bajos, donde la suma de aniones y cationes no supera 5 meq/L, más aún si la suma es menor a 1 meq/L. Nordstrom *et al.* (2008) considera válidos los datos del balance de carga con desviación estándar ±20 %.

**Tabla 7-8.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona I

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MCach-01 | 0,0004 | 0,00289 | 0,00063 | 0,00018 | 0,00040 | 0,00059 | 0,00001 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 0,095 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,30 | -2,74% | 17,03 |
| MChuñ-01 | 0,0008 | 0,00011 | 0,00071 | 0,00007 | 0,00177 | 0,00063 | 0,00001 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,082 | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,23 | -8,05% | 12,79 |
| MHuañ-01 | 0,0107 | 0,00912 | 0,00001 | 0,00036 | 0,00026 | 0,00018 | 0,00001 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,033 | 0,00 | 0,05 | 0,0050 | 0,09 | 0,79% | 6,91 |
| MMar-01 | 0,0224 | 0,04625 | 0,00063 | 0,00071 | 0,00236 | 0,00028 | 0,00001 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,087 | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,23 | -16,77% | 13,26 |
| MInq-01 | 0,0001 | 0,00434 | 0,00230 | 0,00054 | 0,00028 | 0,00088 | 0,00001 | 0,56 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,71 | 0,465 | 0,00 | 0,32 | 0,0050 | 0,80 | -5,41% | 39,8 |
| MTira-01 | 0,0002 | 0,00645 | 0,00492 | 0,00093 | 0,00022 | 0,00043 | 0,00001 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,185 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,36 | -3,65% | 19,51 |
| LTira-01 | 0,0002 | 0,00156 | 0,00572 | 0,00048 | 0,00019 | 0,00049 | 0,00001 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,39 | 0,288 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,45 | -7,76% | 23,2 |
| LTam-01 | 0,0001 | 0,00389 | 0,00499 | 0,00089 | 0,00024 | 0,00143 | 0,00001 | 0,95 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 1,08 | 0,852 | 0,00 | 0,27 | 0,0050 | 1,13 | -2,33% | 58,8 |
| QChac-01 | 0,0000 | 0,00689 | 0,00105 | 0,00016 | 0,00083 | 0,00863 | 0,00001 | 1,76 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 2,03 | 0,836 | 0,00 | 1,40 | 0,0050 | 2,24 | -4,83% | 115,7 |
| QMama-01 | 0,0000 | 0,00489 | 0,00049 | 0,00011 | 0,00249 | 0,00184 | 0,00001 | 1,73 | 0,31 | 0,02 | 0,08 | 2,15 | 2,035 | 0,01 | 0,24 | 0,0050 | 2,29 | -3,07% | 204,5 |
| QOmol-01 | 0,0000 | 0,01290 | 0,00075 | 0,00046 | 0,00074 | 0,00380 | 0,00001 | 1,29 | 0,31 | 0,05 | 0,12 | 1,78 | 1,113 | 0,02 | 0,86 | 0,0050 | 1,99 | -5,55% | 194 |
| QAcco-01 | 0,0000 | 0,00145 | 0,00039 | 0,00002 | 0,00101 | 0,00119 | 0,00001 | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,42 | 0,284 | 0,00 | 0,21 | 0,0050 | 0,50 | -8,07% | 24,7 |

**Tabla 7-9.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona II

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MNPuq-01 | 0,0001 | 0,00311 | 0,01245 | 0,00273 | 0,00059 | 0,00140 | 0,00001 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,89 | 0,746 | 0,12 | 0,00 | 0,0050 | 0,87 | 0,70% | 86 |
| MChel-01 | 0,0204 | 0,04258 | 0,00456 | 0,00906 | 0,00131 | 0,00092 | 0,00030 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,56 | 0,087 | 0,00 | 0,69 | 0,0050 | 0,78 | -16,88% | 247 |
| MRay-01 | 0,0027 | 0,01145 | 0,00038 | 0,00081 | 0,00231 | 0,00047 | 0,00001 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,038 | 0,00 | 0,33 | 0,0050 | 0,37 | -12,30% | 114,7 |
| MOcc-01 | 0,0002 | 0,00367 | 0,00102 | 0,00004 | 0,00053 | 0,00147 | 0,00001 | 0,21 | 0,12 | 0,03 | 0,28 | 0,65 | 0,387 | 0,04 | 0,14 | 0,0050 | 0,57 | 6,41% | 174,4 |
| MMol-02 | 0,0000 | 0,03958 | 0,01434 | 0,00059 | 0,00099 | 0,00102 | 0,00001 | 0,30 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,70 | 0,288 | 0,06 | 0,18 | 0,0050 | 0,54 | 13,46% | 104,5 |
| MCha-04 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00001 | 0,00015 | 0,00265 | 0,00195 | 0,00001 | 0,66 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 1,14 | 0,552 | 0,00 | 0,75 | 0,0050 | 1,31 | -7,14% | 154,3 |
| MTas-01 | 0,3311 | 0,38949 | 0,00594 | 0,00667 | 0,00044 | 0,00080 | 0,00053 | 0,26 | 0,24 | 0,09 | 0,11 | 1,43 | 0,010 | 0,00 | 1,43 | 0,0050 | 1,44 | -0,45% | 314 |

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MLam-01 | 0,0100 | 0,05904 | 0,02276 | 0,00612 | 0,00161 | 0,00066 | 0,00001 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,46 | 0,046 | 0,01 | 0,43 | 0,0050 | 0,50 | -3,76% | 68,7 |
| QNPuq-01 | 0,0003 | 0,00189 | 0,05938 | 0,00612 | 0,00085 | 0,00164 | 0,00081 | 1,23 | 0,63 | 0,14 | 0,24 | 2,30 | 0,746 | 0,03 | 1,65 | 0,0050 | 2,43 | -2,77% | 246 |
| QCce-01 | 0,0219 | 0,03947 | 0,00099 | 0,00927 | 0,00100 | 0,00089 | 0,00033 | 0,20 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,55 | 0,082 | 0,00 | 0,87 | 0,0050 | 0,96 | -27,31% | 147,1 |
| QLuy-01 | 0,0002 | 0,02624 | 0,00521 | 0,00017 | 0,00067 | 0,00066 | 0,00001 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,37 | 0,174 | 0,01 | 0,16 | 0,0050 | 0,35 | 2,48% | 54,3 |
| QHua-01 | 0,0002 | 0,00434 | 0,00245 | 0,00021 | 0,00022 | 0,00054 | 0,00001 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | 0,32 | 0,292 | 0,01 | 0,02 | 0,0050 | 0,33 | -1,24% | 43,2 |
| QPac-01 | 0,3631 | 0,42173 | 0,01437 | 0,01147 | 0,00038 | 0,00080 | 0,00055 | 0,38 | 0,33 | 0,11 | 0,10 | 1,73 | 0,010 | 0,00 | 1,92 | 0,0050 | 1,94 | -5,92% | 310 |
| QQOWa-03 | 0,0058 | 0,01634 | 0,00001 | 0,01559 | 0,00073 | 0,00238 | 0,00022 | 0,39 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,75 | 0,057 | 0,00 | 1,46 | 0,0050 | 1,52 | -33,83% | 198,9 |

**Tabla 7-10.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona III

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MLHu-01 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00001 | 0,00010 | 0,00023 | 0,00223 | 0,00001 | 0,58 | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 0,78 | 0,765 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,94 | -9,19% | 80,4 |
| MPac-01 | 0,0002 | 0,00489 | 0,00288 | 0,00057 | 0,00075 | 0,00083 | 0,00001 | 0,33 | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 0,54 | 0,577 | 0,00 | 0,08 | 0,0050 | 0,66 | -9,83% | 60,5 |
| MCHa-01 | 0,0003 | 0,00523 | 0,00177 | 0,00018 | 0,00016 | 0,00010 | 0,00001 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,082 | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,10 | -21,56% | 4,51 |
| MCHa-02 | 0,0007 | 0,01223 | 0,00400 | 0,00032 | 0,00017 | 0,00008 | 0,00001 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,070 | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,09 | -11,87% | 7,32 |
| MIPa-01 | 0,0078 | 0,01968 | 0,00128 | 0,00059 | 0,00121 | 0,00058 | 0,00001 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,079 | 0,00 | 0,21 | 0,0050 | 0,30 | -19,31% | 32,7 |
| MPPu-01 | 0,0219 | 0,02202 | 0,00060 | 0,00059 | 0,00117 | 0,00060 | 0,00001 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,074 | 0,00 | 0,19 | 0,0050 | 0,27 | -8,76% | 38,4 |
| MPPu-02 | 0,0078 | 0,02057 | 0,00028 | 0,00053 | 0,00148 | 0,00060 | 0,00001 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,021 | 0,00 | 0,19 | 0,0050 | 0,22 | -1,53% | 35,7 |
| MMuj-01 | 0,0933 | 0,07083 | 0,00305 | 0,00193 | 0,00065 | 0,00071 | 0,00001 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,35 | 0,010 | 0,00 | 0,30 | 0,0050 | 0,31 | 4,83% | 73,9 |
| MIMa-01 | 0,0001 | 0,03736 | 0,01863 | 0,00605 | 0,00070 | 0,00097 | 0,00001 | 0,48 | 0,25 | 0,07 | 0,09 | 0,96 | 0,800 | 0,02 | 0,13 | 0,0050 | 0,95 | 0,37% | 86,7 |
| MSSa-01 | 0,0003 | 0,00523 | 0,00273 | 0,00053 | 0,00021 | 0,00064 | 0,00001 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 0,08 | 0,41 | 0,444 | 0,00 | 0,03 | 0,0050 | 0,48 | -7,35% | 47,6 |
| MLYa-01 | 0,0002 | 0,00200 | 0,00059 | 0,00013 | 0,00020 | 0,00104 | 0,00001 | 0,43 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,62 | 0,667 | 0,00 | 0,03 | 0,0050 | 0,70 | -5,91% | 56,3 |
| MLYa-02 | 0,0002 | 0,00145 | 0,00414 | 0,00101 | 0,00023 | 0,00095 | 0,00001 | 0,38 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,57 | 0,647 | 0,00 | 0,03 | 0,0050 | 0,68 | -9,21% | 61,6 |
| MLYa-03 | 0,0001 | 0,00856 | 0,01010 | 0,00047 | 0,00013 | 0,00050 | 0,00001 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,38 | 0,395 | 0,01 | 0,01 | 0,0050 | 0,42 | -4,89% | 38,3 |

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MLPa-01 | 0,0002 | 0,00400 | 0,00289 | 0,00062 | 0,00018 | 0,00071 | 0,00001 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,50 | 0,560 | 0,01 | 0,03 | 0,0050 | 0,60 | -9,16% | 51,2 |
| MLPa-02 | 0,0005 | 0,01256 | 0,02581 | 0,02118 | 0,00017 | 0,00050 | 0,00001 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,43 | 0,400 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,41 | 3,01% | 38,7 |
| MPQo-01 | 0,0001 | 0,01234 | 0,00487 | 0,00427 | 0,00021 | 0,00088 | 0,00001 | 0,35 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,75 | 0,741 | 0,01 | 0,02 | 0,0050 | 0,77 | -1,41% | 67,7 |
| MMuj-02 | 0,1778 | 0,09251 | 0,00688 | 0,00248 | 0,00072 | 0,00103 | 0,00022 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,010 | 0,00 | 0,51 | 0,0050 | 0,52 | 0,11% | 119,1 |
| MMuj-03 | 0,1698 | 0,09896 | 0,00742 | 0,00251 | 0,00066 | 0,00092 | 0,00024 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 0,010 | 0,00 | 0,50 | 0,0050 | 0,51 | -0,83% | 114,6 |
| MMuj-04 | 0,1230 | 0,08917 | 0,00686 | 0,00197 | 0,00075 | 0,00066 | 0,00020 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,42 | 0,010 | 0,00 | 0,39 | 0,0050 | 0,40 | 1,35% | 93,6 |
| MMuj-05 | 0,0955 | 0,03536 | 0,01441 | 0,00086 | 0,00097 | 0,00026 | 0,00001 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,010 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,21 | 5,73% | 53,6 |
| MMuj-06 | 0,0525 | 0,03591 | 0,04752 | 0,00097 | 0,00098 | 0,00025 | 0,00001 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,010 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,21 | 6,38% | 45,1 |
| MHan-01 | 0,0138 | 0,00901 | 0,00150 | 0,00092 | 0,00095 | 0,00046 | 0,00001 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,046 | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,19 | -4,48% | 27,9 |
| MZRu-02 | 0,0002 | 0,00289 | 0,01161 | 0,00131 | 0,00029 | 0,00052 | 0,00001 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 0,305 | 0,00 | 0,03 | 0,0050 | 0,35 | -5,60% | 31,2 |
| MZRu-01 | 0,0002 | 0,00634 | 0,01117 | 0,00128 | 0,00027 | 0,00060 | 0,00001 | 0,16 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,41 | 0,359 | 0,01 | 0,05 | 0,0050 | 0,42 | -1,21% | 41,9 |
| MQCo-02 | 0,0046 | 0,00745 | 0,01087 | 0,00151 | 0,00049 | 0,00029 | 0,00001 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,041 | 0,00 | 0,11 | 0,0050 | 0,17 | -2,37% | 26,6 |
| MQCo-03 | 0,0372 | 0,03858 | 0,00374 | 0,00117 | 0,00069 | 0,00034 | 0,00001 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,057 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,23 | -4,25% | 32,9 |
| MQCo-04 | 0,0575 | 0,06827 | 0,00310 | 0,00130 | 0,00079 | 0,00043 | 0,00020 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,26 | 0,010 | 0,00 | 0,22 | 0,0050 | 0,24 | 5,46% | 45,3 |
| MQCo-05 | 0,0646 | 0,05960 | 0,00316 | 0,00147 | 0,00088 | 0,00043 | 0,00020 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,010 | 0,00 | 0,25 | 0,0050 | 0,26 | 0,67% | 50,3 |
| MCha-01 | 0,0355 | 0,04425 | 0,00775 | 0,00233 | 0,00089 | 0,00050 | 0,00022 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,010 | 0,00 | 0,24 | 0,0050 | 0,26 | -2,48% | 48,6 |
| MCha-02 | 0,0030 | 0,00645 | 0,13863 | 0,00336 | 0,00026 | 0,00041 | 0,00001 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,21 | 16,89% | 30,8 |
| MCha-03 | 0,0407 | 0,02391 | 0,00822 | 0,00377 | 0,00063 | 0,00040 | 0,00049 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,010 | 0,00 | 0,24 | 0,0050 | 0,26 | 1,23% | 42,3 |
| MPPu-03 | 0,0030 | 0,01368 | 0,00916 | 0,00229 | 0,00164 | 0,00031 | 0,00001 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,070 | 0,02 | 0,08 | 0,0050 | 0,17 | 0,38% | 18,92 |
| MUPa-01 | 0,0011 | 0,01190 | 0,01258 | 0,00260 | 0,00054 | 0,00037 | 0,00001 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,111 | 0,01 | 0,09 | 0,0050 | 0,21 | -0,59% | 23,4 |
| MUPa-02 | 0,0006 | 0,00322 | 0,01526 | 0,00170 | 0,00065 | 0,00059 | 0,00001 | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,210 | 0,00 | 0,07 | 0,0050 | 0,29 | -1,83% | 29,7 |
| MUPa-03 | 0,0003 | 0,00145 | 0,00211 | 0,00069 | 0,00055 | 0,00069 | 0,00001 | 0,18 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,32 | 0,284 | 0,00 | 0,11 | 0,0050 | 0,40 | -10,65% | 37,6 |
| MCen-01 | 0,0002 | 0,00411 | 0,00235 | 0,00020 | 0,00041 | 0,00052 | 0,00001 | 0,29 | 0,18 | 0,03 | 0,07 | 0,57 | 0,284 | 0,00 | 0,21 | 0,0050 | 0,50 | 6,04% | 49,6 |
| MCen-02 | 0,0003 | 0,00011 | 0,00651 | 0,00304 | 0,00039 | 0,00067 | 0,00001 | 0,28 | 0,20 | 0,03 | 0,06 | 0,58 | 0,400 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,60 | -2,24% | 59,7 |

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MCen-03 | 0,0001 | 0,00245 | 0,00190 | 0,00015 | 0,00042 | 0,00051 | 0,00001 | 0,23 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,46 | 0,267 | 0,00 | 0,22 | 0,0050 | 0,49 | -3,57% | 47,6 |
| MPin-01 | 0,0004 | 0,00156 | 0,00066 | 0,00011 | 0,00033 | 0,00044 | 0,00001 | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,34 | 0,169 | 0,01 | 0,13 | 0,0050 | 0,31 | 3,93% | 33,7 |
| MLloc-01 | 0,0251 | 0,04103 | 0,00140 | 0,00596 | 0,00093 | 0,00088 | 0,00058 | 0,17 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,079 | 0,00 | 0,38 | 0,0050 | 0,46 | -6,36% | 54,6 |
| MLamb-01 | 0,0009 | 0,00233 | 0,01564 | 0,00134 | 0,00028 | 0,00151 | 0,00046 | 0,41 | 0,48 | 0,03 | 0,06 | 1,01 | 0,131 | 0,00 | 0,94 | 0,0050 | 1,07 | -3,12% | 119,3 |
| MQCu-02 | 0,0009 | 0,00345 | 0,00703 | 0,00099 | 0,00018 | 0,00031 | 0,00027 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,033 | 0,00 | 0,17 | 0,0050 | 0,21 | -4,00% | 25,6 |
| MToca-02 | 0,0016 | 0,00356 | 0,00220 | 0,00058 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00001 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,049 | 0,00 | 0,09 | 0,0050 | 0,15 | -4,83% | 18,1 |
| MPUOr-01 | 0,0002 | 0,00445 | 0,01904 | 0,00256 | 0,00030 | 0,00081 | 0,00001 | 0,24 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,49 | 0,503 | 0,02 | 0,05 | 0,0050 | 0,58 | -8,03% | 53,7 |
| MPUOr-02 | 0,0001 | 0,00367 | 0,01571 | 0,01385 | 0,00039 | 0,00348 | 0,00043 | 0,73 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 1,23 | 0,721 | 0,02 | 0,58 | 0,0050 | 1,32 | -3,72% | 140,8 |
| MPaqa-01 | 0,0001 | 0,00211 | 0,00156 | 0,00030 | 0,00024 | 0,00093 | 0,00001 | 0,28 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,48 | 0,400 | 0,00 | 0,10 | 0,0050 | 0,50 | -2,22% | 48,7 |
| MPaqa-03 | 0,0001 | 0,00322 | 0,00578 | 0,00100 | 0,00037 | 0,00091 | 0,00001 | 0,27 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,48 | 0,375 | 0,00 | 0,10 | 0,0050 | 0,48 | -0,43% | 46,8 |
| MPaqa-04 | 0,0002 | 0,00211 | 0,00177 | 0,00024 | 0,00036 | 0,00074 | 0,00001 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,35 | 0,300 | 0,00 | 0,10 | 0,0050 | 0,41 | -7,32% | 40,1 |
| MPaqa-05 | 0,0003 | 0,00334 | 0,00208 | 0,00026 | 0,00051 | 0,00062 | 0,00001 | 0,16 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,31 | 0,206 | 0,00 | 0,11 | 0,0050 | 0,32 | -2,20% | 30,3 |
| MTPa-06 | 0,0004 | 0,00423 | 0,00138 | 0,00076 | 0,00021 | 0,00078 | 0,00029 | 0,24 | 0,27 | 0,03 | 0,05 | 0,59 | 0,079 | 0,00 | 0,57 | 0,0050 | 0,66 | -5,36% | 74,2 |
| MTKa-01 | 0,0001 | 0,00156 | 0,00190 | 0,00123 | 0,00047 | 0,00060 | 0,00001 | 0,26 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,48 | 0,593 | 0,00 | 0,08 | 0,0050 | 0,68 | -16,74% | 49 |
| MTKa-02 | 0,0002 | 0,00445 | 0,00420 | 0,00208 | 0,00050 | 0,00045 | 0,00001 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,36 | 0,351 | 0,00 | 0,04 | 0,0050 | 0,40 | -5,52% | 36,7 |
| MÑuñ-01 | 0,0001 | 0,00200 | 0,00309 | 0,00027 | 0,00035 | 0,00061 | 0,00001 | 0,28 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0,56 | 0,321 | 0,00 | 0,34 | 0,0050 | 0,67 | -9,18% | 70 |
| MMoq-01 | 0,0001 | 0,00367 | 0,00293 | 0,00044 | 0,00019 | 0,00075 | 0,00001 | 0,26 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,593 | 0,00 | 0,02 | 0,0050 | 0,61 | -11,33% | 51,8 |
| MMoq-02 | 0,0001 | 0,00678 | 0,00805 | 0,00073 | 0,00022 | 0,00068 | 0,00001 | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,43 | 0,487 | 0,01 | 0,02 | 0,0050 | 0,52 | -9,54% | 45,6 |
| MKuy-01 | 0,0001 | 0,00156 | 0,00338 | 0,00036 | 0,00008 | 0,00052 | 0,00026 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,06 | 0,61 | 0,338 | 0,00 | 0,17 | 0,0050 | 0,51 | 8,51% | 47,4 |
| MKuy-02 | 0,0003 | 0,00256 | 0,01836 | 0,00156 | 0,00016 | 0,00044 | 0,00001 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,47 | 0,379 | 0,05 | 0,12 | 0,0050 | 0,56 | -8,99% | 51,7 |
| MQCo-01 | 0,1349 | 0,06849 | 0,00820 | 0,00199 | 0,00081 | 0,00073 | 0,00019 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,42 | 0,010 | 0,00 | 0,40 | 0,0050 | 0,41 | 1,20% | 81,3 |
| QMuji-01 | 0,1778 | 0,07349 | 0,00595 | 0,00195 | 0,00077 | 0,00078 | 0,00022 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,010 | 0,00 | 0,43 | 0,0050 | 0,44 | 1,12% | 102,9 |
| QLuyc-01 | 0,0001 | 0,00145 | 0,00069 | 0,00008 | 0,00056 | 0,00149 | 0,00001 | 0,45 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,64 | 0,572 | 0,00 | 0,17 | 0,0050 | 0,74 | -7,14% | 64,7 |
| QLuyc-02 | 0,0000 | 0,00011 | 0,00076 | 0,00005 | 0,00015 | 0,00178 | 0,00001 | 0,57 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,75 | 0,737 | 0,00 | 0,09 | 0,0050 | 0,84 | -5,74% | 79,3 |

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| QAsno-01 | 0,0001 | 0,00545 | 0,00287 | 0,00015 | 0,00025 | 0,00107 | 0,00001 | 0,39 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,63 | 0,680 | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,70 | -5,22% | 57,7 |
| QLamb-01 | 0,0001 | 0,00411 | 0,00275 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00046 | 0,00001 | 0,19 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,39 | 0,231 | 0,00 | 0,17 | 0,0050 | 0,41 | -2,42% | 39,6 |
| QQPam-01 | 0,0562 | 0,06882 | 0,00727 | 0,00272 | 0,00096 | 0,00062 | 0,00001 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,010 | 0,00 | 0,28 | 0,0050 | 0,30 | 3,96% | 51,1 |
| QLloq-01 | 0,0002 | 0,00156 | 0,00106 | 0,00008 | 0,00028 | 0,00079 | 0,00001 | 0,23 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,41 | 0,383 | 0,00 | 0,10 | 0,0050 | 0,49 | -9,23% | 45,3 |
| QLloq-02 | 0,0003 | 0,00367 | 0,00321 | 0,00159 | 0,00052 | 0,00061 | 0,00001 | 0,15 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,29 | 0,087 | 0,00 | 0,25 | 0,0050 | 0,34 | -7,91% | 36,4 |
| QQair-01 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00059 | 0,00004 | 0,00036 | 0,00149 | 0,00001 | 0,44 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,61 | 0,639 | 0,00 | 0,10 | 0,0050 | 0,75 | -9,90% | 64,9 |

**Tabla 7-11.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona IV

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MChal-01 | 0,0000 | 0,00178 | 0,00034 | 0,00004 | 0,00049 | 0,01568 | 0,00024 | 3,22 | 0,55 | 0,02 | 0,20 | 4,01 | 2,986 | 0,01 | 1,35 | 0,0050 | 4,35 | -4,04% | 405 |
| MAtis-01 | 0,0000 | 0,00011 | 0,00076 | 0,00003 | 0,00045 | 0,01631 | 0,00030 | 3,35 | 0,96 | 0,01 | 0,16 | 4,51 | 2,834 | 0,01 | 2,03 | 0,0050 | 4,88 | -3,98% | 450 |
| MJara-01 | 0,0000 | 0,00178 | 0,00019 | 0,00003 | 0,00050 | 0,01359 | 0,00029 | 2,87 | 0,71 | 0,01 | 0,13 | 3,74 | 2,550 | 0,00 | 1,28 | 0,0050 | 3,83 | -1,25% | 363 |
| MHatu-01 | 0,0000 | 0,00011 | 0,00022 | 0,00002 | 0,00046 | 0,01559 | 0,00030 | 3,46 | 0,85 | 0,01 | 0,15 | 4,49 | 2,904 | 0,00 | 1,80 | 0,0050 | 4,71 | -2,44% | 439 |
| MChuc-01 | 0,0001 | 0,00411 | 0,00020 | 0,00004 | 0,00068 | 0,03214 | 0,00043 | 5,22 | 0,93 | 0,08 | 0,22 | 6,49 | 2,496 | 0,07 | 4,27 | 0,0050 | 6,84 | -2,61% | 633 |
| MYPa-01 | 0,0041 | 0,00556 | 0,02941 | 0,00199 | 0,00016 | 0,00011 | 0,00019 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,029 | 0,00 | 0,07 | 0,0050 | 0,11 | 9,31% | 14,41 |
| MYPa-02 | 0,0095 | 0,01145 | 0,00239 | 0,00191 | 0,00044 | 0,00017 | 0,00001 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,046 | 0,00 | 0,12 | 0,0050 | 0,17 | -4,49% | 23,6 |
| RChiu-02 | 0,0000 | 0,00189 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00134 | 0,00936 | 0,00019 | 3,13 | 0,54 | 0,04 | 0,13 | 3,86 | 2,961 | 0,03 | 1,28 | 0,0050 | 4,27 | -5,08% | 401 |
| QSill-01 | 0,0000 | 0,00133 | 0,00058 | 0,00013 | 0,00127 | 0,01171 | 0,00001 | 2,63 | 0,40 | 0,02 | 0,10 | 3,16 | 1,949 | 0,00 | 1,56 | 0,0050 | 3,52 | -5,31% | 318 |
| QChuq-01 | 0,0000 | 0,00689 | 0,00276 | 0,00047 | 0,00101 | 0,00734 | 0,00001 | 1,60 | 0,24 | 0,02 | 0,06 | 1,94 | 1,178 | 0,00 | 0,97 | 0,0050 | 2,16 | -5,35% | 216,9 |
| QChuq-02 | 0,0000 | 0,00578 | 0,00143 | 0,00024 | 0,00100 | 0,00766 | 0,00001 | 1,38 | 0,22 | 0,02 | 0,06 | 1,69 | 0,952 | 0,00 | 0,99 | 0,0050 | 1,95 | -7,07% | 205,1 |
| QUchu-01 | 0,0000 | 0,09117 | 0,08556 | 0,00645 | 0,00044 | 0,00539 | 0,00022 | 0,91 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 1,36 | 0,010 | 0,00 | 1,37 | 0,0050 | 1,38 | -0,72% | 354 |
| QSill-02 | 0,0000 | 0,00200 | 0,00063 | 0,00005 | 0,00181 | 0,00719 | 0,00001 | 1,80 | 0,36 | 0,06 | 0,10 | 2,33 | 1,005 | 0,03 | 1,19 | 0,1566 | 2,38 | -1,14% | 250 |
| RChiu-01 | 0,0000 | 0,00222 | 0,00042 | 0,00009 | 0,00080 | 0,00334 | 0,00001 | 2,02 | 0,28 | 0,03 | 0,12 | 2,46 | 1,837 | 0,02 | 0,57 | 0,1733 | 2,60 | -2,67% | 277 |

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| QLamb-03 | 0,0000 | 0,00200 | 0,00205 | 0,00178 | 0,00148 | 0,00281 | 0,00001 | 0,65 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,95 | 0,308 | 0,00 | 0,71 | 0,0050 | 1,02 | -3,47% | 115,8 |

**Tabla 7-12.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona V

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($Li^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| RAnta-04 | 0,0000 | 0,00534 | 0,00117 | 0,00017 | 0,00058 | 0,00697 | 0,01922 | 2,38 | 0,56 | 0,08 | 0,72 | 3,77 | 1,854 | 0,41 | 1,39 | 0,1850 | 3,83 | -0,82% | 354 |
| RAnta-05 | 0,0000 | 0,00700 | 0,00045 | 0,00020 | 0,00057 | 0,00713 | 0,02225 | 2,37 | 0,57 | 0,08 | 0,74 | 3,80 | 1,899 | 0,46 | 1,54 | 0,1816 | 4,08 | -3,58% | 380 |
| RAnta-06 | 0,0000 | 0,00723 | 0,00101 | 0,00033 | 0,00058 | 0,00684 | 0,01980 | 2,44 | 0,54 | 0,07 | 0,67 | 3,75 | 1,952 | 0,38 | 1,38 | 0,1566 | 3,87 | -1,59% | 384 |
| RAnta-01 | 0,0000 | 0,00734 | 0,00130 | 0,00024 | 0,00044 | 0,00578 | 0,01324 | 1,95 | 0,44 | 0,06 | 0,54 | 3,03 | 1,701 | 0,26 | 1,18 | 0,0050 | 3,14 | -1,86% | 2,96 |
| QHuas-01 | 0,0000 | 0,00233 | 0,00060 | 0,00005 | 0,00052 | 0,00318 | 0,00032 | 1,70 | 0,30 | 0,02 | 0,10 | 2,13 | 1,282 | 0,02 | 1,00 | 0,0050 | 2,31 | -3,97% | 218,4 |
| RAnta-02 | 0,0000 | 0,00734 | 0,00088 | 0,00016 | 0,00041 | 0,00528 | 0,01045 | 1,71 | 0,38 | 0,05 | 0,44 | 2,61 | 1,631 | 0,19 | 1,06 | 0,0050 | 2,89 | -4,95% | 278 |
| RAnta-03 | 0,0000 | 0,01534 | 0,00438 | 0,00063 | 0,00043 | 0,00524 | 0,01180 | 1,79 | 0,41 | 0,06 | 0,49 | 2,78 | 1,622 | 0,20 | 1,07 | 0,0050 | 2,89 | -1,96% | 282 |

### 7.3.1.1. Zona I

**Diagramas de Piper y Stiff**

Los puntos muestreados en la zona I se agrupan en facies o dominios con concentraciones conforme a lo siguiente:

Respecto al diagrama de Piper, los puntos QChac-01, MChac-01, MChuñ-01, MHuañ-01 presentaron facies sulfatadas cálcicas, y el punto MMar-01 presentó facies sulfatadas mixtas (cálcico sódicas); por otro lado, los puntos MInq-01, MTira-01, QOmol-01, QAcco-01, QMama-01, LTam-01 y LTira-01 presentaron facies bicarbonatadas cálcicas (Figura 7-21). Para mayor detalle ver Anexo 2 - mapa hidroquímico.





**Figura 7-21.** Diagramas de Pipper en la zona I

Respecto al diagrama de Stiff (Figura 7-22), se observan los siguientes resultados:

- Los puntos MHuañ-01, MChuñ-01, MCach-01 y QChac-01 presentaron facies sulfatadas cálcicas, y el punto MMarc-01, sulfatadas mixtas (cálcicas sódicas). En estos puntos la concentración de sulfatos fue menor a 0,5 meq/L.

- De los 7 puntos de facies bicarbonatadas cálcicas, los puntos MInq-01, MTira-01, QAcco-01 y LTira-01 registraron concentraciones de bicarbonatos menores a

0,5 meq/L; mientras que en los puntos QMama-01, LTam-01 y QOmol-01 la concentración de bicarbonatos varió entre 0,5 y 2 meq/L.





**Figura 7-22.** Diagramas de Stiff en la zona I

## Diagrama de Ficklin

De acuerdo al diagrama de Ficklin en la zona I, los puntos MHuañ-01 y MMarc-01 se clasifican como aguas ácidas con alta concentración de metales. Los demás puntos de muestreo se clasifican como cercano a la neutralidad con alta concentración de metales (Figura 7-23).





**Figura 7-23.** Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona I

### 7.3.1.2. Zona II

**Diagramas de Piper y Stiff**

Los puntos muestreados en la zona II se agrupan en facies o dominios con concentraciones conforme a lo siguiente:

Respecto al diagrama de Piper, los puntos MMol-02, MLam-01, QPac-01 presentaron facies sulfatadas cálcicas; mientras que facies sulfatadas mixtas los puntos QHua-01 (cálcicas magnésicas), MChel-01 (sódicas cálcicas), MCha-04, MTas-01, MNPuq-01, QNPuq-01 (cálcicas sódicas); y bicarbonatadas mixtas los puntos MRay-01 (sódico cálcicas), MOcc-01, QQOWa-03, QCce-01 y QLuy-01 (cálcicas sódicas) (Figura 7-24). Para mayor detalle ver Anexo 2 - mapa hidroquímico.





**Figura 7-24.** Diagramas de Pipper en la zona II

Respecto al diagrama de Stiff (Figura 7-25), se observa los siguientes resultados:

- En los 9 puntos (6 afloramientos y 3 quebradas) de facies sulfatadas (cálcicas y mixtas), la concentración de sulfatos fue mayor a 0,5 meq/L, excepto en los puntos MChel-01 y MTas-01 donde fue menor a 0,5 meq/L. Además, los puntos MLam-01 y QHua-01 tuvieron concentraciones de sulfatos mayores a 1,5 meq/L.

- En los 5 puntos (2 afloramientos y 3 quebradas) de facies bicarbonatadas mixtas, la concentración fue menor a 0,5 meq/L en los puntos en MRay-01, MOcc-01, QCce-01 y QLuy-01; mientras que en el punto QQOWa-03 fue mayor a 0,5 meq/L.





**Figura 7-25.** Diagramas de Stiff en la zona II

## Diagrama de Ficklin

Conforme con el diagrama de Ficklin, en la zona II, los puntos de muestreo en las quebradas QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01, y en los puntos en los afloramientos MNPuq-01, MCha-01 y MTas-01 se clasifican como aguas ácidas con extrema concentración de metales; y, el punto MChel-01 se clasifica como cercano a la neutralidadcon extrema concentración de metales. Los demás puntos en la mencionada zona fueron clasificados como cercano a la neutralidadcon alta concentración de metales (Figura 7-26).





**Figura 7-26.** Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona II

### 7.3.1.3. Zona III

**Diagramas de Piper y Stiff**

Los puntos muestreados en la zona III se agrupan en facies o dominios con concentraciones conforme a lo siguiente:

Respecto al diagrama de Piper, los afloramientos evaluados presentaron facies bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas en los puntos MCHa-01, MCHa-02, MLYa-01, MLYa-02, MLYa-03, MLPa-01, MLPa-02, MZRu-01, MZRu-02, MUPa-01, MUPa-02, MUPa-03, MCen-01, MCen-02, MCen-03, MPUOr-01, MPUOr-02, MPaqa-01, MPaqa-03, MPaqa-04, MPaqa-05, MTKa-01, MTKa-02, MKuy-01, MKuy-02, MMoq-01, MMoq-02, MLHu-01, MPac-01, MIMa-01, MSSa-01, MPQo-01, MPin-01; mientras que, presentaron facies sulfatadas cálcicas y/o magnésicas los puntos MPPu-01, MPPu-02, MPPu-03, MMuj-01, MMuj-02, MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05, MMuj-06, MQCo-01, MQCo-02, MQCo-03, MQCo-04, MQCo-05, MCha-01, MCha-02, MCha-03, MTPa-06, MÑuñ-01, MIPa-01, MHan-01, MLloc-01, MLamb-01, MQCu-02 y MToca-02 (Figura 7-27).

Las quebradas presentaron facies sulfatadas cálcicas en los puntos QMuji-01, QQPam-01, QLloq-02; mientras que bicarbonatadas cálcicas los puntos QLamb-01, QLuyc-01, QLloq-01, QQair-01, QLuyc-02 y QAsno-01 (ver Figura 7-28).





**Figura 7-27.** Diagramas de Pipper de afloramientos en la zona III

(a): MCHa-01 y MCHa-02. (b): MPPu-01, MPPu-02 y MPPu-03. (c): MLYa-01, MLYa-02 y MLYa-03. (d): MLPa-01 y MLPa-02. (e): MMuj-01, MMuj-02, MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05 y MMuj-06. (f): MQCo-01, MQCo-02, MQCo-03, MQCo-04 y MQCo-05. (g): MZRu-01 y MZRu-02. (h): MCha-01, MCha-02 y MCha-03. (i): MUPa-01, MUPa-02 y MUPa-03. (j): MCen-01, MCen-02 y MCen-03. (k): MPUOr-01 y MPUOr-02. (l): MPaqa-01, MPaqa-03, MPaqa-04, MPaqa-05. (m): MTKa-01 y MTKa-02. (n): MKuy-01 y MKuy-02. (o): MMoq-01 y MMoq-02.





**Figura 7-28.** Diagramas de Pipper de quebradas en la zona III

Respecto al diagrama de Stiff (Figura 7-29 y 30), se observa los siguientes resultados:

- En los 33 puntos de afloramientos de facies bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, la concentración de bicarbonatos fue menor a 0,8 meq/L; asimismo, los 25 puntos de facies sulfatadas cálcicas y/o magnésicas presentaron una concentración de sulfatos menor a 1 meq/L (Figura 7-29 y Figura 7-30).

- En tanto, los 3 puntos de facies sulfatadas cálcicas en quebradas, la concentración de sulfatos se encontró en el rango de 0,2 a 0,4 meq/L; mientras que, en los 6 puntos de facies bicarbonatadas cálcicas, varío en el rango de 0,2 a 0,8 meq/L (Figura 7-30).





**Figura 7-29.** Diagramas de Stiff de afloramientos bicarbonatadas en la zona III





**Figura 7-30.** Diagramas de Stiff de afloramientos sulfatadas y quebradas en la zona III

## Diagrama de Ficklin

Del diagrama de Ficklin los puntos de muestreo en las quebradas QMuji-01 y QQPam-01, y en los puntos en los afloramientos MQCo-01, MLloc-01, MCha-03, MCha-01, MQCo-05, MQCo-04, MQCo-04, MQCo-02, MHan-01, MMuj-01, MMuj-02 MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05, MMuj-06, MIPa-01, MPPu-01 y MPPu-02 se clasifican como aguas ácidas con extremadamente alta concentración de metales; mientras que, los demás puntos fueron clasificados como cercano a la neutralidadcon alta concentración de metales (Figura 7-31).





**Figura 7-31.** Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona III

### 7.3.1.4. Zona IV

**Diagramas de Piper y Stiff**

Los puntos muestreados en la zona IV se agrupan en facies o dominios con concentraciones conforme a lo siguiente:

Respecto al diagrama de Piper, los puntos QChuq-02, MChuc-01, QLamb-03 y QUchu-01 presentaron facies sulfatadas cálcicas; mientras que facies sulfatadas mixtas los puntos MYPa-01 (magnésicas sódicas) y MYPa-02 (sódicas cálcicas); y bicarbonatadas cálcicas los puntos QSill-02, QChuq-01, MAtis-01, MHatu-01, MJara-01, RChiu-01, RChiu-02, MChal-01 y QSill-01 (Figura 7-32). Para mayor detalle ver Anexo 2 - mapa hidroquímico.





**Figura 7-32.** Diagramas de Pipper en la zona IV

Respecto al diagrama de Stiff (Figura 7-33), se observa los siguientes resultados:

- En los 4 puntos (1 afloramiento y 3 quebradas) de facies sulfatadas cálcicas, la concentración de sulfatos en las 3 quebradas se encontró en el rango de 1 a 2 meq/L; excepto en el afloramiento que presentó concentraciones de sulfatos en el rango de 4 a 5 meq/L.

- En los 2 puntos (afloramientos) de facies sulfatadas mixtas la concentración de sulfatos se encontró en el rango de 0,05 a 0,15 meq/L.

- En los 9 puntos (4 afloramientos, 2 ríos y 3 quebradas) de facies bicarbonatadas cálcicas, la concentración de bicarbonatadas se encontró en el rango de 1 a 3 meq/L.





**Figura 7-33.** Diagramas de Stiff en la zona IV

## Diagrama de Ficklin

De acuerdo al diagrama de Ficklin, todos los puntos ubicados en la zona IV fueron clasificados como cercano a la neutralidadcon con alta concentración de metales, a excepción de los puntos MYPa-01 y MYPa-02 que se clasificaron como aguas ácidas con alta concentración de metales (Figura 7-34).





**Figura 7-34.** Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona IV

### 7.3.1.5. Zona V

**Diagramas de Piper y Stiff**

Los puntos muestreados en la zona V se agrupan en facies o dominios con concentraciones conforme a lo siguiente:

Respecto al diagrama de Piper, todos los puntos presentaron facies bicarbonatadas cálcicas (Figura 7-35). Para mayor detalle ver Anexo 2 - mapa hidroquímico





**Figura 7-35.** Diagramas de Pipper en la zona V

Respecto al diagrama de Stiff (Figura 7-36), se observa los siguientes resultados:

- En todos los puntos en el río Antabamba, la concentración de bicarbonatos varió entre 1,5 y 2,5 meq/L; mientras que en el punto de quebrada QHuas-01 se encontró en el rango de 1 a 1,5 meq/L.





**Figura 7-36.** Diagramas de Stiff en la zona V

## Diagrama de Ficklin

De acuerdo al diagrama de Ficklin, los puntos ubicados en la zona V fueron clasificados como cercano a la neutralidadcon baja alta de metales (Figura 7-37).





**Figura 7-37.** Clasificación hidroquímica según el diagrama de Ficklin en la zona V

## 8. CONCLUSIÓN

Los resultados de agua superficial (ríos, quebradas y lagunas) y los afloramientos de agua subterránea de las zonas II y V, fueron comparados con el uso III: Riego de vegetales de consumo crudo y Bebida de animales, de la Ley General de Aguas Decreto Ley N° 17752 y sus modificatorias. Mientras que las cinco zonas fueron comparadas referencialmente con los ECA para Agua Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales.

### Zona I

Los valores de pH en las quebradas Accoñose, Omolo Huayjo, Chacahuaycco y Mamachahuayco y en los afloramientos variaron entre 4,65 y 9,2 unidades. Las concentraciones de manganeso incumplieron los ECA para agua Categoría 3. Asimismo, los puntos evaluados presentaron facies heterogéneas, siendo estas sulfatadas cálcicas, sulfatadas mixtas (cálcicas sódicas) y bicarbonatadas cálcicas; y, de acuerdo al diagrama de Ficklin, en todos los puntos evaluados, sus aguas se clasificaron como cercano a la neutralidadcon alta concentración de metales.

### Zona II

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 3,44 y 7,32 unidades. Las concentraciones de cobre en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01; de hierro en los puntos MOcc-01, MTas-01, MLam-01 y QQOWa-03; y de manganeso en los puntos MNPuq-01, MCha-04, MTas-01, MLam-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 excedieron el valor establecido en la LGA Uso III.

Al comparar referencialmente con los ECA para agua Categoría 3, el pH y cobre en los puntos MNPuq-01, MChel-01, MCha-04, MTas-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01; y el manganeso en los puntos MNPuq-01, QNPuq-01, QPac-01 y QHua-01 incumplieron este estándar. Asimismo, los puntos evaluados en esta zona presentaron facies heterogéneas, siendo estas sulfatadas cálcicas, sulfatadas mixtas (cálcicas magnésicas, sódicas cálcicas) y bicarbonatadas mixtas (sódicas cálcicas, cálcicas sódicas); y, de acuerdo al diagrama de Ficklin, sus aguas se clasificaron como ácidas con extrema concentración de metales; a excepción del punto MChel-01 que se clasificó como cercano a la neutralidadcon extrema concentración de metales.

### Zona III

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 3,75 y 7,55 unidades; mientras que las concentraciones de aluminio en el punto MIMa-01; de hierro en MIMa-01, MYPa-01, MCha-02, MPUOr-02 y MKuy-02; y de manganeso en los puntos MLPa-01, MPUOr-02 y MKuy-02 incumplieron los ECA para agua Categoría 3. Por otro lado, los afloramientos evaluados presentaron facies heterogéneas, siendo estas bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas magnésicas, sulfatadas cálcicas y sulfatadas magnésicas; y las quebradas presentaron facies sulfatadas cálcicas y bicarbonatadas cálcicas. De acuerdo al diagrama de Ficklin, todos los puntos evaluados se clasifican como aguas ácidas con extrema concentración de metales o cercano a la neutralidad con alta concentración de metales.

**Zona IV**

Los valores de pH en las quebradas y los afloramientos variaron entre 7,23 y 8,89 unidades. Los puntos QSill-02 y RChiu-01 incumplieron los valores de pH del ECA para agua Categoría 3. Asimismo, presentaron facies sulfatadas cálcicas y sulfatadas mixtas (cálcico magnésico, sódico cálcicas, cálcicas sódicas); y de acuerdo al diagrama de Ficklin todos, los puntos se clasifican como cercanos a la neutralidad con baja concentración de metales.

**Zona V**

Los valores de pH en el río Antabamba y la quebrada Huascuya variaron entre 7,87 y 8,61 unidades; mientras que la concentración de manganeso en el punto RAnta-03 incumplió los ECA para agua Categoría 3. Asimismo, todos los puntos presentaron facies bicarbonatadas cálcicas; y de acuerdo al diagrama de Ficklin, todos los puntos se clasifican como cercanos a la neutralidad con alta concentración de metales.

## 9. ANEXOS

Anexo 1: Mapas
Anexo 2: Reportes de resultados
Anexo 3: Reportes de campo
Anexo 4: Participación ciudadana

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Custodio, E. y Llamas, M. R.- (1976). Hidrología Subterránea. – Tomo I y II. Ed. Omega, Barcelona España.

Arnórsson S. (2000), Isotopic and Chemical Techniques in Geothermal Exploration, Development and Use. x+351 pp. Vienna: International Atomic Energy Agency. Volume 139.

Pulido A. (2014). Principios de hidrogeología kárstica. Editorial Universidad de Almería, 409 pp.

Ficklin W.H., Plumlee G.S., Smith K.S., & McHugh J, B. (1992). Geochemical classification of mine drainages and natural drainages in mineralized areas. En: Y. Kharaka, A. Maest (Eds.), Proceedings of water-rock interaction (pp 381–384). Rotterdam: Balkema.

Gibbs, R. J. (1970). Mechanisms Controlling Word Water Chemistry. Science, 170, 1088-1090

Auquilla Ruth Cecilia y Astorga Yamileth (2006). Influencia del uso de suelo en la calidad del agua en la subcuenca del río Sabonal, Costa Rica. Recursos Naturales y Medio ambiente. 81-82 pp.

# ANEXOS

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO 1

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Mapas

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

696886 700886 704886 708886

8435009 8431009 8427009

N

Ccapra Prado
Urpay
Potocino
Jarapampa
Fuchonco
Molino Pata
Amaybamba
Luychupata
Sallapuma
Coluyri
Huaclapata
Sillancce
Tapairihua
TAPAIRIHUA
Fupancca
Choccebamba
Tastani
Huayao
Chuchin
Q. Sillancay
San Francisco
Pacsica
PICHIHUA
DISTRITO DE TAPAIRIHUA
Chillcapampa
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
Choccemarca
Patahuasi
Ccauriyo
Milloni
Patahuasi
Ccocha Pampa
Hornada
Los Chancas
Villa Verde
Santa Cruz
Nununyani
PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS
Q. Pacchantay
Q. Marmarchihuayco
Uman Calle
Collccapampa
Ccollccapata
Flor De Huarancca
Quishque
Tiaparo
Caraybamba
Totora Pampa
DISTRITO DE EL ORO
Ayhuayiluni
Molinchuico
Pacchantay
Callpa
Uncacucho
DISTRITO DE POCOHUANCA
Q. Jarapampa
Anccachuay
Condorccacca
Mazopampa
DISTRITO DE YANACA
Waccamolle
Huancaquira
Puncuni
Chillico
Parcco
Tapuray
Ingenio
Q. Parco
Jesus Maria
Salipucro
Buena Vista
Ccollpa
Hornobamba
Ccachora
Atizo
Tumire
Sacclapacha
Soccosani
Challabamba
Quishuara
Moccohuasi
Saraica
Ichupata
Allpamachay
Pampacanto
Ayahuay
Río Tumire
Huaycalo
Mallquipuncu
Villque
Tascanccocha
Pacpapata
Pacchanta
Anoccara
Ccalamocco
Pocohuanca
POCOHUANCA
Piscoya
Miscapata
Yuraccyacu
Pocohuanca
Caseabamba
DISTRITO DE PACHACONAS

## MAPA DE UBICACION




## SIGNOS CONVENCIONALES

- Capital de Provincia
- Capital de Distrito
- Centros Poblados
- Rio Principal
- Quebradas
- Lagunas
- Límite de Departamento
- Límite de Provincia
- Límite de Distrito
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable

## LEYENDA

- Area del Proyecto

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurimac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 230 460 920 1,380 1,840 Metros

**Escala 1:40,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| | |
|---|---|
| Elaborado: CSIG - OEFA | Fecha: Noviembre 2018 |
| Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA | |

696589 700789 704989 709189

8435312 8431112 8426912

N

Fundicion
Ccapraprado
Untayo
Potocino
Jarapampa
Fuchonco
Molino Pata
Amaybamba
Luychupata
Sallalluma
Rayanniyocc
Huaclapata
Sillancce
Choccebamba
Coluyri
Fupancca
Tastani
San FranciscoPacsica
Huayao
Chuchin
PICHIHUA
Pichihua
Chillcapampa
Choccemarca
Patahuasi
Gcauriyo
Los Chancas
Ñuñunyani
Villa Verde
Santa Cruz
Hornada
Uman Calle
Collccapampa
Ccollccapata
Flor De Huarancca
Quishque
Tiaparo
Caraybamba
Wiaccocha
Totora Pampa
Ayhuaylluni
Mollechuico
Pacchantay
Callpa
Uncacucho
Anccachuay
Condorcacca
Mazopampa
Waccamolle
Huancaquita
Chillico
Puncuni
Parcco
Tapuray
Ingenio
Buena Vista
Jesus Maria
Ccollpa
Hornobamba
Sallipucro
Uncapata
Atizo
Ccachora
Ccallabamba
Pampacanto
Ayahuay
Tumire
Saccllapacha
Socsosani
Saraica
Quishuara
Ichupata
Allpamachay
Huaycalo
Ioccohuasi
Tascanccocha
Malquipuncu
Villque
Pacpapata
Pacchanta
Anoccara
Ccalamocco
Yuraccyacu
Pocohuanca
Cascabamba
Piscoya
Miscapata
Quisini

RIO CHUCHO
Q. Sillancay
Q. Pacchantay
RIO ANTAPAMPA
Q. Manancchishuayjo
Q. Llaullihuayjo
Q. Omolo Huayjo
Q. Huaccaya
Q. Sorco
RIO TUMIRE
Q. Huaccaya

Zona IV
Zona III
Zona II
Zona I
Zona V

DISTRITO DE TAPAIRIHUA
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
DISTRITO DE YANACA
DISTRITO DE POCOHUANCA
DISTRITO DE EL ORO
DISTRITO DE PACHACONAS

PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

POCOHUANCA

## MAPA DE UBICACION




## SIGNOS CONVENCIONALES

- Capital de Provincia
- Capital de Distrito
- Centros Poblados
- Rio Principal
- Quebradas
- Lagunas
- Limite de Departamento
- Limite de Provincia
- Limite de Distrito
- Via Asfaltada
- Via Afirmada
- Via sin afirmar
- Trocha Carrozable

## LEYENDA

- Zonas
- Area del Proyecto

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurimac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

## UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 240 480 960 1,440 1,920 Metros

**Escala 1:42,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

705066 705766 706466 707166

8434929

8434229

8433529

N

MInq-01

MTira-01

MCach-01

MChuñ-01

MHuañ-01

MMar-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MTira-01 | 707100 | 8434767 | 4260 |
| MInq-01 | 707117 | 8434969 | 4484 |
| MCach-01 | 705361 | 8434314 | 4016 |
| MChuñ-01 | 705233 | 8434137 | 3930 |
| MHuañ-01 | 705503 | 8434107 | 3984 |
| MMar-01 | 705261 | 8434029 | 3921 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE TIAPARO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 40 80 160 240 320 Metros

**Escala 1:7,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

699209 700709 702209 703709

8433804 8432304 8430804

N

MMol-02
MCha-04
MOcc-01
MRay-01
MChel-01
MNPuq-01
MLam-01
MTas-01

Choccemarca
Patahuasi
Ccauriyo
Los Chancas
Ñuñunyani
Q. Pacchantay
Quishque
Flor De Huarancca
Caraybamba
Villaccocha
Ayhuaylluni
Río Antabamba
Mollechuico
Pacchantay

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MNPuq-01 | 702176 | 8432874 | 3273 |
| MChel-01 | 702142 | 8432895 | 3295 |
| MRay-01 | 701622 | 8434308 | 3281 |
| MOcc-01 | 701224 | 8434375 | 3084 |
| MMol-02 | 701052 | 8434743 | 3121 |
| MCha-04 | 700872 | 8434642 | 2921 |
| MLam-01 | 702180 | 8431199 | 3370 |
| MTas-01 | 702301 | 8431020 | 3334 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE QUISHQUE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 85 170 340 510 680 Metros

**Escala 1:15,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MPQo-01 | 703596 | 8433533 | 3970 |
| MIMa-01 | 703440 | 8433653 | 3887 |
| MSSa-01 | 703731 | 8434067 | 3893 |
| MLYa-01 | 703736 | 8434097 | 3901 |
| MLYa-02 | 703729 | 8434092 | 3901 |
| MLYa-03 | 703715 | 8434122 | 3901 |
| MLPa-01 | 703765 | 8434243 | 3904 |
| MLPa-02 | 703789 | 8434191 | 3916 |
| MLHu-01 | 703815 | 8434289 | 3895 |
| MPac-01 | 703912 | 8434459 | 3945 |
| MCHa-01 | 703759 | 8434556 | 3915 |
| MCHa-02 | 703742 | 8434552 | 3907 |
| MIPa-01 | 703637 | 8434503 | 3852 |
| MPPu-01 | 703657 | 8434521 | 3857 |
| MPPu-02 | 703639 | 8434518 | 3851 |
| MMuj-01 | 703599 | 8434653 | 3863 |
| MMuj-02 | 703588 | 8434660 | 3852 |
| MMuj-03 | 703581 | 8434669 | 3853 |
| MMuj-04 | 703577 | 8434676 | 3854 |
| MMuj-05 | 703588 | 8434692 | 3854 |
| MMuj-06 | 703580 | 8434708 | 3855 |
| MYPa-01 | 703673 | 8434905 | 3822 |
| MYPa-02 | 703630 | 8434790 | 3853 |
| MHan-01 | 703538 | 8434483 | 3826 |
| MZRu-01 | 703323 | 8434122 | 3792 |
| MZRu-02 | 703920 | 8434137 | 3782 |
| MTKa-01 | 703139 | 8434029 | 3761 |
| MTKa-02 | 703144 | 8434034 | 3757 |
| MÑuñ-01 | 703046 | 8433984 | 3755 |
| MMoq-01 | 703149 | 8434215 | 3727 |
| MMoq-02 | 703190 | 8434215 | 3736 |
| Mkuy-01 | 703333 | 8434264 | 3744 |
| Mkuy-02 | 703248 | 8434338 | 3732 |
| MQCo-01 | 703231 | 8434543 | 3721 |
| MQCo-02 | 703228 | 8434540 | 3722 |
| MQCo-03 | 703206 | 8434560 | 3717 |
| MQCo-04 | 703206 | 8434562 | 3716 |
| MQCo-05 | 703206 | 8434566 | 3716 |
| MCha-01 | 703138 | 8434589 | 3701 |
| MCha-02 | 703138 | 8434587 | 3702 |
| MCha-03 | 703092 | 8434615 | 3694 |
| MPPu-03 | 703134 | 8434504 | 3699 |
| MUPa-01 | 703241 | 8434470 | 3716 |
| MUPa-02 | 703236 | 8434462 | 3708 |
| MUPa-03 | 703219 | 8434453 | 3705 |
| MCen-01 | 702833 | 8434281 | 3676 |
| MCen-02 | 702839 | 8434285 | 3671 |
| MCen-03 | 702824 | 8434280 | 3668 |
| MPin-01 | 702796 | 8434323 | 3660 |
| MPUOr-01 | 702945 | 8434462 | 3543 |
| MPUOr-02 | 702910 | 8434461 | 3579 |
| MPaqa-01 | 702920 | 8434495 | 3597 |
| MPaqa-03 | 702912 | 8434502 | 3605 |
| MPaqa-04 | 702906 | 8434510 | 3610 |
| MPaqa-05 | 702902 | 8434511 | 3612 |
| MTPa-06 | 702786 | 8434534 | 3594 |
| MLloc-01 | 702777 | 8434546 | 3589 |
| MLamb-01 | 702672 | 8434510 | 3759 |
| MQCu-02 | 702583 | 8434588 | 3533 |
| MToca-02 | 702348 | 8434647 | 3470 |

**MAPA DE UBICACION**




**LEYENDA**

- Área de exploración
- Puntos
- Manantiales

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE CHOCCEMARCA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 30 60 120 180 240 Metros

Escala 1:6,000

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

701779 702579 703379 704179

8436513

8435713

8434913

N

Jarapampa

Fuchonco

Huaclapata

Sillancay

Chuchin

MHatu-01

MAtis-01

MChal-01

MChuc-01

MJara-01

Q. Sillancay

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MChal-01 | 702823 | 8435975 | 3355 |
| MAtis-01 | 702744 | 8436111 | 3422 |
| MJara-01 | 704143 | 8436017 | 3664 |
| MHatu-01 | 703321 | 8436206 | 3548 |
| MChuc-01 | 701950 | 8435837 | 3096 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE HUAYAO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 45 90 180 270 360 Metros

**Escala 1:8,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

705074
705774
706474
707174
8434712
8434012
8433312

N

Zona IV

Zona I

MInq-01

MTira-01

MCach-01

MChuñ-01

MHuañ-01

MMar-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 0,8 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MTira-01 | 707100 | 8434767 | 4260 |
| MInq-01 | 707117 | 8434969 | 4484 |
| MCach-01 | 705361 | 8434314 | 4016 |
| MChuñ-01 | 705233 | 8434137 | 3930 |
| MHuañ-01 | 705503 | 8434107 | 3984 |
| MMar-01 | 705261 | 8434029 | 3921 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN AFLORAMIENTO EN LA ZONA I DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 50 100 200 300 400 Metros

**Escala: 1/7,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: **Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA**

N

Zona IV

Zona III

Zona I

Zona II

Zona V

Zona V

LTira-01

LTam-01

QAcco-01

QChac-01

QMama-01

QOmol-01

Hornada

Flor De Huarancca

Tiaparo

Wilaccocha

Totora Pampa

Sallipucro

Q. Mamanchishuayjo

Q. Llactahuayjo

Q. Omolo Huayjo

Q. Huascuya

702433

704633

706833

709033

8433288

8431088

8428888

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 2 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| LTira-01 | 707137 | 8434532 | 4271 |
| LTam-01 | 707380 | 8434683 | 4416 |
| QMama-01 | 705588 | 8430761 | 3122 |
| QOmol-01 | 704460 | 8429188 | 2653 |
| QAcco-01 | 705148 | 8433773 | 3967 |
| QChac-01 | 706123 | 8433319 | 3663 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN LAGUNAS Y QUEBRADAS EN LA ZONA I DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 150 300 600 900 1,200 Metros

**Escala: 1/22,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zone 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

699209 700709 702209 703709

8433804 8432304 8430804

N

Zona IV

Zona III

Zona II

Zona I

Zona V

Choccemarca

Patahuasi

Ccarriyo

Nuñunyani

Quishque

Flor De Huarancca

Wilaccocha

Pacchantay

Caraybamba

Ayhuaylluni

Mollechuico

Q. Pacchantay

RIO ANTABAMBA

MCha-04

MMol-02

MOcc-01

MRay-01

MChel-01

MNPuq-01

MLam-01

MTas-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 2 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m.s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MNPuq-01 | 702176 | 8432874 | 3273 |
| MChel-01 | 702142 | 8432895 | 3295 |
| MRay-01 | 701622 | 8434308 | 3281 |
| MOcc-01 | 701224 | 8434375 | 3084 |
| MMol-02 | 701052 | 8434743 | 3121 |
| MCha-04 | 700872 | 8434642 | 2921 |
| MLam-01 | 702180 | 8431199 | 3370 |
| MTas-01 | 702301 | 8431020 | 3334 |

PERÚ Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN AFLORAMIENTO EN LA ZONA II DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 100 200 400 600 800 Metros

**Escala: 1/15,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transverse de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

700004 700804 701604 702404

8434204

8433404

8432604

N

Choccemarca

Patahuasi

Ñuñunyani

Los Chancas

Zona III

Zona II

Zona V

Q. Pacchantay

QHua-01

QLuy-01

QCce-01

QQOWa-03

QPac-01

QNPuq-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 2 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| QNPuq-01 | 702025 | 8432863 | 3232 |
| QPac-01 | 701707 | 8432825 | 3146 |
| QCce-01 | 701621 | 8434317 | 3274 |
| QLuy-01 | 701647 | 8434426 | 3270 |
| QHua-01 | 700519 | 8434599 | 2737 |
| QQOWa-03 | 701924 | 8434329 | 3443 |

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN LAGUNAS Y QUEBRADAS EN LA ZONA II DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**


0 50 100 200 300 400 Metros

**Escala: 1/8,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA




| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MLam-01 | 702180 | 8431199 | 3370 |
| MZRu-01 | 703323 | 8434122 | 3792 |
| MTKa-01 | 703139 | 8434029 | 3761 |
| MTKa-02 | 703144 | 8434034 | 3757 |
| MÑuñ-01 | 703046 | 8433984 | 3755 |
| MMoq-01 | 703149 | 8434215 | 3727 |
| MMoq-02 | 703190 | 8434215 | 3736 |
| Mkuy-01 | 703333 | 8434264 | 3744 |
| Mkuy-02 | 703248 | 8434338 | 3732 |
| MQCo-01 | 703231 | 8434543 | 3721 |
| MQCo-02 | 703228 | 8434540 | 3722 |
| MQCo-03 | 703206 | 8434560 | 3717 |
| MQCo-04 | 703206 | 8434562 | 3716 |
| MQCo-05 | 703206 | 8434566 | 3716 |
| MCha-03 | 703092 | 8434615 | 3694 |
| MPPu-03 | 703134 | 8434504 | 3699 |
| MUPa-01 | 703241 | 8434470 | 3716 |
| MUPa-02 | 703236 | 8434462 | 3708 |
| MUPa-03 | 703219 | 8434453 | 3705 |
| MCen-01 | 702833 | 8434281 | 3676 |
| MCen-02 | 702839 | 8434285 | 3671 |
| MCen-03 | 702824 | 8434280 | 3668 |
| MCha-01 | 703138 | 8434589 | 3701 |
| MCha-02 | 703138 | 8434587 | 3702 |
| MPin-01 | 702796 | 8434323 | 3660 |
| MPUOr-01 | 702945 | 8434462 | 3543 |
| MPUOr-02 | 702910 | 8434461 | 3579 |
| MPaqa-01 | 702920 | 8434495 | 3597 |
| MPaqa-03 | 702912 | 8434502 | 3605 |
| MPaqa-04 | 702906 | 8434510 | 3610 |
| MPaqa-05 | 702902 | 8434511 | 3612 |
| MTPa-06 | 702786 | 8434534 | 3594 |
| MLloc-01 | 702777 | 8434546 | 3589 |
| MQCu-02 | 702583 | 8434588 | 3533 |
| MToca-02 | 702348 | 8434647 | 3470 |

**MAPA DE UBICACION**




**LEYENDA**

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

- 0 – 0,8 Meq/L
- 0,8 – 1 Meq/L

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN AFLORAMIENTO EN LA ZONA III DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 25 50 100 150 200 Metros

**Escala: 1/3,500**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

703339 703639 703939 704239

8434586 8434286 8433986 8433686 8433386

N

Zona IV

Zona III

Zona II

Zona I

MMuj-06 MMuj-05 MMuj-04 MMuj-03 MMuj-02 MMuj-01 MCHa-01 MPPu-02 MHan-01 MIPa-01 MPPu-01 MCHa-02 MPac-01 MLHu-01 MLPa-01 MLPa-02 MLYa-03 MZRu-02 MLYa-02 MLYa-01 MSSa-01 MIMa-01 MPQo-01

**MAPA DE UBICACION**




| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MPQo-01 | 703596 | 8433533 | 3970 |
| MIMa-01 | 703440 | 8433653 | 3887 |
| MSSa-01 | 703731 | 8434067 | 3893 |
| MLYa-01 | 703736 | 8434097 | 3901 |
| MLYa-02 | 703729 | 8434092 | 3901 |
| MLYa-03 | 703715 | 8434122 | 3901 |
| MLPa-01 | 703765 | 8434243 | 3904 |
| MLPa-02 | 703789 | 8434191 | 3916 |
| MLHu-01 | 703815 | 8434289 | 3895 |
| MPac-01 | 703912 | 8434459 | 3945 |
| MCHa-01 | 703759 | 8434556 | 3915 |
| MCHa-02 | 703742 | 8434552 | 3907 |
| MIPa-01 | 703637 | 8434503 | 3852 |
| MPPu-01 | 703657 | 8434521 | 3857 |
| MPPu-02 | 703639 | 8434518 | 3851 |
| MMuj-01 | 703599 | 8434653 | 3863 |
| MMuj-02 | 703588 | 8434660 | 3852 |
| MMuj-03 | 703581 | 8434669 | 3853 |
| MMuj-04 | 703577 | 8434676 | 3854 |
| MMuj-05 | 703588 | 8434692 | 3854 |
| MMuj-06 | 703580 | 8434708 | 3855 |
| MHan-01 | 703538 | 8434483 | 3826 |
| MZRu-02 | 703920 | 8434137 | 3782 |
| MCha-01 | 703138 | 8434589 | 3701 |
| MCha-02 | 703138 | 8434587 | 3702 |

0 – 0,8 Meq/L

0,8 – 1 Meq/L

**LEYENDA**

Zona

Área de exploración

**Puntos**

Hidroquímica

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

PERÚ Ministerio del Ambiente — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN AFLORAMIENTO EN LA ZONA III DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 25 50 100 150 200 Metros


**Escala: 1/3,500**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA







**LEYENDA**

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 0,8 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| QMujI-01 | 703538 | 8434658 | 3846 |
| QLuyc-01 | 703814 | 8434305 | 3885 |
| QLuyc-02 | 703811 | 8434287 | 3889 |
| QAsno-01 | 703614 | 8434096 | 3865 |
| QQair-01 | 703285 | 8434395 | 3648 |
| QQPam-01 | 702918 | 8434586 | 3622 |
| QLloq-01 | 702866 | 8434512 | 3607 |
| QLloq-02 | 702782 | 8434542 | 3590 |
| QLamb-01 | 702673 | 8434476 | 3568 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN LAGUNAS Y QUEBRADAS EN LA ZONA III DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 25 50 100 150 200 Metros

**Escala: 1/4,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

701779 702579 703379 704179

8435980 8435190 8434390

N

MAtis-01

MHatu-01

MJara-01

MChal-01

MChuc-01

MYPa-01

MYPa-02

Huaclapata

Sillancce

Zona

Zona II

Q. Sillancay

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

- 0 – 0,15 Meq/L
- 0,15 – 6 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MYPa-01 | 703673 | 8434905 | 3822 |
| MYPa-02 | 703630 | 8434790 | 3853 |
| MChal-01 | 702823 | 8435975 | 3355 |
| MAtis-01 | 702744 | 8436111 | 3422 |
| MJara-01 | 704143 | 8436017 | 3664 |
| MHatu-01 | 703321 | 8436206 | 3548 |
| MChuc-01 | 701950 | 8435837 | 3096 |

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN AFLORAMIENTO EN LA ZONA IV DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 50 100 200 300 400 Metros

**Escala: 1/8,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

698971 700371 701771 703171

8437082 8435682 8434282

N

RChiu-01

QSill-02

QSill-01

QChuq-01

QUchu-01

QChuq-02

RChiu-02

QLamb-03

RIO CHIUCHO

Potocino

Jarapampa

Luychupata

Sallalluma

Tapairihua

TAPAIRIHUA

Huayao

Chuchin

Huaclapata

Choccemarca

Patahuasi

Ccallriyo

Zona IV

Zona V

Zona II

Zona III

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 6 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m.s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| QSill-01 | 702438 | 8435517 | 3110 |
| RChiu-02 | 699191 | 8435845 | 2523 |
| QSill-02 | 700835 | 8436263 | 2696 |
| RChiu-01 | 701363 | 8437029 | 2761 |
| QLamb-03 | 702020 | 8435414 | 3068 |
| QChuq-01 | 702721 | 8434647 | 3245 |
| QChuq-02 | 703165 | 8435742 | 3267 |
| QUchu-01 | 703188 | 8435818 | 3293 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN LAGUNAS Y QUEBRADAS EN LA ZONA IV DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 100 200 400 600 800 Metros

**Escala: 1/14,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transverse de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

696883 700883 704883 708883

8435023 8431023 8427023

N

RAnta-06 RAnta-05 RAnta-04 RAnta-02 RAnta-03 RAnta-01 QHuas-01

Zona IV Zona I Zona V

Ccaira Prado Untayo Fuchonco Molino Pata Luychupata Sallalluma Amaybamba Tapairihua TAPAIRIHUA Huayao Chuchin Sillancce Choccebamba Fupancca Coluyri Tastani Q. Sillancay

San Francisco Pacsica PICHIHUA Chilicapampa Scauri Milloni Patahuasi Ccocha Pampa Los Chancas Villa Verde Santa Cruz Nunuynani Hornada

Q. Pacchantay Uman Calle Colliccapampa Ccolliccapata Quishque Tiaparo Wilaccocha Caraybamba Ayhuaylluni Mollechaico Pacchantay Totora Pampa Q. Llactahuayjo Q. Mamanchishuayjo RIO ANTABAMBA

Callpa Uncacucho Condorccacca Waccamolle Q. Omolo Huayjo Huanc Chillico Puncuni Parcco Tapuray Ingenio Q. Parco Buena Vista Tumire Quishuara Moccohuasi Jesus Maria Ccolli Sacclapacha Hornobamba Ichupata Sallipucro Ccachora Atizo Challabamba Pampacanto Ayahuay Q. Huascuya RIO TUMIRE Mallquipuncu Villque Pacpapata Pacchanta Anoccara Yuraccyacu Ccalamocco Q. Pashuaj Piscoya Miscapata Igusani Cascabamba

Uman Calle Colliccapampa Ccolliccapata Callpa Uncacucho Puncuni Milloni Moccohuasi Villa Verde Santa Cruz Amaybamba Molino Pata Pichihua Chilicapampa San Francisco Pacsica Caraybamba Ayhuaylluni Mollechaico Condorccacca Waccamolle Parcco Tapuray Ingenio Buena Vista Tumire Quishuara Sacclapacha Ccolli Jesus Maria Hornobamba Ichupata Mallquipuncu Villque Pacpapata Pacchanta Anoccara Yuraccyacu Ccalamocco Huanc Chillico Sallipucro Ccachora Atizo Challabamba Pampacanto Ayahuay Piscoya Miscapata Igusani Cascabamba

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

- Zona
- Área de exploración

**Puntos**

- Hidroquímica

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

0 – 3 Meq/L

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| RAnta-04 | 700082 | 8432752 | 2516 |
| RAnta-05 | 700112 | 8433581 | 2476 |
| RAnta-06 | 698034 | 8437387 | 2459 |
| RAnta-01 | 708413 | 8427740 | 2668 |
| QHuas-01 | 707997 | 8429046 | 2750 |
| RAnta-03 | 704334 | 8429084 | 2597 |
| RAnta-02 | 704508 | 8429222 | 2588 |

PERU Ministerio del Ambiente — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE HIDROQUÍMICA EN LAGUNAS Y QUEBRADAS EN LA ZONA V DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 300 600 1,200 1,800 2,400 Metros

**Escala: 1/40,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

# ANEXO 2

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Reporte de resultados

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | **REPORTE DE RESULTADOS** |
|---|---|

Título del estudio : Evaluación ambiental temprana en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, ubicado en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac.

Fecha de ejecución : 09 al 19 de octubre de 2018

CUE : 2018-03-0010 CUC : 010-10-2018-401

Tipo de evaluación : Programada

Fecha : 26 NOV. 2018 Reporte N°. RL 036-2018-STEC

## 1. DATOS DE LOS ADMINISTRADOS

| | |
|---|---|
| Razón social del administrado | Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú |
| Área de operación o proyecto | Proyecto de exploración minera Los Chancas |
| Distrito | Tapairihua y Pocohuanca |
| Provincia | Aymaraes |
| Departamento | Apurímac |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

## 2. DATOS DEL MONITOREO

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de evaluación | Programada | X |
| | No programada | |
| Componentes evaluados | Agua superficial | |

## 3. RESULTADOS

Se presenta en anexos los resultados de laboratorio correspondiente a las matrices de agua superficial correspondientes a la Evaluación Ambiental Temprana en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, realizada del 09 al 19 de octubre de 2018.

## 4. ANEXOS

| **ANEXO A** | **RESULTADOS** |
|---|---|
| **Anexo A.1** | **Resultados de agua** |
| Anexo A.1.1 | Resultados de calidad de agua superficial comparados con la Ley General de Aguas, aprobada mediante la Ley N° 17752. |
| Anexo A.1.2 | Resultados de calidad de agua superficial comparados con los ECA para agua aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. |
| Anexo A.1.3 | Resultados de control de calidad – Balance iónico. |
| **ANEXO B** | **INFORMES DE ENSAYO** |
| Anexo B.1 | Informes de agua superficial |

Lima,

**LLOJAN CHUQUISENGO PICON**
Especialista en monitoreo y Vigilancia Ambiental
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**DIBER ROLANDO SALDAÑA ALFARO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**JORGE LUIS FERNANDEZ NAJARRO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

# ANEXOS

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO A

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## RESULTADOS

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO A.1

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## RESULTADOS DE AGUA

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO A.1.1

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Resultados de calidad de agua superficial comparados con la Ley General de Aguas, aprobada mediante la Ley N° 17752.

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

**Tabla A.1.1-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona II durante el año 2018.

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 14/10/2018 | |
| Hora de muestreo | | 11:05 | 11:55 | 09:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 13:00 | |
| Zona de evaluación | | Zona II | | | | | | | Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MNPuq-01 | MChel-01 | MRay-01 | MOcc-01 | MMol-02 | MCha-04 | MTas-01 | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 4,69 | 5,57 | 6,74 | 7,32 | 7,3 | 3,48 | 5 | 5,0 - 9,0 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 247 | 114,7 | 174,4 | 104,5 | 154,3 | 314 | 68,7 | -- |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,39 | 6,12 | 6,09 | 6,43 | 5,43 | 4,85 | 5,31 | 3 |
| Temperatura | °C | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 16,3 | 24,3 | 18,9 | 15,1 | -- |
| Potencial Redox | mV | 224,9 | 210,3 | 131 | 102 | 87,5 | 376 | 194,6 | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 5,3 | 2,3 | 23,6 | 17,6 | 33,7 | < 1,2 | 2,8 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 84 | 31 | 50 | 44 | 108 | 186 | 44 | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | < 2 | < 2 | < 2 | 33 | 3 | < 2 | 106 | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | 1,335 | 2,287 | 0,131 | < 0,061 | 0,427 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 33,09 | 15,71 | 6,766 | 8,615 | 36,02 | 68,49 | 20,87 | 400 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000516 | 0,05 |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,400 | 0,111 | 0,071 | 3,811 | < 0,002 | 3,587 | 1,138 | -- |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00224 | 0,00361 | < 0,00003 | 0,00922 | 0,00053 | < 0,00003 | 0,00883 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,004 | 0,007 | -- |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0975 | 0,1598 | 0,0387 | 0,1284 | 0,1822 | 0,0302 | 0,1116 | -- |
| Berilio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 4,08 | 2,09 | 6,76 | 6,59 | 13,26 | 5,14 | 2,99 | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0,00067 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00048 | < 0,00001 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00580 | 0,00117 | < 0,00001 | 0,00129 | < 0,00001 | 0,01055 | 0,00266 | -- |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0022 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Cobre (Cu) | mg/L | 5,041 | 1,979 | 0,01012 | 0,05988 | 0,00700 | 1,737 | 0,25365 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,1736 | 0,0107 | 0,0293 | 3,101 | < 0,0004 | 0,1659 | 1,185 | 1 |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 4,00 | 2,81 | 1,25 | 2,62 | 2,29 | 3,61 | 2,90 | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0021 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | < 0,0001 | 0,0037 | < 0,0001 | -- |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,110 | 0,482 | 1,643 | 2,943 | 4,273 | 2,928 | 1,097 | 150 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,26660 | 0,02237 | 0,00111 | 0,07221 | 0,00403 | 0,18786 | 0,17533 | 0,5 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,03196 | 0,03436 | < 0,00002 | 0,00065 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 2,118 | 1,335 | 6,649 | 2,441 | 1,817 | 2,483 | 1,164 | -- |
| Niquel (Ni) | mg/L | 0,0056 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0090 | 0,0031 | 0,002 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,032 | 0,036 | 0,056 | 0,248 | 0,029 | < 0,015 | 0,110 | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0105 | < 0,0002 | 0,0012 | 0,0068 | 0,1 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00042 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00342 | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | 0,0081 | 0,0078 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 11,5 | 9,1 | 13,5 | 13,0 | 7,8 | 16,7 | 9,6 | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0427 | 0,0204 | 0,0688 | 0,0532 | 0,0856 | 0,0351 | 0,0289 | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0882 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0044 | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000351 | < 0,000003 | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0055 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0007 | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,1926 | 0,0414 | < 0,0100 | 0,0242 | 0,0222 | 0,1913 | 0,0730 | 25 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"-- ": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.1-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona II durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 14/10/2018 | |
| Hora de muestreo | | 11:05 | 11:55 | 09:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 13:00 | Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales |
| Zona de evaluación | | Zona II | | | | | | | |
| Parámetros | Unidades | MNPuq-01 | MChel-01 | MRay-01 | MOcc-01 | MMol-02 | MCha-04 | MTas-01 | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,383 | 0,103 | 0,033 | 0,356 | < 0,002 | 3,503 | 0,531 | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00217 | 0,00361 | < 0,00003 | 0,00558 | 0,00050 | < 0,00003 | 0,00883 | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | < 0,002 | 0,004 | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0902 | 0,1585 | 0,0362 | 0,0683 | 0,1818 | 0,0302 | 0,1108 | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 4,08 | 2,09 | 4,17 | 5,92 | 13,26 | 5,14 | 2,99 | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | 0,00067 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00048 | < 0,00001 | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00540 | 0,00114 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01031 | 0,00241 | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 4,691 | 1,863 | 0,01012 | 0,02302 | 0,00700 | 1,735 | 0,14183 | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,1274 | 0,0107 | 0,0285 | 0,4004 | < 0,0004 | 0,1659 | 0,6354 | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 4,00 | 2,73 | 1,16 | 2,00 | 2,20 | 3,61 | 2,85 | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0021 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0037 | < 0,0001 | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 1,013 | 0,476 | 1,508 | 2,412 | 4,062 | 2,881 | 1,075 | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,24884 | 0,02237 | 0,00111 | 0,01634 | 0,00399 | 0,18328 | 0,16814 | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,02345 | 0,03112 | < 0,00002 | 0,00032 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 2,012 | 1,335 | 6,429 | 2,364 | 1,817 | 2,483 | 1,164 | -- |
| Niquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0052 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0090 | 0,0029 | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,064 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0044 | < 0,0002 | 0,0010 | 0,0020 | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00194 | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | 0,0067 | 0,0071 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 10,9 | 8,1 | 13,5 | 7,5 | 7,6 | 16,1 | 9,3 | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0404 | 0,0204 | 0,0645 | 0,0448 | 0,0856 | 0,0351 | 0,0289 | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0069 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000318 | < 0,000003 | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,1904 | 0,0369 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0125 | 0,1854 | 0,0692 | -- |

"-": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
: Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.1-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona II durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 14/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales |
| Hora de muestreo | | 13:50 | 13:30 | 09:50 | 10:40 | 15:50 | 14:20 | |
| Zona de evaluación | | Zona II | | | | | | |
| Parámetros | Unidades | MLam-01 | QNPuq-01 | QCce-01 | QLuy-01 | QHua-01 | QPac-01 | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,56 | 4,66 | 6,65 | 6,74 | 3,44 | 5,24 | 5,0 - 9,0 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 246 | 147,1 | 54,3 | 43,2 | 310 | 198,9 | -- |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 3,27 | 5,68 | 5,82 | 6,33 | 6,48 | 6,32 | 3 |
| Temperatura | °C | 20,6 | 21,8 | 16,9 | 14,5 | 18,9 | 18 | -- |
| Potencial Redox | mV | 47 | 238,4 | 122,5 | 118,4 | 463,3 | 245,3 | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 45,5 | 5,0 | 10,6 | 17,8 | < 1,2 | 3,5 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 146 | 104 | 25 | 17 | 170 | 106 | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 56 | 7 | 7 | 5 | < 2 | < 2 | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 1,022 | 0,139 | 0,374 | 0,240 | 0,177 | 0,165 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 79,43 | 41,96 | 7,830 | 1,148 | 92,40 | 70,02 | 400 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,05 |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,330 | 0,434 | 2,103 | 0,099 | 3,793 | 0,158 | -- |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,03557 | 0,00663 | 0,00395 | 0,00070 | < 0,00003 | 0,00636 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,017 | < 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | < 0,002 | -- |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0708 | 0,0710 | 0,0642 | 0,0152 | 0,0264 | 0,0503 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | -- |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 26,46 | 4,19 | 2,78 | 2,49 | 7,55 | 8,19 | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0,00056 | 0,00100 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00083 | 0,00157 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00074 | 0,00673 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01117 | 0,01307 | -- |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,02780 | 11,00 | 0,04086 | 0,01606 | 1,738 | 22,33 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 3,164 | 0,1492 | 0,9505 | 0,1350 | 0,4012 | < 0,0004 | 1 |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 5,69 | 4,88 | 1,11 | 0,57 | 4,15 | 5,03 | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0069 | 0,0026 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0038 | 0,0015 | -- |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 8,375 | 1,201 | 1,082 | 1,089 | 3,967 | 1,779 | 150 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,19009 | 0,26886 | 0,01153 | 0,00644 | 0,31504 | 0,46174 | 0,5 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00074 | 0,02048 | 0,00090 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,01350 | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 5,517 | 1,705 | 2,324 | 1,908 | 2,405 | 1,749 | -- |
| Niquel (Ni) | mg/L | 0,0041 | 0,0085 | 0,0007 | < 0,0002 | 0,0098 | 0,0115 | 0,002 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,294 | 0,033 | 0,047 | 0,029 | < 0,015 | < 0,015 | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0072 | 0,0022 | 0,0023 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0016 | 0,1 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | 0,00127 | 0,00382 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00566 | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | 0,0043 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,0052 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 19,7 | 12,2 | 9,6 | 5,6 | 14,1 | 11,2 | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0781 | 0,0388 | 0,0315 | 0,0237 | 0,0351 | 0,1121 | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0037 | 0,0019 | 0,0372 | 0,0024 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000388 | < 0,000003 | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0006 | < 0,0001 | 0,0018 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,1558 | 0,2569 | 0,0159 | 0,0127 | 0,2528 | 0,3319 | 25 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"-- ": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.1-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona II durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 14/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales |
| Hora de muestreo | | 13:50 | 13:30 | 09:50 | 10:40 | 15:50 | 14:20 | |
| Zona de evaluación | | Zona II | | | | | | |
| Parámetros | Unidades | MLam-01 | QNPuq-01 | QCce-01 | QLuy-01 | QHua-01 | QPac-01 | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,017 | 0,355 | 0,236 | 0,039 | 3,793 | 0,147 | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,02667 | 0,00356 | 0,00246 | 0,00070 | < 0,00003 | 0,00623 | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,008 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,004 | < 0,002 | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0585 | 0,0684 | 0,0462 | 0,0152 | 0,0264 | 0,0500 | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 24,65 | 3,92 | 2,75 | 2,49 | 7,55 | 7,74 | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | 0,00094 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00083 | 0,00153 | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00052 | 0,00648 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01117 | 0,01188 | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00602 | 10,71 | 0,03202 | 0,01606 | 1,738 | 20,43 | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 1,658 | 0,0276 | 0,1456 | 0,0685 | 0,4012 | < 0,0004 | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 5,34 | 4,59 | 0,82 | 0,57 | 4,15 | 4,62 | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0056 | 0,0023 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0038 | 0,0015 | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 7,623 | 1,131 | 0,961 | 1,089 | 3,967 | 1,643 | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,16824 | 0,25471 | 0,00459 | 0,00576 | 0,31504 | 0,42821 | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00044 | 0,01357 | 0,00086 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,01249 | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 5,457 | 1,629 | 2,294 | 1,908 | 2,405 | 1,685 | -- |
| Niquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0030 | 0,0083 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0098 | 0,0110 | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | 0,069 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0007 | 0,0022 | 0,0010 | < 0,0002 | 0,0010 | 0,0016 | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | 0,00048 | 0,00321 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00542 | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | 0,0024 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,0047 | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 16,0 | 10,7 | 7,3 | 4,9 | 14,1 | 10,2 | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0719 | 0,0388 | 0,0288 | 0,0237 | 0,0351 | 0,1042 | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0040 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000388 | < 0,000003 | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0881 | 0,2430 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,2495 | 0,3006 | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"-- ": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.1-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona V durante el año 2018

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | **12/10/2018** | **12/10/2018** | **12/10/2018** | **16/10/2018** | **16/10/2018** | **16/10/2018** | **16/10/2018** | |
| **Hora de muestreo** | | **14:20** | **13:00** | **10:50** | **08:20** | **10:50** | **14:50** | **14:15** | **Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales** |
| **Zona de evaluación** | | **Zona V** | | | | | | | |
| **Parámetros** | **Unidades** | **RAnta-04** | **RAnta-05** | **RAnta-06** | **RAnta-01** | **QHuas-01** | **RAnta-02** | **RAnta-03** | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 8,61 | 8,53 | 8,42 | 8,03 | 7,87 | 8,31 | 8,22 | **5,0 - 9,0** |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 354 | 380 | 384 | 296 | 218,4 | 278 | 282 | **--** |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,94 | 6,59 | 7,15 | 7,62 | 7,22 | 7,3 | 7,4 | **3** |
| Temperatura | °C | 22,6 | 22,6 | 19,9 | 15,2 | 15,3 | 17,6 | 18,2 | **--** |
| Potencial Redox | mV | 61 | 56,9 | 68,1 | 119,6 | 126,9 | 93 | 87,8 | **--** |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 113,1 | 115,9 | 119,1 | 103,8 | 78,2 | 99,5 | 99,0 | **--** |
| Carbonato | mg CO3-2/L | 11,1 | 10,9 | 9,4 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | **--** |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 228 | 220 | 230 | 180 | 146 | 210 | 226 | **--** |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 3 | 3 | 2 | 67 | < 2 | 66 | 67 | **--** |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 14,54 | 16,14 | 13,43 | 9,201 | 0,564 | 6,863 | 7,066 | **--** |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 66,57 | 73,99 | 66,48 | 56,55 | 48,23 | 50,80 | 51,25 | **400** |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | **0,05** |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,093 | 0,107 | 0,077 | 1,235 | 0,021 | 0,570 | 0,871 | **--** |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,02706 | 0,02850 | 0,02146 | 0,02788 | 0,00480 | 0,02164 | 0,03434 | **0,2** |
| Boro (B) | mg/L | 0,362 | 0,442 | 0,401 | 0,196 | 0,020 | 0,190 | 0,187 | **--** |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0425 | 0,0431 | 0,0428 | 0,0459 | 0,0378 | 0,0343 | 0,0419 | **--** |
| Berilio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **--** |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **--** |
| Calcio (Ca) | mg/L | 47,69 | 49,03 | 48,90 | 40,72 | 34,69 | 37,61 | 38,51 | **--** |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00084 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00092 | **0,05** |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00163 | < 0,00001 | 0,00048 | 0,00164 | **--** |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | 0,0006 | < 0,0001 | 0,0008 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | **--** |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,01066 | 0,05095 | 0,03795 | 0,09335 | 0,00107 | 0,03075 | 0,08185 | **0,5** |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,0972 | 0,1873 | 0,0497 | 1,400 | 0,0181 | 0,5417 | 1,170 | **1** |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **0,01** |
| Potasio (K) | mg/L | 3,08 | 3,15 | 2,79 | 2,72 | 0,98 | 2,41 | 2,28 | **--** |
| Litio (Li) | mg/L | 0,1334 | 0,1544 | 0,1374 | 0,0919 | 0,0027 | 0,0803 | 0,0971 | **--** |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 6,858 | 6,991 | 6,519 | 5,490 | 3,696 | 5,095 | 5,079 | **150** |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,01015 | 0,01001 | 0,01148 | 0,17568 | 0,00194 | 0,06345 | 0,22760 | **0,5** |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00349 | 0,00405 | 0,00354 | 0,00430 | 0,00097 | 0,00362 | 0,00307 | **--** |
| Sodio (Na) | mg/L | 16,86 | 17,24 | 15,32 | 12,42 | 2,319 | 11,44 | 11,41 | **--** |
| Niquel (Ni) | mg/L | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0042 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0033 | **0,002** |
| Fosforo (P) | mg/L | < 0,015 | 0,031 | 0,026 | 0,107 | < 0,015 | 0,067 | 0,058 | **--** |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0036 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0036 | **0,1** |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00131 | < 0,00004 | 0,00061 | 0,00047 | **--** |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | **0,05** |
| Silicio (Si) | mg/L | 5,8 | 6,7 | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 8,8 | **--** |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **--** |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,3104 | 0,3148 | 0,2997 | 0,2531 | 0,1394 | 0,2435 | 0,2443 | **--** |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0017 | 0,0019 | < 0,0002 | 0,0133 | < 0,0002 | 0,0052 | 0,0059 | **--** |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **--** |
| Uranio (U) | mg/L | 0,000514 | 0,000535 | 0,000490 | 0,000572 | < 0,000003 | 0,000485 | 0,000504 | **--** |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0041 | < 0,0001 | 0,0016 | 0,0015 | **--** |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0176 | 0,0181 | 0,0174 | 0,1037 | 0,0143 | 0,0576 | 0,1188 | **25** |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"-- ": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.1-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona V durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación Ley General de Aguas | | | | | | | | | Ley N° 17752 Ley General de Aguas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | |
| Hora de muestreo | | 14:20 | 13:00 | 10:50 | 08:20 | 10:50 | 14:50 | 14:15 | Clase III: Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales |
| Zona de evaluación | | Zona V | | | | | | | |
| Parámetros | Unidades | RAnta-04 | RAnta-05 | RAnta-06 | RAnta-01 | QHuas-01 | RAnta-02 | RAnta-03 | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,048 | 0,063 | 0,065 | 0,066 | 0,021 | 0,066 | 0,138 | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,02706 | 0,02850 | 0,02146 | 0,01435 | 0,00464 | 0,01505 | 0,01722 | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,314 | 0,392 | 0,401 | 0,182 | 0,020 | 0,142 | 0,140 | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0401 | 0,0393 | 0,0395 | 0,0303 | 0,0357 | 0,0282 | 0,0293 | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 47,69 | 47,53 | 48,90 | 39,14 | 34,07 | 34,35 | 35,91 | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00901 | 0,03155 | 0,03248 | 0,00868 | 0,00097 | 0,00750 | 0,01454 | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0326 | 0,0125 | 0,0281 | 0,0364 | 0,0167 | 0,0245 | 0,1222 | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 3,06 | 3,15 | 2,79 | 2,54 | 0,94 | 2,06 | 2,19 | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,1334 | 0,1544 | 0,1374 | 0,0919 | 0,0022 | 0,0725 | 0,0819 | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 6,798 | 6,878 | 6,519 | 5,369 | 3,643 | 4,626 | 4,939 | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00476 | 0,00554 | 0,00915 | 0,00653 | 0,00132 | 0,00433 | 0,01731 | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00349 | 0,00381 | 0,00354 | 0,00334 | 0,00092 | 0,00312 | 0,00307 | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 16,59 | 17,00 | 15,32 | 12,42 | 2,295 | 10,18 | 11,27 | -- |
| Niquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 | < 0,0002 | 0,0007 | 0,0009 | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0007 | < 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00047 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 5,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 5,9 | 6,4 | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,3053 | 0,3124 | 0,2997 | 0,2531 | 0,1394 | 0,2314 | 0,2297 | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | 0,000505 | 0,000532 | 0,000490 | 0,000430 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000418 | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | < 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0169 | < 0,0100 | 0,0231 | 0,0300 | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"-- ": No cuenta con valor la Ley General de Aguas aprobado mediante la Ley N° 17752.
: Concentraciones que incumple los valores de la Ley General de Aguas, aprobado mediante la Ley N° 17752.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

# ANEXO A.1.2

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Resultados de calidad de agua superficial comparados con los ECA para agua aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

**Tabla A.1.2-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 1 durante el año 2018.

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | **16/10/2018** | **16/10/2018** | **16/10/2018** | **16/10/2018** | **15/10/2018** | **15/10/2018** | | |
| **Hora de muestreo** | | **11:50** | **10:30** | **11:20** | **10:45** | **10:30** | **11:35** | | |
| **Zona de evaluación** | | **Zona 1** | | | | | | **D1: Riego de vegetales** | **D2: Bebida de animales** |
| **Parámetros** | **Unidades** | **MCach-01** | **MChuñ-01** | **MHuañ-01** | **MMarc-01** | **MInq-01** | **MTira-01** | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,43 | 6,08 | 4,97 | 4,65 | 7,01 | 6,61 | **6,5 – 8,5** | **6,5 – 8,4** |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 17,03 | 12,79 | 6,91 | 13,26 | 39,8 | 19,51 | **2500** | **5000** |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,52 | 6,45 | 6,6 | 6,09 | 6,2 | 6,47 | **≥ 4** | **≥ 5** |
| Temperatura | °C | 13,6 | 12,6 | 11,8 | 13,8 | 11,7 | 12,4 | **Δ 3** | **Δ 3** |
| Potencial Redox | mV | 128,2 | 150,6 | 171 | 190,3 | 137 | 143,9 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 5,8 | 5,0 | 2,0 | 5,3 | 28,4 | 11,3 | **518** | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 24 | 17 | 10 | 23 | 59 | 31 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 2 | < 2 | 15 | 2 | 6 | < 2 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | 0,114 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | **500** | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 9,718 | 6,596 | 2,352 | 6,499 | 15,57 | 7,883 | **1000** | **1000** |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,079 | 0,027 | 0,116 | 0,524 | 0,104 | 0,058 | **5** | **5** |
| Arsénico (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00662 | 0,00120 | **0,1** | **0,2** |
| Boro (B) | mg/L | 0,009 | 0,011 | 0,007 | < 0,002 | 0,004 | 0,003 | **1** | **5** |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0285 | 0,1529 | 0,0176 | 0,1821 | 0,0203 | 0,0162 | **0,7** | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **0,1** | **5** |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 3,50 | 1,89 | 0,76 | 0,81 | 11,14 | 5,04 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | **0,01** | **0,05** |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00105 | < 0,00001 | 0,00062 | **0,05** | **1** |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | **0,1** | **1** |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,04088 | 0,00290 | < 0,00003 | 0,01070 | 0,00122 | 0,00091 | **0,2** | **0,5** |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,0282 | 0,0207 | < 0,0004 | 0,0451 | 0,9853 | 0,1374 | **5** | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **0,001** | **0,01** |
| Potasio (K) | mg/L | 0,36 | 0,42 | 0,16 | 0,39 | 0,52 | 0,34 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | **2,5** | **2,5** |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 0,531 | 0,505 | 0,213 | 0,206 | 1,415 | 0,573 | -- | **250** |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,00500 | 0,00180 | 0,01035 | 0,02034 | 0,02405 | 0,02687 | **0,2** | **0,2** |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00199 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 1,590 | 1,184 | 0,467 | 0,560 | 0,454 | 0,336 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0009 | < 0,0002 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0014 | **0,2** | **1** |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,033 | 0,022 | 0,036 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0004 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | **0,05** | **0,05** |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | **0,02** | **0,05** |
| Silicio (Si) | mg/L | 4,6 | 4,6 | 2,5 | 3,7 | 4,8 | 2,5 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | 0,00016 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0280 | 0,0305 | 0,0077 | 0,0123 | 0,0387 | 0,0192 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0013 | 0,0013 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0010 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0175 | < 0,0100 | 0,0210 | < 0,0100 | 0,0266 | 0,0240 | **2** | **24** |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 1 durante el año 2018. (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:50 | 10:30 | 11:20 | 10:45 | 10:30 | 11:35 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 1 | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MCach-01 | MChuñ-01 | MHuañ-01 | MMarc-01 | MInq-01 | MTira-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,026 | < 0,002 | 0,082 | 0,416 | 0,039 | 0,058 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00398 | 0,00120 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0274 | 0,1216 | 0,0176 | 0,1624 | 0,0192 | 0,0153 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 3,28 | 1,89 | 0,76 | 0,81 | 11,14 | 4,98 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00096 | < 0,00001 | 0,00050 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,02573 | 0,00290 | < 0,00003 | 0,01070 | 0,00122 | 0,00091 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0177 | 0,0199 | < 0,0004 | 0,0175 | 0,0642 | 0,1374 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,35 | 0,32 | < 0,04 | 0,32 | 0,52 | 0,34 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,489 | 0,445 | 0,184 | 0,206 | 1,415 | 0,549 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00500 | 0,00180 | 0,00992 | 0,01940 | 0,01475 | 0,02561 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00174 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 1,590 | 1,112 | 0,395 | 0,560 | 0,454 | 0,336 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0009 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0014 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0004 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 3,7 | 3,5 | 1,5 | 2,6 | 4,3 | 1,8 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0259 | 0,0274 | 0,0077 | 0,0123 | 0,0387 | 0,0189 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0175 | < 0,0100 | 0,0210 | < 0,0100 | 0,0155 | 0,0228 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 1 durante el año 2018. (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | | Categoría 4: Conservación del ambiente acuático D.S. N°. 004-2017-MINAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | | | |
| **Hora de muestreo** | | 12:00 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 15:45 | 09:15 | | | |
| **Zona de evaluación** | | | | Zona 4 - Comunidad campesina de Tiaparo | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales | Ríos de Costa y sierra |
| **Parámetros** | **Unidades** | **LTira-01** | **LTam-01** | **QChac-01** | **QMama-01** | **QOmol-01** | **QAcco-01** | | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6.66 | 7.3 | 7.95 | 8.59 | 8.21 | 9.2 | **6,5 – 8,5** | **6,5 – 8,4** | **6,5 – 9,0** |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 23.2 | 58.8 | 115.7 | 204.5 | 194 | 24.7 | **2500** | **5000** | **1000** |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 7.19 | 6.28 | 7.76 | 6.78 | 7.4 | 7.03 | **≥ 4** | **≥ 5** | **≥ 5** |
| Temperatura | °C | 12.2 | 12 | 12.6 | 17.7 | 16.5 | 6.3 | **Δ 3** | **Δ 3** | **Δ 3** |
| Potencial Redox | mV | 148.2 | 128.7 | 101.3 | 84.6 | 108.9 | 134.9 | -- | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 17,6 | 52,0 | 51,0 | 124,2 | 67,9 | 17,3 | **518** | -- | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 36 | 94 | 192 | 158 | 125 | 35 | -- | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | < 2 | 16 | < 2 | 42 | 13 | < 2 | -- | -- | **≤100** |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | 0,064 | < 0,061 | 0,209 | 0,557 | < 0,061 | **500** | -- | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 7,644 | 12,85 | 67,05 | 11,52 | 41,13 | 9,884 | **1000** | **1000** | -- |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,014 | 0,155 | 0,093 | 0,465 | 1,207 | 0,013 | **5** | **5** | -- |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00229 | 0,04380 | 0,00210 | 0,00240 | 0,03545 | < 0,00003 | **0.1** | **0.2** | **0.15** |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | 0,005 | < 0,002 | 0,007 | 0,178 | < 0,002 | **1** | **5** | -- |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0135 | 0,0167 | 0,0567 | 0,1982 | 0,0511 | 0,0855 | **0.7** | -- | **0.7** |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **0.1** | **5** | -- |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 6,50 | 19,42 | 39,82 | 35,14 | 37,55 | 5,29 | -- | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00084 | < 0,00001 | **0.01** | **0.05** | -- |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | 0,00040 | < 0,00001 | 0,00067 | 0,00159 | < 0,00001 | **0.05** | **1** | -- |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0007 | 0,0007 | < 0,0001 | **0.1** | **1** | -- |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00204 | 0,00113 | 0,00310 | 0,00240 | 0,07301 | 0,00322 | **0.2** | **0.5** | **0.1** |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,2303 | 0,5406 | 0,0860 | 0,4034 | 1,454 | 0,0110 | **5** | -- | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **0.001** | **0.01** | **0.0001** |
| Potasio (K) | mg/L | 0,47 | 0,57 | 1,59 | 0,99 | 2,46 | 0,80 | -- | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0845 | < 0,0001 | **2.5** | **2.5** | -- |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 0,736 | 0,934 | 2,223 | 4,037 | 4,568 | 1,012 | -- | **250** | -- |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,01329 | 0,09011 | 0,00464 | 0,05538 | 0,22073 | 0,00049 | **0.2** | **0.2** | -- |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | 0,00067 | 0,00098 | < 0,00002 | 0,00371 | 0,00048 | -- | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 0,359 | 0,606 | 1,350 | 1,745 | 9,854 | 1,497 | -- | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0008 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0048 | < 0,0002 | **0.2** | **1** | **0.052** |
| Fosforo (P) | mg/L | < 0,015 | 0,066 | 0,033 | 0,063 | 0,127 | < 0,015 | -- | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0008 | < 0,0002 | 0,0081 | 0,0039 | < 0,0002 | **0.05** | **0.05** | **0.0025** |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00134 | < 0,00004 | -- | -- | **0.64** |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | **0.02** | **0.05** | **0.005** |
| Silicio (Si) | mg/L | 2,0 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 8,8 | 5,5 | -- | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0223 | 0,0626 | 0,4329 | 0,0809 | 0,2458 | 0,0557 | -- | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | 0,0048 | 0,0021 | 0,0095 | 0,0133 | < 0,0002 | -- | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- | **0.0008** |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000488 | < 0,000003 | -- | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0027 | < 0,0001 | -- | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0222 | 0,0174 | 0,0175 | 0,0230 | 0,1177 | < 0,0100 | **2** | **24** | **0.12** |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-1.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 1 durante el año 2018. (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | | Categoría 4: Conservación del ambiente acuático D.S. N°. 004-2017-MINAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | | | |
| Hora de muestreo | | 12:00 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 15:45 | 09:15 | | | |
| Zona de evaluación | | | | Zona 4 - Comunidad campesina de Tiaparo | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales | Ríos de Costa y sierra |
| Parámetros | Unidades | LTira-01 | LTam-01 | QChac-01 | QMama-01 | QOmol-01 | QAcco-01 | | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,014 | 0,035 | 0,062 | 0,044 | 0,116 | 0,013 | -- | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00229 | 0,02363 | 0,00210 | 0,00172 | 0,00299 | < 0,00003 | -- | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,004 | 0,015 | < 0,002 | -- | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0129 | 0,0167 | 0,0567 | 0,1707 | 0,0511 | 0,0696 | -- | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 5,97 | 18,97 | 35,25 | 34,76 | 25,77 | 5,12 | -- | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- | **0.00025** |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00198 | 0,00113 | 0,00310 | 0,00104 | 0,02248 | 0,00322 | -- | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,1596 | 0,1393 | 0,0293 | 0,0138 | 0,0210 | 0,0110 | -- | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,47 | 0,57 | 1,35 | 0,91 | 1,89 | 0,80 | -- | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,656 | 0,926 | 1,964 | 3,725 | 3,798 | 0,925 | -- | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,01329 | 0,02454 | 0,00444 | 0,00289 | 0,01269 | 0,00049 | -- | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | 0,00056 | 0,00083 | < 0,00002 | 0,00132 | 0,00045 | -- | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 0,359 | 0,606 | 1,350 | 1,745 | 2,647 | 1,497 | -- | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0008 | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0006 | < 0,0002 | -- | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0007 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0006 | < 0,0002 | -- | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 2,0 | 1,1 | 3,3 | 4,3 | 7,0 | 5,1 | -- | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0214 | 0,0626 | 0,3779 | 0,0808 | 0,1665 | 0,0521 | -- | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0004 | 0,0004 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0214 | 0,0169 | 0,0168 | < 0,0100 | 0,0296 | < 0,0100 | -- | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 2 durante el año 2018.

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 14/10/2018 | | |
| **Hora de muestreo** | | 11:05 | 11:55 | 09:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 13:00 | | |
| **Zona de evaluación** | | Zona 2 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| **Parámetros** | **Unidades** | **MNPuq-01** | **MChel-01** | **MRay-01** | **MOcc-01** | **MMol-02** | **MCha-04** | **MTas-01** | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 4,69 | 5,57 | 6,74 | 7,32 | 7,3 | 3,48 | 5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 247 | 114,7 | 174,4 | 104,5 | 154,3 | 314 | 68,7 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,39 | 6,12 | 6,09 | 6,43 | 5,43 | 4,85 | 5,31 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 16,3 | 24,3 | 18,9 | 15,1 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 224,9 | 210,3 | 131 | 102 | 87,5 | 376 | 194,6 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 5,3 | 2,3 | 23,6 | 17,6 | 33,7 | < 1,2 | 2,8 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 84 | 31 | 50 | 44 | 108 | 186 | 44 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | < 2 | < 2 | < 2 | 33 | 3 | < 2 | 106 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | 1,335 | 2,287 | 0,131 | < 0,061 | 0,427 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 33,09 | 15,71 | 6,766 | 8,615 | 36,02 | 68,49 | 20,87 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000516 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,400 | 0,111 | 0,071 | 3,811 | < 0,002 | 3,587 | 1,138 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00224 | 0,00361 | < 0,00003 | 0,00922 | 0,00053 | < 0,00003 | 0,00883 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,004 | 0,007 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0975 | 0,1598 | 0,0387 | 0,1284 | 0,1822 | 0,0302 | 0,1116 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 4,08 | 2,09 | 6,76 | 6,59 | 13,26 | 5,14 | 2,99 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0,00067 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00048 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00580 | 0,00117 | < 0,00001 | 0,00129 | < 0,00001 | 0,01055 | 0,00266 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0022 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 5,041 | 1,979 | 0,01012 | 0,05988 | 0,00700 | 1,737 | 0,25365 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,1736 | 0,0107 | 0,0293 | 3,101 | < 0,0004 | 0,1659 | 1,185 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 4,00 | 2,81 | 1,25 | 2,62 | 2,29 | 3,61 | 2,90 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0021 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | < 0,0001 | 0,0037 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,110 | 0,482 | 1,643 | 2,943 | 4,273 | 2,928 | 1,097 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,26660 | 0,02237 | 0,00111 | 0,07221 | 0,00403 | 0,18786 | 0,17533 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,03196 | 0,03436 | < 0,00002 | 0,00065 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 2,118 | 1,335 | 6,649 | 2,441 | 1,817 | 2,483 | 1,164 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0056 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0007 | 0,0090 | 0,0031 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,032 | 0,036 | 0,056 | 0,248 | 0,029 | < 0,015 | 0,110 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0105 | < 0,0002 | 0,0012 | 0,0068 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00042 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00342 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | 0,0081 | 0,0078 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 11,5 | 9,1 | 13,5 | 13,0 | 7,8 | 16,7 | 9,6 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0427 | 0,0204 | 0,0688 | 0,0532 | 0,0856 | 0,0351 | 0,0289 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0882 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0044 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000351 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0055 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0007 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,1926 | 0,0414 | < 0,0100 | 0,0242 | 0,0222 | 0,1913 | 0,0730 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 2 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 14/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:05 | 11:55 | 09:00 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 13:00 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 2 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MNPuq-01 | MChel-01 | MRay-01 | MOcc-01 | MMol-02 | MCha-04 | MTas-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,383 | 0,103 | 0,033 | 0,356 | < 0,002 | 3,503 | 0,531 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00217 | 0,00361 | < 0,00003 | 0,00558 | 0,00050 | < 0,00003 | 0,00883 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | < 0,002 | 0,004 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0902 | 0,1585 | 0,0362 | 0,0683 | 0,1818 | 0,0302 | 0,1108 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 4,08 | 2,09 | 4,17 | 5,92 | 13,26 | 5,14 | 2,99 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | 0,00067 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00048 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00540 | 0,00114 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01031 | 0,00241 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 4,691 | 1,863 | 0,01012 | 0,02302 | 0,00700 | 1,735 | 0,14183 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,1274 | 0,0107 | 0,0285 | 0,4004 | < 0,0004 | 0,1659 | 0,6354 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 4,00 | 2,73 | 1,16 | 2,00 | 2,20 | 3,61 | 2,85 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0021 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0037 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 1,013 | 0,476 | 1,508 | 2,412 | 4,062 | 2,881 | 1,075 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,24884 | 0,02237 | 0,00111 | 0,01634 | 0,00399 | 0,18328 | 0,16814 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,02345 | 0,03112 | < 0,00002 | 0,00032 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 2,012 | 1,335 | 6,429 | 2,364 | 1,817 | 2,483 | 1,164 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0052 | 0,0016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0090 | 0,0029 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,064 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0044 | < 0,0002 | 0,0010 | 0,0020 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00194 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | 0,0067 | 0,0071 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 10,9 | 8,1 | 13,5 | 7,5 | 7,6 | 16,1 | 9,3 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0404 | 0,0204 | 0,0645 | 0,0448 | 0,0856 | 0,0351 | 0,0289 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0069 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000318 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,1904 | 0,0369 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0125 | 0,1854 | 0,0692 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 2 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | **14/10/2018** | **10/10/2018** | **11/10/2018** | **11/10/2018** | **11/10/2018** | **10/10/2018** | | |
| **Hora de muestreo** | | **13:50** | **13:30** | **09:50** | **10:40** | **15:50** | **14:20** | | |
| **Zona de evaluación** | | **Zona 2** | | | | | | **D1: Riego de vegetales** | **D2: Bebida de animales** |
| **Parámetros** | **Unidades** | **MLam-01** | **QNPuq-01** | **QCce-01** | **QLuy-01** | **QHua-01** | **QPac-01** | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,56 | 4,66 | 6,65 | 6,74 | 3,44 | 5,24 | **6,5 – 8,5** | **6,5 – 8,4** |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 246 | 147,1 | 54,3 | 43,2 | 310 | 198,9 | **2500** | **5000** |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 3,27 | 5,68 | 5,82 | 6,33 | 6,48 | 6,32 | **≥ 4** | **≥ 5** |
| Temperatura | °C | 20,6 | 21,8 | 16,9 | 14,5 | 18,9 | 18 | **Δ 3** | **Δ 3** |
| Potencial Redox | mV | 47 | 238,4 | 122,5 | 118,4 | 463,3 | 245,3 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 45,5 | 5,0 | 10,6 | 17,8 | < 1,2 | 3,5 | **518** | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 146 | 104 | 25 | 17 | 170 | 106 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 56 | 7 | 7 | 5 | < 2 | < 2 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 1,022 | 0,139 | 0,374 | 0,240 | 0,177 | 0,165 | **500** | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 79,43 | 41,96 | 7,830 | 1,148 | 92,40 | 70,02 | **1000** | **1000** |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,330 | 0,434 | 2,103 | 0,099 | 3,793 | 0,158 | **5** | **5** |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,03557 | 0,00663 | 0,00395 | 0,00070 | < 0,00003 | 0,00636 | **0,1** | **0,2** |
| Boro (B) | mg/L | 0,017 | < 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | < 0,002 | **1** | **5** |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0708 | 0,0710 | 0,0642 | 0,0152 | 0,0264 | 0,0503 | **0,7** | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | **0,1** | **5** |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 26,46 | 4,19 | 2,78 | 2,49 | 7,55 | 8,19 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0,00056 | 0,00100 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00083 | 0,00157 | **0,01** | **0,05** |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00074 | 0,00673 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01117 | 0,01307 | **0,05** | **1** |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | **0,1** | **1** |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,02780 | 11,00 | 0,04086 | 0,01606 | 1,738 | 22,33 | **0,2** | **0,5** |
| Hierro (Fe) | mg/L | 3,164 | 0,1492 | 0,9505 | 0,1350 | 0,4012 | < 0,0004 | **5** | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **0,001** | **0,01** |
| Potasio (K) | mg/L | 5,69 | 4,88 | 1,11 | 0,57 | 4,15 | 5,03 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0069 | 0,0026 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0038 | 0,0015 | **2,5** | **2,5** |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 8,375 | 1,201 | 1,082 | 1,089 | 3,967 | 1,779 | -- | **250** |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,19009 | 0,26886 | 0,01153 | 0,00644 | 0,31504 | 0,46174 | **0,2** | **0,2** |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00074 | 0,02048 | 0,00090 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,01350 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 5,517 | 1,705 | 2,324 | 1,908 | 2,405 | 1,749 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0041 | 0,0085 | 0,0007 | < 0,0002 | 0,0098 | 0,0115 | **0,2** | **1** |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,294 | 0,033 | 0,047 | 0,029 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0072 | 0,0022 | 0,0023 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0016 | **0,05** | **0,05** |
| Antimonio (Sb) | mg/L | 0,00127 | 0,00382 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00566 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | 0,0043 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,0052 | **0,02** | **0,05** |
| Silicio (Si) | mg/L | 19,7 | 12,2 | 9,6 | 5,6 | 14,1 | 11,2 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0781 | 0,0388 | 0,0315 | 0,0237 | 0,0351 | 0,1121 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0037 | 0,0019 | 0,0372 | 0,0024 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000388 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0006 | < 0,0001 | 0,0018 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,1558 | 0,2569 | 0,0159 | 0,0127 | 0,2528 | 0,3319 | **2** | **24** |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-2.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 2 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 14/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 13:50 | 13:30 | 09:50 | 10:40 | 15:50 | 14:20 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 2 | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MLam-01 | QNPuq-01 | QCce-01 | QLuy-01 | QHua-01 | QPac-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,017 | 0,355 | 0,236 | 0,039 | 3,793 | 0,147 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,02667 | 0,00356 | 0,00246 | 0,00070 | < 0,00003 | 0,00623 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,008 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,004 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0585 | 0,0684 | 0,0462 | 0,0152 | 0,0264 | 0,0500 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 24,65 | 3,92 | 2,75 | 2,49 | 7,55 | 7,74 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | 0,00094 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00083 | 0,00153 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00052 | 0,00648 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01117 | 0,01188 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00602 | 10,71 | 0,03202 | 0,01606 | 1,738 | 20,43 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 1,658 | 0,0276 | 0,1456 | 0,0685 | 0,4012 | < 0,0004 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 5,34 | 4,59 | 0,82 | 0,57 | 4,15 | 4,62 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0056 | 0,0023 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0038 | 0,0015 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 7,623 | 1,131 | 0,961 | 1,089 | 3,967 | 1,643 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,16824 | 0,25471 | 0,00459 | 0,00576 | 0,31504 | 0,42821 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00044 | 0,01357 | 0,00086 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,01249 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 5,457 | 1,629 | 2,294 | 1,908 | 2,405 | 1,685 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0030 | 0,0083 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0098 | 0,0110 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | 0,069 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0007 | 0,0022 | 0,0010 | < 0,0002 | 0,0010 | 0,0016 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | 0,00048 | 0,00321 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00542 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | 0,0024 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,0047 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 16,0 | 10,7 | 7,3 | 4,9 | 14,1 | 10,2 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0719 | 0,0388 | 0,0288 | 0,0237 | 0,0351 | 0,1042 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0040 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000388 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0881 | 0,2430 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,2495 | 0,3006 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018.

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 08:55 | 10:20 | 10:50 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MLHu-01 | MPac-01 | MCHa-01 | MCHa-02 | MIPa-01 | MPPu-01 | MPPu-02 | MMuj-01 | MIMa-01 | MSSa-01 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 7,24 | 6,65 | 6,59 | 6,18 | 5,11 | 4,66 | 5,11 | 4,03 | 6,95 | 6,56 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 80,4 | 60,5 | 4,51 | 7,32 | 32,7 | 38,4 | 35,7 | 73,9 | 86,7 | 47,6 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,21 | 4,63 | 5,42 | 5,04 | 6,2 | 5,66 | 6,29 | 3,69 | 4,25 | 5,68 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 16,5 | 21,8 | 24,5 | 19,4 | 17,3 | 16,1 | 14,3 | 13,5 | 19,1 | 17,4 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 147 | 175,3 | 193,1 | 222,8 | 306,3 | 280,6 | 272,4 | 331,3 | 95 | 216,7 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 46,7 | 35,2 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 1,3 | < 1,2 | 48,8 | 27,1 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 62 | 44 | 3 | 4 | 27 | 26 | 24 | 46 | 52 | 28 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 5 | 36 | 7 | 19 | 10 | 8 | < 2 | 4 | 257 | 26 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | 0,147 | 0,066 | 0,107 | < 0,061 | 0,072 | 0,094 | < 0,061 | 0,629 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 7,877 | 3,665 | 0,447 | 0,339 | 10,19 | 8,966 | 9,177 | 14,32 | 6,175 | 1,455 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,068 | 0,395 | 0,250 | 0,280 | 0,404 | 0,279 | 0,212 | 0,702 | 5,213 | 0,864 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00053 | 0,00110 | < 0,00003 | 0,00062 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00537 | 0,00104 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,004 | 0,005 | < 0,002 | 0,003 | < 0,002 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0169 | 0,0675 | 0,0167 | 0,0198 | 0,0936 | 0,0896 | 0,1088 | 0,0468 | 0,1041 | 0,0223 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 11,64 | 7,17 | 0,46 | 0,40 | 2,35 | 2,09 | 2,24 | 1,85 | 10,52 | 4,33 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00106 | 0,00103 | 0,00084 | 0,00162 | 0,00386 | < 0,00001 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0006 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0068 | 0,0012 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | < 0,00003 | 0,00239 | 0,00089 | 0,00102 | 0,00437 | 0,00472 | 0,00466 | 0,00954 | 0,02051 | 0,00111 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,0727 | 0,5383 | 0,1490 | 0,2860 | 0,3266 | 0,0674 | 0,0298 | 0,8386 | 5,322 | 0,6712 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,95 | 0,95 | 0,27 | 0,38 | 0,46 | 0,65 | 0,52 | 0,67 | 2,57 | 0,94 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0039 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,364 | 1,839 | 0,125 | 0,120 | 0,619 | 0,568 | 0,631 | 0,576 | 6,237 | 1,259 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,00275 | 0,02415 | 0,00532 | 0,00958 | 0,01675 | 0,01701 | 0,01477 | 0,05387 | 0,35947 | 0,02418 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00066 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 1,393 | 1,102 | 0,363 | 0,312 | 0,430 | 0,378 | 0,416 | 0,443 | 2,179 | 1,924 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0059 | 0,0005 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,045 | 0,051 | 0,037 | 0,050 | 0,040 | 0,027 | 0,026 | 0,023 | 0,204 | 0,143 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0007 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0021 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0067 | 0,0011 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00057 | 0,00063 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 5,5 | 4,7 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 14,0 | 7,3 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0994 | 0,0397 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0280 | 0,0269 | 0,0287 | 0,0310 | 0,0478 | 0,0286 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0024 | 0,0078 | 0,0051 | 0,0059 | 0,0040 | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,2123 | 0,0184 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0012 | 0,0018 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0135 | 0,0020 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0144 | 0,0164 | < 0,0100 | 0,0154 | 0,0262 | < 0,0100 | 0,0187 | 0,0311 | 0,0321 | 0,0150 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación).

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 08:55 | 10:20 | 10:50 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MLHu-01 | MPac-01 | MCHa-01 | MCHa-02 | MIPa-01 | MPPu-01 | MPPu-02 | MMuj-01 | MIMa-01 | MSSa-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | < 0,002 | 0,044 | 0,047 | 0,110 | 0,177 | 0,198 | 0,185 | 0,637 | 0,336 | 0,047 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00046 | 0,00055 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00200 | 0,00048 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0156 | 0,0515 | 0,0112 | 0,0117 | 0,0829 | 0,0801 | 0,1014 | 0,0446 | 0,0479 | 0,0147 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 11,64 | 6,58 | 0,46 | 0,40 | 1,91 | 2,09 | 2,06 | 1,85 | 9,60 | 4,14 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00063 | 0,00093 | 0,00076 | 0,00162 | 0,00075 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | < 0,00003 | 0,00239 | 0,00089 | 0,00099 | 0,00241 | 0,00361 | 0,00425 | 0,00895 | 0,00364 | 0,00061 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | < 0,0004 | 0,0803 | 0,0495 | 0,1117 | 0,0357 | 0,0167 | 0,0078 | 0,0851 | 0,5202 | 0,0763 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,95 | 0,88 | 0,27 | 0,31 | 0,46 | 0,57 | 0,52 | 0,67 | 2,57 | 0,94 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 1,329 | 1,657 | 0,121 | 0,103 | 0,556 | 0,522 | 0,583 | 0,565 | 3,096 | 1,101 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00275 | 0,01567 | 0,00490 | 0,00866 | 0,01629 | 0,01630 | 0,01462 | 0,05300 | 0,16627 | 0,01459 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00043 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 1,393 | 1,067 | 0,363 | 0,312 | 0,384 | 0,361 | 0,416 | 0,443 | 2,179 | 1,924 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0010 | < 0,0002 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,025 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0026 | < 0,0002 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 5,1 | 4,1 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 7,6 | 5,5 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0978 | 0,0365 | 0,0042 | 0,0035 | 0,0256 | 0,0262 | 0,0263 | 0,0310 | 0,0427 | 0,0279 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0013 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0123 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | 0,0010 | 0,0007 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0022 | 0,0007 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0262 | < 0,0100 | 0,0187 | 0,0311 | 0,0321 | 0,0150 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación).

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 09:35 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MLYa-01 | MLYa-02 | MLYa-03 | MLPa-01 | MLPa-02 | MPQo-01 | MMuj-02 | MMuj-03 | MMuj-04 | MMuj-05 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,79 | 6,77 | 6,95 | 6,61 | 6,3 | 6,84 | 3,75 | 3,77 | 3,91 | 4,02 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 56,3 | 61,6 | 38,3 | 51,2 | 38,7 | 67,7 | 119,1 | 114,6 | 93,6 | 53,6 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 4,69 | 4,21 | 4,87 | 3,39 | 4,1 | 4,81 | 5,01 | 4,77 | 4,97 | 6,06 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 17,6 | 15,8 | 25,1 | 28,1 | 21,5 | 18,6 | 15,1 | 16,6 | 17 | 18 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 226,4 | 158,1 | 205,6 | 219,3 | 216,3 | 158,1 | 356,7 | 337,4 | 315,1 | 345,7 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 40,7 | 39,5 | 24,1 | 34,2 | 24,4 | 45,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 48 | 50 | 25 | 41 | 29 | 50 | 82 | 84 | 52 | 42 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | < 2 | 6 | 40 | 47 | 54 | 63 | 6 | 3 | 6 | 7 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | 0,345 | 0,383 | < 0,061 | 0,219 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 1,341 | 1,340 | 0,481 | 1,308 | < 0,050 | 0,867 | 24,31 | 23,96 | 18,69 | 9,537 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,339 | 0,265 | 0,995 | 0,691 | 2,401 | 3,527 | 1,254 | 0,925 | 0,911 | 0,379 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00065 | 0,00083 | 0,00155 | 0,00058 | 0,00490 | 0,00218 | 0,00043 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00051 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | 0,006 | 0,010 | < 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | < 0,002 | 0,003 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0176 | 0,0202 | 0,0236 | 0,0175 | 0,0258 | 0,0281 | 0,0517 | 0,0476 | 0,0568 | 0,0686 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 8,82 | 8,36 | 4,54 | 6,67 | 3,91 | 7,29 | 2,57 | 2,50 | 2,31 | 0,82 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00053 | < 0,00001 | 0,00191 | 0,00173 | 0,00267 | 0,00253 | 0,00275 | 0,00131 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | 0,0009 | 0,0007 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0050 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00086 | 0,00062 | 0,00285 | 0,00190 | 0,00457 | 0,01810 | 0,08133 | 0,10324 | 0,03774 | 0,00797 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,2743 | 0,3359 | 1,757 | 0,5730 | 3,773 | 2,785 | 1,082 | 0,3458 | 0,2613 | 0,8850 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 1,08 | 1,13 | 1,81 | 2,02 | 1,89 | 3,17 | 1,44 | 0,80 | 1,35 | 0,59 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0036 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0016 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,026 | 1,030 | 0,943 | 0,743 | 0,936 | 4,606 | 0,826 | 0,800 | 0,664 | 0,380 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,00932 | 0,03711 | 0,03834 | 0,02568 | 0,8389 | 0,18318 | 0,07649 | 0,07160 | 0,05849 | 0,02571 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00059 | 0,00054 | 0,00060 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 2,042 | 2,009 | 2,024 | 2,163 | 1,985 | 2,596 | 0,533 | 0,465 | 0,406 | 0,236 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0031 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0045 | 0,0022 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,085 | 0,096 | 0,272 | 0,160 | 0,205 | 0,182 | 0,036 | 0,029 | 0,045 | 0,035 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0006 | 0,0007 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0030 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0023 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00080 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 12,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 3,1 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0477 | 0,0445 | 0,0281 | 0,0346 | 0,0235 | 0,0394 | 0,0453 | 0,0406 | 0,0304 | 0,0113 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0077 | 0,0061 | 0,0205 | 0,0146 | 0,0589 | 0,1719 | 0,0042 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0015 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0015 | 0,0014 | 0,0050 | 0,0026 | 0,0037 | 0,0118 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0138 | 0,0125 | 0,0238 | 0,0176 | < 0,0100 | 0,0241 | 0,0254 | 0,0163 | < 0,0100 | < 0,0100 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación).

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 09:35 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MLYa-01 | MLYa-02 | MLYa-03 | MLPa-01 | MLPa-02 | MPQo-01 | MMuj-02 | MMuj-03 | MMuj-04 | MMuj-05 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,018 | 0,013 | 0,077 | 0,036 | 0,113 | 0,111 | 0,832 | 0,890 | 0,802 | 0,318 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00059 | 0,00055 | 0,00073 | 0,00047 | 0,00251 | 0,00159 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0138 | 0,0156 | 0,0089 | 0,0127 | 0,0115 | 0,0147 | 0,0493 | 0,0452 | 0,0516 | 0,0668 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 8,54 | 7,62 | 3,57 | 6,04 | 3,66 | 6,94 | 2,57 | 2,48 | 1,89 | 0,82 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00079 | < 0,00001 | 0,00242 | 0,00246 | 0,00254 | 0,00128 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00076 | < 0,00003 | 0,00232 | 0,00177 | 0,00172 | 0,00586 | 0,05614 | 0,09465 | 0,03116 | 0,00644 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0165 | 0,1157 | 0,2821 | 0,0806 | 0,7207 | 0,1359 | 0,1922 | 0,2073 | 0,1915 | 0,4024 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 1,08 | 0,99 | 1,81 | 2,02 | 1,89 | 3,16 | 1,18 | 0,76 | 1,25 | 0,51 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0014 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,922 | 0,882 | 0,586 | 0,565 | 0,649 | 2,259 | 0,726 | 0,755 | 0,600 | 0,349 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00354 | 0,02788 | 0,01295 | 0,01696 | 0,5818 | 0,11719 | 0,06801 | 0,06908 | 0,05402 | 0,02367 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00038 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 2,042 | 1,842 | 2,024 | 2,163 | 1,985 | 2,596 | 0,533 | 0,465 | 0,406 | 0,236 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0031 | 0,0043 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0022 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0006 | < 0,0002 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0056 | 0,0029 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0018 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 5,9 | 5,5 | 3,9 | 5,1 | 4,3 | 6,3 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 2,7 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0455 | 0,0416 | 0,0217 | 0,0311 | 0,0218 | 0,0384 | 0,0453 | 0,0401 | 0,0287 | 0,0112 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0054 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | 0,0007 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0005 | 0,0034 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0138 | < 0,0100 | 0,0238 | 0,0176 | < 0,0100 | 0,0241 | 0,0254 | 0,0163 | < 0,0100 | < 0,0100 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:15 | 10:50 | 11:15 | 12:10 | 15:10 | 14:45 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MMuj-06 | MYPa-01 | MYPa-02 | MHan-01 | MZRu-02 | MZRu-01 | MQCo-02 | MQCo-03 | MQCo-04 | MQCo-05 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 4,28 | 5,39 | 5,02 | 4,86 | 6,73 | 6,62 | 5,34 | 4,43 | 4,24 | 4,19 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 45,1 | 14,41 | 23,6 | 27,9 | 31,2 | 41,9 | 26,6 | 32,9 | 45,3 | 50,3 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 5,24 | 5,16 | 4,93 | 4,73 | 5,37 | 4,04 | 5,21 | 5,26 | 5,64 | 5,8 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 17 | 22,4 | 25 | 26 | 19,6 | 26,8 | 22,3 | 17,9 | 16,4 | 21,8 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 288,5 | 203,5 | 303,8 | 304,2 | 142,9 | 191,4 | 194,1 | 326,5 | 366,4 | 385 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | < 1,2 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 18,6 | 21,9 | 2,5 | 3,5 | < 1,2 | < 1,2 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 41 | 10 | 16 | 17 | 27 | 27 | 16 | 27 | 31 | 33 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 16 | 17 | 15 | 3 | 14 | 10 | 182 | 6 | 7 | 7 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 0,239 | 0,163 | 0,077 | 0,076 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 9,368 | 3,429 | 5,844 | 6,862 | 1,666 | 2,546 | 5,503 | 7,877 | 10,56 | 11,89 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,651 | 0,712 | 0,490 | 0,088 | 0,965 | 0,701 | 2,005 | 0,360 | 0,687 | 0,661 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00081 | 0,00910 | 0,00069 | < 0,00003 | 0,00344 | 0,00142 | 0,00227 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | < 0,002 | 0,006 | 0,006 | < 0,002 | 0,006 | 0,003 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0718 | 0,0209 | 0,0436 | 0,0710 | 0,0354 | 0,0333 | 0,1646 | 0,0495 | 0,0558 | 0,0642 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 0,83 | 0,50 | 0,98 | 1,70 | 3,04 | 4,13 | 1,51 | 1,22 | 1,38 | 1,40 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00133 | 0,00214 | 0,00298 | 0,00119 | 0,00103 | 0,00057 | 0,00170 | 0,00168 | 0,00230 | 0,00267 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | 0,0007 | 0,0007 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0019 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00889 | 0,00366 | 0,00834 | 0,01405 | 0,00218 | 0,00314 | 0,01614 | 0,00584 | 0,01109 | 0,00949 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 2,730 | 20,69 | 0,3211 | 0,0420 | 4,424 | 1,634 | 2,105 | 0,1386 | 0,1308 | 0,2601 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,74 | 0,66 | 1,30 | 0,64 | 0,60 | 1,97 | 1,18 | 0,67 | 0,63 | 0,75 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0014 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0016 | < 0,0001 | 0,0014 | 0,0015 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 0,500 | 0,506 | 0,573 | 0,427 | 1,357 | 1,541 | 0,964 | 0,424 | 0,472 | 0,525 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,02703 | 0,09876 | 0,06404 | 0,02527 | 0,08814 | 0,07513 | 0,07891 | 0,03214 | 0,03682 | 0,04375 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00026 | 0,00031 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 0,259 | 0,249 | 0,410 | 0,382 | 1,480 | 2,026 | 0,544 | 0,358 | 0,354 | 0,349 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0023 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0033 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,065 | 0,155 | 0,089 | 0,031 | 0,099 | 0,161 | 0,139 | 0,024 | 0,033 | 0,026 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0048 | 0,0012 | 0,0012 | < 0,0002 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0012 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 5,1 | 3,3 | 4,1 | 3,3 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00042 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0110 | 0,0047 | 0,0077 | 0,0202 | 0,0252 | 0,0300 | 0,0191 | 0,0155 | 0,0193 | 0,0214 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0043 | 0,0089 | 0,0130 | < 0,0002 | 0,0250 | 0,0159 | 0,0497 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0029 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0009 | 0,0021 | 0,0006 | < 0,0001 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0038 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0170 | < 0,0100 | 0,0191 | 0,0168 | 0,0171 | 0,0225 | 0,0224 | 0,0262 | 0,0150 | 0,0181 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:15 | 10:50 | 11:15 | 12:10 | 15:10 | 14:45 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MMuj-06 | MYPa-01 | MYPa-02 | MHan-01 | MZRu-02 | MZRu-01 | MQCo-02 | MQCo-03 | MQCo-04 | MQCo-05 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,323 | 0,050 | 0,103 | 0,081 | 0,026 | 0,057 | 0,067 | 0,347 | 0,614 | 0,536 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | < 0,00003 | 0,00057 | 0,00044 | < 0,00003 | 0,00063 | 0,00072 | 0,00052 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,005 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0675 | 0,0113 | 0,0305 | 0,0655 | 0,0199 | 0,0183 | 0,0338 | 0,0476 | 0,0544 | 0,0607 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 0,82 | 0,49 | 0,90 | 1,70 | 2,64 | 3,23 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,31 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00128 | 0,00103 | 0,00238 | 0,00118 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00072 | 0,00168 | 0,00217 | 0,00246 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00433 | 0,00105 | 0,00429 | 0,00257 | 0,00089 | 0,00165 | 0,00180 | 0,00584 | 0,01043 | 0,00836 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 1,327 | 0,8211 | 0,0667 | 0,0420 | 0,3243 | 0,3119 | 0,3034 | 0,1044 | 0,0867 | 0,0882 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,70 | 0,54 | 1,10 | 0,59 | 0,42 | 1,71 | 0,67 | 0,66 | 0,58 | 0,66 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0013 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0014 | 0,0014 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,380 | 0,463 | 0,507 | 0,422 | 1,083 | 1,261 | 0,421 | 0,424 | 0,455 | 0,475 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,02666 | 0,05460 | 0,05252 | 0,02522 | 0,03607 | 0,03505 | 0,04143 | 0,03214 | 0,03575 | 0,04037 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 0,259 | 0,249 | 0,410 | 0,382 | 1,387 | 1,953 | 0,544 | 0,358 | 0,354 | 0,349 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0020 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0012 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0032 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0015 | < 0,0002 | 0,0008 | < 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0010 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 2,4 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 4,8 | 4,7 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0110 | 0,0047 | 0,0076 | 0,0202 | 0,0228 | 0,0261 | 0,0126 | 0,0150 | 0,0190 | 0,0190 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0015 | 0,0017 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0170 | < 0,0100 | 0,0179 | 0,0144 | < 0,0100 | 0,0225 | < 0,0100 | 0,0262 | 0,0150 | 0,0174 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de muestreo** | | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| **Hora de muestreo** | | 11:25 | 11:35 | 12:30 | 12:45 | 13:20 | 13:40 | 13:45 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | | |
| **Zona de evaluación** | | Zona 3 | | | | | | | | | | | |
| **Parámetros** | **Unidades** | **MCha-01** | **MCha-02** | **MCha-03** | **MPPu-03** | **MUPa-01** | **MUPa-02** | **MUPa-03** | **MCen-01** | **MCen-02** | **MCen-03** | **D1: Riego de vegetales** | **D2: Bebida de animales** |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 4,45 | 5,52 | 4,39 | 5,53 | 5,95 | 6,22 | 6,6 | 6,76 | 6,54 | 6,91 | **6,5 – 8,5** | **6,5 – 8,4** |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 48,6 | 30,8 | 42,3 | 18,92 | 23,4 | 29,7 | 37,6 | 49,6 | 59,7 | 47,6 | **2500** | **5000** |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 5,35 | 3,93 | 4,69 | 4,27 | 4,74 | 4,87 | 5,56 | 5,66 | 4,8 | 5,64 | **≥ 4** | **≥ 5** |
| Temperatura | °C | 19,3 | 16,3 | 29,8 | 28,4 | 18,8 | 14,7 | 14,6 | 16,9 | 18,7 | 17,1 | **Δ 3** | **Δ 3** |
| Potencial Redox | mV | 341,9 | 191 | 304,7 | 243,7 | 198,5 | 158,1 | 163,1 | 172 | 111,6 | 149,3 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | 4,3 | 6,8 | 12,8 | 17,3 | 17,3 | 24,4 | 16,3 | **518** | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 34 | 28 | 27 | 17 | 18 | 25 | 25 | 43 | 37 | 31 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 13 | 63 | < 2 | 73 | 23 | 66 | 15 | 42 | 8 | 11 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 0,564 | 0,208 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | **500** | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 11,67 | 9,554 | 11,73 | 4,000 | 4,229 | 3,542 | 5,108 | 10,23 | 9,453 | 10,41 | **1000** | **1000** |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000679 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,466 | 0,152 | 0,253 | 1,416 | 0,868 | 0,346 | 0,215 | 0,832 | 0,050 | 0,168 | **5** | **5** |
| Arsénico (As) | mg/L | < 0,00003 | 0,00118 | < 0,00003 | 0,00165 | 0,00125 | 0,00091 | 0,00049 | 0,00484 | 0,00150 | 0,00283 | **0,1** | **0,2** |
| Boro (B) | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0,008 | 0,006 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,008 | 0,003 | 0,007 | **1** | **5** |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0629 | 0,0196 | 0,0454 | 0,1633 | 0,0432 | 0,0520 | 0,0461 | 0,0419 | 0,0274 | 0,0293 | **0,7** | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00038 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | **0,1** | **5** |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 1,54 | 1,60 | 1,39 | 1,22 | 1,67 | 3,22 | 4,20 | 5,74 | 5,65 | 4,58 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | **0,01** | **0,05** |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00388 | 0,00212 | 0,00728 | 0,00152 | 0,00156 | 0,00076 | 0,00193 | 0,00048 | 0,00176 | < 0,00001 | **0,05** | **1** |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0012 | 0,0010 | < 0,0001 | 0,0006 | 0,0011 | < 0,0001 | < 0,0001 | **0,1** | **1** |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00510 | 0,00094 | 0,00235 | 0,00623 | 0,00272 | 0,00349 | 0,00152 | 0,12748 | 0,00374 | 0,02050 | **0,2** | **0,5** |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,4222 | 6,083 | 0,2295 | 2,233 | 1,670 | 1,220 | 1,064 | 0,7683 | 0,4130 | 0,3117 | **5** | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | **0,001** | **0,01** |
| Potasio (K) | mg/L | 0,75 | 0,60 | 1,02 | 1,19 | 0,95 | 0,57 | 0,64 | 1,14 | 1,09 | 0,99 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0019 | < 0,0001 | 0,0037 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | **2,5** | **2,5** |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 0,581 | 0,493 | 1,004 | 0,668 | 0,750 | 0,914 | 1,072 | 2,167 | 2,490 | 1,751 | -- | **250** |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,06637 | 0,10017 | 0,11018 | 0,09546 | 0,10177 | 0,05124 | 0,06506 | 0,01436 | 0,09474 | 0,00414 | **0,2** | **0,2** |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00032 | < 0,00002 | 0,00030 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 0,398 | 0,408 | 0,404 | 0,672 | 0,687 | 0,921 | 1,299 | 1,600 | 1,386 | 1,206 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0034 | 0,0010 | 0,0081 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0007 | 0,0009 | **0,2** | **1** |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,033 | 0,039 | 0,035 | 0,100 | 0,082 | 0,055 | 0,035 | 0,089 | 0,033 | 0,038 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0006 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0025 | < 0,0002 | 0,0015 | **0,05** | **0,05** |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00040 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00048 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | **0,02** | **0,05** |
| Silicio (Si) | mg/L | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0221 | 0,0181 | 0,0174 | 0,0144 | 0,0176 | 0,0280 | 0,0349 | 0,0236 | 0,0292 | 0,0225 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0013 | 0,0024 | < 0,0002 | 0,0278 | 0,0274 | 0,0084 | 0,0044 | 0,0227 | 0,0020 | 0,0050 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0022 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0011 | 0,0003 | 0,0004 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0161 | 0,0183 | 0,0130 | 0,0185 | < 0,0100 | 0,0138 | < 0,0100 | 0,0250 | 0,0168 | 0,0233 | **2** | **24** |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:25 | 11:35 | 12:30 | 12:45 | 13:20 | 13:40 | 13:45 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MCha-01 | MCha-02 | MCha-03 | MPPu-03 | MUPa-01 | MUPa-02 | MUPa-03 | MCen-01 | MCen-02 | MCen-03 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,398 | 0,058 | 0,215 | 0,123 | 0,107 | 0,029 | 0,013 | 0,037 | < 0,002 | 0,022 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | < 0,00003 | 0,00064 | < 0,00003 | 0,00040 | 0,00045 | 0,00042 | < 0,00003 | 0,00136 | 0,00102 | 0,00159 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,008 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0608 | 0,0176 | 0,0431 | 0,1129 | 0,0371 | 0,0443 | 0,0379 | 0,0284 | 0,0267 | 0,0285 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00034 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 1,44 | 1,60 | 1,39 | 1,08 | 1,59 | 2,74 | 3,61 | 5,74 | 5,58 | 4,58 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00378 | 0,00194 | 0,00687 | 0,00082 | 0,00105 | 0,00059 | 0,00043 | < 0,00001 | 0,00152 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00481 | 0,00094 | 0,00206 | 0,00171 | 0,00088 | 0,00069 | 0,00060 | 0,00784 | 0,00229 | 0,00624 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,2165 | 3,871 | 0,2295 | 0,2559 | 0,3514 | 0,4260 | 0,0590 | 0,0655 | 0,1819 | 0,0531 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,70 | 0,52 | 0,92 | 0,98 | 0,78 | 0,49 | 0,50 | 1,14 | 1,03 | 0,99 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0015 | < 0,0001 | 0,0034 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,579 | 0,472 | 0,945 | 0,459 | 0,603 | 0,822 | 0,906 | 2,167 | 2,432 | 1,751 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,06389 | 0,09238 | 0,10346 | 0,06300 | 0,07135 | 0,04677 | 0,01901 | 0,00537 | 0,08348 | 0,00414 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00030 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 0,398 | 0,408 | 0,404 | 0,672 | 0,687 | 0,921 | 1,065 | 1,500 | 1,386 | 1,206 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0034 | 0,0009 | 0,0076 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0007 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0006 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0004 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0221 | 0,0181 | 0,0174 | 0,0138 | 0,0163 | 0,0259 | 0,0302 | 0,0230 | 0,0292 | 0,0225 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0029 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0003 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0161 | 0,0183 | 0,0130 | 0,0128 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0250 | < 0,0100 | 0,0233 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 15:05 | 12:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 09:05 | 09:15 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MPin-01 | MLloc-01 | MLamb-01 | MQCu-02 | MToca-02 | MPUOr-01 | MPUOr-02 | MPaqa-01 | MPaqa-03 | MPaqa-04 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,44 | 4,6 | 6,04 | 6,07 | 5,79 | 6,8 | 6,88 | 7,13 | 7,07 | 6,77 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 33,7 | 54,6 | 119,3 | 25,6 | 18,1 | 53,7 | 140,8 | 48,7 | 46,8 | 40,1 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,08 | 5,77 | 4,06 | 6,02 | 4,76 | 5,28 | 5,36 | 6,41 | 5,82 | 5,66 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 15,7 | 13,8 | 15,5 | 19,1 | 13 | 14,4 | 14,8 | 12,6 | 12 | 11,8 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 165,7 | 395,9 | 98,8 | 92,4 | 89,9 | 55,2 | 121,7 | 138,4 | 114,9 | 134,7 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 10,3 | 4,8 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 30,7 | 44,0 | 24,4 | 22,9 | 18,3 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 28 | 36 | 94 | 18 | 12 | 29 | 102 | 30 | 29 | 25 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 17 | 4 | 3 | 89 | 17 | 79 | 25 | 8 | 95 | 14 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 0,184 | < 0,061 | 0,086 | < 0,061 | < 0,061 | 0,568 | 0,652 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 6,322 | 18,11 | 44,95 | 8,007 | 4,496 | 2,626 | 27,82 | 4,668 | 4,893 | 4,776 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,114 | 0,482 | 0,059 | 1,213 | 0,136 | 1,387 | 0,319 | 0,343 | 0,936 | 0,180 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00132 | < 0,00003 | 0,00087 | 0,00083 | < 0,00003 | 0,00287 | 0,00263 | 0,00041 | 0,00129 | < 0,00003 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,007 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | < 0,002 | 0,011 | 0,017 | 0,005 | 0,004 | < 0,002 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0276 | 0,0697 | 0,0204 | 0,0207 | 0,0168 | 0,0331 | 0,0359 | 0,0215 | 0,0412 | 0,0300 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | 0,00061 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 3,27 | 3,33 | 8,52 | 1,54 | 0,99 | 5,37 | 15,37 | 5,77 | 5,47 | 4,44 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | 0,00685 | 0,00099 | 0,00071 | 0,00068 | 0,00200 | 0,00547 | < 0,00001 | 0,00105 | < 0,00001 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0009 | < 0,0001 | 0,0017 | < 0,0001 | 0,0006 | 0,0011 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00762 | 0,00479 | 0,00057 | 0,00251 | 0,00088 | 0,00549 | 0,00147 | 0,00108 | 0,00301 | 0,00057 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,1329 | 0,0779 | 0,4818 | 1,064 | 0,1267 | 1,869 | 6,299 | 0,3706 | 1,487 | 0,2694 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,97 | 0,79 | 1,32 | 0,82 | 0,38 | 0,82 | 2,60 | 0,72 | 0,92 | 0,44 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0040 | 0,0032 | 0,0026 | < 0,0001 | 0,0019 | 0,0034 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,182 | 1,525 | 6,170 | 1,052 | 0,688 | 2,441 | 4,221 | 1,589 | 1,585 | 1,276 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,00308 | 0,16852 | 0,03724 | 0,04162 | 0,01621 | 0,09595 | 0,7613 | 0,01076 | 0,04692 | 0,00937 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00045 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 1,120 | 0,428 | 1,409 | 0,424 | 0,282 | 1,385 | 1,365 | 1,247 | 1,259 | 1,125 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0011 | 0,0094 | 0,0168 | 0,0042 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0038 | 0,0005 | 0,0012 | < 0,0002 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,050 | 0,031 | 0,036 | 0,057 | 0,060 | 0,100 | 0,083 | 0,039 | 0,076 | 0,034 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0039 | 0,0018 | 0,0006 | 0,0018 | 0,0012 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00049 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 5,4 | 4,6 | 6,6 | 5,6 | 3,8 | 7,8 | 6,2 | 5,1 | 7,1 | 4,8 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0191 | 0,0386 | 0,0699 | 0,0151 | 0,0084 | 0,0357 | 0,1640 | 0,0408 | 0,0407 | 0,0336 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0041 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0250 | 0,0031 | 0,0367 | 0,0085 | 0,0126 | 0,0255 | 0,0045 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | < 0,0001 | 0,0040 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0023 | 0,0004 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0211 | 0,0263 | 0,0173 | 0,0183 | 0,0180 | 0,0245 | 0,0175 | < 0,0100 | 0,0194 | 0,0159 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 15:05 | 12:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 09:05 | 09:15 | 09:40 | 10:00 | 10:10 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MPin-01 | MLloc-01 | MLamb-01 | MQCu-02 | MToca-02 | MPUOr-01 | MPUOr-02 | MPaqa-01 | MPaqa-03 | MPaqa-04 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,014 | 0,369 | 0,021 | 0,031 | 0,032 | 0,040 | 0,033 | 0,019 | 0,029 | 0,019 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00085 | < 0,00003 | 0,00080 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00121 | 0,00053 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,007 | < 0,002 | 0,005 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,010 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0230 | 0,0639 | 0,0190 | 0,0124 | 0,0130 | 0,0208 | 0,0265 | 0,0167 | 0,0254 | 0,0247 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | 0,00061 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 3,27 | 3,33 | 8,30 | 1,39 | 0,99 | 4,77 | 14,62 | 5,58 | 5,47 | 3,94 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | 0,00672 | 0,00094 | 0,00041 | 0,00062 | 0,00067 | 0,00195 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00227 | 0,00423 | 0,00056 | 0,00062 | 0,00088 | 0,00147 | 0,00134 | 0,00057 | 0,00083 | 0,00057 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0184 | 0,0392 | 0,4368 | 0,1963 | 0,0614 | 0,5316 | 0,4386 | 0,0436 | 0,1614 | 0,0494 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,95 | 0,79 | 1,22 | 0,48 | 0,38 | 0,58 | 2,50 | 0,67 | 0,68 | 0,33 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0040 | 0,0032 | 0,0019 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0030 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 1,182 | 1,525 | 5,836 | 0,930 | 0,671 | 1,851 | 4,111 | 1,532 | 1,488 | 1,134 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00290 | 0,16365 | 0,03690 | 0,02713 | 0,01586 | 0,07025 | 0,38058 | 0,00819 | 0,02750 | 0,00658 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 1,100 | 0,428 | 1,409 | 0,421 | 0,282 | 1,385 | 1,365 | 1,247 | 1,259 | 1,062 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0011 | 0,0094 | 0,0153 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0006 | 0,0020 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0009 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 4,8 | 4,2 | 5,9 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0191 | 0,0386 | 0,0660 | 0,0138 | 0,0084 | 0,0357 | 0,1525 | 0,0408 | 0,0399 | 0,0324 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0021 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0197 | 0,0251 | 0,0134 | < 0,0100 | 0,0180 | 0,0245 | 0,0175 | < 0,0100 | 0,0179 | 0,0159 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:25 | 11:55 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 09:15 | 09:40 | 10:20 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MPaqa-05 | MTPa-06 | MTKa-01 | MTKa-02 | MÑuñ-01 | MMoq-01 | MMoq-02 | MKuy-01 | MKuy-02 | MQCo-01 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 6,57 | 6,42 | 7,08 | 6,78 | 6,99 | 7,21 | 6,9 | 7,08 | 6,51 | 3,87 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 30,3 | 74,2 | 49 | 36,7 | 70 | 51,8 | 45,6 | 47,4 | 51,7 | 81,3 | 2500 | 5000 |
| Oxigeno disuelto | mg/L | 5,86 | 5,99 | 5,93 | 4,96 | 5,85 | 6,09 | 5,7 | 5,74 | 5,03 | 6,03 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 12 | 19,3 | 18,5 | 21,3 | 18,2 | 14,5 | 13,1 | 17,3 | 18,7 | 17,5 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 151,2 | 228,1 | 164,1 | 204,5 | 147,3 | 167,9 | 152,5 | 118,9 | 189,1 | 366,5 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 12,6 | 4,8 | 36,2 | 21,4 | 19,6 | 36,2 | 29,7 | 20,6 | 23,1 | < 1,2 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 24 | 59 | 42 | 28 | 40 | 31 | 28 | 35 | 52 | 68 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 20 | < 2 | < 2 | 32 | 5 | 70 | 250 | 98 | 56 | 7 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | 0,129 | < 0,061 | 0,092 | 0,100 | < 0,061 | 0,344 | < 0,061 | 1,906 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 5,231 | 27,43 | 3,730 | 1,840 | 16,56 | 0,749 | 1,001 | 8,094 | 5,906 | 19,02 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000444 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,124 | 0,060 | 0,029 | 1,555 | 0,081 | 1,436 | 2,229 | 1,687 | 1,258 | 0,728 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00043 | 0,00271 | < 0,00003 | 0,00129 | 0,00167 | 0,00065 | 0,00175 | < 0,00003 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0446 | 0,0142 | 0,0351 | 0,0587 | 0,0275 | 0,0304 | 0,0435 | 0,0141 | 0,0588 | 0,0566 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 3,14 | 5,08 | 5,31 | 4,03 | 6,24 | 5,94 | 5,40 | 4,00 | 4,10 | 2,21 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | 0,00422 | < 0,00001 | 0,00138 | 0,00037 | 0,00087 | 0,00143 | 0,00091 | 0,00336 | 0,00203 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0016 | < 0,0001 | 0,0018 | 0,0026 | 0,0030 | 0,0015 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00067 | 0,00241 | 0,00692 | 0,01019 | 0,00425 | 0,00275 | 0,00521 | 0,00302 | 0,00506 | 0,05274 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,2255 | 0,0710 | 0,0755 | 2,122 | 0,2762 | 1,656 | 2,605 | 1,469 | 7,078 | 0,2326 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,38 | 1,08 | 0,99 | 0,87 | 1,42 | 1,03 | 1,20 | 7,65 | 4,28 | 0,71 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0023 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0046 | 0,0019 | 0,0016 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 1,026 | 3,499 | 1,806 | 1,865 | 2,549 | 2,258 | 1,912 | 3,189 | 2,684 | 0,704 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,01072 | 0,02253 | 0,03526 | 0,11093 | 0,00754 | 0,03767 | 0,07294 | 0,02216 | 0,31027 | 0,05459 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00033 | 0,00037 | < 0,00002 | 0,00077 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 1,157 | 1,196 | 1,027 | 0,896 | 1,319 | 2,034 | 1,904 | 1,436 | 2,342 | 0,461 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0009 | 0,0115 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0034 | 0,0020 | 0,0030 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,034 | < 0,015 | 0,041 | 0,074 | 0,029 | 0,075 | 0,195 | 0,075 | 0,613 | 0,031 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | 0,0041 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0034 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0018 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00082 | < 0,00004 | 0,00037 | 0,00063 | 0,00045 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 5,6 | 6,6 | 5,7 | 6,7 | 6,3 | 8,1 | 3,8 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00029 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0273 | 0,0369 | 0,0277 | 0,0226 | 0,0281 | 0,0409 | 0,0374 | 0,0273 | 0,0321 | 0,0318 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0039 | < 0,0002 | 0,0013 | 0,0393 | 0,0026 | 0,0304 | 0,0453 | 0,0251 | 0,0294 | 0,0030 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0037 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0054 | 0,0028 | 0,0026 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0153 | < 0,0100 | 0,0162 | 0,0206 | 0,0161 | 0,0166 | 0,0204 | 0,0244 | 0,0255 | 0,0240 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:25 | 11:55 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 09:15 | 09:40 | 10:20 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MPaqa-05 | MTPa-06 | MTKa-01 | MTKa-02 | MÑuñ-01 | MMoq-01 | MMoq-02 | MKuy-01 | MKuy-02 | MQCo-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,030 | 0,038 | 0,014 | 0,040 | 0,018 | 0,033 | 0,061 | 0,014 | 0,023 | 0,616 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00040 | 0,00084 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0347 | 0,0142 | 0,0321 | 0,0342 | 0,0239 | 0,0132 | 0,0149 | 0,0058 | 0,0107 | 0,0555 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 3,14 | 4,75 | 5,31 | 3,47 | 5,59 | 5,18 | 4,38 | 3,35 | 2,36 | 2,21 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | 0,00393 | < 0,00001 | 0,00030 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00047 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00203 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00067 | 0,00162 | 0,00113 | 0,00148 | 0,00199 | 0,00094 | 0,00131 | 0,00112 | 0,00144 | 0,04921 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0580 | 0,0386 | 0,0530 | 0,1174 | 0,0863 | 0,0817 | 0,2249 | 0,0945 | 0,5128 | 0,2289 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,35 | 1,03 | 0,98 | 0,59 | 1,26 | 0,61 | 0,78 | 6,76 | 3,50 | 0,71 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | 0,0020 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0018 | < 0,0001 | 0,0013 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 1,026 | 3,279 | 1,738 | 1,419 | 2,295 | 1,589 | 1,206 | 2,445 | 1,713 | 0,704 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00718 | 0,02097 | 0,03392 | 0,05726 | 0,00754 | 0,01218 | 0,01996 | 0,00991 | 0,04295 | 0,05459 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 1,157 | 1,155 | 1,008 | 0,880 | 1,242 | 1,763 | 1,769 | 1,374 | 2,212 | 0,461 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0009 | 0,0109 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0009 | < 0,0002 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0029 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | 0,021 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0003 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0018 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 6,4 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0273 | 0,0341 | 0,0263 | 0,0198 | 0,0268 | 0,0327 | 0,0297 | 0,0228 | 0,0192 | 0,0318 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0016 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0131 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0189 | 0,0151 | 0,0175 | 0,0240 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:45 | 12:40 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 10:40 | 11:05 | 12:05 | 17:00 | 08:30 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | QMuji-01 | QLuyc-01 | QLuyc-02 | QAsno-01 | QLamb-01 | QQPam-01 | QLloq-01 | QLloq-02 | QQOWa-03 | QQair-01 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 3,75 | 7,07 | 7,55 | 7,3 | 7 | 4,25 | 6,8 | 6,57 | 7,29 | 7,29 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 102,9 | 64,7 | 79,3 | 57,7 | 39,6 | 51,1 | 45,3 | 36,4 | 86 | 64,9 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 5,42 | 5,96 | 6,09 | 5,45 | 6,46 | 6,65 | 6,52 | 6,41 | 6,34 | 6,79 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 23 | 15,8 | 15,6 | 21,4 | 15,3 | 13,1 | 12,8 | 15 | 15,3 | 12,3 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 395,2 | 183,9 | 196,9 | 189,2 | 117,5 | 410,4 | 207,2 | 170,8 | 122,1 | 138,2 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | < 1,2 | 34,9 | 45,0 | 41,5 | 14,1 | < 1,2 | 23,4 | 5,3 | 45,5 | 39,0 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 66 | 41 | 48 | 36 | 28 | 43 | 30 | 23 | 72 | 49 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 2 | 4 | 3 | 21 | < 2 | < 2 | 9 | 13 | 14 | 6 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 0,170 | < 0,061 | 0,094 | 0,084 | 4,215 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 20,42 | 7,971 | 4,496 | 0,531 | 7,936 | 13,42 | 4,939 | 11,85 | 0,175 | 5,015 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,707 | 0,062 | 0,043 | 0,189 | 0,051 | 0,692 | 0,030 | 0,360 | 1,263 | 0,051 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00054 | 0,00059 | 0,00126 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00515 | < 0,00003 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 | 0,003 | 0,006 | < 0,002 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0558 | 0,0434 | 0,0105 | 0,0196 | 0,0232 | 0,0691 | 0,0209 | 0,0441 | 0,0660 | 0,0267 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 2,14 | 9,91 | 11,53 | 7,99 | 3,86 | 1,86 | 4,92 | 2,94 | 7,77 | 9,81 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | 0,00220 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00303 | < 0,00001 | 0,00180 | 0,00174 | < 0,00001 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0007 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0012 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,06688 | 0,00060 | < 0,00003 | 0,00090 | 0,00475 | 0,02476 | < 0,00003 | 0,00650 | 0,01233 | 0,00053 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,1875 | 0,0435 | 0,0562 | 0,3511 | 0,1040 | 0,2493 | 0,0655 | 0,3275 | 3,224 | 0,0629 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,69 | 0,84 | 0,98 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,51 | 0,78 | 2,90 | 0,93 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0016 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 0,672 | 1,539 | 1,016 | 1,394 | 1,518 | 0,679 | 1,491 | 1,100 | 3,212 | 1,185 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,05477 | 0,00256 | 0,00140 | 0,00999 | 0,00939 | 0,08256 | 0,00355 | 0,05042 | 0,19123 | 0,00183 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00058 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 0,381 | 1,335 | 1,550 | 2,148 | 0,951 | 0,439 | 1,165 | 0,719 | 3,996 | 1,442 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0031 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | 0,0033 | < 0,0002 | 0,0022 | 0,0010 | < 0,0002 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,021 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,034 | < 0,015 | < 0,015 | 0,031 | 0,071 | 0,032 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0024 | 0,0003 | < 0,0002 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0028 | < 0,0002 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 3,5 | 5,3 | 6,4 | 4,3 | 5,4 | 3,4 | 4,6 | 4,0 | 6,7 | 5,4 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,0348 | 0,0700 | 0,0781 | 0,0469 | 0,0202 | 0,0272 | 0,0353 | 0,0279 | 0,0659 | 0,0677 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0058 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0039 | 0,0382 | 0,0018 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | < 0,0001 | 0,0008 | 0,0014 | 0,0007 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0027 | 0,0009 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0253 | < 0,0100 | 0,0150 | 0,0151 | 0,0169 | 0,0243 | 0,0132 | < 0,0100 | 0,0189 | < 0,0100 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-3.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 3 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 12/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 11:45 | 12:40 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 10:40 | 11:05 | 12:05 | 17:00 | 08:30 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 3 | | | | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | QMuji-01 | QLuyc-01 | QLuyc-02 | QAsno-01 | QLamb-01 | QQPam-01 | QLloq-01 | QLloq-02 | QQOWa-03 | QQair-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,661 | 0,013 | < 0,002 | 0,049 | 0,037 | 0,619 | 0,014 | 0,033 | 0,028 | < 0,002 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00107 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00100 | < 0,00003 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,005 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0532 | 0,0383 | 0,0105 | 0,0171 | 0,0232 | 0,0660 | 0,0190 | 0,0359 | 0,0405 | 0,0245 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 2,06 | 9,03 | 11,38 | 7,89 | 3,86 | 1,86 | 4,60 | 2,94 | 7,67 | 8,86 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | 0,00217 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00282 | < 0,00001 | 0,00155 | 0,00041 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,06326 | 0,00060 | < 0,00003 | 0,00090 | 0,00427 | 0,02163 | < 0,00003 | 0,00272 | 0,00324 | 0,00053 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,1661 | 0,0193 | 0,0211 | 0,0801 | 0,0767 | 0,2031 | 0,0297 | 0,0896 | 0,3477 | 0,0166 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,66 | 0,74 | 0,98 | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,50 | 0,73 | 2,46 | 0,78 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0015 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 0,651 | 1,405 | 1,007 | 1,349 | 1,518 | 0,641 | 1,388 | 1,026 | 2,986 | 1,096 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,05344 | 0,00214 | 0,00140 | 0,00411 | 0,00939 | 0,07479 | 0,00220 | 0,04372 | 0,07502 | 0,00116 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,00036 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 0,381 | 1,267 | 1,550 | 2,148 | 0,944 | 0,439 | 1,151 | 0,719 | 3,996 | 1,369 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0031 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0030 | < 0,0002 | 0,0021 | 0,0008 | < 0,0002 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0024 | 0,0003 | < 0,0002 | 0,0003 | < 0,0002 | 0,0011 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,0004 | < 0,0002 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 3,4 | 4,9 | 5,7 | 3,7 | 4,9 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,0 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,0342 | 0,0652 | 0,0781 | 0,0469 | 0,0202 | 0,0272 | 0,0345 | 0,0269 | 0,0614 | 0,0653 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | 0,0007 | 0,0013 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0007 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | 0,0253 | < 0,0100 | 0,0140 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0214 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-4.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 4 durante el año 2018.

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:15 | 10:37 | 12:00 | 12:40 | 14:25 | 11:30 | 08:50 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 4 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MChal-01 | MAtis-01 | MJara-01 | MHatu-01 | MChuc-01 | RChiu-02 | QSill-01 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 7,73 | 7,47 | 7,79 | 7,74 | 7,23 | 7,91 | 7,92 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 405 | 450 | 363 | 439 | 633 | 401 | 318 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 7,07 | 6,72 | 7,01 | 7,21 | 6,22 | 7,31 | 6,86 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 13,4 | 12,4 | 11 | 11,1 | 17,1 | 20,3 | 14 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 105,4 | 64,4 | 82 | 105,4 | 115,1 | 85,2 | 86,8 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 182,2 | 172,9 | 155,6 | 177,2 | 152,3 | 180,7 | 118,9 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 236 | 270 | 204 | 338 | 482 | 222 | 214 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 7 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 0,255 | 0,264 | < 0,061 | < 0,061 | 2,478 | 0,938 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 65,02 | 97,67 | 61,38 | 86,45 | 205,1 | 61,48 | 75,16 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,016 | 0,036 | 0,016 | 0,023 | 0,059 | 0,024 | 0,172 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00069 | 0,00070 | 0,00067 | 0,00056 | 0,00094 | 0,00134 | 0,00084 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,007 | 0,019 | 0,017 | 0,013 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0338 | 0,0311 | 0,0356 | 0,0330 | 0,0527 | 0,0920 | 0,0963 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 68,10 | 68,77 | 57,51 | 70,72 | 113,5 | 62,79 | 52,94 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | < 0,00003 | 0,00051 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00200 | 0,00051 | 0,00164 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,0095 | 0,0211 | 0,0094 | 0,0139 | 0,0337 | < 0,0004 | 0,2171 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 1,06 | 0,56 | 0,59 | 0,51 | 3,65 | 1,68 | 0,84 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,0017 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0032 | 0,0013 | < 0,0001 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 7,112 | 11,70 | 9,006 | 10,45 | 12,00 | 6,568 | 4,999 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,00103 | 0,00323 | 0,00077 | 0,00104 | 0,00683 | 0,00071 | 0,00978 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00104 | 0,00075 | 0,00136 | 0,00082 | 0,00165 | 0,00082 | 0,00066 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 4,557 | 3,641 | 2,923 | 3,352 | 5,197 | 2,998 | 2,314 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0007 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,045 | 0,067 | 0,042 | 0,035 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0004 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0005 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00042 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 7,3 | 6,7 | 5,9 | 6,9 | 9,8 | 7,8 | 5,4 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,7215 | 0,7286 | 0,6340 | 0,7157 | 1,521 | 0,4386 | 0,5395 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0017 | < 0,0002 | 0,0041 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000353 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0009 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0006 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0132 | 0,0128 | 0,0165 | 0,0161 | 0,0133 | 0,0129 | 0,0174 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-4.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 4 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 10:15 | 10:37 | 12:00 | 12:40 | 14:25 | 11:30 | 08:50 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 4 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | MChal-01 | MAtis-01 | MJara-01 | MHatu-01 | MChuc-01 | RChiu-02 | QSill-01 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,016 | < 0,002 | 0,016 | < 0,002 | 0,037 | 0,017 | 0,012 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00059 | 0,00066 | 0,00055 | 0,00050 | 0,00082 | 0,00100 | 0,00070 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,006 | 0,003 | < 0,002 | < 0,002 | 0,009 | 0,008 | 0,010 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0338 | 0,0311 | 0,0341 | 0,0317 | 0,0470 | 0,0920 | 0,0873 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 64,49 | 67,19 | 57,51 | 69,41 | 104,6 | 62,79 | 52,64 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00046 | 0,00040 | 0,00164 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0095 | 0,0211 | 0,0053 | 0,0061 | 0,0057 | < 0,0004 | 0,0162 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,97 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 3,31 | 1,68 | 0,84 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,0017 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0030 | 0,0013 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 6,736 | 11,70 | 8,654 | 10,29 | 11,29 | 6,568 | 4,890 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00103 | 0,00080 | 0,00077 | 0,00055 | 0,00104 | 0,00050 | 0,00356 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00092 | 0,00075 | 0,00136 | 0,00076 | 0,00165 | 0,00067 | 0,00054 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 4,557 | 3,641 | 2,923 | 3,352 | 5,121 | 2,998 | 2,271 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 6,8 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,8 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,6870 | 0,7147 | 0,5955 | 0,6828 | 1,408 | 0,4102 | 0,5131 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000321 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | 0,0008 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0016 | 0,0006 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0165 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-4.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 4 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 14:20 | 13:20 | 10:00 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 4 | | | | | | | |
| Parámetros | Unidades | QChuq-01 | QChuq-02 | QUchu-01 | QSill-02 | RChiu-01 | QLamb-03 | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 7,66 | 7,93 | 7,49 | 8,89 | 8,7 | 7,34 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 216,9 | 205,1 | 354 | 250 | 277 | 115,8 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 7,33 | 7,46 | 6,84 | 7,12 | 6,94 | 6,88 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 12,2 | 11,3 | 13,9 | 19,2 | 16,6 | 13,8 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 146,8 | 87,8 | 17,2 | 61 | 63 | 95,5 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 71,9 | 58,1 | < 1,2 | 61,3 | 112,1 | 18,8 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | 9,4 | 10,4 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 136 | 132 | 148 | 187 | 162 | 84 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 8 | 7 | 10 | < 2 | 11 | 15 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | < 0,061 | < 0,061 | < 0,061 | 0,948 | 0,733 | < 0,061 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 46,72 | 47,41 | 65,73 | 57,34 | 27,28 | 33,91 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,222 | 0,200 | 1,408 | 0,027 | 0,333 | 0,332 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,00083 | 0,00093 | 0,00151 | 0,00237 | 0,00454 | 0,00107 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,010 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0797 | 0,0758 | 0,0304 | 0,1261 | 0,0577 | 0,1175 | 0,7 | -- |
| Berílio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 34,13 | 30,18 | 19,19 | 36,12 | 40,55 | 13,39 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00428 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00097 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,00115 | 0,00128 | < 0,00003 | 0,00125 | 0,00076 | 0,01549 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,2390 | 0,1867 | 2,777 | 0,0177 | 0,2029 | 0,3545 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 0,77 | 0,69 | 1,26 | 2,25 | 1,11 | 1,29 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0013 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 2,984 | 2,836 | 2,385 | 4,321 | 3,598 | 2,543 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,02063 | 0,01369 | 0,19122 | 0,00148 | 0,01292 | 0,06957 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00040 | 0,00038 | < 0,00002 | 0,00054 | 0,00082 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 1,367 | 1,277 | 1,072 | 2,325 | 2,853 | 1,219 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0005 | 0,0005 | 0,0062 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0019 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | 0,035 | 0,047 | 0,032 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,0005 | 0,0007 | 0,0026 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0013 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,3505 | 0,3646 | 0,2523 | 0,3148 | 0,1463 | 0,1324 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0039 | 0,0034 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0084 | 0,0070 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0004 | 0,0004 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0022 | 0,0008 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0278 | 0,0229 | 0,0975 | < 0,0100 | 0,0139 | 0,0269 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-4.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 4 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 14:20 | 13:20 | 10:00 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 4 | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | QChuq-01 | QChuq-02 | QUchu-01 | QSill-02 | RChiu-01 | QLamb-03 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,062 | 0,052 | 0,820 | 0,018 | 0,020 | 0,018 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,00067 | 0,00054 | 0,00074 | 0,00237 | 0,00454 | 0,00107 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,004 | 0,003 | < 0,002 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0691 | 0,0686 | 0,0304 | 0,1244 | 0,0549 | 0,1013 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 32,16 | 27,70 | 18,20 | 36,12 | 40,55 | 13,11 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00391 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00060 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00115 | 0,00094 | < 0,00003 | 0,00125 | 0,00076 | 0,00867 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0770 | 0,0399 | 2,389 | 0,0177 | 0,0118 | 0,0573 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 0,69 | 0,61 | 1,15 | 2,25 | 1,07 | 1,29 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0015 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 2,886 | 2,658 | 2,322 | 4,321 | 3,430 | 2,446 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,01300 | 0,00655 | 0,17714 | 0,00148 | 0,00237 | 0,04895 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00037 | 0,00038 | < 0,00002 | 0,00054 | 0,00075 | < 0,00002 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 1,367 | 1,277 | 1,072 | 2,325 | 2,853 | 1,219 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0056 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,0017 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0019 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 3,9 | 3,4 | 5,1 | 6,0 | 6,7 | 5,8 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,3217 | 0,3356 | 0,2362 | 0,3148 | 0,1463 | 0,1232 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0014 | < 0,0001 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | < 0,0100 | 0,0134 | 0,0926 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0158 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-5.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 5 durante el año 2018

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 14:20 | 13:00 | 10:50 | 08:20 | 10:50 | 14:50 | 14:15 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 5 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | RAnta-04 | RAnta-05 | RAnta-06 | RAnta-01 | QHuas-01 | RAnta-02 | RAnta-03 | | |
| **Mediciones *in situ*** | | | | | | | | | | |
| pH | Unid. de pH | 8,61 | 8,53 | 8,42 | 8,03 | 7,87 | 8,31 | 8,22 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,4 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 354 | 380 | 384 | 296 | 218,4 | 278 | 282 | 2500 | 5000 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 6,94 | 6,59 | 7,15 | 7,62 | 7,22 | 7,3 | 7,4 | ≥ 4 | ≥ 5 |
| Temperatura | °C | 22,6 | 22,6 | 19,9 | 15,2 | 15,3 | 17,6 | 18,2 | Δ 3 | Δ 3 |
| Potencial Redox | mV | 61 | 56,9 | 68,1 | 119,6 | 126,9 | 93 | 87,8 | -- | -- |
| **Ensayos fisicoquímicos** | | | | | | | | | | |
| Bicarbonato | mg HCO3-/L | 113,1 | 115,9 | 119,1 | 103,8 | 78,2 | 99,5 | 99,0 | 518 | -- |
| Carbonato | mg CO3-2/L | 11,1 | 10,9 | 9,4 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | < 0,6 | -- | -- |
| Sólidos Totales Disueltos | mg/L | 228 | 220 | 230 | 180 | 146 | 210 | 226 | -- | -- |
| Sólidos Totales Suspendidos | mg/L | 3 | 3 | 2 | 67 | < 2 | 66 | 67 | -- | -- |
| **Aniones por Cromatografía Iónica** | | | | | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | mg/L | 14,54 | 16,14 | 13,43 | 9,201 | 0,564 | 6,863 | 7,066 | 500 | -- |
| Sulfatos, SO4-2 | mg/L | 66,57 | 73,99 | 66,48 | 56,55 | 48,23 | 50,80 | 51,25 | 1000 | 1000 |
| **Metales Totales por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,093 | 0,107 | 0,077 | 1,235 | 0,021 | 0,570 | 0,871 | 5 | 5 |
| Arsénico (As) | mg/L | 0,02706 | 0,02850 | 0,02146 | 0,02788 | 0,00480 | 0,02164 | 0,03434 | 0,1 | 0,2 |
| Boro (B) | mg/L | 0,362 | 0,442 | 0,401 | 0,196 | 0,020 | 0,190 | 0,187 | 1 | 5 |
| Bario (Ba) | mg/L | 0,0425 | 0,0431 | 0,0428 | 0,0459 | 0,0378 | 0,0343 | 0,0419 | 0,7 | -- |
| Berilio (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | 0,1 | 5 |
| Bismuto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio (Ca) | mg/L | 47,69 | 49,03 | 48,90 | 40,72 | 34,69 | 37,61 | 38,51 | -- | -- |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00084 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00092 | 0,01 | 0,05 |
| Cobalto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,00163 | < 0,00001 | 0,00048 | 0,00164 | 0,05 | 1 |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,0001 | 0,0006 | < 0,0001 | 0,0008 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,1 | 1 |
| Cobre (Cu) | mg/L | 0,01066 | 0,05095 | 0,03795 | 0,09335 | 0,00107 | 0,03075 | 0,08185 | 0,2 | 0,5 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 0,0972 | 0,1873 | 0,0497 | 1,400 | 0,0181 | 0,5417 | 1,170 | 5 | -- |
| Mercurio (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,001 | 0,01 |
| Potasio (K) | mg/L | 3,08 | 3,15 | 2,79 | 2,72 | 0,98 | 2,41 | 2,28 | -- | -- |
| Litio (Li) | mg/L | 0,1334 | 0,1544 | 0,1374 | 0,0919 | 0,0027 | 0,0803 | 0,0971 | 2,5 | 2,5 |
| Magnesio (Mg) | mg/L | 6,858 | 6,991 | 6,519 | 5,490 | 3,696 | 5,095 | 5,079 | -- | 250 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 0,01015 | 0,01001 | 0,01148 | 0,17568 | 0,00194 | 0,06345 | 0,22760 | 0,2 | 0,2 |
| Molibdeno (Mo) | mg/L | 0,00349 | 0,00405 | 0,00354 | 0,00430 | 0,00097 | 0,00362 | 0,00307 | -- | -- |
| Sodio (Na) | mg/L | 16,86 | 17,24 | 15,32 | 12,42 | 2,319 | 11,44 | 11,41 | -- | -- |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0042 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0033 | 0,2 | 1 |
| Fosforo (P) | mg/L | < 0,015 | 0,031 | 0,026 | 0,107 | < 0,015 | 0,067 | 0,058 | -- | -- |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0036 | < 0,0002 | 0,0018 | 0,0036 | 0,05 | 0,05 |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00131 | < 0,00004 | 0,00061 | 0,00047 | -- | -- |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,02 | 0,05 |
| Silicio (Si) | mg/L | 5,8 | 6,7 | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 8,8 | -- | -- |
| Estaño (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio (Sr) | mg/L | 0,3104 | 0,3148 | 0,2997 | 0,2531 | 0,1394 | 0,2435 | 0,2443 | -- | -- |
| Titanio (Ti) | mg/L | 0,0017 | 0,0019 | < 0,0002 | 0,0133 | < 0,0002 | 0,0052 | 0,0059 | -- | -- |
| Talio (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio (U) | mg/L | 0,000514 | 0,000535 | 0,000490 | 0,000572 | < 0,000003 | 0,000485 | 0,000504 | -- | -- |
| Vanadio (V) | mg/L | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0041 | < 0,0001 | 0,0016 | 0,0015 | -- | -- |
| Zinc (Zn) | mg/L | 0,0176 | 0,0181 | 0,0174 | 0,1037 | 0,0143 | 0,0576 | 0,1188 | 2 | 24 |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
[ ] : Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

**Tabla A.1.2-5.** Resultados de calidad de agua superficial de la Zona 5 durante el año 2018 (continuación)

| Resultados de calidad de agua superficial – Comparación ECA 2017 | | | | | | | | | Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales D.S. N°. 004-2017-MINAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de muestreo | | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | | |
| Hora de muestreo | | 14:20 | 13:00 | 10:50 | 08:20 | 10:50 | 14:50 | 14:15 | | |
| Zona de evaluación | | Zona 5 | | | | | | | D1: Riego de vegetales | D2: Bebida de animales |
| Parámetros | Unidades | RAnta-04 | RAnta-05 | RAnta-06 | RAnta-01 | QHuas-01 | RAnta-02 | RAnta-03 | | |
| **Metales Disueltos por ICP-MS** | | | | | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | mg/L | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | < 0,000003 | -- | -- |
| Aluminio Disuelto (Al) | mg/L | 0,048 | 0,063 | 0,065 | 0,066 | 0,021 | 0,066 | 0,138 | -- | -- |
| Arsénico Disuelto (As) | mg/L | 0,02706 | 0,02850 | 0,02146 | 0,01435 | 0,00464 | 0,01505 | 0,01722 | -- | -- |
| Boro Disuelto (B) | mg/L | 0,314 | 0,392 | 0,401 | 0,182 | 0,020 | 0,142 | 0,140 | -- | -- |
| Bario Disuelto (Ba) | mg/L | 0,0401 | 0,0393 | 0,0395 | 0,0303 | 0,0357 | 0,0282 | 0,0293 | -- | -- |
| Berilio Disuelto (Be) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Bismuto Disuelto (Bi) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Calcio Disuelto (Ca) | mg/L | 47,69 | 47,53 | 48,90 | 39,14 | 34,07 | 34,35 | 35,91 | -- | -- |
| Cadmio Disuelto (Cd) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cobalto Disuelto (Co) | mg/L | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | -- | -- |
| Cromo Disuelto (Cr) | mg/L | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | -- | -- |
| Cobre Disuelto (Cu) | mg/L | 0,00901 | 0,03155 | 0,03248 | 0,00868 | 0,00097 | 0,00750 | 0,01454 | -- | -- |
| Hierro Disuelto (Fe) | mg/L | 0,0326 | 0,0125 | 0,0281 | 0,0364 | 0,0167 | 0,0245 | 0,1222 | -- | -- |
| Mercurio Disuelto (Hg) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Potasio Disuelto (K) | mg/L | 3,06 | 3,15 | 2,79 | 2,54 | 0,94 | 2,06 | 2,19 | -- | -- |
| Litio Disuelto (Li) | mg/L | 0,1334 | 0,1544 | 0,1374 | 0,0919 | 0,0022 | 0,0725 | 0,0819 | -- | -- |
| Magnesio Disuelto (Mg) | mg/L | 6,798 | 6,878 | 6,519 | 5,369 | 3,643 | 4,626 | 4,939 | -- | -- |
| Manganeso Disuelto (Mn) | mg/L | 0,00476 | 0,00554 | 0,00915 | 0,00653 | 0,00132 | 0,00433 | 0,01731 | -- | -- |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | mg/L | 0,00349 | 0,00381 | 0,00354 | 0,00334 | 0,00092 | 0,00312 | 0,00307 | -- | -- |
| Sodio Disuelto (Na) | mg/L | 16,59 | 17,00 | 15,32 | 12,42 | 2,295 | 10,18 | 11,27 | -- | -- |
| Níquel Disuelto (Ni) | mg/L | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 | < 0,0002 | 0,0007 | 0,0009 | -- | -- |
| Fosforo Disuelto (P) | mg/L | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | -- | -- |
| Plomo Disuelto (Pb) | mg/L | < 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | 0,0007 | < 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | -- | -- |
| Antimonio Disuelto (Sb) | mg/L | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | 0,00047 | < 0,00004 | < 0,00004 | < 0,00004 | -- | -- |
| Selenio Disuelto (Se) | mg/L | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | < 0,0004 | -- | -- |
| Silicio Disuelto (Si) | mg/L | 5,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 5,9 | 6,4 | -- | -- |
| Estaño Disuelto (Sn) | mg/L | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | -- | -- |
| Estroncio Disuelto (Sr) | mg/L | 0,3053 | 0,3124 | 0,2997 | 0,2531 | 0,1394 | 0,2314 | 0,2297 | -- | -- |
| Titanio Disuelto (Ti) | mg/L | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | -- | -- |
| Talio Disuelto (Tl) | mg/L | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | < 0,00002 | -- | -- |
| Uranio Disuelto (U) | mg/L | 0,000505 | 0,000532 | 0,000490 | 0,000430 | < 0,000003 | < 0,000003 | 0,000418 | -- | -- |
| Vanadio Disuelto (V) | mg/L | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | < 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | -- | -- |
| Zinc Disuelto (Zn) | mg/L | < 0,0100 | < 0,0100 | < 0,0100 | 0,0169 | < 0,0100 | 0,0231 | 0,0300 | -- | -- |

"- ": No se realizó el análisis para dicho parámetro.
"--- ": No cuenta con valor para los ECA para agua señalado en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
: Concentraciones que incumple los valores del ECA para agua señalados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.
Fuente: Informes de ensayo 59593/2018, 59620/2018, 58520/2018, 59315/2018, 59676/2018, 59316/2018, 59674/2018,59612/2018, 59625/2018, 58512/2018, 59317/2018, 59673/2018, 59613/2018, 59626/2018, 58518/2018, 59318/2018, 59672/2018, 59616/2018, 59627/2018, 58517/2018, 59319/2018, 59646/2018, 59618/2018, 59628/2018, 58519/2018, 59640/2018, 58521/2018, 59326/2018, 58523/2018, 59327/2018, 59607/2018, 59622/2018, 59609/2018 y 59623/2018 - ALS LS Perú S.A.C.

# ANEXO A.1.3

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Resultados de control de calidad – Balance iónico.

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

**Tabla A.1.3-1.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona I

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MCach-01 | 0,0004 | 0,00289 | 0,00063 | 0,00018 | 0,00040 | 0,00059 | 0,00001 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,29 | 0,095 | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,30 | -2,74% | 17,03 |
| MChuñ-01 | 0,0008 | 0,00011 | 0,00071 | 0,00007 | 0,00177 | 0,00063 | 0,00001 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,082 | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,23 | -8,05% | 12,79 |
| MHuañ-01 | 0,0107 | 0,00912 | 0,00001 | 0,00036 | 0,00026 | 0,00018 | 0,00001 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,033 | 0,00 | 0,05 | 0,0050 | 0,09 | 0,79% | 6,91 |
| MMar-01 | 0,0224 | 0,04625 | 0,00063 | 0,00071 | 0,00236 | 0,00028 | 0,00001 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,087 | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,23 | -16,77% | 13,26 |
| MInq-01 | 0,0001 | 0,00434 | 0,00230 | 0,00054 | 0,00028 | 0,00088 | 0,00001 | 0,56 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,71 | 0,465 | 0,00 | 0,32 | 0,0050 | 0,80 | -5,41% | 39,8 |
| MTira-01 | 0,0002 | 0,00645 | 0,00492 | 0,00093 | 0,00022 | 0,00043 | 0,00001 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,185 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,36 | -3,65% | 19,51 |
| LTira-01 | 0,0002 | 0,00156 | 0,00572 | 0,00048 | 0,00019 | 0,00049 | 0,00001 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,39 | 0,288 | 0,00 | 0,16 | 0,0050 | 0,45 | -7,76% | 23,2 |
| LTam-01 | 0,0001 | 0,00389 | 0,00499 | 0,00089 | 0,00024 | 0,00143 | 0,00001 | 0,95 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 1,08 | 0,852 | 0,00 | 0,27 | 0,0050 | 1,13 | -2,33% | 58,8 |
| QChac-01 | 0,0000 | 0,00689 | 0,00105 | 0,00016 | 0,00083 | 0,00863 | 0,00001 | 1,76 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 2,03 | 0,836 | 0,00 | 1,40 | 0,0050 | 2,24 | -4,83% | 115,7 |
| QMama-01 | 0,0000 | 0,00489 | 0,00049 | 0,00011 | 0,00249 | 0,00184 | 0,00001 | 1,73 | 0,31 | 0,02 | 0,08 | 2,15 | 2,035 | 0,01 | 0,24 | 0,0050 | 2,29 | -3,07% | 204,5 |
| QOmol-01 | 0,0000 | 0,01290 | 0,00075 | 0,00046 | 0,00074 | 0,00380 | 0,00001 | 1,29 | 0,31 | 0,05 | 0,12 | 1,78 | 1,113 | 0,02 | 0,86 | 0,0050 | 1,99 | -5,55% | 194 |
| QAcco-01 | 0,0000 | 0,00145 | 0,00039 | 0,00002 | 0,00101 | 0,00119 | 0,00001 | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,42 | 0,284 | 0,00 | 0,21 | 0,0050 | 0,50 | -8,07% | 24,7 |

**Tabla A.1.3-2.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona II

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MNPuq-01 | 0,0001 | 0,00311 | 0,01245 | 0,00273 | 0,00059 | 0,00140 | 0,00001 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,89 | 0,746 | 0,12 | 0,00 | 0,0050 | 0,87 | 0,70% | 86 |
| MChel-01 | 0,0204 | 0,04258 | 0,00456 | 0,00906 | 0,00131 | 0,00092 | 0,00030 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,56 | 0,087 | 0,00 | 0,69 | 0,0050 | 0,78 | -16,88% | 247 |
| MRay-01 | 0,0027 | 0,01145 | 0,00038 | 0,00081 | 0,00231 | 0,00047 | 0,00001 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,038 | 0,00 | 0,33 | 0,0050 | 0,37 | -12,30% | 114,7 |
| MOcc-01 | 0,0002 | 0,00367 | 0,00102 | 0,00004 | 0,00053 | 0,00147 | 0,00001 | 0,21 | 0,12 | 0,03 | 0,28 | 0,65 | 0,387 | 0,04 | 0,14 | 0,0050 | 0,57 | 6,41% | 174,4 |
| MMol-02 | 0,0000 | 0,03958 | 0,01434 | 0,00059 | 0,00099 | 0,00102 | 0,00001 | 0,30 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,70 | 0,288 | 0,06 | 0,18 | 0,0050 | 0,54 | 13,46% | 104,5 |
| MCha-04 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00001 | 0,00015 | 0,00265 | 0,00195 | 0,00001 | 0,66 | 0,33 | 0,06 | 0,08 | 1,14 | 0,552 | 0,00 | 0,75 | 0,0050 | 1,31 | -7,14% | 154,3 |
| MTas-01 | 0,3311 | 0,38949 | 0,00594 | 0,00667 | 0,00044 | 0,00080 | 0,00053 | 0,26 | 0,24 | 0,09 | 0,11 | 1,43 | 0,010 | 0,00 | 1,43 | 0,0050 | 1,44 | -0,45% | 314 |
| MLam-01 | 0,0100 | 0,05904 | 0,02276 | 0,00612 | 0,00161 | 0,00066 | 0,00001 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,46 | 0,046 | 0,01 | 0,43 | 0,0050 | 0,50 | -3,76% | 68,7 |
| QNPuq-01 | 0,0003 | 0,00189 | 0,05938 | 0,00612 | 0,00085 | 0,00164 | 0,00081 | 1,23 | 0,63 | 0,14 | 0,24 | 2,30 | 0,746 | 0,03 | 1,65 | 0,0050 | 2,43 | -2,77% | 246 |
| QCce-01 | 0,0219 | 0,03947 | 0,00099 | 0,00927 | 0,00100 | 0,00089 | 0,00033 | 0,20 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,55 | 0,082 | 0,00 | 0,87 | 0,0050 | 0,96 | -27,31% | 147,1 |
| QLuy-01 | 0,0002 | 0,02624 | 0,00521 | 0,00017 | 0,00067 | 0,00066 | 0,00001 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,37 | 0,174 | 0,01 | 0,16 | 0,0050 | 0,35 | 2,48% | 54,3 |
| QHua-01 | 0,0002 | 0,00434 | 0,00245 | 0,00021 | 0,00022 | 0,00054 | 0,00001 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | 0,32 | 0,292 | 0,01 | 0,02 | 0,0050 | 0,33 | -1,24% | 43,2 |
| QPac-01 | 0,3631 | 0,42173 | 0,01437 | 0,01147 | 0,00038 | 0,00080 | 0,00055 | 0,38 | 0,33 | 0,11 | 0,10 | 1,73 | 0,010 | 0,00 | 1,92 | 0,0050 | 1,94 | -5,92% | 310 |
| QQOWa-03 | 0,0058 | 0,01634 | 0,00001 | 0,01559 | 0,00073 | 0,00238 | 0,00022 | 0,39 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,75 | 0,057 | 0,00 | 1,46 | 0,0050 | 1,52 | -33,83% | 198,9 |

**Tabla A.1.3-3.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona III

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MLHu-01 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00001 | 0,0001 | 0,00023 | 0,00223 | 0,00001 | 0,58 | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 0,78 | 0,765 | 0 | 0,16 | 0,005 | 0,94 | -9,19% | 80,4 |
| MPac-01 | 0,0002 | 0,00489 | 0,00288 | 0,00057 | 0,00075 | 0,00083 | 0,00001 | 0,33 | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 0,54 | 0,577 | 0 | 0,08 | 0,005 | 0,66 | -9,83% | 60,5 |
| MCHa-01 | 0,0003 | 0,00523 | 0,00177 | 0,00018 | 0,00016 | 0,0001 | 0,00001 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,082 | 0 | 0,01 | 0,005 | 0,1 | -21,56% | 4,51 |
| MCHa-02 | 0,0007 | 0,01223 | 0,004 | 0,00032 | 0,00017 | 0,00008 | 0,00001 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,005 | 0,09 | -11,87% | 7,32 |
| MIPa-01 | 0,0078 | 0,01968 | 0,00128 | 0,00059 | 0,00121 | 0,00058 | 0,00001 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,2 | 0,079 | 0 | 0,21 | 0,005 | 0,3 | -19,31% | 32,7 |
| MPPu-01 | 0,0219 | 0,02202 | 0,0006 | 0,00059 | 0,00117 | 0,0006 | 0,00001 | 0,1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,22 | 0,074 | 0 | 0,19 | 0,005 | 0,27 | -8,76% | 38,4 |
| MPPu-02 | 0,0078 | 0,02057 | 0,00028 | 0,00053 | 0,00148 | 0,0006 | 0,00001 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,021 | 0 | 0,19 | 0,005 | 0,22 | -1,53% | 35,7 |
| MMuj-01 | 0,0933 | 0,07083 | 0,00305 | 0,00193 | 0,00065 | 0,00071 | 0,00001 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,3 | 0,005 | 0,31 | 4,83% | 73,9 |
| MIMa-01 | 0,0001 | 0,03736 | 0,01863 | 0,00605 | 0,0007 | 0,00097 | 0,00001 | 0,48 | 0,25 | 0,07 | 0,09 | 0,96 | 0,8 | 0,02 | 0,13 | 0,005 | 0,95 | 0,37% | 86,7 |
| MSSa-01 | 0,0003 | 0,00523 | 0,00273 | 0,00053 | 0,00021 | 0,00064 | 0,00001 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 0,08 | 0,41 | 0,444 | 0 | 0,03 | 0,005 | 0,48 | -7,35% | 47,6 |
| MLYa-01 | 0,0002 | 0,002 | 0,00059 | 0,00013 | 0,0002 | 0,00104 | 0,00001 | 0,43 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,62 | 0,667 | 0 | 0,03 | 0,005 | 0,7 | -5,91% | 56,3 |
| MLYa-02 | 0,0002 | 0,00145 | 0,00414 | 0,00101 | 0,00023 | 0,00095 | 0,00001 | 0,38 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,57 | 0,647 | 0 | 0,03 | 0,005 | 0,68 | -9,21% | 61,6 |
| MLYa-03 | 0,0001 | 0,00856 | 0,0101 | 0,00047 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00001 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,38 | 0,395 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,42 | -4,89% | 38,3 |
| MLPa-01 | 0,0002 | 0,004 | 0,00289 | 0,00062 | 0,00018 | 0,00071 | 0,00001 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,5 | 0,56 | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 0,6 | -9,16% | 51,2 |
| MLPa-02 | 0,0005 | 0,01256 | 0,02581 | 0,02118 | 0,00017 | 0,0005 | 0,00001 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,43 | 0,4 | 0 | 0 | 0,005 | 0,41 | 3,01% | 38,7 |
| MPQo-01 | 0,0001 | 0,01234 | 0,00487 | 0,00427 | 0,00021 | 0,00088 | 0,00001 | 0,35 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,75 | 0,741 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,77 | -1,41% | 67,7 |
| MMuj-02 | 0,1778 | 0,09251 | 0,00688 | 0,00248 | 0,00072 | 0,00103 | 0,00022 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,01 | 0 | 0,51 | 0,005 | 0,52 | 0,11% | 119,1 |
| MMuj-03 | 0,1698 | 0,09896 | 0,00742 | 0,00251 | 0,00066 | 0,00092 | 0,00024 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 0,01 | 0 | 0,5 | 0,005 | 0,51 | -0,83% | 114,6 |
| MMuj-04 | 0,123 | 0,08917 | 0,00686 | 0,00197 | 0,00075 | 0,00066 | 0,0002 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,42 | 0,01 | 0 | 0,39 | 0,005 | 0,4 | 1,35% | 93,6 |
| MMuj-05 | 0,0955 | 0,03536 | 0,01441 | 0,00086 | 0,00097 | 0,00026 | 0,00001 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0,21 | 5,73% | 53,6 |
| MMuj-06 | 0,0525 | 0,03591 | 0,04752 | 0,00097 | 0,00098 | 0,00025 | 0,00001 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0,21 | 6,38% | 45,1 |
| MHan-01 | 0,0138 | 0,00901 | 0,0015 | 0,00092 | 0,00095 | 0,00046 | 0,00001 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,046 | 0 | 0,14 | 0,005 | 0,19 | -4,48% | 27,9 |

**Tabla A.1.3-3.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona III (continuación)

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MZRu-02 | 0,0002 | 0,00289 | 0,01161 | 0,00131 | 0,00029 | 0,00052 | 0,00001 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,31 | 0,305 | 0 | 0,03 | 0,005 | 0,35 | -5,60% | 31,2 |
| MZRu-01 | 0,0002 | 0,00634 | 0,01117 | 0,00128 | 0,00027 | 0,0006 | 0,00001 | 0,16 | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,41 | 0,359 | 0,01 | 0,05 | 0,005 | 0,42 | -1,21% | 41,9 |
| MQCo-02 | 0,0046 | 0,00745 | 0,01087 | 0,00151 | 0,00049 | 0,00029 | 0,00001 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,041 | 0 | 0,11 | 0,005 | 0,17 | -2,37% | 26,6 |
| MQCo-03 | 0,0372 | 0,03858 | 0,00374 | 0,00117 | 0,00069 | 0,00034 | 0,00001 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,057 | 0 | 0,16 | 0,005 | 0,23 | -4,25% | 32,9 |
| MQCo-04 | 0,0575 | 0,06827 | 0,0031 | 0,0013 | 0,00079 | 0,00043 | 0,0002 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,26 | 0,01 | 0 | 0,22 | 0,005 | 0,24 | 5,46% | 45,3 |
| MQCo-05 | 0,0646 | 0,0596 | 0,00316 | 0,00147 | 0,00088 | 0,00043 | 0,0002 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0 | 0,25 | 0,005 | 0,26 | 0,67% | 50,3 |
| MCha-01 | 0,0355 | 0,04425 | 0,00775 | 0,00233 | 0,00089 | 0,0005 | 0,00022 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,01 | 0 | 0,24 | 0,005 | 0,26 | -2,48% | 48,6 |
| MCha-02 | 0,003 | 0,00645 | 0,13863 | 0,00336 | 0,00026 | 0,00041 | 0,00001 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 0,01 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0,21 | 16,89% | 30,8 |
| MCha-03 | 0,0407 | 0,02391 | 0,00822 | 0,00377 | 0,00063 | 0,0004 | 0,00049 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0 | 0,24 | 0,005 | 0,26 | 1,23% | 42,3 |
| MPPu-03 | 0,003 | 0,01368 | 0,00916 | 0,00229 | 0,00164 | 0,00031 | 0,00001 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,005 | 0,17 | 0,38% | 18,92 |
| MUPa-01 | 0,0011 | 0,0119 | 0,01258 | 0,0026 | 0,00054 | 0,00037 | 0,00001 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,111 | 0,01 | 0,09 | 0,005 | 0,21 | -0,59% | 23,4 |
| MUPa-02 | 0,0006 | 0,00322 | 0,01526 | 0,0017 | 0,00065 | 0,00059 | 0,00001 | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0,005 | 0,29 | -1,83% | 29,7 |
| MUPa-03 | 0,0003 | 0,00145 | 0,00211 | 0,00069 | 0,00055 | 0,00069 | 0,00001 | 0,18 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,32 | 0,284 | 0 | 0,11 | 0,005 | 0,4 | -10,65% | 37,6 |
| MCen-01 | 0,0002 | 0,00411 | 0,00235 | 0,0002 | 0,00041 | 0,00052 | 0,00001 | 0,29 | 0,18 | 0,03 | 0,07 | 0,57 | 0,284 | 0 | 0,21 | 0,005 | 0,5 | 6,04% | 49,6 |
| MCen-02 | 0,0003 | 0,00011 | 0,00651 | 0,00304 | 0,00039 | 0,00067 | 0,00001 | 0,28 | 0,2 | 0,03 | 0,06 | 0,58 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0,6 | -2,24% | 59,7 |
| MCen-03 | 0,0001 | 0,00245 | 0,0019 | 0,00015 | 0,00042 | 0,00051 | 0,00001 | 0,23 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,46 | 0,267 | 0 | 0,22 | 0,005 | 0,49 | -3,57% | 47,6 |
| MPin-01 | 0,0004 | 0,00156 | 0,00066 | 0,00011 | 0,00033 | 0,00044 | 0,00001 | 0,16 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,34 | 0,169 | 0,01 | 0,13 | 0,005 | 0,31 | 3,93% | 33,7 |
| MLloc-01 | 0,0251 | 0,04103 | 0,0014 | 0,00596 | 0,00093 | 0,00088 | 0,00058 | 0,17 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,079 | 0 | 0,38 | 0,005 | 0,46 | -6,36% | 54,6 |
| MLamb-01 | 0,0009 | 0,00233 | 0,01564 | 0,00134 | 0,00028 | 0,00151 | 0,00046 | 0,41 | 0,48 | 0,03 | 0,06 | 1,01 | 0,131 | 0 | 0,94 | 0,005 | 1,07 | -3,12% | 119,3 |
| MQCu-02 | 0,0009 | 0,00345 | 0,00703 | 0,00099 | 0,00018 | 0,00031 | 0,00027 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,033 | 0 | 0,17 | 0,005 | 0,21 | -4,00% | 25,6 |
| MToca-02 | 0,0016 | 0,00356 | 0,0022 | 0,00058 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00001 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,049 | 0 | 0,09 | 0,005 | 0,15 | -4,83% | 18,1 |
| MPUOr-01 | 0,0002 | 0,00445 | 0,01904 | 0,00256 | 0,0003 | 0,00081 | 0,00001 | 0,24 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,49 | 0,503 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,58 | -8,03% | 53,7 |

**Tabla A.1.3-3.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona III (continuación)

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MPUOr-02 | 0,0001 | 0,00367 | 0,01571 | 0,01385 | 0,00039 | 0,00348 | 0,00043 | 0,73 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 1,23 | 0,721 | 0,02 | 0,58 | 0,005 | 1,32 | -3,72% | 140,8 |
| MPaqa-01 | 0,0001 | 0,00211 | 0,00156 | 0,0003 | 0,00024 | 0,00093 | 0,00001 | 0,28 | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,48 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,005 | 0,5 | -2,22% | 48,7 |
| MPaqa-03 | 0,0001 | 0,00322 | 0,00578 | 0,001 | 0,00037 | 0,00091 | 0,00001 | 0,27 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,48 | 0,375 | 0 | 0,1 | 0,005 | 0,48 | -0,43% | 46,8 |
| MPaqa-04 | 0,0002 | 0,00211 | 0,00177 | 0,00024 | 0,00036 | 0,00074 | 0,00001 | 0,2 | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,35 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,005 | 0,41 | -7,32% | 40,1 |
| MPaqa-05 | 0,0003 | 0,00334 | 0,00208 | 0,00026 | 0,00051 | 0,00062 | 0,00001 | 0,16 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,31 | 0,206 | 0 | 0,11 | 0,005 | 0,32 | -2,20% | 30,3 |
| MTPa-06 | 0,0004 | 0,00423 | 0,00138 | 0,00076 | 0,00021 | 0,00078 | 0,00029 | 0,24 | 0,27 | 0,03 | 0,05 | 0,59 | 0,079 | 0 | 0,57 | 0,005 | 0,66 | -5,36% | 74,2 |
| MTKa-01 | 0,0001 | 0,00156 | 0,0019 | 0,00123 | 0,00047 | 0,0006 | 0,00001 | 0,26 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,48 | 0,593 | 0 | 0,08 | 0,005 | 0,68 | -16,74% | 49 |
| MTKa-02 | 0,0002 | 0,00445 | 0,0042 | 0,00208 | 0,0005 | 0,00045 | 0,00001 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,36 | 0,351 | 0 | 0,04 | 0,005 | 0,4 | -5,52% | 36,7 |
| MÑuñ-01 | 0,0001 | 0,002 | 0,00309 | 0,00027 | 0,00035 | 0,00061 | 0,00001 | 0,28 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 0,56 | 0,321 | 0 | 0,34 | 0,005 | 0,67 | -9,18% | 70 |
| MMoq-01 | 0,0001 | 0,00367 | 0,00293 | 0,00044 | 0,00019 | 0,00075 | 0,00001 | 0,26 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,49 | 0,593 | 0 | 0,02 | 0,005 | 0,61 | -11,33% | 51,8 |
| MMoq-02 | 0,0001 | 0,00678 | 0,00805 | 0,00073 | 0,00022 | 0,00068 | 0,00001 | 0,22 | 0,1 | 0,02 | 0,08 | 0,43 | 0,487 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,52 | -9,54% | 45,6 |
| MKuy-01 | 0,0001 | 0,00156 | 0,00338 | 0,00036 | 0,00008 | 0,00052 | 0,00026 | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,06 | 0,61 | 0,338 | 0 | 0,17 | 0,005 | 0,51 | 8,51% | 47,4 |
| MKuy-02 | 0,0003 | 0,00256 | 0,01836 | 0,00156 | 0,00016 | 0,00044 | 0,00001 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,1 | 0,47 | 0,379 | 0,05 | 0,12 | 0,005 | 0,56 | -8,99% | 51,7 |
| MQCo-01 | 0,1349 | 0,06849 | 0,0082 | 0,00199 | 0,00081 | 0,00073 | 0,00019 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,42 | 0,01 | 0 | 0,4 | 0,005 | 0,41 | 1,20% | 81,3 |
| QMuji-01 | 0,1778 | 0,07349 | 0,00595 | 0,00195 | 0,00077 | 0,00078 | 0,00022 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,01 | 0 | 0,43 | 0,005 | 0,44 | 1,12% | 102,9 |
| QLuyc-01 | 0,0001 | 0,00145 | 0,00069 | 0,00008 | 0,00056 | 0,00149 | 0,00001 | 0,45 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,64 | 0,572 | 0 | 0,17 | 0,005 | 0,74 | -7,14% | 64,7 |
| QLuyc-02 | 0 | 0,00011 | 0,00076 | 0,00005 | 0,00015 | 0,00178 | 0,00001 | 0,57 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,75 | 0,737 | 0 | 0,09 | 0,005 | 0,84 | -5,74% | 79,3 |
| QAsno-01 | 0,0001 | 0,00545 | 0,00287 | 0,00015 | 0,00025 | 0,00107 | 0,00001 | 0,39 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 0,63 | 0,68 | 0 | 0,01 | 0,005 | 0,7 | -5,22% | 57,7 |
| QLamb-01 | 0,0001 | 0,00411 | 0,00275 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00046 | 0,00001 | 0,19 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,39 | 0,231 | 0 | 0,17 | 0,005 | 0,41 | -2,42% | 39,6 |
| QQPam-01 | 0,0562 | 0,06882 | 0,00727 | 0,00272 | 0,00096 | 0,00062 | 0,00001 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 0 | 0,28 | 0,005 | 0,3 | 3,96% | 51,1 |
| QLloq-01 | 0,0002 | 0,00156 | 0,00106 | 0,00008 | 0,00028 | 0,00079 | 0,00001 | 0,23 | 0,11 | 0,01 | 0,05 | 0,41 | 0,383 | 0 | 0,1 | 0,005 | 0,49 | -9,23% | 45,3 |
| QLloq-02 | 0,0003 | 0,00367 | 0,00321 | 0,00159 | 0,00052 | 0,00061 | 0,00001 | 0,15 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,29 | 0,087 | 0 | 0,25 | 0,005 | 0,34 | -7,91% | 36,4 |
| QQair-01 | 0,0001 | 0,00011 | 0,00059 | 0,00004 | 0,00036 | 0,00149 | 0,00001 | 0,44 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,61 | 0,639 | 0 | 0,1 | 0,005 | 0,75 | -9,90% | 64,9 |

**Tabla A.1.3-4.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona IV

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| MChal-01 | 0,0000 | 0,00178 | 0,00034 | 0,00004 | 0,00049 | 0,01568 | 0,00024 | 3,22 | 0,55 | 0,02 | 0,20 | 4,01 | 2,986 | 0,01 | 1,35 | 0,0050 | 4,35 | -4,04% | 405 |
| MAtis-01 | 0,0000 | 0,00011 | 0,00076 | 0,00003 | 0,00045 | 0,01631 | 0,00030 | 3,35 | 0,96 | 0,01 | 0,16 | 4,51 | 2,834 | 0,01 | 2,03 | 0,0050 | 4,88 | -3,98% | 450 |
| MJara-01 | 0,0000 | 0,00178 | 0,00019 | 0,00003 | 0,00050 | 0,01359 | 0,00029 | 2,87 | 0,71 | 0,01 | 0,13 | 3,74 | 2,550 | 0,00 | 1,28 | 0,0050 | 3,83 | -1,25% | 363 |
| MHatu-01 | 0,0000 | 0,00011 | 0,00022 | 0,00002 | 0,00046 | 0,01559 | 0,00030 | 3,46 | 0,85 | 0,01 | 0,15 | 4,49 | 2,904 | 0,00 | 1,80 | 0,0050 | 4,71 | -2,44% | 439 |
| MChuc-01 | 0,0001 | 0,00411 | 0,00020 | 0,00004 | 0,00068 | 0,03214 | 0,00043 | 5,22 | 0,93 | 0,08 | 0,22 | 6,49 | 2,496 | 0,07 | 4,27 | 0,0050 | 6,84 | -2,61% | 633 |
| MYPa-01 | 0,0041 | 0,00556 | 0,02941 | 0,00199 | 0,00016 | 0,00011 | 0,00019 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,029 | 0,00 | 0,07 | 0,0050 | 0,11 | 9,31% | 14,41 |
| MYPa-02 | 0,0095 | 0,01145 | 0,00239 | 0,00191 | 0,00044 | 0,00017 | 0,00001 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,046 | 0,00 | 0,12 | 0,0050 | 0,17 | -4,49% | 23,6 |
| RChiu-02 | 0,0000 | 0,00189 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00134 | 0,00936 | 0,00019 | 3,13 | 0,54 | 0,04 | 0,13 | 3,86 | 2,961 | 0,03 | 1,28 | 0,0050 | 4,27 | -5,08% | 401 |
| QSill-01 | 0,0000 | 0,00133 | 0,00058 | 0,00013 | 0,00127 | 0,01171 | 0,00001 | 2,63 | 0,40 | 0,02 | 0,10 | 3,16 | 1,949 | 0,00 | 1,56 | 0,0050 | 3,52 | -5,31% | 318 |
| QChuq-01 | 0,0000 | 0,00689 | 0,00276 | 0,00047 | 0,00101 | 0,00734 | 0,00001 | 1,60 | 0,24 | 0,02 | 0,06 | 1,94 | 1,178 | 0,00 | 0,97 | 0,0050 | 2,16 | -5,35% | 216,9 |
| QChuq-02 | 0,0000 | 0,00578 | 0,00143 | 0,00024 | 0,00100 | 0,00766 | 0,00001 | 1,38 | 0,22 | 0,02 | 0,06 | 1,69 | 0,952 | 0,00 | 0,99 | 0,0050 | 1,95 | -7,07% | 205,1 |
| QUchu-01 | 0,0000 | 0,09117 | 0,08556 | 0,00645 | 0,00044 | 0,00539 | 0,00022 | 0,91 | 0,19 | 0,03 | 0,05 | 1,36 | 0,010 | 0,00 | 1,37 | 0,0050 | 1,38 | -0,72% | 354 |
| QSill-02 | 0,0000 | 0,00200 | 0,00063 | 0,00005 | 0,00181 | 0,00719 | 0,00001 | 1,80 | 0,36 | 0,06 | 0,10 | 2,33 | 1,005 | 0,03 | 1,19 | 0,1566 | 2,38 | -1,14% | 250 |
| RChiu-01 | 0,0000 | 0,00222 | 0,00042 | 0,00009 | 0,00080 | 0,00334 | 0,00001 | 2,02 | 0,28 | 0,03 | 0,12 | 2,46 | 1,837 | 0,02 | 0,57 | 0,1733 | 2,60 | -2,67% | 277 |
| QLamb-03 | 0,0000 | 0,00200 | 0,00205 | 0,00178 | 0,00148 | 0,00281 | 0,00001 | 0,65 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,95 | 0,308 | 0,00 | 0,71 | 0,0050 | 1,02 | -3,47% | 115,8 |

**Tabla A.1.3-5.** Balance iónico de los cuerpos agua en la zona V

| Código de Muestreo | Concentraciones (meq/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | Balance Iónico | Conductividad (µS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_3O^+$ | Aluminio ($Al^{3+}$) | Hierro ($Fe^{2+}$) | Manganeso ($Mn^{2+}$) | Bario ($Ba^{2+}$) | Estroncio ($Sr^{2+}$) | Litio ($^+$) | Calcio ($Ca^{2+}$) | Magnesio ($Mg^{2+}$) | Potasio ($K^+$) | Sodio ($Na^+$) | ∑Cationes | Bicarbonatos ($HCO_3^-$) | Cloruros ($Cl^-$) | Sulfatos ($SO_4^{2-}$) | Carbonato ($CO_3^-$) | ∑Aniones | | |
| RAnta-04 | 0,0000 | 0,00534 | 0,00117 | 0,00017 | 0,00058 | 0,00697 | 0,01922 | 2,38 | 0,56 | 0,08 | 0,72 | 3,77 | 1,854 | 0,41 | 1,39 | 0,1850 | 3,83 | -0,82% | 354 |
| RAnta-05 | 0,0000 | 0,00700 | 0,00045 | 0,00020 | 0,00057 | 0,00713 | 0,02225 | 2,37 | 0,57 | 0,08 | 0,74 | 3,80 | 1,899 | 0,46 | 1,54 | 0,1816 | 4,08 | -3,58% | 380 |
| RAnta-06 | 0,0000 | 0,00723 | 0,00101 | 0,00033 | 0,00058 | 0,00684 | 0,01980 | 2,44 | 0,54 | 0,07 | 0,67 | 3,75 | 1,952 | 0,38 | 1,38 | 0,1566 | 3,87 | -1,59% | 384 |
| RAnta-01 | 0,0000 | 0,00734 | 0,00130 | 0,00024 | 0,00044 | 0,00578 | 0,01324 | 1,95 | 0,44 | 0,06 | 0,54 | 3,03 | 1,701 | 0,26 | 1,18 | 0,0050 | 3,14 | -1,86% | 2,96 |
| QHuas-01 | 0,0000 | 0,00233 | 0,00060 | 0,00005 | 0,00052 | 0,00318 | 0,00032 | 1,70 | 0,30 | 0,02 | 0,10 | 2,13 | 1,282 | 0,02 | 1,00 | 0,0050 | 2,31 | -3,97% | 218,4 |
| RAnta-02 | 0,0000 | 0,00734 | 0,00088 | 0,00016 | 0,00041 | 0,00528 | 0,01045 | 1,71 | 0,38 | 0,05 | 0,44 | 2,61 | 1,631 | 0,19 | 1,06 | 0,0050 | 2,89 | -4,95% | 278 |
| RAnta-03 | 0,0000 | 0,01534 | 0,00438 | 0,00063 | 0,00043 | 0,00524 | 0,01180 | 1,79 | 0,41 | 0,06 | 0,49 | 2,78 | 1,622 | 0,20 | 1,07 | 0,0050 | 2,89 | -1,96% | 282 |

# ANEXO B

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# INFORMES DE ENSAYO

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
Nº 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO B.1

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Informes de agua superficial

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-088600 |
| CREADO: JCARDENASF |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 30/10/2018 09:48 |

# HOJA DE TRAMITE

**INGRESO** : 29/10/2018 16:13 **REFERENCIA:** CARTA N° 2629-18/EL-ALS LS PERU
**REMITENTE** : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
**ASUNTO** : INFORME DE ENSAYO -

**DESCRIPCION** : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO CON EL GRUPO DE MUESTRAS N° 59182/2018,59326/2018,59593/2018,59312/2018,59613/2018

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 29/10/2018 16:13 | 02 | CARTA N° 2629-18/EL-ALS LS PERU | |

**OFICINAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

**ACCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VBº Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCIÓN | | | | |

**OBSERVACIONES**

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
30 OCT. 2018
VºBº Hora: 10:47
Firma

PLAZO

FIRMA

**ALS Life Sciences Perú**
Av. República de Argentina N° 1859
Cercado de Lima
Lima.Perú
T: +51 1 488 9500

Lima, 29 de Octubre de 2018

**CARTA N° 2629-18/EI - ALS LS Perú**
**Atención**
Srta. Nanette Tapia Wan
**ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA**
Dirección de Evaluación Ambiental
*Faustino Sanchez Carrión 603, 607 y 615*
***Jesús María – Lima***
**CONTRATO N° 038-2017-OEFA**

**Asunto: Entrega del Informe de Ensayo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos haciendo entrega de 02 Ejemplares del **Informe de Ensayo:**

| N° Grupo de Muestras | RS N° | N° Grupo de Muestras | RS N° | N° Grupo de Muestras | RS N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 59182/2018 | 2008-2018 | 59616/2018 | 2093-2018 | 59627/2018 | 2093-2018 |
| 59326/2018 | 2074-2018 | 59618/2018 | 2093-2018 | 59628/2018 | 2093-2018 |
| 59593/2018 | 2093-2018 | 59620/2018 | 2093-2018 | 59640/2018 | 2093-2018 |
| 59612/2018 | 2093-2018 | 59625/2018 | 2093-2018 | 59672/2018 | 2074-2018 |
| 59613/2018 | 2093-2018 | 59626/2018 | 2093-2018 | 59673/2018 | 2074-2018 |

De las muestras de Agua enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de mayor consideración.

Atentamente;

ALS LS PERÚ S.A.C. EMISIÓN DE INFORMES

Quím. Karin Zelada Trigoso
Supervisora Emisión de Informes

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
29 OCT. 2018
Reg. N°: 88600
Firma: _____ HORA: 16:12
La Recepción no implica Conformidad

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
30 OCT. 2018
V°B° _____ Hora: 10:42
Firma _____

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167 ,José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| Nº ALS LS | | | | | 519907/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QNPuq-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,434 | 0,016 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00663 | 0,00050 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0710 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,19 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00100 | 0,00009 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00673 | 0,00053 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 11,00 | 0,85 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1492 | 0,0063 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,88 | 0,17 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,201 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,26886 | 0,01540 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,02048 | 0,00090 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,705 | 0,197 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0085 | 0,0006 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00382 | 0,00045 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0043 | 0,0006 |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 12,2 | 0,6 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0388 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0019 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,2569 | 0,0120 |

| Nº ALS LS | | | | | 519908/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLHu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,068 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00053 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0169 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,64 | 0,37 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519908/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLHu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0727 | 0,0040 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,364 | 0,077 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00275 | 0,00034 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,393 | 0,179 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,045 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0994 | 0,0023 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0024 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0144 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519909/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QPac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,158 | 0,008 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00636 | 0,00048 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0503 | 0,0017 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,19 | 0,24 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00157 | 0,00013 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01307 | 0,00053 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 22,33 | 1,59 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 5,03 | 0,18 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,779 | 0,079 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,46174 | 0,04575 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,01350 | 0,00084 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,749 | 0,199 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0115 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00566 | 0,00058 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0052 | 0,0006 |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 11,2 | 0,6 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519909/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QPac-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1121 | 0,0028 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,3319 | 0,0192 |

| Nº ALS LS | | | | | 519910/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPac-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,395 | 0,015 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00110 | 0,00016 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0675 | 0,0022 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,17 | 0,21 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00239 | 0,00025 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5383 | 0,0176 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,839 | 0,080 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02415 | 0,00053 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,102 | 0,163 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,051 | 0,017 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0397 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0078 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0164 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519911/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCHa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,250 | 0,011 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0167 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,46 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00089 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1490 | 0,0063 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 0,11 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,125 | 0,022 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00532 | 0,00047 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,363 | 0,092 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,037 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0006 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0051 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519912/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MIPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,404 | 0,015 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0936 | 0,0029 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,35 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00106 | 0,00010 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00437 | 0,00038 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3266 | 0,0114 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,46 | 0,13 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519912/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MIPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,619 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01675 | 0,00050 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,430 | 0,103 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,040 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0280 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0262 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519913/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,279 | 0,012 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0896 | 0,0028 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,09 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00103 | 0,00010 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00472 | 0,00041 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0674 | 0,0039 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,65 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,568 | 0,070 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01701 | 0,00050 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,378 | 0,095 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,027 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00057 | 0,00024 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0269 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519913/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPPu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519914/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:25:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPPu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,212 | 0,010 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1088 | 0,0034 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,24 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00084 | 0,00008 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00466 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0298 | 0,0028 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,631 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01477 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,416 | 0,101 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,026 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00063 | 0,00024 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0287 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0187 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519915/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:55:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,702 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0468 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519915/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,85 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00162 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00954 | 0,00050 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,8386 | 0,0254 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,67 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,576 | 0,071 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05387 | 0,00093 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,443 | 0,105 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,023 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0310 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0311 | 0,0009 |

| Nº ALS LS | | | | | 519916/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCHa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,280 | 0,012 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00062 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0198 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,40 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00102 | 0,00016 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2860 | 0,0103 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,120 | 0,022 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00958 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,312 | 0,084 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519916/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCHa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0039 | 0,0006 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0059 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0154 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca- Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 106,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio (Be) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 101,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 114,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 104,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 113,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 100,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 99,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 108,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLH-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCHa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MIPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPPu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59593/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCHa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59593/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QNPuq-01 | 519907/2018-1.0 | qmssqup&5709915 |
| MLHu-01 | 519908/2018-1.1 | ptsmqlq&5809915 |
| QPac-01 | 519909/2018-1.0 | smssqup&5909915 |
| MPac-01 | 519910/2018-1.0 | tmssqup&5019915 |
| MCHa-01 | 519911/2018-1.0 | umssqup&5119915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MIPa-01 | 519912/2018-1.0 | lnssqup&5219915 |
| MPPu-01 | 519913/2018-1.0 | mnssqup&5319915 |
| MPPu-02 | 519914/2018-1.0 | nnssqup&5419915 |
| MMuj-01 | 519915/2018-1.0 | onssqup&5519915 |
| MCHa-02 | 519916/2018-1.0 | pnssqup&5619915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59593/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**

Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519907 | QNPuq-01 | 2018/10/10 | 13:30 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 519908 | MLHu-01 | 2018/10/10 | 14:05 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519909 | QPac-01 | 2018/10/10 | 14:20 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519910 | MPac-01 | 2018/10/10 | 14:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519911 | MCHa-01 | 2018/10/10 | 15:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519912 | MEPa-01 | 2018/10/10 | 15:45 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519913 | MPPu-01 | 2018/10/10 | 16:10 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519914 | MPPu-02 | 2018/10/10 | 16:25 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519915 | MMuj-01 | 2018/10/11 | 08:55 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519916 | MCHa-02 | 2018/10/10 | 15:10 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| **RESPONSABLE 2** | |
| | **FIRMA:** |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de Inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [X] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [X] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [X] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO UEDA

Recepción de Muestras - Cercado
ALS LS Peru S.A.
La conformidad de lo enviado está sujeta a lo indicado en la notificación de servicios

**OBSERVACIONES**

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| Nº ALS LS | | | | | 519939/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTKa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,029 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00043 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0351 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,31 | 0,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00692 | 0,00054 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0755 | 0,0041 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,99 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,806 | 0,079 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03526 | 0,00064 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,027 | 0,158 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,041 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0277 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0162 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519940/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTKa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,555 | 0,057 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00271 | 0,00026 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0587 | 0,0020 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,03 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00138 | 0,00012 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0005 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519940/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MTKa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01019 | 0,00048 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,122 | 0,050 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,87 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,865 | 0,080 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,11093 | 0,00278 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,896 | 0,151 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,074 | 0,020 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0041 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0226 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0393 | 0,0010 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0037 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0206 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519941/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QHua-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,793 | 0,143 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0264 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00036 | 0,00012 |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,55 | 0,22 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00083 | 0,00008 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01117 | 0,00052 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,738 | 0,247 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4012 | 0,0136 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,15 | 0,17 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0038 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,967 | 0,094 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,31504 | 0,02118 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,405 | 0,236 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0098 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 14,1 | 0,7 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519941/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QHua-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0351 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000388 | 0,000077 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,2528 | 0,0117 |

| Nº ALS LS | | | | | 519942/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MÑuñ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,081 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0275 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,24 | 0,18 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00037 | 0,00005 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00425 | 0,00038 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2762 | 0,0100 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,42 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,549 | 0,084 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00754 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,319 | 0,175 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,029 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0281 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0161 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519943/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMoq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,436 | 0,052 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00129 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0304 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,94 | 0,17 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00087 | 0,00009 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00275 | 0,00028 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,656 | 0,041 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,03 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,258 | 0,082 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03767 | 0,00067 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00033 | 0,00012 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,034 | 0,215 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,075 | 0,021 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00082 | 0,00025 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0409 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0304 | 0,0009 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0031 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0166 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519944/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 17:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMoq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 2,229 | 0,083 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00167 | 0,00019 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0435 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,40 | 0,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00143 | 0,00013 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0005 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00521 | 0,00044 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,605 | 0,060 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,20 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519944/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 17:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMoq-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,912 | 0,080 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07294 | 0,00139 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00037 | 0,00013 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,904 | 0,208 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,195 | 0,040 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0374 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0453 | 0,0011 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0054 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0204 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519945/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQair-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,051 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0267 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 9,81 | 0,30 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00053 | 0,00013 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0629 | 0,0037 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,93 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,185 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00183 | 0,00029 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,442 | 0,182 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,032 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0677 | 0,0013 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519945/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQair-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519946/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MKuy-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | 0,000444 | 0,000133 |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,687 | 0,062 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00065 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0141 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,00 | 0,12 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00091 | 0,00009 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00302 | 0,00029 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,469 | 0,038 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 7,65 | 0,20 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0046 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,189 | 0,088 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02216 | 0,00052 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,436 | 0,182 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,075 | 0,021 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0025 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00037 | 0,00022 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0273 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0251 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0028 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0244 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519947/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MKuy-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,258 | 0,045 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00175 | 0,00020 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0588 | 0,0020 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519947/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MKuy-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,10 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00336 | 0,00027 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00506 | 0,00043 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 7,078 | 0,148 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,28 | 0,17 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,684 | 0,085 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,31027 | 0,02054 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00077 | 0,00016 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,342 | 0,233 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,613 | 0,103 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0028 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00063 | 0,00024 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,1 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0321 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0294 | 0,0009 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0255 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519948/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCo-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,728 | 0,025 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0566 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,21 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00203 | 0,00017 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,05274 | 0,00060 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2326 | 0,0087 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,71 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,704 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05459 | 0,00094 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,461 | 0,108 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 519948/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 12/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 10:20:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MQCo-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00045 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00029 | 0,00011 |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0318 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0030 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0008 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 111,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 112,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 119,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 117,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 115,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 110,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 114,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 113,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 112,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 112,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 116,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 113,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 100,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 115,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 96,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 115,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 116,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTKa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTKa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QHua-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MÑun-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQair-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59612/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MKuy-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59612/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MTKa-01 | 519939/2018-1.0 | mqssqup&5939915 |
| MTKa-02 | 519940/2018-1.0 | nqssqup&5049915 |
| QHua-01 | 519941/2018-1.0 | oqssqup&5149915 |
| MÑuñ-01 | 519942/2018-1.1 | nusmqlq&5249915 |
| MMoq-01 | 519943/2018-1.0 | qqssqup&5349915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMoq-02 | 519944/2018-1.0 | rqssqup&5449915 |
| QQair-01 | 519945/2018-1.0 | sqssqup&5549915 |
| MKuy-01 | 519946/2018-1.0 | tqssqup&5649915 |
| MKuy-02 | 519947/2018-1.0 | uqssqup&5749915 |
| MQCo-01 | 519948/2018-1.0 | lrssqup&5849915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

5961 2/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilon |
| Teléfono/Anexo | 950165996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | Lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**

Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)** — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

MUESTRAS (marcar con una x)

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519939 | MTKa-01 | 2018/10/11 | 15:30 | AS | 1 | | | X | |
| 519940 | MTKa-02 | 2018/10/11 | 15:45 | " | 1 | | | X | |
| 519941 | QHva-01 | 2018/10/11 | 15:50 | " | 1 | | | X | |
| 519942 | MÑva-01 | 2018/10/11 | 16:00 | " | 1 | | | X | |
| 519943 | MMoq-01 | 2018/10/11 | 16:45 | " | 1 | | | X | |
| 519944 | MMoq-02 | 2018/10/11 | 17:00 | " | 1 | | | X | |
| 519945 | QQair-01 | 2018/10/12 | 08:30 | " | 1 | | | X | |
| 519946 | MKuy-01 | 2018/10/12 | 09:15 | " | 1 | | | X | |
| 519947 | MKuy-02 | 2018/10/12 | 09:40 | " | 1 | | | X | |
| 519948 | MQCo-01 | 2018/10/12 | 10:20 | " | 1 | | | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

Incluye Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

**OBSERVACIONES**

ENVIO VIA

Recepción de Muestras - Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519959/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MRay-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,071 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0387 | 0,0014 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,76 | 0,20 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01012 | 0,00049 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0293 | 0,0028 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,25 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,643 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00111 | 0,00026 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 6,649 | 0,474 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,056 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 13,5 | 0,7 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0688 | 0,0014 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519960/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:10:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MMuj-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,254 | 0,045 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00043 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0517 | 0,0018 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,57 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00267 | 0,00022 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519960/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,08133 | 0,00160 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,082 | 0,030 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,44 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,826 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07649 | 0,00149 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,533 | 0,120 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0043 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0453 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0042 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0254 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519961/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,925 | 0,032 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0476 | 0,0017 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,50 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00253 | 0,00021 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,10324 | 0,00288 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3458 | 0,0120 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,80 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,800 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07160 | 0,00135 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,465 | 0,109 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,029 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519961/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0406 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0163 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519962/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QCce-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 2,103 | 0,078 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00395 | 0,00033 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0642 | 0,0021 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,78 | 0,10 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,04086 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,9505 | 0,0276 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,11 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,082 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01153 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00090 | 0,00018 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,324 | 0,232 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,047 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 9,6 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0315 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0372 | 0,0010 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0159 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519963/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,911 | 0,032 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0568 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,31 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00275 | 0,00023 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03774 | 0,00037 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2613 | 0,0095 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,664 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05849 | 0,00103 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,406 | 0,099 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0045 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,045 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0304 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519964/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,379 | 0,015 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00051 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0686 | 0,0022 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,82 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00131 | 0,00012 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00797 | 0,00052 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,8850 | 0,0263 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,59 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519964/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,380 | 0,050 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02571 | 0,00055 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,236 | 0,072 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0113 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519965/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,651 | 0,022 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00081 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0718 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,83 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00133 | 0,00012 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00889 | 0,00051 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,730 | 0,062 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,74 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,500 | 0,063 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02703 | 0,00056 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,259 | 0,075 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,065 | 0,019 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0048 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0110 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0043 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519965/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0170 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519966/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuy-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,099 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00070 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0152 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,49 | 0,09 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01606 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1350 | 0,0058 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,089 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00644 | 0,00052 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,908 | 0,208 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,029 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0237 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0024 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0127 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519967/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MYPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,712 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00910 | 0,00051 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0209 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519967/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MYPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,10 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00214 | 0,00018 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00366 | 0,00034 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 20,69 | 0,43 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,66 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,506 | 0,063 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09876 | 0,00227 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,249 | 0,074 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0025 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,155 | 0,033 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,2 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0047 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0089 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519968/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MYPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,490 | 0,018 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00069 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0436 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,98 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00298 | 0,00025 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00834 | 0,00052 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3211 | 0,0113 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,30 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,573 | 0,070 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06404 | 0,00116 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,410 | 0,100 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,089 | 0,023 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519968/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MYPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0077 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0130 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0191 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 110,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio (Be) | 102,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 111,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 109,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 113,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 116,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 109,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 108,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 118,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 111,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 116,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 109,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 111,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 113,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 95,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 117,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 109,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRay-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QCce-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59616/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59616/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MRay-01 | 519959/2018-1.0 | msssqup&5959915 |
| MMuj-02 | 519960/2018-1.0 | osssqup&5069915 |
| MMuj-03 | 519961/2018-1.0 | psssqup&5169915 |
| QCce-01 | 519962/2018-1.1 | rusmqlq&5269915 |
| MMuj-04 | 519963/2018-1.0 | ssssqup&5369915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMuj-05 | 519964/2018-1.0 | usssqup&5469915 |
| MMuj-06 | 519965/2018-1.0 | ltssqup&5569915 |
| QLuy-01 | 519966/2018-1.0 | ntssqup&5669915 |
| MYPa-01 | 519967/2018-1.0 | otssqup&5769915 |
| MYPa-02 | 519968/2018-1.0 | qtssqup&5869915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59616/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**

Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACION**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)**

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519959 | MRay-01 | 2018/10/11 | 9:00 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 519960 | MMuj°-02 | 2018/10/11 | 9:10 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519961 | MMuj°-03 | 2018/10/11 | 9:30 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519962 | QCce-01 | 2018/10/11 | 9:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519963 | MMuj°-04 | 2018/10/11 | 9:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519964 | MMuj°-05 | 2018/10/11 | 10:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519965 | MMuj°-06 | 2018/10/11 | 10:15 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519966 | QLuy-01 | 2018/10/11 | 10:40 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519967 | MYPa-01 | 2018/10/11 | 10:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519968 | MYPa-02 | 2018/10/11 | 11.15 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluye Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

**CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | ✓ | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

**OBSERVACIONES**

ENZO VEGA

Recepción de Muestras Cercado
AISIS Peru S.A
La [illegible] de lo enviado se emitirá
[illegible] Notificación Automatica

PERU | Ministerio del Ambiente — Oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2074-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/2/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Rio | Contrato N° 038-2017-OEFA | Ítem 3 | Cloruro (s) | 60 | |
| | | | | Sulfato (s) | 60 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 60 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 60 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 68 | incluye 1 blanco de campo, 1 blanco viajero y 6 duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 60 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 60 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169996 |
| Contacto Administrativo: | Rosy, Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones.

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C. |

OOS 2018-03-0010

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-088600 |
| CREADO: JCARDENASF |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 30/10/2018 09:48 |

# HOJA DE TRAMITE

INGRESO : 29/10/2018 16:13
REMITENTE : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
ASUNTO : INFORME DE ENSAYO -

REFERENCIA: CARTA N° 2629-18/EL-ALS LS PERU

DESCRIPCION : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO CON EL GRUPO DE MUESTRAS N° 59182/2018,59326/2018,59593/2018,59312/2018,59613/2018

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 29/10/2018 16:13 | 02 | CARTA N° 2629-18/EL-ALS LS PERU | |

OFICINAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

ACCIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCION | | | | |

OBSERVACIONES

PLAZO

FIRMA

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517359/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **00:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **DUP-08** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,214 | 0,010 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00093 | 0,00015 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0828 | 0,0026 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 33,77 | 1,80 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00110 | 0,00016 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2184 | 0,0083 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,80 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,229 | 0,088 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01626 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00040 | 0,00013 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,269 | 0,172 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,040 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,4137 | 0,0351 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0248 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517360/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **00:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **DUP-09** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,028 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00050 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0364 | 0,0014 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 78,44 | 6,69 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517360/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-09 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0168 | 0,0024 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,59 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 11,84 | 0,18 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00117 | 0,00026 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00095 | 0,00018 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,861 | 0,318 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,042 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7797 | 0,0994 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0155 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517361/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-10 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00068 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0382 | 0,0014 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 61,86 | 5,17 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0109 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,68 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 10,28 | 0,16 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00081 | 0,00024 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00157 | 0,00024 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,353 | 0,290 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,040 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517361/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-10 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7204 | 0,0992 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0152 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517362/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-11 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,095 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02496 | 0,00061 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,404 | 0,082 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0444 | 0,0016 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 51,83 | 3,76 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01052 | 0,00048 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0649 | 0,0038 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,31 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1508 | 0,0084 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 7,681 | 0,127 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00989 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00388 | 0,00046 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 18,89 | 1,14 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3442 | 0,0241 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0020 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000564 | 0,000089 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0176 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517363/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-12 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,802 | 0,027 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00282 | 0,00026 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0707 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 29,42 | 1,43 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00079 | 0,00008 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,09888 | 0,00259 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4780 | 0,0159 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,21 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,626 | 0,099 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05148 | 0,00088 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00150 | 0,00023 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,989 | 0,269 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,055 | 0,017 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 10,2 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1914 | 0,0074 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0156 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0236 | 0,0008 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167 ,José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 22/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 22/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 22/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 111,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 99,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 102,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Berílio (Be) | 102,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 94,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 114,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 102,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 106,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 103,5 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 103,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 103,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 110,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 111,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 115,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 106,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 116,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 93,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 106,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 110,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 102,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 103,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 107,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 109,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 95,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 107,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 104,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 102,4 | 80-120 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59326/2018

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP-08 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-09 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-10 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-11 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-12 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59326/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| DUP-08 | 517359/2018-1.0 | srsnutp&5953715 |
| DUP-09 | 517360/2018-1.0 | trsnutp&5063715 |
| DUP-10 | 517361/2018-1.0 | ursnutp&5163715 |
| DUP-11 | 517362/2018-1.0 | lssnutp&5263715 |
| DUP-12 | 517363/2018-1.0 | mssnutp&5363715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17684

59326/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Ricon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074 - 2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| | CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales totales Hg | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 517359 | Dup-08 | 2018/10/15 | | AS | 1 | | | ✓ | |
| | 517360 | Dup-09 | 11 | | 11 | 1 | | | ✓ | |
| | 517361 | Dup-10 | 11 | | 11 | 1 | | | ✓ | |
| | 517362 | Dup-11 | 11 | | 11 | 1 | | | ✓ | |
| | 517363 | Dup-12 | 11 | | 11 | 1 | | | ✓ | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | ✓ | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: Recepción de Muestras - Cercado ALS Life Sciences Perú S.A. Víctor Novoa

OBSERVACIONES

La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59327/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima

"Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por INACAL - DA."
División - Medio Ambiente





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59327/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

### Muestras del item: 2

| | |
|---|---|
| **Nº ALS LS** | **517364/2018-1.0** |
| **Fecha de Muestreo** | **10/10/2018** |
| **Hora de Muestreo** | **09:35:00** |
| **Tipo de Muestra** | **Agua Purificada** |
| **Identificación** | **BKV** |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ANÁLISIS DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11034 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11034 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico (As) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11034 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | < 0,0001 | NE |
| Berílio (Be) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11034 | mg/L | 0,10 | 0,15 | < 0,10 | NE |
| Cadmio (Cd) | 11034 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11034 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11034 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11034 | mg/L | 0,04 | 0,10 | < 0,04 | NE |
| Litio (Li) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11034 | mg/L | 0,003 | 0,010 | < 0,003 | NE |
| Manganeso (Mn) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | < 0,00003 | NE |
| Molibdeno (Mo) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11034 | mg/L | 0,006 | 0,040 | < 0,006 | NE |
| Niquel (Ni) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11034 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11034 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11034 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11034 | mg/L | 0,2 | 0,3 | < 0,2 | NE |
| Estaño (Sn) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Titanio (Ti) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11034 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11034 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

### Muestras del item: 4

| | |
|---|---|
| **Nº ALS LS** | **517365/2018-1.0** |
| **Fecha de Muestreo** | **10/10/2018** |
| **Hora de Muestreo** | **09:35:00** |
| **Tipo de Muestra** | **Agua Purificada** |
| **Identificación** | **BKC** |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ANÁLISIS DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11034 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11034 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico (As) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11034 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | < 0,0001 | NE |
| Berílio (Be) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11034 | mg/L | 0,10 | 0,15 | < 0,10 | NE |
| Cadmio (Cd) | 11034 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11034 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59327/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517365/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 10/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 09:35:00 |
| Tipo de Muestra | Agua Purificada |
| Identificación | BKC |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cromo (Cr) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11034 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11034 | mg/L | 0,04 | 0,10 | < 0,04 | NE |
| Litio (Li) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11034 | mg/L | 0,003 | 0,010 | < 0,003 | NE |
| Manganeso (Mn) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | < 0,00003 | NE |
| Molibdeno (Mo) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11034 | mg/L | 0,006 | 0,040 | < 0,006 | NE |
| Niquel (Ni) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11034 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11034 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11034 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11034 | mg/L | 0,2 | 0,3 | < 0,2 | NE |
| Estaño (Sn) | 11034 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Titanio (Ti) | 11034 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11034 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11034 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11034 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11034 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURINAY

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 22/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59327/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 22/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 22/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 99,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 108,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 100,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 104,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Berilio (Be) | 105,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 105,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 110,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 102,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 99,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 100,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 102,5 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 105,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 100,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 103,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 98,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 106,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 95,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 110,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 95,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 101,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 113,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 102,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 104,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 97,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 104,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 99,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Talio (Tl) | 100,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 85,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 104,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 100,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 102,2 | 80-120 | 22/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59327/2018

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV | Cliente | Agua Purificada | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| BKC | Cliente | Agua Purificada | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11034 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59327/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| BKV | 517364/2018-1.0 | rrsnutp&5463715 |
| BKC | 517365/2018-1.0 | ossnutp&5563715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17684

59327/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: APURIMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074 - 2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 517364 | BKV | 2018/10/10 | 9:35 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 4 517365 | BKc | " | 9:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)** — FILTRADA (Marcar con X)

| | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Metales

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | ✓ | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40.

Recibido por: Victor Nauca

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

OBSERVACIONES

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520263/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **00:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **DUP-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,901 | 0,031 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00317 | 0,00028 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,2071 | 0,0064 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,56 | 1,87 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,00006 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00435 | 0,00038 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,7696 | 0,0241 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,20 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,140 | 0,095 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05817 | 0,00102 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,681 | 0,195 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0046 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,088 | 0,023 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0812 | 0,0017 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0247 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0255 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520264/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **00:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **DUP-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,157 | 0,041 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03591 | 0,00074 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,181 | 0,043 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0453 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 37,31 | 2,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00092 | 0,00008 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00142 | 0,00013 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520264/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,08563 | 0,00182 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,637 | 0,041 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,51 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0813 | 0,0039 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,955 | 0,101 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,22570 | 0,01086 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00356 | 0,00043 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 10,76 | 0,70 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0045 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,146 | 0,032 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0037 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00114 | 0,00028 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,6 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2481 | 0,0124 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0143 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000515 | 0,000086 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0031 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1092 | 0,0030 |

| Nº ALS LS | | | | | 520265/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,108 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0148 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,71 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,10 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,196 | 0,030 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01035 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,417 | 0,101 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,024 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520265/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0075 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0209 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520266/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00062 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0341 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 65,19 | 5,51 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0090 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,05 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,959 | 0,120 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00100 | 0,00025 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00098 | 0,00018 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 4,391 | 0,348 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,9 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7304 | 0,0992 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0134 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520267/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,482 | 0,018 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02144 | 0,00058 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,172 | 0,041 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0318 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,24 | 1,84 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00040 | 0,00005 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02953 | 0,00033 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4974 | 0,0164 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,20 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0840 | 0,0040 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,558 | 0,098 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06221 | 0,00111 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00306 | 0,00038 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 10,24 | 0,67 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,061 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00067 | 0,00024 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,3 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2341 | 0,0111 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0048 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000450 | 0,000081 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0495 | 0,0012 |

| Nº ALS LS | | | | | 520268/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 00:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | DUP-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,045 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00132 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0222 | 0,0010 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,10 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00531 | 0,00045 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1077 | 0,0050 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,92 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520268/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,595 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01048 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,973 | 0,155 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,0 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0209 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0165 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520269/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 00:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | DUP-07 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,089 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0269 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,17 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,04865 | 0,00052 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0303 | 0,0028 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,36 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,478 | 0,060 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00490 | 0,00045 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00178 | 0,00026 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,317 | 0,175 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,032 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0259 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520269/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 13/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 00:00:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | DUP-07 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0168 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 106,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 101,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 114,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 104,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 113,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 100,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 99,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 108,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| DUP-07 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59640/2018

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59640/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| DUP-01 | 520263/2018-1.0 | smptutp&5362025 |
| DUP-02 | 520264/2018-1.0 | tmptutp&5462025 |
| DUP-03 | 520265/2018-1.0 | umptutp&5562025 |
| DUP-04 | 520266/2018-1.0 | lnptutp&5662025 |
| DUP-05 | 520267/2018-1.0 | mnptutp&5762025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| DUP-06 | 520268/2018-1.0 | nnptutp&5862025 |
| DUP-07 | 520269/2018-1.0 | onptutp&5962025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59640/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950165996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 0.10-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FILTRADA (Marcar con X) | PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: Metales totales + Hg | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ácido Nítrico | $HNO_3$ | | | | | | | | |
| | | | Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | | | | | | | | |
| | | | Hidróxido de Sodio | NaOH | | | | | | | | |
| | | | Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | | | | | | | | |
| | | | Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | | | | | | | | |
| 520263 | ~~59640~~ EVM Dup-01 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520264 | Dup-02 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520265 | Dup-03 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520266 | Dup-04 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520267 | Dup-05 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520268 | Dup-06 | | | | 2018/10/12 | | As | 1 | | | [X] | |
| 520269 | Dup-07 | | | | 2018/10/13 | | As | 1 | | | [X] | |

OBSERVACIONES GENERALES

Incluye Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| | |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo

BKV: Blanco Viajero

DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [X] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [X] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [X] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: Recepción de Muestras Cercado ALS LS Perú S A

La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

OBSERVACIONES

ENTO VECS

PERÚ | Ministerio del Ambiente — oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2093-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/03/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Río | Contrato N° 038-2017-OEFA | Ítem 3 | Cloruro (s) | 70 | |
| | | | | Sulfato (s) | 70 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 70 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 70 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 79 | Incluye duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 70 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 70 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169996 |
| Contacto Administrativo: | Rosy. Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C. |

CUC° 2018-03-0010

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| Nº ALS LS | | | | | 519949/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QMuji-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,707 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0558 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,14 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00220 | 0,00019 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,06688 | 0,00101 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1875 | 0,0074 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,69 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,672 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05477 | 0,00095 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,381 | 0,095 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,021 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0348 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0253 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519950/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MOcc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,811 | 0,144 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00922 | 0,00051 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,012 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1284 | 0,0040 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,59 | 0,19 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00129 | 0,00012 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519950/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MOcc-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,05988 | 0,00078 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 3,101 | 0,070 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,62 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,943 | 0,086 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07221 | 0,00137 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00065 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,441 | 0,238 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,248 | 0,048 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0105 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00042 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 13,0 | 0,6 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0532 | 0,0010 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0882 | 0,0018 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0055 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0242 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519951/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHan-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,088 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0710 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,70 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00119 | 0,00011 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01405 | 0,00043 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0420 | 0,0031 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,64 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,427 | 0,055 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02527 | 0,00054 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,382 | 0,095 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519951/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHan-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0202 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0168 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519952/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuyc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,062 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0434 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 9,91 | 0,30 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00060 | 0,00013 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0435 | 0,0032 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,84 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,539 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00256 | 0,00033 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,335 | 0,176 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,045 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,3 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0700 | 0,0014 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519953/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuyc-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,043 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0105 | 0,0007 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,53 | 0,36 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0562 | 0,0035 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,98 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,016 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00140 | 0,00027 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00036 | 0,00012 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,550 | 0,188 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,056 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0781 | 0,0016 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0150 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519954/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMol-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00053 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,007 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1822 | 0,0056 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 13,26 | 0,44 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00700 | 0,00054 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,29 | 0,15 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519954/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMol-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,273 | 0,096 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00403 | 0,00040 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,817 | 0,203 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,029 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0856 | 0,0018 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0222 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519955/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QAsno-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,189 | 0,009 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00059 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0196 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,99 | 0,24 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00090 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3511 | 0,0122 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,83 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,394 | 0,077 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00999 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,148 | 0,222 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,060 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0469 | 0,0010 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0058 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519955/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QAsno-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0151 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519956/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,701 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00142 | 0,00018 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0333 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,13 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00057 | 0,00006 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00314 | 0,00030 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,634 | 0,041 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,97 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,541 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07513 | 0,00145 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00026 | 0,00011 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,026 | 0,215 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,161 | 0,034 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,0 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00042 | 0,00012 |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0300 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0159 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0225 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519957/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,587 | 0,135 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0302 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519957/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,14 | 0,15 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,00005 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01055 | 0,00051 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,737 | 0,247 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1659 | 0,0067 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,61 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0037 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,928 | 0,086 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,18786 | 0,00756 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,483 | 0,241 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0090 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 16,7 | 0,8 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0351 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000351 | 0,000074 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1913 | 0,0072 |

| Nº ALS LS | | | | | 519958/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,965 | 0,034 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00344 | 0,00030 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0354 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,04 | 0,10 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00103 | 0,00010 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00218 | 0,00024 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 4,424 | 0,096 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,60 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,357 | 0,077 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,08814 | 0,00187 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,480 | 0,184 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,099 | 0,024 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519958/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MZRu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0252 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0250 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0171 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 111,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio (Be) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 112,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 119,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 117,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 115,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 110,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 114,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 113,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 112,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 112,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 116,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 113,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 100,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 115,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 96,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 115,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 116,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMuji-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MOcc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHan-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMol-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QAsno-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59613/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZRu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MZRu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59613/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QMuji-01 | 519949/2018-1.0 | mrssqup&5949915 |
| MOcc-01 | 519950/2018-1.0 | nrssqup&5059915 |
| MHan-01 | 519951/2018-1.0 | orssqup&5159915 |
| QLuyc-01 | 519952/2018-1.0 | prssqup&5259915 |
| QLuyc-02 | 519953/2018-1.0 | qrssqup&5359915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMol-02 | 519954/2018-1.0 | rrssqup&5459915 |
| QAsno-01 | 519955/2018-1.0 | srssqup&5559915 |
| MZRu-01 | 519956/2018-1.0 | trssqup&5659915 |
| MCha-04 | 519957/2018-1.0 | urssqup&5759915 |
| MZRu-02 | 519958/2018-1.0 | lsssqup&5859915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59613/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 951169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

C.U.C. N°: 010-10-2018-70.1

TDR N°: 2093-2018

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

## MUESTRAS (marcar con una x)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

## PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519949 | QMujc-01 | 2018/10/11 | 11:45 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 519950 | MOcc-01 | 2018/10/11 | 12:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519951 | MHan-01 | 2018/10/11 | 12:10 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519952 | QLuyc-01 | 2018/10/11 | 12:40 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519953 | QLuyc-02 | 2018/10/11 | 13:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519954 | MMol-02 | 2018/10/11 | 13:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519955 | QAsno-01 | 2018/10/11 | 14:15 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519956 | MZRu-01 | 2018/10/11 | 14:45 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519957 | MCha-04 | 2018/10/11 | 15:00 | " | 1 | | | ✓ | OBS |
| 519958 | MZRu-02 | 2018/10/11 | 15:10 | " | 1 | | | ✓ | |

## OBSERVACIONES GENERALES

Incluye Miruno

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

## TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

## CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de Campo

BKV: Blanco Viajero

DUP: Duplicado

## SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO VEGA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercad
AI.S.I.S Peru S.A
La ... oad de lo enviado se emit
en la Notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519969/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:35:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MPQo-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,527 | 0,133 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00218 | 0,00022 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0281 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,29 | 0,21 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00173 | 0,00015 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0050 | 0,0006 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01810 | 0,00038 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,785 | 0,063 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,17 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0036 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,606 | 0,099 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,18318 | 0,00719 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,596 | 0,247 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,182 | 0,037 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 12,0 | 0,6 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0394 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,1719 | 0,0042 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0118 | 0,0007 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0241 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519970/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MIMa-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 5,213 | 0,196 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00537 | 0,00042 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1041 | 0,0033 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 10,52 | 0,32 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00386 | 0,00031 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0068 | 0,0006 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519970/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MIMa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02051 | 0,00036 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 5,322 | 0,113 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,57 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0039 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,237 | 0,113 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,35947 | 0,02762 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00066 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,179 | 0,224 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0059 | 0,0006 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,204 | 0,041 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0067 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 14,0 | 0,7 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0478 | 0,0010 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,2123 | 0,0058 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0135 | 0,0007 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0321 | 0,0009 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519971/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MSSa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,864 | 0,030 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00104 | 0,00015 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0223 | 0,0010 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,33 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00111 | 0,00016 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,6712 | 0,0215 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,94 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,259 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02418 | 0,00053 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,924 | 0,209 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,143 | 0,031 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,3 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519971/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MSSa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0286 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0184 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0020 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0150 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519972/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MNPuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,400 | 0,015 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00224 | 0,00023 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0975 | 0,0031 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,08 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00067 | 0,00007 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00580 | 0,00046 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 5,041 | 0,462 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1736 | 0,0070 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,00 | 0,17 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,110 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,26660 | 0,01515 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,03196 | 0,00102 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,118 | 0,220 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0006 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,032 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0081 | 0,0006 |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 11,5 | 0,6 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0427 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1926 | 0,0072 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519973/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,339 | 0,014 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00065 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0176 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,82 | 0,26 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00086 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2743 | 0,0099 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,08 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,026 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00932 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,042 | 0,216 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,085 | 0,022 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0477 | 0,0010 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0077 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0138 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519974/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,265 | 0,011 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00083 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0202 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,36 | 0,25 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00062 | 0,00013 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3359 | 0,0117 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,13 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519974/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,030 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03711 | 0,00066 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,009 | 0,214 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,096 | 0,024 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0445 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0061 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0125 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 519975/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,995 | 0,035 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00155 | 0,00019 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0236 | 0,0010 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,54 | 0,14 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00053 | 0,00006 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00285 | 0,00028 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,757 | 0,043 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,81 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,943 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03834 | 0,00067 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00059 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,024 | 0,215 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,272 | 0,051 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0281 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0205 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519975/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0050 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0238 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519976/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChel-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,111 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00361 | 0,00031 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1598 | 0,0049 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,09 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00117 | 0,00011 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,979 | 0,263 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0107 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,81 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,482 | 0,061 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02237 | 0,00052 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,03436 | 0,00104 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,335 | 0,176 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0078 | 0,0006 |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 9,1 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0204 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0414 | 0,0011 |

| Nº ALS LS | | | | | 519977/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,691 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00058 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0175 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519977/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,67 | 0,19 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00190 | 0,00022 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5730 | 0,0186 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,02 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,743 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02568 | 0,00055 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00014 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,163 | 0,223 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,160 | 0,034 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00080 | 0,00025 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0346 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0146 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0176 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 519978/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 2,401 | 0,090 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00490 | 0,00039 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0258 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,91 | 0,12 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00191 | 0,00016 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00457 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 3,773 | 0,083 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,89 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,936 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,8389 | 0,1018 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00060 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,985 | 0,213 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,205 | 0,041 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519978/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0028 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0235 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0589 | 0,0013 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0037 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 110,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio (Be) | 102,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 117,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 111,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 109,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 113,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 116,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 109,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 108,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 118,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 111,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 116,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 109,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 111,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 113,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 95,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 117,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 109,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPQo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MIMa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MSSa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59618/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MChel-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59618/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPQo-01 | 519969/2018-1.0 | rtssqup&5969915 |
| MIMa-01 | 519970/2018-1.0 | stssqup&5079915 |
| MSSa-01 | 519971/2018-1.0 | ttssqup&5179915 |
| MNPuq-01 | 519972/2018-1.0 | utssqup&5279915 |
| MLYa-01 | 519973/2018-1.0 | lussqup&5379915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MLYa-02 | 519974/2018-1.0 | mussqup&5479915 |
| MLYa-03 | 519975/2018-1.0 | nussqup&5579915 |
| MChel-01 | 519976/2018-1.0 | oussqup&5679915 |
| MLPa-01 | 519977/2018-1.0 | pussqup&5779915 |
| MLPa-02 | 519978/2018-1.0 | qussqup&5879915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59618/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilar |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**

Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales HG | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519969 | MPQo-01 | 2018/10/10 | 9:35 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 519970 | MIMa-01 | 2018/10/10 | 10:20 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519971 | MSSa-01 | 2018/10/10 | 10:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519972 | MNPuq-01 | 2018/10/10 | 11.05 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519973 | MLYa-01 | 2018/10/10 | 11:25 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519974 | MLYa-02 | 2018/10/10 | 11:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519975 | MLYa-03 | 2018/10/10 | 11:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519976 | MChcl-01 | 2018/10/10 | 11.55 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519977 | MLPa-01 | 2018/10/10 | 12:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| 519978 | MLPa-02 | 2018/10/10 | 13:10 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Moramos

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

**AGUA ( Ref.: NTP 214.042)**

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

**SUELO**

SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

**OTROS**

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO VEGA

Recepción de Muestras Cercado
AUSIS Perú S.A.

La conformidad de lo enviado se emitirá en la confirmación Automática

**OBSERVACIONES**

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| | |
|---|---|
| **Nº ALS LS** | **519917/2018-1.0** |
| **Fecha de Muestreo** | **12/10/2018** |
| **Hora de Muestreo** | **13:45:00** |
| **Tipo de Muestra** | **Aguas Superficiales** |
| **Identificación** | **MUPa-03** |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,215 | 0,010 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00049 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0461 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,20 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00193 | 0,00017 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00152 | 0,00019 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,064 | 0,030 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,64 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,072 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06506 | 0,00118 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,299 | 0,174 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0349 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0044 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | |
|---|---|
| **Nº ALS LS** | **519918/2018-1.0** |
| **Fecha de Muestreo** | **12/10/2018** |
| **Hora de Muestreo** | **14:25:00** |
| **Tipo de Muestra** | **Aguas Superficiales** |
| **Identificación** | **MCen-01** |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | 0,000679 | 0,000199 |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,832 | 0,028 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00484 | 0,00039 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0419 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,74 | 0,17 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,00006 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519918/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:25:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCen-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,12748 | 0,00479 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,7683 | 0,0241 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,14 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,167 | 0,081 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01436 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00032 | 0,00012 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,600 | 0,191 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,089 | 0,023 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0025 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0236 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0227 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519919/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCen-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,050 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00150 | 0,00018 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0274 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,65 | 0,17 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00176 | 0,00015 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00374 | 0,00034 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4130 | 0,0140 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,09 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,490 | 0,083 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09474 | 0,00211 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,386 | 0,179 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519919/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCen-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0292 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0020 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0168 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519920/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCen-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,168 | 0,009 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00283 | 0,00026 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0293 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,58 | 0,14 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02050 | 0,00036 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3117 | 0,0110 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,99 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,751 | 0,079 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00414 | 0,00041 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00030 | 0,00012 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,206 | 0,168 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,038 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00048 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0225 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0050 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0233 | 0,0008 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| Nº ALS LS | | | | | 519921/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPin-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,114 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00132 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0276 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,27 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00762 | 0,00053 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1329 | 0,0058 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,97 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,182 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00308 | 0,00035 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,120 | 0,164 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0191 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0041 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0211 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 519922/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,093 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02706 | 0,00063 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,362 | 0,075 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0425 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 47,69 | 3,25 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01066 | 0,00048 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0972 | 0,0047 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,08 | 0,16 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519922/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1334 | 0,0071 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,858 | 0,119 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01015 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00349 | 0,00042 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 16,86 | 1,03 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3104 | 0,0195 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000514 | 0,000086 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0176 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519923/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,107 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02850 | 0,00065 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,442 | 0,087 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0431 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 49,03 | 3,41 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,05095 | 0,00056 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1873 | 0,0074 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,15 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1544 | 0,0087 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,991 | 0,120 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01001 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00405 | 0,00048 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 17,24 | 1,05 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3148 | 0,0201 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0019 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000535 | 0,000087 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519923/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0181 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519924/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,077 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02146 | 0,00058 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,401 | 0,081 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0428 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 48,90 | 3,40 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03795 | 0,00037 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0497 | 0,0034 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,79 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1374 | 0,0074 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,519 | 0,115 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01148 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00354 | 0,00043 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 15,32 | 0,95 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,026 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2997 | 0,0182 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000490 | 0,000084 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0174 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519925/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QSill-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,172 | 0,009 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00084 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0963 | 0,0030 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519925/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QSill-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 52,94 | 3,91 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00164 | 0,00020 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2171 | 0,0082 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,84 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,999 | 0,102 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00978 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00066 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,314 | 0,231 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00042 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,5395 | 0,0602 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0041 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0174 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519926/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RChiu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,024 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00134 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,007 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0920 | 0,0029 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 62,79 | 5,30 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00051 | 0,00012 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,68 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,568 | 0,116 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00071 | 0,00024 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00082 | 0,00017 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,998 | 0,270 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,042 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 519926/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 13/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 11:30:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | RChiu-02 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,4386 | 0,0395 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000353 | 0,000074 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0129 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca- Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 92,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 110,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 90,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 111,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 94,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 108,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 118,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 110,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 109,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 106,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 110,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPin-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59607/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAnta-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QSill-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RChiu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59607/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MUPa-03 | 519917/2018-1.0 | qnssqup&5719915 |
| MCen-01 | 519918/2018-1.0 | snssqup&5819915 |
| MCen-02 | 519919/2018-1.0 | tnssqup&5919915 |
| MCen-03 | 519920/2018-1.0 | lossqup&5029915 |
| MPin-01 | 519921/2018-1.0 | mossqup&5129915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| RAnta-04 | 519922/2018-1.0 | oossqup&5229915 |
| RAnta-05 | 519923/2018-1.0 | possqup&5329915 |
| RAnta-06 | 519924/2018-1.0 | rossqup&5429915 |
| QSill-01 | 519925/2018-1.0 | sossqup&5529915 |
| RChiu-02 | 519926/2018-1.0 | uossqup&5629915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59607/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)**

| | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519917 | MUPa-03 | 2018/10/12 | 13:45 | AS | 1 | | | Ø | |
| 519918 | MCen-01 | 2018/10/12 | 14:25 | " | 1 | | | Ø | |
| 519919 | MCen-02 | 2018/10/12 | 14:40 | " | 1 | | | Ø | |
| 519920 | MCen-03 | 2018/10/12 | 14:50 | " | 1 | | | Ø | |
| 519921 | MPin-01 | 2018/10/12 | 15:05 | " | 1 | | | Ø | |
| 519922 | RAnta-04 | 2018/10/12 | 14:20 | " | 1 | | | Ø | |
| 519923 | RAnta-05 | 2018/10/12 | 13:00 | " | 1 | | | Ø | |
| 519924 | RAnta-06 | 2018/10/12 | 10:50 | " | 1 | | | Ø | |
| 519925 | QSell-01 | 2018/10/13 | 08:50 | " | 1 | | | Ø | |
| 519926 | RChiu-02 | 2018/10/13 | 11:30 | " | 1 | | | Ø | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluye Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

**AGUA ( Ref.: NTP 214.042)**

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

**SUELO**

SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

**OTROS**

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

**CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO VEGA

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

**OBSERVACIONES**

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519927/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MQCo-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 2,005 | 0,074 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00227 | 0,00023 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1646 | 0,0051 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,51 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00170 | 0,00015 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01614 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,105 | 0,050 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,18 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,964 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07891 | 0,00157 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00031 | 0,00012 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,544 | 0,122 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,139 | 0,031 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0191 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0497 | 0,0011 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0038 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0224 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **519928/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:45:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MQCo-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,360 | 0,014 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0495 | 0,0017 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,22 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00168 | 0,00015 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519928/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCo-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00584 | 0,00048 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1386 | 0,0059 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,67 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,424 | 0,054 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03214 | 0,00060 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,358 | 0,091 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,024 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0155 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0262 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519929/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCo-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,687 | 0,023 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0558 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,38 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00230 | 0,00019 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01109 | 0,00047 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1308 | 0,0057 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,63 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,472 | 0,060 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03682 | 0,00066 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,354 | 0,091 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519929/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCo-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0193 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0150 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519930/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCo-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,661 | 0,023 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0642 | 0,0021 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,40 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00267 | 0,00022 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00949 | 0,00050 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2601 | 0,0095 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,75 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,525 | 0,065 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04375 | 0,00075 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,349 | 0,090 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,026 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0214 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0029 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0181 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519931/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:25:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,466 | 0,017 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0629 | 0,0021 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,54 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00388 | 0,00031 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00510 | 0,00043 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4222 | 0,0142 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,75 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,581 | 0,071 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06637 | 0,00121 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,398 | 0,098 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0221 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0161 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519932/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:35:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,152 | 0,008 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00118 | 0,00016 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0196 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,60 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00212 | 0,00018 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00094 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 6,083 | 0,128 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,60 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519932/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:35:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,493 | 0,062 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,10017 | 0,00232 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,408 | 0,100 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,039 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0181 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0024 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0183 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519933/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,253 | 0,011 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0454 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00038 | 0,00012 |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,39 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00728 | 0,00050 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00235 | 0,00025 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2295 | 0,0086 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,02 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0037 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,004 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,11018 | 0,00275 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,404 | 0,099 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0081 | 0,0006 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00040 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0174 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519933/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0130 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519934/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPPu-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,416 | 0,051 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00165 | 0,00019 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1633 | 0,0050 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,22 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00152 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00623 | 0,00051 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,233 | 0,053 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,19 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,668 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09546 | 0,00214 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,672 | 0,138 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0028 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,100 | 0,025 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0025 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0144 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0185 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519936/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,868 | 0,030 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00125 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0432 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519936/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,67 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00156 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00272 | 0,00027 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,670 | 0,042 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,750 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,10177 | 0,00239 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,687 | 0,139 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,082 | 0,022 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0176 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0274 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0019 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519937/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,346 | 0,014 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00091 | 0,00015 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0520 | 0,0018 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,22 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00076 | 0,00008 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00349 | 0,00033 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,220 | 0,033 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,914 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05124 | 0,00088 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,921 | 0,152 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,055 | 0,017 |

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 519937/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0280 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0084 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0138 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca- Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 109,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio (Be) | 92,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 110,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 90,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 111,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 94,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 108,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 118,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 110,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 109,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio (Tl) | 106,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 110,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQCo-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59609/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPu-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59609/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MQCo-02 | 519927/2018-1.0 | lpssqup&5729915 |
| MQCo-03 | 519928/2018-1.0 | npssqup&5829915 |
| MQCo-04 | 519929/2018-1.0 | opssqup&5929915 |
| MQCo-05 | 519930/2018-1.0 | ppssqup&5039915 |
| MCha-01 | 519931/2018-1.0 | qpssqup&5139915 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCha-02 | 519932/2018-1.0 | rpssqup&5239915 |
| MCha-03 | 519933/2018-1.0 | spssqup&5339915 |
| MPPu-03 | 519934/2018-1.0 | tpssqup&5439915 |
| MUPa-01 | 519936/2018-1.0 | upssqup&5639915 |
| MUPa-02 | 519937/2018-1.0 | lqssqup&5739915 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818 — 59609/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950165996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Apurimac
- Provincia: Aymaraes
- Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**
- Enviado por:
- Fecha: (AAAA/MM/DD)
- Hora: (24 H)
- Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| | Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| | Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| | Hidróxido de Sodio | NaOH |
| | Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| | Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Totales | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519927 | MQCo-02 | 2018/10/12 | 10:30 | AS | 1 | | | X | |
| 519928 | MQCo-03 | 2018/10/12 | 10:45 | " | 1 | | | X | |
| 519929 | MQCo-04 | 2018/10/12 | 11:00 | " | 1 | | | X | |
| 519930 | MQCo-05 | 2018/10/12 | 11:15 | " | 1 | | | X | |
| 519931 | MCha-01 | 2018/10/12 | 11:25 | " | 1 | | | X | |
| 519932 | MCha-02 | 2018/10/12 | 11:35 | " | 1 | | | X | |
| 519933 | MCha-03 | 2018/10/12 | 12:30 | " | 1 | | | X | |
| 519934 | MPPu-03 | 2018/10/12 | 12:45 | " | 1 | | | X | |
| 519936 | MUPa-01 | 2018/10/12 | 13:20 | " | 1 | | | X | |
| 519937 | MUPa-02 | 2018/10/12 | 13:40 | " | 1 | | | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

Incluye mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

- Agua Natural:
  - AS: Agua Superficial
  - ASB: Agua Subterránea
- Agua Residual:
  - ARD: Agua Residual Doméstica
  - ARI: Agua Residual Industrial
- Agua Salina:
  - AMAR: Agua de Mar
  - AREY: Agua de Reinyección
  - ASAL: Agua Salobre
- Agua de Proceso:
  - AP: Agua purificada
  - ACE: Agua de circulación o enfriamiento
  - AAC: Agua de alimentación para
  - AL: Aguas de lixiviación
  - AC: Agua de calderas
  - AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
- SU : Suelo
- SED: Sedimento
- LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**
- BKC: Blanco de Campo
- BKV: Blanco Viajero
- DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de Recepción: 18-10-18
- Hora de Recepción: 16:40
- Recibido por: ENZO LECA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520056/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **13:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QNPuq-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,355 | 0,014 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00356 | 0,00031 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0684 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,92 | 0,12 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00094 | 0,00009 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00648 | 0,00051 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 10,71 | 0,83 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0276 | 0,0027 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,59 | 0,17 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,131 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,25471 | 0,01383 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,01357 | 0,00084 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,629 | 0,192 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0083 | 0,0006 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00321 | 0,00041 |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0024 | 0,0005 |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 10,7 | 0,6 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0388 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,2430 | 0,0109 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520057/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:05:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLHu-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00046 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0156 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,64 | 0,37 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520057/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLHu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,329 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00275 | 0,00034 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,393 | 0,179 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0978 | 0,0022 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520058/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QPac-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,147 | 0,008 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00623 | 0,00047 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0500 | 0,0017 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,74 | 0,23 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00153 | 0,00013 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01188 | 0,00052 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 20,43 | 1,46 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,62 | 0,17 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,643 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,42821 | 0,03930 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,01249 | 0,00082 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,685 | 0,196 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0110 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00542 | 0,00056 |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0047 | 0,0006 |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 10,2 | 0,5 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520058/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QPac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1042 | 0,0024 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,3006 | 0,0160 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520059/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:35:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,044 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00055 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0515 | 0,0018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,58 | 0,19 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00239 | 0,00025 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0803 | 0,0042 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,88 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,657 | 0,079 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01567 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,067 | 0,161 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0365 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520060/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCHa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,047 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0112 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,46 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00089 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0495 | 0,0033 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 0,11 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,121 | 0,022 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00490 | 0,00045 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,363 | 0,092 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0006 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520061/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCHa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,110 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0117 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,40 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00099 | 0,00016 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1117 | 0,0052 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,31 | 0,12 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520061/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCHa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,103 | 0,020 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00866 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,312 | 0,084 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,4 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0035 | 0,0006 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520062/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MIPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,177 | 0,009 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0829 | 0,0026 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,91 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00063 | 0,00007 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00241 | 0,00025 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0357 | 0,0029 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,46 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,556 | 0,069 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01629 | 0,00050 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,384 | 0,096 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0256 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520062/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MIPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0262 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520063/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,198 | 0,010 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0801 | 0,0026 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,09 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00093 | 0,00009 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00361 | 0,00033 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0167 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,522 | 0,065 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01630 | 0,00050 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,361 | 0,092 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0262 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520064/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,185 | 0,009 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1014 | 0,0032 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520064/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,06 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00076 | 0,00008 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00425 | 0,00038 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0078 | 0,0021 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,583 | 0,072 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01462 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,416 | 0,101 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0263 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0187 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520065/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,637 | 0,022 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0446 | 0,0016 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,85 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00162 | 0,00014 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00895 | 0,00051 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0851 | 0,0044 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,67 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,565 | 0,070 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05300 | 0,00091 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,443 | 0,105 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520065/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 11/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 08:55:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MMuj-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0310 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0311 | 0,0009 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167 ,José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 104,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 100,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 103,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 109,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 109,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 100,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 105,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 115,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 96,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 114,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 108,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 106,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLHu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MIPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59620/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPPu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59620/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QNPuq-01 | 520056/2018-1.0 | oltsqup&5650025 |
| MLHu-01 | 520057/2018-1.0 | pltsqup&5750025 |
| QPac-01 | 520058/2018-1.0 | qltsqup&5850025 |
| MPac-01 | 520059/2018-1.0 | rltsqup&5950025 |
| MCHa-01 | 520060/2018-1.1 | nltmqlq&5060025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCHa-02 | 520061/2018-1.1 | oltmqlq&5160025 |
| MIPa-01 | 520062/2018-1.0 | ultsqup&5260025 |
| MPPu-01 | 520063/2018-1.0 | lmtsqup&5360025 |
| MPPu-02 | 520064/2018-1.0 | mmtsqup&5460025 |
| MMuj-01 | 520065/2018-1.0 | omtsqup&5560025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

12815 — 59620/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | [illegible] |
| Teléfono/Anexo | [illegible] |
| Correo(s) Electrónico(s) | [illegible] |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pachaconas

C.U.C. N°:

TDR N°: 2073 - 2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

| | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |
| | | |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: Pb, As, Cd, Cu, Zn

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | 13 30 | As | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 14 05 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 14 20 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 14 35 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 15 00 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 15 10 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 15 45 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 16 10 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | " | 16 25 | " | 1 | | | |
| | [illegible] | [illegible] | 08 55 | " | 1 | | | |

OBSERVACIONES GENERALES

RESPONSABLE 1 — FIRMA:

RESPONSABLE 2 — FIRMA:

LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO — FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD Lodo

OTROS

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [X] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [X] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [X] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 16-10-18

Hora de Recepción: 16 40

Recibido por: [illegible]

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cerrado
ALS LS Perú S.A.
La conformidad de lo enviado se entiende en la notificación Autosuficiente

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520086/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 11/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 15:30:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MTKa-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00040 | 0,00011 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0321 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,31 | 0,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00113 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0530 | 0,0034 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,98 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,738 | 0,079 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03392 | 0,00062 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,008 | 0,157 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0263 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520087/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 11/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 15:45:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MTKa-02 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,040 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00084 | 0,00014 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0342 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,47 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00030 | 0,00004 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520087/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTKa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00148 | 0,00019 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1174 | 0,0053 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,59 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,419 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05726 | 0,00100 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,880 | 0,150 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0198 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520088/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QHua-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,793 | 0,112 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0264 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00036 | 0,00012 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,55 | 0,22 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00083 | 0,00008 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01117 | 0,00052 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,738 | 0,247 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4012 | 0,0136 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,15 | 0,17 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0038 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,967 | 0,094 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,31504 | 0,02118 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,405 | 0,236 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0098 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 14,1 | 0,7 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520088/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QHua-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0351 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000388 | 0,000077 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,2495 | 0,0114 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520089/2018-1.1 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MÑuñ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0239 | 0,0010 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,59 | 0,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00199 | 0,00022 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0863 | 0,0044 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,26 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,295 | 0,082 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00754 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,242 | 0,171 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0268 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520090/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMoq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,033 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0132 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,18 | 0,15 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00094 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0817 | 0,0043 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,61 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,589 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01218 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,763 | 0,200 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0327 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520091/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 17:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMoq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,061 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0149 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,38 | 0,13 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00047 | 0,00006 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00131 | 0,00018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2249 | 0,0085 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,78 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520091/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 17:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMoq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,206 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01996 | 0,00051 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,769 | 0,200 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,6 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0297 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0189 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520092/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QQair-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0245 | 0,0010 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,86 | 0,26 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00053 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0166 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,78 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,096 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00116 | 0,00026 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,369 | 0,178 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,0 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0653 | 0,0013 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520092/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQair-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520093/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MKuy-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0058 | 0,0006 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,35 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00112 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0945 | 0,0047 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 6,76 | 0,19 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,445 | 0,083 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00991 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,374 | 0,178 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0228 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0151 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520094/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MKuy-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,023 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520094/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:40:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MKuy-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,36 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00144 | 0,00019 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5128 | 0,0169 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,50 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,713 | 0,079 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04295 | 0,00074 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,212 | 0,225 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,021 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0192 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520096/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MQCo-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,616 | 0,021 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0555 | 0,0019 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,21 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00203 | 0,00017 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,04921 | 0,00053 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2289 | 0,0086 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,71 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,704 | 0,074 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05459 | 0,00094 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,461 | 0,108 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520096/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0318 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0008 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 98,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 104,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 88,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 102,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 109,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 98,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 106,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 99,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 103,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 88,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 107,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTKa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTKa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QHua-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MÑun-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQair-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59625/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MKuy-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59625/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MTKa-01 | 520086/2018-1.0 | potsqup&5680025 |
| MTKa-02 | 520087/2018-1.0 | qotsqup&5780025 |
| QHua-01 | 520088/2018-1.0 | rotsqup&5880025 |
| MÑuñ-01 | 520089/2018-1.1 | pltmqlq&5980025 |
| MMoq-01 | 520090/2018-1.0 | totsqup&5090025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMoq-02 | 520091/2018-1.0 | uotsqup&5190025 |
| QQair-01 | 520092/2018-1.0 | mptsqup&5290025 |
| MKuy-01 | 520093/2018-1.0 | nptsqup&5390025 |
| MKuy-02 | 520094/2018-1.0 | optsqup&5490025 |
| MQCo-01 | 520096/2018-1.0 | qptsqup&5690025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

1701X

59625 / 2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Piero |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | l.chuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X): Ácido Nítrico $HNO_3$ [X]; Ácido Sulfúrico $H_2SO_4$; Hidróxido de Sodio NaOH; Acetato de Zinc $(CH_3COO)_2Zn$; Sulfato de Amonio $(NH_4)_2SO_4$

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disueltos | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520086 | MTka-01 | 2018/10/11 | 15:30 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 520087 | MTka-02 | " | 15:45 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520088 | QHua-01 | " | 15:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520089 | MÑuñ-01 | " | 16:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520090 | MMoq-01 | " | 16:45 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520091 | MMoq-02 | " | 17:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520092 | QQair-01 | 2018/10/12 | 08:30 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520093 | MKuy-01 | " | 09:15 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520094 | MKuy-02 | " | 09:40 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520096 | MQCo-01 | " | 10:20 | " | 1 | | | ✓ | |

OBSERVACIONES GENERALES

Incluir Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

OBSERVACIONES

ENVIO VIA

Recepción de Muestras Cerrado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520098/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QMuji-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,661 | 0,023 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0532 | 0,0018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,06 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00217 | 0,00018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,06326 | 0,00088 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1661 | 0,0068 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,66 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,651 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05344 | 0,00092 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,381 | 0,095 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0342 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0253 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520099/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MOcc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,356 | 0,014 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00558 | 0,00043 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0683 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,92 | 0,17 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520099/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MOcc-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02302 | 0,00035 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4004 | 0,0136 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,00 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,412 | 0,083 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01634 | 0,00050 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00032 | 0,00012 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,364 | 0,234 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,064 | 0,019 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0044 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,5 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0069 | 0,0006 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520100/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHan-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,081 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0655 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,70 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00118 | 0,00011 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00257 | 0,00026 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0420 | 0,0031 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,59 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,422 | 0,054 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02522 | 0,00054 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,382 | 0,095 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520100/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHan-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0202 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0144 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520101/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuyc-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0383 | 0,0014 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 9,03 | 0,27 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00060 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0193 | 0,0025 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,74 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,405 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00214 | 0,00031 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,267 | 0,172 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0652 | 0,0013 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520102/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QLuyc-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0105 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,38 | 0,36 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0211 | 0,0025 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,98 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,007 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00140 | 0,00027 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00036 | 0,00012 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,550 | 0,188 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,7 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0781 | 0,0016 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0140 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520103/2018-1.1 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMol-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00050 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1818 | 0,0056 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 13,26 | 0,44 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00700 | 0,00054 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,20 | 0,15 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520103/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMol-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,062 | 0,094 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00399 | 0,00040 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,817 | 0,203 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,6 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0856 | 0,0018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0125 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520104/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QAsno-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,049 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0171 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,89 | 0,23 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00090 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0801 | 0,0042 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,78 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,349 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00411 | 0,00041 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,148 | 0,222 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0469 | 0,0010 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520104/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QAsno-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520105/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MZRu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,057 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00072 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0183 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,23 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00165 | 0,00020 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3119 | 0,0110 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,71 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,261 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03505 | 0,00063 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,953 | 0,211 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0261 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0225 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520106/2018-1.1 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MCha-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 3,503 | 0,103 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0302 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520106/2018-1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,14 | 0,15 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,00005 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,01031 | 0,00051 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,735 | 0,247 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1659 | 0,0067 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,61 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0037 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,881 | 0,086 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,18328 | 0,00720 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,483 | 0,241 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0090 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 16,1 | 0,8 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0351 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000318 | 0,000072 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1854 | 0,0068 |

| Nº ALS LS | | | | | 520107/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,026 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00063 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0199 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,64 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00089 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3243 | 0,0114 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,42 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,083 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03607 | 0,00065 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,387 | 0,179 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520107/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0228 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 98,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 104,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 88,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 102,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 109,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 98,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 106,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 99,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 103,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 102,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 88,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 107,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMuji-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MOcc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHan-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMol-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QAsno-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59626/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZRu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MZRu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59626/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QMuji-01 | 520098/2018-1.0 | rptsqup&5890025 |
| MOcc-01 | 520099/2018-1.0 | sptsqup&5990025 |
| MHan-01 | 520100/2018-1.0 | tptsqup&5001025 |
| QLuyc-01 | 520101/2018-1.0 | uptsqup&5101025 |
| QLuyc-02 | 520102/2018-1.0 | lqtsqup&5201025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMol-02 | 520103/2018-1.1 | tltmqlq&5301025 |
| QAsno-01 | 520104/2018-1.0 | nqtsqup&5401025 |
| MZRu-01 | 520105/2018-1.0 | oqtsqup&5501025 |
| MCha-04 | 520106/2018-1.1 | ultmqlq&5601025 |
| MZRu-02 | 520107/2018-1.0 | qqtsqup&5701025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

178K

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Diego Chuquizango, Juan |
| Teléfono/Anexo | 954169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | dchuquizango@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°:

TDR N°:

DATOS DEL ENVÍO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 h)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] Courier [ ]

Agencia [ ]

Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disuelto | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520098 | QHuit-01 | 2018-10-11 | 11:45 | As | 1 | | | X | |
| 520099 | HOcc-01 | " | 12:00 | " | 1 | | | X | |
| 520100 | MMan-01 | " | 12:10 | " | 1 | | | X | |
| 520101 | QLuy-01 | " | 12:40 | " | 1 | | | X | |
| 520102 | QLuy-02 | " | 13:00 | " | 1 | | | X | |
| 520103 | MMol-01 | " | 13:50 | " | 1 | | | X | |
| 520104 | QAsno-01 | " | 14:15 | " | 1 | | | X | |
| 520105 | M2Ru-01 | " | 14:45 | " | 1 | | | X | |
| 520106 | MCru-01 | " | 15:00 | " | 1 | | | X | |
| 520107 | M2Ru-02 | " | 15:10 | " | 1 | | | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

Tapairihua, Apurimac

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |

Diego Chuquizango

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LO : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo

BKV: Blanco Viajero

DUP: Duplicada

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 12-10-18

Hora de Recepción: 16:10

Recibido por: Recepción de Muestras Cercado ALS LS Perú S.A.

OBSERVACIONES

La conformidad de la muestra se encuentra en el Informe de Ensayo

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520108/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MRay-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,033 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0362 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,17 | 0,13 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01012 | 0,00049 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0285 | 0,0027 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,16 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,508 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00111 | 0,00026 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 6,429 | 0,462 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 13,5 | 0,7 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0645 | 0,0013 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520109/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:10:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MMuj-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,832 | 0,028 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0493 | 0,0017 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,57 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00242 | 0,00020 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520109/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,05614 | 0,00068 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1922 | 0,0075 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,18 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,726 | 0,074 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06801 | 0,00126 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,533 | 0,120 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0043 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0453 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0254 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520110/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,890 | 0,029 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0452 | 0,0016 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,48 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00246 | 0,00021 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,09465 | 0,00233 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2073 | 0,0080 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,76 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,755 | 0,074 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06908 | 0,00128 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,465 | 0,109 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0038 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520110/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MMuj-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0401 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0163 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520111/2018-1.1 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QCce-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,236 | 0,011 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00246 | 0,00024 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0462 | 0,0016 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,75 | 0,10 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03202 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1456 | 0,0062 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,82 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,961 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00459 | 0,00043 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00086 | 0,00017 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,294 | 0,230 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,3 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0288 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0006 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520112/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MMuj-04** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,802 | 0,027 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0516 | 0,0018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,89 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00254 | 0,00021 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03116 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1915 | 0,0075 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,25 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,600 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05402 | 0,00093 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,406 | 0,099 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0287 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520113/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **11/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MMuj-05** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,318 | 0,013 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0668 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,82 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00128 | 0,00012 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00644 | 0,00052 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4024 | 0,0137 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,51 | 0,13 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520113/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,349 | 0,046 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02367 | 0,00053 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,236 | 0,072 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0112 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520114/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,323 | 0,013 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0675 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,82 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00128 | 0,00012 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00433 | 0,00038 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,327 | 0,035 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,380 | 0,050 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02666 | 0,00055 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,259 | 0,075 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,4 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0110 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520114/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0170 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520115/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuy-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,039 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00070 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0152 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,49 | 0,09 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01606 | 0,00040 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0685 | 0,0039 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,089 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00576 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,908 | 0,208 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0237 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520116/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MYPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,050 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00057 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0113 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520116/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MYPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,49 | 0,10 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00103 | 0,00010 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00105 | 0,00016 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,8211 | 0,0251 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,54 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,463 | 0,059 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05460 | 0,00095 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,249 | 0,074 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0047 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520117/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 11/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MYPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,103 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00044 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0305 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,90 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00238 | 0,00020 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00429 | 0,00038 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0667 | 0,0038 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,10 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,507 | 0,063 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05252 | 0,00090 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,410 | 0,100 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520117/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 11/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 11:15:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MYPa-02 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0076 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0179 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 98,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 106,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 113,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 99,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 101,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 117,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 108,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 92,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRay-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QCce-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59627/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59627/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MRay-01 | 520108/2018-1.0 | rqtsqup&5801025 |
| MMuj-02 | 520109/2018-1.0 | sqtsqup&5901025 |
| MMuj-03 | 520110/2018-1.0 | tqtsqup&5011025 |
| QCce-01 | 520111/2018-1.1 | lmtmqlq&5111025 |
| MMuj-04 | 520112/2018-1.0 | lrtsqup&5211025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMuj-05 | 520113/2018-1.0 | mrtsqup&5311025 |
| MMuj-06 | 520114/2018-1.0 | nrtsqup&5411025 |
| QLuy-01 | 520115/2018-1.0 | ortsqup&5511025 |
| MYPa-01 | 520116/2018-1.0 | prtsqup&5611025 |
| MYPa-02 | 520117/2018-1.0 | qrtsqup&5711025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59627/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilon |
| Teléfono/Anexo | 950169776 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 020-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**

Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)**

| | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disueltos | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520108 | MRay-01 | 2018/10/11 | 09:00 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 520109 | MMuj-02 | " | 09:10 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520110 | MMuj-03 | " | 09:30 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520111 | QCco-01 | " | 09:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520112 | MMuj-04 | " | 09:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520113 | MMuj-05 | " | 10:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520114 | MMuj-06 | " | 10:15 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520115 | QLuy-01 | " | 10:40 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520116 | MYPa-01 | " | 10:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520117 | MYPa-02 | " | 11:15 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

**CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO IEGS

**OBSERVACIONES**

Recepción de Muestras Cercado
ALS S Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520118/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:35:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MPQo-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,111 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00159 | 0,00019 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0147 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,94 | 0,20 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00586 | 0,00048 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1359 | 0,0059 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,16 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,259 | 0,082 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,11719 | 0,00307 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,596 | 0,247 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0006 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0384 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0054 | 0,0006 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0034 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0241 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520119/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MIMa-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,336 | 0,013 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00200 | 0,00021 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0479 | 0,0017 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 9,60 | 0,29 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00075 | 0,00008 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520119/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MIMa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00364 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5202 | 0,0171 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,57 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,096 | 0,087 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,16627 | 0,00595 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00043 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,179 | 0,224 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,6 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0427 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0123 | 0,0007 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0321 | 0,0009 |

| Nº ALS LS | | | | | 520120/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MSSa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,047 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00048 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0147 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,14 | 0,13 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00061 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0763 | 0,0041 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,94 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,101 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01459 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,924 | 0,209 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,025 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520120/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MSSa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0279 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0150 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520121/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:05:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MNPuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,383 | 0,015 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00217 | 0,00022 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0902 | 0,0028 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,08 | 0,13 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00067 | 0,00007 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00540 | 0,00043 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 4,691 | 0,439 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1274 | 0,0056 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 4,00 | 0,17 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,013 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,24884 | 0,01320 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,02345 | 0,00093 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,012 | 0,214 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0006 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0067 | 0,0006 |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 10,9 | 0,6 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0404 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1904 | 0,0071 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520122/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:25:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLYa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00059 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0138 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,54 | 0,25 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00076 | 0,00014 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0165 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,08 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,922 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00354 | 0,00038 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,042 | 0,216 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0455 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0138 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520123/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:35:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLYa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00055 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0156 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,62 | 0,22 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1157 | 0,0053 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,99 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520123/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:35:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLYa-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,882 | 0,074 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02788 | 0,00056 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,842 | 0,204 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0416 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520124/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLYa-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,077 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00073 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0089 | 0,0006 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,57 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00232 | 0,00025 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2821 | 0,0101 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,81 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,586 | 0,072 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01295 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,024 | 0,215 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0217 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520124/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0238 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520125/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChel-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,103 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00361 | 0,00031 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1585 | 0,0049 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,09 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00114 | 0,00011 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 1,863 | 0,256 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0107 | 0,0022 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,73 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,476 | 0,060 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02237 | 0,00052 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,03112 | 0,00101 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,335 | 0,176 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | 0,0071 | 0,0006 |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,1 | 0,5 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0204 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0369 | 0,0010 |

| Nº ALS LS | | | | | 520126/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,036 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00047 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0127 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520126/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **12:35:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLPa-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,04 | 0,18 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00177 | 0,00021 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0806 | 0,0043 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,02 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,565 | 0,070 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01696 | 0,00050 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00038 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,163 | 0,223 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0311 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0176 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520127/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **10/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **13:10:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLPa-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,113 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00251 | 0,00024 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0115 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,66 | 0,12 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00079 | 0,00008 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00172 | 0,00021 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,7207 | 0,0229 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,89 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,649 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,5818 | 0,0729 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,985 | 0,213 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520127/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0218 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 106,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 106,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 98,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 106,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 113,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 99,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 101,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 117,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 108,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 92,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPQo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MIMa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MSSa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59628/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MChel-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59628/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPQo-01 | 520118/2018-1.0 | rrtsqup&5811025 |
| MIMa-01 | 520119/2018-1.0 | srtsqup&5911025 |
| MSSa-01 | 520120/2018-1.0 | trtsqup&5021025 |
| MNPuq-01 | 520121/2018-1.0 | urtsqup&5121025 |
| MLYa-01 | 520122/2018-1.0 | lstsqup&5221025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MLYa-02 | 520123/2018-1.0 | mstsqup&5321025 |
| MLYa-03 | 520124/2018-1.0 | nstsqup&5421025 |
| MChel-01 | 520125/2018-1.0 | ostsqup&5521025 |
| MLPa-01 | 520126/2018-1.0 | pstsqup&5621025 |
| MLPa-02 | 520127/2018-1.0 | qstsqup&5721025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59628/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Piero |
| Teléfono/Anexo | 950162996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-101

TDR N°: 2093-2018

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pichiwanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disueltos | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520118 | MPQo-01 | 2018/10/10 | 09:35 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 520119 | MIMa-01 | " | 10:20 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520120 | MSSa-01 | " | 10:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520121 | MNPug-01 | " | 11:05 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520122 | MLYa-01 | " | 11:25 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520123 | MLYa-02 | " | 11:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520124 | MLYa-03 | " | 11:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520125 | MChel-01 | " | 11:55 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520126 | MLPa-01 | " | 12:35 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520127 | MLPa-02 | " | 13:10 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Manantial

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

OBSERVACIONES

ENVIO CEGA

Recepción de Muestras Cercad
AISIS Peru S A
La confor...uad de lo enviado se emit
en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520066/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **13:45:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MUPa-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0379 | 0,0014 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,61 | 0,12 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00043 | 0,00005 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00060 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0590 | 0,0036 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,50 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,906 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01901 | 0,00051 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,065 | 0,160 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0302 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520067/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:25:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MCen-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,037 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00136 | 0,00017 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0284 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,74 | 0,17 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520067/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00784 | 0,00053 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0655 | 0,0038 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,14 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,167 | 0,081 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00537 | 0,00047 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00030 | 0,00012 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,500 | 0,185 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0230 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520068/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00102 | 0,00015 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0267 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,58 | 0,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00152 | 0,00014 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00229 | 0,00024 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1819 | 0,0072 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,03 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,432 | 0,083 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,08348 | 0,00171 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,386 | 0,179 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520068/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0292 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520069/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,022 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00159 | 0,00019 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0285 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,58 | 0,14 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00624 | 0,00051 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0531 | 0,0035 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,99 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,751 | 0,079 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00414 | 0,00041 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,206 | 0,168 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,3 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0225 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0233 | 0,0008 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520070/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **15:05:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MPin-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00085 | 0,00014 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0230 | 0,0010 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,27 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00227 | 0,00024 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0184 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,182 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00290 | 0,00035 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,100 | 0,162 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0191 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0197 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520071/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **12/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **RAnta-04** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,048 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02706 | 0,00063 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,314 | 0,067 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0401 | 0,0015 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 47,69 | 3,25 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00901 | 0,00050 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0326 | 0,0029 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,06 | 0,16 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520071/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1334 | 0,0071 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,798 | 0,118 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00476 | 0,00044 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00349 | 0,00042 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 16,59 | 1,02 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3053 | 0,0189 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000505 | 0,000085 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520072/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,063 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02850 | 0,00065 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,392 | 0,080 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0393 | 0,0014 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 47,53 | 3,23 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03155 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0125 | 0,0023 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,15 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1544 | 0,0087 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,878 | 0,119 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00554 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00381 | 0,00045 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 17,00 | 1,04 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3124 | 0,0198 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000532 | 0,000087 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520072/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520073/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-06 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,065 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02146 | 0,00058 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,401 | 0,081 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0395 | 0,0014 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 48,90 | 3,40 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03248 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0281 | 0,0027 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,79 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,1374 | 0,0074 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,519 | 0,115 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00915 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00354 | 0,00043 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 15,32 | 0,95 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,8 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2997 | 0,0182 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000490 | 0,000084 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520074/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QSill-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,012 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00070 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,006 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0873 | 0,0028 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520074/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QSill-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 52,64 | 3,87 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00164 | 0,00020 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0162 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,84 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,890 | 0,101 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00356 | 0,00038 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00014 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,271 | 0,229 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,5131 | 0,0543 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520075/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RChiu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00100 | 0,00015 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0920 | 0,0029 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 62,79 | 5,30 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00040 | 0,00012 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,68 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,568 | 0,116 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00050 | 0,00023 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00015 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,998 | 0,270 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520075/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RChiu-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,2 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,4102 | 0,0344 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000321 | 0,000072 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 99,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 92,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 103,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 100,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 103,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 102,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 103,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 87,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPin-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

# INFORME DE ENSAYO: 59622/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAnta-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QSill-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RChiu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59622/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MUPa-03 | 520066/2018-1.0 | pmtsqup&5660025 |
| MCen-01 | 520067/2018-1.0 | qmtsqup&5760025 |
| MCen-02 | 520068/2018-1.0 | rmtsqup&5860025 |
| MCen-03 | 520069/2018-1.0 | smtsqup&5960025 |
| MPin-01 | 520070/2018-1.0 | tmtsqup&5070025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| RAnta-04 | 520071/2018-1.0 | umtsqup&5170025 |
| RAnta-05 | 520072/2018-1.0 | lntsqup&5270025 |
| RAnta-06 | 520073/2018-1.0 | mntsqup&5370025 |
| QSill-01 | 520074/2018-1.0 | nntsqup&5470025 |
| RChiu-02 | 520075/2018-1.0 | ontsqup&5570025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167 ,José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59622/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950169956 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disueltos | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520066 | MUPa-03 | 2018/10/12 | 13:45 | AS | 1 | | | ✓ | |
| 520067 | MCen-01 | " | 14:25 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520068 | MCen-02 | " | 14:40 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520069 | MCen-03 | " | 14:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520070 | MPin-01 | " | 15:05 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520071 | RAnta-04 | " | 14:20 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520072 | RAnta-05 | " | 13:00 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520073 | RAnta-06 | | 10:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520074 | QSil-01 | 2018/10/13 | 08:50 | " | 1 | | | ✓ | |
| 520075 | RChiu-02 | " | 11:30 | " | 1 | | | ✓ | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

Incluir Mercurio

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

**OBSERVACIONES**

ENVIO VIA

Recepción de Muestras Celcad
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emiti
en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 4

| Nº ALS LS | | | | | 520076/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,067 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00052 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0338 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,14 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00072 | 0,00007 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00180 | 0,00021 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3034 | 0,0108 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,67 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,421 | 0,054 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04143 | 0,00072 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,544 | 0,122 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,4 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0126 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520077/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,347 | 0,014 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0476 | 0,0017 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,22 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00168 | 0,00015 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520077/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00584 | 0,00048 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1044 | 0,0049 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,66 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,424 | 0,054 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03214 | 0,00060 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,358 | 0,091 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0150 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0262 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520078/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,614 | 0,021 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0544 | 0,0018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,30 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00217 | 0,00018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01043 | 0,00048 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0867 | 0,0044 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,58 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,455 | 0,058 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03575 | 0,00064 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,354 | 0,091 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520078/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0190 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0150 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520079/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,536 | 0,019 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0607 | 0,0020 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,31 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00246 | 0,00021 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00836 | 0,00052 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0882 | 0,0045 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,66 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,475 | 0,060 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04037 | 0,00070 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,349 | 0,090 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0190 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0174 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520080/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,398 | 0,015 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0608 | 0,0020 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,44 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00378 | 0,00031 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00481 | 0,00041 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2165 | 0,0082 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,579 | 0,071 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06389 | 0,00115 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,398 | 0,098 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,6 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0221 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0161 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520081/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,058 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00064 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0176 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,60 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00194 | 0,00017 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00094 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 3,871 | 0,085 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,13 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520081/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,472 | 0,060 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09238 | 0,00202 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,408 | 0,100 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0181 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0183 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520082/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,215 | 0,010 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0431 | 0,0015 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00034 | 0,00011 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,39 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00687 | 0,00050 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00206 | 0,00023 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2295 | 0,0086 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,92 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,945 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,10346 | 0,00246 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,404 | 0,099 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0076 | 0,0006 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0174 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520082/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0130 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520083/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,123 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00040 | 0,00011 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1129 | 0,0035 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,08 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00082 | 0,00008 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00171 | 0,00021 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2559 | 0,0094 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,98 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,459 | 0,058 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06300 | 0,00113 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,672 | 0,138 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0138 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0018 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0128 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520084/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MUPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,107 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00045 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0371 | 0,0014 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520084/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MUPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,59 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00105 | 0,00010 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00088 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3514 | 0,0122 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,78 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,603 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07135 | 0,00135 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,687 | 0,139 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0163 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0029 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520085/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MUPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,029 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00042 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0443 | 0,0016 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,74 | 0,10 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00059 | 0,00006 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00069 | 0,00014 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4260 | 0,0143 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,49 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,822 | 0,074 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04677 | 0,00080 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,921 | 0,152 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520085/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 12/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 13:40:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MUPa-02 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0259 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 99,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 101,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 92,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 109,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 109,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 107,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 103,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 100,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 103,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 102,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 110,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 112,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 103,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 87,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 108,8 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQCo-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59623/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPu-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59623/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MQCo-02 | 520076/2018-1.0 | pntsqup&5670025 |
| MQCo-03 | 520077/2018-1.0 | qntsqup&5770025 |
| MQCo-04 | 520078/2018-1.0 | rntsqup&5870025 |
| MQCo-05 | 520079/2018-1.0 | sntsqup&5970025 |
| MCha-01 | 520080/2018-1.0 | tntsqup&5080025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCha-02 | 520081/2018-1.0 | untsqup&5180025 |
| MCha-03 | 520082/2018-1.0 | lotsqup&5280025 |
| MPPu-03 | 520083/2018-1.0 | motsqup&5380025 |
| MUPa-01 | 520084/2018-1.0 | notsqup&5480025 |
| MUPa-02 | 520085/2018-1.0 | ootsqup&5580025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

59623/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilon |
| Teléfono/Anexo | 950169956 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocobamba

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | Metales Disueltos | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520076 | MQCo-02 | 2018/10/12 | 10:30 | AS | 1 | | | X | |
| 520077 | MQCo-03 | " | 10:45 | " | 1 | | | X | |
| 520078 | MQCo-04 | " | 11:00 | " | 1 | | | X | |
| 520079 | MQCo-05 | " | 11:15 | " | 1 | | | X | |
| 520080 | MCha-01 | " | 11:25 | " | 1 | | | X | |
| 520081 | MCha-02 | " | 11:35 | " | 1 | | | X | |
| 520082 | MCha-03 | " | 12:30 | " | 1 | | | X | |
| 520083 | MPPu-03 | " | 12:45 | " | 1 | | | X | |
| 520084 | MUPa-01 | " | 13:20 | " | 1 | | | X | |
| 520085 | MUPa-02 | " | 13:40 | " | 1 | | | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

Incluir Metales

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: | TIPO DE MATRIZ (*) | CONTROL DE CALIDAD | SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGUA ( Ref.: NTP 214.042) | | CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS | OBSERVACIONES |
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: | Agua Natural: AS: Agua Superficial; ASB: Agua Subterránea; Agua Residual: ARD: Agua Residual Doméstica; ARI: Agua Residual Industrial; Agua Salina: AMAR: Agua de Mar; AREY: Agua de Reinyección; ASAL: Agua Salobre | BKC: Blanco de Campo; BKV: Blanco Viajero; DUP: Duplicado | Envases adecuados y en buen estado: SI [X] NO [ ]; Preservantes adecuados: SI [ ] NO [ ]; Con Ice Pack: SI [X] NO [ ]; Dentro del tiempo de vida útil: SI [X] NO [ ] | Fecha de Recepción: 18-10-18; Hora de Recepción: 16:40; Recibido por: ENRO VEGA | Recepción de Muestras Cercado ALS LS Peru S A La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: | Agua de Proceso: AP: Agua purificada; ACE: Agua de circulación o enfriamiento; AAC: Agua de alimentación para; AL: Aguas de lixiviación; AC: Agua de calderas; AIR: Agua de inyección y reinyección | | (**) P = Plástico; V = Vidrio; E = Esterilizado | | |
| Llojan Chuquisengo | | SUELO: SU: Suelo; SED: Sedimento; LD: Lodo; OTROS | | | | |

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520358/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | LTira-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00229 | 0,00023 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0129 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,97 | 0,17 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00198 | 0,00022 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1596 | 0,0066 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,47 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,656 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01329 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,359 | 0,092 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0214 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0214 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520359/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MInq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,039 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00398 | 0,00033 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0192 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,14 | 0,35 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520359/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MInq-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00122 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0642 | 0,0038 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,415 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01475 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,454 | 0,107 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0387 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0155 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520360/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:10:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **LTam-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,035 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02363 | 0,00060 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0167 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 18,97 | 0,72 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00113 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1393 | 0,0060 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,926 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02454 | 0,00054 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00056 | 0,00014 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,606 | 0,132 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520360/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | LTam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0626 | 0,0012 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0169 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520361/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,066 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01435 | 0,00053 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,182 | 0,043 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0303 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 39,14 | 2,31 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00868 | 0,00051 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0364 | 0,0030 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,54 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0919 | 0,0045 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 5,369 | 0,105 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00653 | 0,00053 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00334 | 0,00041 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 12,42 | 0,79 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00047 | 0,00023 |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2531 | 0,0129 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000430 | 0,000080 |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0169 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520362/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QHuas-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,021 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00464 | 0,00037 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,020 | 0,008 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0357 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,07 | 1,83 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00097 | 0,00016 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0167 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,94 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,643 | 0,091 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00132 | 0,00027 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00092 | 0,00018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,295 | 0,230 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1394 | 0,0041 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520363/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QMama-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,044 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00172 | 0,00020 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1707 | 0,0053 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,76 | 1,89 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00104 | 0,00016 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0138 | 0,0023 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,91 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520363/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QMama-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,725 | 0,092 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00289 | 0,00034 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,745 | 0,199 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0808 | 0,0017 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520364/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,138 | 0,008 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01722 | 0,00055 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,140 | 0,035 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0293 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 35,91 | 1,99 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01454 | 0,00042 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1222 | 0,0055 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,19 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0819 | 0,0039 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,939 | 0,101 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01731 | 0,00050 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00307 | 0,00038 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 11,27 | 0,73 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2297 | 0,0107 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000418 | 0,000079 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520364/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:15:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **RAnta-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0300 | 0,0009 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520365/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **RAnta-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,066 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01505 | 0,00054 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,142 | 0,035 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0282 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,35 | 1,85 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00750 | 0,00053 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0245 | 0,0026 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,06 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0725 | 0,0034 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,626 | 0,099 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00433 | 0,00042 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00312 | 0,00039 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 10,18 | 0,67 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2314 | 0,0108 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0231 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520366/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **15:45:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QOmol-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,116 | 0,007 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00299 | 0,00027 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,015 | 0,007 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0511 | 0,0018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520366/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QOmol-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 25,77 | 1,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02248 | 0,00035 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0210 | 0,0025 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,89 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,798 | 0,092 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01269 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00132 | 0,00022 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,647 | 0,250 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,0 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1665 | 0,0057 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0296 | 0,0009 |

| Nº ALS LS | | | | | 520367/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QAcco-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0696 | 0,0023 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,12 | 0,15 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00322 | 0,00031 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0110 | 0,0022 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,80 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,925 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00049 | 0,00022 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00045 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,497 | 0,185 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520367/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QAcco-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0521 | 0,0010 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 101,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 98,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 104,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 103,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 99,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 112,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 89,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 113,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 102,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 90,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 110,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTira-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MInq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| LTam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QHuas-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QMama-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59674/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAnta-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QOmol-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QAcco-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59674/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| LTira-01 | 520358/2018-1.0 | qsrsqup&5853025 |
| MInq-01 | 520359/2018-1.0 | rsrsqup&5953025 |
| LTam-01 | 520360/2018-1.0 | ssrsqup&5063025 |
| RAnta-01 | 520361/2018-1.0 | tsrsqup&5163025 |
| QHuas-01 | 520362/2018-1.0 | usrsqup&5263025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QMama-01 | 520363/2018-1.0 | ltrsqup&5363025 |
| RAnta-03 | 520364/2018-1.0 | mtrsqup&5463025 |
| RAnta-02 | 520365/2018-1.0 | ntrsqup&5563025 |
| QOmol-01 | 520366/2018-1.0 | otrsqup&5663025 |
| QAcco-01 | 520367/2018-1.0 | ptrsqup&5763025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17634

59674/2018

| DATOS DEL CLIENTE | | DATOS DEL MUESTREO | C.U.C. N°: 010-10-2018-401 |
|---|---|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) | TDR N°: 2074 - 2018 |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima | Líquido [X] Sólido [ ] | DATOS DEL ENVIO |
| Personal de contacto | Hojan Chuquisengo Picon | UBICACIÓN | Enviado por: |
| Teléfono/Anexo | 950169996 | Departamento: Apurimac | Fecha: (AAAA/MM/DD) |
| Correo(s) Electrónico(s) | chuquisengo@oefa.gob.pe | Provincia: Aymaraes | Hora: (24 H) |
| Referencia | | Distrito: Tapairihua y Pocohuanca | Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros: |

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | METALES DISUELTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520358 | LTira-01 | 2018/10/15 | 12:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520359 | MIng-01 | " | 10:30 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520360 | LTam-01 | " | 11:10 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520361 | RArita-01 | 2018/10/16 | 08:20 | A.S | 1 | - | - | X | |
| 520362 | QHuas-01 | " | 10:50 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520363 | QMama-01 | " | 12:40 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520364 | RAnta-03 | " | 14:15 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520361 | RAnta-02 | " | 14:50 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520366 | QOmol-01 | " | 15:45 | A.S | 1 | - | - | X | |
| 520367 | QAcco-01 | " | 09:15 | A.S. | 1 | - | - | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |

Hojan Chuquisengo

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO VEGA

**OBSERVACIONES**

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520368/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MCach-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,026 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0274 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,28 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02573 | 0,00034 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0177 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,35 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,489 | 0,061 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00500 | 0,00045 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00174 | 0,00026 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,590 | 0,190 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0259 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520369/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MChuñ-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1216 | 0,0038 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,89 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520369/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MChuñ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00290 | 0,00029 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0199 | 0,0025 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,445 | 0,057 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00180 | 0,00029 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,112 | 0,163 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0274 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520370/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MHuañ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,082 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0176 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,76 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | < 0,04 | NE |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,184 | 0,029 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00992 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,395 | 0,097 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520370/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHuañ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0077 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 520371/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMarc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,416 | 0,016 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1624 | 0,0050 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,81 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00096 | 0,00009 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01070 | 0,00048 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0175 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,206 | 0,031 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01940 | 0,00051 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,560 | 0,124 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0123 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520372/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 16/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 12:40:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | QChac-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,062 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00210 | 0,00022 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0567 | 0,0019 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 35,25 | 1,93 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00310 | 0,00030 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0293 | 0,0028 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,964 | 0,080 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00444 | 0,00042 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00083 | 0,00017 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,350 | 0,177 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3779 | 0,0292 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0168 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 22/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 22/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 22/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 22/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 22/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 22/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 22/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 22/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 109,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 99,5 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 96,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 101,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 96,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 103,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 96,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 102,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 103,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 99,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 102,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 106,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 99,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 105,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 97,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 102,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 110,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 106,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 114,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 92,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 101,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 108,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 101,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 105,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 101,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 105,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 96,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 109,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 101,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 90,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 107,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 103,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 100,6 | 80-120 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59676/2018

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCach-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChuñ-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHuañ-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMarc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59676/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCach-01 | 520368/2018-1.0 | qtrsqup&5863025 |
| MChuñ-01 | 520369/2018-1.0 | rtrsqup&5963025 |
| MHuañ-01 | 520370/2018-1.0 | strsqup&5073025 |
| MMarc-01 | 520371/2018-1.0 | ttrsqup&5173025 |
| QChac-01 | 520372/2018-1.0 | utrsqup&5273025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17684.

59676/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojem Chuquijengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquijengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Apurimac
- Provincia: Aymaraes
- Distrito: Tapairihua y Pachaconas

C.U.C. N°: 010-10-2018-210 1

TDR N°: 2074-2018

**DATOS DEL ENVIO**
- Enviado por:
- Fecha: (AAAA/MM/DD)
- Hora: (HH)
- Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | MUESTRAS (marcar con una x): METALES DISUELTOS | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520368 | MCach-01 | 2018/10/16 | 11:50 | AS | 1 | – | – | X | | |
| 520369 | MChuñ-01 | " | 10:30 | " | 1 | – | – | X | | |
| 520370 | MHuañ-01 | " | 11:20 | " | 1 | – | – | X | | |
| 520371 | MMarc-01 | " | 10:45 | " | 1 | – | – | X | | |
| 520372 | Qchac-01 | " | 12:40 | " | 1 | – | – | X | | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |

Llojem Chuquijengo

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
- AS: Agua Superficial
- ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
- ARD: Agua Residual Doméstica
- ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
- AMAR: Agua de Mar
- AREY: Agua de Reinyección
- ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
- AP: Agua purificada
- ACE: Agua de circulación o enfriamiento
- AAC: Agua de alimentación para
- AL: Aguas de lixiviación
- AC: Agua de calderas
- AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
- SU : Suelo
- SED: Sedimento
- LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**
- BKC: Blanco de Campo
- BKV: Blanco Viajero
- DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de Recepción: 18-10-18
- Hora de Recepción: 16:40
- Recibido por: ENZO LEGA CURO

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá
por la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520338/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLloc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,369 | 0,014 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0639 | 0,0021 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00061 | 0,00013 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,33 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00672 | 0,00053 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00423 | 0,00038 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0392 | 0,0030 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,79 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,525 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,16365 | 0,00577 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,428 | 0,103 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0386 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0251 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520339/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:30:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QLamb-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,037 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00107 | 0,00016 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0232 | 0,0010 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,86 | 0,12 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520339/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLamb-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00427 | 0,00038 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0767 | 0,0041 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,79 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,518 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00939 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,944 | 0,154 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0202 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520340/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLamb-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,021 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00080 | 0,00014 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0190 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,30 | 0,25 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00094 | 0,00009 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00056 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4368 | 0,0147 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,22 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 5,836 | 0,109 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03690 | 0,00066 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,409 | 0,180 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0153 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520340/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLamb-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0660 | 0,0013 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0134 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520341/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,031 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0124 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,39 | 0,07 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00041 | 0,00005 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00062 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1963 | 0,0076 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,48 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,930 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02713 | 0,00056 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,421 | 0,102 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,2 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0138 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520342/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MToqa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,032 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0130 | 0,0007 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,99 | 0,06 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00007 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00088 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0614 | 0,0037 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,671 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01586 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,282 | 0,079 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0084 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0180 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520343/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 17:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QQOWa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,028 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00100 | 0,00015 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0405 | 0,0015 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,67 | 0,23 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00041 | 0,00005 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00324 | 0,00031 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3477 | 0,0121 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,46 | 0,15 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520343/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 17:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QQOWa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,986 | 0,087 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07502 | 0,00145 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,996 | 0,326 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0614 | 0,0012 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520344/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QSill-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00237 | 0,00024 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1244 | 0,0039 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 36,12 | 2,01 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00125 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0177 | 0,0024 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,25 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,321 | 0,096 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00148 | 0,00027 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00014 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,325 | 0,232 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,0 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3148 | 0,0201 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520344/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QSill-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520345/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RChiu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,020 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00454 | 0,00037 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0549 | 0,0019 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 40,55 | 2,45 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00076 | 0,00014 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0118 | 0,0022 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,07 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,430 | 0,090 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00237 | 0,00032 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00075 | 0,00016 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,853 | 0,262 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1463 | 0,0044 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520346/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLamb-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00107 | 0,00016 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1013 | 0,0032 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520346/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QLamb-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 13,11 | 0,43 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00060 | 0,00007 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00867 | 0,00051 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0573 | 0,0036 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,29 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,446 | 0,083 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04895 | 0,00084 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,219 | 0,169 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1232 | 0,0032 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0158 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520347/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 14/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02667 | 0,00063 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0585 | 0,0020 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 24,65 | 1,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00052 | 0,00006 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00602 | 0,00050 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,658 | 0,041 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 5,34 | 0,18 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0006 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 7,623 | 0,126 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,16824 | 0,00609 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00044 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 5,457 | 0,408 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,069 | 0,020 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520347/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 14/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00048 | 0,00023 |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 16,0 | 0,8 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0719 | 0,0014 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0881 | 0,0022 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 100,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 102,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 99,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 98,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 100,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 89,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 100,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 107,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 103,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 98,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 100,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 86,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 105,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLloc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLamb-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLamb-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MToqa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQOWa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QSill-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59672/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RChiu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLamb-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 14/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59672/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MLloc-01 | 520338/2018-1.0 | qqrsqup&5833025 |
| QLamb-01 | 520339/2018-1.0 | rqrsqup&5933025 |
| MLamb-01 | 520340/2018-1.0 | sqrsqup&5043025 |
| MQCu-02 | 520341/2018-1.0 | tqrsqup&5143025 |
| MToqa-02 | 520342/2018-1.0 | uqrsqup&5243025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QQOWa-03 | 520343/2018-1.0 | lrrsqup&5343025 |
| QSill-02 | 520344/2018-1.0 | mrrsqup&5443025 |
| RChiu-01 | 520345/2018-1.0 | nrrsqup&5543025 |
| QLamb-03 | 520346/2018-1.0 | orrsqup&5643025 |
| MLam-01 | 520347/2018-1.0 | prrsqup&5743025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17689

59672/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilar |
| Teléfono/Anexo | 950163996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | METALES DISUELTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520338 | MLloc-01 | 2018/10/13 | 12:20 | AS | 1 | - | - | X | |
| 520339 | QLamb-01 | " | 14:30 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520340 | MLamb-01 | " | 15:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520341 | MQCu-02 | " | 15:20 | AS. | 1 | - | - | X | |
| 520342 | MToga-02 | " | 16:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520343 | QQOWa-03 | " | 17:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520344 | QSell-02 | " | 14:20 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520345 | RChiu-01 | " | 13:20 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520346 | QLamb-03 | " | 10:00 | AS | 1 | - | - | X | |
| 520347 | MLam-01 | 2018/10/14 | 13:50 | A.S. | 1 | - | - | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

OBSERVACIONES

ENZO VEGA

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 29/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520348/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 14/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MTas-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,531 | 0,019 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00883 | 0,00051 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1108 | 0,0034 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,99 | 0,10 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00241 | 0,00020 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,14183 | 0,00617 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,6354 | 0,0205 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,85 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,075 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,16814 | 0,00608 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,164 | 0,166 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00194 | 0,00033 |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 9,3 | 0,5 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0289 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0692 | 0,0017 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520349/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QChuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,062 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0691 | 0,0023 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 32,16 | 1,66 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520349/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 08:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QChuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00115 | 0,00017 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0770 | 0,0041 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,69 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,886 | 0,086 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01300 | 0,00049 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00037 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,367 | 0,178 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3217 | 0,0210 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520350/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QChuq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,052 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0686 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 27,70 | 1,30 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00094 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0399 | 0,0031 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,61 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,658 | 0,085 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00655 | 0,00053 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00038 | 0,00013 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,277 | 0,172 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520350/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QChuq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3356 | 0,0229 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0134 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520351/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QUchu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,820 | 0,027 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00074 | 0,00014 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0304 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 18,20 | 0,68 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00391 | 0,00032 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,389 | 0,056 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,15 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,322 | 0,082 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,17714 | 0,00673 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,072 | 0,161 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0056 | 0,0006 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2362 | 0,0113 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0926 | 0,0024 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Nº ALS LS | | | | | | 520352/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 15/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 10:15:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MChal-01 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00059 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0338 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 64,49 | 5,45 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0095 | 0,0022 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,97 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0004 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,736 | 0,117 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00103 | 0,00025 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00092 | 0,00018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 4,557 | 0,357 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,8 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,6870 | 0,0984 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | | 520353/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 15/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 10:37:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MAtis-01 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00066 | 0,00013 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0311 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 67,19 | 5,69 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0211 | 0,0025 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,55 | 0,13 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520353/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:37:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MAtis-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 11,70 | 0,18 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00080 | 0,00024 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00075 | 0,00016 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,641 | 0,306 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7147 | 0,0991 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520354/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MJara-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00055 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0341 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 57,51 | 4,53 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0053 | 0,0021 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,53 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 8,654 | 0,137 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00077 | 0,00024 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00136 | 0,00022 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,923 | 0,265 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,2 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,5955 | 0,0736 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520354/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MJara-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0165 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520355/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHatu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00050 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0317 | 0,0012 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 69,41 | 5,89 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0061 | 0,0021 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,50 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 10,29 | 0,16 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00055 | 0,00023 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00076 | 0,00016 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,352 | 0,290 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,0 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,6828 | 0,0972 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520356/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChuc-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,037 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00082 | 0,00014 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,005 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0470 | 0,0016 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520356/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChuc-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 104,6 | 9,0 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00046 | 0,00012 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0057 | 0,0021 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,31 | 0,16 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 11,29 | 0,17 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00104 | 0,00025 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00165 | 0,00025 |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 5,121 | 0,389 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,5 | 0,5 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 1,408 | 0,102 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0005 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520357/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTira-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,058 | 0,006 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00120 | 0,00016 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0153 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,98 | 0,15 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00050 | 0,00006 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00091 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1374 | 0,0059 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,34 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,549 | 0,068 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02561 | 0,00054 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,336 | 0,088 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 520357/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 15/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 11:35:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MTira-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 0,2 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0189 | 0,0007 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0228 | 0,0008 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 100,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 102,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 101,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 99,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 100,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 98,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 100,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 108,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 89,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 100,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 107,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 103,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 98,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 101,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 100,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 86,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 105,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTas-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 14/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChuq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QUchu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChal-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MAtis-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MJara-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59673/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHatu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChuc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTira-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59673/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MTas-01 | 520348/2018-1.0 | qrrsqup&5843025 |
| QChuq-01 | 520349/2018-1.0 | rrrsqup&5943025 |
| QChuq-02 | 520350/2018-1.0 | srrsqup&5053025 |
| QUchu-01 | 520351/2018-1.0 | trrsqup&5153025 |
| MChal-01 | 520352/2018-1.0 | urrsqup&5253025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MAtis-01 | 520353/2018-1.0 | lsrsqup&5353025 |
| MJara-01 | 520354/2018-1.0 | msrsqup&5453025 |
| MHatu-01 | 520355/2018-1.0 | nsrsqup&5553025 |
| MChuc-01 | 520356/2018-1.0 | osrsqup&5653025 |
| MTira-01 | 520357/2018-1.0 | psrsqup&5753025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17689

59673/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950163996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: EVO-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X): [X] [X]

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X):

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | METALES DISUELTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520348 | MTas-01 | 2018/10/14 | 13:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520349 | QChuq-01 | 2018/10/15 | 08:20 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520350 | QChuq-02 | " | 07:00 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520351 | QLlchu-01 | " | 09:20 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520352 | MChal-01 | " | 10:15 | A.S | 1 | - | - | X | |
| 520353 | MAtis-01 | " | 10:37 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520354 | MJara-01 | " | 12:00 | A.S | 1 | - | - | X | |
| 520355 | MHatu-01 | " | 12:40 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520356 | MChuc-01 | " | 14:25 | A.S. | 1 | - | - | X | |
| 520357 | MTira-01 | " | 11:35 | A.S. | 1 | - | - | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

TIPO DE MATRIZ (*)

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

CONTROL DE CALIDAD

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-18

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por:

OBSERVACIONES

ENVIO VECES

Recepción de Muestras / Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520328/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:05:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MPUOr-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,040 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00121 | 0,00016 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0208 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,77 | 0,14 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00067 | 0,00007 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00147 | 0,00019 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5316 | 0,0174 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,58 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,851 | 0,080 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07025 | 0,00132 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,385 | 0,179 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0357 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0005 |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0245 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520329/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:15:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MPUOr-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,033 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00053 | 0,00012 |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,006 |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0265 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 14,62 | 0,50 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00195 | 0,00017 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520329/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPUOr-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00134 | 0,00018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4386 | 0,0147 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,50 | 0,15 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,111 | 0,095 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,38058 | 0,03098 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,365 | 0,177 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,3 | 0,4 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1525 | 0,0048 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520330/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPaqa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,019 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0167 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,58 | 0,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00057 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0436 | 0,0032 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,67 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,532 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00819 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,247 | 0,171 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,2 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520330/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0408 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520331/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,029 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0254 | 0,0011 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,47 | 0,16 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00083 | 0,00015 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1614 | 0,0066 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,68 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,488 | 0,078 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02750 | 0,00056 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,259 | 0,171 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0399 | 0,0009 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0179 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520332/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPaqa-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,019 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0247 | 0,0010 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,94 | 0,12 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00057 | 0,00013 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0494 | 0,0033 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,33 | 0,12 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,134 | 0,076 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00658 | 0,00053 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,062 | 0,160 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0324 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0159 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520333/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:25:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPaqa-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,030 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0347 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,14 | 0,11 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00014 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0580 | 0,0036 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,35 | 0,12 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| Nº ALS LS | | | | | 520333/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-05 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,026 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00718 | 0,00048 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,157 | 0,166 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0273 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0131 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 520334/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQPam-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,619 | 0,021 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0660 | 0,0022 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,86 | 0,08 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00282 | 0,00023 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02163 | 0,00035 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2031 | 0,0078 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,71 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,641 | 0,073 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,07479 | 0,00144 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,439 | 0,105 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0272 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520334/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QQPam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0214 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520335/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:05:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QLloq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0190 | 0,0009 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,60 | 0,14 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0297 | 0,0028 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,50 | 0,13 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,388 | 0,077 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00220 | 0,00031 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,151 | 0,165 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0345 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 520336/2018-1.1 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 11:55:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MTPa-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,038 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0142 | 0,0008 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520336/2018-1.1** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:55:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MTPa-06** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,75 | 0,14 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00393 | 0,00032 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00162 | 0,00020 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0386 | 0,0030 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,03 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,279 | 0,089 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02097 | 0,00052 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,155 | 0,166 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0109 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,4 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0341 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **520337/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **12:05:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QLloq-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES - Metales Disueltos por ICP-MS | | | | | | |
| Plata Disuelta (Ag) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio Disuelto (Al) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,033 | 0,005 |
| Arsénico Disuelto (As) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro Disuelto (B) | 11421 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario Disuelto (Ba) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0359 | 0,0013 |
| Berilio Disuelto (Be) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio Disuelto (Ca) | 11421 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,94 | 0,10 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto Disuelto (Co) | 11421 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00155 | 0,00014 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre Disuelto (Cu) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00272 | 0,00027 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0896 | 0,0045 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio Disuelto (K) | 11421 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,73 | 0,14 |
| Litio Disuelto (Li) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 11421 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,026 | 0,075 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04372 | 0,00075 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio Disuelto (Na) | 11421 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,719 | 0,141 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Fosforo Disuelto (P) | 11421 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 520337/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLloq-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Plomo Disuelto (Pb) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 11421 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio Disuelto (Se) | 11421 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio Disuelto (Si) | 11421 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 11421 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0269 | 0,0008 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 11421 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio Disuelto (Tl) | 11421 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio Disuelto (U) | 11421 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio Disuelto (V) | 11421 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc Disuelto (Zn) | 11421 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocahuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadio Disuelto (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio Disuelto (Al) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio Disuelto (Sb) | 101,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico Disuelto (As) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario Disuelto (Ba) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berilio Disuelto (Be) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto Disuelto (Bi) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro Disuelto (B) | 98,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio Disuelto (Cd) | 104,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio Disuelto (Ca) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobalto Disuelto (Co) | 103,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre Disuelto (Cu) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo Disuelto (Cr) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño Disuelto (Sn) | 99,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio Disuelto (Sr) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo Disuelto (P) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro Disuelto (Fe) | 101,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio Disuelto (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio Disuelto (Mg) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso Disuelto (Mn) | 112,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio Disuelto (Hg) | 89,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno Disuelto (Mo) | 102,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel Disuelto (Ni) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata Disuelta (Ag) | 104,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo Disuelto (Pb) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio Disuelto (K) | 103,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio Disuelto (Se) | 113,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio Disuelto (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio Disuelto (Na) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Talio Disuelto (Tl) | 102,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio Disuelto (Ti) | 90,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio Disuelto (U) | 110,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio Disuelto (V) | 103,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc Disuelto (Zn) | 110,4 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPUOr-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPUOr-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQPam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59646/2018

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLloq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTPa-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLloq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 11421 | LME | Metales Disueltos por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59646/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPUOr-01 | 520328/2018-1.0 | uorsqup&5823025 |
| MPUOr-02 | 520329/2018-1.0 | lprsqup&5923025 |
| MPaqa-01 | 520330/2018-1.0 | mprsqup&5033025 |
| MPaqa-03 | 520331/2018-1.0 | nprsqup&5133025 |
| MPaqa-04 | 520332/2018-1.0 | oprsqup&5233025 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPaqa-05 | 520333/2018-1.0 | lqrsqup&5333025 |
| QQPam-01 | 520334/2018-1.0 | mqrsqup&5433025 |
| QLloq-01 | 520335/2018-1.0 | nqrsqup&5533025 |
| MTPa-06 | 520336/2018-1.1 | pmtmqlq&5633025 |
| QLloq-02 | 520337/2018-1.0 | pqrsqup&5733025 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

1760

59646/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Ricon |
| Teléfono/Anexo | 955112996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | Lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)

Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2014-2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ | X |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ | |
| Hidróxido de Sodio | NaOH | |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ | |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ | |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | METALES DISUELTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPUO1-01 | 2018/10/13 | 09:05 | AS | 1 | - | - | X | |
| | MPUO1-02 | " | 09:15 | " | 1 | - | - | X | |
| | MPaya-01 | " | 09:40 | " | 1 | - | - | X | |
| | MPaya-03 | " | 10:00 | " | 1 | - | - | X | |
| | MPaya-04 | " | 10:10 | " | 1 | - | - | X | |
| | MPaya-05 | " | 10:25 | " | 1 | - | - | X | |
| | QCPam-01 | " | 10:40 | " | 1 | - | - | X | |
| | QLlog-01 | " | 11:05 | " | 1 | - | - | X | |
| | MTPa-01 | " | 11:55 | " | 1 | - | - | X | |
| | QLlog-02 | " | 12:05 | " | 1 | - | - | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |

Llojan Chuquisengo

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV. Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18-10-2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ENZO LEGA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cerdado
ALS LS Perú S.A.
La conformidad de lo enviado se emitirá
vía notificación Automática

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2074-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/2/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Río | Contrato N° 038-2017-OEFA | Item 3 | Cloruro (s) | 60 | |
| | | | | Sulfato (s) | 60 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 60 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 60 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 68 | incluye 1 blanco de campo, 1 blanco viajero y 6 duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 60 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 60 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169996 |
| Contacto Administrativo: | Rosy, Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA - ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones.

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C |

CUC: 2018-03-0010

Quitar que queden solo un Ítem de cada uno

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# HOJA DE TRAMITE

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-088087 |
| CREADO: GHUAMANI |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 29/10/2018 11:16 |

**INGRESO** : 26/10/2018 15:27 **REFERENCIA:** CARTA N° 2616*18/EL-ALS LS PERU
**REMITENTE** : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
**ASUNTO** : INFORME DE ENSAYO -

**DESCRIPCION** : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO 58520/2018,59168/2018,59174/2018,59315/2018,59316/2018,59317/2018.

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 26/10/2018 15:27 | 02 | CARTA N° 2616*18/EL-ALS LS PERU | |

**OFICINAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

**ACCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCIÓN | | | | |

**OBSERVACIONES**

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
29 OCT. 2018
V°B° Hora: 12:06
Firma

PLAZO

FIRMA

**ALS Life Sciences Perú**
Av. República de Argentina Nº 1859
Cercado de Lima
Lima.Perú
T: +51 1 488 9500

Lima, 26 de Octubre de 2018

**CARTA Nº 2616-18/EI - ALS LS Perú**
**Atención**
Srta. Nanette Tapia Wan
**ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA**
Dirección de Evaluación Ambiental
*Faustino Sanchez Carrión 603, 607 y 615*
***Jesús María – Lima***
**CONTRATO N° 038-2017-OEFA**

**Asunto: Entrega del Informe de Ensayo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos haciendo entrega de 02 Ejemplares del **Informe de Ensayo:**

| Nº Grupo de Muestras | RS N° | Nº Grupo de Muestras | RS N° | Nº Grupo de Muestras | RS N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 58520/2018 | 2093-2018 | 59318/2018 | 2074-2018 | 59623/2018 | 2093-2018 |
| 59168/2018 | 2007-2018 | 59319/2018 | 2074-2018 | 59646/2018 | 2074-2018 |
| 59174/2018 | 2007-2018 | 59327/2018 | 2074-2018 | 59674/2018 | 2074-2018 |
| 59315/2018 | 2074-2018 | 59607/2018 | 2093-2018 | 59676/2018 | 2074-2018 |
| 59316/2018 | 2074-2018 | 59609/2018 | 2093-2018 | | |
| 59317/2018 | 2074-2018 | 59622/2018 | 2093-2018 | | |

De las muestras de Agua enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de mayor consideración.

Atentamente;

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
26 OCT. 2018
Reg. Nº: 088087
Firma: HORA: 15:27
La Recepción no Implica Conformidad

ALS LS PERÚ S.A.C. EMISIÓN DE INFORMES

Quím. Karin Zelada Trigoso
Supervisora Emisión de Informes

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
29 OCT. 2018
VºBº Hora: 12:06
Firma

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517266/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MCach-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 24 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,718 | 1,437 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,079 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,009 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0285 | 0,0011 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,50 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,04088 | 0,00040 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0282 | 0,0027 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,36 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,531 | 0,066 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00500 | 0,00045 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00199 | 0,00028 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,590 | 0,190 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0280 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001, | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517267/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MChuñ-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,596 | 1,147 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,027 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1529 | 0,0047 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,89 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00290 | 0,00029 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0207 | 0,0025 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,42 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,505 | 0,063 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00180 | 0,00029 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,184 | 0,167 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,028 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00016 | 0,00010 |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0305 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517268/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **16/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MHuañ-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 10 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,114 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 2,352 | 0,518 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517268/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 16/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 11:20:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MHuañ-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,116 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0176 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,76 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | < 0,0004 | NE |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,10 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,213 | 0,032 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01035 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,467 | 0,109 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,029 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0077 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0008 |

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517269/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 16/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 10:45:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MMar-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 23 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,499 | 1,132 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,524 | 0,019 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1821 | 0,0056 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517269/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMar-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,81 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00105 | 0,00010 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01070 | 0,00048 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0451 | 0,0032 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,39 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,206 | 0,031 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02034 | 0,00051 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,560 | 0,124 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0123 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517270/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QChac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 51,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 192 | 12 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 67,05 | 2,87 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,093 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00210 | 0,00022 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0567 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 39,82 | 2,38 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00310 | 0,00030 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0860 | 0,0044 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,59 | 0,15 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 517270/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QChac-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,223 | 0,082 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00464 | 0,00043 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00098 | 0,00018 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,350 | 0,177 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,033 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,4329 | 0,0384 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 22/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 22/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 22/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 111,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Arsénico (As) | 99,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bario (Ba) | 102,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Berílio (Be) | 102,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 94,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Boro (B) | 114,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 102,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 106,1 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 103,8 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 103,5 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 103,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 109,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 103,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 110,4 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Fosforo (P) | 111,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,9 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Litio (Li) | 115,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 106,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 116,7 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 93,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 106,3 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 110,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plata (Ag) | 102,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Potasio (K) | 103,6 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Selenio (Se) | 107,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sodio (Na) | 109,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,0 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 97,8 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 103,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 95,2 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Uranio (U) | 107,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Vanadio (V) | 104,8 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 102,4 | 80-120 | 22/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59315/2018

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCach-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChuñ-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHuañ-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMar-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59315/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCach-01 | 517266/2018-1.0 | plsnutp&5662715 |
| MChuñ-01 | 517267/2018-1.0 | qlsnutp&5762715 |
| MHuañ-01 | 517268/2018-1.0 | rlsnutp&5862715 |
| MMar-01 | 517269/2018-1.0 | slsnutp&5962715 |
| QChac-01 | 517270/2018-1.0 | tlsnutp&5072715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17684

59315/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Piwn |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 h)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| | Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| | Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| | Hidróxido de Sodio | NaOH |
| | Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| | Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | CLORURO | SULFATO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SOLIDOS TOTALES DISUELTO | CARBONATO | BICARBONATO | METALES TOTALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517266 | MCach-01 | 2018/10/16 | 11:50 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517267 | MChuñ-01 | " | 10:30 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517268 | MHuañ-01 | " | 11:20 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517269 | MMar-01 | " | 10:45 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517270 | QChac-01 | " | 12:40 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO: Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

**CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: ALS Victor Nuñez

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificacion Automatica

**OBSERVACIONES**

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517271/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 15/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 12:00:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | LTira-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 36 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,644 | 1,302 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00229 | 0,00023 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0135 | 0,0007 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 6,50 | 0,19 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00204 | 0,00023 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2303 | 0,0086 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,47 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,736 | 0,074 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01329 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,359 | 0,092 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0223 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0222 | 0,0008 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517272/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **Mlnq-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 28,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 59 | 4 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 15,57 | 1,61 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,104 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00662 | 0,00050 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0203 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 11,14 | 0,35 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00122 | 0,00017 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,9853 | 0,0283 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,415 | 0,077 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02405 | 0,00053 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,454 | 0,107 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,022 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0387 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0266 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517273/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:10:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **LTam-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 52,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 94 | 6 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 16 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,064 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 12,85 | 1,53 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517273/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | LTam-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,155 | 0,008 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,04380 | 0,00086 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0167 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 19,42 | 0,75 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00040 | 0,00005 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00113 | 0,00017 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5406 | 0,0177 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,934 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09011 | 0,00194 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,606 | 0,132 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,066 | 0,019 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0626 | 0,0012 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0048 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0174 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517274/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 103,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 180 | 11 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 67 | 12 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 9,201 | 0,428 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 56,55 | 2,66 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,235 | 0,044 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02788 | 0,00064 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,196 | 0,046 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0459 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517274/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 40,72 | 2,47 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00084 | 0,00008 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00163 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,09335 | 0,00225 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,400 | 0,036 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,72 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0919 | 0,0045 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 5,490 | 0,106 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,17568 | 0,00663 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00430 | 0,00050 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 12,42 | 0,79 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,107 | 0,026 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0036 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00131 | 0,00029 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,0 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2531 | 0,0129 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0133 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000572 | 0,000090 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0041 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1037 | 0,0027 |

| Nº ALS LS | | | | | 517275/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QHuas-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 78,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 146 | 9 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,564 | 0,209 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 48,23 | 2,47 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,021 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00480 | 0,00038 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,020 | 0,008 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0378 | 0,0014 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,69 | 1,88 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00107 | 0,00016 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0181 | 0,0024 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,98 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517275/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QHuas-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0027 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,696 | 0,092 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00194 | 0,00030 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00097 | 0,00018 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,319 | 0,231 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,4 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1394 | 0,0041 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0143 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517276/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QMama-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 124,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 158 | 10 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 42 | 8 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,209 | 0,200 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 11,52 | 1,49 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,465 | 0,017 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00240 | 0,00024 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1982 | 0,0062 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 35,14 | 1,92 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00067 | 0,00007 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00240 | 0,00025 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4034 | 0,0137 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,99 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,037 | 0,094 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05538 | 0,00096 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,745 | 0,199 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,063 | 0,019 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0081 | 0,0006 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517276/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QMama-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,0 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0809 | 0,0017 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0095 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0230 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517277/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 14:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | RAnta-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 99,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 210 | 13 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 66 | 12 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 6,863 | 0,369 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 50,80 | 2,53 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,570 | 0,020 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02164 | 0,00058 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,190 | 0,045 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0343 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 37,61 | 2,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00048 | 0,00006 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03075 | 0,00034 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,5417 | 0,0177 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,41 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0803 | 0,0038 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 5,095 | 0,103 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06345 | 0,00114 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00362 | 0,00043 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 11,44 | 0,74 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,067 | 0,019 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00061 | 0,00024 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2435 | 0,0120 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0052 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000485 | 0,000084 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 517277/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0576 | 0,0014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 517278/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 16/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 99,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 226 | 14 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 67 | 12 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 7,066 | 0,374 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 51,25 | 2,54 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,871 | 0,030 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03434 | 0,00072 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,187 | 0,044 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0419 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 38,51 | 2,25 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00092 | 0,00008 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00164 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,08185 | 0,00163 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,170 | 0,032 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,28 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0971 | 0,0048 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 5,079 | 0,102 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,22760 | 0,01105 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00307 | 0,00038 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 11,41 | 0,74 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,058 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0036 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00047 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,8 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2443 | 0,0121 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0059 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000504 | 0,000085 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1188 | 0,0033 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517279/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:45:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QOmol-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 67,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 125 | 8 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,557 | 0,209 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 41,13 | 2,30 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,207 | 0,043 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03545 | 0,00073 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,178 | 0,043 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0511 | 0,0018 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 37,55 | 2,15 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00084 | 0,00008 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00159 | 0,00014 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,07301 | 0,00124 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,454 | 0,037 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,46 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0845 | 0,0041 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,568 | 0,098 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,22073 | 0,01039 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00371 | 0,00044 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 9,854 | 0,651 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0048 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,127 | 0,029 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0039 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00134 | 0,00029 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 8,8 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2458 | 0,0122 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0133 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | 0,000488 | 0,000084 |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0027 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1177 | 0,0033 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517280/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 16/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:15:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QAcco-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 35 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,884 | 1,443 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517280/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 16/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 09:15:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | QAcco-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0855 | 0,0027 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,29 | 0,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00322 | 0,00031 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0110 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,80 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,012 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00049 | 0,00022 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00048 | 0,00014 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,497 | 0,185 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0557 | 0,0011 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 111,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 103,8 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 104,0 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 107,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 98,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 115,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 92,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Niquel (Ni) | 112,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,0 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 97,8 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 94,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,4 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 103,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 103,1 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 110,2 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTira-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MInq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| LTam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QHuas-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QMama-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QOmol-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QAcco-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 16/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59316/2018

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59316/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| LTira-01 | 517271/2018-1.0 | ulsnutp&5172715 |
| MInq-01 | 517272/2018-1.0 | lmsnutp&5272715 |
| LTam-01 | 517273/2018-1.0 | mmsnutp&5372715 |
| RAnta-01 | 517274/2018-1.0 | nmsnutp&5472715 |
| QHuas-01 | 517275/2018-1.0 | omsnutp&5572715 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QMama-01 | 517276/2018-1.0 | pmsnutp&5672715 |
| RAnta-02 | 517277/2018-1.0 | qmsnutp&5772715 |
| RAnta-03 | 517278/2018-1.0 | rmsnutp&5872715 |
| QOmol-01 | 517279/2018-1.0 | smsnutp&5972715 |
| QAcco-01 | 517280/2018-1.0 | tmsnutp&5082715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

59316/2016

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950165996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido ☐ Sólido ☐

UBICACIÓN

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea ☐ T.Privado ☐ Agencia ☐ Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | | |
|---|---|---|
| | Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| | Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| | Hidróxido de Sodio | NaOH |
| | Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| | Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |
| | | |

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: Cobre | Sulfato | Sólidos Suspendidos Totales | Sólidos Totales Disueltos | Carbonato | Bicarbonato | Metales Totales | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517271 | LTira-01 | 2018/10/15 | 12:00 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517272 | MIng-01 | " | 10:30 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517273 | LTam-01 | " | 11:10 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517274 | RAnta-01 | 2018/10/16 | 08:20 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517275 | QHvas-01 | " | 10:50 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517276 | QMama-01 | " | 12:40 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517277 | RAnta-02 | " | 14:50 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517278 | RAnta-03 | " | 14:15 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517279 | QOmol-01 | " | 15:45 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 517280 | QAcco-01 | " | 09:15 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| | |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de Inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: Victor Nuñez

ALS Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se entiende en la notificación Automática

OBSERVACIONES

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517281/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 14/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MTas-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 44 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 106 | 18 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,427 | 0,206 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 20,87 | 1,77 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | 0,000516 | 0,000153 |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,138 | 0,041 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00883 | 0,00051 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1116 | 0,0035 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,99 | 0,10 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00266 | 0,00022 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,25365 | 0,02337 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,185 | 0,032 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,90 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,097 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,17533 | 0,00660 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,164 | 0,166 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0031 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,110 | 0,026 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0068 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00342 | 0,00043 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 9,6 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0289 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0044 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0730 | 0,0018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517282/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **08:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QChuq-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 71,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 136 | 9 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 46,72 | 2,44 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,222 | 0,010 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00083 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0797 | 0,0026 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 34,13 | 1,83 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00115 | 0,00017 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2390 | 0,0089 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,77 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,984 | 0,087 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02063 | 0,00051 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00040 | 0,00013 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,367 | 0,178 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3505 | 0,0250 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0039 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0278 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517283/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **09:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QChuq-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 58,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 132 | 8 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 47,41 | 2,45 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517283/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QChuq-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,200 | 0,010 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00093 | 0,00015 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0758 | 0,0024 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 30,18 | 1,49 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00128 | 0,00018 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1867 | 0,0074 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,69 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,836 | 0,086 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01369 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00038 | 0,00013 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,277 | 0,172 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,047 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3646 | 0,0271 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0034 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0229 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 517284/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QUchu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 148 | 9 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 65,73 | 2,85 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,408 | 0,051 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00151 | 0,00018 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0304 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517284/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QUchu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 19,19 | 0,74 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00428 | 0,00034 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 2,777 | 0,063 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,26 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,385 | 0,083 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,19122 | 0,00782 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,072 | 0,161 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0062 | 0,0006 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,032 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,2523 | 0,0129 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0975 | 0,0025 |

| Nº ALS LS | | | | | 517285/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChal-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 182,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 236 | 15 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,255 | 0,201 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 65,02 | 2,83 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00069 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0338 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 68,10 | 5,77 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0095 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,06 | 0,14 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517285/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChal-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 7,112 | 0,121 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00103 | 0,00025 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00104 | 0,00019 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 4,557 | 0,357 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,3 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7215 | 0,0992 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0132 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517286/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:37:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MAtis-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 172,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 270 | 17 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,264 | 0,202 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 97,67 | 3,37 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,036 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00070 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0311 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 68,77 | 5,83 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00051 | 0,00012 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0211 | 0,0025 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,56 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 11,70 | 0,18 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00323 | 0,00036 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00075 | 0,00016 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,641 | 0,306 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,035 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517286/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:37:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MAtis-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7286 | 0,0992 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0128 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517287/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 15/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MJara-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 155,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 204 | 13 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 61,38 | 2,76 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,004 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00013 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0356 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 57,51 | 4,53 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0094 | 0,0022 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,59 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0020 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 9,006 | 0,141 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00077 | 0,00024 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00136 | 0,00022 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,923 | 0,265 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,6340 | 0,0836 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517287/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MJara-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0165 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517288/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 15/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHatu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 177,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 338 | 22 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 86,45 | 3,21 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,023 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00056 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0330 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 70,72 | 6,00 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0139 | 0,0023 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,51 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 10,45 | 0,16 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00104 | 0,00025 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00082 | 0,00017 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,352 | 0,290 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,045 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,9 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,7157 | 0,0991 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0161 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517289/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:25:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MChuc-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 152,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 482 | 31 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 2,478 | 0,258 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 205,1 | 4,87 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,059 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00094 | 0,00015 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,019 | 0,008 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0527 | 0,0018 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 113,5 | 9,8 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00200 | 0,00022 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0337 | 0,0029 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 3,65 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 12,00 | 0,18 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00683 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00165 | 0,00025 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 5,197 | 0,393 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,067 | 0,019 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 9,8 | 0,5 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 1,521 | 0,102 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0019 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0133 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517291/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **15/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **11:35:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MTira-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 11,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 31 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,883 | 1,337 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 517291/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 15/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 11:35:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MTira-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,058 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00120 | 0,00016 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0162 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,04 | 0,15 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00062 | 0,00007 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00091 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1374 | 0,0059 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,34 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,573 | 0,070 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02687 | 0,00055 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,336 | 0,088 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0014 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0192 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0008 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 99,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 105,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 106,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 108,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 116,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 92,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 113,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 107,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Sodio (Na) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 94,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,4 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 92,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 93,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 22/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 103,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 110,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 106,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTas-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 14/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QChuq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QUchu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChal-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MAtis-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MJara-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHatu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChuc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTira-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 15/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59317/2018

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59317/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MTas-01 | 517281/2018-1.0 | umsnutp&5182715 |
| QChuq-01 | 517282/2018-1.0 | lnsnutp&5282715 |
| QChuq-02 | 517283/2018-1.0 | mnsnutp&5382715 |
| QUchu-01 | 517284/2018-1.0 | nnsnutp&5482715 |
| MChal-01 | 517285/2018-1.0 | onsnutp&5582715 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MAtis-01 | 517286/2018-1.0 | pnsnutp&5682715 |
| MJara-01 | 517287/2018-1.0 | qnsnutp&5782715 |
| MHatu-01 | 517288/2018-1.0 | snsnutp&5882715 |
| MChuc-01 | 517289/2018-1.0 | tnsnutp&5982715 |
| MTira-01 | 517291/2018-1.0 | losnutp&5192715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME**: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

593 17/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Picon |
| Teléfono/Anexo | 950165996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Aporimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Pocohuanca y Tapairihua

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)**

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | CLORUROS | SULFATO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | CARBONATO | BICARBONATO | METALES TOTALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517281 | MTas-01 | 2018/10/14 | 13:00 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517282 | QChug-01 | 2018/10/15 | 08:20 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517283 | QChug-02 | " | 09:00 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517284 | QUchu-01 | " | 09:20 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517285 | MChal-01 | " | 10:15 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517286 | MAtis-01 | " | 10:37 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517287 | MJara-01 | " | 12:00 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517288 | MHatu-01 | " | 12:40 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517289 | MChuc-01 | " | 14:25 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517291 | MTira-01 | " | 11:35 | A.S | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

**AGUA ( Ref.: NTP 214.042)**

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

**SUELO**
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

**OTROS**

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

**CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: Vicky Nova

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

**OBSERVACIONES**

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517295/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **12:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLloc-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 36 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 4 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 18,11 | 1,69 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,482 | 0,018 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0697 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00061 | 0,00013 |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,33 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00685 | 0,00050 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00479 | 0,00041 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0779 | 0,0042 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,79 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0040 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,525 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,16852 | 0,00611 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,428 | 0,103 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0386 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0014 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0263 | 0,0008 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517296/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:30:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QLamb-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 14,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,170 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,936 | 1,345 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,051 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00126 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0232 | 0,0010 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,86 | 0,12 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00475 | 0,00041 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1040 | 0,0049 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,84 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,518 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00939 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,951 | 0,154 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,034 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0202 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0169 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517297/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **15:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLamb-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 8,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 94 | 6 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,086 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 44,95 | 2,40 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517297/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **15:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLamb-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,059 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00087 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0204 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 8,52 | 0,25 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00099 | 0,00009 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00057 | 0,00013 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,4818 | 0,0160 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,32 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0032 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 6,170 | 0,112 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,03724 | 0,00066 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,409 | 0,180 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0168 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,036 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0699 | 0,0014 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0020 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0173 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517298/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **15:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MQCu-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 18 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 89 | 15 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 8,007 | 1,385 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,213 | 0,043 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00083 | 0,00014 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0207 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517298/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 15:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MQCu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,54 | 0,07 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00071 | 0,00007 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00251 | 0,00026 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,064 | 0,030 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,82 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0026 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,052 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04162 | 0,00072 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,424 | 0,102 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0042 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,057 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0151 | 0,0007 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0250 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0183 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517299/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MToca-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 3,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 12 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,496 | 0,836 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,136 | 0,008 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0168 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 0,99 | 0,06 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00068 | 0,00007 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00088 | 0,00015 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,1267 | 0,0056 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,12 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517299/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 16:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MToca-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,688 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01621 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,282 | 0,079 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,060 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0084 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0031 | 0,0005 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0180 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517300/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 17:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QQOWa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 45,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 72 | 5 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 14 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 4,215 | 0,302 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,175 | NE |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,263 | 0,045 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00515 | 0,00041 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0660 | 0,0022 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 7,77 | 0,23 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00174 | 0,00015 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01233 | 0,00045 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 3,224 | 0,072 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,90 | 0,16 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,212 | 0,088 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,19123 | 0,00782 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00058 | 0,00015 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 3,996 | 0,326 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,071 | 0,020 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0028 | 0,0005 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517300/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **17:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QQOWa-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0659 | 0,0013 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0382 | 0,0010 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0027 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0189 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517301/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **14:20:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QSill-02** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 61,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | 9,4 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 187 | 12 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,948 | 0,219 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 57,34 | 2,68 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,027 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00237 | 0,00024 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,005 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1261 | 0,0039 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 36,12 | 2,01 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00125 | 0,00017 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0177 | 0,0024 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,25 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,321 | 0,096 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00148 | 0,00027 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00054 | 0,00014 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,325 | 0,232 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,060 | 0,018 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,5 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,3148 | 0,0201 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517301/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QSill-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517302/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RChiu-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 112,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | 10,4 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 162 | 10 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,733 | 0,214 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 27,28 | 1,95 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,333 | 0,013 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00454 | 0,00037 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0577 | 0,0019 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 40,55 | 2,45 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00076 | 0,00014 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2029 | 0,0078 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,11 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,598 | 0,091 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01292 | 0,00049 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00082 | 0,00017 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 2,853 | 0,262 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,9 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1463 | 0,0044 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0084 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0022 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0139 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517303/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **13/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **10:00:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **QLamb-03** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 18,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 84 | 5 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 33,91 | 2,12 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,332 | 0,013 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00107 | 0,00016 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,1175 | 0,0036 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 13,39 | 0,44 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00097 | 0,00009 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,01549 | 0,00041 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3545 | 0,0123 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,29 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,543 | 0,084 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,06957 | 0,00130 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,219 | 0,169 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,045 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,6 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1324 | 0,0037 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0070 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0269 | 0,0008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | **517304/2018-1.0** | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | **14/10/2018** | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | **13:50:00** | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | **Aguas Superficiales** | |
| **Identificación** | | | | | **MLam-01** | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 45,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 146 | 9 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 56 | 10 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 1,022 | 0,221 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 79,43 | 3,10 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517304/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 14/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:50:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,330 | 0,013 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,03557 | 0,00073 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,007 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0708 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 26,46 | 1,21 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00056 | 0,00006 |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00074 | 0,00008 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02780 | 0,00033 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 3,164 | 0,071 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 5,69 | 0,18 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0069 | 0,0006 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 8,375 | 0,134 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,19009 | 0,00773 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00074 | 0,00016 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 5,517 | 0,411 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0041 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,294 | 0,055 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0072 | 0,0006 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00127 | 0,00028 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 19,7 | 0,9 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0781 | 0,0016 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0037 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,1558 | 0,0051 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 107,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 107,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 99,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 108,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 100,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 106,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 105,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 103,8 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 104,0 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 106,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 108,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 111,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 105,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 102,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 105,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 101,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 101,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 116,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 92,0 | 80-120 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Molibdeno (Mo) | 106,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 113,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 107,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 104,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 108,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 96,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 104,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 94,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,4 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 102,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 101,4 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 92,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 84,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 103,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 103,1 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 103,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 110,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 105,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 106,6 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLloc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLamb-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLamb-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MToca-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQOWa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QSill-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RChiu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLamb-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 14/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59318/2018

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59318/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MLloc-01 | 517295/2018-1.0 | mosnutp&5592715 |
| QLamb-01 | 517296/2018-1.0 | nosnutp&5692715 |
| MLamb-01 | 517297/2018-1.0 | oosnutp&5792715 |
| MQCu-02 | 517298/2018-1.0 | posnutp&5892715 |
| MToca-02 | 517299/2018-1.0 | qosnutp&5992715 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QQOWa-03 | 517300/2018-1.0 | rosnutp&5003715 |
| QSill-02 | 517301/2018-1.0 | sosnutp&5103715 |
| RChiu-01 | 517302/2018-1.0 | tosnutp&5203715 |
| QLamb-03 | 517303/2018-1.0 | uosnutp&5303715 |
| MLam-01 | 517304/2018-1.0 | lpsnutp&5403715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

5931B/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Piero |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | LChuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: Apurimac
- Provincia: Aymaraes
- Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

**DATOS DEL ENVIO**
- Enviado por:
- Fecha: (AAAA/MM/DD)
- Hora: (24 H)
- Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | MUESTRAS (marcar con una x) | CLORURO | SULFATO | SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS | CARBONATO | BICARBONATO | METALES TOTALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517295 | MLloc-01 | 2018/10/13 | 12:20 | A.S. | 3 | - | - | X | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517296 | QLamb-01 | 2018/10/13 | 14:30 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517297 | MLamb-01 | 2018/10/13 | 15:00 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517298 | MQCu-02 | 2018/10/13 | 15:20 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517299 | MToca-02 | 2018/10/13 | 16:00 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517300 | QQOWa-03 | 2018/10/13 | 17:00 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517301 | QSeil-02 | 2018/10/13 | 14:20 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517302 | RChiu-01 | 2018/10/13 | 13:20 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517303 | QLamb-03 | 2018/10/13 | 10:00 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |
| 517304 | MLam-01 | 2018/10/14 | 13:50 | A.S. | 3 | - | - | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| | |
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| | |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de Recepción: 16/10/2018
- Hora de Recepción: 16:40
- Recibido por: ALS Vector Nevas

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cerrado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

E-6

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2074-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517305/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:05:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPUOr-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 30,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 29 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 79 | 14 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,568 | 0,209 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 2,626 | 0,559 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 1,387 | 0,050 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00287 | 0,00027 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,006 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0331 | 0,0013 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,37 | 0,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00200 | 0,00017 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0005 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00549 | 0,00046 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,869 | 0,045 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,82 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 2,441 | 0,083 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,09595 | 0,00216 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | 0,00045 | 0,00013 |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,385 | 0,179 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,100 | 0,025 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0039 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,8 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0357 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0367 | 0,0009 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0006 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0245 | 0,0008 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517306/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPUOr-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 44,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 102 | 6 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 5 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,652 | 0,212 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 27,82 | 1,96 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,319 | 0,013 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00263 | 0,00025 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,007 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0359 | 0,0013 |
| Berilio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 15,37 | 0,53 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00547 | 0,00043 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00147 | 0,00019 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 6,299 | 0,133 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 2,60 | 0,15 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0034 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 4,221 | 0,096 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,7613 | 0,1007 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,365 | 0,177 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0038 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,083 | 0,022 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,1640 | 0,0055 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0085 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0175 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517307/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 24,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 30 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,668 | 0,861 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517307/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPaqa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,343 | 0,014 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00041 | 0,00012 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0215 | 0,0010 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,77 | 0,17 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00108 | 0,00016 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3706 | 0,0127 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,72 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,589 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01076 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,247 | 0,171 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,039 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | 0,00049 | 0,00023 |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 5,1 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0408 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0126 | 0,0007 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517308/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 10:00:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPaqa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 22,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 29 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 95 | 16 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,893 | 0,895 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,936 | 0,033 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00129 | 0,00017 |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0412 | 0,0015 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517308/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,47 | 0,16 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00105 | 0,00010 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00301 | 0,00029 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 1,487 | 0,038 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,92 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,585 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,04692 | 0,00080 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,259 | 0,171 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,076 | 0,021 |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0018 | 0,0005 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 7,1 | 0,4 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0407 | 0,0009 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0255 | 0,0008 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0023 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0194 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517309/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 18,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 14 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,776 | 0,877 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,180 | 0,009 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0300 | 0,0012 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,44 | 0,13 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00057 | 0,00013 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2694 | 0,0098 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,44 | 0,12 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517309/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,276 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00937 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,125 | 0,164 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,034 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0336 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0045 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | 0,0004 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0159 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517310/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 12,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 24 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 20 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,231 | 0,945 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,124 | 0,007 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0446 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 3,14 | 0,11 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00067 | 0,00014 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2255 | 0,0085 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,38 | 0,12 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,026 | 0,075 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,01072 | 0,00048 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,157 | 0,166 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0004 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,034 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517310/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPaqa-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0273 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0039 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0153 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517311/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQPam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 43 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 13,42 | 1,55 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,692 | 0,024 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0691 | 0,0023 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 1,86 | 0,08 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00303 | 0,00025 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,02476 | 0,00034 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,2493 | 0,0092 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,81 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 0,679 | 0,073 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,08256 | 0,00168 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,439 | 0,105 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0272 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517311/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQPam-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0243 | 0,0008 |

| Nº ALS LS | | | | | 517312/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLloq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 23,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 30 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,094 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,939 | 0,901 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,030 | 0,005 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | < 0,002 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0209 | 0,0009 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 4,92 | 0,15 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0655 | 0,0038 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,51 | 0,13 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,491 | 0,078 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,00355 | 0,00038 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,165 | 0,166 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | < 0,0002 | NE |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0353 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | 0,0132 | NE |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Nº ALS LS | | | | | 517313/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPTa-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 59 | 4 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,129 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 27,43 | 1,95 |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,060 | 0,006 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0142 | 0,0008 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 5,08 | 0,15 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00422 | 0,00034 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00241 | 0,00025 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,0710 | 0,0040 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 1,08 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0005 |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 3,499 | 0,090 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,02253 | 0,00052 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 1,196 | 0,168 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0115 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | < 0,015 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0369 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | < 0,0002 | NE |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

| Nº ALS LS | | | | | 517314/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLloq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 23 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,084 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 11,85 | 1,50 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 517314/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 13/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 12:05:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | QLloq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 007 ENSAYO DE METALES – METALES TOTALES POR ICP-MS | | | | | | |
| Plata (Ag) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000010 | < 0,000003 | NE |
| Aluminio (Al) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,360 | 0,014 |
| Arsénico (As) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Boro (B) | 11420 | mg/L | 0,002 | 0,004 | 0,003 | NE |
| Bario (Ba) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | 0,0441 | 0,0016 |
| Berílio (Be) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Bismuto (Bi) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Calcio (Ca) | 11420 | mg/L | 0,10 | 0,15 | 2,94 | 0,10 |
| Cadmio (Cd) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | < 0,00001 | NE |
| Cobalto (Co) | 11420 | mg/L | 0,00001 | 0,00002 | 0,00180 | 0,00016 |
| Cromo (Cr) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Cobre (Cu) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | 0,00650 | 0,00053 |
| Hierro (Fe) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0020 | 0,3275 | 0,0115 |
| Mercurio (Hg) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00009 | < 0,00003 | NE |
| Potasio (K) | 11420 | mg/L | 0,04 | 0,10 | 0,78 | 0,14 |
| Litio (Li) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0004 | < 0,0001 | NE |
| Magnesio (Mg) | 11420 | mg/L | 0,003 | 0,010 | 1,100 | 0,076 |
| Manganeso (Mn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00020 | 0,05042 | 0,00086 |
| Molibdeno (Mo) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00010 | < 0,00002 | NE |
| Sodio (Na) | 11420 | mg/L | 0,006 | 0,040 | 0,719 | 0,141 |
| Niquel (Ni) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0022 | 0,0005 |
| Fosforo (P) | 11420 | mg/L | 0,015 | 0,050 | 0,031 | NE |
| Plomo (Pb) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0004 |
| Antimonio (Sb) | 11420 | mg/L | 0,00004 | 0,00020 | < 0,00004 | NE |
| Selenio (Se) | 11420 | mg/L | 0,0004 | 0,0005 | < 0,0004 | NE |
| Silicio (Si) | 11420 | mg/L | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
| Estaño (Sn) | 11420 | mg/L | 0,00003 | 0,00010 | < 0,00003 | NE |
| Estroncio (Sr) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0004 | 0,0279 | 0,0008 |
| Titanio (Ti) | 11420 | mg/L | 0,0002 | 0,0005 | 0,0039 | 0,0006 |
| Talio (Tl) | 11420 | mg/L | 0,00002 | 0,00004 | < 0,00002 | NE |
| Uranio (U) | 11420 | mg/L | 0,000003 | 0,000050 | < 0,000003 | NE |
| Vanadio (V) | 11420 | mg/L | 0,0001 | 0,0005 | < 0,0001 | NE |
| Zinc (Zn) | 11420 | mg/L | 0,0100 | 0,0200 | < 0,0100 | NE |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: Tapairihua y Pocohuanca - Aymaraes - Apurimac

## CONTROLES DE CALIDAD

**Control Blancos**

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 0,00004 | 0,00020 | mg/L | < 0,00004 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 0,0001 | 0,0002 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 0,002 | 0,004 | mg/L | < 0,002 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca) | 0,10 | 0,15 | mg/L | < 0,10 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 21/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 0,00001 | 0,00002 | mg/L | < 0,00001 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 0,00003 | 0,00010 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 0,015 | 0,050 | mg/L | < 0,015 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 0,0004 | 0,0020 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 0,0001 | 0,0004 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 0,003 | 0,010 | mg/L | < 0,003 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 0,00003 | 0,00020 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 0,00003 | 0,00009 | mg/L | < 0,00003 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 0,00002 | 0,00010 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 0,000003 | 0,000010 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 0,0002 | 0,0004 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 0,04 | 0,10 | mg/L | < 0,04 | 23/10/2018 |
| Selenio (Se) | 0,0004 | 0,0005 | mg/L | < 0,0004 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 0,2 | 0,3 | mg/L | < 0,2 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 0,006 | 0,040 | mg/L | < 0,006 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 19/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 21/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 0,00002 | 0,00004 | mg/L | < 0,00002 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 0,0002 | 0,0005 | mg/L | < 0,0002 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 0,000003 | 0,000050 | mg/L | < 0,000003 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 0,0001 | 0,0005 | mg/L | < 0,0001 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,02 | mg/L | < 0,01 | 23/10/2018 |

**Control Estandar**

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Antimonio (Sb) | 103,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Arsénico (As) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bario (Ba) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Berílio (Be) | 102,9 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Bismuto (Bi) | 111,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Boro (B) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cadmio (Cd) | 105,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Calcio (Ca) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 99,7 | 80-120 | 21/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Cobalto (Co) | 104,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cobre (Cu) | 107,3 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Cromo (Cr) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estaño (Sn) | 103,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Estroncio (Sr) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Fosforo (P) | 98,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Hierro (Fe) | 102,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Litio (Li) | 105,8 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Magnesio (Mg) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Manganeso (Mn) | 115,5 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Mercurio (Hg) | 92,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Molibdeno (Mo) | 106,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Niquel (Ni) | 112,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plata (Ag) | 107,1 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Plomo (Pb) | 108,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Potasio (K) | 104,6 | 80-120 | 23/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Selenio (Se) | 107,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Silicio (Si) | 104,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sodio (Na) | 105,0 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 102,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 101,4 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 101,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 84,0 | 80-120 | 19/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 96,3 | 80-120 | 21/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 20/10/2018 |
| Talio (Tl) | 104,7 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Titanio (Ti) | 91,6 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Uranio (U) | 111,4 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Vanadio (V) | 105,2 | 80-120 | 23/10/2018 |
| Zinc (Zn) | 110,2 | 80-120 | 23/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPUOr-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPUOr-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPaqa-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQPam-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QUoq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPTa-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QUoq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 18/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 11420 | LME | Metales Totales por ICP-MS | EPA 6020A, Rev. 1 February 2007 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 59319/2018

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 59319/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPUOr-01 | 517305/2018-1.0 | mpsnutp&5503715 |
| MPUOr-02 | 517306/2018-1.0 | npsnutp&5603715 |
| MPaqa-01 | 517307/2018-1.0 | opsnutp&5703715 |
| MPaqa-03 | 517308/2018-1.0 | ppsnutp&5803715 |
| MPaqa-04 | 517309/2018-1.0 | qpsnutp&5903715 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MPaqa-05 | 517310/2018-1.0 | rpsnutp&5013715 |
| QQPam-01 | 517311/2018-1.0 | spsnutp&5113715 |
| QLloq-01 | 517312/2018-1.0 | tpsnutp&5213715 |
| MPTa-06 | 517313/2018-1.0 | upsnutp&5313715 |
| QLloq-02 | 517314/2018-1.0 | lqsnutp&5413715 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17684

5931 9/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | Llojan Chuquisengo Pilon |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | Lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

**TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)**: Líquido [X] Sólido [ ]

**UBICACIÓN**

Departamento: Apurimac

Provincia: Aymaraes

Distrito: Tapairihua y Pocohuanca

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2074-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

**FILTRADA (Marcar con X)**

**PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)**

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

**PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS**

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | CLORURO | SULFATO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | CARBONATO | BICARBONATO | METALES TOTALES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517305 | MPUOr-01 | 2018/10/13 | 09:05 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517306 | MPUOr-02 | 2018/10/13 | 09:15 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517307 | MPaga-01 | 2018/10/13 | 09:40 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517308 | MPaga-03 | 2018/10/13 | 10:00 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517309 | MPaga-04 | 2018/10/13 | 10:10 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517310 | MPaga-05 | 2018/10/13 | 10:25 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517311 | QQPam-01 | 2018/10/13 | 10:40 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517312 | QLlog-01 | 2018/10/13 | 11:05 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517313 | MPTa-06 | 2018/10/13 | 11:55 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| 517314 | QLlog-02 | 2018/10/13 | 12:05 | A.S. | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |

**OBSERVACIONES GENERALES**

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| RESPONSABLE 2 | FIRMA: |
| LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO | FIRMA: |

Llojan Chuquisengo

**TIPO DE MATRIZ (*)**

**AGUA ( Ref.: NTP 214.042)**

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | X | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | X | |
| Dentro del tiempo de vida útil | X | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 18/10/2018

Hora de Recepción: 16:40

Recibido por: Victor Nuñez

Recepción de Muestras Cercar
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emi...
en la notificación Automática

**OBSERVACIONES**

PERÚ | Ministerio del Ambiente — Oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2093-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/03/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Río | Contrato N° 038-2017-OEFA | Ítem 3 | Cloruro (s) | 70 | |
| | | | | Sulfato (s) | 70 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 70 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 70 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 79 | Incluye duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 70 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 70 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169995 |
| Contacto Administrativo: | Rosy, Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones.

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C. |

CUC° 2018-03-0010

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-088087 |
| CREADO: GHUAMANI |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 29/10/2018 11:16 |

# HOJA DE TRAMITE

**INGRESO** : 26/10/2018 15:27
**REMITENTE** : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
**ASUNTO** : INFORME DE ENSAYO -

**REFERENCIA:** CARTA N° 2616*18/EL-ALS LS PERU

**DESCRIPCION** : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO 58520/2018,59168/2018,59174/2018,59315/2018,59316/2018,59317/2018.

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 26/10/2018 15:27 | 02 | CARTA N° 2616*18/EL-ALS LS PERU | |

**OFICINAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

**ACCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCIÓN | | | | |

OBSERVACIONES

PLAZO

FIRMA

ALS Life Sciences Perú
Av. República de Argentina Nº 1859
Cercado de Lima
Lima.Perú
T: +51 1 488 9500

Lima, 26 de Octubre de 2018

**CARTA Nº 2616-18/EI - ALS LS Perú**
**Atención**
Srta. Nanette Tapia Wan
**ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA**
Dirección de Evaluación Ambiental
*Faustino Sanchez Carrión 603, 607 y 615*
***Jesús María – Lima***
**CONTRATO N° 038-2017-OEFA**

**Asunto: Entrega del Informe de Ensayo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos haciendo entrega de 02 Ejemplares del **Informe de Ensayo:**

| Nº Grupo de Muestras | RS N° | Nº Grupo de Muestras | RS N° | Nº Grupo de Muestras | RS N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 58520/2018 | 2093-2018 | 59318/2018 | 2074-2018 | 59623/2018 | 2093-2018 |
| 59168/2018 | 2007-2018 | 59319/2018 | 2074-2018 | 59646/2018 | 2074-2018 |
| 59174/2018 | 2007-2018 | 59327/2018 | 2074-2018 | 59674/2018 | 2074-2018 |
| 59315/2018 | 2074-2018 | 59607/2018 | 2093-2018 | 59676/2018 | 2074-2018 |
| 59316/2018 | 2074-2018 | 59609/2018 | 2093-2018 | | |
| 59317/2018 | 2074-2018 | 59622/2018 | 2093-2018 | | |

De las muestras de Agua enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de mayor consideración.

Atentamente;

ALS PERÚ S.A.C. EMISIÓN DE INFORMES

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
26 OCT. 2018
Reg. Nº: C88097
Firma: Hora: 15:27
La Recepción no Implica Conformidad

Quím. Karin Zelada Trigoso
Supervisora Emisión de Informes

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 25/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510682/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTKa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 36,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 42 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 3,730 | 0,722 |

| Nº ALS LS | | | | | 510683/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MTKa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 21,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 32 | 6 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,092 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,840 | 0,443 |

| Nº ALS LS | | | | | 510684/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QHua-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 170 | 11 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,177 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 92,40 | 3,30 |

| Nº ALS LS | | | | | 510685/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MÑuñ-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 19,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 40 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,100 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 16,56 | 1,64 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510686/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMoq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 36,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 31 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 70 | 12 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,749 | 0,281 |

| Nº ALS LS | | | | | 510687/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 17:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMoq-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 29,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 250 | 38 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,344 | 0,204 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,001 | 0,319 |

| Nº ALS LS | | | | | 510688/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QQair-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 39,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 49 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,015 | 0,913 |

| Nº ALS LS | | | | | 510689/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MKuy-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 20,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 35 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 98 | 17 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 8,094 | 1,387 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 510690/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 12/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 09:40:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MKuy-02 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 23,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 52 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 56 | 10 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 1,906 | 0,243 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,906 | 1,044 |

| | |
|---|---|
| Nº ALS LS | 510691/2018-1.0 |
| Fecha de Muestreo | 12/10/2018 |
| Hora de Muestreo | 10:20:00 |
| Tipo de Muestra | Aguas Superficiales |
| Identificación | MQCo-01 |

| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 68 | 4 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 19,02 | 1,71 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 18/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 101,1 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 99,5 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 103,3 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 102,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 98,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 106,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 17/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Sólidos Totales Suspendidos | 108,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 101,5 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,9 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 104,1 | 80-120 | 18/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTKa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MTKa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QHua-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MÑuñ-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMoq-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QQair-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MKuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MKuy-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58520/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MTKa-01 | 510682/2018-1.0 | lqotutp&5286015 |
| MTKa-02 | 510683/2018-1.0 | mqotutp&5386015 |
| QHua-01 | 510684/2018-1.0 | nqotutp&5486015 |
| MÑuñ-01 | 510685/2018-1.0 | oqotutp&5586015 |
| MMoq-01 | 510686/2018-1.0 | pqotutp&5686015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMoq-02 | 510687/2018-1.0 | qqotutp&5786015 |
| QQair-01 | 510688/2018-1.0 | rqotutp&5886015 |
| MKuy-01 | 510689/2018-1.0 | sqotutp&5986015 |
| MKuy-02 | 510690/2018-1.0 | tqotutp&5096015 |
| MQCo-01 | 510691/2018-1.0 | uqotutp&5196015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58520/2018

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

58520/2018

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PICON |
| Teléfono/Anexo | 950 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN
- Departamento: APURIMAC
- Provincia: AYMARAES
- Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**
- Enviado por:
- Fecha: (AAAA/MM/DD)
- Hora: (24 H)
- Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

**MUESTRAS (marcar con una x)**

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X):
- Ácido Nítrico — $HNO_3$
- Ácido Sulfúrico — $H_2SO_4$
- Hidróxido de Sodio — NaOH
- Acetato de Zinc — $(CH_3COO)_2Zn$
- Sulfato de Amonio — $(NH_4)_2SO_4$

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: SULFATOS | CLORUROS | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS | SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | BICARBONATOS | CARBONATOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510682 | MTKa-01 | 2018-10-11 | 15:30 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510683 | MTKa-02 | 2018-10-11 | 15:45 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510684 | QHua-01 | 2018-10-11 | 15:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510685 | MÑuñ-01 | 2018-10-11 | 16:00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510686 | MMaq-01 | 2018-10-11 | 16:45 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510687 | MMaq-02 | 2018-10-11 | 17:00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510688 | QQair-01 | 2018-10-12 | 08:30 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510689 | MKuy-01 | 2018-10-12 | 09:15 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510690 | MKuy-02 | 2018-10-12 | 09:40 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510691 | MQCo-01 | 2018-10-12 | 10:20 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| Kilmenia Luna | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [X] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [X] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [X] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS
- Fecha de Recepción: 16-10-18
- Hora de Recepción: 11:20
- Recibido por: ENZO VEGA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2093-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/03/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Rio | Contrato N° 038-2017-OEFA | Ítem 3 | Cloruro (s) | 70 | |
| | | | | Sulfato (s) | 70 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 70 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 70 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 79 | Incluye duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 70 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 70 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169996 |
| Contacto Administrativo: | Rosy. Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones.

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C. |

CUE: 2018-03-0010

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# HOJA DE TRAMITE

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-086920 |
| CREADO: GHUAMANI |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 24/10/2018 09:27 |

**INGRESO** : 23/10/2018 15:33 **REFERENCIA:** CARTA N° 2580-18/EL-ALS LS PERU
**REMITENTE** : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
**ASUNTO** : INFORME DE ENSAYO -

**DESCRIPCION** : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO CON LE N° DE GRUPOS D MUESTRA 58512/2018,58518/2018.

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 23/10/2018 15:33 | 02 | CARTA N° 2580-18/EL-ALS LS PERU | |

**OFICINAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

**ACCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCIÓN | | | | |

**OBSERVACIONES**

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
24 OCT. 2018
Hora: 11:00
VºBº
Firma

PLAZO

FIRMA

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
23 OCT. 2018
Reg. Nº: 086920
Firma: 15:33
Recepción no implica ...

**ALS Life Sciences Perú**
Av. República de Argentina Nº 1859
Cercado de Lima
Lima.Perú
T: +51 1 488 9500

Lima, 23 de Octubre de 2018

**CARTA Nº 2580-18/EI - ALS LS Perú**
**Atención**
Srta. Nanette Tapia Wan
**ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA**
Dirección de Evaluación Ambiental
*Faustino Sanchez Carrión 603, 607 y 615*
***Jesús María – Lima***
**CONTRATO N° 038-2017-OEFA**

**Asunto: Entrega del Informe de Ensayo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos haciendo entrega de 02 Ejemplares del **Informe de Ensayo:**

| Nº Grupo de Muestras | RS N° |
|---|---|
| 58512/2018 | 2093-2018 |
| 58518/2018 | 2093-2018 |

De las muestras de Agua enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de mayor consideración.

Atentamente;

ALS LS PERÚ S.A.C. EMISIÓN DE INFORMES

Quím. Karin Zelada Trigoso
Supervisora Emisión de Informes

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
24 OCT. 2018
VºBº Hora: 11:50
Firma

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 22/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510643/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QNPuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 104 | 7 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,139 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 41,96 | 2,33 |

| Nº ALS LS | | | | | 510644/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLHu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 46,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 62 | 4 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 5 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,877 | 1,336 |

| Nº ALS LS | | | | | 510645/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QPac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 3,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 106 | 7 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,165 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 70,02 | 2,93 |

| Nº ALS LS | | | | | 510646/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPac-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 35,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 44 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 36 | 7 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,147 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 3,665 | 0,713 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

| Nº ALS LS | | | | | | 510647/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 10/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 15:00:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MCHa-01 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,066 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,447 | 0,237 |

| Nº ALS LS | | | | | | 510648/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 10/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 15:10:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MCHa-02 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 4 | NE |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 19 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,107 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,339 | 0,221 |

| Nº ALS LS | | | | | | 510649/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 10/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 15:45:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MIPa-01 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 27 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 10,19 | 1,45 |

| Nº ALS LS | | | | | | 510650/2018-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | | 10/10/2018 |
| Hora de Muestreo | | | | | | 16:10:00 |
| Tipo de Muestra | | | | | | Aguas Superficiales |
| Identificación | | | | | | MPPu-01 |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 26 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,072 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 8,966 | 1,414 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510651/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 16:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 1,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 24 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,094 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,177 | 1,421 |

| Nº ALS LS | | | | | 510652/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 46 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 4 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 14,32 | 1,58 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 18/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 99,5 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 80,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,4 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 86,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 91,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 97,8 | 80-120 | 18/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLHu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPac-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCHa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCHa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MIPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPPu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPPu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58512/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QNPuq-01 | 510643/2018-1.0 | tlotutp&5346015 |
| MLHu-01 | 510644/2018-1.0 | ulotutp&5446015 |
| QPac-01 | 510645/2018-1.0 | lmotutp&5546015 |
| MPac-01 | 510646/2018-1.0 | mmotutp&5646015 |
| MCHa-01 | 510647/2018-1.0 | nmotutp&5746015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCHa-02 | 510648/2018-1.0 | omotutp&5846015 |
| MIPa-01 | 510649/2018-1.0 | pmotutp&5946015 |
| MPPu-01 | 510650/2018-1.0 | qmotutp&5056015 |
| MPPu-02 | 510651/2018-1.0 | smotutp&5156015 |
| MMuj-01 | 510652/2018-1.0 | tmotutp&5256015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 58512/2018

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17818

58512/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PIUN |
| Teléfono/Anexo | 450 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURÍMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS: SULFATOS | CLORUROS | BICARBONATOS | CARBONATOS | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510643 | QNPuq-01 | 2018-10-10 | 13:30 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510644 | MLHu-01 | 2018-10-10 | 14:05 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510645 | QPac-01 | 2018-10-10 | 14:20 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510646 | MPac-01 | 2018-10-10 | 14:35 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510647 | MCHa-01 | 2018-10-10 | 15:00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510648 | MCHa-02 | 2018-10-10 | 15:10 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510649 | MIPa-01 | 2018-10-10 | 15:45 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510650 | MPPu-01 | 2018-10-10 | 16:10 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510651 | MPPu-02 | 2018-10-10 | 16:25 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510652 | MMuj-01 | 2018-10-11 | 08:55 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | |
| Kilmenia Luna | FIRMA: |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | |
| Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | ✓ | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 16-10-18

Hora de Recepción: 11:20

Recibido por: ENRIQUE VEGA CRUZ

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Celcado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitirá en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 22/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510663/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MRay-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 23,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 50 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 1,335 | 0,229 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,766 | 1,172 |

| Nº ALS LS | | | | | 510664/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 82 | 5 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 24,31 | 1,86 |

| Nº ALS LS | | | | | 510665/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 84 | 5 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 23,96 | 1,86 |

| Nº ALS LS | | | | | 510666/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QCce-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 10,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,374 | 0,204 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,830 | 1,329 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510667/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 09:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 52 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 18,69 | 1,71 |

| Nº ALS LS | | | | | 510668/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 42 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,537 | 1,432 |

| Nº ALS LS | | | | | 510669/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMuj-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 41 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 16 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,368 | 1,427 |

| Nº ALS LS | | | | | 510670/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuy-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 5 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,240 | 0,201 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,148 | 0,340 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 510671/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MYPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 1,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 10 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 3,429 | 0,678 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº ALS LS | | | | | 510672/2018-1.0 | |
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MYPa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 16 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,844 | 1,035 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 16/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 101,1 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 97,8 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 102,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 93,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 106,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 101,5 | 80-120 | 17/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570
www.alsglobal.com

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 16/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRay-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QCce-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMuj-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuy-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MYPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58518/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MRay-01 | 510663/2018-1.0 | unotutp&5366015 |
| MMuj-02 | 510664/2018-1.0 | lootutp&5466015 |
| MMuj-03 | 510665/2018-1.0 | mootutp&5566015 |
| QCce-01 | 510666/2018-1.0 | nootutp&5666015 |
| MMuj-04 | 510667/2018-1.0 | ootutp&5766015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMuj-05 | 510668/2018-1.0 | pootutp&5866015 |
| MMuj-06 | 510669/2018-1.0 | qootutp&5966015 |
| QLuy-01 | 510670/2018-1.0 | rootutp&5076015 |
| MYPa-01 | 510671/2018-1.0 | sootutp&5176015 |
| MYPa-02 | 510672/2018-1.0 | tootutp&5276015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58518/2018

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17813

58518/2018

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PIURI |
| Teléfono/Anexo | 950 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

## DATOS DEL MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURIMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

## DATOS DEL ENVIO

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 h)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

MUESTRAS (marcar con una x) — PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | SULFATOS | CLORUROS | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS | SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | CARBONATO | BICARBONATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510663 | MRay-01 | 2018-10-11 | 09 00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510664 | MMuj-02 | 2018-10-11 | 09:10 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510665 | MMuj-03 | 2018-10-11 | 09:30 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510666 | QCCe-01 | 2018-10-11 | 09:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510667 | MMuj-04 | 2018-10-11 | 09:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510668 | MMuj-05 | 2018-10-11 | 10:00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510669 | MMuj-06 | 2018-10-11 | 10.15 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510670 | QLuy-01 | 2018-10-11 | 10.40 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510671 | MYPa-01 | 2018-10-11 | 10:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510672 | MYPa-02 | 2018-10-11 | 11.15 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rdancio Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | |
| Kilmenia Luna | FIRMA: |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | |
| Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo

BKV: Blanco Viajero

DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [✓] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [✓] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [✓] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 16-10-18

Hora de Recepción: 11:20

Recibido por: ENZO VEGA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

PERÚ | Ministerio del Ambiente — Oefa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 2093-2018

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

| | |
|---|---|
| CUC: | 0010-10-2018-401 |
| Fecha Programada : | 10/9/2018 |
| Calidad Ambiental : | Calidad de Agua |
| Meta Siaf : | 35 |
| Entrega de Materiales : | 10/03/2018 |

| Matriz | Tipo de Muestra | Contrato | Item | Parámetros | Nro. de Muestras | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Superficial | Agua Superficial de Río | Contrato N° 038-2017-OEFA | Ítem 3 | Cloruro (s) | 70 | |
| | | | | Sulfato (s) | 70 | |
| | | | | Sólidos Suspendidos totales (SST) | 70 | |
| | | | | Sólidos Totales Disueltos (STD) | 70 | |
| | | | Ítem 4 | Metales Totales | 79 | Incluye duplicados |
| | | | | Metales Disueltos | 70 | |
| | | | Ítem 6 | Carbonato (s) | 70 | |
| | | | | Bicarbonato (s) | 70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencias / Observaciones : | | | |
| Contacto Técnico: | Llojan Chuquisengo | lchuquisengo@oefa.gob.pe | 950169996 |
| Contacto Administrativo: | Rosy, Tumbalobos Salas | rtumbalobos@oefa.gob.pe | 993745244 |

| Proveedor |
|---|
| ALS LS PERU S.A.C. |

**Condiciones Generales**

1. Los informes de ensayo deberán presentarse al OEFA según lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones.

CUE: 2018-03-0010

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

| Nº DE REGISTRO |
|---|
| 2018-E01-087096 |
| CREADO: GHUAMANI |
| IMPRESO: LANANCA |
| EL: 24/10/2018 14:53 |

# HOJA DE TRAMITE

**INGRESO** : 24/10/2018 09:52 **REFERENCIA:** CARTA N° 2589-18/EL-ALS LS PERU
**REMITENTE** : KARIN ZELADA TRIGOSO - ALS LS PERU SAC
**ASUNTO** : INFORME DE ENSAYO -

**DESCRIPCION** : SE REMITE EL INFORME DE ENSAYO CON EL GRUPO DE MUESTRAS 58517/2018,58519/2018.

| TIPO | ENVIADO POR | PARA | FECHA DERIVACION | A/T | DOCUMENTO GENERADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIG. | RE | DEAM -> SIN ASIGNAR | 24/10/2018 09:52 | 02 | CARTA N° 2589-18/EL-ALS LS PERU | |

**OFICINAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PCD<br>Presidencia del Consejo Directivo | OAD<br>Oficina de Administración | DPEF-CSEP<br>Coord. de Sistematización, Est. y Opt. de Procesos | DSAP<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas |
| PCD-CP<br>Coordinación Parlamentaria | OAD-CAPR<br>Coord.de Recaudación y Control del Aporte por Regulación | DPEF-CSIG<br>Coord. del Sistema de Información Geofráfica | DSAP-CAGR<br>Coord. de Sup. Amb. en Agricultura |
| PCD-CGSA<br>Coord. de Gestión Socio Ambiental | OAD-COAC<br>Ejecutor Coactivo | DPEF-SMER<br>Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | DSAP-CPES<br>Coord. de Sup. Amb. en Pesca |
| PCD-CODE<br>Coord.de Oficinas Desconcentradas | OAD-UAB<br>Unidad de Abastecimiento | DPEF-SEFA<br>Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | DSAP-CIND<br>Coord. de Sup. Amb. en Industria |
| PCD-UCP<br>Unidad Coordinadora del Programa "Mejoramiento y Ampliación de los | OAD-UAB-CTER<br>Coord.del Reg. y Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores | DPEF-SEFA-COFEMA<br>Coord. de Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental | DSIS<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios |
| GEG<br>Gerencia General | OAD-UFI<br>Unidad de Finanzas | DPEF-SEFA-SINADA<br>Coordinación del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales | DSIS-CRES<br>Coord. de Sup. Amb. en Residuos Sólidos |
| GEG-CIEA<br>Coord. de Integridad, Responsabilidad Ética y Anticorrupción | OAD-URH<br>Unidad de Gestión de Recursos Humanos | DPEF-SFOR<br>Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental | DSIS-CCAM<br>Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales |
| GEG-CTDA<br>Coord. de Tramite Documentario y Archivo | OAD-URH-SPAD<br>Sec. Téc. de Procedimientos Administrativos Disciplinarios | DEAM<br>Dirección de Evaluación Ambiental | DFAI<br>Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos |
| TFA<br>Tribunal de Fiscalización Ambiental | OTI<br>Oficina de Tecnologías de la Información | DEAM-STEC<br>Subdirección Técnica Cientifica | DFAI-SFAP<br>Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas |
| ST-TFA<br>Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental | ORI<br>Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | DEAM-SSIM<br>Subdirección de Sitios Impactados | DFAI-SFEM<br>Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas |
| OCI<br>Órgano de Control Institucional | ORI-CSAC<br>Coord. del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía | DSEM<br>Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | DFAI-SFIS<br>Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios |
| PRO<br>Procuraduría Pública | ORI-CIMI<br>Coordinación de Imagen Institucional | DSEM-CHID<br>Coord. de Sup. Amb. en Hidrocarburos | DFAI-SSAG<br>Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos |
| OAJ<br>Oficina de Asesoría Jurídica | ORI-CRIN<br>Coordinación de Relaciones Interinstitucionales | DSEM-CELE<br>Coord. de Sup. Amb.en Electricidad | FR<br>Monitoreo del proc. de implementación y seguimiento de recomendaciones de los |
| OPP<br>Oficina de Planeamiento y Presupuesto | DPEF<br>Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | DSEM-CMIN<br>Coord.de Sup. Amb. en Minería | RAI<br>Resp. de Acceso a la Información |

**ACCIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 AGENDAR | 30 AUTORIZADO | 42 DIFUNDIR POR CORREO | 37 INFORMAR A PCD | 22 PROYECTAR RESOLUCIÓN | 34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO |
| 19 AGREGAR A EXPEDIENTE | 02 CONOCIMIENTO Y FINES | 28 DISTRIBUIR | 11 OPINIÓN | 32 REALIZAR EVALUACIÓN | 41 REUNION |
| 16 ARCHIVAR | 03 COORDINAR | 10 ELABORAR INFORME | 29 PARA SU CONSIDERACION | 24 REALIZAR SUPERVISIÓN | 14 SEGUIMIENTO |
| 07 ASISTIR | 04 CUMPLIMIENTO | 20 GEST. VB° Y/O FIRMA | 12 PREPARAR RESPUESTA | 13 RECOMENDACIÓN | 17 TRAMITAR |
| 39 ATENDER PEDIDO | 05 DEVOLUCIÓN | | | | |

**OBSERVACIONES**

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
24 OCT. 2018
V°B° Hora: 17:29
Firma

PLAZO

FIRMA

**ALS Life Sciences Perú**
Av. República de Argentina Nº 1859
Cercado de Lima
Lima.Perú
T: +51 1 488 9500

Lima, 23 de Octubre de 2018

**CARTA Nº 2589-18/EI - ALS LS Perú**
**Atención**
Srta. Nanette Tapia Wan
**ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA**
Dirección de Evaluación Ambiental
*Faustino Sanchez Carrión 603, 607 y 615*
***Jesús María – Lima***
**CONTRATO N° 038-2017-OEFA**

**Asunto: Entrega del Informe de Ensayo**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos haciendo entrega de 02 Ejemplares del **Informe de Ensayo:**

| Nº Grupo de Muestras | RS N° | Nº Grupo de Muestras | RS N° |
|---|---|---|---|
| 58517/2018 | 2093-2018 | 58521/2018 | 2093-2018 |
| 58519/2018 | 2093-2018 | 58523/2018 | 2093-2018 |

De las muestras de Agua enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de mayor consideración.

Atentamente;

ALS LS PERÚ S.A.C. EMISIÓN DE INFORMES ALS

Quím. Karin Zelada Trigoso
Supervisora Emisión de Informes

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
24 OCT. 2018
Reg. Nº: 087096
Firma: _____ HORA: 09:52
La Recepción no implica Conformidad

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RECIBIDO
24 OCT. 2018
V°B° _____ Hora: 17:29
Firma _____

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 23/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510654/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MIMa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 48,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 52 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 257 | 38 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,629 | 0,211 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,175 | 1,084 |

| Nº ALS LS | | | | | 510655/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MSSa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 27,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 26 | 5 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,455 | 0,386 |

| Nº ALS LS | | | | | 510656/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MNPuq-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 5,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 84 | 5 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 33,09 | 2,10 |

| Nº ALS LS | | | | | 510657/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 40,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 48 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,341 | 0,369 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510658/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 39,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 50 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,340 | 0,369 |

| Nº ALS LS | | | | | 510659/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLYa-03 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 24,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 40 | 7 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,345 | 0,204 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,481 | 0,242 |

| Nº ALS LS | | | | | 510660/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:55:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MChel-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 31 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 15,71 | 1,62 |

| Nº ALS LS | | | | | 510661/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 10/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MLPa-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 34,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 41 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 47 | 8 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,383 | 0,205 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,308 | 0,364 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 510662/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:10:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MLPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 24,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 29 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 54 | 10 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | < 0,050 | NE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 510720/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 10/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 09:35:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MPQo-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 45,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 50 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 63 | 11 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,219 | 0,200 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,867 | 0,299 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 16/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 98,9 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 80,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 100,4 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 97,8 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 86,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 91,0 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 98,8 | 80-120 | 16/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167 ,José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIMa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MSSa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MNPuq-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLYa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MChel-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MLPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPQo-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 10/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58517/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MIMa-01 | 510654/2018-1.0 | lnotutp&5456015 |
| MSSa-01 | 510655/2018-1.0 | mnotutp&5556015 |
| MNPuq-01 | 510656/2018-1.0 | nnotutp&5656015 |
| MLYa-01 | 510657/2018-1.0 | onotutp&5756015 |
| MLYa-02 | 510658/2018-1.0 | pnotutp&5856015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MLYa-03 | 510659/2018-1.0 | qnotutp&5956015 |
| MChel-01 | 510660/2018-1.0 | rnotutp&5066015 |
| MLPa-01 | 510661/2018-1.0 | snotutp&5166015 |
| MLPa-02 | 510662/2018-1.0 | tnotutp&5266015 |
| MPQo-01 | 510720/2018-1.0 | umotutp&5027015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 58517/2018

El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

PPR

58517/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PICÓN |
| Teléfono/Anexo | 950169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2016

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURÍMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío:

Aerolínea [ ] T.Privado [ ]

Agencia [ ]

Otros:

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | SULFATOS | CLORUROS | BICARBONATOS | CARBONATOS | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS | SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510720 | MPQo-01 | 2018-10-10 | 09:35 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510654 | MIMa-01 | 2018-10-10 | 10:20 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510655 | MSSa-01 | 2018-10-10 | 10:50 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510656 | MNPuq-01 | 2018-10-10 | 11.05 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510657 | MLYa-01 | 2018-10-10 | 11:25 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510658 | MLYa-02 | 2018-10-10 | 11:35 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510659 | MLYa-03 | 2018-10-10 | 11:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510660 | MChej-01 | 2018-10-10 | 11:55 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510661 | MLPa-01 | 2018-10-10 | 12:35 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510662 | MLPa-02 | 2018-10-10 | 13:10 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

MUESTRAS (marcar con una x)

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | |
| Kilmenia Luna | FIRMA: |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | |
| Llojan Chuquisengo | FIRMA: |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea
Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial
Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [✓] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [✓] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [✓] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 16-10-18

Hora de Recepción: 11:20

Recibido por: ENRO LEGS

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cerrado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 23/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510673/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QMuji-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 66 | 4 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 20,42 | 1,76 |

| Nº ALS LS | | | | | 510674/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MOcc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 44 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 33 | 6 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 2,287 | 0,253 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 8,615 | 1,403 |

| Nº ALS LS | | | | | 510675/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MHan-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,862 | 1,186 |

| Nº ALS LS | | | | | 510676/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuyc-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 34,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 41 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 4 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,971 | 1,350 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510677/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QLuyc-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 45,0 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 48 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,496 | 0,836 |

| Nº ALS LS | | | | | 510678/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MMol-02 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 33,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 108 | 7 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,131 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 36,02 | 2,18 |

| Nº ALS LS | | | | | 510679/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QAsno-01 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 41,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 36 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 21 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 0,531 | 0,249 |

| Nº ALS LS | | | | | 510680/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-04 | |
| Parámetro | Ref. Mét. | Unidad | LD | LQ | Resultado | Incertidumbre (+/-) |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 186 | 12 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 68,49 | 2,90 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510681/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:10:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 18,6 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 27 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 14 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 1,666 | 0,417 |

| Nº ALS LS | | | | | 510721/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 11/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MZRu-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 21,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 27 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,239 | 0,201 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 2,546 | 0,547 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 16/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 17/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 98,9 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 101,1 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 97,8 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 102,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 98,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 95,0 | 80-120 | 18/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Sólidos Totales Suspendidos | 106,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 99,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 98,8 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 101,5 | 80-120 | 17/10/2018 |

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMuji-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MOcc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MHan-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QLuyc-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MMol-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QAsno-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MZRu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MZRu-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 11/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58519/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| QMuji-01 | 510673/2018-1.0 | uootutp&5376015 |
| MOcc-01 | 510674/2018-1.0 | mpotutp&5476015 |
| MHan-01 | 510675/2018-1.0 | npotutp&5576015 |
| QLuyc-01 | 510676/2018-1.0 | opotutp&5676015 |
| QLuyc-02 | 510677/2018-1.0 | ppotutp&5776015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MMol-02 | 510678/2018-1.0 | qpotutp&5876015 |
| QAsno-01 | 510679/2018-1.0 | rpotutp&5976015 |
| MCha-04 | 510680/2018-1.0 | tpotutp&5086015 |
| MZRu-02 | 510681/2018-1.0 | upotutp&5186015 |
| MZRu-01 | 510721/2018-1.0 | spotutp&5127015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58519/2018

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA"**: U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM"**: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM"**: American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17 FOLIOS

5/8/19/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PICÓN |
| Teléfono/Anexo | 950 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURÍMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093 - 2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) — FILTRADA (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

MUESTRAS (marcar con una x) — PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | SULFATOS | CLORUROS | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | SOLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | CARBONATOS | BICARBONATOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510673 | QMuji-01 | 2018-10-11 | 11:45 | A S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510674 | MOcc-01 | 2018-10-11 | 12:00 | A S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510675 | MHan-01 | 2018-10-11 | 12:10 | A S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510676 | QLuyc-01 | 2018-10-11 | 12.40 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510677 | QLuyc-02 | 2018-10-11 | 13:00 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510678 | MMoi-02 | 2018-10-11 | 13:50 | A S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510679 | QAsno-01 | 2018-10-11 | 14.15 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510721 | MZRu-01 | 2018-10-11 | 14:45 | A S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510680 | MCha-04 | 2018-10-11 | 15:00 | A S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510681 | MZRu-02 | 2018-10-11 | 15:10 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| Kilmenia Luna | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | ✓ | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 16 - 10 - 18

Hora de Recepción: 11 : 20

Recibido por: ENZO LEGA

**OBSERVACIONES**

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitir
en la notificación Automática

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 23/10/2018**

Quim. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510692/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 2,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 16 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 182 | 30 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,163 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,503 | 0,985 |

| Nº ALS LS | | | | | 510693/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 3,5 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 27 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,077 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 7,877 | 1,336 |

| Nº ALS LS | | | | | 510694/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 31 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,076 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 10,56 | 1,46 |

| Nº ALS LS | | | | | 510695/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:15:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MQCo-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 33 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 11,89 | 1,50 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510696/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 34 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 11,67 | 1,50 |

| Nº ALS LS | | | | | 510697/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:35:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 63 | 11 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,554 | 1,432 |

| Nº ALS LS | | | | | 510698/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCha-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | < 1,2 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 27 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 11,73 | 1,50 |

| Nº ALS LS | | | | | 510699/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 12:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPPu-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 4,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 73 | 13 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,564 | 0,209 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,000 | 0,762 |

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 510700/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:20:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 6,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 18 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 23 | 5 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,208 | 0,200 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 4,229 | 0,796 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº ALS LS** | | | | | 510701/2018-1.0 | |
| **Fecha de Muestreo** | | | | | 12/10/2018 | |
| **Hora de Muestreo** | | | | | 13:40:00 | |
| **Tipo de Muestra** | | | | | Aguas Superficiales | |
| **Identificación** | | | | | MUPa-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 12,8 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 66 | 12 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 3,542 | 0,695 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 18/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 18/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 99,5 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Cloruros, Cl- | 100,3 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 102,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 98,0 | 80-120 | 17/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 95,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 108,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 97,8 | 80-120 | 18/10/2018 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Sulfatos, SO4-2 | 99,8 | 80-120 | 18/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQCo-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MQCo-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCha-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPPu-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MUPa-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58521/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MQCo-02 | 510692/2018-1.0 | lrotutp&5296015 |
| MQCo-03 | 510693/2018-1.0 | mrotutp&5396015 |
| MQCo-04 | 510694/2018-1.0 | nrotutp&5496015 |
| MQCo-05 | 510695/2018-1.0 | orotutp&5596015 |
| MCha-01 | 510696/2018-1.0 | protutp&5696015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MCha-02 | 510697/2018-1.0 | qrotutp&5796015 |
| MCha-03 | 510698/2018-1.0 | rrotutp&5896015 |
| MPPu-03 | 510699/2018-1.0 | srotutp&5996015 |
| MUPa-01 | 510700/2018-1.0 | trotutp&5007015 |
| MUPa-02 | 510701/2018-1.0 | urotutp&5107015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58521/2018

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

1301

585-21/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PICON |
| Teléfono/Anexo | 950 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURIMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10-2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | SULFATOS | CLORUROS | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | SOLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | CARBONATOS | BICARBONATOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510692 | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~510962~~ | ~~510962~~ EVM MQCo-02 | 2018-10-12 | 10:30 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510693 | ~~510963~~ EVM MQCo-03 | 2018-10-12 | 10:45 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510694 | ~~510964~~ EVM MQCo-04 | 2018-10-12 | 11:00 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510695 | ~~510965~~ EVM MQCo-05 | 2018-10-12 | 11:15 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510696 | ~~510966~~ EVM MCha-01 | 2018-10-12 | 11:25 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510697 | ~~510967~~ EVM MCha-02 | 2018-10-12 | 11:35 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510698 | ~~510968~~ EVM MCha-03 | 2018-10-12 | 12:30 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510699 | ~~510969~~ EVM MPPa-03 | 2018-10-12 | 12:45 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510700 | MUPa-01 | 2018-10-12 | 13:20 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510701 | MUPa-02 | 2018-10-12 | 13:40 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

| PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X) | FILTRADA (Marcar con X) | |
|---|---|---|
| Ácido Nítrico | | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | | NaOH |
| Acetato de Zinc | | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | | $(NH_4)_2SO_4$ |

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | |
| Kilmenia Luna | FIRMA: |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | FIRMA: |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREY: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | | |
| Preservantes adecuados | | |
| Con Ice Pack | ✓ | |
| Dentro del tiempo de vida útil | ✓ | |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: 10-10-18

Hora de Recepción: 11:20

Recibido por: ENZO VEGA

OBSERVACIONES

Recepción de Muestras Cercado
ALS L.S Perú S A
La conformidad de lo enviado se emitir en la notificación: Automática

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

## ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

## RS N° 2093-2018 CUC: 0010-10-2018-401
## Dirección de Evaluación Ambiental

**Emitido por: Karin Zelada Trigoso**

**Fecha de Emisión: 23/10/2018**

Quím. Karin Zelada Trigoso
CQP: 830
Sup. Emisión Informes – Lima





Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

## RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del item: 1

| Nº ALS LS | | | | | 510702/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:45:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MUPa-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 25 | 1 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 5,108 | 0,926 |

| Nº ALS LS | | | | | 510703/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:25:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 17,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 43 | 3 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 42 | 8 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 10,23 | 1,45 |

| Nº ALS LS | | | | | 510704/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:40:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 24,4 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 37 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 9,453 | 1,429 |

| Nº ALS LS | | | | | 510705/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MCen-03 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 16,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 31 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 10,41 | 1,46 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510706/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 15:05:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | MPin-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 10,3 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 28 | 2 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 17 | 4 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,184 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 6,322 | 1,106 |

| Nº ALS LS | | | | | 510707/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 14:20:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-04 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 113,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | 11,1 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 228 | 15 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 14,54 | 0,56 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 66,57 | 2,86 |

| Nº ALS LS | | | | | 510708/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 13:00:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-05 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 115,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | 10,9 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 220 | 14 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 3 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 16,14 | 0,60 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 73,99 | 3,00 |

| Nº ALS LS | | | | | 510710/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 12/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 10:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RAnta-06 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 119,1 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | 9,4 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 230 | 15 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 13,43 | 0,53 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 66,48 | 2,86 |





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

| Nº ALS LS | | | | | 510719/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 11:30:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | RChiu-02 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 180,7 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 222 | 14 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | < 2 | NE |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | 0,938 | 0,219 |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 61,48 | 2,76 |

| Nº ALS LS | | | | | 510722/2018-1.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Muestreo | | | | | 13/10/2018 | |
| Hora de Muestreo | | | | | 08:50:00 | |
| Tipo de Muestra | | | | | Aguas Superficiales | |
| Identificación | | | | | QSill-01 | |
| **Parámetro** | **Ref. Mét.** | **Unidad** | **LD** | **LQ** | **Resultado** | **Incertidumbre (+/-)** |
| 003 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS | | | | | | |
| Bicarbonato | 17591 | mg HCO3-/L | 1,2 | 3,1 | 118,9 | --- |
| Carbonato | 17591 | mg CO3-2/L | 0,6 | 1,5 | < 0,6 | --- |
| Sólidos Totales Disueltos | 12434 | mg/L | 2 | 5 | 214 | 14 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 12440 | mg/L | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 005 ENSAYOS POR CROMATOGRAFÍA - Aniones por Cromatografía Iónica | | | | | | |
| Cloruros, Cl- | 8100 | mg/L | 0,061 | 0,200 | < 0,061 | NE |
| Sulfatos, SO4-2 | 8100 | mg/L | 0,050 | 0,200 | 75,16 | 3,02 |

## Observaciones

LD: Límite de detección.
+/- : Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.
Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de cuantificación.
Si el valor de Incertidumbre es expresado como:
NE = No estimable, para concentraciones menores al límite de cuantificación, en los cuales no se puede asegurar la exactitud.
0 = atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al límite de detección.
Procedencia de la muestra: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC

## CONTROLES DE CALIDAD

### Control Blancos

| Parámetro | LD | LQ | Unidad | Resultado | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 0,061 | 0,200 | mg/L | < 0,061 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 2 | 5 | mg/L | < 2 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 0,050 | 0,200 | mg/L | < 0,050 | 16/10/2018 |

### Control Estandar

| Parámetro | % Recuperación | Límites de Recuperación (%) | Fecha de Análisis |
|---|---|---|---|
| Cloruros, Cl- | 101,3 | 80-120 | 16/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Disueltos | 95,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 108,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 104,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 109,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sólidos Totales Suspendidos | 102,0 | 80-120 | 18/10/2018 |
| Sulfatos, SO4-2 | 100,4 | 80-120 | 16/10/2018 |

LD = Límite de detección.
Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

## DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

| Estación de Muestreo | Resp.del Muestreo | Tipo de Muestra | Fecha de Recepción | Fecha de Muestreo | Ubicación Geográfica UTM WGS84 | Zona | Condición de la muestra | Descripción de la Estación de Muestreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPa-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MCen-03 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| MPin-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-04 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-05 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RAnta-06 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 12/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| RChiu-02 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |
| QSill-01 | Cliente | Aguas Superficiales | 16/10/2018 | 13/10/2018 | --- | --- | Proporcionado por el cliente | Reservado por el cliente |

## REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO

| Ref. | Sede | Parámetro | Método de Referencia | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 17591 | LME | Alcalinidad | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed.2017 | Alkalinity: Titration Method |
| 8100 | LME | Aniones por Cromatografia Ionica | EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015 | Determination of Inorganic Anions in Driking Water by Ion Chromatography |
| 12434 | LME | Sólidos Totales Disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Dissolved Solids Dried at 180°C |
| 12440 | LME | Sólidos Totales Suspendidos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | Solids: Total Suspended Solids Dried at 103-105°C |

## CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LS Perú S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 58523/2018, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la autenticidad de los mismos en la base de datos de ALS LS Perú S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a continuación:

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| MUPa-03 | 510702/2018-1.0 | lsotutp&5207015 |
| MCen-01 | 510703/2018-1.0 | msotutp&5307015 |
| MCen-02 | 510704/2018-1.0 | nsotutp&5407015 |
| MCen-03 | 510705/2018-1.0 | osotutp&5507015 |
| MPin-01 | 510706/2018-1.0 | psotutp&5607015 |

| Estación de Muestreo | N° ALS LS | Código único de Autenticidad |
|---|---|---|
| RAnta-04 | 510707/2018-1.0 | qsotutp&5707015 |
| RAnta-05 | 510708/2018-1.0 | rsotutp&5807015 |
| RAnta-06 | 510710/2018-1.0 | ssotutp&5017015 |
| RChiu-02 | 510719/2018-1.0 | ltotutp&5917015 |
| QSill-01 | 510722/2018-1.0 | tsotutp&5227015 |

ALS LS Perú S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

## COMENTARIOS

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en campo (Análisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.
**LME:** Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
**"EPA":** U.S. Environmental Protection Agency.
**"SM":** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
**"ASTM":** American Society for Testing and Materials.
El presente documento es redactado íntegramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe.

FDT 001 - 02

# INFORME DE ENSAYO: 58523/2018

El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.





Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

# CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17012

58523/2018

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental |
| Dirección | Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 Jesús María, Lima |
| Personal de contacto | LLOJAN CHUQUISENGO PIUN |
| Teléfono/Anexo | 950 169996 |
| Correo(s) Electrónico(s) | lchuquisengo@oefa.gob.pe |
| Referencia | |

**DATOS DEL MUESTREO**

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X): Líquido [X] Sólido [ ]

UBICACIÓN

Departamento: APURIMAC

Provincia: AYMARAES

Distrito: TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA

C.U.C. N°: 010-10--2018-401

TDR N°: 2093-2018

**DATOS DEL ENVIO**

Enviado por:

Fecha: (AAAA/MM/DD)

Hora: (24 H)

Medio de Envío: Aerolínea [ ] T.Privado [ ] Agencia [ ] Otros:

| CÓDIGO DE LABORATORIO | CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO | FECHA DE MUESTREO (AAAA-MM-DD) | HORA DE MUESTREO (24 h) | TIPO DE MATRIZ (*) | N° ENVASES (**) P | V | E | CLORUROS | SULFATOS | SOLIDOS TOTALES DISUELTOS | SOLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS | CARBONATOS | ACEITES Y GRASAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510702 | MUPa-03 | 2018-10-12 | 13:45 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510703 | MCen-01 | 2018-10-12 | 14:25 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510704 | MCen-02 | 2018-10-12 | 14:40 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510705 | MCen-03 | 2018-10-12 | 14:50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510706 | MPin-01 | 2018-10-12 | 15.05 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510707 | RAnta-04 | 2018-10-12 | 14:20 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510708 | RAnta-05 | 2018-10-12 | 13:00 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510710 | RAnta-06 | 2018-10-12 | 10.50 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510722 | QSill-01 | 2018-10-13 | 08.50 | A.S | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| 510719 | RChiu-02 | 2018-10-13 | 11:30 | A.S. | 2 | - | - | X | X | X | X | X | X | |

MUESTRAS (marcar con una x)

FILTRADA (Marcar con X)

PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)

| | |
|---|---|
| Ácido Nítrico | $HNO_3$ |
| Ácido Sulfúrico | $H_2SO_4$ |
| Hidróxido de Sodio | NaOH |
| Acetato de Zinc | $(CH_3COO)_2Zn$ |
| Sulfato de Amonio | $(NH_4)_2SO_4$ |

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS

OBSERVACIONES GENERALES

| RESPONSABLE 1 | FIRMA: |
|---|---|
| Rolando Saldaña | |
| **RESPONSABLE 2** | **FIRMA:** |
| Kilmena Luna | |
| **LÍDER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO** | **FIRMA:** |
| Llojan Chuquisengo | |

**TIPO DE MATRIZ (*)**

AGUA ( Ref.: NTP 214.042)

Agua Natural:
AS: Agua Superficial
ASB: Agua Subterránea

Agua Residual:
ARD: Agua Residual Doméstica
ARI: Agua Residual Industrial

Agua Salina:
AMAR: Agua de Mar
AREV: Agua de Reinyección
ASAL: Agua Salobre

Agua de Proceso:
AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulación o enfriamiento
AAC: Agua de alimentación para
AL: Aguas de lixiviación
AC: Agua de calderas
AIR: Agua de inyección y reinyección

SUELO
SU : Suelo
SED: Sedimento
LD : Lodo

OTROS

**CONTROL DE CALIDAD**

BKC: Blanco de Campo
BKV: Blanco Viajero
DUP: Duplicado

**SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO**

| CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS) | SI | NO |
|---|---|---|
| Envases adecuados y en buen estado | [X] | [ ] |
| Preservantes adecuados | [ ] | [ ] |
| Con Ice Pack | [X] | [ ] |
| Dentro del tiempo de vida útil | [X] | [ ] |

(**) P = Plástico ; V = Vidrio; E = Esterilizado

**CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS**

Fecha de Recepción: 16-10-18

Hora de Recepción: 11:20

Recibido por:

**OBSERVACIONES**

ENZO VEGA

Recepción de Muestras Cercado
ALS LS Peru S A
La conformidad de lo enviado se emitira en la notificación Automática

R.G R-3

# ANEXO 3

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Reporte de campo

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | **REPORTE DE CAMPO** |
|---|---|

Título del estudio : Evaluación ambiental temprana en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, ubicado en los distritos de Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac

Fecha de ejecución : 09 al 19 de octubre de 2018

CUE : 2018-03-0010 CUC : 010-10-2018-401

Tipo de evaluación : Programada

Fecha : 06 NOV. 2018 Reporte N.° : 050-2018-STEC

## 1. DATOS DEL ADMINISTRADO

| | |
|---|---|
| Razón social del administrado | Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú |
| Área de operación o proyecto | Proyecto de exploración minera Los Chancas |
| Distrito | Tapairihua y Pocohuanca |
| Provincia | Aymaraes |
| Departamento | Apurímac |

## 2. DATOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

| Matriz evaluada | Cantidad de puntos de muestreo y medición | Equipo Evaluador |
|---|---|---|
| Agua superficial | 115 puntos de muestreo | Lic. LLojan Chuquisengo Picón*<br>Blgo. Rolando Saldaña Alfaro<br>Bach. Ing. Jorge Fernandez Najarro<br>Blgo. Américo Huaylas Navarro<br>Blga. Kilmenia Luna Campos |

(*) Líder del equipo profesional

## 3. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS *IN SITU*

### 3.1. CALIDAD DEL AGUA

#### 3.1.1. Descripción del área de estudio

1. El área de estudio comprende los recursos hídricos evaluados como las quebradas Huascuya, Llactahuayjo, Mamanchishuayjo, Huaico Tirane, Aijoñose, Omolo Huayjo, Pacchantay, Patahuasi, Lambrashuico, Sillancay; los ríos Antabamba y Chiucho así como Afloramientos encontrados en el área de influencia del proyecto de exploración minera Los Chancas, de los distritos Tapairihua y Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac.

#### 3.1.2. Documentos técnicos empleados

| N.° | Nombre del Protocolo / Guía |
|---|---|
| 1 | Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales |
| 2 | National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data de la U.S. Geological Survey TWRI book 9 |

### 3.1.3. Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo

| Equipos/ Materiales | Marca | Modelo | Serie | Código Patrimonial | Número de serie de sonda | N.° de certificado de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidor multiparámetro | HACH | HQ40D | 150500000901 | 602264710036 | Potencial de hidrogeno: 172822588053 | LA-596-2017 |
| | | | | | Oxígeno disuelto: 15142598010 | LA-063-2018 |
| | | | | | Temperatura: 171953028001 | LA-159-2018 |
| | | | | | Conductividad: 151422587016 | LA-105-2018 |
| | | | | | ORP: 171953028001 | LA-163-2018 |
| | HACH | HQ40D | 150500000613 | 602264710045 | Potencial de hidrogeno: 172542567034 | LA-601-2018 |
| | | | | | Oxígeno disuelto: 150500000613 | LA-053-2018 |
| | | | | | Temperatura: 171953028002 | LA-160-2018 |
| | | | | | Conductividad: 151332587029 | LA-104-2018 |
| | | | | | ORP: 171953028002 | LA-164-2018 |
| Cámara fotográfica | Canon | Powershot D30BL | 092051001983 092051001989 | 742208970195 742208970200 | - | - |
| GPS | Garmin | Montana 680 | 3D049297 4HU005013 | 952231860140 952231860267 | - | - |
| Correntómetro | Global Water | FP11 | 1550006901 | 602224260064 | - | LA-069-2018 |

### 3.1.4. Ubicación de los puntos de muestreo de calidad de agua

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 1 | MPQo-01 | 10/10/2018 | 09:35 | 703596 | 8433533 | 3970 | Afloramiento Puca Qocha, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 2 | MIMa-01 | 10/10/2018 | 10:20 | 703440 | 8433653 | 3887 | Afloramiento Ichu Marka, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 3 | MSSa-01 | 10/10/2018 | 10:50 | 703731 | 8434067 | 3893 | Afloramiento Santo Samarichina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 4 | MNPuq-01 | 10/10/2018 | 11:05 | 702176 | 8432874 | 3273 | Afloramiento Negro Puquio, ubicado en el anexo de Quishque aguas abajo del proyecto de exploración minera |

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| | | | | | | | Los Chancas, naciente de la quebrada Masopampa |
| 5 | MLYa-01 | 10/10/2018 | 11:25 | 703736 | 8434097 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 6 | MLYa-02 | 10/10/2018 | 11:35 | 703729 | 8434092 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 7 | MLYa-03 | 10/10/2018 | 11:50 | 703715 | 8434122 | 3901 | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 8 | MChel-01 | 10/10/2018 | 11:55 | 702142 | 8432895 | 3295 | Afloramiento Chellcahuayco, ubicado en el anexo de Quishque |
| 9 | MLPa-01 | 10/10/2018 | 12:35 | 703765 | 8434243 | 3904 | Afloramiento Luichani Pampa,ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 10 | MLPa-02 | 10/10/2018 | 13:10 | 703789 | 8434191 | 3916 | Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 11 | MRay-01 | 11/10/2018 | 09:00 | 701622 | 8434308 | 3281 | Afloramiento Rayetayocc, ubicado en el anexo de Quishque |
| 12 | MOcc-01 | 11/10/2018 | 12:00 | 701224 | 8434375 | 3089 | Afloramiento Occoroyocc, ubicado en el anexo de Quishque |
| 13 | MMol-02 | 11/10/2018 | 13:50 | 701052 | 8434793 | 3121 | Afloramiento Mollepampa, ubicado en el anexo de Quishque |
| 14 | MLHu-01 | 10/10/2018 | 14:05 | 703815 | 8434289 | 3895 | Afloramiento Luchuyani Huayco, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 15 | MPac-01 | 10/10/2018 | 14:35 | 703912 | 8434459 | 3945 | Afloramiento Pachaya, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 16 | MCHa-01 | 10/10/2018 | 15:00 | 703759 | 8434556 | 3915 | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 17 | MCHa-02 | 10/10/2018 | 15:10 | 703742 | 8434552 | 3907 | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 18 | MIPa-01 | 10/10/2018 | 15:45 | 703637 | 8434503 | 3852 | Afloramiento Ichu Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 19 | MPPu-01 | 10/10/2018 | 16:10 | 703657 | 8434521 | 3857 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 20 | MPPu-02 | 10/10/2018 | 16:25 | 703639 | 8434518 | 3851 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 21 | MMuj-01 | 11/10/2018 | 08:55 | 703599 | 8434653 | 3863 | Afloramiento Mujiñi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 22 | MMuj-02 | 11/10/2018 | 09:10 | 703588 | 8434660 | 3852 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 23 | MMuj-03 | 11/10/2018 | 09:30 | 703581 | 8434669 | 3853 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 24 | MMuj-04 | 11/10/2018 | 09:50 | 703577 | 8434676 | 3854 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 25 | MMuj-05 | 11/10/2018 | 10:00 | 703588 | 8434692 | 3854 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 26 | MMuj-06 | 11/10/2018 | 10:15 | 703580 | 8434708 | 3855 | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 27 | MHan-01 | 11/10/2018 | 12:10 | 703538 | 8434483 | 3826 | Afloramiento Hanaytiyana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 28 | MZRu-01 | 11/10/2018 | 14:45 | 703323 | 8434122 | 3792 | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 29 | MCha-04 | 11/10/2018 | 15:00 | 700872 | 8434642 | 2921 | Afloramiento Chaupiorcco, ubicado en una zona donde se realiza mineria artesanal en el anexo de |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| | | | | | | | Quishque |
| 30 | MZRu-02 | 11/10/2018 | 15:10 | 703920 | 8434137 | 3782 | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 31 | MTKa-01 | 11/10/2018 | 15:30 | 703139 | 8434029 | 3761 | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 32 | MTKa-02 | 11/10/2018 | 15:45 | 703144 | 8434034 | 3757 | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 33 | MÑuñ-01 | 11/10/2018 | 16:00 | 703046 | 8433984 | 3755 | Afloramiento Ñuñunyani, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 34 | MMoq-01 | 11/10/2018 | 16:45 | 703149 | 8434215 | 3727 | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 35 | MMoq-02 | 11/10/2018 | 17:00 | 703190 | 8434215 | 3736 | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 36 | Mkuy-01 | 12/10/2018 | 09:15 | 703333 | 8434264 | 3744 | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 37 | Mkuy-02 | 12/10/2018 | 09:40 | 703248 | 8434338 | 3732 | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 38 | MQCo-01 | 12/10/2018 | 10:20 | 703231 | 8434543 | 3721 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 39 | MQCo-02 | 12/10/2018 | 10:30 | 703228 | 8434540 | 3722 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 40 | MQCo-03 | 12/10/2018 | 10:45 | 703206 | 8434560 | 3717 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 41 | MQCo-04 | 12/10/2018 | 11:00 | 703206 | 8434562 | 3716 | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 42 | MQCo-05 | 12/10/2018 | 11:15 | 703206 | 8434566 | 3716 | Afloramiento Qairacorral, ubicado |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| | | | | | | | en el anexo de Choccemarca |
| 43 | MCha-01 | 12/10/2018 | 11:25 | 703138 | 8434589 | 3701 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 44 | MCha-02 | 12/10/2018 | 11:35 | 703138 | 8434587 | 3702 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 45 | MCha-03 | 12/10/2018 | 12:30 | 703092 | 8434615 | 3694 | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 46 | MPPu-03 | 12/10/2018 | 12:45 | 703134 | 8434504 | 3699 | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 47 | MUPa-01 | 12/10/2018 | 13:20 | 703241 | 8434470 | 3716 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 48 | MUPa-02 | 12/10/2018 | 13:40 | 703236 | 8434462 | 3708 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 49 | MUPa-03 | 12/10/2018 | 13:45 | 703219 | 8434453 | 3705 | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 50 | MCen-01 | 12/10/2018 | 14:25 | 702833 | 8434281 | 3676 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 51 | MCen-02 | 12/10/2018 | 14:40 | 702839 | 8434285 | 3671 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 52 | MCen-03 | 12/10/2018 | 14:50 | 702824 | 8434280 | 3668 | Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 53 | MPin-01 | 12/10/2018 | 15:05 | 702796 | 8434323 | 3660 | Afloramiento Pinawayqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 54 | MPUOr-01 | 13/10/2018 | 09:05 | 702945 | 8434462 | 3543 | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 55 | MPUOr-02 | 13/10/2018 | 09:15 | 702910 | 8434461 | 3579 | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| | | | | | | | Choccemarca |
| 56 | MPaqa-01 | 13/10/2018 | 09:40 | 702920 | 8434495 | 3597 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 57 | MPaqa-03 | 13/10/2018 | 10:00 | 702912 | 8434502 | 3605 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 58 | MPaqa-04 | 13/10/2018 | 10:10 | 702906 | 8434510 | 3610 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 59 | MPaqa-05 | 13/10/2018 | 10:25 | 702902 | 8434511 | 3612 | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 60 | MTPa-06 | 13/10/2018 | 11:55 | 702786 | 8434534 | 3594 | Afloramiento Tanqar Pata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 61 | MLloc-01 | 13/10/2018 | 12:20 | 702777 | 8434546 | 3589 | Afloramiento Lloqllasqa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 62 | MLamb-01 | 13/10/2018 | 15:00 | 702672 | 8434510 | 3759 | Afloramiento Lambrashuaico, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 63 | MQCu-02 | 13/10/2018 | 15:20 | 702583 | 8434588 | 3533 | Afloramiento Qaqa Cucho, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 64 | MToca-02 | 13/10/2018 | 16:00 | 702348 | 8434647 | 3470 | Afloramiento Toqarwaniyo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| 65 | MYPa-01 | 11/10/2018 | 10:50 | 703673 | 8434905 | 3822 | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |
| 66 | MYPa-02 | 11/10/2018 | 11:15 | 703630 | 8434790 | 3853 | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |
| 67 | MLam-01 | 14/10/2018 | 13:50 | 702180 | 8431199 | 3370 | Afloramiento Lambrasniyoq Puquio, ubicado en el anexo de Quishque |
| 68 | MTas-01 | 14/10/2018 | 13:00 | 702301 | 8431020 | 3334 | Afloramiento Tastayoq Puquio, ubicado en el anexo de Quishque |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 69 | MChal-01 | 15/10/2018 | 10:15 | 702823 | 8435975 | 3355 | Afloramiento Challwayoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 70 | MAtis-01 | 15/10/2018 | 10:37 | 702744 | 8436111 | 3422 | Afloramiento Atisoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 71 | MJara-01 | 15/10/2018 | 12:00 | 704143 | 8436017 | 3664 | Afloramiento Jaratuyoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| 72 | MHatu-01 | 15/10/2018 | 12:40 | 703321 | 8436206 | 3548 | Afloramiento Hatuncani, ubicado en el anexo de Huayao |
| 73 | MChuc-01 | 15/10/2018 | 14:25 | 701950 | 8435837 | 3096 | Afloramiento Chuchin, ubicado en el anexo de Huayao |
| 74 | MTira-01 | 15/10/2018 | 11:35 | 707100 | 8434767 | 4260 | Afloramiento Tirane Hasse, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 75 | MInq-01 | 15/10/2018 | 10:30 | 707117 | 8434969 | 4484 | Afloramiento Inquikorral, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 76 | MCach-01 | 16/10/2018 | 11:50 | 705361 | 8434314 | 4016 | Afloramiento Cachijarana, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 77 | MChuñ-01 | 16/10/2018 | 10:30 | 705233 | 8434137 | 3930 | Afloramiento Chuñollani, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 78 | MHuañ-01 | 16/10/2018 | 11:20 | 705503 | 8434107 | 3984 | Afloramiento Huañaccota, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 79 | MMar-01 | 16/10/2018 | 10:45 | 705261 | 8434029 | 3921 | Afloramiento Markmachay, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 80 | QNPuq-01 | 10/10/2018 | 13:30 | 702025 | 8432863 | 3232 | Quebrada Negro Puquio, afluente a la quebrada Pacchapata |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - TYNAQUIPAY
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 81 | QPac-01 | 10/10/2018 | 14:20 | 701707 | 8432825 | 3146 | Quebrada Pacchapata, afluente de la quebrada Masopampa |
| 82 | QCce-01 | 11/10/2018 | 09:50 | 701621 | 8434317 | 3279 | Quebrada Ccello Puquio |
| 83 | QLuy-01 | 11/10/2018 | 10:40 | 701647 | 8434426 | 3270 | Quebrada Luychu Puquio |
| 84 | QMuji-01 | 11/10/2018 | 11:45 | 703538 | 8434658 | 3846 | Quebrada Mujiña |
| 85 | QLuyc-01 | 11/10/2018 | 12:40 | 703814 | 8434305 | 3885 | Quebrada Luychani |
| 86 | QLuyc-02 | 11/10/2018 | 13:00 | 703811 | 8434287 | 3889 | Quebrada Luychani |
| 87 | QAsno-01 | 11/10/2018 | 14:15 | 703614 | 8434096 | 3865 | Quebrada Asnomoqo |
| 88 | QHua-01 | 11/10/2018 | 15:50 | 700519 | 8434599 | 2737 | Quebrada Huaccamolle, ubicado aguas abajo de una zona donde se realiza mineria artesanal en el anexo de Quishque |
| 89 | QQair-01 | 12/10/2018 | 08:30 | 703285 | 8434395 | 3648 | Quebrada Qairacorral |
| 90 | RAnta-04 | 12/10/2018 | 14:20 | 700082 | 8432752 | 2516 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Pacchantay |
| 91 | RAnta-05 | 12/10/2018 | 13:00 | 700112 | 8433581 | 2476 | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Pacchantay |
| 92 | RAnta-06 | 12/10/2018 | 10:50 | 698034 | 8437387 | 2459 | Río Antabamba, después de la afluencia del río Chiucho |
| 93 | QSill-01 | 13/10/2018 | 08:50 | 702438 | 8435517 | 3110 | Quebrada Sillancay, antes de su afluencia en la quebrada Lambrashuaico |
| 94 | RChiu-02 | 13/10/2018 | 11:30 | 699191 | 8435845 | 2523 | Río Chiucho, antes de su afluencia al río Antabamba |
| 95 | QQPam-01 | 13/10/2018 | 10:40 | 702918 | 8434586 | 3622 | Quebrada Qochapampa antes de la confluencia con la quebrada Lloqllasqa |
| 96 | QLloq-01 | 13/10/2018 | 11:05 | 702866 | 8434512 | 3607 | Quebrada Lloqllasqa, antes de la confluencia con la quebrada Qochapampa |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 97 | QLloq-02 | 13/10/2018 | 12:05 | 702782 | 8434542 | 3590 | Quebrada Lloqllasqa, después de la confluencia con la quebrada Qochapampa |
| 98 | QLamb-01 | 13/10/2018 | 14:30 | 702673 | 8434476 | 3568 | Quebrada Lambrashuaico |
| 99 | QQOWa-03 | 13/10/2018 | 17:00 | 701924 | 8434329 | 3443 | Quebrada Qocha Wayjo |
| 100 | QSill-02 | 13/10/2018 | 14:20 | 700835 | 8436263 | 2696 | Quebrada Sillancay, antes de su confluencia con el río Chiucho |
| 101 | RChiu-01 | 13/10/2018 | 13:20 | 701363 | 8437029 | 2761 | Río Chiucho, antes de la afluencia de la quebrada Sillancay |
| 102 | QLamb-03 | 13/10/2018 | 10:00 | 702020 | 8435414 | 3068 | Quebrada Lambrashuaico, antes de la confluencia con la quebrada Sillancay |
| 103 | QChuq-01 | 15/10/2018 | 08:20 | 702721 | 8435647 | 3246 | Quebrada Chuqawampa wayqo |
| 104 | QChuq-02 | 15/10/2018 | 09:00 | 703165 | 8435742 | 3267 | Quebrada Chuqawampa wayqo |
| 105 | QUchu-01 | 15/10/2018 | 09:20 | 703188 | 8435818 | 3293 | Quebrada Uchuy Uncani |
| 106 | LTira-01 | 15/10/2018 | 12:00 | 707137 | 8434532 | 4271 | Laguna Tirane |
| 107 | LTam-01 | 15/10/2018 | 11:10 | 707380 | 8434683 | 4416 | Laguna Tampaccocha |
| 108 | RAnta-01 | 16/10/2018 | 08:20 | 708413 | 8427740 | 2668 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Huascuya |
| 109 | QHuas-01 | 16/10/2018 | 10:50 | 707997 | 8429046 | 2750 | Quebrada Huascuya, antes de su afluencia al río Antabamba |
| 110 | QMama-01 | 16/10/2018 | 12:40 | 705588 | 8430761 | 3122 | Quebrada Mamachahuayco |
| 111 | RAnta-03 | 16/10/2018 | 14:15 | 704334 | 8429084 | 2597 | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |
| 112 | RAnta-02 | 16/10/2018 | 14:50 | 704508 | 8429222 | 2588 | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |
| 113 | QOmol-01 | 16/10/2018 | 15:45 | 704460 | 8429188 | 2653 | Quebrada Omolo Huayjo, antes de la confluencia con el río Antabamba |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Coordenadas UTM, WGS 84 Zona 18L | | Altitud (m s.n.m.) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Este (m) | Norte (m) | | |
| 114 | QAcco-01 | 16/10/2018 | 09:15 | 705148 | 8433773 | 3967 | Quebrada Accoñose, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |
| 115 | QChac-01 | 16/10/2018 | 12:40 | 706123 | 8433319 | 3663 | Quebrada Chacahuaycco |

### 3.1.5 Datos de campo

| N° | Código | Fecha | Hora | Parámetros de campo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pH | T°C | OD (mg/L) | Cond (µS/cm) | ORP (mV) | Caudal (L/s) |
| 1 | MPQo-01 | 10/10/2018 | 09:35 | 6,84 | 18,60 | 4,81 | 67,70 | 158,1 | 0,044 |
| 2 | MIMa-01 | 10/10/2018 | 10:20 | 6,95 | 19,10 | 4,25 | 86,70 | 95 | 0,037 |
| 3 | MSSa-01 | 10/10/2018 | 10:50 | 6,56 | 17,40 | 5,68 | 47,60 | 216,7 | 0,043 |
| 4 | MNPuq-01 | 10/10/2018 | 11:05 | 4,69 | 16,50 | 6,39 | 247,00 | 224,9 | 0,500 |
| 5 | MLYa-01 | 10/10/2018 | 11:25 | 6,79 | 17,60 | 4,69 | 56,30 | 226,4 | 0,215 |
| 6 | MLYa-02 | 10/10/2018 | 11:35 | 6,77 | 15,80 | 4,21 | 61,60 | 158,1 | 0,044 |
| 7 | MLYa-03 | 10/10/2018 | 11:50 | 6,95 | 25,10 | 4,87 | 38,30 | 205,6 | 0,004 |
| 8 | MChel-01 | 10/10/2018 | 11:55 | 5,57 | 16,20 | 6,12 | 114,70 | 210,3 | 0,059 |
| 9 | MLPa-01 | 10/10/2018 | 12:35 | 6,61 | 28,10 | 3,39 | 51,20 | 219,3 | 0,037 |
| 10 | MLPa-02 | 10/10/2018 | 13:10 | 6,30 | 21,50 | 4,10 | 38,70 | 216,3 | 0,007 |
| 11 | MRay-01 | 11/10/2018 | 09:00 | 6,74 | 15,80 | 6,09 | 174,40 | 131 | 0,205 |
| 12 | MOcc-01 | 11/10/2018 | 12:00 | 7,32 | 16,30 | 6,43 | 104,50 | 102 | 0,350 |
| 13 | MMol-02 | 11/10/2018 | 13:50 | 7,30 | 24,30 | 5,43 | 154,30 | 87,5 | 0,161 |
| 14 | MLHu-01 | 10/10/2018 | 14:05 | 7,24 | 16,50 | 6,21 | 80,40 | 147 | 0,218 |
| 15 | MPac-01 | 10/10/2018 | 14:35 | 6,65 | 21,80 | 4,63 | 60,50 | 175,3 | 0,017 |
| 16 | MCHa-01 | 10/10/2018 | 15:00 | 6,59 | 24,50 | 5,42 | 4,51 | 193,1 | 0,016 |
| 17 | MCHa-02 | 10/10/2018 | 15:10 | 6,18 | 19,40 | 5,04 | 7,32 | 222,8 | 0,008 |
| 18 | MIPa-01 | 10/10/2018 | 15:45 | 5,11 | 17,30 | 6,20 | 32,70 | 306,3 | 0,010 |
| 19 | MPPu-01 | 10/10/2018 | 16:10 | 4,66 | 16,10 | 5,66 | 38,40 | 280,6 | 0,009 |
| 20 | MPPu-02 | 10/10/2018 | 16:25 | 5,11 | 14,30 | 6,29 | 35,70 | 272,4 | 0,006 |
| 21 | MMuj-01 | 11/10/2018 | 08:55 | 4,03 | 13,50 | 3,69 | 73,90 | 331,3 | 0,169 |
| 22 | MMuj-02 | 11/10/2018 | 09:10 | 3,75 | 15,10 | 5,01 | 119,10 | 356,7 | 0,042 |
| 23 | MMuj-03 | 11/10/2018 | 09:30 | 3,77 | 16,60 | 4,77 | 114,60 | 337,4 | 0,286 |
| 24 | MMuj-04 | 11/10/2018 | 09:50 | 3,91 | 17,00 | 4,97 | 93,60 | 315,1 | 0,010 |
| 25 | MMuj-05 | 11/10/2018 | 10:00 | 4,02 | 18,00 | 6,06 | 53,60 | 345,7 | 0,129 |
| 26 | MMuj-06 | 11/10/2018 | 10:15 | 4,28 | 17,00 | 5,24 | 45,10 | 288,5 | 0,027 |
| 27 | MHan-01 | 11/10/2018 | 12:10 | 4,86 | 26,00 | 4,73 | 27,90 | 304,2 | 0,022 |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Parámetros de campo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pH | T°C | OD (mg/L) | Cond (µS/cm) | ORP (mV) | Caudal (L/s) |
| 28 | MZRu-01 | 11/10/2018 | 14:45 | 6,62 | 26,80 | 4,04 | 41,90 | 191,4 | 0,007 |
| 29 | MCha-04 | 11/10/2018 | 15:00 | 3,48 | 18,90 | 4,85 | 314,00 | 376 | 0,700 |
| 30 | MZRu-02 | 11/10/2018 | 15:10 | 6,73 | 19,60 | 5,37 | 31,20 | 142,9 | 0,022 |
| 31 | MTKa-01 | 11/10/2018 | 15:30 | 7,08 | 18,50 | 5,93 | 49,00 | 164,1 | 0,142 |
| 32 | MTKa-02 | 11/10/2018 | 15:45 | 6,78 | 21,30 | 4,96 | 36,70 | 204,5 | 0,011 |
| 33 | MÑuñ-01 | 11/10/2018 | 16:00 | 6,99 | 18,20 | 5,85 | 70,00 | 147,3 | 0,089 |
| 34 | MMoq-01 | 11/10/2018 | 16:45 | 7,21 | 14,50 | 6,09 | 51,80 | 167,9 | 0,140 |
| 35 | MMoq-02 | 11/10/2018 | 17:00 | 6,90 | 13,10 | 5,70 | 45,60 | 152,5 | 0,014 |
| 36 | Mkuy-01 | 12/10/2018 | 09:15 | 7,08 | 17,30 | 5,74 | 47,40 | 118,9 | 0,013 |
| 37 | Mkuy-02 | 12/10/2018 | 09:40 | 6,51 | 18,70 | 5,03 | 51,70 | 189,1 | 0,005 |
| 38 | MQCo-01 | 12/10/2018 | 10:20 | 3,87 | 17,50 | 6,03 | 81,30 | 366,5 | 1,475 |
| 39 | MQCo-02 | 12/10/2018 | 10:30 | 5,34 | 22,30 | 5,21 | 26,60 | 194,1 | 0,018 |
| 40 | MQCo-03 | 12/10/2018 | 10:45 | 4,43 | 17,90 | 5,26 | 32,90 | 326,5 | 0,377 |
| 41 | MQCo-04 | 12/10/2018 | 11:00 | 4,24 | 16,40 | 5,64 | 45,30 | 366,4 | 0,371 |
| 42 | MQCo-05 | 12/10/2018 | 11:15 | 4,19 | 21,80 | 5,80 | 50,30 | 385 | 0,294 |
| 43 | MCha-01 | 12/10/2018 | 11:25 | 4,45 | 19,30 | 5,35 | 48,60 | 341,9 | 0,137 |
| 44 | MCha-02 | 12/10/2018 | 11:35 | 5,52 | 16,30 | 3,93 | 30,80 | 191 | 0,012 |
| 45 | MCha-03 | 12/10/2018 | 12:30 | 4,39 | 29,80 | 4,69 | 42,30 | 304,7 | 0,016 |
| 46 | MPPu-03 | 12/10/2018 | 12:45 | 5,53 | 28,40 | 4,27 | 18,92 | 243,7 | 0,009 |
| 47 | MUPa-01 | 12/10/2018 | 13:20 | 5,95 | 18,80 | 4,74 | 23,40 | 198,5 | 0,014 |
| 48 | MUPa-02 | 12/10/2018 | 13:40 | 6,22 | 14,70 | 4,87 | 29,70 | 158,1 | 0,061 |
| 49 | MUPa-03 | 12/10/2018 | 13:45 | 6,60 | 14,60 | 5,56 | 37,60 | 163,1 | 0,074 |
| 50 | MCen-01 | 12/10/2018 | 14:25 | 6,76 | 16,90 | 5,66 | 49,60 | 172 | 0,408 |
| 51 | MCen-02 | 12/10/2018 | 14:40 | 6,54 | 18,70 | 4,80 | 59,70 | 111,6 | 0,009 |
| 52 | MCen-03 | 12/10/2018 | 14:50 | 6,91 | 17,10 | 5,64 | 47,60 | 149,3 | 0,407 |
| 53 | MPin-01 | 12/10/2018 | 15:05 | 6,44 | 15,70 | 6,08 | 33,70 | 165,7 | 0,942 |
| 54 | MPUOr-01 | 13/10/2018 | 09:05 | 6,80 | 14,40 | 5,28 | 53,70 | 55,2 | 0,085 |
| 55 | MPUOr-02 | 13/10/2018 | 09:15 | 6,88 | 14,80 | 5,36 | 140,80 | 121,7 | 0,008 |
| 56 | MPaqa-01 | 13/10/2018 | 09:40 | 7,13 | 12,60 | 6,41 | 48,70 | 138,4 | 1,190 |
| 57 | MPaqa-03 | 13/10/2018 | 10:00 | 7,07 | 12,00 | 5,82 | 46,80 | 114,9 | 0,068 |
| 58 | MPaqa-04 | 13/10/2018 | 10:10 | 6,77 | 11,80 | 5,66 | 40,10 | 134,7 | 0,110 |
| 59 | MPaqa-05 | 13/10/2018 | 10:25 | 6,57 | 12,00 | 5,86 | 30,30 | 151,2 | 0,128 |
| 60 | MTPa-06 | 13/10/2018 | 11:55 | 6,42 | 19,30 | 5,99 | 74,20 | 228,1 | 0,274 |
| 61 | MLloc-01 | 13/10/2018 | 12:20 | 4,60 | 13,80 | 5,77 | 54,60 | 395,9 | 0,180 |
| 62 | MLamb-01 | 13/10/2018 | 15:00 | 6,04 | 15,50 | 4,06 | 119,30 | 98,8 | 0,045 |
| 63 | MQCu-02 | 13/10/2018 | 15:20 | 6,07 | 19,10 | 6,02 | 25,60 | 92,4 | 0,218 |
| 64 | MToca-02 | 13/10/2018 | 16:00 | 5,79 | 13,00 | 4,76 | 18,10 | 89,9 | 0,030 |
| 65 | MYPa-01 | 11/10/2018 | 10:50 | 5,39 | 22,40 | 5,16 | 14,41 | 203,5 | 0,115 |
| 66 | MYPa-02 | 11/10/2018 | 11:15 | 5,02 | 25,00 | 4,93 | 23,60 | 303,8 | 0,005 |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA - OEFA

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# REPORTE DE CAMPO

| N° | Código | Fecha | Hora | Parámetros de campo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pH | T°C | OD (mg/L) | Cond (µS/cm) | ORP (mV) | Caudal (L/s) |
| 67 | MLam-01 | 14/10/2018 | 13:50 | 6,56 | 20,60 | 3,27 | 246,00 | 47 | 0,007 |
| 68 | MTas-01 | 14/10/2018 | 13:00 | 5,00 | 15,10 | 5,31 | 68,70 | 194,6 | 0,016 |
| 69 | MChal-01 | 15/10/2018 | 10:15 | 7,73 | 13,40 | 7,07 | 405,00 | 105,4 | 0,255 |
| 70 | MAtis-01 | 15/10/2018 | 10:37 | 7,47 | 12,40 | 6,72 | 450,00 | 64,4 | NE |
| 71 | MJara-01 | 15/10/2018 | 12:00 | 7,79 | 11,00 | 7,01 | 363,00 | 82 | 0,743 |
| 72 | MHatu-01 | 15/10/2018 | 12:40 | 7,74 | 11,10 | 7,21 | 439,00 | 105,4 | 0,135 |
| 73 | MChuc-01 | 15/10/2018 | 14:25 | 7,23 | 17,10 | 6,22 | 633,00 | 115,1 | 0,321 |
| 74 | MTira-01 | 15/10/2018 | 11:35 | 6,61 | 12,40 | 6,47 | 19,51 | 143,9 | 0,253 |
| 75 | MInq-01 | 15/10/2018 | 10:30 | 7,01 | 11,70 | 6,20 | 39,80 | 137 | 0,041 |
| 76 | MCach-01 | 16/10/2018 | 11:50 | 6,43 | 13,60 | 6,52 | 17,03 | 128,2 | 0,113 |
| 77 | MChuñ-01 | 16/10/2018 | 10:30 | 6,08 | 12,60 | 6,45 | 12,79 | 150,6 | NE |
| 78 | MHuañ-01 | 16/10/2018 | 11:20 | 4,97 | 11,80 | 6,60 | 6,91 | 171 | 0,586 |
| 79 | MMar-01 | 16/10/2018 | 10:45 | 4,65 | 13,80 | 6,09 | 13,26 | 190,3 | NE |
| 80 | QNPuq-01 | 10/10/2018 | 13:30 | 4,66 | 21,80 | 5,68 | 147,10 | 238,4 | 0,043 |
| 81 | QPac-01 | 10/10/2018 | 14:20 | 5,24 | 18,00 | 6,32 | 198,90 | 245,3 | 0,415 |
| 82 | QCce-01 | 11/10/2018 | 09:50 | 6,65 | 16,90 | 5,82 | 54,30 | 122,5 | 0,484 |
| 83 | QLuy-01 | 11/10/2018 | 10:40 | 6,74 | 14,50 | 6,33 | 43,20 | 118,4 | 0,311 |
| 84 | QMuji-01 | 11/10/2018 | 11:45 | 3,75 | 23,00 | 5,42 | 102,90 | 395,2 | 1,620 |
| 85 | QLuyc-01 | 11/10/2018 | 12:40 | 7,07 | 15,80 | 5,96 | 64,70 | 183,9 | 0,248 |
| 86 | QLuyc-02 | 11/10/2018 | 13:00 | 7,55 | 15,60 | 6,09 | 79,30 | 196,9 | 1,846 |
| 87 | QAsno-01 | 11/10/2018 | 14:15 | 7,30 | 21,40 | 5,45 | 57,70 | 189,2 | 0,148 |
| 88 | QHua-01 | 11/10/2018 | 15:50 | 3,44 | 18,90 | 6,48 | 310,00 | 463,3 | 3,823 |
| 89 | QQair-01 | 12/10/2018 | 08:30 | 7,29 | 12,30 | 6,79 | 64,90 | 138,2 | 1,133 |
| 90 | RAnta-04 | 12/10/2018 | 14:20 | 8,61 | 22,60 | 6,94 | 354,00 | 61 | NE |
| 91 | RAnta-05 | 12/10/2018 | 13:00 | 8,53 | 22,60 | 6,59 | 380,00 | 56,9 | NE |
| 92 | RAnta-06 | 12/10/2018 | 10:50 | 8,42 | 19,90 | 7,15 | 384,00 | 68,1 | NE |
| 93 | QSill-01 | 13/10/2018 | 08:50 | 7,92 | 14,00 | 6,86 | 318,00 | 86,8 | 3,222 |
| 94 | RChiu-02 | 13/10/2018 | 11:30 | 7,91 | 20,30 | 7,31 | 401,00 | 85,2 | 22,395 |
| 95 | QQPam-01 | 13/10/2018 | 10:40 | 4,25 | 13,10 | 6,65 | 51,10 | 410,4 | 3,213 |
| 96 | QLloq-01 | 13/10/2018 | 11:05 | 6,80 | 12,80 | 6,52 | 45,30 | 207,2 | 1,385 |
| 97 | QLloq-02 | 13/10/2018 | 12:05 | 6,57 | 15,00 | 6,41 | 36,40 | 170,8 | 5,739 |
| 98 | QLamb-01 | 13/10/2018 | 14:30 | 7,00 | 15,30 | 6,46 | 39,60 | 117,5 | 2,008 |
| 99 | QQOWa-03 | 13/10/2018 | 17:00 | 7,29 | 15,30 | 6,34 | 86,00 | 122,1 | 0,117 |
| 100 | QSill-02 | 13/10/2018 | 14:20 | 8,89 | 19,20 | 7,12 | 250,00 | 61 | 0,518 |
| 101 | RChiu-01 | 13/10/2018 | 13:20 | 8,70 | 16,60 | 6,94 | 277,00 | 63 | 6,543 |
| 102 | QLamb-03 | 13/10/2018 | 10:00 | 7,34 | 13,80 | 6,88 | 115,80 | 95,5 | 2,530 |
| 103 | QChuq-01 | 15/10/2018 | 08:20 | 7,66 | 12,20 | 7,33 | 216,90 | 146,8 | NE |
| 104 | QChuq-02 | 15/10/2018 | 09:00 | 7,93 | 11,30 | 7,46 | 205,10 | 87,8 | 4,161 |
| 105 | QUchu-01 | 15/10/2018 | 09:20 | 7,49 | 13,90 | 6,84 | 354,00 | 17,2 | 3,836 |

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL · OEFA · SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

| N° | Código | Fecha | Hora | Parámetros de campo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pH | T°C | OD (mg/L) | Cond (µS/cm) | ORP (mV) | Caudal (L/s) |
| 106 | LTira-01 | 15/10/2018 | 12:00 | 6,66 | 12,20 | 7,19 | 23,20 | 148,2 | NE |
| 107 | LTam-01 | 15/10/2018 | 11:10 | 7,30 | 12,00 | 6,28 | 58,80 | 128,7 | 0,307 |
| 108 | RAnta-01 | 16/10/2018 | 08:20 | 8,03 | 15,20 | 7,62 | 296 | 119,6 | NE |
| 109 | QHuas-01 | 16/10/2018 | 10:50 | 7,87 | 15,30 | 7,22 | 218,40 | 126,9 | NE |
| 110 | QMama-01 | 16/10/2018 | 12:40 | 8,59 | 17,70 | 6,78 | 204,50 | 84,6 | 2,681 |
| 111 | RAnta-03 | 16/10/2018 | 14:15 | 8,22 | 18,20 | 7,40 | 282,00 | 87,8 | NE |
| 112 | RAnta-02 | 16/10/2018 | 14:50 | 8,31 | 17,60 | 7,30 | 278,00 | 93 | NE |
| 113 | QOmol-01 | 16/10/2018 | 15:45 | 8,21 | 16,50 | 7,40 | 194,00 | 108,9 | NE |
| 114 | QAcco-01 | 16/10/2018 | 09:15 | 9,20 | 6,30 | 7,03 | 24,70 | 134,9 | 1,509 |
| 115 | QChac-01 | 16/10/2018 | 12:40 | 7,95 | 12,60 | 7,76 | 115,70 | 101,3 | 20,993 |

NE: No evaluado

### 3.1.6 Parámetros a analizar

| Requerimiento de servicio | Parámetros | Método de Análisis | Laboratorio | N.° de muestras programadas | N.° de muestras ejecutadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agua superficial** | | | | | | |
| 2074-2018 | Cloruro | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl- B, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Sulfatos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-SO4(2)-E, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Sólidos suspendidos totales | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Sólidos totales disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Metales totales | EPA 6020A | ALS LS PERU S.A.C. | 68 | 50 | Incluye duplicados |
| | Metales disueltos | EPA 6020A | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Carbonatos | SM 2320 B (2012) | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| | Bicarbonatos | SM 2320 B (2012) | ALS LS PERU S.A.C. | 60 | 45 | - |
| 2093-2018 | Cloruro | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-Cl- B, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Sulfatos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-SO4(2)-E, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Sólidos suspendidos totales | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Sólidos totales disueltos | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Metales totales | EPA 6020A | ALS LS PERU S.A.C. | 79 | 77 | Incluye duplicados |

| Requerimiento de servicio | Parámetros | Método de Análisis | Laboratorio | N.° de muestras programadas | N.° de muestras ejecutadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Metales disueltos | EPA 6020A | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Carbonatos | SM 2320 B (2012) | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |
| | Bicarbonatos | SM 2320 B (2012) | ALS LS PERU S.A.C. | 70 | 70 | - |

## 3.2 OBSERVACIONES

- Los resultados de laboratorio serán detallados en el reporte de resultados

## 3.3 ANEXOS

Anexo 1 : Fichas de campo anexado a la cadena de custodia
Anexo 2 : Certificados de calibración de los equipos ambientales
Anexo 3 : Ficha de verificación y ajuste de equipos ambientales
Anexo 4 : Mapas de los puntos de muestreo
Anexo 5 : Registro fotográfico
Anexo 6 : Fichas de campo de cálculo de caudales

Atentamente:

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

**LLOJAN CHUQUISENGO PICON**
Especialista en Monitoreo y Vigilancia Ambiental
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**ROLANDO SALDAÑA ALFARO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

**JORGE FERNANDEZ NAJARRO**
Tercero Evaluador
Subdirección Técnica Científica
Dirección de Evaluación Ambiental
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

# ANEXOS

Oefa

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental



www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# ANEXO 1

Oefa

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# Fichas de campo anexado a la cadena de custodia

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MPQo-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 09:35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Puca Qocha, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,84 | 67,7 | 4,81 | 18,6 | | 158,1 | |
| Este (m): 703 596 | | | | | | | |
| Norte (m): 8433 533 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3970 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.2 | 45 | |
| | | | 0.2 | 45 | |
| | | | 0.2 | 47 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MIMa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 10:20 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Ichu Marka, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,95 | 86,7 | 4,25 | 19,1 | | 95 | |
| Este (m): 703 440 | | | | | | | |
| Norte (m): 8433 653 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3887 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 13,57 | |
| | | | 0.5 | 13,69 | |
| | | | 0.5 | 13,37 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MSSa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 10:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Santo Samaruchina, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,56 | 47,6 | 5,68 | 17,4 | – | 216,7 | |
| Este (m): 703731 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434067 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3893 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 11,95 | |
| | | | 0.5 | 11,48 | |
| | | | 0.5 | 11,43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Pitcan FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MNPug-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:05 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Negro Puquio, ubicado en el anexo de Quishque aguas abajo del proyecto de exploración minera Los Chancas, naciente de la quebrada Masopampa.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,69 | 247 | 6,39 | 16,5 | - | 224,9 |
| Este (m): 702176 | | | | | | |
| Norte (m): 8432874 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3273 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,36 | 0,05 | | | 0,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: MLYa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Liuchani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,79 | 56,3 | 4,69 | 17,6 | - | 226,4 |
| Este (m): 703736 | | | | | | |
| Norte (m): 8434097 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3901 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.5 | 2,4 | |
| | | | 0.5 | 2,23 | |
| | | | 0.5 | 2,36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: MLYa-02 FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Liuchani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,77 | 61,6 | 4,21 | 15,8 | - | 158,1 |
| Este (m): 703729 | | | | | | |
| Norte (m): 8434092 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3901 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.5 | 11,51 | |
| | | | 0.5 | 10,99 | |
| | | | 0.5 | 11,43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Pioon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MLYa-03 FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,95 | 38,3 | 4,87 | 25,1 | - | 205,6 |
| Este (m): 703715 | | | | | | |
| Norte (m): 8434122 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3901 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.1 | 25,23 | |
| | | | 0.1 | 25,15 | |
| | | | 0.1 | 24,05 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: MChel-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:55 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chelcohuayco, ubicado en el anexo de Quishque

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,57 | 114,7 | 6,12 | 16,2 | - | 210,3 |
| Este (m): 702142 | | | | | | |
| Norte (m): 8432895 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3295 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 8,29 | |
| | | | 0.5 | 8,4 | |
| | | | 0.5 | 8,6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: MLPa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 12:35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,61 | 51,2 | 3,39 | 28,1 | - | 219,3 |
| Este (m): 703765 | | | | | | |
| Norte (m): 8434243 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3904 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 13,7 | |
| | | | 0.5 | 13,45 | |
| | | | 0.5 | 13,92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picón FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MLPa-02 FECHA: 10/10/2018 HORA: 13:10 h

DESCRIPCIÓN: Aflorandiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Chocce marca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,3 | 38,7 | 4,1 | 21,5 | - | 216,3 |
| Este (m): 703789 | | | | | | |
| Norte (m): 8434191 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3916 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 15,90 | |
| | | | 0,1 | 14,65 | |
| | | | 0,1 | 15,13 | |

PUNTO DE MUESTREO: QNPuq-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 13:30 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Negro Puquio, afluente a la quebrada Pacchapata

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,66 | 147,1 | 5,68 | 21,8 | - | 238,4 |
| Este (m): 702025 | | | | | | |
| Norte (m): 8432863 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3232 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,27 | 0,06 | | | 0,3 |

PUNTO DE MUESTREO: MLHu-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 14:05 h

DESCRIPCIÓN: Aflorandiento Luchuyani Huayco, ubicado en el anexo de Chocce marca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,24 | 80,4 | 6,21 | 16,5 | - | 147 |
| Este (m): 703815 | | | | | | |
| Norte (m): 8434289 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3895 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 4.5 | 20,56 | |
| | | | | 20,52 | |
| | | | | 20,92 | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QPac-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 14:20 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Pacchapata, afluente de la quebrada Masopampa.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,24 | 198,9 | 6,32 | 18 | - | 245,3 |
| Este (m): 701 707 | | | | | | |
| Norte (m): 8432 825 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3146 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,33 | 0,07 | | | 0,2 |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MPac-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 14:35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Pachaya, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,65 | 60,5 | 4,63 | 21,8 | - | 175,3 |
| Este (m): 703912 | | | | | | |
| Norte (m): 8434459 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3945 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.2 | 11,38 | |
| | | | 0.2 | 12,1 | |
| | | | 0.2 | 11,95 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCHa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 15:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,59 | 4,51 | 5,42 | 24,5 | - | 193,1 |
| Este (m): 703 759 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 556 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3915 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.2 | 12,22 | |
| | | | 0.2 | 12,86 | |
| | | | 0.2 | 11,98 | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MCHa-02 FECHA: 10/10/2018 HORA: 15:10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,18 | 7,32 | 5,04 | 19,4 | - | 222,8 |
| Este (m): 703 742 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 552 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3 907 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,1 | 13,42 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,1 | 13,2 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 13,34 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MIPa-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 15:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Ichu Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,11 | 32,7 | 6,2 | 17,3 | - | 306,3 |
| Este (m): 703637 | | | | | | |
| Norte (m): 8434503 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3852 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0.1 | 10,41 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0.1 | 10,03 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0.1 | 10,42 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MPPu-01 FECHA: 10/10/2018 HORA: 16:10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,66 | 38,4 | 5,66 | 16,1 | - | 280,6 |
| Este (m): 703657 | | | | | | |
| Norte (m): 8434521 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3857 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,1 | 11,48 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,1 | 11,98 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 11,53 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MPPu-02 FECHA: 10/10/2018 HORA: 16:25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Chocceman.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,11 | 35,7 | 6,29 | 14,3 | - | 272,4 | |
| Este (m): 703639 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434518 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3851 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,1 | 17,93 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,1 | 17,04 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 17,22 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 08:55 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi, ubicado en el anexo de Chocceman.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,03 | 73,9 | 3,69 | 13,5 | - | 331,3 | |
| Este (m): 703599 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434653 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3863 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0.5 | 3,12 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0.5 | 2,85 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0.5 | 2,89 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MRay-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Rayetayocc, ubicado en el anexo de Quishgue.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,74 | 174,4 | 6,09 | 15,8 | - | 131 | |
| Este (m): 701622 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434308 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3281 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0.4 | 1.91 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0.4 | 1,98 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0.4 | 1,96 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,75 | 119,1 | 5,01 | 15,1 | - | 356,7 |
| Este (m): 703 588 | | | | | | |
| Norte (m): 8434660 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3852 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.2 | 4,72 | |
| | | | 0.2 | 4,6 | |
| | | | 0.2 | 4,86 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-03 FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,77 | 114,6 | 4,77 | 16,6 | - | 337,4 |
| Este (m): 703 581 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 669 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3 853 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 1,89 | |
| | | | 0.5 | 1,53 | |
| | | | 0.5 | 1,82 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QCce-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:50 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Ccello Pugio.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,65 | 54,3 | 5,82 | 16,9 | - | 122,5 |
| Este (m): 701 621 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 317 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3279 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,35 | 0,04 | | | 0,05 |
| | | 0,06 | | | 0,05 |
| | | 0,04 | | | 0,05 |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisenyo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-04 FECHA: 11/10/2018 HORA: 09:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,91 | 93,6 | 4,97 | 17 | - | 315,1 |
| Este (m): 703 577 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 676 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3854 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0.1 | 9,76 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0.1 | 9,2 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0.1 | 9,75 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-05 FECHA: 11/10/2018 HORA: 10:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,02 | 53,6 | 6,06 | 18 | - | 345,7 |
| Este (m): 703 588 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 692 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3854 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,5 | 3,72 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,5 | 3,93 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,5 | 3,94 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMuj-06 FECHA: 11/10/2018 HORA: 10:15 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,28 | 45,1 | 5,24 | 17 | - | 288,5 |
| Este (m): 703 580 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 708 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3855 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,2 | 7,31 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,2 | 7,51 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,2 | 7,48 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QLuy-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 10:40 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Luychu Puquio, ubicado en el anexo de Quishque.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,74 | 43,2 | 6,33 | 14,5 | - | 118,4 |
| Este (m): 701 647 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 426 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3270 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | x | Nublado | | | | | 0,5 | 1,75 | |
| Agua subterránea | | Soleado | x | | | | 0,5 | 1,52 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,5 | 1,55 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MYPa-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 10:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huaydo

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,39 | 14,41 | 5,16 | 22,4 | - | 203,5 |
| Este (m): 703 673 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 905 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3822 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | x | Nublado | | | | | 0,5 | 4,58 | |
| Agua subterránea | | Soleado | x | | | | 0,5 | 4,28 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,5 | 4,22 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MYPa-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 11:15 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huaydo

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,02 | 23,6 | 4,93 | 25 | - | 303,8 |
| Este (m): 703 630 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 790 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3853 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | x | Nublado | | | | | 0,1 | 18,72 | |
| Agua subterránea | | Soleado | x | | | | 0,1 | 18,83 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 18,58 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: Q Muji - 01 FECHA: 11 / 10 / 2018 HORA: 11 : 45 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Mujiña.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18 L | 3,75 | 102,9 | 5,42 | 23 | - | 395,2 |
| Este (m): 703 538 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 658 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3846 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 10 | 6,09 | |
| | | | 10 | 6,42 | |
| | | | 10 | 6,01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MOcc - 01 FECHA: 11 / 10 / 2018 HORA: 12 : 00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Occoroyocc, ubicado en el anexo de Quishgue.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18 L | 7,32 | 104,5 | 6,43 | 16,3 | - | 102 |
| Este (m): 701 224 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 375 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3084 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 1,35 | |
| | | | 0,5 | 1,45 | |
| | | | 0,5 | 1,48 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MHan - 01 FECHA: 11 / 10 / 2018 HORA: 12 : 10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Hanaytiyana, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18 L | 4,86 | 27,9 | 4,73 | 26 | - | 304,2 |
| Este (m): 703 538 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 483 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3826 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 4,43 | |
| | | | 0,1 | 4,44 | |
| | | | 0,1 | 4,35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QLuyc-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 12:40 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Luychani

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,07 | 64,7 | 5,96 | 15,8 | - | 183,9 |
| Este (m): 703 814 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 305 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3885 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QLuyc-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 13:00 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Luychani

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,55 | 79,3 | 6,09 | 15,6 | - | 196,9 |
| Este (m): 703 811 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 287 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3884 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MM01-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 13:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mollepampa, ubicado en el anexo de Quishque.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,3 | 154,3 | 5,43 | 24,3 | - | 87,5 |
| Este (m): 701 052 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 793 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3121 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QAsno-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 14:15 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Asnomaqo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,3 | 57,7 | 5,45 | 21,4 | - | 189,2 |
| Este (m): 703614 | | | | | | |
| Norte (m): 8434096 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3865 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 3,48 | |
| | | | 0,5 | 3,21 | |
| | | | 0,5 | 3,43 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MZRu-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 14:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Zuela Pumigo, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,62 | 41,9 | 4,04 | 26,8 | - | 191,4 |
| Este (m): 703323 | | | | | | |
| Norte (m): 8434122 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3792 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 13,75 | |
| | | | 0,1 | 13,5 | |
| | | | 0,1 | 13,19 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MChq-04 FECHA: 11/10/2018 HORA: 15:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chaupiorcco, ubicado en una zona donde se realiza minería artesanal en el anexo de Quishque

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,48 | 314 | 4,85 | 18,9 | - | 376 |
| Este (m): 700872 | | | | | | |
| Norte (m): 8434642 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2921 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,32 | 0,05 | | | 0,2 |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Pian FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MZRu-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 15:10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Zuela Pumigo, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.73 | 31.2 | 5,37 | 19,6 | - | 142,9 |
| Este (m): 703 920 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 137 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3782 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 9,1 | |
| | | | 0,2 | 9,25 | |
| | | | 0,2 | 9,44 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MTKa-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 15:30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Toxa kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,08 | 49 | 5,93 | 18,5 | - | 164,1 |
| Este (m): 703 139 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 029 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3761 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 3,73 | |
| | | | 0,5 | 3,49 | |
| | | | 0,5 | 3,37 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MTKa-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 15:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Toxa Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.78 | 36,7 | 4,96 | 21,3 | - | 204,5 |
| Este (m): 703 144 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 034 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3757 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 9,21 | |
| | | | 0,1 | 9,38 | |
| | | | 0,1 | 9,56 | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QHua-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 15:50 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Huaccamolle, ubicado aguas abajo de una zona donde se realiza minería artesanal en el anexo de Quishque.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,44 | 310 | 6,48 | 18,9 | - | 463,3 |
| Este (m): 700 519 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 599 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2737 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,52 | 0,06 | | | 0,5 |
| | | 0,09 | | | 0,6 |
| | | 0,04 | | | 0,3 |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MÑuñ-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 16:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Ñuñunyani, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,99 | 70 | 5,85 | 18,2 | - | 147,3 |
| Este (m): 703 046 | | | | | | |
| Norte (m): 8433 984 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3755 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 5,83 | |
| | | | 0,5 | 5,39 | |
| | | | 0,5 | 5,6 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMog-01 FECHA: 11/10/2018 HORA: 16:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mogoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,21 | 51,8 | 6,09 | 14,5 | - | 167,9 |
| Este (m): 703 149 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 215 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3727 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 3,12 | |
| | | | 0,5 | 3,75 | |
| | | | 0,5 | 3,83 | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MMoq-02 FECHA: 11/10/2018 HORA: 17:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Mogoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,9 | 45,6 | 5,7 | 13,1 | - | 152,5 |
| Este (m): 703 190 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 215 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3 736 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 7,05 | |
| | | | 0,1 | 7,21 | |
| | | | 0,1 | 7,26 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QQain-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 08:30 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Qainacorral.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,29 | 64,9 | 6,79 | 12,3 | - | 138,2 |
| Este (m): 703 285 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 395 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3 648 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,37 | 0,03 | | | 0,0 |
| | | 0,05 | | | 0,2 |
| | | 0,03 | | | 0,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MKuy-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 09:15 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,08 | 47,4 | 5,74 | 17,3 | - | 118,9 |
| Este (m): 703 333 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 264 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3 744 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 7,92 | |
| | | | 0,1 | 7,32 | |
| | | | 0,1 | 7,61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Prcon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Soldano Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MKuy-02 FECHA: 12/10/2018 HORA: 09:40 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,51 | 51,7 | 5,03 | 18,7 | - | 189,1 |
| Este (m): 703 248 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 338 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3732 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 21,32 | |
| | | | 0,1 | 21,88 | |
| | | | 0,1 | 22,03 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MQCo-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 10:20 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 3,87 | 81,3 | 6,03 | 17,5 | - | 366,5 |
| Este (m): 703 231 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 543 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3721 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5.0 | 3,25 | |
| | | | 5.0 | 3,51 | |
| | | | 5.0 | 3,41 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MQCo-02 FECHA: 12/10/2018 HORA: 10:30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,34 | 26,6 | 5,21 | 22,3 | - | 194,1 |
| Este (m): 703 228 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 540 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3722 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 5,73 | |
| | | | 0,1 | 5,46 | |
| | | | 0,1 | 5,5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Pricon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: MQCo - 03 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 10 : 45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,43 | 32,9 | 5,26 | 17,9 | - | 326,5 |
| Este (m): 703206 | | | | | | |
| Norte (m): 8434560 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3717 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 1.11 | |
| | | | 0.5 | 1.31 | |
| | | | 0.5 | 1.56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MQCo - 04 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 11 : 00 h

DESCRIPCIÓN: Aflorandmiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,24 | 45,3 | 5,64 | 16,4 | - | 366,4 |
| Este (m): 703206 | | | | | | |
| Norte (m): 8434562 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3716 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0.5 | 1,1 | |
| | | | 0.5 | 1,53 | |
| | | | 0.5 | 1,41 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MQCo - 05 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 11 : 15 h

DESCRIPCIÓN: Aflorandmiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,19 | 50,3 | 5,8 | 21,8 | - | 385 |
| Este (m): 703206 | | | | | | |
| Norte (m): 8434566 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3716 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 1,83 | |
| | | | 0,5 | 1,92 | |
| | | | 0,5 | 1,35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MCha-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 11:25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chagllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,45 | 48,6 | 5,35 | 19,3 | - | 341,9 | |
| Este (m): 703138 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434589 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3701 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,5 | 3,7 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,5 | 3,48 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,5 | 3,76 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCha-02 FECHA: 12/10/2018 HORA: 11:35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chagllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,52 | 30,8 | 3,93 | 16,3 | - | 191 | |
| Este (m): 703138 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434587 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3702 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,1 | 8,13 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,1 | 8,42 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 8,43 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCha-03 FECHA: 12/10/2018 HORA: 12:30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chagllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,39 | 42,3 | 4,69 | 29,8 | - | 304,7 | |
| Este (m): 703092 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434615 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3694 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | | Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| Agua superficial | X | Nublado | | | | | 0,1 | 6,49 | |
| Agua subterránea | | Soleado | X | | | | 0,1 | 6,33 | |
| Agua residual | | Lluvia | | | | | 0,1 | 6,34 | |
| Agua salina | | Nieve | | | | | | | |
| Otros | | Otros | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| ..... | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |
| | | ..... | | | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MPPu-03 FECHA: 12/10/2018 HORA: 12:45 h

DESCRIPCIÓN: Aflorámiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,53 | 18,92 | 4,27 | 28,4 | - | 243,7 |
| Este (m): 703134 | | | | | | |
| Norte (m): 8434504 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3699 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 11,78 | |
| | | | 0,1 | 11,16 | |
| | | | 0,1 | 11,18 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MUPa-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 13:20 h

DESCRIPCIÓN: Aflorámiento Uchuy Pargapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,95 | 23,4 | 4,74 | 18,8 | - | 198,5 |
| Este (m): 703241 | | | | | | |
| Norte (m): 8434470 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3716 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 7,3 | |
| | | | 0,1 | 7,2 | |
| | | | 0,1 | 7,14 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MUPa-02 FECHA: 12/10/2018 HORA: 13:40 h

DESCRIPCIÓN: Aflorámiento Uchuy Pargapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,22 | 29,7 | 4,87 | 14,7 | - | 158,1 |
| Este (m): 703236 | | | | | | |
| Norte (m): 8434462 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3708 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 3,5 | |
| | | | 0,2 | 3,26 | |
| | | | 0,2 | 3,15 | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MUPa-03 FECHA: 12/10/2018 HORA: 13:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Uchuy Pangapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,6 | 37,6 | 5,56 | 14,6 | – | 163,1 |
| Este (m): 703219 | | | | | | |
| Norte (m): 8434453 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3705 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 2,63 | |
| | | | 0,2 | 2,55 | |
| | | | 0,2 | 2,9 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCen-01 FECHA: 12/10/2018 HORA: 14:25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,76 | 49,6 | 5,66 | 16,9 | – | 172 |
| Este (m): 702833 | | | | | | |
| Norte (m): 8434281 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3676 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 12,86 | |
| | | | 5,0 | 12,35 | |
| | | | 5,0 | 11,55 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCen-02 FECHA: 12/10/2018 HORA: 14:40 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,54 | 59,7 | 4,8 | 18,7 | – | 111,6 |
| Este (m): 702839 | | | | | | |
| Norte (m): 8434285 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3671 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 11,87 | |
| | | | 0,1 | 11,6 | |
| | | | 0,1 | 11,48 | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Pedro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: MCen. 03 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 14 : 50 h

DESCRIPCIÓN: Aflorammiento Cenejapuquio, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,91 | 47,6 | 5,64 | 17,1 | - | 149,3 |
| Este (m): 702824 | | | | | | |
| Norte (m): 8434280 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3668 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,0 | 12,65 | |
| | | | 5,0 | 12,3 | |
| | | | 5,0 | 11,93 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MPin - 01 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 15 : 05 h

DESCRIPCIÓN: Aflorammiento Pinawaygo, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,44 | 33,7 | 6,08 | 15,7 | - | 165,7 |
| Este (m): 702796 | | | | | | |
| Norte (m): 8434323 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3660 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,0 | 5,35 | |
| | | | 5,0 | 5,13 | |
| | | | 5,0 | 5,45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: RAnta - 04 FECHA: 12 / 10 / 2018 HORA: 14 : 20 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Pacchantay.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,61 | 354 | 6,94 | 22,6 | - | 61 |
| Este (m): 700082 | | | | | | |
| Norte (m): 8432752 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2516 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisongo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: RAnta-05 FECHA: 12/10/2018 HORA: 13:00 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Pacchantay

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,53 | 380 | 6,59 | 22,6 | – | 56,9 |
| Este (m): 700112 | | | | | | |
| Norte (m): 8433531 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2476 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: RAnta-06 FECHA: 12/10/2018 HORA: 10:50 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, después de la afluencia del río Chiucho

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,42 | 384 | 7,15 | 19,9 | – | 68,1 |
| Este (m): 698034 | | | | | | |
| Norte (m): 8437387 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2459 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: QSill-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 08:50 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Sillancay, antes de su afluencia en la quebrada Lambrashuaico

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,92 | 318 | 6,86 | 14 | – | 86,8 |
| Este (m): 702438 | | | | | | |
| Norte (m): 8435517 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3110 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,56 | 0,06 | | | 0,2 |
| | | 0,08 | | | 0,3 |
| | | 0,04 | | | 0,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 13/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 13/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: RChiu-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 11:30 h

DESCRIPCIÓN: Río Chiucho, antes de su afluencia al río Antabamba.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,91 | 401 | 7,31 | 20,3 | - | 85,2 |
| Este (m): 699191 | | | | | | |
| Norte (m): 8435845 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2523 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | 0,16 | | | 1,1 |
| | | 0,14 | | | 0,9 |
| | | 0,12 | | | 0,8 |

PUNTO DE MUESTREO: MPUOx-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 09:05 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Chocceamarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.8 | 53,7 | 5,28 | 14,4 | - | 55,2 |
| Este (m): 702945 | | | | | | |
| Norte (m): 8434462 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3543 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,3 | 3,58 | |
| | | | 0,3 | 3,5 | |
| | | | 0,3 | 3,48 | |

PUNTO DE MUESTREO: MPUOx-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 09:15 h

DESCRIPCIÓN: Aflorasmiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Chocceamarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,88 | 140,8 | 5,36 | 14,8 | - | 121,7 |
| Este (m): 702910 | | | | | | |
| Norte (m): 8434461 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3579 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 11,93 | |
| | | | 0,1 | 11,51 | |
| | | | 0,1 | 11,95 | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisonqo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MPaga-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 09:40 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Pagaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,13 | 48,7 | 6,41 | 12,6 | - | 138,4 |
| Este (m): 702920 | | | | | | |
| Norte (m): 8434495 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3597 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MPaga-03 FECHA: 13/10/2018 HORA: 10:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Pagaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,07 | 46,8 | 5,82 | 12,0 | - | 114,9 |
| Este (m): 702912 | | | | | | |
| Norte (m): 8434502 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3605 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MPaga-04 FECHA: 13/10/2018 HORA: 10:10 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Pagaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,77 | 40,1 | 5,66 | 11,8 | - | 134,7 |
| Este (m): 702906 | | | | | | |
| Norte (m): 8434510 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3610 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MPaga-05 FECHA: 13/10/2018 HORA: 10:25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Pagamipata, ubicado en el anexo de Choccemarca

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.57 | 30,3 | 5,86 | 12 | - | 151,2 |
| Este (m): 702902 | | | | | | |
| Norte (m): 8434511 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3612 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,3 | 2,46 | |
| | | | 0,3 | 2,43 | |
| | | | 0,3 | 2,16 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QQPam-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 10:40 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Qochapampa, antes de la confluencia con la quebrada Llogllasqa.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,25 | 51,1 | 6,65 | 13,1 | - | 410,4 |
| Este (m): 702918 | | | | | | |
| Norte (m): 8434586 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3622 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 11,0 | 3,56 | |
| | | | 11,0 | 3,28 | |
| | | | 11,0 | 3,43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QLlog-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 11:05 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Llogllasqa, antes de la confluencia con la quebrada Qochapampa.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,8 | 45,3 | 6,52 | 12,8 | - | 207,2 |
| Este (m): 702866 | | | | | | |
| Norte (m): 8434512 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3607 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 3,75 | |
| | | | 5,0 | 3,75 | |
| | | | 5,0 | 3,33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Choquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Soldani Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MTPa-06 FECHA: 13/10/2018 HORA: 11:55 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Tangan Pata, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.42 | 74,2 | 5,99 | 19,3 | - | 228,1 |
| Este (m): 702786 | | | | | | |
| Norte (m): 8434534 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3594 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

OBSERVACIONES

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 1,76 | |
| | | | 0,5 | 1,82 | |
| | | | 0,5 | 1,89 | |

PUNTO DE MUESTREO: QLlog-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 12:05 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Llogllasqa, después de la confluencia con la quebrada Qochapampa.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.57 | 36,4 | 6,41 | 15 | - | 170,8 |
| Este (m): 702782 | | | | | | |
| Norte (m): 8434542 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3590 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

OBSERVACIONES

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 11,0 | 1,94 | |
| | | | 11,0 | 1,87 | |
| | | | 11,0 | 1,94 | |

PUNTO DE MUESTREO: MLloc-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 12:20 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Llogllasqa, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,6 | 54,6 | 5,77 | 13,8 | - | 395,9 |
| Este (m): 702777 | | | | | | |
| Norte (m): 8434546 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3589 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

OBSERVACIONES

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,3 | 1,45 | |
| | | | 0,3 | 1,82 | |
| | | | 0,3 | 1,73 | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 13/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 13/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QLamb-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 14:30 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Lambrashuaico

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,0 | 39,6 | 6,46 | 15,3 | - | 117,5 |
| Este (m): 702673 | | | | | | |
| Norte (m): 8434476 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3568 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 2,7 | |
| | | | 5,0 | 2,37 | |
| | | | 5,0 | 2,4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MLamb-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 15:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Lambrashuaico, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,04 | 119,3 | 4,06 | 15,5 | - | 98,8 |
| Este (m): 702672 | | | | | | |
| Norte (m): 8434510 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3759 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 4,4 | |
| | | | 0,2 | 4,46 | |
| | | | 0,2 | 4,58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MQCu-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 15:20 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Qaqa Cucho, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6.07 | 25,6 | 6,02 | 19,1 | - | 92,4 |
| Este (m): 702583 | | | | | | |
| Norte (m): 8434588 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3533 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 2,53 | |
| | | | 0,5 | 2,26 | |
| | | | 0,5 | 2,1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Choquisenqo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MToco-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 16:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Togamwaniyo, ubicado en el anexo de Choccemarca.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,79 | 18,1 | 4,76 | 13,0 | - | 89,9 |
| Este (m): 702 348 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 647 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3470 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 6,73 | |
| | | | 0,2 | 6,89 | |
| | | | 0,2 | 6,28 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QQOWa-03 FECHA: 13/10/2018 HORA: 17:00 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Qocha Wayjo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,29 | 86 | 6,34 | 15,3 | - | 122,1 |
| Este (m): 701924 | | | | | | |
| Norte (m): 8434329 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3443 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | |
| Agua residual | | Lluvia | X |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,2 | 1,71 | |
| | | | 0,2 | 1,46 | |
| | | | 0,2 | 1,96 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QSill-02 FECHA: 13/10/2018 HORA: 14:20 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Sillancay, antes de su confluencia con el río Chiucho.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,89 | 250 | 7,12 | 19,2 | - | 61 |
| Este (m): 700835 | | | | | | |
| Norte (m): 8436263 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2696 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,1 | 0,1 | | | 0,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Soldana Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: RChiv-01 FECHA: 13/10/2018 HORA: 13:20 h

DESCRIPCIÓN: Río Chiveho, antes de la afluencia de la quebrada Sillancay.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,7 | 277 | 6,94 | 16,6 | - | 63 |
| Este (m): 701363 | | | | | | |
| Norte (m): 8437029 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2761 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,5 | 0,08 | | | 0,2 |
| | | 0,27 | | | 0,2 |
| | | 0,05 | | | 0,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QLamb-03 FECHA: 13/10/2018 HORA: 10:00 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Lambrashuaico, antes de la confluencia con la quebrada Sillancay.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,34 | 115,8 | 6,88 | 13,8 | - | 95,5 |
| Este (m): 702020 | | | | | | |
| Norte (m): 8435414 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3068 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,5 | 0,05 | | | 0,2 |
| | | 0,07 | | | 0,2 |
| | | 0,03 | | | 0,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MLam-01 FECHA: 14/10/2018 HORA: 13:50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Lambrasniyoq Puquio, ubicado en el anexo de Quishgue

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,56 | 246 | 3,27 | 20,6 | - | 47 |
| Este (m): 702180 | | | | | | |
| Norte (m): 8431199 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3370 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,1 | 13,62 | |
| | | | 0,1 | 15,2 | |
| | | | 0,1 | 13,8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chugoisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Soldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: JMTas-01 FECHA: 14/10/2018 HORA: 13:00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Tastayoq Puquio, ubicado en el anexo de Quishque

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 5,0 | 68,7 | 5,31 | 15,1 | - | 194,6 |
| Este (m): 702 301 | | | | | | |
| Norte (m): 8431 020 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3334 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,1 | 6,1 | |
| | | | 0,1 | 6,1 | |
| | | | 0,1 | 6,2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: QChuq-01 FECHA: 15/10/2018 HORA: 08:20 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Chuqawampa waygo

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,66 | 216,9 | 7,33 | 12,2 | - | 146,8 |
| Este (m): 702 721 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 647 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3246 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: QChuq-02 FECHA: 15/10/2018 HORA: 09:00 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Chuqawampa waygo

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,93 | 205,1 | 7,46 | 11,3 | - | 87,8 |
| Este (m): 703 165 | | | | | | |
| Norte (m): 8435 742 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3267 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

OBSERVACIONES

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11,0 | 2,83 | |
| | | | 11,0 | 2,45 | |
| | | | 11,0 | 2,65 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QUchu-01 FECHA: 15/10/2018 HORA: 09:20 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Uchuy Uncani

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,49 | 354 | 6,84 | 13,9 | - | 17,2 |
| Este (m): 703 188 | | | | | | |
| Norte (m): 8435 818 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3293 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 1,38 | |
| | | | 5,0 | 1,25 | |
| | | | 5,0 | 1,28 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MChal-01 FECHA: 15/10/2018 HORA: 10:15 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Challwayoq, ubicado en el anexo de Huaydo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,73 | 405 | 7,07 | 13,4 | - | 105,4 |
| Este (m): 702 823 | | | | | | |
| Norte (m): 8435 975 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3355 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 19,95 | |
| | | | 5,0 | 19,75 | |
| | | | 5,0 | 19,08 | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MAtis-01 FECHA: 15/10/2018 HORA: 10:37 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Atisoq, ubicado en el anexo de Huaydo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,47 | 450 | 6,72 | 12,4 | - | 64,4 |
| Este (m): 702 744 | | | | | | |
| Norte (m): 8436 111 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3422 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Choquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 001 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: MJana - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 12 : 00 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Janatuyog, ubicado en el anexo de Huayao.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,79 | 363 | 7,01 | 11,0 | - | 82 |
| Este (m): 704143 | | | | | | |
| Norte (m): 8436017 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3664 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,0 | 6,6 | |
| | | | 5,0 | 6,98 | |
| | | | 5,0 | 6,62 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MHatu - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 12 : 40 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Hatuncani, ubicado en el anexo de Huayao.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,74 | 439 | 7,21 | 11,1 | - | 105,4 |
| Este (m): 703321 | | | | | | |
| Norte (m): 8436206 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3548 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,3 | 2,21 | |
| | | | 0,3 | 2,29 | |
| | | | 0,3 | 2,15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MChuc - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 14 : 25 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chuchin, ubicado en el anexo de Huayao

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,23 | 633 | 6,22 | 17,1 | - | 115,1 |
| Este (m): 701950 | | | | | | |
| Norte (m): 8435837 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3096 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,5 | 1,41 | |
| | | | 0,5 | 1,83 | |
| | | | 0,5 | 1,43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MTina - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 11 : 35 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Tinane - Hasse, ubicado en la comunidad campesina de Tiapato.

COORDENADAS UTM WGS 84

Zona: 18 L
Este (m): 707100
Norte (m): 8434767
Altitud (m s.n.m.): 4260
Precisión (± m): 3

OBSERVACIONES

| pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,61 | 19,51 | 6,47 | 12,4 | - | 143,9 |

Matriz de agua: Agua superficial [x]; Agua subterránea [ ]; Agua residual [ ]; Agua salina [ ]; Otros [ ] ..... .....

Condición climática: Nublado [x]; Soleado [ ]; Lluvia [ ]; Nieve [ ]; Otros [ ] ..... ..... ..... .....

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,03 | | | 0,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: LTina - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 12 : 00 h

DESCRIPCIÓN: Laguna Tinane.

COORDENADAS UTM WGS 84

Zona: 18 L
Este (m): 707 137
Norte (m): 8434 532
Altitud (m s.n.m.): 4271
Precisión (± m): 3

OBSERVACIONES

| pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,66 | 23,2 | 7,19 | 12,2 | - | 148,2 |

Matriz de agua: Agua superficial [x]; Agua subterránea [ ]; Agua residual [ ]; Agua salina [ ]; Otros [ ] ..... .....

Condición climática: Nublado [ ]; Soleado [ ]; Lluvia [x]; Nieve [ ]; Otros [ ] ..... ..... ..... .....

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PUNTO DE MUESTREO: MIng - 01 FECHA: 15 / 10 / 2018 HORA: 10 : 30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Inquikorcal, ubicado en la comunidad campesina de Tiapato.

COORDENADAS UTM WGS 84

Zona: 18L
Este (m): 707117
Norte (m): 8434969
Altitud (m s.n.m.): 4484
Precisión (± m): 3

OBSERVACIONES

| pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,01 | 39,8 | 6,2 | 11,7 | - | 137 |

Matriz de agua: Agua superficial [x]; Agua subterránea [ ]; Agua residual [ ]; Agua salina [ ]; Otros [ ] ..... .....

Condición climática: Nublado [x]; Soleado [ ]; Lluvia [ ]; Nieve [ ]; Otros [ ] ..... ..... ..... .....

Registro de datos para determinar caudal

| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,3 | 7,22 | |
| | | | 0,3 | 7,31 | |
| | | | 0,3 | 7,4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: LTam-01 FECHA: 15/10/2018 HORA: 11:10 h

DESCRIPCIÓN: Laguna Tampaccocha.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,3 | 58,8 | 6,28 | 12 | - | 128,7 | |
| Este (m): 707 380 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434 683 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 4416 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | x |
| Agua subterránea | | Soleado | |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 1,6 | |
| | | | 0,5 | 1,6 | |
| | | | 0,5 | 1,68 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: RAnta-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 08:20 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Huascuya.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,03 | 2,96 | 7,62 | 15,2 | - | 119,6 | |
| Este (m): 708 413 | | | | | | | |
| Norte (m): 8427 740 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2668 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QHuas-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 10:50 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Huascuya, antes de su afluencia al río Antabamba.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,87 | 218,4 | 7,22 | 15,3 | - | 126,9 | |
| Este (m): 707 997 | | | | | | | |
| Norte (m): 8429 046 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2750 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Choquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: QMama-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 12:40 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Mamachahuayco.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,59 | 204,5 | 6,78 | 17,7 | - | 84,6 | |
| Este (m): 705588 | | | | | | | |
| Norte (m): 8430761 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3122 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: RAnta-03 FECHA: 16/10/2018 HORA: 14:15 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,22 | 282 | 7,4 | 18,2 | - | 87,8 | |
| Este (m): 704334 | | | | | | | |
| Norte (m): 8429084 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2597 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: RAnta-02 FECHA: 16/10/2018 HORA: 14:50 h

DESCRIPCIÓN: Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,31 | 278 | 7,3 | 17,6 | - | 93 | |
| Este (m): 704508 | | | | | | | |
| Norte (m): 8429222 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2588 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | 0,05 | | | 0,1 |
| | | 0,0363 | | | 0,3 |
| | | 0,05 | | | 0,1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: QOmol - 01 FECHA: 16 / 10 / 2018 HORA: 15 : 45 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Omolo Huayjo, antes de la confluencia con el río Antabamba.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 8,21 | 194 | 7,4 | 16,5 | - | 108,9 | |
| Este (m): 704 460 | | | | | | | |
| Norte (m): 8429 188 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 2653 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: QAcco - 01 FECHA: 16 / 10 / 2018 HORA: 09 : 15 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Accoñose, ubicado en la comunidad campesina de Tiapano.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 9,2 | 24,7 | 7,03 | 6,3 | - | 134,9 | |
| Este (m): 705 148 | | | | | | | |
| Norte (m): 8433 773 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3967 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 5,0 | 3,37 | |
| | | | 5,0 | 3,25 | |
| | | | 5,0 | 3,32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MCach - 01 FECHA: 16 / 10 / 2018 HORA: 11 : 50 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Cachijarane, ubicado en la comunidad campesina de Tiapano

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,43 | 17,03 | 6,52 | 13,6 | - | 128,2 | |
| Este (m): 705 361 | | | | | | | |
| Norte (m): 8434 314 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 4016 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 4,62 | |
| | | | 0,5 | 4,25 | |
| | | | 0,5 | 4,44 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Soldana Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018-03-0010 CUC: 010-10-2018-401

PUNTO DE MUESTREO: MChuñ-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 10:30 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Chuñollani, ubicado en la comunidad campesina de Tiapata.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mv) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 6,08 | 12,79 | 6,45 | 12,6 | - | 150,6 |
| Este (m): 705 233 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 137 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3930 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MHuañ-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 11:20 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Huañaccota, ubicado en la comunidad campesina de Tiapata.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,97 | 6,91 | 6,6 | 11,8 | - | 171 |
| Este (m): 705 503 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 107 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3984 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | 0,5 | 0,87 | |
| | | | 0,5 | 0,88 | |
| | | | 0,5 | 0,81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: MMak-01 FECHA: 16/10/2018 HORA: 10:45 h

DESCRIPCIÓN: Afloramiento Manakmachay, ubicado en la comunidad campesina de Tiapata.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | ORP (mV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 4,65 | 13,26 | 6,09 | 13,8 | - | 190,3 |
| Este (m): 705 261 | | | | | | |
| Norte (m): 8434 029 | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3921 | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | x | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | x |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Picon FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# DATOS DE CAMPO DE CALIDAD DE AGUA

CUE: 2018 - 03 - 0010 CUC: 010 - 10 - 2018 - 401

PUNTO DE MUESTREO: Q Chac- 01 FECHA: 16 / 10 / 2018 HORA: 12 : 40 h

DESCRIPCIÓN: Quebrada Chacahuaycco.

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T °C) | Prof. (m) | ORP (mV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: 18L | 7,95 | 115,7 | 7,76 | 12,6 | - | 101,3 | |
| Este (m): 706 123 | | | | | | | |
| Norte (m): 8433 319 | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): 3663 | | | | | | | |
| Precisión (± m): 3 | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | X | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | X |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | 0,3 | 0,15 | | | 0,6 |
| | | 0,15 | | | 0,6 |
| | | 0,15 | | | 0,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: FECHA: ____/____/____ HORA: ____:____ h

DESCRIPCIÓN:

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: | | | | | | | |
| Este (m): | | | | | | | |
| Norte (m): | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): | | | | | | | |
| Precisión (± m): | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO: FECHA: ____/____/____ HORA: ____:____ h

DESCRIPCIÓN:

| COORDENADAS UTM WGS 84 | pH | C.E. (µs/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) | Prof. (m) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona: | | | | | | | |
| Este (m): | | | | | | | |
| Norte (m): | | | | | | | |
| Altitud (m s.n.m.): | | | | | | | |
| Precisión (± m): | | | | | | | |

| Matriz de agua | | Condición climática | |
|---|---|---|---|
| Agua superficial | | Nublado | |
| Agua subterránea | | Soleado | |
| Agua residual | | Lluvia | |
| Agua salina | | Nieve | |
| Otros | | Otros | |
| ..... | | ..... | |
| ..... | | ..... | |
| | | ..... | |
| | | ..... | |

| Registro de datos para determinar caudal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Volumen (L) | Tiempo (s) | V (m/s) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: Llojan Chuquisengo Piero FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: Rolando Saldaña Alfaro FECHA: 18/10/2018 FIRMA:

# ANEXO 2

Oefa

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# Certificado de calibración de los equipos ambientales

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

Peru Green Group

# Certificado de Calibración
## LC - 0692018



1. Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María
3. Datos del Instrumento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instrumento de medición | : Correntómetro | Rango | : 0,1 m/s a 6,1 m/s |
| Marca | : Global Water | Resolución | : 0,1 m/s |
| Modelo | : FP111 | Serie | : 1550006901 |
| Código Interno | : 60222426-0064 (*) | | |

4. Lugar de Calibración : Laboratorio de Caudal - Green Group PE S.A.C.
5. Fecha de Calibración : 2018-09-12
6. Método de Calibración.

Procedimiento para la Calibración de Correntómetros - Green Group PCG-04.

7. Condiciones Ambientales

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%H.R.) |
|---|---|---|
| Inicial | 20,2 | 68,8 |
| Final | 20,5 | 70,3 |

8. Trazabilidad.

| Patrón | Código Interno | N° certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Correntómetro Valeport | GGP-36 | 52938 | 2019-03-05 |

9. Resultado de Medición.

| Instrumento (m/s) | Indicación patrón (m/s) | Corrección (m/s) | Incertidumbre (m/s) |
|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,62 | 0,02 | 0,09 |
| 1,2 | 1,23 | 0,03 | 0,09 |
| 1,8 | 1,85 | 0,05 | 0,09 |
| 2,4 | 2,45 | 0,05 | 0,09 |
| 3,0 | 3,06 | 0,06 | 0,09 |


"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

VALEPORT

This document certifies that the instrument detailed below has been calibrated according to Valeport Limited's Standard Procedures, using equipment with calibrations traceable to UKAS or National Standards.

| | |
|---|---|
| Calibration Certificate Number: | 52938 |
| Instrument Type: | 801 Flat |
| Instrument Serial Number: | 53832 |
| Sensor Serial Number: | 1110 |
| Calibrated By: | R Musgrove |
| Date: | 05/03/2018 |
| Signed: | |


Full details of the results from the calibration procedure applied to each fitted sensor are available, on request, via email. This summary certificate should be kept with the instrument.



Valeport Limited St Peter's Quay Totnes Devon TQ9 5EW UK
+44 (0) 1803 869292 sales@valeport.co.uk www.valeport.co.uk

# 801 Current Meter Calibration

Valeport Limited




Standard counts per metre/sec 1000

Check calcs

| | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Error slope | Slope | Y axis cut | 50 | 183 | 334 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 1 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0.26 | 1.26 | 0.0000 | 63 | | | |
| Line 2 | 50 | 13 | 183 | 20 | 0.052631579 | 1.052631579 | 10.3684 | 63 | 203 | | |
| Line 3 | 183 | 20 | 334 | 21 | 0.006622517 | 1.006622517 | 18.7881 | | 203 | 355 | |
| Line 4 | 334 | 21 | 700 | 16 | -0.013661202 | 0.986338798 | 25.5628 | | | 355 | 716 |
| Line 5 | 700 | 16 | 1087 | 0 | -0.041343669 | 0.958656331 | 44.9406 | | | | 716 |
| | 1087 | 0 | | | | | | | | | |

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

## LA-105-2018

INACAL DA - Perú Laboratorio de Calibración Acreditado

Registro N°LC -019



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 **Datos del Instrumento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **. Instrumento de medición** | : Medidor de Conductividad* | **. N° de serie del instrumento** | : 150500000901 |
| **. Marca** | : HACH | **. N° de serie de sonda** | : 151422587016 |
| **. Modelo** | : HQ40d | **. Intervalo de Indicación** | : 0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm |
| **. Identificación** | : 60226471-0036 | **. Resolución** | : 0,1uS /cm -1uS /cm -0,01mS /cm |

4 **Lugar de calibración** : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 **Fecha de calibración** : 2018-03-16

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad especifica certificados, según procedimiento "PC-022 Calibración de conductímetros" de INDECOPI.

7 **Condiciones Ambientales.**

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 25,3 | 53,6 |
| Final | 25,5 | 55,8 |

8 **Trazabilidad**

| Patrón usado | Código Interno | N° de lote o N° de certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MRC 98,6 uS/cm | GGP-S-04.28 | CC16134 | 2018-06-07 |
| MRC 1410 uS/cm | GGP-S-05.26 | CC16108 | 2018-05-31 |
| MRC 9975 uS/cm | GGP-S-07.22 | CC16446 | 2018-09-14 |

9 **Resultados de medición**

| Indicación del instrumento | Valor del patrón | Error | Incertidumbre |
|---|---|---|---|
| 99,1 uS/cm | 98,6 uS/cm | 0,5 uS/cm | 2,2 uS/cm |
| 1410 uS/cm | 1410 uS/cm | 0 uS/cm | 7 uS/cm |
| 9,97 mS/cm | 9,98 mS/cm | -0,01 mS/cm | 0,06 mS/cm |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.

b) La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± (0,5 % de la lectura)

* La calibración del medidor de conductividad se realizó en el Multiparámetro.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura *k*=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-03-19

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL, SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

Perú Green Group

# Certificado de Calibración

## LA - 0632018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa tercera Etapa Chorrillos

3 **Datos del Instrumento :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **.Instrumento de Medición** | : Medidor de oxígeno * | **.N°de serie del Instrumento** | : 150500000901 |
| **.Marca** | : HACH | **.N°de serie de la sonda** | : 151422598010 |
| **.Modelo** | : HQ40d | **.Alcance** | : 0,00 mg/L a 20,00 mg/L |
| **.Identificación** | : 60226471-0036 | **.Resolución** | : 0,01 mg/L |

4 **Lugar de calibración** : Instalación de la OEFA - chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-03-09

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxígeno, según procedimiento GGP-06 Calibración de Medidores de Oxígeno Disuelto – Green Group.

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad (%hr) | Presión (mbar) |
|---|---|---|---|
| **inicial** | 25,0 | 65,6 | 1004 |
| **final** | 25,1 | 63,3 | 1004 |

8 **Trazabilidad**

| Materiales de Referencia | Código Interno | N° Lote/Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Solución estándar de Oxígeno Zero | GGP-S-13.8 | 12697 | 2019-04-07 |
| Barómetro | GGP-02 | LFP-227-2017 | 2019-07-04 |

9 **Resultados de Medición**

| Referencia (mg/L) | Lectura del Instrumento (mg/L) | Error (mg/L) | Incertidumbre (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8,40 | 8,24 | -0,16 | 0,01 |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± 0,1 mg/L para 0 mg/L a 8 mg/L ; ± 0,2 mg/L para más de 8 mg/L.
(*) Medidor perteneciente al multiparámetro

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el Instrumento y sensor de oxígeno disuelto, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
- La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emisión

2018-03-12

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) 

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

## LA - 1632018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa tercera Etapa Chorrillos - Lima

3 **Datos del Instrumento :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| .Instrumento de Medición | : Medidor de ORP* | .N°de serie del Instrumento | : 150500000901 |
| .Marca | : HACH | .N° de serie de sonda | : 171953028001 |
| .Modelo | : HQ40d | .Alcance | : -1200,0 mV a 1200,0 mV |
| .Identificación | : 60226471-0036 | .Resolución | : 0,1 mV |

4 **Lugar de calibración** : Instalación de la OEFA - Chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-06-27

6 **Método de calibración**

La calibración fue realizada por comparación y ajuste con patrón trazable de acuerdo a lo establecido en el manual de fabricante.

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad (%hr) |
|---|---|---|
| inicial | 24,7 | 63,5 |
| final | 24,3 | 66,7 |

8 **Trazabilidad**

| Materiales de Referencia | Código Interno | N° Lote/Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ORP Standard | GGP-S-12.2 | VZ1 | 2019-01-31 |
| ORP Standard | GGP-S-12.4 | 1074 | 2022-02-28 |

9 **Resultados de Medición**

| Referencia (mV) | Lectura del Instrumento (mV) | Error (mV) | Incertidumbre (mV) |
|---|---|---|---|
| 220,0 | 219,1 | -0,9 | 0,09 |
| 468,0 | 468,1 | 0,1 | 0,09 |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precisión de la solución declarado en el certificado del fabricante es: para 220 mV ± 1 mV y para 468 mV ± 2 mV.
* La calibración del medidor de ORP se realizó en el Multiparámetro.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emisión

2018-07-02

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

## LA-1592018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa tercera Etapa Chorrillos - Lima

3 **Datos del Instrumento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| . **Instrumento de medición** | : Termómetro digital* | . **N° de serie del instrumento** | : 150500000901 |
| . **Marca** | : HACH | . **N° de serie de sensor** | : 171953028001 |
| . **Modelo** | : HQ40d | . **Intervalo de Indicación** | : 0,0 °C a 80,0 °C |
| . **Identificación** | : 60226471-0036 | . **Resolución** | : 0,1 °C |

4 **Lugar de calibración** : Instalación de la OEFA - Chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-06-26

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibración de Termómetros Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 23,9 | 60,0 |
| Final | 24,4 | 62,4 |

8 **Trazabilidad**

| Patrón Usado | Código Interno | N° de Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Indicadores digitales con sensores de termistor de resolución de 0,001 °C | GGP-25 | LT-441-2017 INACAL/DM | 2019-08-22 |
| | GGP-26 | LT-417-2017 INACAL/DM | 2019-08-09 |

9 **Resultados de medición**

| T.C.V. (°C) | Indicación del Termómetro (°C) | Corrección (°C) | Incertidumbre (°C) |
|---|---|---|---|
| 9,94 | 10,0 | -0,06 | 0,11 |
| 24,90 | 25,0 | -0,10 | 0,09 |
| 39,88 | 40,0 | -0,12 | 0,09 |

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 **Observaciones**

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 6 cm
b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.
c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C
* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de ORP en el Multiparámetro.

- Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-07-02

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

INACAL DA - Perú Laboratorio de Calibración Acreditado

Registro N°LC -019

## LA-596-2017



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| . Instrumento de medición | : | Medidor de pH* | . N° de serie del Instrumento | : | 150500000901 |
| . Marca | : | HACH | . N° de serie sonda | : | 172622568053 |
| . Modelo | : | HQ40d | . Intervalo de Indicación | : | 2,00 pH a 14,00 pH |
| . Identificación | : | No indica | . Resolución | : | 0,01 pH |

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE SAC.

5 Fecha de calibración : 2017-12-04

6 Método de calibración.

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de medidores de pH de INDECOPI.

7 Condiciones Ambientales.

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 24,7 | 55,7 |
| Final | 25,0 | 57,5 |

8 Trazabilidad

| Patrón usado | Código interno | N° Lote o N° Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MRC pH 4 | GGP-S-01.16 | CC523997 | 2019-10-12 |
| MRC pH 7 | GGP-S-02.17 | CC472239 | 2018-12-06 |
| MRC pH 10 | GGP-S-03.16 | CC502429 | 2019-05-17 |

9 Resultados de medición

| Indicación del Instrumento (pH) | Valor del patrón (pH) | Error (pH) | Incertidumbre (pH) |
|---|---|---|---|
| 4,01 | 4,002 | 0,008 | 0,016 |
| 7,02 | 6,998 | 0,022 | 0,016 |
| 10,01 | 10,008 | 0,002 | 0,013 |

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C
b) El coeficiente de correlación obtenido es: 1,000
c) El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and Procedures",es: ± pH 0,03

* *La calibración del medidor de pH se realizó en el Multiparámetro.*

- La incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de emisión

2017-12-05

Enzo Barrera Zavala
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

## LA-104-2018

INACAL D.A - Perú Laboratorio de Calibración Acreditado

Registro N°LC -019



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 **Datos del Instrumento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **. Instrumento de medición** | : Medidor de Conductividad* | **. N° de serie del instrumento** | : 150500000613 |
| **. Marca** | : HACH | **. N° de serie de sonda** | : 151332587029 |
| **. Modelo** | : HQ40d | **. Intervalo de Indicación** | : 0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm |
| **. Identificación** | : 60226471-0045 | **. Resolución** | : 0,1uS /cm -1uS /cm -0,01mS /cm |

4 **Lugar de calibración** : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 **Fecha de calibración** : 2018-03-16

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad especifica certificados, según procedimiento "PC-022 Calibración de conductímetros" de INDECOPI.

7 **Condiciones Ambientales.**

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 25,5 | 53,0 |
| Final | 25,7 | 54,6 |

8 **Trazabilidad**

| Patrón usado | Código Interno | N° de lote o N° de certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MRC 98,6 uS/cm | GGP-S-04.28 | CC16134 | 2018-06-07 |
| MRC 1410 uS/cm | GGP-S-05.26 | CC16108 | 2018-05-31 |
| MRC 9975 uS/cm | GGP-S-07.22 | CC16446 | 2018-09-14 |

9 **Resultados de medición**

| Indicación del instrumento | Valor del patrón | Error | Incertidumbre |
|---|---|---|---|
| 99,0 uS/cm | 98,6 uS/cm | 0,4 uS/cm | 2,2 uS/cm |
| 1413 uS/cm | 1410 uS/cm | 3 uS/cm | 7 uS/cm |
| 9,94 mS/cm | 9,98 mS/cm | -0,04 mS/cm | 0,05 mS/cm |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.

b) La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± (0,5 % de la lectura)

* La calibración del medidor de conductividad se realizó en el Multiparámetro.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura *k*=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-03-19

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL, SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



Av. Aviación 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe

Green Group Perú

# Certificado de Calibración

## LA - 0532018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa 3ra Etapa - Chorrillos

3 **Datos del Instrumento :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **.Instrumento de Medición** | : Medidor de oxígeno * | **.N°de serie del Instrumento** | : 150500000613 |
| **.Marca** | : HACH | **.N°de serie de la sonda** | : 151482598008 |
| **.Modelo** | : HQ40d | **.Alcance** | : 0,00 mg/L a 20,00 mg/L |
| **.Identificación** | : 60226471-0045 | **.Resolución** | : 0,01 mg/L |

4 **Lugar de calibración** : Instalación del OEFA - chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-03-02

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxígeno, según procedimiento GGP-06 Calibración de Medidores de Oxígeno Disuelto – Green Group.

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad (%hr) | Presión (mbar) |
|---|---|---|---|
| **inicial** | 25,0 | 57,5 | 1004 |
| **final** | 25,1 | 59,9 | 1004 |

8 **Trazabilidad**

| Materiales de Referencia | Código Interno | N° Lote/Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Solución estándar de Oxígeno Zero | GGP-S-13.8 | 12697 | 2019-04-07 |
| Barómetro | GGP-02 | LFP-227-2017 | 2019-07-04 |

9 **Resultados de Medición**

| Referencia (mg/L) | Lectura del Instrumento (mg/L) | Error (mg/L) | Incertidumbre (mg/L) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,01 |
| 8,40 | 8,22 | -0,18 | 0,01 |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± 0,1 mg/L para 0 mg/L a 8 mg/L ; ± 0,2 mg/L para más de 8 mg/L.
(*) Medidor perteneciente al multiparámetro

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el Instrumento y sensor de oxígeno disuelto, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
- La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emisión

2018-03-06

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



Av. Aviación 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe

Perú
Green Group

# Certificado de Calibración

## LA - 1642018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa tercera Etapa Chorrillos - Lima

3 **Datos del Instrumento :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **.Instrumento de Medición** | : Medidor de ORP* | **.N°de serie del Instrumento** | : 150500000613 |
| **.Marca** | : HACH | **.N° de serie de sonda** | : 171953028002 |
| **.Modelo** | : HQ40d | **.Alcance** | : -1200,0 mV a 1200,0 mV |
| **.Identificación** | : 60226471-0045 | **.Resolución** | : 0,1 mV |

4 **Lugar de calibración** : Instalación de la OEFA - Chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-06-27

6 **Método de calibración**

La calibración fue realizada por comparación y ajuste con patrón trazable de acuerdo a lo establecido en el manual de fabricante.

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad (%hr) |
|---|---|---|
| **inicial** | 24,4 | 66,2 |
| **final** | 24,9 | 63,1 |

8 **Trazabilidad**

| Materiales de Referencia | Código Interno | N° Lote/Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ORP Standard | GGP-S-12.2 | VZ1 | 2019-01-31 |
| ORP Standard | GGP-S-12.4 | 1074 | 2022-02-28 |

9 **Resultados de Medición**

| Referencia (mV) | Lectura del Instrumento (mV) | Error (mV) | Incertidumbre (mV) |
|---|---|---|---|
| 220,0 | 221,0 | 1,0 | 0,09 |
| 468,0 | 468,2 | 0,2 | 0,09 |

10 **Observaciones**

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precisión de la solución declarado en el certificado del fabricante es: para 220 mV ± 1 mV y para 468 mV ± 2 mV.
* La calibración del medidor de ORP se realizó en el Multiparámetro.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emisión

2018-07-02

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



Av. Aviación 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe

Perú Green Group

# Certificado de Calibración

## LA-1602018



1 **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 **Dirección** : Calle Puerto Salaverry MZ. E LT. 21 Urb. Los Cedros de Villa tercera Etapa Chorrillos - Lima

3 **Datos del Instrumento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| . Instrumento de medición | : Termómetro digital* | . N° de serie del instrumento | : 150500000613 |
| . Marca | : HACH | . N° de serie de sensor | : 171953028002 |
| . Modelo | : HQ40d | . Intervalo de Indicación | : 0,0 °C a 80,0 °C |
| . Identificación | : 60226471-0045 | . Resolución | : 0,1 °C |

4 **Lugar de calibración** : Instalación de la OEFA - Chorrillos

5 **Fecha de calibración** : 2018-06-26

6 **Método de calibración**

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibración de Termómetros Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 **Condiciones Ambientales**

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 23,6 | 61,4 |
| Final | 24,1 | 64,6 |

8 **Trazabilidad**

| Patrón Usado | Código Interno | N° de Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| Indicadores digitales con sensores de termistor de resolución de 0,001 °C | GGP-25 | LT-441-2017 INACAL/DM | 2019-08-22 |
| | GGP-26 | LT-417-2017 INACAL/DM | 2019-08-09 |

9 **Resultados de medición**

| T.C.V. (°C) | Indicación del Termómetro (°C) | Corrección (°C) | Incertidumbre (°C) |
|---|---|---|---|
| 10,02 | 10,0 | 0,02 | 0,11 |
| 25,01 | 25,0 | 0,01 | 0,09 |
| 39,95 | 40,0 | -0,05 | 0,09 |

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 **Observaciones**

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 7 cm
b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.
c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C
* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de ORP en el Multiparámetro.

- Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k$=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-07-02

**Enzo Barrera Zavala**
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



Av. Aviación 4200-4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

Green Group Peru

# Certificado de Calibración

INACAL DA - Perú Laboratorio de Calibración Acreditado

Registro N°LC -019

## LA-600-2017



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

| | | | |
|---|---|---|---|
| . Instrumento de medición | : Medidor de pH* | . N° de serie del Instrumento | : 150500000513 |
| . Marca | : HACH | . N° de serie sonda | : 172542567034 |
| . Modelo | : HQ40d | . Intervalo de Indicación | : 2,00 pH a 14,00 pH |
| . Identificación | : No indica | . Resolución | : 0,01 pH |

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE SAC.

5 Fecha de calibración : 2017-12-04

6 Método de calibración.

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de medidores de pH de INDECOPI.

7 Condiciones Ambientales.

| | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%hr) |
|---|---|---|
| Inicial | 25,0 | 57,4 |
| Final | 25,2 | 59,2 |

8 Trazabilidad

| Patrón usado | Código Interno | N° Lote o N° Certificado | F. Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MRC pH 4 | GGP-S-01.16 | CC523997 | 2019-10-12 |
| MRC pH 7 | GGP-S-02.17 | CC472239 | 2018-12-06 |
| MRC pH 10 | GGP-S-03.16 | CC502429 | 2019-05-17 |

9 Resultados de medición

| Indicación del Instrumento (pH) | Valor del patrón (pH) | Error (pH) | Incertidumbre (pH) |
|---|---|---|---|
| 4,02 | 3,999 | 0,021 | 0,013 |
| 7,02 | 6,995 | 0,025 | 0,013 |
| 10,01 | 10,004 | 0,006 | 0,016 |

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C
b) El coeficiente de correlación obtenido es: 1,000
c) El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and Procedures",es: ± pH 0,03

* *La calibración del medidor de pH se realizó en el Multiparámetro.*

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k$=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de emisión

2017-12-05

Enzo Barrera Zavala
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY

# ANEXO 3

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# Ficha de verificación y ajuste de equipos ambientales

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

## 1. DATOS

Procedencia : Tapairihua, Pocchoranca - Aymaraes - Apurímac.

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 10/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172622568053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4,01 | -57,60 mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7,00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10,01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4,01 | ±0.1 | 4,00 |
| HACH | A7222 | 7,00 | ±0.1 | 7,02 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,395 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 999 | - |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

**Ajuste con aire saturado en Agua**

| Lectura (%) | Saturación Optima |
|---|---|
| 99.2 | 100% ± 3% |

**Verificación con aire saturado en Agua***

| Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,90 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaño Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocco huanca - Aymaraes - Apurímac.

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 11/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 17262256 8053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4.01 | -57,60 mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10,01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.00 |
| HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.02 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,395 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1008 | - |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

**Ajuste con aire saturado en Agua**

| Lectura (%) | Saturación Optima |
|---|---|
| 102,5 | 100% ± 3% |

**Verificación con aire saturado en Agua***

| Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,76 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Paccohuanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 12/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172622568053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -58,2 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4,06 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.02 |
| HACH | A7178 | 10,01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,395 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1008 | |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98,8 | 100% ± 3% | 7.02 | 3000 | 526 | 16.0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»



## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocco huanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 13/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 17262256 8053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4,01 | -56,71 mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10,01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4,03 |
| HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7,03 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,396 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1009 | - |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 94,6 | 100% ± 3% | 6.85 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picón

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocco huanca - Aymaraes - Apurímac.

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 14/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172622568053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | AS141 | 4.01 | -56,71 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4,01 | ±0.1 | 4,05 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7,00 | ±0.1 | 7,07 |
| HACH | A7178 | 10,01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,386 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1005 | |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98,7 | 100% ± 3% | | 7,03 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocchuanca - Aymaraes - Apurimac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 15/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172622563053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | AS141 | 4,01 | -58,6 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4,01 | ±0.1 | 4,01 |
| HACH | A7174 | 7,00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7,00 | ±0.1 | 7,01 |
| HACH | A7178 | 10,01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,398 | 0,36 $cm^{-1}$ 0,44 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 998 | |
| | | | | | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98,7 | 100% ± 3% | 7,03 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapaixhua, Paccohuanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 16/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172622568053 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4.01 | mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10.01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.02 |
| HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.03 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422587016 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,386 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1002 | – |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151422598010 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 99.4 | 100% ± 3% | 6,80 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»



## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocconuanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 15/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -57,60 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.02 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.02 |
| HACH | A7178 | 10.01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,385 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1002 | — |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 99.4 | 100% ± 3% | 6,80 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Poccohuanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 16/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -57,60mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4,01 | ±0.1 | 3.99 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7,00 | ±0.1 | 6.98 |
| HACH | A7178 | 10.01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,395 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 998 | - |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 102,5 | 100% ± 3% | 7.56 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Choquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»



## 1. DATOS

Procedencia : Tapaixihua, Paccohuanca – Aymaraes – Apurímac

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 10/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

**Método: SM 4500 H+ B**

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4.01 | -57.60mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10.01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.00 |
| HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.02 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

**Método: SM 2510 - B**

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0.395 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1005 | - |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

**Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05**

Ajuste con aire saturado en Agua

| Lectura (%) | Saturación Optima |
|---|---|
| 102,5 | 100% ± 3% |

Verificación con aire saturado en Agua*

| Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,76 | 3000 | 526 | 16.0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Choquisengo Picón

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapaixchua, Poccohuanca – Aymaraes – Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 11/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -58.2 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.06 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.03 |
| HACH | A7178 | 10.01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,395 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1008 | – |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98.8 | 100% ± 3% | 7.03 | 3000 | 526 | 16.0 | 6.78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»



## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocohuanca - Aymaraes. Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 12/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -56.7 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.03 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.03 |
| HACH | A7178 | 10.01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0.396 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1008 | - |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 99.6 | 100% ± 3% | 6.84 | 3000 | 526 | 16.0 | 6.78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Proin

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»



## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapairihua, Pocchohuanco - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minero Los Chancas

Fecha : 13/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A5141 | 4.01 | -58,6 mV | -53,1 mV |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV |
| HACH | A7178 | 10.01 | | |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
|---|---|---|---|---|
| HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.04 |
| HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.08 |
| | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

**Solución de Ajuste**

| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango |
|---|---|---|---|---|
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,386 | 0,36 $cm^{-1}$ |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ |

**Solución de Verificación**

| Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 1004 | – |
| | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98,7 | 100% ± 3% | 7,02 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picón

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# VERIFICACIÓN OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO «POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH), CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E.), OXÍGENO DISUELTO (O.D.)»

## 1. DATOS

CUC: 010-10-2018-401
CUE: 2018-03-0010

Procedencia : Tapaixuhua, Paccohuanca - Aymaraes - Apurímac

Referencia : Proyecto de exploración minera Los Chancas

Fecha : 14/10/2018

## 2. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL PHMETRO

| Marca | Modelo | Numero de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 172542567034 |

Método: SM 4500 H+ B

Pendiente óptimo: (-59 mV)

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Valor pH Teórico | Pendiente del Ajuste | Rango | Marca | Lote | Valor pH Teórico | Tolerancia | Lectura pH |
| HACH | A5141 | 4.01 | -58,65 mV | -53,1 mV | HACH | A6076 | 4.01 | ±0.1 | 4.01 |
| HACH | A7174 | 7.00 | | -64,9 mV | HACH | A7222 | 7.00 | ±0.1 | 7.01 |
| HACH | A7178 | 10.01 | | | | | | ±0.1 | |

## 3. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151332587029 |

Método: SM 2510 - B

Constante celular: 0,40 $cm^{-1}$ +/- 10 %

| Solución de Ajuste | | | | | Solución de Verificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Lote | Concentración µS/$cm^{-1}$ (Teórico) | Constante Celular ($cm^{-1}$) | Rango | Marca | Lote | Valor Teórico µS/$cm^{-1}$ | Tolerancia µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad µS/$cm^{-1}$ | Lectura Conductividad mS/$cm^{-1}$ |
| HANNA | 1530 | 1413 | 0,398 | 0,36 $cm^{-1}$ | HACH | A7191 | 1000 | ± 16 | 998 | - |
| | | | | 0,44 $cm^{-1}$ | | | | | | |

## 4. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

| Marca | Modelo | Número de serie - sensor |
|---|---|---|
| HACH | HQ40d | 151482598008 |

Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

| Ajuste con aire saturado en Agua | | Verificación con aire saturado en Agua* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura (%) | Saturación Optima | Lectura (mg/L) | Altura (msnm) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Valor de Oxígeno Disuelto - Tabla de Saturación (mg/L) | Tolerancia Saturación Optima |
| 98,7 | 100% ± 3% | 7,03 | 3000 | 526 | 16,0 | 6,78 | ± 2% |

Especialistas Responsables : Rolando Saldaña Alfaro

Líder del Equipo : Llojan Chuquisengo Picon

Firma(s) :

Firma :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

# ANEXO 4

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# Mapa de los puntos de muestreo

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

696886 700886 704886 708886

8435009 8431009 8427009

N

Ccapra Prado
Potocino
Jarapampa
Fuchonco
Molino Pata
Amaybamba
Luychupata
Sallairuma
Coluyri
Huaclapata
Sillancce
Fupancca
Tapairihua
TAPAIRIHUA
Choccebamba
Tastani
Huayao
Chuchin
Q. Sillancay
DISTRITO DE TAPAIRIHUA
San Francisco
Pacsica
PICHIHUA
Chilicapampa
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
Choccemarca
Patahuasi
Ccauriyo
Milloni
Patahuasi
Ccocha Pampa
Los Chancas
Villa Verde
Santa Cruz
Nunuhuani
PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS
Pacchantay
Uman Calle
Collccapampa
Ccolccapata
Flor De Huaranco
Quishque
Tiaparo
Caraybamba
Wilacocha
Totora Pampa
DISTRITO DE EL ORO
Ayhuayiluni
Mollachuico
Pacchantay
DISTRITO DE POCOHUANCA
Calipa
Uncacucho
Anccachuay
Condoccacca
Mazopampa
Waccamolle
DISTRITO DE YANACA
Huancaquire
Puncuni
Chillico
Tapuray
Parcco
Ingenio
Salipucro
Buena Vista
Jesus Maria
Ccachora
Atizo
Ccollpa
Hornobamba
Tumire
Saccllapacha
Soccosani
Challabamba
Quishuara
Saraica
Allpamachay
Pampocancha
Ayahuay
Ichupata
Huaycalo
Tascanccocha
Pacpapata
Pacchanta
Anoccara
Mallquipuncu
Villque
Ccalamocco
Yuraccyacu
Pocohuanca
POCOHUANCA
Pocohuanca
Caseabamba
Piscoya
DISTRITO DE PACHACONAS

**MAPA DE UBICACION**




**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Capital de Provincia
- Capital de Distrito
- Centros Poblados
- Rio Principal
- Quebradas
- Lagunas
- Limite de Departamento
- Limite de Provincia
- Limite de Distrito
- Via Asfaltada
- Via Afirmada
- Via sin afirmar
- Trocha Carrozable

**LEYENDA**

- Area del Proyecto

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 230 460 920 1,380 1,840 Metros

**Escala 1:40,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transverse de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

696589 700789 704989 709189

8435312 8431112 8429912

N

Fundicion
Ccapra
Prado
Untayo
Potocino
RIO CHILICHO
Jarapampa
Fuchonco
Molino Pata
Luychupata
Amaybamba
Sallajluma
Coluyri
Rayanniyocc
Zona IV
Huacllapata
Sillancce
Fupancca
TAPAIRIHUA
DISTRITO DE TAPAIRIHUA
Choccebamba
Tastani
Huayao
Chuchin
Q. Sillancay
San Francisco
Pacsica
PICHIHUA
Pichihua
Chillcapampa
Choccemarca
Patahuasi
Ocauriyo
Zona III
Hornada
DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA
Los Chancas
Villa Verde
Santa Cruz
Nununyani
Q. Pacchantay
Uman Calle
Collccapampa
Ccolccapata
Zona II
Flor De Huarancca
Quishque
Tiaparo
Zona I
Q. Mamanchishuayjo
Q. Lardohuayjo
Carayllamba
RIO ANTABAMBA
Wiaccocha
PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS
Totora Pampa
DISTRITO DE EL ORO
Ayhuaylluni
Pacchantay
DISTRITO DE POCOHUANCA
Mollechuico
Callpa
Uncacucho
Anccachuay
Condorccacca
Mazopampa
Waccamolle
Q. Omolo Huayjo
Huancaquita
DISTRITO DE YANACA
Chillico
Q. Huascayo
Puncuni
Tapuray
Parcco
Sallipucro
Zona V
Uncapata
Ingenio
Jesus Maria
Ccachora
Atizo
Buena Vista
Ccollpa
Hornobamba
Chillabamba
Pampacancho
Ayahuay
Tumire
Saccllapacha
Socosani
Allpamachay
Quishuara
Saraica
Ichupata
Moccohuasi
Huaycalo
RIO TUMIRE
Tascanccocha
Malquipuncu
Villque
Pacpapata
Pacchanta
Anoccara
Ccalamocco
Pocohuanca
POCOHUANCA
Pocohuanca
Piscoya
Mecapata
Cascabamba
DISTRITO DE PACHACONAS
Yuraccyacu

## MAPA DE UBICACION




## SIGNOS CONVENCIONALES

- Capital de Provincia
- Capital de Distrito
- Centros Poblados
- Rio Principal
- Quebradas
- Lagunas
- Límite de Departamento
- Límite de Provincia
- Límite de Distrito
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable

## LEYENDA

- Zonas
- Area del Proyecto

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 240 480 960 1,440 1,920 Metros

**Escala 1:42,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Cientifica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MPQo-01 | 703596 | 8433533 | 3970 |
| MIMa-01 | 703440 | 8433653 | 3887 |
| MSSa-01 | 703731 | 8434067 | 3893 |
| MLYa-01 | 703736 | 8434097 | 3901 |
| MLYa-02 | 703729 | 8434092 | 3901 |
| MLYa-03 | 703715 | 8434122 | 3901 |
| MLPa-01 | 703765 | 8434243 | 3904 |
| MLPa-02 | 703789 | 8434191 | 3916 |
| MLHu-01 | 703815 | 8434289 | 3895 |
| MPac-01 | 703912 | 8434459 | 3945 |
| MCHa-01 | 703759 | 8434556 | 3915 |
| MCHa-02 | 703742 | 8434552 | 3907 |
| MIPa-01 | 703637 | 8434503 | 3852 |
| MPPu-01 | 703657 | 8434521 | 3857 |
| MPPu-02 | 703639 | 8434518 | 3851 |
| MMuj-01 | 703599 | 8434653 | 3863 |
| MMuj-02 | 703588 | 8434660 | 3852 |
| MMuj-03 | 703581 | 8434669 | 3853 |
| MMuj-04 | 703577 | 8434676 | 3854 |
| MMuj-05 | 703588 | 8434692 | 3854 |
| MMuj-06 | 703580 | 8434708 | 3855 |
| MYPa-01 | 703673 | 8434905 | 3822 |
| MYPa-02 | 703630 | 8434790 | 3853 |
| MHan-01 | 703538 | 8434483 | 3826 |
| MZRu-01 | 703323 | 8434122 | 3792 |
| MZRu-02 | 703920 | 8434137 | 3782 |
| MTKa-01 | 703139 | 8434029 | 3761 |
| MTKa-02 | 703144 | 8434034 | 3757 |
| MÑuñ-01 | 703046 | 8433984 | 3755 |
| MMoq-01 | 703149 | 8434215 | 3727 |
| MMoq-02 | 703190 | 8434215 | 3736 |
| Mkuy-01 | 703333 | 8434264 | 3744 |
| Mkuy-02 | 703248 | 8434338 | 3732 |
| MQCo-01 | 703231 | 8434543 | 3721 |
| MQCo-02 | 703228 | 8434540 | 3722 |
| MQCo-03 | 703206 | 8434560 | 3717 |
| MQCo-04 | 703206 | 8434562 | 3716 |
| MQCo-05 | 703206 | 8434566 | 3716 |
| MCha-01 | 703138 | 8434589 | 3701 |
| MCha-02 | 703138 | 8434587 | 3702 |
| MCha-03 | 703092 | 8434615 | 3694 |
| MPPu-03 | 703134 | 8434504 | 3699 |
| MUPa-01 | 703241 | 8434470 | 3716 |
| MUPa-02 | 703236 | 8434462 | 3708 |
| MUPa-03 | 703219 | 8434453 | 3705 |
| MCen-01 | 702833 | 8434281 | 3676 |
| MCen-02 | 702839 | 8434285 | 3671 |
| MCen-03 | 702824 | 8434280 | 3668 |
| MPin-01 | 702796 | 8434323 | 3660 |
| MPUOr-01 | 702945 | 8434462 | 3543 |
| MPUOr-02 | 702910 | 8434461 | 3579 |
| MPaqa-01 | 702920 | 8434495 | 3597 |
| MPaqa-03 | 702912 | 8434502 | 3605 |
| MPaqa-04 | 702906 | 8434510 | 3610 |
| MPaqa-05 | 702902 | 8434511 | 3612 |
| MTPa-06 | 702786 | 8434534 | 3594 |
| MLloc-01 | 702777 | 8434546 | 3589 |
| MLamb-01 | 702672 | 8434510 | 3759 |
| MQCu-02 | 702583 | 8434588 | 3533 |
| MToca-02 | 702348 | 8434647 | 3470 |

**MAPA DE UBICACION**




**LEYENDA**

Área de exploración

Puntos

Manantiales

**SIGNOS CONVENCIONALES**

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

**UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE CHOCCEMARCA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS**

0 30 60 120 180 240 Metros

Escala 1:6,000

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

| Elaborado: | Fecha: |
|---|---|
| CSIG - OEFA | Noviembre 2018 |

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

701779 702579 703379 704179

8436513 8435713 8434913

N

Jarapampa

Fuchonco

MHatu-01

MAtis-01

Huacllapata

MChal-01

MJara-01

Sillancce

MChuc-01

Chuchin

Q. Sillancay

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MChal-01 | 702823 | 8435975 | 3355 |
| MAtis-01 | 702744 | 8436111 | 3422 |
| MJara-01 | 704143 | 8436017 | 3664 |
| MHatu-01 | 703321 | 8436206 | 3548 |
| MChuc-01 | 701950 | 8435837 | 3096 |

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE HUAYAO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 45 90 180 270 360 Metros

**Escala 1:8,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

699209 700709 702209 703709

8433804 8432304 8430804

N

MMol-02
Choccemarca
MCha-04
MOcc-01
Patahuasi
Ccauriyo
MRay-01
Los Chancas
Nuñunyani
MChel-01
MNPuq-01
Q. Yacchantay
Flor De Huarancca
Quishque
Caraybamba
Ayhuayllun
RIO ANTABAMBA
Mollechuico
MLam-01
Pacchantay
MTas-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MNPuq-01 | 702176 | 8432874 | 3273 |
| MChel-01 | 702142 | 8432895 | 3295 |
| MRay-01 | 701622 | 8434308 | 3281 |
| MOcc-01 | 701224 | 8434375 | 3084 |
| MMol-02 | 701052 | 8434743 | 3121 |
| MCha-04 | 700872 | 8434642 | 2921 |
| MLam-01 | 702180 | 8431199 | 3370 |
| MTas-01 | 702301 | 8431020 | 3334 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE QUISHQUE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 85 170 340 510 680 Metros

Escala 1:15,000

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

705066 705766 706466 707166

8434929 8434229 8433529

N

MInq-01

MTira-01

MCach-01

MChuñ-01

MHuañ-01

MMar-01

## MAPA DE UBICACION




## LEYENDA

Área de exploración

**Puntos**

Manantiales

## SIGNOS CONVENCIONALES

- Área urbana
- Capital de departamento
- Capital de provincia
- Capital de distrito
- Río principal
- Quebrada
- Laguna
- Límite departamental
- Límite Provincial
- Límite Distrital
- Vía Asfaltada
- Vía Afirmada
- Vía sin afirmar
- Trocha Carrozable
- Vía ferrea

| Código | COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18S | | Altitud (m s.n.m) |
|---|---|---|---|
| | Este (m) | Norte (m) | |
| MTira-01 | 707100 | 8434767 | 4260 |
| MInq-01 | 707117 | 8434969 | 4484 |
| MCach-01 | 705361 | 8434314 | 4016 |
| MChuñ-01 | 705233 | 8434137 | 3930 |
| MHuañ-01 | 705503 | 8434107 | 3984 |
| MMar-01 | 705261 | 8434029 | 3921 |

PERU | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

*Departamento Apurímac - Provincia Aymaraes y Antabamba*

# UBICACIÓN DE PUNTOS DE MANANTIALES EN EL ANEXO DE TIAPARO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS

0 40 80 160 240 320 Metros

**Escala 1:7,000**

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: CSIG - OEFA

Fecha: Noviembre 2018

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000, Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

# ANEXO 5

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Registro Fotográfico

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental


www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900



| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 01 MPQo-01** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 09:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703596 | |
| **Norte (m):** 8433533 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3970 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Qocha, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 02 MIMa-01** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 10:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703440 | |
| **Norte (m):** 8433653 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3887 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Ichu Marka, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 03 MSSa-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 10/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 10:50 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 703731 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434067 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3893 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Santo Samarichina, ubicado en el anexo de Choccemarca | | | | |
| **FOTOGRAFÍA N.° 04 MNPuq-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 10/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 11:05 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 702176 | | | | | |
| **Norte (m):** 8432874 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3273 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Negro Puquio, ubicado en el anexo de Quisque aguas abajo del proyecto de exploración minera Los Chancas, naciente de la quebrada Masopampa | | | | |

| Oefa | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|



**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 05 MLYa-01** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 11:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703736 | |
| **Norte (m):** 8434097 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3901 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 06 MLYa-02** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 11:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703729 | |
| **Norte (m):** 8434092 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3901 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 07 MLYa-03** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 11:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703715 | |
| **Norte (m):** 8434122 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3901 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luichani Yacuwisina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 08 MChel-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 11:55 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702142 | |
| **Norte (m):** 8432895 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3295 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chellcahuayco, ubicado en el anexo de Quisque |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 09 MLPa-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 12:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703765 | |
| **Norte (m):** 8434243 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3904 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 10 MLPa-02** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 13:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703789 | |
| **Norte (m):** 8434191 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3916 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luichani Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 11 QNPuq-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 13:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702025 | |
| **Norte (m):** 8432863 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3232 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Negro Puquio, afluente a la quebrada Pacchapata |
| **FOTOGRAFÍA N.° 12 MLHu-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 14:05 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703815 | |
| **Norte (m):** 8434289 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3895 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Luchuyani Huayco, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 13 QPac-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 14:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701707 | |
| **Norte (m):** 8432825 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3146 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Pacchapata, afluente de la quebrada Masopampa |
| **FOTOGRAFÍA N.° 14 MPac-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 14:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703912 | |
| **Norte (m):** 8434459 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3945 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Pachaya, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 15 MCHa-01** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 15:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703759 | |
| **Norte (m):** 8434556 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3915 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 16 MCHa-02** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 15:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703742 | |
| **Norte (m):** 8434552 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3907 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Condor Hapina, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 17 MIPa-01** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 15:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703637 | |
| **Norte (m):** 8434503 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3852 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Ichu Pampa, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 18 MPPu-01** |  |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 16:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703657 | |
| **Norte (m):** 8434521 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3857 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 19 MPPu-02** |   |
| **Fecha:** 10/10/18 | |
| **Hora:** 16:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703639 | |
| **Norte (m):** 8434518 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3851 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 20 MMuj-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 08:55 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703599 | |
| **Norte (m):** 8434653 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3863 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento agua Mujiñi, ubicado en el anexo de Choccemarca |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 21 MRay-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 09:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701622 | |
| **Norte (m):** 8434308 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3281 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Rayetayocc, ubicado en el anexo de Quisque |
| **FOTOGRAFÍA N.° 22 MMuj-02** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 09:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703588 | |
| **Norte (m):** 8434660 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3852 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Mujiñi Saywa, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 23 MMuj-03** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 09:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703581 | |
| **Norte (m):** 8434669 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3853 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 24 QCce-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 09:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701621 | |
| **Norte (m):** 8434317 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3279 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Ccello Puquio |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 25 MMuj-04** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 09:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703577 | |
| **Norte (m):** 8434676 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3854 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 26 MMuj-05** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 10:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703580 | |
| **Norte (m):** 8434692 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3854 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 27 MMuj-06** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 10:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703580 | |
| **Norte (m):** 8434708 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3855 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 28 QLuy-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 10:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701647 | |
| **Norte (m):** 8434426 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3270 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Luychu Puquio |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 29 MYPa-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 10:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703673 | |
| **Norte (m):** 8434905 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3822 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |
| **FOTOGRAFÍA N.° 30 MYPa-02** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 11:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703630 | |
| **Norte (m):** 8434790 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3853 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Yana Paccha, ubicado en el anexo de Huayao |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 31 QMuji-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 11:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703538 | |
| **Norte (m):** 8434658 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3846 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Mujiña |
| **FOTOGRAFÍA N.° 32 MOcc-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 12:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701224 | |
| **Norte (m):** 8434375 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3089 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Occoroyocc, ubicado en el anexo de Quisque |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|



**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 33 MHan-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 12:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703538 | |
| **Norte (m):** 8434483 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3826 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Hanaytiyana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 34 QLuyc-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 12:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703814 | |
| **Norte (m):** 8434305 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3885 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Luychani |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 35 QLuyc-02** |  |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 13:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703811 | |
| **Norte (m):** 8434287 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3889 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Luychani |
| **FOTOGRAFÍA N.° 36 MMol-02** |  |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 13:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701052 | |
| **Norte (m):** 8434793 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3121 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Mollepampa, ubicado en el anexo de Quisque |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 37 QAsno-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 14:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703614 | |
| **Norte (m):** 8434096 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3865 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Asnomoqo |
| **FOTOGRAFÍA N.° 38 MZRu-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 14:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703323 | |
| **Norte (m):** 8434122 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3792 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 39 MCha-04** |  |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 15:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 700872 | |
| **Norte (m):** 8434642 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2921 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Fuente de agua Chaupiorcco, Afloramiento ubicado en una zona donde se realiza mineria artesanal |
| **FOTOGRAFÍA N.° 40 MZRu-02** |  |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 15:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703920 | |
| **Norte (m):** 8434137 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3782 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Zuela Pumiqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 41 MTKa-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 15:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703139 | |
| **Norte (m):** 8434029 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3761 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 42 MTKa-02** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 15:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703144 | |
| **Norte (m):** 8434034 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3757 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Tora Kapana, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 43 QHua-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 15:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 700519 | |
| **Norte (m):** 8434599 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2737 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Huaccamolle, aguas abajo de una zona donde se realiza minería artesanal en el anexo de Quisque |
| **FOTOGRAFÍA N.° 44 MÑuñ-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 16:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703046 | |
| **Norte (m):** 8433984 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3755 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Ñuñunyani, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 45 MMoq-01** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 16:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703149 | |
| **Norte (m):** 8434215 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3727 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 46 MMoq-02** |   |
| **Fecha:** 11/10/18 | |
| **Hora:** 17:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703190 | |
| **Norte (m):** 8434215 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3736 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Moqoñan, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 47 QQair-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 08:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703285 | |
| **Norte (m):** 8434395 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3648 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Qairacorral |
| **FOTOGRAFÍA N.° 48 MKuy-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 09:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703333 | |
| **Norte (m):** 8434264 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3744 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 49 MKuy-02** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 09:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703248 | |
| **Norte (m):** 8434338 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3732 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Kuychiyopukio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 50 MQCo-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 10:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703231 | |
| **Norte (m):** 8434543 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3721 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 51 MQCo-02** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 10:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703228 | |
| **Norte (m):** 8434540 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3722 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 52 MQCo-03** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 10:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703206 | |
| **Norte (m):** 8434560 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3717 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 53 MQCo-04** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 11:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703206 | |
| **Norte (m):** 8434562 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3716 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 54 MQCo-05** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 11:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703206 | |
| **Norte (m):** 8434566 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3716 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qairacorral, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 55 MCha-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 11:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703138 | |
| **Norte (m):** 8434589 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3701 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 56 MCha-02** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 11:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703138 | |
| **Norte (m):** 8434587 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3702 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 57 MCha-03** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 12:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703092 | |
| **Norte (m):** 8434615 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3694 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chaqllawasi, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 58 MPPu-03** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 12:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703134 | |
| **Norte (m):** 8434504 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3699 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Pucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 59 MUPa-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 13:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703241 | |
| **Norte (m):** 8434470 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3716 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 60 MUPa-02** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 13:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703236 | |
| **Norte (m):** 8434462 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3708 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 61 MUPa-03** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 13:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703219 | |
| **Norte (m):** 8434453 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3705 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 62 MCen-01** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 14:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702833 | |
| **Norte (m):** 8434281 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3676 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 63 MCen-02** |   | | | | |
| **Fecha:** 12/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 14:40 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 702839 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434285 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3671 | | | | | |
| **Precisión:** ± 3 m | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca | | | | |
| **FOTOGRAFÍA N.° 64 MCen-03** |   | | | | |
| **Fecha:** 12/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 14:50 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 702824 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434280 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3668 | | | | | |
| **Precisión:** ± 3 m | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Uchuy Parqapucquio, ubicado en el anexo de Choccemarca | | | | |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|



| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 65**<br>**MPin-01** |  |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 15:05 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702796 | |
| **Norte (m):** 8434323 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3660 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Pinawayqo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 66**<br>**RAnta-04** |  |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 14:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 700082 | |
| **Norte (m):** 8432752 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2516 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Pacchantay |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 67 RAnta-05** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 13:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 700112 | |
| **Norte (m):** 8433581 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2476 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Pacchantay |
| **FOTOGRAFÍA N.° 68 RAnta-06** |   |
| **Fecha:** 12/10/18 | |
| **Hora:** 10:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 698034 | |
| **Norte (m):** 8437387 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2459 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, después de la afluencia del río Chiucho |


| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**


**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 71 MPUOr-01** |  |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 09:05 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702945 | |
| **Norte (m):** 8434462 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3543 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 72 MPUOr-02** |  |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 09:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702910 | |
| **Norte (m):** 8434461 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3579 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Puca Orqopata, ubicado en el anexo de Choccemarca |



**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 69 QSill-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 08:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702438 | |
| **Norte (m):** 8435517 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3110 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Sillancay, antes de su afluencia en la quebrada Lambrashuaico |
| **FOTOGRAFÍA N.° 70 RChiu-02** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 11:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 699191 | |
| **Norte (m):** 8435845 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2523 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Chiucho, antes de su afluencia al río Antabamba |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 73 MPaqa-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 09:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702920 | |
| **Norte (m):** 8434495 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3597 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 74 MPaqa-03** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 10:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702912 | |
| **Norte (m):** 8434502 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3605 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|



**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 75 MPaqa-04** |  |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 10:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702906 | |
| **Norte (m):** 8434510 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3610 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 76 MPaqa-05** |  |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 10:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702902 | |
| **Norte (m):** 8434511 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3612 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Paqaripata, ubicado en el anexo de Choccemarca |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 77 QQPam-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 10:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702918 | |
| **Norte (m):** 8434586 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3622 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Qochapampa antes de la confluencia con la quebrada Lloqllasqa |
| **FOTOGRAFÍA N.° 78 QLloq-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 11:05 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702866 | |
| **Norte (m):** 8434512 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3607 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Lloqllasqa, antes de la confluencia con la quebrada Qochapampa |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 79 MTPa-06** |  |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 11:55 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702786 | |
| **Norte (m):** 8434534 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3594 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Tanqar Pata, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 80 QLloq-02** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 12:05 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702782 | |
| **Norte (m):** 8434542 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3590 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Lloqllasqa, después de la confluencia con la quebrada Qochapampa |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 81 MLloc-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 13/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 12:20 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 702777 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434546 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3589 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Lloqllasqa, ubicado en el anexo de Choccemarca | | | | |
| **FOTOGRAFÍA N.° 82 QLamb-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 13/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 14:30 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 702673 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434476 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3568 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Lambrashuaico | | | | |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 83 MLamb-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 15:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702672 | |
| **Norte (m):** 8434510 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3759 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Lambrashuaico, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 84 MQCu-02** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 15:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702583 | |
| **Norte (m):** 8434588 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3533 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Qaqa Cucho, ubicado en el anexo de Choccemarca |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 85 MToca-02** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 16:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702348 | |
| **Norte (m):** 8434647 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3470 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Toqarwaniyo, ubicado en el anexo de Choccemarca |
| **FOTOGRAFÍA N.° 86 QQOWa-03** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 17:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701924 | |
| **Norte (m):** 8434329 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3443 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Qocha Wayjo |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**


| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 87 QSill-02** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 14:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 700835 | |
| **Norte (m):** 8436263 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2696 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Sillancay, antes de su confluencia con el río Chiucho |
| **FOTOGRAFÍA N.° 88 RChui-01** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 13:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701363 | |
| **Norte (m):** 8437029 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2761 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Chiucho, antes de la afluencia de la quebrada Sillancay |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 89 QLamb-03** |   |
| **Fecha:** 13/10/18 | |
| **Hora:** 10:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702020 | |
| **Norte (m):** 8435414 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3068 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Lambrashuaico, antes de la confluencia con la quebrada Sillancay |
| **FOTOGRAFÍA N.° 90 MLam-01** |   |
| **Fecha:** 14/10/18 | |
| **Hora:** 13:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702180 | |
| **Norte (m):** 8431199 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3370 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Lambrasniyoq Puquio, ubicado en el anexo de Quisque |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 91 MTas-01** |   |
| **Fecha:** 14/10/18 | |
| **Hora:** 13:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702301 | |
| **Norte (m):** 8431020 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3334 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Tastayoq Puquio, ubicado en el anexo de Quisque |
| **FOTOGRAFÍA N.° 92 QChuq-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 08:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702721 | |
| **Norte (m):** 8435647 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3246 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Chuqawampa Wayqo |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 93**<br>**QChuq-02** |  |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 09:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703165 | |
| **Norte (m):** 8435742 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3267 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Chuqawampa wayqo |
| **FOTOGRAFÍA N.° 94**<br>**QUchu-01** |  |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 09:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703188 | |
| **Norte (m):** 8435818 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3293 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Uchuy Uncani |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 95 MChal-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 10:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702823 | |
| **Norte (m):** 8435975 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3355 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Challwayoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| **FOTOGRAFÍA N.° 96 MAtis-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 10:37 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 702744 | |
| **Norte (m):** 8436111 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3422 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Atisoq, ubicado en el anexo de Huayao |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| **Distrito** | Tapairihua | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 97 MJara-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 12:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 704143 | |
| **Norte (m):** 8436017 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3664 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Jaratuyoq, ubicado en el anexo de Huayao |
| **FOTOGRAFÍA N.° 98 MHatu-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 12:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 703321 | |
| **Norte (m):** 8436206 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3548 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Hatuncani, ubicado en el anexo de Huayao |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Tapairihua | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 99 MChuc-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 14:25 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 701950 | |
| **Norte (m):** 8435837 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3096 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chuchin, ubicado en el anexo de Huayao |
| **FOTOGRAFÍA N.° 100 MTira-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 11:35 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 707100 | |
| **Norte (m):** 8434767 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 4260 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Tirane Hasse, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**


**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| **Distrito** | Pocohuanca | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 101 LTira-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 12:00 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 707137 | |
| **Norte (m):** 8434532 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 4271 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Laguna Tirane |
| **FOTOGRAFÍA N.° 102 MInq-01** |   |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 10:30 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 707117 | |
| **Norte (m):** 8434969 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 4484 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Inquikorral, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Pocohuanca | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 103 LTam-01** |  |
| **Fecha:** 15/10/18 | |
| **Hora:** 11:10 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 707380 | |
| **Norte (m):** 8434683 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 4416 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Laguna Tampaccocha |
| **FOTOGRAFÍA N.° 104 RAnta-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 08:20 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 708413 | |
| **Norte (m):** 8427740 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2668 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Huascuya |


| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**



**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| **Distrito** | Pocohuanca | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 105 QHuas-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 10:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 707997 | |
| **Norte (m):** 8429046 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2750 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | uebrada Huascuya, antes de su afluencia al río Antabamba |
| **FOTOGRAFÍA N.° 106 QMama-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 12:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 705588 | |
| **Norte (m):** 8430761 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3122 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Mamachahuayco |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Pocohuanca | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 107 RAnta-03** |   |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 14:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 704334 | |
| **Norte (m):** 8429084 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2597 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, después de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |
| **FOTOGRAFÍA N.° 108 RAnta-02** |   |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 14:50 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 704508 | |
| **Norte (m):** 8429222 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2588 | |
| **Precisión:** ± 3 m | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Río Antabamba, antes de la afluencia de la quebrada Omolo Huayjo |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Pocohuanca | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 109 QOmol-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 15:45 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 704460 | |
| **Norte (m):** 8429188 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 2653 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Omolo Huayjo, antes de la confluencia con el río Antabamba |
| **FOTOGRAFÍA N.° 110 QAcco-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 09:15 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 705148 | |
| **Norte (m):** 8433773 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3967 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Accoñose, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo |


**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**
**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**
**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Pocohuanca | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 111 MCach-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 16/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 11:50 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 705361 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434314 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 4016 | | | | | |
| **Precisión:** ± 3 m | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Cachijarana, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo | | | | |
| **FOTOGRAFÍA N.° 112 MChuñ-01** |  | | | | |
| **Fecha:** 16/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 10:30 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 705233 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434137 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3930 | | | | | |
| **Precisión:** ± 3 m | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Chuñollani, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo | | | | |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| Distrito | Pocohuanca | Provincia | Aymaraes | Departamento | Apurímac |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 113 MHuañ-01** |   | | | | |
| **Fecha:** 16/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 11:20 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 705503 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434107 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3984 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Huañaccota, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo | | | | |
| **FOTOGRAFÍA N.° 114 MMar-01** |   | | | | |
| **Fecha:** 16/10/18 | | | | | |
| **Hora:** 10:45 | | | | | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | | | | | |
| **Este (m):** 705261 | | | | | |
| **Norte (m):** 8434029 | | | | | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3921 | | | | | |
| **Precisión: ± 3 m** | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Afloramiento Markmachay, ubicado en la comunidad campesina de Tiaparo | | | | |

**EVALUACIÓN AMBIENTAL TEMPRANA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA LOS CHANCAS, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DURANTE EL AÑO 2018.**

**COMPONENTE: AGUA SUPERFICIAL**

**CUE: 2018-03-0010** **CUC: 010-10-2018-401**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Distrito** | Pocohuanca | **Provincia** | Aymaraes | **Departamento** | Apurímac |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA N.° 113 QChac-01** |  |
| **Fecha:** 16/10/18 | |
| **Hora:** 12:40 | |
| **COORDENADAS UTM -WGS 84 – ZONA 18L** | |
| **Este (m):** 706123 | |
| **Norte (m):** 8433319 | |
| **Altitud (m s.n.m):** 3663 | |
| **Precisión: ± 3 m** | |
| **DESCRIPCIÓN:** | Quebrada Chacahuaycco |

# ANEXO 6

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

# Fichas de campo de cálculo de caudales

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MPQo-01 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 4.5<br>T2 4.5<br>T3 4.7<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.6 | Q 0.044 | Caudal (L/s) : 0.044<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/día) : 3.8 |
| MIMa-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 13.6<br>T2 13.7<br>T3 13.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 13.5 | Q 0.037 | Caudal (L/s) : 0.037<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 3.2 |
| MSSa-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 12.0<br>T2 11.5<br>T3 11.4<br><br>T5<br>T6<br>Tp 11.6 | Q 0.043 | Caudal (L/s) : 0.043<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 3.7 |
| MLYa-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 2.4<br>T2 2.2<br>T3 2.4<br><br><br>T6<br>Tp 2.3 | Q 0.215 | Caudal (L/s) : 0.215<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.8<br>Caudal ($m^3$/dia) : 18.5 |
| MLYa-02 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 11.5<br>T2 11.0<br>T3 11.4<br><br>T5<br>T6<br>Tp 11.3 | Q 0.044 | Caudal (L/s) : 0.044<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 3.8 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MLYa-03 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 25.2<br>T2 25.2<br>T3 24.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 24.8 | Q 0.004 | Caudal (L/s) : 0.004<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/día) : 0.3 |
| MChel-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 8.3<br>T2 8.4<br>T3 8.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 8.4 | Q 0.059 | Caudal (L/s) : 0.059<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 5.1 |
| MLPa-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 13.7<br>T2 13.5<br>T3 13.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 13.7 | Q 0.037 | Caudal (L/s) : 0.037<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 3.2 |
| MLPa-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 15.9<br>T2 14.7<br>T3 15.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 15.2 | Q 0.007 | Caudal (L/s) : 0.007<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.6 |
| MRay-01 | Vol1 0.40<br>Vol2 0.40<br>Vol3 0.40<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.40 | T1 1.9<br>T2 2.0<br>T3 2.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.0 | Q 0.205 | Caudal (L/s) : 0.205<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.7<br>Caudal ($m^3$/dia) : 17.7 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MOcc-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.4<br>T2 1.5<br>T3 1.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.4 | Q 0.350 | Caudal (L/s) : 0.350<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0004<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.3<br>Caudal ($m^3$/día) : 30.3 |
| MMol-02 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.1<br>T2 3.1<br>T3 3.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.1 | Q 0.161 | Caudal (L/s) : 0.161<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.6<br>Caudal ($m^3$/dia) : 13.9 |
| MLHu-01 | Vol1 4.50<br>Vol2 4.50<br>Vol3 4.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 4.50 | T1 20.6<br>T2 20.5<br>T3 20.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 20.7 | Q 0.218 | Caudal (L/s) : 0.218<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.8<br>Caudal ($m^3$/dia) : 18.8 |
| MPac-01 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 11.4<br>T2 12.1<br>T3 12.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 11.8 | Q 0.017 | Caudal (L/s) : 0.017<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.5 |
| MCHa-01 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 12.2<br>T2 12.9<br>T3 12.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 12.4 | Q 0.016 | Caudal (L/s) : 0.016<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.4 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MCHa-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 13.4<br>T2 13.2<br>T3 13.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 13.3 | Q 0.008 | Caudal (L/s) : 0.008<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/día) : 0.6 |
| MIPa-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 10.4<br>T2 10.0<br>T3 10.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 10.3 | Q 0.010 | Caudal (L/s) : 0.010<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.8 |
| MPPu-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 11.5<br>T2 12.0<br>T3 11.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 11.7 | Q 0.009 | Caudal (L/s) : 0.009<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.7 |
| MPPu-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 17.9<br>T2 17.0<br>T3 17.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 17.4 | Q 0.006 | Caudal (L/s) : 0.006<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.5 |
| MMuj-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.1<br>T2 2.9<br>T3 2.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.0 | Q 0.169 | Caudal (L/s) : 0.169<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.6<br>Caudal ($m^3$/dia) : 14.6 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MMuj-02 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 4.7<br>T2 4.6<br>T3 4.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.7 | Q 0.042 | Caudal (L/s) : 0.042<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/día) : 3.7 |
| MMuj-03 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.9<br>T2 1.5<br>T3 1.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.7 | Q 0.286 | Caudal (L/s) : 0.286<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 24.7 |
| MMuj-04 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 9.8<br>T2 9.2<br>T3 9.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 9.6 | Q 0.010 | Caudal (L/s) : 0.010<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.9 |
| MMuj-05 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.7<br>T2 3.9<br>T3 3.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.9 | Q 0.129 | Caudal (L/s) : 0.129<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 11.2 |
| MMuj-06 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 7.3<br>T2 7.5<br>T3 7.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 7.4 | Q 0.027 | Caudal (L/s) : 0.027<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 2.3 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MHan-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 4.4<br>T2 4.4<br>T3 4.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.6 | Q 0.022 | Caudal (L/s) : 0.022<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/día) : 1.9 |
| MZRu-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 13.8<br>T2 13.5<br>T3 13.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 13.5 | Q 0.007 | Caudal (L/s) : 0.007<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.6 |
| MZRu-02 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 9.1<br>T2 9.3<br>T3 9.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 9.3 | Q 0.054 | Caudal (L/s) : 0.054<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 4.7 |
| MTKa-01 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 3.7<br>T2 3.5<br>T3 3.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.5 | Q 0.057 | Caudal (L/s) : 0.057<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 4.9 |
| MTKa-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 9.2<br>T2 9.4<br>T3 9.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 9.4 | Q 0.011 | Caudal (L/s) : 0.011<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.9 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MÑuñ-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 5.8<br>T2 5.4<br>T3 5.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 5.6 | Q 0.089 | Caudal (L/s) : 0.089<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.3<br>Caudal ($m^3$/día) : 7.7 |
| MMoq-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.1<br>T2 3.8<br>T3 3.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.6 | Q 0.140 | Caudal (L/s) : 0.140<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 12.1 |
| MMoq-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 7.1<br>T2 7.2<br>T3 7.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 7.2 | Q 0.014 | Caudal (L/s) : 0.014<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.2 |
| Mkuy-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 7.9<br>T2 7.3<br>T3 7.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 7.6 | Q 0.013 | Caudal (L/s) : 0.013<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.1 |
| Mkuy-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 21.3<br>T2 21.9<br>T3 22.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 21.7 | Q 0.005 | Caudal (L/s) : 0.005<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.4 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MQCo-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 3.3<br>T2 3.5<br>T3 3.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.4 | Q 1.475 | Caudal (L/s) : 1.475<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0015<br>Caudal ($m^3$/hr) : 5.3<br>Caudal ($m^3$/día) : 127.4 |
| MQCo-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 5.7<br>T2 5.5<br>T3 5.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 5.6 | Q 0.018 | Caudal (L/s) : 0.018<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.6 |
| MQCo-03 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.1<br>T2 1.3<br>T3 1.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.3 | Q 0.377 | Caudal (L/s) : 0.377<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0004<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.4<br>Caudal ($m^3$/dia) : 32.6 |
| MQCo-04 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.1<br>T2 1.5<br>T3 1.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.3 | Q 0.371 | Caudal (L/s) : 0.371<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0004<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.3<br>Caudal ($m^3$/dia) : 32.1 |
| MQCo-05 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.8<br>T2 1.9<br>T3 1.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.7 | Q 0.294 | Caudal (L/s) : 0.294<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 25.4 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MCha-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.7<br>T2 3.5<br>T3 3.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.6 | Q 0.137 | Caudal (L/s) : 0.137<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.5<br>Caudal ($m^3$/día) : 11.8 |
| MCha-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 8.1<br>T2 8.4<br>T3 8.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 8.3 | Q 0.012 | Caudal (L/s) : 0.012<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.0 |
| MCha-03 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 6.5<br>T2 6.3<br>T3 6.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 6.4 | Q 0.016 | Caudal (L/s) : 0.016<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.4 |
| MPPu-03 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 11.8<br>T2 11.2<br>T3 11.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 11.4 | Q 0.009 | Caudal (L/s) : 0.009<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.8 |
| MUPa-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 7.3<br>T2 7.2<br>T3 7.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 7.2 | Q 0.014 | Caudal (L/s) : 0.014<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 1.2 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MUPa-02 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 3.5<br>T2 3.3<br>T3 3.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.3 | Q 0.061 | Caudal (L/s) : 0.061<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/día) : 5.2 |
| MUPa-03 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 2.6<br>T2 2.6<br>T3 2.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.7 | Q 0.074 | Caudal (L/s) : 0.074<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.3<br>Caudal ($m^3$/dia) : 6.4 |
| MCen-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 12.9<br>T2 12.4<br>T3 11.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 12.3 | Q 0.408 | Caudal (L/s) : 0.408<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0004<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 35.3 |
| MCen-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 11.9<br>T2 11.6<br>T3 11.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 11.7 | Q 0.009 | Caudal (L/s) : 0.009<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.7 |
| MCen-03 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 12.7<br>T2 12.3<br>T3 11.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 12.3 | Q 0.407 | Caudal (L/s) : 0.407<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0004<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 35.1 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MPin-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 5.4<br>T2 5.1<br>T3 5.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 5.3 | Q 0.942 | Caudal (L/s) : 0.942<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0009<br>Caudal ($m^3$/hr) : 3.4<br>Caudal ($m^3$/día) : 81.4 |
| MPUOr-01 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 3.6<br>T2 3.5<br>T3 3.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.5 | Q 0.085 | Caudal (L/s) : 0.085<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.3<br>Caudal ($m^3$/dia) : 7.4 |
| MPUOr-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 11.9<br>T2 11.5<br>T3 12.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 11.8 | Q 0.008 | Caudal (L/s) : 0.008<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.7 |
| MPaqa-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 4.0<br>T2 4.1<br>T3 4.5<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.2 | Q 1.190 | Caudal (L/s) : 1.190<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0012<br>Caudal ($m^3$/hr) : 4.3<br>Caudal ($m^3$/dia) : 102.8 |
| MPaqa-03 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 4.4<br>T2 4.4<br>T3 4.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.4 | Q 0.068 | Caudal (L/s) : 0.068<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 5.9 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MPaqa-04 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 2.8<br>T2 2.9<br>T3 2.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.7 | Q 0.110 | Caudal (L/s) : 0.110<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.4<br>Caudal ($m^3$/día) : 9.5 |
| MPaqa-05 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 2.5<br>T2 2.4<br>T3 2.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.4 | Q 0.128 | Caudal (L/s) : 0.128<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 11.0 |
| MTPa-06 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.8<br>T2 1.8<br>T3 1.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.8 | Q 0.274 | Caudal (L/s) : 0.274<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 23.7 |
| MLloc-01 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 1.5<br>T2 1.8<br>T3 1.7<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.7 | Q 0.180 | Caudal (L/s) : 0.180<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.6<br>Caudal ($m^3$/dia) : 15.6 |
| MLamb-01 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 4.4<br>T2 4.5<br>T3 4.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.5 | Q 0.045 | Caudal (L/s) : 0.045<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 3.9 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MQCu-02 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 2.5<br>T2 2.3<br>T3 2.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.3 | Q 0.218 | Caudal (L/s) : 0.218<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.8<br>Caudal ($m^3$/día) : 18.8 |
| MToca-02 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 6.7<br>T2 6.9<br>T3 6.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 6.6 | Q 0.030 | Caudal (L/s) : 0.030<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 2.6 |
| MYPa-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 4.6<br>T2 4.3<br>T3 4.2<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.4 | Q 0.115 | Caudal (L/s) : 0.115<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.4<br>Caudal ($m^3$/dia) : 9.9 |
| MYPa-02 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 18.7<br>T2 18.8<br>T3 18.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 18.7 | Q 0.005 | Caudal (L/s) : 0.005<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.5 |
| MLam-01 | Vol1 0.10<br>Vol2 0.10<br>Vol3 0.10<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.10 | T1 13.6<br>T2 15.2<br>T3 13.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 14.2 | Q 0.007 | Caudal (L/s) : 0.007<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 0.6 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | | | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | | TIEMPO (s) | | Resultado (L/s) | | | |
| MTas-01 | Vol1 | 0.10 | T1 | 6.1 | Q | 0.016 | | Caudal (L/s) : 0.016 |
| | Vol2 | 0.10 | T2 | 6.1 | | | | Caudal ($m^3$/s) : 0.0000 |
| | Vol3 | 0.10 | T3 | 6.2 | | | | Caudal ($m^3$/hr) : 0.1 |
| | Vol4 | | T4 | | | | | Caudal ($m^3$/día) : 1.4 |
| | Vol5 | | T5 | | | | | |
| | Vol6 | | T6 | | | | | |
| | Volp | 0.10 | Tp | 6.1 | | | | |
| MChal-01 | Vol1 | 5.00 | T1 | 20.0 | Q | 0.255 | | Caudal (L/s) : 0.255 |
| | Vol2 | 5.00 | T2 | 19.8 | | | | Caudal ($m^3$/s) : 0.0003 |
| | Vol3 | 5.00 | T3 | 19.1 | | | | Caudal ($m^3$/hr) : 0.9 |
| | Vol4 | | T4 | | | | | Caudal ($m^3$/dia) : 22.0 |
| | Vol5 | | T5 | | | | | |
| | Vol6 | | T6 | | | | | |
| | Volp | 5.00 | Tp | 19.6 | | | | |
| MJara-01 | Vol1 | 5.00 | T1 | 6.6 | Q | 0.743 | | Caudal (L/s) : 0.743 |
| | Vol2 | 5.00 | T2 | 7.0 | | | | Caudal ($m^3$/s) : 0.0007 |
| | Vol3 | 5.00 | T3 | 6.6 | | | | Caudal ($m^3$/hr) : 2.7 |
| | Vol4 | | T4 | | | | | Caudal ($m^3$/dia) : 64.2 |
| | Vol5 | | T5 | | | | | |
| | Vol6 | | T6 | | | | | |
| | Volp | 5.00 | Tp | 6.7 | | | | |
| MHatu-01 | Vol1 | 0.30 | T1 | 2.2 | Q | 0.135 | | Caudal (L/s) : 0.135 |
| | Vol2 | 0.30 | T2 | 2.3 | | | | Caudal ($m^3$/s) : 0.0001 |
| | Vol3 | 0.30 | T3 | 2.2 | | | | Caudal ($m^3$/hr) : 0.5 |
| | Vol4 | | T4 | | | | | Caudal ($m^3$/dia) : 11.7 |
| | Vol5 | | T5 | | | | | |
| | Vol6 | | T6 | | | | | |
| | Volp | 0.30 | Tp | 2.2 | | | | |
| MChuc-01 | Vol1 | 0.50 | T1 | 1.4 | Q | 0.321 | | Caudal (L/s) : 0.321 |
| | Vol2 | 0.50 | T2 | 1.8 | | | | Caudal ($m^3$/s) : 0.0003 |
| | Vol3 | 0.50 | T3 | 1.4 | | | | Caudal ($m^3$/hr) : 1.2 |
| | Vol4 | | T4 | | | | | Caudal ($m^3$/dia) : 27.8 |
| | Vol5 | | T5 | | | | | |
| | Vol6 | | T6 | | | | | |
| | Volp | 0.50 | Tp | 1.6 | | | | |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| MInq-01 | Vol1 0.30<br>Vol2 0.30<br>Vol3 0.30<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.30 | T1 7.2<br>T2 7.3<br>T3 7.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 7.3 | Q 0.041 | Caudal (L/s) : 0.041<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0000<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.1<br>Caudal ($m^3$/día) : 3.5 |
| MCach-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 4.6<br>T2 4.3<br>T3 4.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 4.4 | Q 0.113 | Caudal (L/s) : 0.113<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.4<br>Caudal ($m^3$/dia) : 9.7 |
| MHuañ-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 0.9<br>T2 0.9<br>T3 0.8<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 0.9 | Q 0.586 | Caudal (L/s) : 0.586<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0006<br>Caudal ($m^3$/hr) : 2.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 50.6 |
| QLuy-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.8<br>T2 1.5<br>T3 1.6<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.6 | Q 0.311 | Caudal (L/s) : 0.311<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.1<br>Caudal ($m^3$/dia) : 26.9 |
| QMuji-01 | Vol1 10.00<br>Vol2 10.00<br>Vol3 10.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 10.00 | T1 6.1<br>T2 6.4<br>T3 6.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 6.2 | Q 1.620 | Caudal (L/s) : 1.620<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0016<br>Caudal ($m^3$/hr) : 5.8<br>Caudal ($m^3$/dia) : 140.0 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodología | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.9<br>T2 2.0<br>T3 2.1<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.0 | Q 0.248 | Caudal (L/s) : 0.248<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0002<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.9<br>Caudal ($m^3$/día) : 21.4 |
| | Vol1 6.00<br>Vol2 6.00<br>Vol3 6.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 6.00 | T1 3.3<br>T2 3.3<br>T3 3.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.3 | Q 1.846 | Caudal (L/s) : 1.846<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0018<br>Caudal ($m^3$/hr) : 6.6<br>Caudal ($m^3$/dia) : 159.5 |
| | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 3.5<br>T2 3.2<br>T3 3.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.4 | Q 0.148 | Caudal (L/s) : 0.148<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.5<br>Caudal ($m^3$/dia) : 12.8 |
| | Vol1 11.00<br>Vol2 11.00<br>Vol3 11.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 11.00 | T1 3.6<br>T2 3.3<br>T3 3.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.4 | Q 3.213 | Caudal (L/s) : 3.213<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0032<br>Caudal ($m^3$/hr) : 11.6<br>Caudal ($m^3$/dia) : 277.6 |
| | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 3.8<br>T2 3.8<br>T3 3.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.6 | Q 1.385 | Caudal (L/s) : 1.385<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0014<br>Caudal ($m^3$/hr) : 5.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 119.7 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| QLloq-02 | Vol1 11.00<br>Vol2 11.00<br>Vol3 11.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 11.00 | T1 1.9<br>T2 1.9<br>T3 1.9<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.9 | Q 5.739 | Caudal (L/s) : 5.739<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0057<br>Caudal ($m^3$/hr) : 20.7<br>Caudal ($m^3$/día) : 495.9 |
| QLamb-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 2.7<br>T2 2.4<br>T3 2.4<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.5 | Q 2.008 | Caudal (L/s) : 2.008<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0020<br>Caudal ($m^3$/hr) : 7.2<br>Caudal ($m^3$/dia) : 173.5 |
| QQOWa-03 | Vol1 0.20<br>Vol2 0.20<br>Vol3 0.20<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.20 | T1 1.7<br>T2 1.5<br>T3 2.0<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.7 | Q 0.117 | Caudal (L/s) : 0.117<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 0.4<br>Caudal ($m^3$/dia) : 10.1 |
| QChuq-02 | Vol1 11.00<br>Vol2 11.00<br>Vol3 11.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 11.00 | T1 2.8<br>T2 2.5<br>T3 2.7<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 2.6 | Q 4.161 | Caudal (L/s) : 4.161<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0042<br>Caudal ($m^3$/hr) : 15.0<br>Caudal ($m^3$/dia) : 359.5 |
| QUchu-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 1.4<br>T2 1.3<br>T3 1.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.3 | Q 3.836 | Caudal (L/s) : 3.836<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0038<br>Caudal ($m^3$/hr) : 13.8<br>Caudal ($m^3$/dia) : 331.5 |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

# PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO VOLUMÉTRICO

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método Volumétrico | Se registra el tiempo que toma en llenar un volumen conocido de agua |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDAL | | | CONVERSIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMEN (L) | TIEMPO (s) | Resultado (L/s) | |
| LTam-01 | Vol1 0.50<br>Vol2 0.50<br>Vol3 0.50<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 0.50 | T1 1.6<br>T2 1.6<br>T3 1.7<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 1.6 | Q 0.307 | Caudal (L/s) : 0.307<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.1<br>Caudal ($m^3$/día) : 26.6 |
| QAcco-01 | Vol1 5.00<br>Vol2 5.00<br>Vol3 5.00<br>Vol4<br>Vol5<br>Vol6<br>Volp 5.00 | T1 3.4<br>T2 3.3<br>T3 3.3<br>T4<br>T5<br>T6<br>Tp 3.3 | Q 1.509 | Caudal (L/s) : 1.509<br>Caudal ($m^3$/s) : 0.0015<br>Caudal ($m^3$/hr) : 5.4<br>Caudal ($m^3$/dia) : 130.4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Q: Caudales
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
tp: Tiempo promedio
Vol: Volumen recolectado
Volp: Volumen promedio

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO CORRENTÓMETRO

| Metodología | Descripción | Correntómetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Modelo | Serie | Código Patrimonial |
| ASTM D 3858-95(2003) | Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method | Global Water | FP111 | 1550006901 | 602224260064 |

| Ecuación de Calibración | a | b | Cálculo de Caudal | Personal |
|---|---|---|---|---|
| $v_c = av + b$<br>$v$ = Velocidad medida<br>$v_c$ = Velocidad corregida | 1.0167 | 0.012 | $Q_i = d_i x\left(\frac{h_i + h_{i-1}}{2}\right) \times \left(\frac{v_i + v_{i-1}}{2}\right)$ | Llojan Chuquisengo<br>Jorge Fernández Najarro |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDALES | | | | | | CONVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO / SECCIONES (m) | TIRANTE (m) | VELOCIDAD (m/s) | VELOCIDAD CORREGIDA (m/s) | PARCIALES (m3/s) | Resultado (m3/s) | |
| MNPuq-01 | a 0.36<br>N 3 | d1 0.05 | $V_1$ 0.3 | $V_1$ 0.32 | $Q_1$ 0.0005 | Qt 0.0005 | Caudal ($m^3/s$) : 0.0005<br>Caudal ($m^3/hr$) : 1.7<br>Caudal (L/s) : 0.5<br>Caudal ($m^3/dia$) : 41 |
| MCha-04 | a 0.320<br>N 3 | d1 0.05 | $V_1$ 0.5 | $V_1$ 0.5 | $Q_1$ 0.001 | Qt 0.001 | Caudal ($m^3/s$) : 0.001<br>Caudal ($m^3/hr$) : 2.5<br>Caudal (L/s) : 0.7<br>Caudal ($m^3/dia$) : 60 |
| MTIra-01 | a 0.140<br>N 3 | d1 0.03 | $V_1$ 0.7 | $V_1$ 0.7 | $Q_1$ 0.0003 | Qt 0.0003 | Caudal ($m^3/s$) : 0.0003<br>Caudal ($m^3/hr$) : 0.9<br>Caudal (L/s) : 0.253<br>Caudal ($m^3/dia$) : 22 |
| QNPuq-01 | a 0.027<br>N 3 | d1 0.06 | $V_1$ 0.3 | $V_1$ 0.3 | $Q_1$ 0.00004 | Qt 0.00004 | Caudal ($m^3/s$) : 0.00004<br>Caudal ($m^3/hr$) : 0.154<br>Caudal (L/s) : 0.043<br>Caudal ($m^3/dia$) : 4 |
| QPac-01 | a 0.330<br>N 3 | d1 0.07 | $V_1$ 0.2 | $V_1$ 0.2 | $Q_1$ 0.0004 | Qt 0.0004 | Caudal ($m^3/s$) : 0.0004<br>Caudal ($m^3/hr$) : 1.492<br>Caudal (L/s) : 0.415<br>Caudal ($m^3/dia$) : 36 |

Q: Caudales
N: Número de secciones
A: Anchura total, equivalente
V: Velocidades del flujo de Agua
d: Altura de la columna de agua (Tirante)

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO CORRENTÓMETRO

| Metodología | Descripción | Correntómetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Modelo | Serie | Código Patrimonial |
| ASTM D 3858-95(2003) | Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method | Global Water | FP111 | 1550006901 | 602224260064 |

| Ecuación de Calibración | | | Cálculo de Caudal | Personal |
|---|---|---|---|---|
| $v_c = av + b$<br>$v$ = Velocidad medida<br>$v_c$ = Velocidad corregida | a | b | $Q_i = d_i x \left(\frac{h_i + h_{i-1}}{2}\right) \times \left(\frac{v_i + v_{i-1}}{2}\right)$ | Llojan Chuquisengo<br>Jorge Fernández Najarro |
| | 1.0167 | 0.012 | | |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDALES | | | | | | CONVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO / SECCIONES (m) | TIRANTE (m) | VELOCIDAD (m/s) | VELOCIDAD CORREGIDA (m/s) | PARCIALES (m3/s) | Resultado (m3/s) | |
| QCce-01 | a 0.35<br>N 5 | d1 0.04<br>d2 0.06<br>d3 0.04 | V1 0.05<br>V2 0.05<br>V3 0.05 | V1 0.06<br>V2 0.06<br>V3 0.06 | Q1 0.0002<br>Q2 0.000<br>Q3 0.0000 | Qt 0.0005 | Caudal (m³/s) : 0.0005<br>Caudal (m³/hr) : 1.7<br>Caudal (L/s) : 0.484<br>Caudal (m³/día) : 42 |
| QHua-01 | a 0.520<br>N 5 | d1 0.06<br>d2 0.08<br>d3 0.04 | V1 0.2<br>V2 0.3<br>V3 0.2 | V1 0.2<br>V2 0.3<br>V3 0.2 | Q1 0.002<br>Q2 0.002<br>Q3 0.000 | Qt 0.004 | Caudal (m³/s) : 0.004<br>Caudal (m³/hr) : 13.8<br>Caudal (L/s) : 3.823<br>Caudal (m³/día) : 330 |
| QQair-01 | a 0.370<br>N 3 | d1 0.03<br>d2 0.05<br>d3 0.03 | V1 0.0<br>V2 0.2<br>V3 0.0 | V1 0.0<br>V2 0.2<br>V3 0.0 | Q1 0.001<br>Q2 0.001<br>Q3 0.000 | Qt 0.001 | Caudal (m³/s) : 0.001<br>Caudal (m³/hr) : 4.1<br>Caudal (L/s) : 1.133<br>Caudal (m³/día) : 98 |
| QSill-01 | a 0.560<br>N 5 | d1 0.06<br>d2 0.05<br>d3 0.04 | V1 0.2<br>V2 0.3<br>V3 0.2 | V1 0.2<br>V2 0.3<br>V3 0.2 | Q1 0.002<br>Q2 0.001<br>Q3 0.000 | Qt 0.003 | Caudal (m³/s) : 0.003<br>Caudal (m³/hr) : 11.6<br>Caudal (L/s) : 3.222<br>Caudal (m³/día) : 278 |
| RChlu-02 | a 0.370<br>N 5 | d1 0.16<br>d2 0.14<br>d3 0.12 | V1 1.1<br>V2 0.9<br>V3 0.9 | V1 1.1<br>V2 0.9<br>V3 0.9 | Q1 0.011<br>Q2 0.009<br>Q3 0.002 | Qt 0.022 | Caudal (m³/s) : 0.022<br>Caudal (m³/hr) : 80.6<br>Caudal (L/s) : 22.395<br>Caudal (m³/día) : 1935 |

Q: Caudales
N: Número de secciones
A: Ancho del canal, superficie de flujo
V: Velocidades del flujo de Agua
h: Altura de la columna de agua (tirantes)

## PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO CORRENTÓMETRO

| Metodología | Descripción | Correntómetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Modelo | Serie | Código Patrimonial |
| ASTM D 3858-95(2003) | Standard Test Method for Open-Channel Flow Measurement of Water by Velocity-Area Method | Global Water | FP111 | 1550006901 | 602224260064 |

| Ecuación de Calibración | | | Cálculo de Caudal | Personal |
|---|---|---|---|---|
| $v_c = av + b$ | a | b | $Q_i = d_i x \left(\frac{h_i + h_{i-1}}{2}\right) \times \left(\frac{v_i + v_{i-1}}{2}\right)$ | Llojan Chuquisengo<br>Jorge Fernández Najarro |
| $v$ = Velocidad medida | 1.0167 | 0.012 | | |
| $v_c$ = Velocidad corregida | | | | |

| PUNTO DE MONITOREO | CAUDALES | | | | | | CONVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO / SECCIONES (m) | TIRANTE (m) | VELOCIDAD (m/s) | VELOCIDAD CORREGIDA (m/s) | PARCIALES (m3/s) | Resultado (m3/s) | |
| QSIII-02 | a 0.10<br>N 3 | d1 0.10 | V1 0.60 | V1 0.62 | Q1 0.001 | Qt 0.001 | Caudal ($m^3$/s) : 0.001<br>Caudal ($m^3$/hr) : 1.9<br>Caudal (L/s) : 0.518<br>Caudal ($m^3$/día) : 45 |
| RChiu-01 | a 0.500<br>N 5 | d1 0.08<br>d2 0.27<br>d3 0.05 | V1 0.2<br>V2 0.2<br>V3 0.1 | V1 0.2<br>V2 0.2<br>V3 0.1 | Q1 0.004<br>Q2 0.003<br>Q3 0.000 | Qt 0.007 | Caudal ($m^3$/s) : 0.007<br>Caudal ($m^3$/hr) : 23.6<br>Caudal (L/s) : 6.543<br>Caudal ($m^3$/día) : 565 |
| QLamb-03 | a 0.500<br>N 5 | d1 0.05<br>d2 0.07<br>d3 0.03 | V1 0.2<br>V2 0.2<br>V3 0.2 | V1 0.2<br>V2 0.2<br>V3 0.2 | Q1 0.001<br>Q2 0.001<br>Q3 0.000 | Qt 0.003 | Caudal ($m^3$/s) : 0.003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 9.1<br>Caudal (L/s) : 2.530<br>Caudal ($m^3$/día) : 219 |
| QMama-01 | a 0.670<br>N 5 | d1 0.05<br>d2 0.04<br>d3 0.05 | V1 0.1<br>V2 0.3<br>V3 0.1 | V1 0.1<br>V2 0.3<br>V3 0.1 | Q1 0.001<br>Q2 0.001<br>Q3 0.000 | Qt 0.003 | Caudal ($m^3$/s) : 0.003<br>Caudal ($m^3$/hr) : 9.7<br>Caudal (L/s) : 2.681<br>Caudal ($m^3$/día) : 232 |
| QChac-01 | a 0.300<br>N 3 | d1 0.15<br>d2 0.15<br>d3 0.15 | V1 0.6<br>V2 0.6<br>V3 0.6 | V1 0.6<br>V2 0.6<br>V3 0.6 | Q1 0.009<br>Q2 0.009<br>Q3 0.002 | Qt 0.021 | Caudal ($m^3$/s) : 0.021<br>Caudal ($m^3$/hr) : 75.6<br>Caudal (L/s) : 20.993<br>Caudal ($m^3$/día) : 1814 |

Q: Caudales
N: Número de secciones
A: Ancho del canal, cuadrada o río
V: Velocidades del flujo de Agua
h: Altura de la columna de agua (Tirante)

# PO-02-F-01 - REPORTE DE CAUDALES - MÉTODO DEL FLOTADOR

| Metodologia | Descripción |
|---|---|
| Método del Flotador | Es aplicable en ríos y quebradas de bajo caudal |

| PUNTO DE MONITOREO | VELOCIDAD (V) | | | ÁREA TRANSVERSAL (At) | | | CAUDAL (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISTANCIA (m) | TIEMPO (s) | Resultado (m/s) | ANCHO / SECCIONES (m) | TIRANTE (m) | Resultado (m2) | |
| | D 1.00 | $T_1$ 5.7<br>$T_2$ 5.9<br>$T_3$ 5.7<br>$T_4$ 5.8<br>$T_5$ 0.0<br>$T_6$ 0.0<br>$T_p$ 5.8 | $V_1$ 0.2 | a 0.5<br>N 1 | $d_1$ 0.03<br>$d_2$ 0.00<br>$d_3$ 0.00<br>$d_4$ 0.00<br>$d_5$ 0.00<br>$d_6$ 0.00<br>$d_7$ 0.00<br>$d_8$ 0.00<br>$d_9$ 0.00<br>$d_{10}$ 0.00 | $A_1$ 0.0150<br>$A_2$ 0.0000<br>$A_3$ 0.0000<br>$A_4$ 0.0000<br>$A_5$ 0.0000<br>$A_6$ 0.0000<br>$A_7$ 0.0000<br>$A_8$ 0.0000<br>$A_9$ 0.0000<br>Ap 0.0150 | Q 0.0025 |

| CONVERSIÒN | |
|---|---|
| Caudal ($m^3$/s) : | 0.002 |
| Caudal ($m^3$/hr) : | 8.9 |
| Caudal (L/s) : | 2.5 |
| Caudal ($m^3$/dia) : | 214 |

Q: Caudales
d: Distancia recorrida por el elemento flotante
t: Tiempo que recorre el elemento flotante la distancia
V: Velocidad del flujo de Agua
A: Ancho del canal, quebrada o rio
h: Altura de la columna de agua (tirante)
At: Área transversal

# ANEXO 4

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

## Participación ciudadana

Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

| | |
|---|---|
| Oefa | **ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lugar:** Anexo Quishque | **Fecha:** 11/10/2018 | **Hora Inicio** | 08:00 |
| | | **Hora Término** | 16:00 |

**Asunto:** EJECUCIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Toma de muestra en 7 puntos de monitoreo
- Reconocimiento de 2 manantiales, no se tomo muestra porque no presentaba las condiciones (bajo caudal)

**ACUERDOS**

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS Y SELLOS**

jose ~~Alvarado~~
43972034
OEFA
Jorge Fernandez

PRESIDENTE DELEGADO DE QUISHQUE

Alberto Pérez
31354905

Oefa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES

gar: Anexo Quishque

Asunto: EJECUCIÓN DEL MONITOREO PARTICIPATIVO

cha: 11/10/2018

☐ Taller de difusión ☐ Inducción / Coordinación ☐ Informativa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jorge Fernandez Nayarro | 43970034 | X | | 32 | OEFA | jorgefernandezfayarro@gmail.com | 958986662 | |
| | America Huayllas Navarro | 42910852 | X | | 34 | OEFA | america.huayllas.navarro@gmail.com | 992686305 | |
| | Lucas Serrano Chacón | 31040615 | X | | 55 | Quishque | | 983942517 | |
| | Tiso Apolinario Quispe | 31040744 | X | | 58 | Quishque | | 944418782 | |
| | Alberto Pérez Sovedra | 31354905 | X | | 64 | Quishque | | 937557440 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Oefa | **ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lugar:** Anexo Quisnque | **Fecha:** 30/10/2018 | **Hora Inicio** | 08:00 |
| | | **Hora Término** | 16:00 |

**Asunto:** EJECUCION DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Toma de muestra en 4 puntos de monitoreo
- Reconocimiento de 2 manantiales, en donde no se pudo tomar muestras por no presentar acceso adecuado

**ACUERDOS**

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS Y SELLOS**

Jorge Fernandez
43970034
Jorge Fernandez
OEFA

PRESIDENTE DELEGADO DE QUISCHOUE

Atestación Pérez
31354905

Oefa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES

gar: ANEXA Quishque

Asunto: Ejecución del monitoreo participativo

cha: 10/10/2018

☐ Taller de difusión ☐ Inducción / Coordinación ☐ Informativa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jorge Fernandez Najarro | 43970034 | X | | 32 | OEFA | jorge.fernandez.najarro@gmail.com | 989646662 | |
| 2 | America Huayllas Navarro | 42910852 | X | | 34 | OEFA | america.huayllas.navarro@gmail.com | 992686305 | |
| | Alberto Pérez Recuenco | 31354905 | X | | 64 | Quishque | | | |
| | Lucas Serrano Chavón | 31040615 | X | | 55 | Quishque | | 983942517 | |
| | Eulo Apolinario Quispe | 31040744 | X | | 58 | Quishque | | 944411 6782 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Oefa | ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES |

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 8:00 |
|---|---|---|---|
| Anexo Chaccemarca | 10/10/2018 | Hora Término | 17:00 |

Asunto: Ejecución de la EAT en el área de influencia del proyecto de Exploración Minera Los Chancas

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó el inventario y toma de muestras de agua en los siguientes puntos: MPQo-01 (manantial Puka qocha); MIMa-01 (manantial Ichu Marka), MSSa-01 (manantial Santa Samarichina); MLYa-01 (manantial Luichani Yaw Wisina); MLYa-02, MLYa-03 (manantial Luichani Yaw wisina), MLPa-01, MLPa-02 (manantial Luychani Pampa), MLHo-01 (Luychani Huayco), MPac-01 (manantial Pachaya); MCHa-01 (manantial condor hapina; MCHa-02 (manantial cóndor hapina, MIPa-01 (manantial Ichu Pampa), MPPo-01, MPP-02 manantial puca Puquio);

## ACUERDOS

## OBSERVACIONES

## FIRMAS Y SELLOS

40201429
Presidenta delarado Chaccemarca

42693495
Presidenta de usuarios de agua

Estela Quispe
09643589
Vice presidenta de Asociación de pobladores

42190937
Presidente: FDIACDT.

40978962
Presidente de Juss. Chaccemarca

| | |
|---|---|
| Oefa | ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES |

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 08:00 |
|---|---|---|---|
| Anexo Choccemarca | 13/10/2018 | Hora Término | |

Asunto: Ejecución de la EAT en el área de influencia del proyecto de explotación minera las Chancas.

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó el inventario y toma de muestras en los siguientes puntos: MPUPa-01 (manantial Puka Pampa), MPUOr-01 (manantial Puca orqopata), MPUOr-02, MPaga-01, MPaga-02, MPaga-03, MPaga-04, MPaga-05, (manantial Pagaripata), MQPam-01 (manantial qocha pampa), QQPam-01 (quebrada Qocha Pampa), QLlog-01, QLlog-02 (quebrada Llogllagsa); MTPa-01, MTPa-02, MTPa-03, MTPa-04, MTPa-05, MTPa-06 (manantial Tangar pata), MLloc-01 (manantial Llogllagsa).

## ACUERDOS

## OBSERVACIONES

## FIRMAS Y SELLOS

42148437
PRESIDENTE FDIACDT

42693495
Presidenta Comite usuario agua

09643589.
Vice P. de Asociación de Posicionarios.

40078962
Presidente de las Choccemarca.

40[illegible]
Presidente del anexo de Chc Cuemarca.

| Oefa | ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES |
|---|---|

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 08:00 |
|---|---|---|---|
| Anexo Chaccemarca | 12/10/2018 | Hora Término | |

Asunto: Ejecución de la EAT en el área de influencia del proyecto de exploración minera Las Chancas.

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó el inventario y toma de muestras de agua en los siguientes puntos: QQair-01 (quebrada Qairacorral), MKuy-01, MKuy-02 (manantial Kuychuyoqutio), MQCo-01, MQCo-02, MQCo-03, MQCo-04, MQCo-05 (manantial Qayracorral), MCha-01, MCha-02, MCha-03 (manantial Chaqlla wasi), MPPo-03, MPPo-04 (manantial Paqa Pukio), MUPa-01, MUPa-02, MUPa-03, MUPa-04 (manantial Uchuy Paqa Pukio), MCen-01, MCen-02, MCen-03 (manantial cenejapukio), MPiñ-01 (manantial Piñuaygo).

## ACUERDOS

## OBSERVACIONES

## FIRMAS Y SELLOS

42694937
PRESIDENTE FDIACOT

42693495
Presidenta
Comité de usuarios agua

47147991
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

Edilia Cáceres
09643589
Vice P. de Asociación de Poseionarios.

40978962
Presidente de JASS Chaccemarca

Alcalde
Presidente del Consejo de Chaccemarca

| Oefa | ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES |
|---|---|

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | |
|---|---|---|---|
| Anexo Choccamarca | 11/10/2018 | Hora Término | |

Asunto: Ejecución de la EAT en el área de influencia del proyecto de Exploración minera los Chancas

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realizó el inventario y toma de muestras de agua en los siguientes puntos: MMuj-01, MMuj-02, MMuj-03, MMuj-04, MMuj-05, MMuj-06 (manantiales Mujini Saywa) MYPa-01, MYPa-02 (manantial Yana Paccha); QMuji-01 (quebrada Mujini), MHan-01 (manantial Hanaytiyana); QLuyc-01, QLuyc-02 (quebrada Luychani), QAsno-01 (quebrada Asnomaqa; MZRu-01, MZRu-02 (manantial Zula Rumiyoq); MTKa-01, MTKa-02 (manantial Toro Kapana) ; MÑuñ-01 (manantial Ñuñunyani), MMoq-01, MMoq-02 (manantial Moqañan).

**ACUERDOS**

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS Y SELLOS**

40201429
presidenta
anexo
de Choccamarca

42693495
Presidente de
usuarios de
agua

09643589.
Presidente de
Asociación de
posicionarios

42190937
PRESIDENTE
FDIACOT.

40699686
presidente
Jass

# ACTA

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 10:30 |
|---|---|---|---|
| CC. TIAPARO | 26-08-2018 | Hora Término | 11.10 |

**Asunto:**
COORDINACIÓN EVALUACION AMBIENTAL TEMPRANA EN PROYECTO LOS CHANCAS

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Informe de parte del OEFA sobre el inicio de la Evaluación Ambiental Temprana en el proyecto Minero Los Chancas de Shouthern Perú Copper Corporation.

**ACUERDOS**

- Realizar taller de inducción el día 16 de Setiembre del 2018, a partir de las 10:00 am en la comunidad de Tiaparo.

**OBSERVACIONES**

- El acuerdo se llevó acabo en asamblea de la comunidad Campesina de Tiaparo.

**FIRMAS Y SELLOS**

OEFA
WILMER VILLEGAS

31020685
Presidente de la Comunidad
Campesina de Tiaparo
Paulino Contreras Román

# ACTA

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 4:30 |
|---|---|---|---|
| Socco | 16/09/2018 | Hora Término | 5:40 |

**Asunto:** Taller de inducción y Presentación de la propuesta de la EAT en el área de influencia del proyecto minero los Chancas

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Taller de inducción y Presentación de la propuesta de la EAT en el área de influencia del proyecto minero Los Chancas

## ACUERDOS

-Identificar los manantiales en el anexo de Socco el Domingo 14/10/2018.

## OBSERVACIONES

## FIRMAS Y SELLOS

Llojem Chuquisengo Picon
43052135
OEFA - DEAM

COMUNIDAD CAMPESINA
Tomas Tapia Cruz
DNI. 31341940
PRESIDENTE

OEFA

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Tambo Pallcora Socco | | Asunto: Taller de Inducción y presentación del Plan de la EAT en area de influencia del proyecto minero Los Chancas | | |
| Fecha: 16-09-2018 | Hora Inicio: Hora Fin: | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonis Tapia cruz | 31341940 | X | | 45 | Socco | | 951859455 | |
| 2 | Juan Sacaedia Tapia | 31355587 | X | | 60 | Socco | | | |
| 3 | Sonia Yucra Tapia | 41176963 | | X | 37 | Socco | | 968628739 | |
| 4 | Jorge Cuellar Yucra | 31004164 | X | | 58 | SOCCO | | | |
| 5 | Herlindajuantes cruz | 31355819 | | X | 49 | SOCCO | | | |
| 6 | Diego Agudo Osorio | 70606344 | X | | 26 | SPCC | | | |
| 7 | EDER NELSON ARRIAGA PAULO | 44490905 | X | | 31 | SPCC | EARRIAGAP@SOUTHERNPERU.COM.PE | 952 282 807 | |
| 8 | JAVIER CARLO WHITTWELL | 40252598 | X | | 39 | SPCC | JRCW1@HOTMAIL.COM | 999807232 | |
| 9 | Zacarias Zavalla Perez | 31043706 | X | | 43 | Layme | ZZavallaz0@gmail.com | 990552036 | |
| 10 | Luz Camacho Cárdenas | 40380176 | | X | 38 | SPCC | luzeliana camacho@gmail | 999560267 | |
| 11 | Rene Huamán Cuyllo | 23958993 | X | | 45 | Socco I.E. Secundario | Renellua@hotmail.com | 950937397 | |
| | | | | | | | | | |

# ACTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lugar:** Comunidad Campesina Tiaparo | **Fecha:** 16-09-2018 | **Hora Inicio** | 11:00 am |
| | | **Hora Término** | 12:15 pm |

**Asunto:** Taller de inducción y presentación de propuesta del Plan de EST en area de influencia del proyecto minero los Chancas.

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Desarrollo del Taller de inducción y presentación de propuesta de plan de Evaluación Ambiental de la Evaluación Ambiental Temprana, en area de influencia del proyecto minero los chancas

## ACUERDOS

- La ejecución de la EST en la Comunidad de Tiaparo se iniciará el 10 de Octubre del 2018
- El 17 de Setiembre se realizará visita de reconocimiento de los manantiales y fuentes de agua.
- El 12 de Octubre, se realizará visita a los manantiales faltantes

## OBSERVACIONES

- Ninguno

## FIRMAS Y SELLOS

Wilmer Vilca Quispe
OEFA

COMUNIDAD CAMPESINA DE TIAPARO
PRESIDENTE
AYMARAES
DISTRITO POCOHUANCA

Paulino Camargo Román
DNI: 31020685
PRESIDENTE

Hugo Chuquisengo
43052135
OEFA - DEAM

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lugar:** Comunidad Campesina Tiaparo | | **Asunto:** Taller de inducción y presentación de Plan de EST en el área de influencia del proyecto minero Los chancas | | |
| **Fecha:** 16-09-2018 | **Hora Inicio:** **Hora Fin:** | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Alberto Jara Palomino | 76159364 | X | | 24 | SPDA | bjara@spda.org.pe | 956532169 | |
| 2 | Eulogio Pérez Saavedra | 31020695 | X | | 59 | DIRESA | eulogioperezhotmail.com | 987868486 | |
| 3 | Walter Holgado Jordán | 31042047 | X | | 62 | DIRESA | | | |
| 4 | Zaida Sánchez M. | 25001379 | | X | 31 | SPCC. | zuleimsm@hotmail.com | 997043244 | |
| 5 | Eder Nelson Arrpaga Palco | 44909045 | X | | 31 | SPCC | EARRPAGAP@SOUTHERNPERU.COM.PE | 982 282 807 | |
| 6 | Feliciano Morayta García | 74332408 | X | | 23 | Tiaparo | | 953538347 | |
| 7 | José Peño Serrano | 31350507 | X | | 59 | Tiaparo | | 995-148219 | |
| 8 | Juan Jorge Kenyuza | 31350690 | X | | | Tiaparo | | 31350690 | |
| 9 | Grimaldo Ramos Arredondo | 31042425 | X | | 52 | FERCAPA | | 983747746 | |
| 10 | JOSE LUIS PEREZ MACHACA | 60856595 | X | | 21 | TIAPARO | | 990877770 | |
| 11 | Paulino Camorya Rene | 31020685 | X | | 44 | Tiaparo | | 954418089 | |
| 12 | Hildebrando Soto Tapia | 44491566 | X | | 31 | Tiaparo | | 996958450 | |

| Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | **RELACIÓN DE PARTICIPANTES** |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lugar:** Comunidad Campesina Tiaparo | | | **Asunto:** Taller de inducción y presentación de plan de la EDT en area de influencia del proyecto minero Los Chancas | |
| **Fecha:** 16-09-2018 | **Hora Inicio:** **Hora Fin:** | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☒ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mateo Palomino Alvarez | 42753769 | X | | 36 | C. Tiaparo | | | |
| 14 | Alejandro Rivaldo Quispetupa | 31350602 | X | | 58 | Tiaparo | | | |
| 15 | Isais Palomino Alvarez | 45077899 | X | | 30 | Tiaparo | | | |
| 16 | Jose Peña Serrano | 31350507 | X | | 59 | Tiaparo | | | (Repite en 7) |
| 17 | Mara Antonio Medina Palomino | 44005559 | X | | 35 | Tiaparo | | | |
| | ~~ESTA INVITADA~~ | | | | | | | | |
| 18 | Cristina Pecaros Machaca | 31350582 | ~~X~~ | X | 56 | Tiaparo | | | ~~CRISTINA~~ |
| 19 | Maximo Huamani Morayra | 31350581 [illegible] | X | | 56 | Tiaparo | | | |
| 20 | Dina Machaca Ttupa Villca | 44457008 | | X | 30 | Tiaparo | | | |
| 21 | Sonia Sonia Medina | 60015413 | | X | 28 | Tiaparo | | | |
| 22 | Rudy Quendaño Sanchez | | | X | | Tiaparo | | | — |
| 23 | Francisca Roman Sonia | | | X | | Tiaparo | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Comunidad Campesina Tiaparo | | | Asunto: Taller de inducción y presentación de plan de la EAST en área de influencia del proyecto minero las Chamacas | |
| Fecha: 16-09-2018 | Hora Inicio: Hora Fin: | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Josusa Soria Pachaca | | | X | 78 | Tiaparo | | | |
| 25 | Juana Quispetupa Buendaño | 40687811 | | X | 38 | Tiaparo | | | |
| 26 | Erventina challpa de Peña | 31303017 | | X | | Tiaparo | | | |
| 27 | Aurora Sanchez Pérez | 31350995 | | X | 40 | Tiaparo | | | |
| 28 | Santusa Soria Tapia | | | X | | Tiaparo | | | |
| 29 | Teofila Serrano Santos | | | X | | Tiaparo | | | |
| 30 | Timotea Soria Becerra | 31350597 | | X | 69 | Tiaparo | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Comunidad Campesina Tiaparo | | Asunto: Taller de inducción y presentación del plan de la EST en zona de influencia del proyecto minero Los Chancas | | |
| Fecha: 16-09-2018 | Hora Inicio:<br>Hora Fin: | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo | | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | F | | | | | |
| 31 | Mauro Roman Huaman. | 42593690 | ✓ | | 36 | | | 937448788 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# ACTA

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 9:30 |
|---|---|---|---|
| Anexo Choquemarca | 15/09/2018 | Hora Término | 11:30 |

**Asunto:**
Taller de inducción y Presentación del Plan de la EAT en el proyecto chancas

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Presentación del plan de la EAT en el proyecto Los Chancas

**ACUERDOS**

- La ejecución del monitoreo será a partir del 10/10/2018.
- Realizar el inventario de Fuentes de aguas en los anexos de Choccemarca, Quisque y Huallao, representantes de los anexos acompañaran al inventario.
- El OEFA entregará los informes realizados en la zona hasta la Fecha.

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS Y SELLOS**

Ulgan Chuquisengo Pirón
43052135
OEFA - DEAM

02167365
OEFA

"Yolanda Vilca
presidenta choccemarca
47484343

Comunidad Campesina de Quisapata
PRESIDENTE
Nicolas Cantaro Calatayud
DNI. 31355201
PRESIDENTE

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

Lugar: Anexo choquemarca

Asunto: Taller de Inducción y presentación del plan de la EST en area de influencia del proyecto minero Los Chancas

Fecha: 15-09-2018 Hora Inicio: 10:00 hrs Hora Fin: 12:00 hrs

[ ] Taller de difusión [X] Inducción / Coordinación [ ] Informativa

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Alberto Jara Palomino | 76159364 | X | | 24 | SPDA | bjara@spda.org.pe | 956532109 | |
| 2 | Edgar camargo carpio | 40663999 | x | | 38 | Frat. de pllas. | edgardcamargo61@gmail | 945026495 | |
| 3 | Martin Salazar Sosa | 31355075 | x | | 59 | Quishgue | | | |
| 4 | Rosalio Apolino Quispe | 25570851 | X | | 45 | Choccemarca | | 979417685 | |
| 5 | Victor perez Bazan | 40119255 | X | | 38 | Quishgue | | 996158866 | |
| 6 | Leandro Quispitupac Panuera | 31040030 | X | | 59 | Choccemarca | | 973978812 | |
| 7 | Nicolas Camargo Salazar | 31355201 | X | | 66 | Quishgue | | | |
| 8 | Apolino Quispe Pedro Cirilo | 31040744 | X | | 59 | Quishgue | | | |
| 9 | Alberto Perez Avendaño | 31354905 | X | | 64 | Quishgue | | 937557440 | |
| 10 | Gabina Challqui Tapia | | | X | 74 | Choccemarca | | | |
| 11 | Braulio Campio Challque | 40576093 | X | | 40 | Quishgue | | 999158860 | |
| 12 | Gregorio Apolino Quispe | 07274937 | X | | 62 | Choccemarca | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: ANEXO CHOQUEMARCA | | | Asunto: TALLER DE INDUCCION Y PRESENTACION DEL PLAN DE EVALUACION DE LA EAT EN AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO LOS CHANCAS | |
| Fecha: 15-09-2018 | Hora Inicio: 10:00 hrs<br>Hora Fin: 12:00 hrs | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Florentino Nuñez Camargo | 40272027 | X | | 39 | Quishque | | | |
| 14 | Pedro Pelaez Camargo | 31355276 | X | | 63 | Huaydo | | | |
| 15 | Cirila Carbajal Sonia | 09590450 | | X | 51 | Tapaymihua | | | |
| 16 | Emilia Huntado Apolino | 31355415 | | X | 63 | Tapaymihua | | | |
| 17 | Maximiliana Sereno Tapia | 31354087 | | X | 52 | Tapaymihua | | | |
| 18 | Marcela Challque Huntado | 31355248 | | X | 73 | Huaydo | | | |
| 19 | Lucy Panuera Huamani | 45841273 | | X | 27 | Huaydo | | | |
| 20 | Luis Polvante Sonia | 31355255 | X | | 65 | Choccemarca | | | |
| 21 | Tito Tapia Perez | 40791229 | X | | 39 | Choccemarca | | | |
| 22 | Beatriz Quispetupac Panuera | 31355268 | | X | 55 | Choccemarca | | | |
| 23 | Eulalia Quispe Huaya | 09643589 | | X | 48 | Choccemarca | | | |
| 24 | Julio Gregorio Roman Galeano | 31354837 | X | | 37 | Choccemarca | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Anexo Choquemarca | | Asunto: Taller de inducción y presentación del Plan de la EST en área de influencia del Proyecto minero Los Chancas | | |
| Fecha: 15-09-2018 | Hora Inicio: 10:00 am<br>Hora Fin: 12:00 m | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Santos Avendaño Salazar | 10338375 | X | | 65 | Quisqui | | | |
| 26 | Santos Apolino Quispe | 25714206 | X | | 43 | Choccamarca | | | |
| 27 | Andres Serrano Pelaes | 31355942 | X | | 65 | Choccamarca | | | |
| 28 | Cipriano Moreno Carpio | 31355265 | X | | 67 | Quisqui | | | |
| 29 | Walter Huillca Huertado | 45275083 | X | | 27 | Choccamarca | | | |
| 30 | Maximiliana Serrano Chacon | 31354906 | | X | 56 | Quishqui | | | |
| 31 | Serrano Collado Hijidia | 31355477 | | X | 65 | Quishqui | | | |
| 32 | Nuñez Carpio Agripina | 31355850 | | X | 46 | Quisqui | | | |
| 33 | Mateo Huertado Sonia | 31355428 | X | | 65 | Choccamarca | | | |
| 34 | Cirilo Salinas Fuentes | 31355791 | X | | 51 | Choccamarca | | | |
| 35 | Santos Perez Bargan | 07026340 | X | | 57 | Quisqui | | | |
| 36 | Javier Serrano Tapia | 42200617 | X | | 34 | Choccamarca | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Anexo choquemarca, C.C. Tapairihua, distrito Tapairihua | | | Asunto: Taller de inducción y presentación del Plan de la EAT en area de influencia del proyecto Sumaq Ka Chanicas | |
| Fecha: 15-09-2018 | Hora Inicio: 10:00 hrs<br>Hora Fin: 12:00 hrs | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Sebastiana Carpio Tapia | 31355223 | | X | 55 | Choccemarca | | | |
| 38 | Primitiva Tapia Tumba | 25505653 | | X | 51 | Tapairihua | | | |
| 39 | Nina Heide Huamani Sanchez | 44552604 | | X | 30 | Huayao | | | |
| 40 | Cirilo Quispe Morayra | 31355943 | X | | 47 | Choccemarca | | | |
| 41 | Santos Pantera Huamani | 10643116 | X | | 41 | Quishque | | | |
| 42 | Hilaria Perez Perez | 41170744 | | X | 45 | Quishque | | | |
| 43 | Luciana Camargo Challque | 45560961 | | X | 31 | Choccemarca | | | |
| 44 | Ignacia Bolvarte Zarhuaya | 40201429 | | X | 38 | Presidente Choccemarca | | | |
| 45 | Camargo Challque Bonifacia | 42693495 | | X | 35 | Choccemarca | | | |
| 46 | Cavero Soria Marcelina | 42379359 | | X | 36 | Choccemarca | | | |
| 47 | Hilda Mackhoja Challque | 43370405 | | X | 32 | Choccemarca | | | |
| 48 | Simona Tumba Perez | | | X | 67 | Quishque | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugar: ANEXO CHOQUEMARCA | | | | Asunto: Taller de inducción y presentación del Plan de Evaluación ambiental de la EAT, en area de influencia del proyecto minero Las Chancas. | |
| Fecha: 15-09-2018 | Hora Inicio: 10:00 hrs<br>Hora Fin: 12:00 hrs | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa | |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Margarita Villanueva Salinas | 31354839 | | X | 58 | Choccemarca | | | |
| 50 | Alejandra Salinas Serrano | 31354855 | | X | 52 | Tapairihua | | | |
| 51 | Cabota Soria Salazar | 31037094 | | X | 47 | Huallay | | | |
| 52 | Cirila Serrano Retamoso | 31355357 | | X | 65 | Huallay | | | |
| 53 | Wilfredo boulvarte Samaypa | 41893434 | X | | 37 | Choccemarca | | | |
| 54 | Teofila Lacta Tela | 31305520 | | X | 52 | Choccemarca | | | |
| 55 | Aquilino Quispe Flores | 43697082 | | X | 38 | Choccemarca | | | |
| 56 | Guillermo Hermitano Pomacra | 31355674 | X | | | Huallay | | | |
| 57 | Julian Milca condori | 31354913 | X | | 65 | Choccemarca | | | |
| 58 | Olga Pérez Quispitupa | 42190937 | | X | 35 | Choccemarca | olgaita441@hotmail. | | |
| 59 | Antonia Bazán Challgue | 25485004 | | X | 73 | Choccemarca | | | |
| 60 | Camilo Pelaez Salazar | 31355939 | X | | 42 | Huayao | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: Anexo Choquemarca | | | Asunto: Taller de inducción y presentación del Plan de Evaluación Ambiental de la EBT en area de influencia del Proyecto minero Los Chancas | |
| Fecha: 15-09-2018 | Hora Inicio: 10:00 hrs<br>Hora Fin: 12:00 hrs | ☐ Taller de difusión | ☒ Inducción / Coordinación | ☐ Informativa |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Teodora Torres Chacon | 31355948 | | X | 52 | Huayao | | | |
| 62 | Rosmery Quispe Huillca | 71720942 | | X | 24 | Choccemarca | | | |
| 63 | Richard Huillca Huntado | 74453746 | X | | 21 | Choccemarca | | | |
| 64 | Nicolas Quispitupa Panvera | 31355842 | X | | 42 | Choccemarca | | | |
| 65 | Carlos Flores Juro | 40976946 | X | | 32 | Abancay | | | |
| 66 | Karen A. Roman Salazar | 46073035 | | X | 29 | Socco | | | |
| 67 | Berta Eustaquia Trillo Moreno | 31354847 | | X | 64 | Tapayrihua | | | |
| 68 | Pelayo Terraras Trillo | 47547700 | X | | 26 | Tapairihua | | | |
| 69 | Nieves Huillca Huntado | 46010100 | | X | 35 | Choccemarca | | | |
| 70 | Eulogio Perez Saavedra | 31020698 | X | | 59 | DIRESA | eulogio PS@hotmail.com | | |
| 71 | Walter Holguin Jurado | 31044021 | X | | 62 | DIRESA | | | |
| 72 | Alfredo Montes Aguilar | 31045093 | X | | 43 | DIRESA. | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| Lugar: | Asunto: |
|---|---|
| OEFA - CGSA | Reunión informativa con el agente municipal del caserío de Pomamayo, distrito de Oyón. |

| Fecha: | Hora: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2018 | 11:00 | ☐ | Taller de difusión | ☐ | Inducción / Coordinación | ☒ Informativa |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y Apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Institución / Comunidad | Teléfono | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nemologa. Bustamante Diego | 15210604 | X | | 53 | Pomamayo | 951789497 | | |
| | Misael Mendoza B. | 40120820 | X | | 42 | Pomamayo. | 941232290 | | |
| | Herminio Luis Valderrama O. | 0696947 | X | | 55 | DSEM - CELE | 992577722 | hvalderrama@oefa.gob.pe | |
| | Wilver Vilca O. | 02167865 | X | | 43 | OEFA CGSA | 997008456 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Oefa — Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: OEFA - LIMA, PISO 17 | | | Asunto: Reunión de información sobre acciones de Evaluación Ambiental con Southern | |
| Fecha: 29-08-2018 | Hora Inicio: Hora Fin: | ☐ Taller de difusión | ☐ Inducción / Coordinación | ☒ Informativa |

## RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización/ Procedencia | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. Logan Chuquisengo Picon | 43052135 | X | | 33 | OEFA/DEAM | lchuquisengo@oefa.gob.pe | | |
| | Karen E. Martínez Ozejo | 45893709 | | X | 29 | OEFA / DEAM | karen.martinez.ozejo@gmail.com | 990414260 | |
| | Carlos Amaya Rojas | 41376432 | ✓ | | | OEFA / DEAM | camaya@oefa.gob.pe | 978164684 | |
| | Caleb Perez Quispe | 40140223 | ✓ | | | OEFA/DEAM | Caleb.Perez.Quispe40@gmail.com | 969690013 | |
| | Gabriela Lumbreras Huamán | 48077489 | | ✓ | 28 | OEFA/DEAM | rubi.lumbreras.huaman@gmail.com | 992291007 | |
| | Juanita Pérez Rios | 40793554 | | X | 43 | OEFA/CGSA | jperezr@oefa-gob.pe | 999971097 | |
| | WALTHER FAJARDO VARGAS | 10349543 | | X | | OEFA/DEAM | Pfajardo@oefa-gob.pe | 968-083640 | |
| | DARIO OVIEDO CALDERON | 04641720 | X | | 53 | SPCC/ | Doviedo@Southernperu.com.pe | 953642004 | |
| | WILMER VILCA QUISPE | 02167865 | x | | 43 | OEFA/CGSA | wvilca@oefa.gob.pe | 999008456 | |
| | VICTOR ARAGÓN | 25000665 | ✓ | | 43 | OEFA/CGSA | Varagon@oefa.gob.pe | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
## Acta de reunión

| Fecha: | Lugar: | Hora inicio: |
|---|---|---|
| 15/08/18 | Anexo Huallao | 8:30 |
| | | Hora término: 9:00 |

**Asunto:**
Coordinación Previa para EAT en el área de Influencia del Proyecto Minero Chancas

**Agenda y desarrollo de la reunión**

- Coordinación de Fecha para el Taller de inducción y Presentación del Plan para la EAT en el área de influencia del Proyecto minero Los Chancas

**Acuerdos**

Realizar el Taller de Inducción y Presentación del Plan en el anexo de Huallao el sábado 15/09/2018 en el local comunal del mencionado anexo a las 14:00 horas.

**Observaciones**

**Firmas y sellos**

Llojan Chuquisengo
OEFA - DEAM

Lucio Sosa Serrano
DNI 47484343

# ACTA

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | Hora Término |
|---|---|---|---|
| Anexo de Quishque | 13/08/2018 | 10:00 | 11:30 |

**Asunto:** Coordinación Previa de la EAT en el área de influencia del PM Chanca

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Coordinación Previa con los anexos de Quishque y Choquemarca de la comunidad campesina de Tapairihua

**ACUERDOS**

- Reunión para la Inducción y Presentación de la Propuesta del plan de la EAT en el área de Influencia del Proyecto minero Los Chancas Será el 15/09/2018 en el anexo de Quishque

**OBSERVACIONES**

- La Fecha será ratificada en asamblea comunal

**FIRMAS Y SELLOS**

OEFA
WILMER VILLEGAS O.

31355201

OEFA
Jose fernandez

OEFA
Hugo chuquibango

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

## DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
### Lista de asistencia

**Fecha:** 13/08/2018

**Lugar:** C.C. Quishque

**Asunto:** Reunión de Coordinación Previa EST Los Chancas

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Institución / comunidad | Correo electrónico y/o domicilio (referencia) | Teléfono(s) | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Santos Nuñez Carpio | 09835804 | A | | Quisque | | 945994495 | |
| | Agripina Núñez | 31355850 | | ✓ | Quisque | | 980130 61 | |
| | Nanno chipani Pumacayo | 45911399 | | | Quisque | | 937441893 | |
| | Victorio Nuñez carpio | 07006013 | | | Quisque | | - | |
| | Hilario Perez Perez | 41476744 | | | Quisque | | - | |
| | Juana Salazar Soria | 09424304 | | X | Quishque | | 948418782 | |
| | Rosalio Serrano Perez | 31354962 07 | X | | Quishque | | 971436888 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**
**Lista de asistencia**

**Fecha:** 13/03/2018

**Lugar:** C.C. Quishque

**Asunto:** Reunión de coordinación previa EAT Chancos

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo | | Institución / comunidad | Correo electrónico y/o domicilio (referencia) | Teléfono(s) | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | F | | | | |
| | Lucas Durand Ch. | 31040615 | X | | Quishque | - | 983942517 | |
| | Martin Salazar | 31355075 | X | | Quishque | - | - | |
| | Obispo Salazar | 41986199 | X | | Quishque | - | - | |
| | Ignacia Bolvarte Zamalloa | 40201429 | | X | Choccemarca | - | - | |
| | Bonifacia Camargo Ch. | 42693495 | | X | Choccemarca | - | 950415485 | |
| | Nicolas Camargo Salazar | 31355209 | X | | Quishque | - | - | |
| | Dorotea Nuñez Salazar | 25516188 | | X | Quishque | - | - | |
| | Aquelina Dora Tapia | - | | X | Quishque. | - | - | N.F. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**
**Lista de asistencia**

**Fecha:** 13/08/2018

**Lugar:** C.C. Quishque

**Asunto:** Reunión de coordinación previa (C.C. Quisque) EAT Chancos

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Institución / comunidad | Correo electrónico y/o domicilio (referencia) | Teléfono(s) | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ciprian Núñez Carpio | 06997131 | X | | Quishque | | 949817198 | |
| | Simona Tumba Pérez | 25427162 | | X | Quishque | | — | |
| | Maximiliano Serrano Chacón | 31354906 | | X | Quishque | | 945276589 | |
| | Teresa Pérez Bazán | 31040726 | | X | Quishque. | | 9799 23580 | |
| | Florentino Núñez Camargo | 40272027 | X | | Quishque | | 920709281 | |
| | Mónica Salazar Salazar | 41391532 | | X | Quishque | | 996 587541 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# ACTA DE REUNIÓN

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 8:00 |
|---|---|---|---|
| TAMBO PALLCCORA SOCCO | 28-10-2018 | Hora Término | 10:20 |

**Asunto:** TALLER DE INDUCCION DE LA EVALUACION AMBIENTAL TEMPRANA EN AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO LOS CHANCAS DE SPCC

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- DESARROLLO DEL TALLER DE INDUCCION DE LA EAT EN PROYECTO MINERO LOS CHANCAS DE SOUTHER PERU COPPER CORPORATION, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

## ACUERDOS

- CONFORME SE SUSCRIBIÓ UN ACTA EL DIA 13-10-2018, FUNCIONARIOS DEL OEFA SE HICIERON PRESENTE EN EL TAMBO PALLCCORA SOCCO, SIN EMBARGO LAS AUTORIDADES NI POBLADORES SE HICIERON PRESENTE, RAZON POR LA CUAL NO SE DESARROLLO EL TALLER PROGRAMADO, DEJANDO CONSTANCIA EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL OEFA.

## OBSERVACIONES

- SE LLAMÓ POR TELEFONO A LAS AUTORIDADES LOCALES, NINGUNO CONTESTÓ.

## FIRMAS Y SELLOS

WILMER VILCA Q.
02167865
OEFA

AN PAIS
GESTOR INST.
46073035
Tambo Pallccora - Socco

Rodai Mina Vasquez
41544711
OEFA.

Roger Puertas
43919025
CUSTODIO TAMBO
PALLCCORA

Oefa Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

# RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| | |
|---|---|
| **Lugar:** TAMBO DE SOCCO | **Asunto:** TALLER DE INDUCCION DE LA EVALUACION AMBIENTAL TEMPRANA EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO LOS CHANCAS DE SOUTHER PERU COPPER CORPORATION, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y POCOHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC |
| **Fecha:** 28 - OCTUBRE - 2018 **Hora:** 09:00 | [ ] Taller de difusión [X] Inducción / Coordinación [ ] Informativa |

**RELACIÓN DE PARTICIPANTES**

| N° | Nombres y Apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Institución / Comunidad | Teléfono | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roger Nelson Rectas Ccallo | 43919025 | X | | 31 | PAIS TAMBO PAUCCARA | 941246482 | RogerRectas90@gmail. | |
| | WILMER VILCA QUISPE | 02167855 | X | | 43 | OEFA - CGSA | 999008456 | wvilca@oefa.gob.pe | |
| | Andrii Hermoza Vasquez | 41544711 | X | | 35 | OEFA - CGSA | 949223949 | ahermoza@oefa.gob.pe | |
| | Karen Andrea Roman Salazar | 46073035 | | X | 29 | PAIS | 990794255 | Karenn.15.12@gmail.com | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Oefa | ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES |
|---|---|

| Lugar: TAMBO DE SOCCO | Fecha: 13/10/18 | Hora Inicio | 15:00 |
|---|---|---|---|
| | | Hora Término | 16:30 |

Asunto: TALLER DE INDUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL P.M. LOS CHANCAS

## AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. INDUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN

NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD QUE HABÍA SIDO REPROGRAMADA POR FALTA DE ASISTENTES.

LAS AUTORIDADES PRESENTES SOLICITARON UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN.

## ACUERDOS

SE ACORDÓ REPROGRAMAR EL TALLER PARA EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 08:00 HORAS, EN EL TAMBO DE SOCCO.

## OBSERVACIONES

## FIRMAS Y SELLOS

Pdte. de Socco
31001310
Leandro Cuellar

Comunera de Socco
41176963
Sonia Yucra T.

Southern Perú
SPCC
44909045
EDER ARAPA

Secretario
Anexo Mochocco
07280584
Mario Rotalinde

Alcalde
CP Socco
Javier Cruz
31041674

Francisco García
OEFA - DCAM.

Dora Ramos
OEFA - DEAM

GIT - PALLCCORA
PN PAIS.

| | |
|---|---|
| Oefa | **ACTA PARA LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES** |

| Lugar: | Fecha: | Hora Inicio | 5:00pm |
|---|---|---|---|
| ANEXO HUAYAO - CC. TAPAIRIHUA | 12-10-2018 | Hora Término | 7:00 pm |

**Asunto:** TALLER DE INDUCCION DE LA EVALUACION AMBIENTAL TEMPRANA-EAT, DEL PROYECTO MINERO LOS CHANCOS

**AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- DESARROLLO DEL TALLER DE INDUCCION DELA EAT DEL PROYECTO MINERO LOS CHANCOS DE LA EMPRESA SOUTHER PERU COPPER CORPORATION UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y ROCHAHUANCA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC. TALLER DESARROLLADO EN EL ANEXO HUAYAO.

**ACUERDOS**

- SE DIO POR DESARROLLADO EL TALLER CON PARTICIPACION DE AUTORIDADES Y POBLADORES DEL ANEXO.

**OBSERVACIONES**

- SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA.

**FIRMAS Y SELLOS**

Llojan Chuquisengo Picón
OEFA - DEAM

Dora Ramos
OEFA - DEAM

Francisco García
DEAM - OEFA

Oefa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES

gar: Anexo Huayao

Asunto: Taller de Inducción EST Los Chancas

cha: 12/10/2018

☐ Taller de difusión ☑ Inducción / Coordinación ☐ Informativa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludo Soria Serrano | 47484343 | X | | 26 | Pte Comunal | — | 938024220 | |
| | Juan Bautista Serrano ch. | 31036909 | X | | 46 | comunero | | 978500396 | |
| | Alberto Serrano Retamozo | 31355318 | X | | 58 | vice presidente | — | 983608844 | |
| | Leonidas Quispetupa Fuentes | 25544119 | X | | 55 | Comunero | | | |
| | Patricia Serrano Serrano | 31355876 | | X | 46 | tesorera | | 983954187 | |
| | Agustin Soria Relaz | 31355079 | X | | 74 | comunero | | | |
| 7 | Camilo Relaz Salazar | 31355939 | X | | 40 | Pfd Tapayniwa | | 952276641 | |
| | Eleuterio Huampire Villena | 31000493 | X | | 63 | Comunero | | 959898309 | |
| | Sebastiana Carpio Tapia | 31355223 | | X | 57 | Comunera | | | |
| 9 | Santos Serrano Soria | 31355539 | X | | 62 | comunero | | | |
| | Dina Perez Perez | 41317294 | | X | 35 | Comunero | | | |
| 2 | Timotea Perez D | 31352848 | | X | 65 | comunero | | | |

Oefa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES

gar: Anexo Huallao

Asunto: Taller de Inducción EST Los chancas

cha: 12/10/2018

☐ Taller de difusión ☐ Inducción / Coordinación ☐ Informativa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eugenio Soria, Retamoso | 80205149 | X | | 40 | comunero | | 940957136 | |
| 14 | Pablo Soria Sanchez | 30483748 | X | | 65 | comunero | | DNI 30483748 | |
| 15 | Dionicio Serrano Tapia | 08941237 | X | | 78 | comunero | | DNI 08941237 | |
| 16 | Guillermo Salazos Soria | 31355132 | X | | 51 | comunero | | DNI 31355132 | |
| 17 | Tecla Serrano Serrano | 42600852 | | X | 44 | comunera | | 920035827 | |
| 18 | Santosa carpio salinas | 43118410 | | X | 35 | comunera | | | |
| 19 | Jacinta Galinas Tapia | | | X | | comunera | | | |
| 20 | Florisa sanches hurtado | 31355189 | | X | 62 | comunera | | | |
| 21 | Teodova Torres chacon | 31355948 | | X | 53 | comunera | | 952665509 | |
| 22 | Margoth tapia Torres | 74657733 | | X | 14 | comunera | | | |
| 23 | Probinciana carpio serrano | 10384911 | | X | 54 | comunera | | | |
| 24 | Silveria F. Carpio Tapia | 37355706 | | X | 52 | comunera | | 983645114 | |

Oefa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES DESARROLLADAS DURANTE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES

gar: DUCXO HUANUCO

Asunto: Taller de Inducción EST LOS CHANCAS

cha: 12/10/2018

☐ Taller de difusión ☐ Inducción / Coordinación ☐ Informativa

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Nombres y apellidos | DNI | Sexo M | Sexo F | Edad | Organización | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LUCY Panuera Huamani | 45841273 | | X | 26 | comunera | Lucicita 0503@hotmail.com | 95 | |
| 6 | Eliza Huamani Avendaño | | | X | | comunera | | | |
| 7 | Timotea Perez Avendaño | | | X | 60 | comunera | | | |
| 8 | ~~Santos~~ Santos | Sonia Salazar | X | | 62 | comunera | | | |
| 9 | saTurNina Tapia | 10242384 | | X | 52 | comunera | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |