457500 460000 462500

9472500 9470000 9467500

N

CF-SED-ONP-13
TPH: 71.9mg/kg

CF-SED-ONP-14
TPH: 264.9mg/kg

CF-SED-ONP-17
TPH: 83.1mg/kg

CF-SED-ONP-16
TPH: 217.8mg/kg

CF-SED-ONP-18
TPH: 71.6mg/kg

CF-SED-ONP-19
TPH: < 13,3mg/kg

CF-SED-ONP-20
TPH: 145.4mg/kg

CF-SED-ONP-21
TPH: 106.3mg/kg

KM 51+570

KM 51+767

CF-SED-ONP-22
TPH: 22.6mg/kg

CF-SED-ONP-26
TPH: 264.3mg/kg

KM 53+310

CF-SED-ONP-23
TPH: 42.5mg/kg

CF-SED-ONP-24
TPH: < 13,3mg/kg

CF-SED-ONP-25
TPH: 58.9mg/kg

CF-SED-ONP-27
TPH: < 13,3mg/kg

CF-SED-ONP-28
TPH: 70.8mg/kg

Marañon River

Marañon River

Santa Teresa

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

MAPA DE UBICACION



Leyenda

- Centros Poblados
- Derrame
- Monitoreo de Sedimentos
- Oleoducto Nor Peruano
- Quebradas

PERÚ | Ministerio del Ambiente | Organismo de Evaluación y Fiscalizacion Ambiental

Departamento Loreto - Provincia Loreto - Distrito Urarinas

Evaluación Ambiental del canal de flotación y su área de influencia, entre el km 39+500 y el km 90+000 del tramo I del Oleoducto Norperuano – Loreto

PUNTOS DE MUESTREO DE SEDIMENTOS TPH (C10 - C40) - 02

0 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 Metros.

Escala : 1/25000

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Elaborado: **CSIG OEFA**

Fecha: Febrero 2019

Fuente:

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Fotografía Aérea tomada en Noviembre del 2018
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA