

**INFORME N° 487- 2013-OEFA/DE-SDCA**

PARA : **Ing. MILENA LEÓN ANTÚNEZ**
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelos

ASUNTO : Informe de las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión regular al Lote XIII B de la empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú, localizada en el distrito de Paita, provincia Paita Departamento de Piura, el 12 de Noviembre de 2013.

REFERENCIA : Memorándum N° 3148-2013-OEFA/DS

FECHA : San Isidro, 18 NOV. 2013

Es grato dirigirme a usted, a fin de emitirle el Informe de actividades en el marco de la supervisión regular realizada al Lote XIII B de la empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú, localizado en la provincia de Paita, Departamento de Piura, el 12 de noviembre de 2013.

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorándum N° 3148-2013-OEFA/DS del 9 de octubre de 2013, la Dirección de Supervisión (DS) solicita el requerimiento de monitoreo ambiental a unidades de Hidrocarburos en apoyo a las acciones de supervisión ambiental.

La Dirección de Evaluación (DE) designó a la Química Giovanna Pinto para que realice la toma de muestras de suelos en el Lote XIII B de la empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú, localizado en la provincia de Paita, Departamento de Piura, el 13 de noviembre de 2013.

GENERALIDADES

Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú es una empresa de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. El Lote XIII B, abarca 230, 784.125 Ha y en él se ubican 4 pozos de gas natural que a través de un gasoducto de 33 Km de longitud abastece a las empresas pesqueras localizadas en la provincia de Paita.

3. OCURRENCIAS DE LA COMISIÓN

El equipo técnico del OEFA estuvo conformado por el Ing. Erasmo Raúl Zurita Suarez de la Dirección de Supervisión y la Quím. Giovanna Pinto Alcarraz de la Dirección de Evaluación.

El 12 de noviembre de 2013, el equipo técnico del OEFA se presentó en la oficina de la empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú, localizada en la ciudad de Piura, donde se tuvo una reunión con los representantes de la empresa precitada: Ing. Marco Peláez Ortiz – Gerente EHS, Ing. Jorge Sevillano Olivos – Jefe de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Ambiental, Ing. Carlo Verdaguer – Supervisor EHS y



Handwritten signature



el Ingeniero Carlos Chunga. Posteriormente a la reunión se recibió una inducción sobre seguridad y luego se partió hacia el Lote XIII B.

Al medio día se llegó al Lote XIII B y se inspeccionó inicialmente los pozos y otras instalaciones ubicadas en este (Tabla 1 y Fotografías 1-6), luego se continuó con un recorrido por la ruta que recorre el oleoducto, sin embargo toda vez que este se encuentra enterrado y no se evidenció suelo impactado por las actividades industriales en el lote, previa coordinación con el Ing. Erasmo Raúl Zurita Suarez, responsable de la supervisión, no se tomó ninguna muestra de suelo.

Tabla 1. Posición de pozos del Lote XIII B. Empresa Olympic Perú INC. Sucursal del Perú, localizado en la provincia de Paita – Piura.

Descripción	Coordenadas	
	Unidades UTM	
	Este	Norte
Pozo Viru 4X-1	0503163	9408439
Pozo La Casita 34-1X	0501484	9409149
Manifold La Casita	0501408	9409135
Pozo La Casita 34-3X	0500810	9408463
Pozo Becora	0499784	9407274
Pozo La Casita 29-2X	0500437	9409948
Estación Paita	0491716	9428610
Estación de Fiscalización	0486173	9437503



CONCLUSIÓN

No se realizó ninguna toma de muestras de suelo, toda vez que durante la supervisión regular realizada el 12 de noviembre de 2013, al Lote XIII B de la empresa Olympic del Perú, localizado en la provincia de Paita, departamento de Piura, no se evidenció suelo impactado por las actividades industriales en el lote.

5. ANEXO

Fotografías

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,


Quím. GIOVANNA M. PINTO ALCARRAZ
REG. C.Q.P. N°464





18 NOV. 2013

San Isidro,

Visto el Informe N° 487-2013-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, **PÓNGASE** a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,



MILENA LEÓN ANTÚNEZ
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelos
Dirección de Evaluación

San Isidro,

18 NOV. 2013

Visto el Informe N° 487-2013-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, **PÓNGASE** a consideración de la Dirección de Evaluación para los fines correspondientes.

Atentamente,



PAOLA CHINÉN GUIMA
Subdirectora de Calidad Ambiental
Dirección de Evaluación

San Isidro,

18 NOV. 2013

De conformidad con el Informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido **APRUEBESE** el Informe N° 487-2013-OEFA/DE-SDCA.

Atentamente,

MILAGROS DEL PILAR VERÁSTEGUI SALAZAR
Directora de Evaluación




ANEXO FOTOGRAFIAS




Fotografía 1. Pozo La Casita 34-1 X




Fotografía 2. Pozo Becara 34 -1X




Fotografía 3 Manifold



Fotografía 4. Tubería enterrada de Manifold



Fotografía 5. Estación de Fiscalización



Fotografía 6. Equipos de monitoreo Sistema Scada localizados en la estación Paita, mediante el cual se cierra ducto en caso de emergencia