



ELIZABETH ELVA YUCRA YUCRA <elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com>

Fwd: Reporte de alerta N.º 001 - 2020-02-0002: UM Cerro de Pasco

2 mensajes

Andrés Brios <abrios@oefa.gob.pe>

20 de abril de 2022, 16:16

Para: Jorge Fernandez Najarro <jorgeluis.fernandez.najarro@gmail.com>, ELIZABETH ELVA YUCRA YUCRA <elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>

PSC

Atentamente.



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Andrés Brios Abanto

Coordinador de Vigilancia Ambiental
Dirección de Evaluación Ambiental

204-9900 Anexo 7207

Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María

www.oefa.gob.pe

----- Forwarded message -----

De: **Lázaro Walther Fajardo Vargas** <lfajardo@oefa.gob.pe>

Date: mié, 20 abr 2022 a las 14:44

Subject: Reporte de alerta N.º 001 - 2020-02-0002: UM Cerro de Pasco

To: Milagros Cecilia Pozo Ascuña <mipozo@oefa.gob.pe>

Cc: Alex Santiago Uriarte Ortiz <auriarte@oefa.gob.pe>, Carlos Javier Cenzano Flores <ccenzano@oefa.gob.pe>, Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>, de86@oefa.gob.pe <abrios@oefa.gob.pe>, Luis Angel Ancco Pichuilla <lancco@oefa.gob.pe>, Ana María Fiorella Cortijo Villaverde <acortijo@oefa.gob.pe>, Jossy Priscila Ibarra Raraz <jibarrar@oefa.gob.pe>

Estimada Milagros

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, al mismo tiempo remitir el reporte de alerta concerniente a la vigilancia ambiental de la calidad del agua en el ámbito de la UM Cerro de Pasco para conocimiento y fines pertinentes.

REPORTE DE ALERTA N.º 01

Expediente de evaluación: 2020-02-0002

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES: En el río Ragra

- Ubicado cercano al puente de Yurajhuanca, antes de la unión con el río San Juan.
- Río Ragra, a aproximadamente 100 metros aguas abajo del punto de vertimiento EO-01 y aproximadamente a 400 metros al Este del dique del depósito de relaves Ocroyc.
- A 200m de la Planta de Neutralización (aguas abajo)

CÓDIGOS DE LAS ESTACIONES:

- PC-02,
- 215 (E-215)
- E-02A

Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada

a.	Ubicación general	Departamento y provincia de Pasco, distritos Simón Bolívar, Chaupimarca y Yanacancha
b.	Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas	Unidad minera Cerro de Pasco (Empresa Administradora Cerro S.A.C.)
c.	Ámbito de influencia	Distritos de Simón Bolívar, Chaupimarca, Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco. Río Ragra

d.	Tipo de evaluación	Evaluación Ambiental de Seguimiento
e.	Periodo de ejecución	Del 11 al 16 de abril

Tabla 2. Parámetro que generó la alerta


Cuerpo de agua	Matriz	Código del punto	Fecha	Hora	Coordenadas UTM WGS-84 Zona – xx			Parámetro	Valor (uS/cm)	Valor del ECA	Sustento
					Este (m)	Norte (m)	Altitud (m s.n.m)				
Río Ragra	ASR	215 (E-215)	12/04/2022	10:00	357375	8816528	4216	Conductividad	2600	<2000	1
										2500	2
Río Ragra	ASR	PC-02	12/04/2022	11:25	358804	8816968	4242	Conductividad	2790	<2000	1
										2500	2
Río Ragra	ASR	E-02A	13/04/2022	09:30	360440	8818215	4286	Conductividad	2001	<2000	1
										2500	2

ARS: agua superficial de río

1: Decreto Supremo N° 002-2008-MIMA, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3, riego de vegetales

2: Decreto Supremo N° 004-2017-MIMA, Estándares de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3, D1 riego de vegetales

En la Figura 1, se observa que el punto E-02A presenta un valor de conductividad ligeramente superior al establecido en el ECA 2008, categoría 3 riego de vegetales, este punto se ubica aguas abajo del efluente proveniente de la planta de neutralización. Los puntos PC-02 y 215 (E-215) ubicadas aguas abajo del efluente EO-01 presentaron valores de conductividad superiores a los establecidos de los ECA 2008, categoría 3 riego de vegetales y el ECA 2017, categoría 3 D1 riego de vegetales.

Figura 1: Comparación de los resultados de agua superficial con los ECA

Se adjunta PPT con ilustración de los puntos de monitoreo.

Atentamente,

Lázaro Walther Fajardo Vargas
 Ejecutivo de la Subdirección Técnica Científica
 Dirección de Evaluación Ambiental



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

204-9900 Anexo 7220

Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María

www.oefa.gob.pe

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.



Presentación 3.pptx

3448K

ELIZABETH ELVA YUCRA YUCRA <elizabeth.e.yucra.yucra@gmail.com>
Para: harlynpalacincallupe@gmail.com

27 de septiembre de 2022, 19:58

Estimado

Adjunto el reporte de Alerta 01 de la UM de Cerro de Pasco.

Atentamente,

--

Elizabeth Elva Yucra Yucra
C.B.P N° : 12850

NºCel. 966112314



Recicla



Utiliza menos bolsas



Ahorra energía



Cuida y siembra árboles.

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.

[Texto citado oculto]



Presentación 3.pptx

3448K