



Patricia Barreto &lt;patricia.barreto.saenz@gmail.com&gt;

**Reporte de alerta N.º01-004-2021-DEAM-EAS (UM Antamina)**

8 mensajes

**Rina Torres Pereira** <ritorres@oefa.gob.pe>

5 de julio de 2022, 15:59

Para: Katherine Andrea Melgar Tamara &lt;kmelgar@oefa.gob.pe&gt;

Cc: Lázaro Walther Fajardo Vargas &lt;lfajardo@oefa.gob.pe&gt;, giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com, Brily Diana Ancieta Menedez &lt;bancieta@oefa.gob.pe&gt;, Raul Roger Saavedra Vargas &lt;rsaavedra@oefa.gob.pe&gt;, Patricia Barreto &lt;patricia.barreto.saenz@gmail.com&gt;, Rossan Lopez &lt;rossan.lopez.tarazona@gmail.com&gt;, Kilmenia Luna &lt;kilmenia.luna.campos@gmail.com&gt;, Francisco García Aragón &lt;fgarcia@oefa.gob.pe&gt;

Estimada katherine

Por encargo del Ing. Walther Fajardo se remite reporte de alerta N.º 01-004-2021-DEAM-EAS, relacionado observación de truchas vivas en el punto de efluente CO-13 (túnel de decantación), durante la ejecución de la Evaluación Ambiental de Seguimiento en la UM Antamina, llevado a cabo del 20 al 26 de junio del 2022, para conocimiento y fines pertinentes.

Se adjunta alerta en versión editable

**REPORTE DE ALERTA N.º 01**

Expediente de evaluación: 004-2021-DEAM-EAS

**Tabla 1.** Información general respecto de la actividad realizada

|    |   |   |
|----|---|---|
| a. | Ubicación general   | Distrito San Marcos, provincia Huari, departamento Áncash |
| b. | Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas | Unidad minera Antamina (Compañía minera Antamina S.A.)    |
| c. | Ámbito de influencia  | Distrito San Marcos, provincia Huari, departamento Áncash |
| d. | Tipo de evaluación  | Evaluación Ambiental de Seguimiento                       |
| e. | Periodo de ejecución  | Del 20 al 26 de junio de 2022                             |

**Tabla 2.** Descripción del punto de monitoreo

| Cuerpo de agua o receptor | Código | Coordenada UTM WGS 84 Zona 18 L |         | Altitud (m s.n.m.) | Descripción de la ubicación   | Fecha    | Hora  |
|---------------------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------|---|----------|-------|
|                           |        | Este                            | Norte   |                    |   |          |       |
| Efluente                  | CO-13  | 277302                          | 8945204 | 3915               | Descarga final del agua de proceso de la Poza de Relaves, salida del túnel de decantación | 24/06/22 | 11:10 |

Durante el monitoreo del efluente en el punto CO-13 (túnel de decantación), el día 24 de junio de 2022, a las 11:10 am se observaron truchas vivas posiblemente adultos por el tamaño; cabe indicar que, en el punto de monitoreo estuvieron presentes el personal de laboratorio del administrado. Asimismo, se les comunicó a los encargados de la unidad minera, para las acciones respectivas.

Se presentan las fotografías del punto de ubicación del efluente y se adjunta el video de la evidencia.

Fotos del efluente CO-13 (24/06/2022)



Atte.



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental


**Rina Torres Pereira**  
Especialista de Evaluaciones Ambientales  
Dirección de Evaluación Ambiental


204-9900 Anexo 7206  
Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María  
www.oefa.gob.pe

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.

#### 2 adjuntos

 **VID-20220626-WA0014.mp4**  
7899K

 **reporte de alerta 01 - EAS (UM Antamina).docx**  
638K

**Francisco García Aragón** <fgarcia@oefa.gob.pe>

7 de julio de 2022, 13:18

Para: Rina Torres Pereira <ritorres@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Raul Roger Saavedra Vargas <rsaavedra@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>

El reporte es por la presencia de truchas? me informan xfa

---



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Francisco García Aragón**  
Director de la Dirección de Evaluación Ambiental

204-9900 Anexo 7200  
Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María  
www.oefa.gob.pe

[El texto citado está oculto]

**Rina Torres Pereira** <ritorres@oefa.gob.pe>

7 de julio de 2022, 14:26

Para: Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Raul Roger Saavedra Vargas <rsaavedra@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>

Si Francisco, es por la presencia de truchas, ya tienen conocimiento los supervisores a cargo de la UM Antamina, se tuvo previa coordinación al respecto.

Saludos



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Rina Torres Pereira**  
Especialista de Evaluaciones Ambientales  
Dirección de Evaluación Ambiental

204-9900 Anexo 7206  
Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María  
www.oefa.gob.pe

Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

[El texto citado está oculto]



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

[El texto citado está oculto]

**Raul Roger Saavedra Vargas** <rsaavedra@oefa.gob.pe>

8 de julio de 2022, 12:24

Para: Rina Torres Pereira <ritorres@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, Giannina Sarmiento <giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com>, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>, Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>

Muchas gracias Rina, un favor tendrán los resultados del efluente en donde se encontraron las truchas?.

Saludos.



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Raul Roger Saavedra Vargas**  
Coordinación de Supervisión Ambiental en Minería

204-9900 Anexo 1584  
Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 - Jesús María  
www.oefa.gob.pe

El mar, 5 jul 2022 a las 15:57, Rina Torres Pereira (<ritorres@oefa.gob.pe>) escribió:

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

**Rina Torres Pereira** <ritorres@oefa.gob.pe>

8 de julio de 2022, 12:45

Para: Raul Roger Saavedra Vargas <rsaavedra@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, Giannina Sarmiento <giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com>, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>, Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>

Estimado Raúl

Aún estamos a la espera de resultados de laboratorio; una vez que lo tengamos te enviaremos los resultados.

Te envío los resultados de campo

| CO-13 | pH<br>(unid. de pH) | C.E. (µS/cm) | O.D. (mg/L) | T (°C) |
|-------|---------------------|--------------|-------------|--------|
|       | 8,42                | 740          | 6,55        | 12,6   |

Saludos.



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Rina Torres Pereira**  
Especialista de Evaluaciones Ambientales  
Dirección de Evaluación Ambiental

204-9900 Anexo 7206

[Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615](#) - Jesús María  
[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

**Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.**

[El texto citado está oculto]

**Raul Roger Saavedra Vargas** <rsaavedra@oefa.gob.pe>

8 de julio de 2022, 13:20

Para: Rina Torres Pereira <ritorres@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, Giannina Sarmiento <giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com>, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>, Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>, Hayley Reyna Hidalgo <hreyana@oefa.gob.pe>

Muchas gracias Rina.

Saludos.



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Raul Roger Saavedra Vargas**  
Coordinación de Supervisión Ambiental en Minería

204-9900 Anexo 1584

[Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615](#) - Jesús María  
[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

[El texto citado está oculto]

**Rina Torres Pereira** <ritorres@oefa.gob.pe>

20 de julio de 2022, 15:18

Para: Raul Roger Saavedra Vargas <rsaavedra@oefa.gob.pe>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <kmelgar@oefa.gob.pe>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <lfajardo@oefa.gob.pe>, Giannina Sarmiento <giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com>, Brily Diana Ancieta Menedez <bancieta@oefa.gob.pe>, Patricia Barreto <patricia.barreto.saenz@gmail.com>, Rossan Lopez <rossan.lopez.tarazona@gmail.com>, Kilmenia Luna <kilmenia.luna.campos@gmail.com>, Francisco García Aragón <fgarcia@oefa.gob.pe>, Hayley Reyna Hidalgo <hreyana@oefa.gob.pe>

Estimado Raúl

Se remiten los resultados de los parámetros de laboratorio del punto de efluente CO-13 (túnel de decantación), para conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales

**Rina Torres Pereira**  
Especialista de Evaluaciones Ambientales  
Dirección de Evaluación Ambiental



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

204-9900 Anexo 7206

[Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615](#) - Jesús María

[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

**Imprime este correo electrónico sólo si es necesario. Cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.**

[El texto citado está oculto]

---

## 2 adjuntos



**resultados CO-13.xlsx**

15K



**IE-22-10948.pdf**

620K

---

**Raul Roger Saavedra Vargas** <[rsaavedra@oefa.gob.pe](mailto:rsaavedra@oefa.gob.pe)>

20 de julio de 2022, 15:26

Para: Rina Torres Pereira <[ritorres@oefa.gob.pe](mailto:ritorres@oefa.gob.pe)>

Cc: Katherine Andrea Melgar Tamara <[kmelgar@oefa.gob.pe](mailto:kmelgar@oefa.gob.pe)>, Lázaro Walther Fajardo Vargas <[lfajardo@oefa.gob.pe](mailto:lfajardo@oefa.gob.pe)>, Giannina Sarmiento <[giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com](mailto:giannina.sarmiento.gonzales@gmail.com)>, Brily Diana Ancieta Menedez <[bancieta@oefa.gob.pe](mailto:bancieta@oefa.gob.pe)>, Patricia Barreto <[patricia.barreto.saenz@gmail.com](mailto:patricia.barreto.saenz@gmail.com)>, Rossan Lopez <[rossan.lopez.tarazona@gmail.com](mailto:rossan.lopez.tarazona@gmail.com)>, Kilmenia Luna <[kilmenia.luna.campos@gmail.com](mailto:kilmenia.luna.campos@gmail.com)>, Francisco García Aragón <[fgarcia@oefa.gob.pe](mailto:fgarcia@oefa.gob.pe)>, Hayley Reyna Hidalgo <[hreyna@oefa.gob.pe](mailto:hreyna@oefa.gob.pe)>

Muchas gracias Rina, se revisará la información.

Saludos.



Organismo  
de Evaluación  
y Fiscalización  
Ambiental

**Raul Roger Saavedra Vargas**

**Coordinación de Supervisión Ambiental en Minería**

---

204-9900 Anexo 1584

[Avenida Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615](#) - Jesús María

[www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]