

**Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE**
CUE: 2020-02-0006
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 1 CA-VMP-2					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 15:16					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m	31/01/2020 15:16				
Descripción:	Azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				


Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 2 CA-VMP-2					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 15:17					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m	31/01/2020 15:17				
Descripción:	Equipos de monitoreo ambiental ubicado en la azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				

Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú AIRE

CUE: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 3 CA-VMP-2					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 15:01					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Filtro de PM ₁₀ del punto CA-VMP-2 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 4 CA-VMP-2					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:50					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Filtro de PM _{2,5} del punto CA-VMP-2 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				

**Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE**
CUE: 2020-02-0006
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 5 CA-VMP-6					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 13:35					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.			

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 6 CA-VMP-6					
Fecha: 30/01/2020					
Hora: 12:01					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Equipos de monitoreo ambiental ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.			

Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE

CUE: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 7 CA-VMP-6					
Fecha: 28/01/2020					
Hora: 13:13					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Filtro de PM ₁₀ del punto CA-VMP-6 colocado el 27 de enero y retirado el 28 de enero de 2020, ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.					



Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 8 CA-VMP-6					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 13:21					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Filtro de PM ₁₀ del punto CA-VMP-6 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.					



**Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE**
CUE: 2020-02-0006
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 9 CA-VMP-8					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:11					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú					



Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 10 CA-VMP-8					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:11					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Equipo de monitoreo ambiental ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú					



Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE


CUE: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 11 CA-VMP-8					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:02					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Filtro de PM ₁₀ del punto CA-VMP-8 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe					



Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 12 CA-VMP-8					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 13:54					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
Descripción: Filtro de PM _{2,5} del punto CA-VMP-8 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe					



**Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE**
CUE: 2020-02-0006
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 13 CA-VMP-9					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:38					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú			

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 14 CA-VMP-9					
Fecha: 30/01/2020					
Hora: 14:37					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Equipo de monitoreo ambiental ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú			

Evaluación de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE

CUE: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2020-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 15 CA-VMP-9					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:29					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Filtro de PM ₁₀ del punto CA-VMP-9 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe				

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 16 CA-VMP-9					
Fecha: 31/01/2020					
Hora: 14:22					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Filtro de PM _{2,5} del punto CA-VMP-9 colocado el 30 de enero y retirado el 31 de enero de 2020, ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe				