

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE**

**CUE: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1 CA-VMP-2</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 12:25					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.					

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2 CA-VMP-2</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 11:59					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Equipos de monitoreo ambiental ubicado en la azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.					

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**CUE: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3 CA-VMP-6</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 10:56					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.					

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4 CA-VMP-6</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 10:27					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268424					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 40					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Equipos de monitoreo ambiental ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.					

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE**

**CUE: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**


Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-8</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 11:43					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú					

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-8</b>					
Fecha: 30/01/2021					
Hora: 10:55					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Equipo de monitoreo ambiental ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú					

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE**

**CUE: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 7 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 29/01/2021					
<b>Hora:</b> 13:03					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 8 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 26/01/2021					
<b>Hora:</b> 13:12					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Equipo de monitoreo ambiental ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE**
**CUE: 2020-02-0006**
**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 9 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 29/01/2021					
Hora: 13:31					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 10 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 26/11/2020					
Hora: 12:34					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Equipo de monitoreo ambiental ubicado en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

CUE: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411

<b>Distrito</b>	<b>Ventanilla - Mi Perú</b>	<b>Provincia</b>	<b>Constitucional del Callao</b>	<b>Departamento</b>	<b>Lima</b>
-----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------	-------------



**Descripción:**

Mejoramiento de la vía e instalación del muro de contención en la vía Néstor Gambetta (altura de la Av. Cuzco), distrito Ventanilla - Mi Perú, vista desde el punto CA-VMP-10

<b>Distrito</b>	<b>Ventanilla - Mi Perú</b>	<b>Provincia</b>	<b>Constitucional del Callao</b>	<b>Departamento</b>	<b>Lima</b>
-----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------	-------------



**Descripción:**

Mejoramiento de la vía e instalación del muro de contención en la vía Néstor Gambetta (altura de la Av. Cuzco), distrito Ventanilla - Mi Perú, vista desde el punto CA-VMP-10

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**CUE: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-1-2021-411**

<b>Distrito</b>	<b>Ventanilla - Mi Perú</b>	<b>Provincia</b>	<b>Constitucional del Callao</b>	<b>Departamento</b>	<b>Lima</b>
-----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------	-------------



**Descripción:**

Mejoramiento de la vía e instalación del muro de contención en la vía Néstor Gambetta (altura de la Av. Cuzco), distrito Ventanilla - Mi Perú, vista desde el punto CA-VMP-10

<b>Distrito</b>	<b>Ventanilla - Mi Perú</b>	<b>Provincia</b>	<b>Constitucional del Callao</b>	<b>Departamento</b>	<b>Lima</b>
-----------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------	-------------




**Descripción:**

Mejoramiento de la vía e instalación del muro de contención en la vía Néstor Gambetta (altura de la Av. Cuzco), distrito Ventanilla - Mi Perú, vista desde el punto CA-VMP-10

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006


CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-2-2021-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1</b> <b>CA-VMP-2</b>					
Fecha: 23/02/2021					
Hora: 12:54					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				
Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2</b> <b>CA-VMP-2</b>					
Fecha: 26/02/2021					
Hora: 12:10					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268573					
Norte (m): 8687999					
Altitud (m s. n. m.): 69					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea del pabellón de aulas del I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-2-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 24/02/2021					
<b>Hora:</b> 10:06					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 24/02/2021					
<b>Hora:</b> 10:51					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-2-2021-411**

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 22/02/2021					
<b>Hora:</b> 13:46					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 26/02/2021					
<b>Hora:</b> 13:26					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**


EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-2-2021-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 7 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 23/02/2021					
Hora: 14:45					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b> Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					



Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 8 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 26/02/2020					
Hora: 14:40					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b> Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					



Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-2-2021-411

Distrito	Ventanilla - Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
----------	----------------------	-----------	---------------------------	--------------	------



**Descripción:** Vecinos cercanos a la estación de monitoreo CA-VMP-9 realizan labores de construcción en sus viviendas, en ella se observa material como arena.

Distrito	Ventanilla - Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
----------	----------------------	-----------	---------------------------	--------------	------




**Descripción:** Al día 27 del presente mes se observa que la vivienda vecina sigue levantando su pared limítrofe.

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-6-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1</b> <b>CA-VMP-8</b>					
Fecha: 14/06/2021					
Hora: 13:22					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo de muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2</b> <b>CA-VMP-8</b>					
Fecha: 16/06/2021					
Hora: 10:22					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-6-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 14/06/2021					
Hora: 15:48					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo de muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 16/06/2021					
Hora: 11:01					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**


EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-6-2021-411

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 15/06/2021					
Hora: 13:21					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b> Verificación de flujo de muestreador - Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					



Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-10</b>					
Fecha: 16/06/2020					
Hora: 13:30					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b> Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					



Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú

AIRE

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006


CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-7-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 22/07/2021					
<b>Hora:</b> 11:25					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Medición de caída de presión ( $\Delta H$ ) - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 20/07/2021					
<b>Hora:</b> 10:33					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-7-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3</b> <b>CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 19/07/2021					
<b>Hora:</b> 11:20					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Medición de caída de presión ( $\Delta H$ ) - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4</b> <b>CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 22/07/2021					
<b>Hora:</b> 12:15					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0004-7-2021-411


Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5</b> <b>CA-VMP-10</b>					
Fecha: 20/07/2021					
Hora: 13:21					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Medición de caída de presión ( $\Delta H$ ) - Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6</b> <b>CA-VMP-10</b>					
Fecha: 23/07/2020					
Hora: 13:05					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268260					
Norte (m): 8687676					
Altitud (m s. n. m.): 54					
Precisión: ± 3 m					
					
<b>Descripción:</b> Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla					

Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006


CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-8-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1 CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 17/08/2021					
<b>Hora:</b> 11:04					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo del muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2 CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 18/08/2021					
<b>Hora:</b> 11:18					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006


CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-8-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 16/08/2021					
Hora: 11:52					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo del muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 20/08/2021					
Hora: 12:42					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-8-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 17/08/2021					
<b>Hora:</b> 13:30					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo del muestreador - Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				
Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 17/08/2020					
<b>Hora:</b> 13:12					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0003-8-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
 <p>19/08/2021 10:51</p>		 <p>17/08/2021 12:42</p>			

**Fotografía 7.** Instalaciones de redes de gas natural domiciliario en el A.H. Virgen de Guadalupe – Distrito Mi Perú

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
 <p>19/08/2021 11:13</p>		 <p>21/09/2021 11:55</p>			

**Fotografía 8.** Zona industrial de Ventanilla

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0002-10-2021-411**

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1 CA-VMP-8</b>					
Fecha: 26/10/2021					
Hora: 11:13					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76					
Precisión: ± 3 m	<p><b>Descripción:</b> Verificación de flujo del muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú</p>				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2 CA-VMP-8</b>					
Fecha: 27/10/2021					
Hora: 11:23					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268699					
Norte (m): 8687894					
Altitud (m s. n. m.): 76	<p><b>Descripción:</b> Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú</p>				
Precisión: ± 3 m					

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0002-10-2021-411**

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 26/10/2021					
<b>Hora:</b> 12:16					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo del muestreador - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4 CA-VMP-9</b>					
<b>Fecha:</b> 27/10/2021					
<b>Hora:</b> 11:55					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268698					
<b>Norte (m):</b> 8687828					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 77					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0002-10-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 26/10/2021					
<b>Hora:</b> 13:17					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de flujo del muestreador - Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				
Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 28/10/2020					
<b>Hora:</b> 12:04					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				

Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú  
AIRE

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006


CÓDIGO DE ACCIÓN: 0006-11-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 1</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 24/11/2021					
<b>Hora:</b> 12:18					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de caída de presión - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 2</b> <b>CA-VMP-8</b>					
<b>Fecha:</b> 26/11/2021					
<b>Hora:</b> 11:32					
<b>Coordenadas</b> <b>UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268699					
<b>Norte (m):</b> 8687894					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 76					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. I, Lote 18, cuadra 4 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0006-11-2021-411

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 3 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 25/11/2021					
Hora: 14:06					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de transmisión de data meteorológica luego de cambiar la estación meteorológica por calibración - Azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				
Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 4 CA-VMP-9</b>					
Fecha: 25/11/2021					
Hora: 13:15					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
Este (m): 268698					
Norte (m): 8687828					
Altitud (m s. n. m.): 77					
Precisión: ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe – 2da etapa, Mz. J, Lote 20, cuadra 5 de Av. Virgen de Guadalupe, distrito Mi Perú				

**Evaluación ambiental de seguimiento de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú**  
**AIRE**

**EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2020-02-0006**

**CÓDIGO DE ACCIÓN: 0006-11-2021-411**

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 5 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 25/11/2021					
<b>Hora:</b> 17:00					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Verificación de transmisión de data meteorológica luego de cambiar la estación meteorológica por calibración - Azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				
Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
<b>Fotografía 6 CA-VMP-10</b>					
<b>Fecha:</b> 25/11/2020					
<b>Hora:</b> 14:55					
<b>Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L</b>					
<b>Este (m):</b> 268260					
<b>Norte (m):</b> 8687676					
<b>Altitud (m s. n. m.):</b> 54					
<b>Precisión:</b> ± 3 m					
<b>Descripción:</b>	Filtro-muestra de la estación de monitoreo ubicada en la en la azotea del área de oficinas de la empresa Comercial Líder S.A., Calle Martin Paz 146, zona industrial de Ventanilla, distrito Ventanilla				