



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 408 -2014-OEFA/DE-SDCA

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo

ASUNTO : Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Regular de la Coordinación de Hidrocarburos, en la empresa Consorcio Terminales, realizado el 22 de mayo de 2014.

FECHA : San Isidro, 24 JUN. 2014

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental realizado en el marco de la Supervisión Regular de la Coordinación de Hidrocarburos, en la empresa Consorcio Terminales, realizado el 22 de mayo de 2014, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente,


DAVID JOE PARRA VELASQUE
EVALUADOR

San Isidro, 24 JUN. 2014

Visto el informe N° 408-2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,


MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 24 JUN. 2014

Visto el informe N° 408-2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Subdirección de Supervisión Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Atentamente,



PAOLA CHINEN GUIMA
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

CC: Subdirección de Supervisión Directa





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA SUELO

N° 052-SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"**REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES
DEL OEFA**

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular	X	Supervisión Regular de la Coordinación de Hidrocarburos
	Especial		
	Otro		

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Consortio Terminales
Área de operación o proyecto	Terminal Cusco
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aaaa)	22 - 05 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aaaa)	22 - 05 - 2014
Equipo Técnico	David Joe Parra Velasque - Dirección de Evaluación Katia Toledo Mori - Dirección de Supervisión

Punto de monitoreo de suelo

Código punto muestreo	Matriz	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
		Zona	Este	Norte	
		SU-01	Suelo	19 L	

Protocolo de monitoreo

Referencialmente se aplicó la "Guía para muestreo de suelos", aprobado por Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM del 31 de marzo de 2014; Ítem 1.3.1 Muestreo de Identificación, la aplicación referencial se debe a que no se cuenta aún con los valores de fondo a nivel nacional.

Parámetros a analizar

Matriz	Parámetros	Observaciones
Suelo	TPH F1 Fracción de Hidrocarburo (C ₅ - C ₁₀)	Análisis en Laboratorio* (TDR N° 1048-LAB-2014)
	TPH F2 Fracción de Hidrocarburo (C ₁₀ - C ₂₈)	
	TPH F3 Fracción de Hidrocarburo (C ₂₈ - C ₄₀)	
	PCB	
	Metales Totales (As, Ba, Cd, Hg, Pb)	



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Matriz	Parámetros	Observaciones
	Cromo Hexavalente	

*Laboratorio: AGQ Perú S.A.C.

3. OBSERVACIONES

- Durante la toma de muestra de suelo se observó cielo parcialmente nublado con brillo solar.
- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Certificado de Calibración de equipo		X
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Registro fotográfico	X	

FECHA

San Isidro, 26 de mayo de 2014.

DAVID JOE PARRA VELASQUE
EVALUADOR





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO II

Registro fotográfico




PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Fotografía 1. Se observa entre tanques 9 y 5, el punto de monitoreo de suelo (SU-1) perteneciente a la Zona estanca N°1.



Fotografía 2. Personal del OEFA recolectando muestras de suelo (Punto SU-01)



