



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 457-2014-OEFA/DE-SDCA

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**
Coordinadora de calidad de agua y suelo

ASUNTO : Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Especial, por derrame de hidrocarburos ocurrido en el Lote IX operado por la Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C; realizado el 26 de febrero de 2014

FECHA : San Isidro, 02 JUL. 2014

101-18579

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental, realizado en el marco de la Supervisión Especial al Lote IX operado por la Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C; por derrame de hidrocarburos; ubicado en el distrito Pariñas, provincia Talara, departamento Piura; realizado el 26 de febrero de 2014.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente


MIGUEL ÁNGEL SALCEDO PINO
EVALUADOR

San Isidro, 02 JUL. 2014

Visto el Informe N° 457 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente


MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 02 JUL. 2014

Visto el Informe N° 457 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Subdirección de Supervisión Directa, de la Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Atentamente



PAOLA CHINEN GUIMA
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN



Página 2

**REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL
OEFA**

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular		Supervisión Especial del Subsector Hidrocarburos
	Especial	x	
	Otro		

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C
Área de operación o proyecto	Lote IX
Localidad, distrito, provincia y departamento	Pariñas, Talara, Piura.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)	26 - 02 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aa)	26 - 02 - 2014
Equipo Técnico	Miguel Ángel Salcedo Pino - Dirección de Evaluación Rafael Rojas Rodríguez - Dirección de Supervisión

Puntos de monitoreo de suelo

Código punto muestreo	Matriz	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
		Zona	Este	Norte	
		SU-01	Suelo	17M	
BK-SU-01	Suelo	17M	477034	9498618	Lote IX, a 30 m. aproximadamente del punto SU- 01. (Muestra blanco).

**Protocolo de monitoreo**

"Guía para el Muestreo y Análisis de Suelos", aprobada por el Subsector Hidrocarburos, de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (octubre 2000).



**Muestras colectadas**

Matriz	Parámetros	Observaciones
Suelo*	Fracción de Hidrocarburos F1 (C ₅ -C ₁₀), F2 (C ₁₀ -C ₂₈), F3 (C ₂₈ -C ₄₀) Metales Totales	Análisis de Laboratorio (TDR N° 190)

*Laboratorio Servicios Analíticos Generales S.A.C

3. OBSERVACIONES

Existe una grapa de contención en la zona afectada del ducto.

Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuentan con el reporte de laboratorio.

4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Registro fotográfico	X	

FECHA

San Isidro 02 JUL. 2014


MIGUEL ÁNGEL SALCEDO PINO
EVALUADOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático”

ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio



Cadena de Custodia para Muestras de Agua y Suelo
FOMA - 051

Rev 01
Fecha: 2013/05/07
Página 1 de 1

CC- N° 000963

Inspectorate Services Perú S.A.C.
Av. Elmer Faucett N° 444
Callao, Perú
Teléfono: (511)613-8080 Fax: 6289016

SOLICITUD DE SERVICIOS ANALÍTICOS N°
INFORME DE ENSAYO N°

08763-2014

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL MONITOREO				DATOS DEL ENVIO											
Nombre o razón social : OEFA Dirección : SAN ISIDRO - LIMA Persona de contacto : MIGUEL ANGEL Teléfono/fax : SALCEDO PINO Correo Electrónico : DEIRA@OEFA.606.PE				Muestra : Ubicación : Dirección /Referencia : Distrito : PARÍÑAS Provincia : TALARA Departamento : PURCA				Muestreado por : MIGUEL ANGEL SALCEDO PINO Procedimiento : N° Orden de Servicio : TDR 190 Envío por : Fecha y Hora de Envío : Medio de Envío : <input type="checkbox"/> Agencia <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Aerolínea <input type="checkbox"/> Otro Nombre Medio de Envío : Recogido por : Fecha y Hora :											
MUESTRA				ENSAYOS SOLICITADOS				OBSERVACIONES											
N°	ESTACIÓN DE MONITOREO (Descripción según Cliente)			HPO DE MATRIZ				OBSERVACIONES											
	FLTRADA			PRESERVANTE QUÍMICO															
	PARÁMETROS			BIOLÓGICOS								FISICOQUÍMICOS							
	Fecha de Muestreo	Hora de Muestreo	N° Filtros P V																
01	S4-01	26/02/14	12:00	1	1														
02	PK-S4-01	26/02/14	12:20	1	2														
Para ser llenado por Área de Recepción (Laboratorio)				Condiciones de Recepción				Iniciales para Matriz Agua				Iniciales para Matriz Sólida							
Fecha Recepción : Hora de Recepción :				Envases en Buen estado <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Envases adecuados (Pz, etc) <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Con Ice pack <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Dentro del tiempo de vida útil <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO				Agua Tratada - AT <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Agua potable - AS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Agua Subterránea - ASUB <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Agua Residual Doméstica - ARD <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO				Agua Mar - AMAR <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Agua de Proceso - APRO <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Huanca - HU <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO Inspección OUP <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> NO				Suma - S11 Filtro agua - F10 Otros - O			



1403385
386

4



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA


"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO II

Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA N°01



FOTOGRAFÍA N°02

SU-01

Lote IX, a 5 metros aprox. de la unión de los ductos de transporte de hidrocarburos (unión de ductos 696/697).

