

**INFORME N° 596 -2014-OEFA/DE-SDCA**

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**
Coordinadora de calidad de agua y suelo

ASUNTO : Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Especial, por derrame de hidrocarburos ocurrido en el Yacimiento Bronco (Locación del pozo 12641), perteneciente al Lote IV operado por la empresa InterOil Perú S.A; realizado del 22 al 23 de abril de 2014.


FECHA : San Isidro, 24 JUL. 2014

JOL-20659

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental, realizado en el marco de la Supervisión Especial del Yacimiento Bronco (Locación del pozo 12641), perteneciente al Lote IV operado por la empresa InterOil Perú S.A; por derrame de hidrocarburos; ubicado en el distrito El Alto, provincia Talara, departamento Piura; realizado del 22 al 23 de abril de 2014.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente


MIGUEL ANGEL SALCEDO PINO
EVALUADOR

San Isidro, 24 JUL. 2014

Visto el Informe N° 596 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,


V°B°
MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 24 JUL. 2014

Visto el Informe N° 596 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Subdirección de Supervisión Directa, de la Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Atentamente,



PAOLA CHINEN GUIMA
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA SUELO

N° 333 - SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"**REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL
OEFA**

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular		Supervisión Especial del subsector Hidrocarburos
	Especial	x	
	Otro		

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Interoil Perú S.A
Área de operación o proyecto	Yacimiento Bronco (Locación del pozo 12641) - Lote IV
Localidad, distrito, provincia y departamento	El Alto, Talara, Piura

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)	22 - 04 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aa)	23 - 04 - 2014
Equipo Técnico	Miguel Angel Salcedo Pino - Dirección de Evaluación Eduardo Taype Huamán - Dirección de Supervisión

Puntos de monitoreo de suelo

Código punto muestreo	Matriz	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
		Zona	Este	Norte	
SU-04	Suelo	17M	0481852	9506157	Lote IV, Yacimiento Bronco, Locación del pozo 12641 (A 120 m. aprox. del pozo). Muestra arenosa aceitosa, presencia moderada de olor y color presumiblemente a hidrocarburos. Área aprox de 0.60 m x 50.0 m y una profundidad desde la superficie de 0.50m.
SU-BK	Suelo	17M	0481872,	9506130	Lote IV, Yacimiento Bronco, a 30.0 m. aprox. del punto SU-04 (punto blanco).

Protocolo de monitoreo

Referencialmente se aplicó la Guía para Muestreo de Suelo aprobado por el MINAM mediante el D.S. N° 085-2014-MINAM del 31 de marzo de 2014; ítem 1.3.1 Muestreo de Identificación, la aplicación referencial se debe que no se cuenta aún con los valores de fondo a nivel nacional.

Muestras colectadas

Matriz	Parámetros	Observaciones
Suelo*	Fracción de Hidrocarburos F1 (C ₅ -C ₁₀), F2 (C ₁₀ -C ₂₈), F3 (C ₂₈ -C ₄₀) Metales Totales	Análisis de Laboratorio (TDR N° 878)



fy



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

*Laboratorio AGQ Perú S.A.C

3. OBSERVACIONES

La toma de muestra de los puntos SU-04 y SU-BK, se realizó a una profundidad de 0,50 m. aprox.


Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuanto aún no se cuentan con el reporte de laboratorio.

4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Copia de Certificado de Calibración de equipo		X
Registro fotográfico	X	

FECHA

San Isidro, 24 JUL. 2014


MIGUEL ANGEL SALCEDO PINO
EVALUADOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO I

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO II

Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía N° 01
Punto de monitoreo SU-04.



Fotografía N° 02
Área hasta donde habría
discurrido el crudo derramado,
recorriendo una distancia de
50.0 m. aprox.



77

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Producción Responsable y del Compromiso Climático”

Fotografía N° 03
Punto de monitoreo SU-BK,
a 30.0 m. aprox. del punto
SU-04.

