

REPORTE DE ALERTA DE EAS

REPORTE DE ALERTA N.º01

Expediente de evaluación: 009-2021-DEAM-EAS

Tabla 1. Información general respecto de la actividad realizada

a	Ubicación general	Distritos de Torata y Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua
b	Unidades fiscalizables en la zona de estudio o actividades económicas	Unidad fiscalizable Quellaveco administrada por Anglo American Quellaveco S.A.
c	Ámbito de influencia	Distritos de Torata y Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua,
d	Tipo de evaluación	Evaluación Ambiental de Seguimiento
e	Periodo de ejecución	Del 13 al 19 de noviembre de 2022

El día 15 de noviembre de 2022 a aproximadamente las 12:20 horas, cuando se realizaba la visita al punto PAP-0 (E: 323705 y N: 8106094), ubicado en la quebrada Papujune, aguas arriba de la planta concentradora (quebrada seca al momento del monitoreo), se evidenció la presencia de un material plumizo en el cauce de la quebrada mencionada, por debajo de donde pasa la faja transportadora (ver Fotografías 2 y 3), asimismo, se observó la presencia de material depositado en la vía de acceso, aledaña a la ribera de la quebrada Papujune, que podría ser arrastrado a la quebrada (ver Fotografía 1).



Fotografía 1. Vista panorámica de la faja transportadora y del material depositado en la vía de acceso



Fotografía 2. Cauce seco de la quebrada Papuje, donde encuentra depositado material plomizo por debajo de la faja transportadora



Fotografía 3. Material de color plumizo en el cauce de la quebrada Papujune (quebrada seca)