



Expediente de evaluación: 043-2023-DEAM-EAF

Código de acción: 0001-8-2023-416

Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
Fotografía 1 CON-AS-2					
Fecha: 02/08/2023					
Hora: 11:55					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 263337					
Norte (m): 8699179					
Altitud (m s. n. m.): 0					
Precisión: ± 3 m		02/08/2023			
Descripción:		Punto de muestreo de agua de mar, ubicado en la zona intermareal de playa Las Conchitas, aproximadamente a 1,63 km al noreste del Muelle de Ancón			
Distrito	Ancón	Provincia	Lima	Departamento	Lima
Fotografía 2 CON-AS-2					
Fecha: 02/08/2023					
Hora: 11:55					
Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 263337					
Norte (m): 8699179					
Altitud (m s. n. m.): 0					
Precisión: ± 3 m		02/08/2023			
Descripción:		Toma de muestra de agua superficial de mar, de los parámetros de TPH (hidrocarburos totales de petróleo) y HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos).			