



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**INFORME N° 601 -2014-OEFA/DE-SDCA**

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**  
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo

ASUNTO : Reporte del Monitoreo Ambiental a la empresa Pluspetrol E & P S.A. –  
Lote 102, ubicado en el distrito Trompeteros, provincia Loreto y  
departamento Loreto. Llevado a cabo del 11 al 13 de Junio del 2014.

FECHA : San Isidro, 25 JUL. 2014

I01-20918

Por medio del presente me dirijo a usted para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental a la empresa Pluspetrol E & P S.A. – Lote 102, ubicado en el distrito Trompeteros, provincia Loreto y departamento Loreto. Llevado a cabo del 12 al 13 de Junio del 2014.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente,

**John Adams Inuma Oliveira**  
Especialista en Calidad de Agua y Suelo  
Dirección de Evaluación





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 25 JUL. 2014

Visto el informe N° 601 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,



MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ  
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO

San Isidro, 25 JUL. 2014

Visto el informe N° 601 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Subdirección de Supervisión Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Atentamente,



PAOLA CHINEN GUIMA  
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA DE AGUA

N° 059-0

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD DE HIDROCARBUROS

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular	x	Supervisión Regular en la Unidad de Hidrocarburos.
	Especial		
	Otro		

### 1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	PLUSPETROL E&P S.A. – LOTE 102
Área de operación o proyecto	Locación BOA 1X– Actividad Hidrocarburos
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito Trompeteros, provincia Loreto y departamento Loreto

### 2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aaaa)	11 - 06 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aaaa)	13 - 06 - 2014
Equipo Técnico	Ing. Ubaldo Aguilar- Dirección de Supervisión.
	John Adams Inuma Oliveira - Dirección de Evaluación

### 3. OBSERVACIONES

- Durante la salida de campo no se colecto muestras de Agua dado que la Locación BOA 1X se encuentra inoperativo desde el 20 de Julio del 2013, debido a que los representantes de la CCNN José Olaya (\*) exigieron a Pluspetrol E&P – Lote 102 que cerrase el pozo.

(\*) La CCNN José Olaya se encuentra asentada dentro del Lote 1AB, operado por Pluspetrol Norte S.A., pero también está dentro del área de influencia directa del pozo Boa Oeste 1X.



**John Adams Inuma Oliveira**  
Especialista en Calidad de Agua y Suelo  
Dirección de Evaluación







PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA DE EFLUENTE

N° 106-0

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD DE HIDROCARBUROS

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular	x	Supervisión Regular en la Unidad de Hidrocarburos.
	Especial		
	Otro		

### 1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	PLUSPETROL E&P S.A. – LOTE 102
Área de operación o proyecto	Locación BOA 1X– Actividad Hidrocarburos
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito Trompeteros, provincia Loreto y departamento Loreto

### 2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aaaa)	11 - 06 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aaaa)	13 - 06 - 2014
Equipo Técnico	Ing. Ubaldo Aguilar - Dirección de Supervisión.
	John Adams Inuma Oliveira - Dirección de Evaluación

### 3. OBSERVACIONES

- Durante la salida de campo no se colectó muestras de Efluente dado que la Locación BOA 1X se encuentra inoperativo desde el 20 de Julio del 2013, debido a que los representantes de la CCNN José Olaya (\*) exigieron a Pluspetrol E&P – Lote 102 que cerrase el pozo.
- (\*) La CCNN José Olaya se encuentra asentada dentro del Lote 1AB, operado por Pluspetrol Norte S.A., pero también está dentro del área de influencia directa del pozo Boa Oeste 1X.



**John Adams Inuma Oliveira**  
Especialista en Calidad de Agua y Suelo  
Dirección de Evaluación







PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA DE SUELO

N° 337-0

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD DE HIDROCARBUROS

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular	x	Supervisión Regular en la Unidad de Hidrocarburos.
	Especial		
	Otro		

### 1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	PLUSPETROL E&P S.A. – LOTE 102
Área de operación o proyecto	Locación BOA 1X– Actividad Hidrocarburos
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito Trompeteros, provincia Loreto y departamento Loreto

### 2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aaaa)	11 - 06 - 2014
Fecha fin (dd-mm-aaaa)	13 - 06 - 2014
Equipo Técnico	Ing. Ubaldo Aguilar - Dirección de Supervisión.
	John Adams Inuma Oliveira - Dirección de Evaluación

### 3. OBSERVACIONES

- Durante la salida de campo no se colectó muestras de Suelo dado que la Locación BOA 1X se encuentra inoperativo desde el 20 de Julio del 2013, debido a que los representantes de la CCNN José Olaya (\*) exigieron a Pluspetrol E&P – Lote 102 que cerrase el pozo.

(\*) La CCNN José Olaya se encuentra asentada dentro del Lote 1AB, operado por Pluspetrol Norte S.A., pero también está dentro del área de influencia directa del pozo Boa Oeste 1X.



**John Adams Inuma Oliveira**  
Especialista en Calidad de Agua y Suelo  
Dirección de Evaluación



