



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**INFORME N° 466-2014-OEFA/DE-SDCA**

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**  
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo

ASUNTO : Reporte de Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Regular al Lote XXV de Vetra Perú S.A., llevado a cabo el día 23 de junio de 2014, ubicado en el distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura.

FECHA : San Isidro, 04 JUL. 2014

101-18824

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental realizado en el marco de la Supervisión Regular al Lote XXV de Vetra Perú S.A., llevado a cabo el día 23 de junio de 2014, ubicado en el distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente,



*[Signature]*  
**GONZALO CASTILLO FAURA**  
EVALUADOR

San Isidro, 04 JUL. 2014

Visto el informe N° 466-2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.



Atentamente,

*[Signature]*  
**MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**  
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO



Página 1



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 04 JUL. 2014

Visto el informe N° 466-2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Sub Dirección de Supervisión Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.



Atentamente,  
PAOLA CHINEN GUIMA  
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

CC: Subdirección de Supervisión Directa





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA SUELO

N° 091-SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

## REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL OEFA

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular		Supervisión Regular al Lote XXV de Vetra Perú S.A.
	Especial	X	
	Otro		

### 1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Vetra Perú S.A.
Área de operación o proyecto	Lote XXV
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distrito de Mancora, provincia de Talara, departamento de Piura

### 2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio	23-06-14
Fecha fin	23-06-14
Equipo Técnico	Ing. Gonzalo Castillo Faura - Dirección de Evaluación
	Ing. Juan Carlos Tantaruna - Dirección de Supervisión
	Abg. Zuhuley Encalada - Dirección de Supervisión

### Puntos de monitoreo de suelo

Código punto muestreo	Matriz	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
		Zona	Este	Norte	
		S-XXV-VAL-1	Suelo	17	
S-XXV-VAL-2	Suelo	17	502545	9527683	Lote XXV – Locación Valeria, punto ubicado aproximadamente a 50 metros al noreste del pozo VET-VALERIA-XXV-6-1X
S-XXV-VIC-1	Suelo	17	507098	9535732	Lote XXV – Locación Vicente, punto ubicado aproximadamente a 25 metros al noreste del pozo VET-VICENTE-XXV-4-1X



www.oefa.gob.pe

Av. República de Panamá 3542  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 7131553



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

### Protocolo de monitoreo

Referencialmente se aplicó la Guía para Muestreo de Suelo aprobado por el MINAM mediante D.S. N° 085-2014-MINAM del 31 de Mayo del 2014; ítem 1.3.1 Muestreo de Identificación, la aplicación referencial se debe que no se cuenta aún con los valores de fondo a nivel nacional.

### Parámetros para analizar por laboratorio

Matriz	Parámetros	Observaciones
Suelo	F1 (C5-C10), F2 (C10-C28), F3 (C28-C40)	-
	PCB	-
	As, Ba, Cd, Hg, Cr VI, Pb	-

### 3. OBSERVACIONES

Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental, por cuánto aún no se cuentan con el reporte de laboratorio.



### 4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Registro Fotográfico	X	

### FECHA

San Isidro, 04 JUL. 2014

  
GONZALO CASTILLO FAURA  
EVALUADOR





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

# ANEXOS





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

# ANEXO N° 01

**Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio**









PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

# ANEXO N° 02

Registro fotográfico





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**Fotografía N° 1: Punto de Monitoreo de suelo S-XXV-VAL-1**



**Fotografía N° 2: Punto de Monitoreo de suelo S-XXV-VAL-2**





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

### Fotografía N° 3: Punto de monitoreo de suelo S-XXV-VIC-1

