



MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO SAÑA POR EL INCENDIO EN LA CELDA TRANSITORIA DE CHICLAYO

Expediente de evaluación: 034-2023-DEAM-EAF

Código de acción: 0004-6-2023-411

Distrito	Saña	Provincia	Chiclayo	Departamento	Lambayeque
Fotografía 1 CA-LC-01					
Fecha: 07/07/2023					
Hora: 07:20					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 17M					
Este (m): 638465					
Norte (m): 9245229					
Altitud (m s. n. m.): 50					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Ubicación de la estación CA-LC-01 en el centro poblado La Calera II, distrito de Saña, a sotavento de la zona del incendio ocurrido en la celda transitoria de Chiclayo.			

Distrito	Saña	Provincia	Chiclayo	Departamento	Lambayeque
Fotografía 2 CA-LC-01					
Fecha: 07/07/2023					
Hora: 07:20					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 17M					
Este (m): 638465					
Norte (m): 9245229					
Altitud (m s. n. m.): 50					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:		Ubicación de la estación CA-LC-01 en el centro poblado La Calera II, distrito de Saña, a sotavento de la zona del incendio ocurrido en la celda transitoria de Chiclayo.			