

85-3824

CC-23-59892

IE-23-16148

URGENTE



N° 0000001

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-8-2023-416											
Nombre o razón social				TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				RS/ TDR N°: 1498-2023											
Dirección				Líquido ☒ Semisólida ☐ Sólida ☐				DATOS DEL ENVÍO											
Personal de contacto				UBICACIÓN				Enviado por: Rolando Diber Saldaña Alfaro											
Teléfono/Anexo				Departamento: -				Fecha: (03-08-2023)											
Correo(s) Electrónico(s)				Provincia: Provincia Constitucional del Callao				Hora: 18:00											
Referencia				Distrito: Ventanilla				Medio de envío: ☐ Fluvial ☒ Terrestre ☒											
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTRADA (Marcar con X)		MUESTRAS (marcar con una X)										OBSERVACIONES					
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico Acido Sulfúrico Hidróxido de Sodio Acetato de Zinc Sulfato de Amonio	HNO ₃ H ₂ SO ₄ NaOH Zn(CH ₃ COO) ₂ (NH ₄) ₂ SO ₄															
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (P, V, E)	PAHs	TPH (C6-C40)												
1-23-51772	CAZ-AS-3	03-08-23	12:20	AMAR	...	3	...	X	X										
OBSERVACIONES GENERALES																			

JEFE DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO			
Luis Aguirre Mendez		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)			
RESPONSABLE 1	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS			
RESPONSABLE 2	FIRMA:	AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	OBSERVACIONES			