

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

05-3824
CC-23-60045
15-23-16299

URGENTE

DATOS GENERALES				DATOS DEL MUESTREO				DATOS DEL ENVIO			
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL			TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)				CÓDIGO DE ACCIÓN N°:	0004-8-2023-416		
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María			Líquido	☒	Semisólida	☐	RS/ TDR N°:	1498-2023		
Personal de contacto	Rolando Saldama Alfo			UBICACIÓN				Enviado por:			
Teléfono/Anexo	986748690			Departamento:				Rolando Saldama			
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldama-elforo@gmail.com			Provincia:				Fecha:			
Referencia	Pampillo - Costa Azul 10			Distrito:				04/08/2023			
CÓDIGO DE LABORATORIO				CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO				Hora:			
								18:00			
								(24 H)			
								Medio de envío			
								Aéreo (A) ☐ Fluvial (F) ☐			
FILTRADA (Marcar con X)				PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)				Terrestre (T) ☒			
								Otros:			
								OBSERVACIONES			
PARAMETROS FISICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS				MUESTRAS (marcar con una x)							
FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)				HORA DE MUESTREO (24 h)				TIPO DE MATRIZ (*)			
04-08-2023				11:25				AMAR			

OBSERVACIONES GENERALES

LÍDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	TIPO DE MATRIZ (*)	CONTROL DE CALIDAD	SECCIÓN PARA SER REGISTRADA POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO		
Luis Aguirre M.		AGUA (Ref.: NTP 214.042)	SUELO	CONDICIONES DE RECEPCIÓN (MUESTRAS)	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
RESPONSABLE 1	FIRMA:	SEDIMENTO	BKC: Blanco de campo BKV: Blanco viajero DUP: Duplicado	SI NO	Fecha de recepción:	
		LODO	Otros:	Envases adecuados y en buen estado	05-09-23	
		AGUA		Preservantes adecuados ***	Hora de recepción:	
				Refrigeradas	13:00	
RESPONSABLE 2	FIRMA:		TIPO DE ENVASE	Dentro del plazo de perecibilidad	Recibido por: Jose Mendez	
				***Marcar en caso aplique		