

URGENTE



N° 0000001

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

DATOS GENERALES		DATOS DEL MUESTREO		CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-0-2023-416			
DATOS DEL MUESTREO		CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-0-2023-416		RS/ TDR N°: 1362-2023			
Nombre o razón social	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)		CÓDIGO DE ACCIÓN N°: 0001-0-2023-416			
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María	Líquido	Semisólida	Sólida	RS/ TDR N°: 1362-2023		
Personal de contacto	Díber Rolando Saldaña Alfaro	UBICACIÓN		DATOS DEL ENVÍO			
Teléfono/Anejo	986748690	Departamento: Lima		Envío por: Rolando Díber Saldaña Alfaro			
Correo(s) Electrónico(s)	rolando.saldana.alfaro1@gmail.com	Provincia: Lima		Fecha:			
Referencia	EAS-PAMPILLA- PLAYA POCITOS ANCÓN	Distrito: Ancón		(2-05-2023)			
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	FILTADA (Marcar con X)		MUESTRAS (marcar con una X)			
		PRESERVANTE QUÍMICO (Marcar con X)	Acido Nítrico	HNO ₃			
		Acido Sulfúrico	H ₂ SO ₄				
		Hidróxido de Sodio	NaOH				
		Acetato de Zinc	Zn(CH ₃ COO) ₂				
		Sulfato de Amonio	(NH ₄) ₂ SO ₄				
			CH ₃ OH	X			
			H ₂ O	X			
		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y/O BIOLÓGICOS					
		FECHA DE MUESTREO (DD-MM-AAAA)	HORA DE MUESTREO (24 h)	TIPO DE MATRIZ (*)	N° ENVASES (*)	TPH (C6-C40)	
			P	V	E		
23/08/2023	10:40	SED	...	3	...	X	
23/08/2023	10:50	SED	...	3	...	X	
OBSERVACIONES GENERALES							
OBSERVACIONES							
Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)							
Reportar las 3 fracciones (F1, F2 y F3)							
SAA - DE01 - 23 / 02008							

